CDMA	**GESTIÓN TÉCNICA**	**Código: F-GT-03**
	INFORME DE RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	**Versión: 01**
		FA: 01-01-2016

ACTA No.	**008**	**EQUIPO DE TRABAJO:**	Profesional CDMA Beneficiario del proyecto			
Proyecto:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 006 FONAM de 2024 ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE.					
Objetivo de la actividad:	Visita de verificación del correcto funcionamiento del sistema fotovoltaico		**Fecha**:	01	03	2025
Lugar:	Vereda El Pato	**Beneficiario(a):**	LUCELY PARDO			

DESARROLLO DE LA JORNADA:

VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO:

- Se realizó la visita para verificar el correcto funcionamiento del sistema fotovoltaico. Igualmente se pudo evidenciar el buen uso de los equipos por parte del beneficiario del proyecto.
- El beneficiario manifestó que él y toda su familia se han beneficiado enormemente con esta implementación, ya que en la zona es usual que se vaya la energía.
- Se recuerdan las recomendaciones realizadas en la capacitación realizada unos días atrás.



Resultados del seguimiento:	Uso adecuado	X	Uso inadecuado	

Visita realizada por:	**Placido De la vega Q.** **Profesional CDMA**

Vereda Peñas Blancas - Corregimiento Pichindé
Tels. 315 418 07 05
corporación-cdma@gmail.com
Cali – Valle - Colombia