SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S

800099568-9

Orden de Trabajo

N°: OT-2659- 24

Fecha: **2024-10-24**

Calificación: 5

GENERÓ: MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA

RESPONSABLE: JHON ESTEBAN CANO MESA

DURACIÓN ESTIMADA: 05:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: RX FIJO CARESTREAM DRX-ASCEND X-RAY SYSTEM QRAD-15R-1166 IIB N/D { SR00666 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ZONA 2/ HOSPITAL SAN RAFAEL (YOLOMBÓ)/

CLASIFICACIÓN 1: HABILITADO CARTERA

TIPO: HORARIO HÁBIL

CLASIFICACIÓN 2: CONTRATO SR

PRIORIDAD: Media

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS: 4542

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA: 2024-10-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-10-24 11:00

TIPO DE TRABAJO: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-10-24 16:21

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 05:21:45

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA DEL EVENTO: 2024-10-24 07:00

NOTAS:

SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	VERIFICAR ESTRUCTURA FÍSICA Y ELÉCTRICA EN GENERAL.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	AJUSTAR PARTES Y CABLEADO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CONSOLA DE RX	VERIFICAR ESTADO HARDWARE (CPU)	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CONSOLA DE RX	VERIFICAR APAGADO Y ENCENDIDO CONSOLA RX	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CONSOLA DE RX	VERIFICAR ESTADO DEL UPS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CONSOLA DE RX	SE REALIZA LIMPIEZA DE CONSOLA	☑ Si ☐ No ☐ N/A

Todos los derechos reservados

GENERADOR DE RAYOS X	VERIFICAR ESTADO HARDWARE	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
GENERADOR DE RAYOS X	VERIFICAR APAGADO Y ENCENDIDO GENERADOR	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
GENERADOR DE RAYOS X	REALIZAR LIMPIEZA, VERIFICACION, LUBRICACION DE CIRCUITOS INTERNOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
GENERADOR DE RAYOS X	VERIFICAR Y AJUSTAR VOLTAJES INTERNOS Y DE ALIMENTACIÓN	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
GENERADOR DE RAYOS X	VERIFICAR PARÁMETROS Y ESTADO FÍSICO DEL TANQUE DE ALTA POTENCIA.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
GENERADOR DE RAYOS X	REALIZAR ALIBRACION DE TECNICAS DE RAYOS X (KV, MA)	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
MESA RADIOGRÁFICA	REALIZAR LIMPIEZA Y AJUSTE DE LOS FRENOS DE LA MESA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
MESA RADIOGRÁFICA	REALIZAR LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE LOS CIRCUITOS INTERNOS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
MESA RADIOGRÁFICA	REALIZAR LIMPIEZA Y AJUSTE DEL BUCKY DE MESA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
MESA RADIOGRÁFICA	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA MESA, (PEDALES, BOTON DE PARO, ACTUADOR DEL FRENO DE PORTA CASSETTE, ACTUADOR DEL FRENO DE LA CUBIERTA FLOTANTE).	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA / BUCKY DE PARED	REALIZAR LIMPIEZA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE LOS FRENOS DEL BUCKY DE PARED	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA / BUCKY DE PARED	REALIZAR LIMPIEZA Y AJUSTE DEL PORTA CASSETTE DEL BUCKY DE PARED.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA / BUCKY DE PARED	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DEL FRENO DEL BUCKY	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA / BUCKY DE PARED	REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE LA COLUMNA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA DEL TUBO	REALIZAR LIMPIEZA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE LOS FRENOS DE LA COLUMNA DEL TUBO	☐ Aprobó ☑ Alerta ☐ Falló
COLUMNA DEL TUBO	VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL LOS ACTUADORES DE FRENOS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA DEL TUBO	VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CABLES DE ALTO VOLTAJE	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA DEL TUBO	REALIZAR INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS CABLES DE ALTA, ENTRE TANQUE DE ALTA POTENCIA Y TUBO DE RX.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA DEL TUBO	REALIZAR LIMPIEZA GENERAL	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLIMADOR	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló

Todos los derechos reservados



COLIMADOR	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LA LAMPARA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLIMADOR	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LAS CORTINILLAS.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLIMADOR	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LA CINTA MÉTRICA.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLIMADOR	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LOS INDICADORES.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	NÚMERO DE EXPOSICIONES O DISPAROS DEL TUBO DE RX.	105832
COLIMADOR	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL APUNTADOR LÁSER.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	¿EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE?	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES. .	Se revisa estado y funcionamiento del equipo, se realiza rutina de mantenimiento preventivo general de acuerdo a manual de servicio técnico. Se encuentra que el freno longitudinal del rien no funciona se realiza verificación y ajuste pero no es posible solucionar, se debe cambiar el freno longitudinal. El equipo queda operativo con precaución en el movimiento longitudinal.

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
FLUKE 179 TRUE RMS MULTIMETER 51170534 FLUKE CORPORATION FLUKE-179 EDSNF { SR.HER_0016 } ACTIVO N/D	1	N/A	0	Inventario	ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados

Todos los derechos reservados

María Isabel López	MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA	JHON ESTEBAN CANO MESA
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados