REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: mirage Serie: —— Modelo: ELF 1210 Equipo tipo: Mini Split

Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.						Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☑ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ☑ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

- Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.
- Se suministro 1 libra de refrigerante.

Capacidad. 12.000 BTU

Oficina: 201

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Fuad Lichad

CLIENTE: FUAD LICHAB

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:
Marca: Gordi Serie: ——— Modelo: GLD-18CS/N8 Equipo tipo: Min. Split
Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 14-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.			8.8	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ☑ 5/8 ☐

Fugas: Si ☑ No ☐

Tipo de gas: R22 ☑ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

- Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado
- Se reparo fuga de refrigerante
- Se Coloco refrigerante 3 libras
- Se le Instalo tarjeta Universal
- Se Instalo Broker 20 AMP
- Se Suministro 2 mangueras de desagüe

Capacidad 18.000 BTU

Oficina: Sistema.

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

CLIENTE: _____

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Orden de Servicio N°_____

Cliente: Fiscalia Dirección: carrera 16 Calle 15 Ubicación: Maicao Telefono:
Marca: Bigstorion Serie: —— Modelo: BS - 122 Equipo tipo: Min. split
Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11 - 07 - 20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	5.6	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☑	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☑	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☑	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☑ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A. ☑ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

Capacidad 12.000 BTU

Oficina : 202

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Fernando Ariza

CLIENTE: FERNANDA

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: Good man Serie: 1304792279 Modelo: CKL60-1PB Equipo tipo: Central

Calidad del servicio. Excelente ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.			32.	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ✓	Si ☐	No ☐
Estado de Aletas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ✓	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ✓ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☐ 5/16 ☐ 3/8 ✓ 1/2 ☐ 5/8 ✓

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ✓ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento Preventivo al aire acondicionado. tipo central.

Capacidad: 60.000 BTU

Oficina: Primer Piso.

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

CLIENTE: _____

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 calle 15 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: Mirage Serie: —— Modelo: EIF-12QEquipo tipo: Min. split

Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 15-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.			4.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☑	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☑	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☑ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ☑ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento Preventivo al Aire acondicionado.

Capacidad 12.000 BTU

Oficina : 207

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Enrique Mora

CLIENTE: Enrique Mora

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: Mirage Serie: —— Modelo: ELF 121 Q Equipo tipo: Min. Split

Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	4.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☑	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☑	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☐ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☑ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☑

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ☑ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

Capacidad 12.000 Btu

Oficina: 211

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Elmer Cumpiano

CLIENTE: [signature]

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Orden de Servicio N°_____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Calle 15 Ubicación: Maicao Telefono:
Marca: Samsung Serie: _____ Modelo: AS 18F BAN Equipo tipo: Mini Split
Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 14-05-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	8.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☑	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ☑ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☑ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

- Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado
- Se Instalo Tarjeta universal

Capacidad 18.000 BTU
Oficina : 209

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Alvaro Fontalvo

CLIENTE: _____

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Calle 15 Carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: Mirage Serie: ——— Modelo: CLE12IQ Equipo tipo: Mini Split

Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	4.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☐	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☑ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

Oficina: 210

Capacidad 12.000 BTU

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Rubiela Rodriguez

CLIENTE: EDGARDO JIMENEZ

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Calle 15 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: Royal Serie: — Modelo: — Equipo tipo: Ventana

Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.			8.6	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☐ 5/16 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☑ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

- Se realizo mantenimiento preventiva al aire acondicionado.
- Se Corrigio fuga de refrigerante
- Se cargo de refrigerante 3 libras
- Se le Cambiaron las Balineras
- Se le cambio Capacitor del motor Ventilador 8 MF.

Capacidad 18.000 BTU

Oficina: 204

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Enrique Donado

CLIENTE: FIRMADO

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: Galanz Serie: —— Modelo: —— Equipo tipo: Mini Split

Calidad del servicio. Excelente ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.	1	1	5.8	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de Aletas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ✓	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ✓ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☐ 5/16 ✓ 3/8 ☐ 1/2 ☐ 5/8 ✓

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ✓ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

Instalación de tarjeta electronica Universal.

Capacidad 12000 BTU

oficina : 212

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

NOYOI

CLIENTE: Francesco Noyol

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:
Marca: Panorama Serie: _____ Modelo: Uprise 12 K2 Equipo tipo: Min. Split
Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	5.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☑	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☑	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ☑ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☑ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

- Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.
-

Capacidad 12.000 BTU

Oficina : 205

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Betty Camargo

CLIENTE: FRANCISCA

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Calle 15 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: Serviplus Serie: —— Modelo: ASCD-12DBED Equipo tipo: Mini Split

Calidad del servicio. Excelente ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha:

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	5.6	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ✓	Si ☐	No ✓
Estado de Aletas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ✓	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ✓ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ✓ 5/16 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ✓ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ✓ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

- Se realizo mantenimiento preventivo al aire Acondicionado
- Se Cambio manguera del desagüe.

Capacidad 12.000 BTU

oficina: 207

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Jorge O Caballero

CLIENTE: Jorge Mora

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:
Marca: Royal Serie: ——— Modelo: AW-122M Equipo tipo: Ventana
Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11 - 07 - 20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	5.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☑	Si ☐	No ☐
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☑	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ☑ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☑ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

- Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.
- Se Completo refrigerante 1 libra
- Solicitan Cambio de aire acondicionado.

Capacidad 12.000 Btu

Oficina: 301

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Edgardo Jimenez

CLIENTE: EDGARDO JIMENEZ

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Colle 15 Ubicación: Maicao Telefono:
Marca: Cooltech Serie: —— Modelo: Cac-12CS Equipo tipo: Min. Split
Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	5.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☑	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☑	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☑ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ☑ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

Capacidad. 12.000 BTU

Oficina: 302

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

CLIENTE: Miguel Romero

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:
Marca: Mirage Serie: ——— Modelo: EIF 121 Q Equipo tipo: Min. Split
Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11 - 09 - 20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.			4.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☑	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☑	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☑ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ☑ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

Capacidad 12.000 BTU

Oficina: 303

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

Alexander Ortega

CLIENTE: _____

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Orden de Servicio N° _____

Cliente: fiscalia Dirección: calle 15 carrera 14 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: VISIVO Serie: — Modelo: VAC-12M3 Equipo tipo: Min. Split

Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 11 - 07 - 20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	6.1	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☑	Si ☐	No ☑
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☑	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ☑ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☑ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

Capacidad 12.000 BTO

Oficina: 304

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

CLIENTE: [signature]

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Orden de Servicio N°_____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:
Marca: Sigma Serie: ——— Modelo: SL 12000 BK Equipo tipo: Min. Split
Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 10-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	5.8	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☑	Si ☑	No ☐
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☑	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ☑ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☑ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Oficina 305 Capacidad. 12.000 BTU

- Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

Se Intento reparar fuga en el Condensador y no se pudo Lograr.

Se instalo compresor en otro Condensador para dejar el equipo trabajando.

- Se Coloco 2 libras de refrigerante

El equipo quedo trabajando a un 70% ya que la maquina sufrio recalentamiento y no soporta la Carga de refrigerante.

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

CLIENTE: _____

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Ubicación: Majeao Telefono:

Marca: mirage Serie: —— Modelo: ELF 121Q Equipo tipo: Min. split

Calidad del servicio. Excelente ☑ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 10 - 07 - 20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	4.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☑	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de Aletas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☑	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☑	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☑ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☑ 5/16 ☐ 3/8 ☑ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ☑ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento Preventivo al aire acondicionado.

Capacidad 12.000 Btu

oficina: 306

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

CLIENTE: Brenis Redondo

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:
Marca: Royal Serie: —— Modelo: RqW-08 Equipo tipo: Ventana
Calidad del servicio. Excelente ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 10-07-20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.		1	8.5	110		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☐	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ☑	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Ruido	Normal ☑	Alto ☐	Normal ☐	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☑	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de Aletas	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☑ 220 v: ☐ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☐ 5/16 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☑ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento Preventivo al aire acondicionado.

Se encontro fuga en el evaporador e imposible de reparar por ser de aluminio.

Equipo fuera de servicio Requiere cambio por min. Split.

Capacidad 8.000 BTU
Oficina: 307

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

CLIENTE: EDGARDO JIMENEZ

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:
Marca: Cool tech Serie: ——— Modelo: CAC-12CS Equipo tipo: Mini Split
Calidad del servicio. Excelente ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha:

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.	1	1	5.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de Aletas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ✓	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ✓ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ✓ 5/16 ☐ 3/8 ✓ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ✓ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

Capacidad 12.000 Btu

oficina: 311

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

CLIENTE: EDGARD JIMENEZ

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Calle 15

Orden de Servicio N° _____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: mirage Serie: —— Modelo: ELF 121 Q Equipo tipo: Min. Split

Calidad del servicio. Excelente ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha: 10 - 07 - 20

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.			4.5	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de Aletas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ✓	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ☐ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ✓ 5/16 ☐ 3/8 ✓ 1/2 ☐ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ✓ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento Preventivo del aire acondicionado.

Capacidad 12.000 BTU

Oficina : 312

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

CLIENTE: EDGARDO JIMENEZ

TÉCNICO: Robejto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com

REFRICESAR

Orden de Servicio N°_____

Cliente: Fiscalia Dirección: Carrera 16 Calle 15 Ubicación: Maicao Telefono:

Marca: Royal Serie: —— Modelo: RAW12AEB600 Equipo tipo: Ventana

Calidad del servicio. Excelente ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Fecha:

MOTOR.	FASES.	HP.	AMPERAJE.	VOLTAJE DE TRABAJO.	MAX. AMPERAJE	CONTROLES.
Compresor 1.	1	1	5.6	220		Alta presión:
Compresor 2.						Baja presión:
Condensadora.						Temperatura:

ESTADO DEL SISTEMA.

MOTOR.	EVAPORADORA.		CONDESADORA.	
Lubricante y engrasante	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
ROTOR.				
giro libre	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Estado de aspas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Ruido	Normal ✓	Alto ☐	Normal ✓	Alto ☐
Funcionamiento	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
SERPENTIN.				
Fugas de Refrigerante	Si ☐	No ✓	Si ☐	No ☐
Estado de Aletas	Bueno ✓	malo ☐	Bueno ✓	malo ☐
Limpieza	Si ✓	No ☐	Si ✓	No ☐
DESAGUE.				
Estado Drenaje	Bueno ☐	malo ☐	Bueno ☐	malo ☐
Limpieza	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐
Obstrucción de fluído	Si ☐	No ☐	Si ☐	No ☐

CIRCUITO ELECTRICO

Orden de cableado: Bueno ☐ Malo ☐

Voltaje establecido: 110 v: ☐ 220 v: ✓ 380 v: ☐

Tacos y Breacker electricos generales: Bueno ☐ Malo ☐

SISTEMA DE TUBERÍA

Dimensiones: 3/16 ☐ 1/4 ☐ 5/16 ☐ 3/8 ☐ 1/2 ✓ 5/8 ☐

Fugas: Si ☐ No ☐

Tipo de gas: R22 ☐ R410A ☐ R404A ☐ R507 ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

- Se completo refrigerante 1 Libra

Capacidad 12.000 BTU

Oficina: 313

ESTIMADO CLIENTE:

Registre la hora de entrada y salida del tecnico solicitado.

Hora de entrada: _____

Hora de salida: _____

CLIENTE: EDGARDO SIERRA

TÉCNICO: Roberto Camargo

AYUDANTE: _____

Roberto camargo - Gerente
Cel. 3006415729
Cesar - Colombia

Refricesar Valledupar Cesar.
+57 300 6415729

www.refricesar.com
Gerencia@refricesar.com