



CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **AIDÉ ALONSO LÓPEZ** Fecha de cumplido: **8/04/2025**
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **MULTISERVICIO TECNICAL'S ASOCIADOS S.A.S**
NIT No. 800.193.434-2 No. de contrato y año: **OS 22540006**

Objeto del Contrato: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD,**
INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA.

Descripción del bien o servicio recibido:

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS OBF-537, MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL EL CUAL INCLUYÓ: ALISTAMIENTO REVISION TECNOMECHANICA, SINCRONIZACION, CAMBIO ACEITE, FILTROS, REVISION SISTEMA ELECTRICO Y REVISION TECNOMECHANICA.

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.

Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - área de Compras y presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.