



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

GA-FO-9
22/06/2023
Versión 2

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: AIDÉ ALONSO LÓPEZ Fecha de cumplido: 29/04/2025
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: MULTISERVICIO TECNICAL'S ASOCIADOS S.A.S
NIT No. 800.193.434-2 No. de contrato y año: OS 22540006

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD,
INCLUIDO REPUESTOS Y AMNO DE OBRA.

Descripción del bien o servicio recibido:

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS OBG-642, FURGON MARCA NRH, ASIGNADO A DESPACHOS EL CUAL INCLUYÓ: CAMBIO SPLINDER, CAMBIO BUJES MUELLES, ALINEACION Y BALANCEO, REPARACION ALARMA, REVISION FRENOS, REVISION SISTEMA ELECTRICO, ENGRASE Y AJUSTE RODAMIENTOS, SERVICIO TORNO SPLINDER, DESPINCHE Y REVISION TECNOMECANICA.

ASÍ MISMO SE INDICAN LOS REPUESTOS: KIT ASEO PAÑO SILICONA AMBIENTADOR, PUNTILLA ALARMA DEL - DER, CABLE, STOP TRASERO, LUZ REVERSA, KIT SPLINDER, RETEN CACHO, BUJE MUELLE DELANTERO, PLUMILLAS DELANTERAS, SEGURO CINTURON DE SEGURIDAD Y REGLETA LUZ LED.

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.

Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - área de Compras y presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.