INGECONAR	SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO UNION TEMPORAL "LAS PUNTAS"	Código: REG-SG-SST-
	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	Versión: 01
		Páginas: 1
Aprobó: Cristhyam Maya	Fecha de Modificación: Enero 2024	Elaboro: Juliana Rodriguez

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

FECHA: 25 Mayo 2024	HORA: 8:00 am
LUGAR DONDE SE OBSERVO LA SITUACIÓN: Sector Columpio - Caisson 1	
SE REPORTA A: Ing. Jhonaton Aguirre	CARGO: Ing. Residente

SITUACIÓN OBSERVADA

CASI ACCIDENTE:	CONDISIÓN INSEGURA: X	ACTO INSEGURO

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Describa detalladamente la situación observada, indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante. Además beneficios o las consecuencias que se pueden presentar debido a la situación presentada.

ACCIONES REALIZADAS O SUGERIDAS

Defina qué acciones realizó o se deben realizar para corregir o ratificar la situación observada.

Eje del Molinillo esta soldado de forma deficiente y la barra de freno esta dañada, estos problemas representan un riesgo por su falta de estabilidad y funcionalidad adecuada del equipo.

ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN EL SUCESO

Maquinas		Herramientas		Instalaciones	
Equipos	X	Materiales		Individuos	

RESULTADOS

Acciones que se realizaron al reporte.

Se llevo al Molinillo al Taller del Sr. Tonilgo Cortez en la Vereda Tinajillas Barbacoas para soldar el eje con soldadura 611 y forrar el tubo con hierro acerado.

REPORTADO POR

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Antonio Medina	Maestro	

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad integral del trabajador, daños a la propiedad y el medio ambiente.

Powered by CamScanner