



“CONSORCIO USAQUÉN 005
INFORME MENSUAL SST No 2 V1
CONTRATO DE OBRA FDLUSA-740 DE 2024

Versión 0

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST Y AVANCES DE OBRA

Foto 1. Recorrido a Parque Jardines de oriente, verificación de demarcación y señalización.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 2. Recorrido a Parque Jardines de oriente, verificación de demarcación y señalización.



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 3. Recorrido Parque Jardines de oriente, recorrido de obra



FUENTE: propia de recorrido SST.

Foto 4. Recorrido a Parque Jardines de oriente, Induccion del personal en obra



FUENTE: Propia área SST

Foto 5. Recorrido a Parque Jardines de oriente, recorrido SST



FUENTE: Propia área SST

Foto 6. Recorrido a Parque Jardines de oriente, maquinaria en obra



FUENTE: Propia área SST



“CONSORCIO USAQUÉN 005
INFORME MENSUAL SST No 2 V1
CONTRATO DE OBRA FDLUSA-740 DE 2024

Versión 0

Foto 7. Recorrido Parque Jardines de oriente, orden y aseo, verificación de dotación y EPP



FUENTE: Propia área SST

Foto 8. Recorrido Parque Jardines de oriente, recorrido de obra



FUENTE: Propia área SST

Foto 9. Recorrido Parque Jardines de oriente, recorrido, demarcación de materiales.



FUENTE: Propia área SST

Foto 10. Recorrido parque Molinos, inspección de áreas y se realiza Inducción al personal nuevo



FUENTE: Propia área SST

Foto 11. Recorrido a Parque Molinos verificación de EPP y dotación



FUENTE: Propia área SST

Foto 12. Recorrido a Parque Molinos verificación de demarcación de áreas y señalización.



FUENTE: Propia área SST



“CONSORCIO USAQUÉN 005
INFORME MENSUAL SST No 2 V1
CONTRATO DE OBRA FDLUSA-740 DE 2024

Versión 0

Foto 13. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 14. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área, ingreso de maquinaria



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 15. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del áreas, descargue de maquinaria



FUENTE: propia SST de recorrido.

Foto 16. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área, ingreso de minicargador



FUENTE: Propia área SST

Foto 17 Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área, señalización e instalación de adoquin



FUENTE: Propia área SST

Foto 18. Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área, señalización e instalación de bordillo.



FUENTE: Propia área SST



“CONSORCIO USAQUÉN 005
INFORME MENSUAL SST No 2 V1
CONTRATO DE OBRA FDLUSA-740 DE 2024

Versión 0

Foto 19. Recorrido a Parque San Patricio se realiza inducción y capacitación



FUENTE: Propia área SST

Foto 20. Recorrido a Parque San Patricio se realiza inducción y capacitación



FUENTE: Propia área SST

Foto 21. Recorrido a Parque San Patricio



FUENTE: Propia área SST

Foto 22. Recorrido a Parque San Patricio



FUENTE: Elaboración propia

Foto 23. Recorrido a Parque San Patricio recorrido SST



FUENTE: Elaboración propia

Foto 24. Recorrido a Parque San Patricio recorrido SST



FUENTE: Elaboración propia



“CONSORCIO USAQUÉN 005
INFORME MENSUAL SST No 2 V1
CONTRATO DE OBRA FDLUSA-740 DE 2024

Versión 0

Foto 25. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de campamento.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 26. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST, verificación de unidad de baño portátil



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 27. Recorrido a Parque Patricio – capacitación e Inducción



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 28. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de campamento.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 29. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de actividades en obra e instalación de adoquín.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 30. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de actividades en obra



FUENTE: Elaboración propia SST

	<p align="center">“CONSORCIO USAQUÉN 005</p> <p align="center">INFORME MENSUAL SST No 2 V1</p> <p align="center">CONTRATO DE OBRA FDLUSA-740 DE 2024</p>	<p align="center">Versión 0</p>
---	---	---------------------------------

Foto 31. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de actividades en obra



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 32. Recorrido a Parque Patricio recorrido SST verificación de actividades en obra



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 33. Recorrido a Parque Balmoral recorrido SST verificación de actividades en obra, arreglo de sillas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 34. Recorrido a Parque Balmoral instalación de mobiliario



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 35. Recorrido a Parque Balmoral recorrido SST verificación de actividades en obra, arreglo de sillas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 36. Recorrido a Parque Balmoral, instalación de mobiliario.



FUENTE: Elaboración propia SST

	<p align="center">“CONSORCIO USAQUÉN 005</p> <p align="center">INFORME MENSUAL SST No 2 V1</p> <p align="center">CONTRATO DE OBRA FDLUSA-740 DE 2024</p>	<p align="center">Versión 0</p>
---	---	---------------------------------

Foto 37 Recorrido a Parque Balmoral, elaboración de cintas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 38. Recorrido a Parque Balmoral, elaboración de cintas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 39. Recorrido a Parque Balmoral, elaboración de cintas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 40. Recorrido a Parque Balmoral



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 41. Recorrido a Parque Balmoral arreglo de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 42. Recorrido a Parque Balmoral arreglo de juegos



FUENTE: Elaboración propia SST



“CONSORCIO USAQUÉN 005
INFORME MENSUAL SST No 2 V1
CONTRATO DE OBRA FDLUSA-740 DE 2024

Versión 0

Foto 43. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, implementación de contenedor para almacenamiento y campamento.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 44. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, implementación de contenedor para almacenamiento y campamento, demarcación de áreas y señalización.



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 45. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, implementación señalización en la obra



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 46. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, implementación de unidad de baño portátil



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 47. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 48. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio donde se implemento el campamento y el baño.



FUENTE: Elaboración propia SST



“CONSORCIO USAQUÉN 005
INFORME MENSUAL SST No 2 V1
CONTRATO DE OBRA FDLUSA-740 DE 2024

Versión 0

Foto 49. Inicio de actividades Parque Alcázar del Río, recorrido SST, desmonte de banquetas



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 50. Inicio de actividades Parque Alcázar del Río, recorrido SST



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 51. Inicio de actividades Parque Alcázar del Río, recorrido SST, instalación de geotextil



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 52. Inicio de actividades Parque Alcázar del Río, recorrido SST



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 53. Inicio de actividades Parque Alcázar del Río, recorrido SST



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 54. Inicio de actividades Parque Alcázar del Río, recorrido SST, verificación de dotación y EPP



FUENTE: Elaboración propia SST



“CONSORCIO USAQUÉN 005
INFORME MENSUAL SST No 2 V1
CONTRATO DE OBRA FDLUSA-740 DE 2024

Versión 0

Foto 55. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, verificación de dotación y EPP



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 56. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, ingreso de maquinaria



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 57. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, ingreso de maquinaria



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 58. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, extendido de material



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 59. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, extendido de material



FUENTE: Elaboración propia SST

Foto 60. Inicio de actividades Parque Alcázar del Rio, recorrido SST, extendido de material



FUENTE: Elaboración propia SST