

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

PROYECTO:
OPERADOR:
PRIMA OPERADOR:

CONSORCIO USAQUÉN 2024
Enrique Ardila
Enrique Ardila

MAQUINA O EQUIPO:
NO. CÉDULA:
NOMBRE SST Y FIRMA VO. BUENO:

Minicargador 5785 BRCAT
7022-929004
Luz Stella Clavijo R.

CONVENCIONES:

ESTADO
BUENO
MALO
No Aplica

MESES AÑO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. DIA DEL MES	B																														
ASPECTOS																															
Nivel de Aceite	B																														
El Sistema Hidráulico tiene fugas?	B																														
Estado de mangueras y acoples para sistema hidráulico y neumático	B																														
Acara Motor	B																														
Agua Radiador	B																														
Estado de luces direccionales y de parqueo	B																														
Estado de las luces delanteras	B																														
Estado de luces traseras	B																														
Estado de los espejos	B																														
Estado de limpiacristales	NA																														
Estado de freno de emergencia o Bloqueo	B																														
Condiciones de los frenos	B																														
Alarma de retroceso	B																														
Estado del Pico	M																														
Estado de lubricación	M																														
Estado de Cuchilla y soporte	B																														
1. DIA DEL MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ASPECTOS																															
Estado del Cargador y Balde	B																														
Estado de instrumentos y mandos	B																														
Mantenimiento o diferencias (SI TIENE)	NA																														
Estado de Llantas u orugas	B																														
Boliqui y si tiene a disposición?	M																														
Estado en caso de emergencia (Min. 10 lbs)	M																														
La cabina se encuentra desplazada y no se eliminan combustibles dentro de la maquinaria o algún combustible?	B																														
La maquinaria se encuentra pintada y con pasadores en buen estado	B																														
El Tanque de combustible no posee fugas y tiene Tapa?	B																														
Posee Kit ambiental para derrames (Bolsas Plásticas Rojas, paño de plástico, 1 Bolsa de arena mediana, Esponja, Plástico negro.)	NA																														
Estado del cinturón	B																														
Estado de silas y cabina	B																														
Estado de escaleras de acceso y apoyos	B																														

CONDICIONES POR MEJORAR

RESPONSABLE (MAQUINARIA O EQUIPO)

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:

FECHA DE PROGRAMADA

FECHA EJECUTADA

VER. SST

1. Mantenimiento realizado hace 7 mes por mecánico

2. Pendiente extintor y botiquin

Powered by CS CamScanner