Eprodesa | Confianza para Crear Juntos

ACTA DE VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA VERIFICACION DE CORRECTA ENTREGA

Nombre del propietario del predio: Manuel Antonio Gonzales Toro

Cuenca: Pance

Nombre de predio:

Tratamiento: Cosecha de agua

 # de la actividad: 4

Descripción de la actividad: Dinamizar la firma de cuarenta y siete (47) acuerdos de conservación con familias campesinas de las cuencas Pancé, Meléndez y Anchicaya aportando a la disminución de los conflictos socioambientales por ocupación con sus respectivos soportes técnicos

Especificaciones de la entrega

Item	Unidad	Cantidad
Unión Canal a bajante PVC Blanco	UNIDAD	8
Soporte para fijar canal PVC blanco (Soporte canal PVC amazonas)	UNIDAD	40
Tapa para canal PVC izquierda	UNIDAD	3
Tapa para canal PVC derecha	UNIDAD	3

Firma quien Entrega – Eprodesa

Nombre: LUIS A. PEREA S.

Cedula # 1116435991

Firma quien recibe - Beneficiario

Nombre:

Cedula # 1493254 24