Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

## ACTA DE VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA VERIFICACION DE CORRECTA ENTREGA

**Nombre del propietario del predio:** Thomas Garcia

**Cuenca:** Pance

**Nombre de predio:**

**Tratamiento:** Cosecha de agua

**# de la actividad:** 4

**Descripción de la actividad:** Dinamizar la firma de cuarenta y siete (47) acuerdos de conservación con familias campesinas de las cuencas Pancé, Meléndez y Anchicaya aportando a la disminución de los conflictos socioambientales por ocupación con sus respectivos soportes técnicos

**Especificaciones de la entrega**

| Item | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Unión Canal a bajante PVC Blanco | UNIDAD | 4 |
| Soporte para fijar canal PVC blanco (Soporte canal PVC amazonas) | UNIDAD | 36 |
| Tapa para canal PVC izquierda | UNIDAD | 2 |
| Tapa para canal PVC derecha | UNIDAD | 2 |

**Firma quien Entrega – Eprodesa**

Nombre: LUIS A. PEREA S.

Cedula # 1116435991

**Firma quien recibe - Beneficiario**

Nombre: Thomas Garcia

Cedula # 6107043