ACTA DE VECINDAD

NUEVA GRANADA

CONSORCIO GHW SUMAPAZ	"CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-LES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
Acta de Entorno No. 1	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Visita: 6 M 3 A 2024

Vereda: NUEVA GRANADA **Sector:** LOCALIDAD DE SUMAPAZ RURAL

Departamento: CUNDINAMARCA **Municipio:** SUMAPAZ **Ubicación:** Urbana ____ Rural: x

Nombre propietario ALCALDÍA DE SUMAPAZ

Cedula N/A

Teléfono N/A

Dirección N/A

Actividades técnicas a realizar en el sector

Se realizará mantenimiento de la PTAR existente, la cual no se encuentra en funcionamiento actualmente, el proceso constructivo consta de intervenir el sedimentador primario, piscina de lodos, sedimentador secundario, filtro anaerobio y tanque de desinfección, estructuras existentes.
Se realizará la remoción de lodos, remoción de arenas finas, instalación de filtros y otros aditamentos requeridos para su optimo funcionamiento.
Se realizará demolición de estruturas en contreto y poda de capa vegetal, dentro de la zona de intervención

2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

Tipo Zona: **Residencial** **Rural** X **Comercial** **Industrial** **Institucional** **Mixto**

Tipo de vías: **Pavimento** **Grava** X **Mixto** **Arenilla** **Adoquín**

Estado de las Vías **Excelente** **Buena** **Regular** X **Mala** **En reparación**

PRESENCIA DE

Corrientes de agua Si ____ No X Cual?

Hidrantes: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____

Obras de Arte	**Si**		**No**	X	**Servidumbre**	**Si**		**No**	X			
Alcantarillado	:	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Cajas Inspección:		Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Muros Contención:		Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Cunetas:		Excelente		Bueno		Regular		Malo				

Amoblamiento Urbano:

Andenes: **Concreto** ____ Adoquín ____ Granito ____ Baldosa ____ otro ____

Bancas:	**Madera:**	**NO**		**Concreto**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Canecas	**Plásticas**	**NO**		**Aluminio**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Paraderos de Buses		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Zonas Verdes/Jardines		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Teléfonos Públicos		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Parques Infantiles		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Casetas		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Pasavía informativa		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Señalización Vertical		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Demarcación Vial		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Mupis		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Esquineros		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		

Alumbrado Público:

Poste	**Si**		**No**	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Lámparas	**Si**		**No**	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Líneas Eléctricas	**Si**		**No**	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR

Predio privado, propiedad de la Alcaldía de Sumapaz, en el cual se localiza la PTAR existente, cuenta con estructuras de concreto con empozamiento de agua, la estructura está en estado regular debido a grietas que presentan la parte exterior de la misma algunas de sus estructuras. Tiene zona de prado la cual está sin podar en el momento de la intervención, con cerramiento en reja metálica la cual se encuentra en su gran mayoría en buen estado, una parte del costo oriental de la reja esta con deterioro.

A la entrada del cerramiento se encuentra una construcción tipo caseta, con muros en bloque - cemento, pañetado y pintado, con la pintura con amplio desgaste por uso, tejas tipo eternit con un caballate faltante, por lo tanto, es posible que existan filtraciones de agua, puerta metálica en buen estado, con vidrios en la parte superior los cuales están completos.

En la parte exterior de la caseta se encuentra una caja de medidores eléctricos en buen estado

La grama alrededor y dentro el cerramiento se encuentra en mal estado, se presume que es debido a las condiciones climáticas de la zona.

ALCALDÍA DE SUMAPAZ	JORGE PIZA - RESIDENTE TÉCNICO	LUIS DUARTE - RESIDENTE INTERVENTORIA
NOMBRES Y APELLIDOS	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NOMBRES Y APELLIDOS**
REPRESENTANTE DEL PREDIO	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORÍA**
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
C.C. 52.432.694	C.C. 1.022.331.204	C.C. 1.022.413.672
Tarjeta Profesional Nº AA01218752432694	Tarjeta Profesional Nº 25202-327402	Tarjeta Profesional Nº 25202-356217

ANEXOS: Registro Fotográfico X No. Fotos 35 Registro Fílmico 1

ACTA DE VECINDAD

LA UNIÓN

CONSORCIO GHW SUMAPAZ	"CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-LES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
Acta de Entorno No. 1	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Visita: 12 M 1 A 2024

Vereda: LA UNION **Sector:** LOCALIDAD DE SUMAPAZ RURAL

Departamento: CUNDINAMARCA **Municipio:** SUMAPAZ **Ubicación:** Urbana ☐ Rural: x

Nombre propietario ALCALDIA DE SUMAPAZ

Cedula

Teléfono

Dirección

Actividades tecnicas a realizar en el sector

Se realizará mantenimiento de la PTAR existente, la cual no se encuentra en funcionamiento actualmente, el proceso constructivo consta de intervenir el sedimentador primario, piscina de lodos, sedimentador secundario, filtro anaerobio y tanque de desinfección, estructuras existentes.
Se realizará la remoción de lodos, remoción de arenas finas, instalación de filtros y otros aditamentos requeridos para su optimo funcionamiento.

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: **Residencial** **Rural** X **Comercial** **Industrial** **Institucional** **Mixto**

Tipo de vías: **Pavimento** **Grava** X **Mixto** **Arenilla** **Adoquín**

Estado de las Vías **Excelente** **Buena** **Regular** X **Mala** **En reparación**

PRESENCIA DE

Corrientes de agua Si ☐ No X

Cual?

Obras de Arte **Si** ☐ **No** X **Servidumbre** **Si** ☐ **No** x

Alcantarillado **:** Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Cajas Inspección: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Muros Contención: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Hidrantes: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ **Cunetas:** Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Amoblamiento Urbano:

Andenes: **Concreto** ☐ Adoquin ☐ Granito ☐ Baldosa ☐ otro ☐

Bancas:	**Madera:**	**NO**	☐	**Concreto**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Canecas	**Plásticas**	**NO**	☐	**Aluminio**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Paraderos de Buses		**NO**	☐	**No**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Zonas Verdes/Jardines		**NO**	☐	**No**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Teléfonos Públicos		**NO**	☐	**No**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Parques Infantiles		**NO**	☐	**No**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Casetas		**NO**	☐	**No**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Pasavía informativa		**NO**	☐	**No**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Señalizacion Vertical		**NO**	☐	**No**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Demarcación Víal		**NO**	☐	**No**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Mupis		**NO**	☐	**No**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Esquineros		**NO**	☐	**No**	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐

CONSORCIO GHW SUMAPAZ	"CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-LES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".

Acta de Entorno No. 1

Demarcación Vial	**NO**		No		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Mupis	**NO**		No		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Esquineros	**NO**		No		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Alumbrado Público:													
Poste	SI		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Lámparas	SI		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Líneas Eléctricas	SI		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR

Predio privado, propiedad de la Alcaldía de Sumapaz, en el cual se encuentra la PTAR existente, cuenta con estructuras de concreto con empozamiento de agua, la estructura está en estado regular debido a grietas que presentan la parte exterior de la misma algunas de sus estructuras. Tiene zona de prado la cual está sin podar en el momento de la intervención.

A su costado norte se encuentran dos construcciones tipo galpón, las cuales están en teja plástica, con deterioro normal por uso, piso en concreto con múltiples grietas, paredes en cemento con múltiples fisuras. Sin puertas.
El predio se encuentra cercado, con cerca metálica y malla eslabonada, la cual está en optimo estado, no se evidencian grietas, solo desgaste normal por uso. Tierra visible en la zona verde, se presume que es debido a las situaciones climáticas de la zona o al uso que se le da, como comida de semovientes de la zona.

ALCALDÍA DE SUMAPAZ	JORGE PIZA - RESIDENTE TÉCNICO	Luis Duarte - residente Int.
NOMBRES Y APELLIDOS	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NOMBRES Y APELLIDOS**
REPRESENTANTE DEL PREDIO	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORÍA**
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
C.C. 52.432.694	C.C. 1012331204	C.C. 1022415672
Tarjeta Profesional Nº AA01218752432694	Tarjeta Profesional Nº 2520237402	Tarjeta Profesional Nº 25202-356233

ANEXOS: Registro Fotográfico [X] No. Folios 35 Registro Fílmico [ ]

ACTA DE VECINDAD

SANTO DOMINGO

CONSORCIO GHW SUMAPAZ	"CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-LES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
Acta de Entorno No. 1	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Visita: D 12 M 1 A 2024

Vereda: LA UNION **Sector:** LOCALIDAD DE SUMAPAZ RURAL

Departamento: CUNDINAMARCA **Municipio:** SUMAPAZ **Ubicación:** Urbana ____ Rural: x

Nombre propietario FERNANDO ROMERO

Cedula 19339772

Teléfono 3134676282

Dirección Carrera 1 # 3-27

Actividades tecnicas a realizar en el sector

Se realizará mantenimiento de la PTAR existente, la cual no se encuentra en funcionamiento actualmente, el proceso constructivo consta de intervenir en el sedimentador primario, piscina de lodos, sedimentador secundario, filtro anaerobio y tanque de desinfección, estructuras existentes.
Se realizará la remoción de lodos primarios, aerobios y anaerobios, remoción de arenas finas, instalación de filtros y otros contaminantes.

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: **Residencial** **Rural** X **Comercial** **Industrial** **Institucional** **Mixto**

Tipo de vías: **Pavimento** **Grava** X **Mixto** **Arenilla** **Adoquín**

Estado de las Vías **Excelente** **Buena** **Regular** X **Mala** **En reparación**

PRESENCIA DE

Corrientes de agua Si No X

Cual?

Hidrantes: Excelente Bueno Regular

Obras de Arte	**Si**		**No**	X	**Servidumbre**	**Si**		**No**	x			
Alcantarillado	**:**	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Cajas Inspección:		Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Muros Contención:		Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Cunetas:		Excelente		Bueno		Regular		Malo				

Amoblamiento Urbano:

Andenes: **Concreto** Adoquin Granito Baldosa otro

Bancas:	**Madera:**	**NO**		**Concreto**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Canecas	**Plásticas**	**NO**		**Aluminio**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Paraderos de Buses		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Zonas Verdes/Jardines		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Teléfonos Públicos		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Parques Infantiles		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Casetas		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Pasavía informativa		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Señalizacion Vertical		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Demarcación Víal		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Mupis		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Esquineros		**NO**		**No**		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	

CONSORCIO GHW SUMAPAZ	"CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-LES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".

Acta de Entorno No. 1

Demarcación Vial	NO		No		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Mupis	NO		No		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Esquineros	NO		No		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Alumbrado Público:													
Poste	Si		No	x	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Lámparas	Si		No	x	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Líneas Electricas	Si		No	x	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR

Predio ubicado en el costado norte de la zona de intervención. Cuenta con cerramiento en cerca manual de madera, la cual se encuentra en mal estado, se evidencia palos sueltos, rotos o quebrados. La puerta está en madera tipo cerca, la cual está amarrada de alambre, en mal estado, tiene al interior una carpa en plástico, la cual está rota, en el costado norte del predio se evidencia acopio de madera.
La capa vegetal se encuentra en buen estado. Se hace claridad que este predio, tipo lote esta adecuado como galpón de pollos y también como suministro de alimento de animales, por lo tanto, su estado puede variar durante el desarrollo de la obra, sin ser una actividad imputable al contratista.
En la parte delantera del predio se evidencia un árbol deteriorado, con ramas secas y con inestabilidad, lo que puede ocasionar caidas.

ALCALDÍA DE SUMAPAZ	JORGE PIZA - RESIDENTE TÉCNICO	Luis Duarte - res. dpto Jurd.
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
REPRESENTANTE DEL PREDIO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
FIRMA	FIRMA	FIRMA
C.C. 18339922	C.C. 1022331209	C.C. 1022413672
Tarjeta Profesional Nº	Tarjeta Profesional Nº 2520237906	Tarjeta Profesional Nº 25202-356297.

ANEXOS: Registro Fotográfico [X] No. Fotos [24] Registro Filmico [1]

ACTA DE VECINDAD

SAN JUAN

CONSORCIO GHW SUMAPAZ	"CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
Acta de Entorno No. 4	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Visita: 4 M 7 A 2024

Vereda: SAN JUAN **Sector:** LOCALIDAD DE SUMAPAZ RURAL

Departamento: CUNDINAMARCA **Municipio:** BOGOTA **Ubicación:** Urbana ____ Rural X

Nombre propietario María Joaquina Delgado Baquero
Cedula 41644664
Teléfono NA
Dirección Predio el Triunfo

Actividades técnicas a realizar en el sector

Se realizará mantenimiento de la PTAR existente, la cual no se encuentra en funcionamiento actualmente, el proceso constructivo consta de intervenir el sedimentador primario, piscina de lodos, sedimentador secundario, filtro anaerobio y tanque de desinfección, estructuras existentes.
Se realizará la remoción de lodos, remoción de arenas finas, instalación de filtros y otros adiamentos requeridos para su optimo funcionamiento, adicional a esto, también se contemplan las siguientes actividades:

Se realizará la construcción de cámaras de lechos de secado para el tratamiento de lodos; sin duda una de las unidades más importantes para que el tratamiento de aguas residuales sea integral; toda vez que los productos principales en toda PTAR son agua tratada y lodos.
Se construirá un cerramiento con alambre de púas para evitar que personal ajeno a la operación, animales de pastoreo y/o fauna en general, ingrese a las estructuras y quede atrapado en alguno de los tanques o incurra en algún tipo de peligro.
Se suministrará e instalara un BOMBA DIESEL para el retiro de lodos de 3" y 5HP, esto debido a las limitaciones topográficas, es necesario evacuar lodos mediante bombeo, dispositivo que no podrá usar energía eléctrica por las condiciones socioeconómicas y de infraestructura. Se trata de un equipo portátil que incluye sus lineas de succión 3" e impulsión 3" y equipo de bombeo.

Como parte del alcance de las actividades se hará entrega una vez terminadas las obras de lo siguiente:
Documento o manual de la PTAR: Cumplimiento por parte del consorcio GHW SUMAPAZ
Operación por parte de personal asignado, capacitado y contratado por parte de la Alcaldía Local de Sumapaz para la vigencia 2024.
Capacitación de personal que operará la PTAR a cargo del Consorcio GHW SUMAPAZ
Entrega de la PTAR en funcionamiento a la Asociación de Acueductos (ASOAGUASCLARAS DE SUMAPAZ)

Nota: La señora María Joaquina Delgado Baquero con C.C. 41644664 autoriza el ingreso al predio, así como la realización de las obras anteriormente señaladas las cuales fueron explicadas y socializadas de manera clara y detallada.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial ____ Rural X ____ Comercial ____ Industrial ____ Institucional ____ Mixto ____

Tipo de vías: Pavimento ____ Grava X ____ Mixto ____ Arenilla ____ Adoquín ____

Estado de las Vías Excelente ____ Buena ____ Regular A ____ Mala ____ En reparación ____

PRESENCIA DE:

Corrientes de agua Si ____ No X ____ Cual? ____

Obras de Arte Si ____ No X ____ **Servidumbre** Si ____ No X ____
Alcantarillado : Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____
Cajas inspección: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____
Muros Contención: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____
Hidrantes: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ **Cunetas:** Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____

Amoblamiento Urbano:

Andenes:			Concreto		Adoquín		Granito		Baldosa		otro			
Bancas:	Madera:	NO	Concreto			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Canecas	Plásticas	NO	Aluminio			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Paraderos de Buses		NO	No			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Zonas Verdes/Jardines		NO	No			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Teléfonos Públicos		NO	No			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Parques Infantiles		NO	No			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Casetas		NO	No			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Pasavia Informativa		NO	No			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Señalización Vertical		NO	No			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Demarcación Vial		NO	No			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Mupis		NO	No			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Esquineros		NO	No			Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo	

Alumbrado Público:

Poste	Si		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo
Lámparas	Si		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo
Líneas Eléctricas	Si		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR

Predio privado, en el cual se encuentra la PTAR existente, cuenta con estructuras de concreto con empocamiento de aguas residuales, la estructura está en estado regular debido al no mantenimiento el lugar, se evidencia deterioro superficial en la parte exterior de las estructuras existentes, en general se evidencio estado de abandono.

Cuenta con zona de prado la cual está sin podar en el momento de la intervención, no se evidencian semovientes alrededor del sitio de intervención.

En la zona perimetral de la PTAR existente, no se evidencia presencia de ningún tipo de construcción que pueda ser afectada por las actividades de obra. Se hace claridad que las actividades de obra programadas en el sitio de intervención, no afectaran el entorno y al finalizar la intervención se dejará el sitio intervenido en las mismas o mejores condiciones de las encontradas.

NOMBRES Y APELLIDOS María Joaquina Delgado Baquero
PROPETARIA DEL PREDIO

FIRMA
C.C. 41644664

NOMBRES Y APELLI Jorge Andrés Pisa
CONTRATISTA Consorcio GHW Sumapaz

FIRMA
C.C. 1.022.331.204
Tarjeta Profesional 25202-327402

NOMBRES Y APELLIDO: Luis Duarte Villamil
INTERVENTORÍA CONSORCIO INTER 1

FIRMA
C.C. 1.022.413.872
Tarjeta Profesional N° 25202-356217 CND

TESTIGO 1
Jose Fernanda Lobos C.
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA
C.C. 52432694 Bta

TESTIGO 2
Carol Paola Castellanos
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA
C.C. 1032456105

ANEXOS: Registro Fotográfico X No. Fotos 4 Registro Fílmico

PTAR SAN JUAN

REGISTRO FOTOGRÁFICO



IMAGEN No.01



IMAGEN No.02



IMAGEN No.03



IMAGEN No.04