-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256684

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 2 Cuarto de cableado	MARCA Midea
SERIAL 341D559870115300860037	MODELO MSAFC-18CRN1-NB8
CAPACIDAD 18000 BTI	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256685

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 2 Sala de juntas	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118180820778	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256695

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 2 Sala de juntas archivo	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118180820593	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256704

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 2 Oficina de entrevista aire 1	MARCA Midea
SERIAL Sin serial	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256705

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 2 Oficina de entrevista aire 2	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820467	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256706

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 2 Oficina fiscal 4 seccional Homicidio	MARCA Midea
SERIAL Sin serial	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE



11) AMPERAJE

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256717

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 2 Fiscalia 2 seccional	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820527	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256804

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Soledad aire 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de Soledad
UBICACIÓN Piso 3 Oficina fiscalia 6	MARCA Midea
SERIAL SN:41E144700118190820010	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES se realiza mantenimiento preventivo equipo Mini Split de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256805

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Soledad aire 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalía de Soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina fiscalía 11 local	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES se realiza mantenimiento preventivo de tipo minisplit 12 000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256815

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Soledad aire 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de Soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina fiscalia 12	MARCA Midea
SERIAL No vosible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES se realiza mantenimiento preventivo equipo minisplit de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256829

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Soledad aire 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de Soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina fiscalia 9 local	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES se realiza mantenimiento preventivo equipo minisplit de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 73007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256830

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Soledad aire 5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de Soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina fiscalía 10 local	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820258	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES se realiza mantenimiento preventivo de equipo minisplit de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256831

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Soledad aire 6

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de Soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina coordinador URI	MARCA Midea
SERIAL 341E14470011819082000	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12900 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES se realiza mantenimiento preventivo equipo minisplit de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256846

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Soledad aire 7

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalía de Soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficina fiscalía 1 seccional	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820557	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit 12,000 BTU marca Mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Daniel


Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Juan Contreras

Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2256847

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Soledad aire 8

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/02/2025	LUGAR Fiscalia de Soledad
UBICACIÓN Piso 3 área de investigadores	MARCA Mirage
SERIAL 3408188100308040130160	MODELO ELF3610
CAPACIDAD 36000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 36,000 btu marca Mirage de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2303511

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Manzur VRF

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 08/03/2025	LUGAR Fiscalia Manzur
UBICACIÓN Piso 6 área de funcionarios fiscales	MARCA Trane
SERIAL SNC70221476121682040O4	MODELO 4TVH0210D6000AA
CAPACIDAD 20 toneladas	EQUIPO QUEDA OPERATIVO QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES se realiza mantenimiento preventivo a equipos vrf de 20 toneladas marca trane de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

























10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2333956

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Sabanalarga aire 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de Sabanalarga
UBICACIÓN Piso 2 Oficina fiscalia 3	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820421	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentin evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentin 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentin 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2333966

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Sabanalarga aire 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de Sabanalarga
UBICACIÓN Piso 2 área de fiscalia locales	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2335508

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Sabanalarga aire 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de Sabanalarga
UBICACIÓN Piso 2 oficina fiscalia 2 seccional	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2335525

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Sabanalarga aire 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de Sabanalarga
UBICACIÓN Piso 2 oficina fiscalia 1 seccional	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820372	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2335869

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Sabanalarga aire 5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de Sabanalarga
UBICACIÓN Piso 2 oficina asistente fiscalia 1	MARCA Midea
SERIAL SN:341E144700118190820363	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2335886

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de Sabanalarga aire 6

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de Sabanalarga
UBICACIÓN Piso 2 asistente fiscalia 2	MARCA Conforfresh
SERIAL No visible	MODELO GFP12
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO




Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2336342

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sábana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalía de sabana larga
UBICACIÓN Piso 1 aire central área de CTI	MARCA Air handler
SERIAL SSF0FDK7GQU056001541	MODELO AHZ-60
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2336353

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sabana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de sabana larga
UBICACIÓN Piso 2 Aire central área de fiscalías locales	MARCA Midea
SERIAL 341E79829031B270160034	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2336374

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sabana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de sábana larga
UBICACIÓN Piso 2 Aire central área de fiscalías seccionales	MARCA Midea
SERIAL 341E79829031B27016005	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9146171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2336397

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sabana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de sabana larga
UBICACIÓN Piso 2 Aire cuarto de cableado	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820362	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2336409

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sabana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de sábana larga
UBICACIÓN Piso 1 Aire recepción	MARCA Midea
SERIAL Sin serial	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348398

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 aire central	MARCA Conforfresh
SERIAL 1408051954	MODELO ARUF60014AC
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348402

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 3 aire central 1	MARCA Midea
SERIAL 341E798290318270160023	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348422

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 3 aire central 2	MARCA Conforfresh
SERIAL 1401019511120964	MODELO ED060KBTU
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348425

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 3 aire centrales 3	MARCA Midea
SERIAL 341E798290318270160008	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348438

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 2 aire central 1	MARCA Midea
SERIAL 341E798290318270160019	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348447

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 6

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 3 aire 2	MARCA Conforfresh
SERIAL 2134A28684	MODELO FRAUNLOD
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348465

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 7

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 2 aire central 3	MARCA Midea
SERIAL SN:341E798290318270160052	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348478

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 8

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 2 aire 4	MARCA -
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
 **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	-

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348489

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 9

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 1 aire central 1 área de presos	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348497

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 10

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 1 aire 2 área de recepción	MARCA Midea
SERIAL 341E03460021A120160001	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143435128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348505

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 11

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 04/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 2 aire central 3	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348514

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 12

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 1 aire central 4	MARCA Conforfresh
SERIAL No visible	MODELO AMUFGOD14AC
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007144

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348516

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 13

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 1 aire 3	MARCA Midea
SERIAL 341E03460021A120160001	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348642

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire minisplit 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 4 área laboratorio lofoscopia	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Daniel No, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348645

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire minisplit 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 aire de lofoscopia aire 1	MARCA Midea
SERIAL 10559920715190850043	MODELO MSAFD-24CRN1-NBBW
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348652

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire minisplit 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 área lofoscopia aire 2	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFD-24CRN1-NBBW
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 18 mil btu marca Midea de acuerdo al

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348656

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire minisplit 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 4 área grupo vida aire 1	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFD-24CRN1-NBBW
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 18 mil BTU marca mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO




Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348663

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire minisplit 5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 área grupo vida aire 2	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFD-24CRN1-NBBW
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 24 mil BTU marca mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348668

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire minisplit 6

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 área grupo vida aire 3	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348673

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire minisplit 7

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina locomotores	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD ,12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO




Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348679

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire minisplit 8

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina entrevista vida	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348682

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire minisplit 9

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 05/03/2025	LUGAR Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina alojamiento CTI	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358587

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 1 Aire central 4	MARCA Midea
SERIAL 341E79831091CO30160015	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 600000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358614

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 1 Aire central 3	MARCA Confort fresh
SERIAL 140960231	MODELO ARUF60D14AC
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358615

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 1 Aire central 2	MARCA Midea
SERIAL 341E03360021A120160001	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358642

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 1 Aire central 1	MARCA Midea
SERIAL 341E79829031B270160016	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358682

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 2 Aire central 3	MARCA Midea
SERIAL 341E798290031B270160052	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358712

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 2 Aire central 2	MARCA Midea
SERIAL 341E79829031B270160052	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358713

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 2 Aire central 1	MARCA Midea
SERIAL 341E79829031B270160019	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358733

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 3 Aire 2	MARCA Midea
SERIAL 341E79829031B270160019	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358734

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 3 Aire 1	MARCA Midea
SERIAL 341E79829031B270160008	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359434

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 8

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 1 aire 5	MARCA Midea
SERIAL 341E798310910030160015	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60 mil BTU marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359570

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina alojamiento cti	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359596

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 área lofoscopia aire # 1	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFD-24CRN1-NBBW
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 24000 mil BTU

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359608

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 área de lofoscopia aire # 2	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFD-24CRN1-NBBW
CAPACIDAD 24000. BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 24000 BTU marca mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 114344128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359628

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina entrevista vida	MARCA Modea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil BTU marca mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 73007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359641

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 4 área grupo de vida aire # 1	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit 12000 BTU marca mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445228


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359687

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 6

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 área grupo de vida aire # 2	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 24 mil BTU marca mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359705

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 7

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 área grupo de vida aire # 3	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359775

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 8

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina locomotores	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 BTU marca mi idea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359791

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URI aire 9

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina laboratorio lofoscopia	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820433	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12 mil btu marca Midea de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2365500

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 30/03/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 1 Oficina de automotores criminalística	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820466	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentin 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentin 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

-

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2365507

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 30/03/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 1 Oficina de lofoscopia	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820543	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

-

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2365511

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 30/03/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso1 Área de descanso CTI	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820549	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2366248

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 30/03/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 1 Oficina reseña sijin	MARCA Midea
SERIAL Sin serial	MODELO MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



























10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2366252

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 30/03/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 1 Oficina medicina legal 1	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118180820582	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2366255

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 30/03/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 1 Oficina medicina legal 2	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820012	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2366256

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 30/03/2025	LUGAR Fiscalia de soledad
UBICACIÓN Piso 1 Área de espera médicina legal	MARCA Midea
SERIAL Sin serial	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2366530

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR Fiscalia Soledad
UBICACIÓN Piso 1 Recepción Denuncias	MARCA Ciac
SERIAL CK410-036-3NIC	MODELO 340A241250404090160004
CAPACIDAD 36000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentin 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentin 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato se recomienda aislar térmica mente la parte delantera debido a fuerte condensación

FIRMA DEL TECNICO

Wladimir Pérez

Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Gerson

Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2366531

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Soledad 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR Fiscalia Soledad
UBICACIÓN Piso 1 Sijin	MARCA Ciac
SERIAL 340A241250404090160012	MODELO CK410-036-3NIC
CAPACIDAD 36000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)










10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2366532

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Soledad 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR Fiscalia Soledad
UBICACIÓN Piso 1 Sala de espera	MARCA Ciac
SERIAL Sin serial	MODELO CK410-036-3NIC
CAPACIDAD 36000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2366533

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR Fiscalia Soledad
UBICACIÓN Piso 1 Sala de espera	MARCA McQuay
SERIAL 63229926234	MODELO MQS-24036-CCK216A
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2366534

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Soledad 5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR Fiscalia Soledad
UBICACIÓN Piso 1 Sala de denuncias	MARCA McQuay
SERIAL 63229926234	MODELO MQS-24036-CCK216A
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Wladimir Perez

Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Gerson

Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2366535

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Soledad 6

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR Fiscalia Soledad
UBICACIÓN Piso 1 Sala de Denuncias	MARCA McQuay
SERIAL 63229926234	MODELO MQS-24036-CCK216A
CAPACIDAD 24000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tuberia para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Wladimir Pérez

Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Gerson

Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143345128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2370191

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sabana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 31/03/2025	LUGAR Fiscalia de sabana larga
UBICACIÓN Piso 1 Aire central área de CTI	MARCA Air handler
SERIAL SFFOFDK7GQU056001541	MODELO AHZ-60
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2370198

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sabana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 31/03/2025	LUGAR Fiscalia de sábana larga
UBICACIÓN Piso 1 Aire de recepción	MARCA Midea
SERIAL Sin serial	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

























10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2370216

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sabana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 31/03/2025	LUGAR Fiscalia de sabana larga
UBICACIÓN Piso 2 Aire de cuarto de cableado	MARCA Midea
SERIAL 341E144700118190820362	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2370222

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sabana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 31/03/2025	LUGAR Fiscalia de sabana larga
UBICACIÓN Piso 2 Aire central área de fiscalías locales	MARCA Midea
SERIAL 341E79829031B270160034	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2370227

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sabana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 31/03/2025	LUGAR Fiscalia de sabana larga
UBICACIÓN Piso 2 Aire split área de asistente de fiscalia 9	MARCA Midea
SERIAL Sin serial	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

























10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2370231

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sabana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 31/03/2025	LUGAR Fiscalia de sábana larga
UBICACIÓN Piso 2 Oficina fiscalía 2 seccional	MARCA Midea
SERIAL Sin serial	MODELO MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)























10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2311710

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Das aire 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 11/03/2025	LUGAR Fiscalía Das
UBICACIÓN Piso 2 aire 1 área de crimen organizado	MARCA Carrier
SERIAL No visible	MODELO COED060S10C3GLVEM
CAPACIDAD 60000 btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza mantenimiento correctivo corrección de corto en la manejadora del lado de los conectores se deja trabajando equipo pendiente por cambiar	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
UNIDAD CONDENSADORA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2311720

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Das aire 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 11/03/2025	LUGAR Fiscalía Das
UBICACIÓN Piso 1 área de fiscalía secciónal y policía judicial aire 1	MARCA Carrier
SERIAL No visible	MODELO COED060S10C3GLVEM
CAPACIDAD 60000 btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel No, Documento: 72007134**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO -	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
UNIDAD CONDENSADORA
SEMI EXT. - M





-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2312439

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 13/03/2025	LUGAR Fiscalía Nelmar
UBICACIÓN Piso 3 área bienes	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MOV-60CN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 73007134**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza mantenimiento correctivo aire central de 60 mil BTU cambio de filtro secador, se deja operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)




Midea









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2317471

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Manzur VRF

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 07/03/2025	LUGAR Fiscalia Manzur
UBICACIÓN Piso 6 área de funcionarios fiscalías	MARCA Trane
SERIAL 7022147612168204004	MODELO 4TVH0210D6000AA
CAPACIDAD 20 toneladas	EQUIPO QUEDA OPERATIVO QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Vladimir Perez Carlos Vasquez, Documento: 72007134**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza mantenimiento correctivo equipo VRF se corrige fuga de gas refrigerante se deja operativo con seguimiento constante	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)












TRANE

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2335903

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia de sábana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalia de sábana larga
UBICACIÓN Piso 1 Aire central área de CTI	MARCA Air handler
SERIAL SSF0FDK7GQU056001541	MODELO AHZ-60
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Aire central se encuentra con tubería congelada y sin enfríar por causa de perdida de refrigerante por fuga en condensadora se procede a reparación y suministro de gas refrigerante carga completa aire queda operativo a satisfacción	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2336310

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía de sábana larga

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/03/2025	LUGAR Fiscalía de sabana larga
UBICACIÓN Piso 2 Área de fiscalía locales	MARCA Midea
SERIAL 341E798290031B270160034	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Ernesto Manuel Luna Soto, Documento: 9147171**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Aire central se encuentra fuera de servicio debido a daño en la parte eléctrica en condensadora causando un corto circuito y dañando partes eléctricas en general y termostato Se procede a reparación y suministro de capacitor de marcha de 80 MDF contactor monofásico bobina de 24 voltios cables quemados y terminales y termostato análogo	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345288

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Cuarto de maquinas piso 1	MARCA N/A
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD N/A	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 00000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza reconstrucción de dulteria en lamina poron de medidas 27 x50	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345289

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Azotea piso 4	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MOV-60N1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de condensadora #3 marca midea de 60000btu a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345291

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Azotea piso4	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MOV-60N1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de condensadora #2 marca midea De 60000btu a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345296

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Cuarto de maquinas piso 3	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MVC-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 0000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de manejadora #3 marca midea de 60000btu a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345297

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Cuarto máquina piso 3	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MVC-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de manejadora #2 marca midea de 60000btu a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2345298

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Cuarto de maquinas piso 3	MARCA Confortfresh
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 0000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de manejadora marca confortfresh de 60000btu a 220v #3	
7) REGISTRO FOTOGRAFICO (antes duarante y despues)	











-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345299

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Cuarto de maquinas piso 3	MARCA Confortfresh
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 0000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de manejadora # 2 marca confortfresh de 60000btu a 220v	
7) REGISTRO FOTOGRAFICO (antes duarante y despues)	











-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345304

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Actos urgentes piso 2	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MOV-60N1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 0000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de condensadora marca midea de 60000btu a 220v a 220v queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345307

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Cuarto de maquinas piso 1	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MVC-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de manejadora marca midea de 60000btu a 220v R 410A queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)












-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345308

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Custodia maquinas piso 1	MARCA Confortfresh
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de manejadora marca confortfresh de 60000btu a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








CONFORTFRESH









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345309

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Actos urgentes piso 2	MARCA Confortfresh
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 000000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de condensadora marca confortfresh de 60000btu a 220v	
7) REGISTRO FOTOGRAFICO (antes duarante y despues)	













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345332

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Cuarto de maquinas piso 3	MARCA N/A
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD N/A	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza reconstrucción de dulteria en lamina poron de medidas 27x50cm para manejadora #3	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2345333

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 23/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Cuarto máquina piso 3	MARCA N/A
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD N/A	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 0000000**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza reconstrucción de dulteria en lamina poron de 27 x 50 cm otra la manejadora #2	
7) REGISTRO FOTOGRAFICO (antes duarante y despues)	













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347891

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía Nelmar
UBICACIÓN Piso 3 Talento Humano	MARCA Midea
SERIAL No visible	MODELO MOV-60CN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza reparación de equipo de 5 toneladas se le cambia filtro deshidratador se presuriza y se realiza vacío y carga completa de equipo se deja operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347892

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía Nelmar
UBICACIÓN Piso 2 Telematica	MARCA Conforfresh
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza suministro e instalación de capacitor de 80mfd a equipo de 5 toneladas marca ConfortFresh se recomienda cambio de equipo debido a un nivel alto de deterioro	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347893

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía Nelmar
UBICACIÓN Piso 4 Grupo Exhumación Humana	MARCA Conforfresh
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza cambio de capacitor y recarga de refrigerante a equipo de 5 toneladas marca ConfortFresh se recomienda cambio de equipo debido a alto nivel de deterioro	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


DT203
AC CLAMP METER





-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347894

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla desmonte 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalia Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13	MARCA Ciac
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo de 5 toneladas	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347902

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla desmonte 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13	MARCA Conforfresh
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo de 5 toneladas	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347903

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla desmonte 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalia Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13	MARCA Conforfresh
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo de 5 toneladas	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347904

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla Montaje 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13	MARCA Midea
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO Wladimir Carlos Daniel **Firmado por: Wladimir Carlos Daniel, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de equipo de 5 toneladas se realiza cambio de tubería 1/2 y de 7/8 se realiza reacondicionamiento de tubería de drenaje y cambio de Breaker a unidad condensadora, presurización con nitrógeno y barrido a tuberías con solvente dielectrico cambio de filtro deshidratador y vacío a sistema completo pre carga de refrigerante para poner en marcha a equipo	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347905

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla Montaje 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13	MARCA Midea
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Carlos Daniel, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de equipo de 5 toneladas se realiza cambio de tubería 1/2 y de 7/8 se realiza reacondicionamiento de tubería de drenaje y cambio de Breaker a unidad condensadora, presurización con nitrógeno y barrido a tuberías con solvente dielectrico cambio de filtro deshidratador y vacío a sistema completo pre carga de refrigerante para poner en marcha a equipo	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347906

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla Montaje 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13	MARCA Midea
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Carlos Daniel, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de equipo de 5 toneladas se realiza cambio de tubería 1/2 y de 7/8 se realiza reacondicionamiento de tubería de drenaje y cambio de Breaker a unidad condensadora, presurización con nitrógeno y barrido a tuberías con solvente dielectrico cambio de filtro deshidratador y vacío a sistema completo pre carga de refrigerante para poner en marcha a equipo	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347911

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Nelmar Termostato 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía Nelmar
UBICACIÓN Piso 2 Lado de química	MARCA Carrier
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza suministro e instalación de termostato digital programable	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347912

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Nelmar Termostato 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía Nelmar
UBICACIÓN Piso 2 Quimica	MARCA Midea
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445228**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza suministro e instalación de termostato digital programable	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347913

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Nelmar Termostato 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía Nelmar
UBICACIÓN Piso 2 Telemática	MARCA Midea
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza suministro e instalación de termostato digital programable	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2347919

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía DAS

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía DAS
UBICACIÓN Piso 1 Patrimonio Económico	MARCA Conforfresh
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445228**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza suministro e instalación de contactor	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)




450



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348395

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía DAS

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía DAS
UBICACIÓN Piso 2 Extinsión y dominio	MARCA Midea
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza suministro e instalación de motor de 3/4 HP a manejadora de 5 toneladas queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348396

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía DAS

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/03/2025	LUGAR Fiscalía DAS
UBICACIÓN Piso 2 Sala de investigación	MARCA Midea
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza suministro e instalación de motor de 3/4 HP a manejadora de 5 toneladas queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348427

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Lara Bonilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalia Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13 Aire # 5	MARCA Midea
SERIAL Sin serial	MODELO MOV-60CN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Aire central se encuentra con perdida total de refrigerante ocacionado por ruptura en tubería en mal estado por corrupción se procede a reparación suministro y cambio de 6 mts de tubería de cobre de 1/2 y carga completa de refrigerante R410a	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)
















3070



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2348441

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 25/03/2025	LUGAR Fiscalía Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13 Aire # 4	MARCA Midea
SERIAL Sin Serial	MODELO MOV-60CN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Aire central se encuentra con perdida total de refrigerante causado por ruptura de tubería en mal estado por corrosión se procede a reparación cambió y suministro de 8 mts de tubería de cobre de 1/2 ya carga completa de refrigerante R410a	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


Midea











-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358069

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalía Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 1	MARCA Midea
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza cambio de base a manejadora de 5 toneladas	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2358070

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Fiscalía Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 1	MARCA Midea
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza cambio de base de manejadora de 5 toneladas	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359108

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Azotea	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MVC-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de condensadora marca midea de 60000btu a 220v queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359119

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Cuarto de maquinas piso 3	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MOV-60N1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de manejadora marca midea de 60000btu a 220v queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359120

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Azotea piso 4	MARCA Comfortfres
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de condensadora marca confortfresh a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359130

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Cuarto de maquinas piso 3	MARCA Confortfresh
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de manejadora marca confortfresh de 60000btu a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


#4







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359148

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Bodega evidencia piso 4	MARCA N/A
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD N/A	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza restauración de dulteria en lamina poron de 2mtr unidas con consta foil	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359149

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Bodega de evidencias azotea	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MVC-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de condensadora marca midea de 60000btu a 220v queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






Midea


Midea

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359167

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Bodega de evidencias piso 4	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MOV-60N1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de manejadora marca midea de 60000btu a 220v queda operativo sin novedad	
7) REGISTRO FOTOGRAFICO (antes duarante y despues)	








-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2359168

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Uri centro histórico B/quilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 27/03/2025	LUGAR Uri centro histórico B/quilla
UBICACIÓN Bodega de evidencia piso 4	MARCA Comfortfres
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de condensadora marca confortfresh de 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2360908

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FGN nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR FGN nelmar
UBICACIÓN Azotea piso 4	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MVC-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de condensadora marca midea de 60000btu a 220v queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2360909

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FGN nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR FGN nelmar
UBICACIÓN Criminalistica y control telematico piso 2	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MOV-60N1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de manejadora marca midea de 60000btu a 220v queda operativo sin novedad	
7) REGISTRO FOTOGRAFICO (antes duarante y despues)	













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2360918

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FGN nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR FGN nelmar
UBICACIÓN Azotea piso 4	MARCA Daikin
SERIAL DSA100900596	MODELO DS5BX-060
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de condensadora marca daikin de 60000btu a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2360919

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FGN nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR FGN nelmar
UBICACIÓN Criminalistica y control telematico piso 2	MARCA Confortfresh
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de manejadora marca confortfresh de 60000btu a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2360935

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FGN nelmar


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR FGN nelmar
UBICACIÓN Unidad de protección	MARCA N/A
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD N/A	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza reconstrucción de dulteria en lamina poron de medidas 2metro cuadrado queda operativo sin novedad	
7) REGISTRO FOTOGRAFICO (antes duarante y despues)	





-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2360936

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FGN nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR FGN nelmar
UBICACIÓN Azotea piso 4	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MVC-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de condensadora marca midea de 60000btu a 220v queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


Midea


Midea




Midea


Midea



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2360948

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FGN nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR FGN nelmar
UBICACIÓN Unidad de protección piso 1	MARCA Midea
SERIAL N/A	MODELO MOV-60N1-N
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de manejadora marca midea de 60000btu a 220v queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2360949

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FGN nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR FGN nelmar
UBICACIÓN Azotea piso 4	MARCA Lennox
SERIAL 5815E04331	MODELO XC21-060-230-11
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de condensadora marca lennox de 60000btu a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2360950

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FGN nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR FGN nelmar
UBICACIÓN unidad de protección piso 1	MARCA Lennox
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de manejadora de 60000btu marca lennox a 220v	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2362849

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FGN nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 28/03/2025	LUGAR FGN nelmar
UBICACIÓN Criminalistica y control telematico	MARCA N/A
SERIAL N/A	MODELO N/A
CAPACIDAD 60000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza restauración de dulteria en lamina poron de medidas 2mts cuadrado para salida de flujo de aire de manejadora	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2508387

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Ducteria Manzur

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 12/03/2025	LUGAR Fiscalía Manzur
UBICACIÓN Piso 6	MARCA Trane
SERIAL 7022147612168204004	MODELO 4TVH0210D6000AA
CAPACIDAD 180000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO -	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO -
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza cierre de 14 retornos	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2508388

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Ducteria Lara Bonilla Piso 13

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 12/03/2025	LUGAR Fiscalia Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13	MARCA -
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO -	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO -
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza cambio de ducteria	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2508389

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Ducteria Lara Bonilla Piso 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 12/03/2025	LUGAR Fiscalía Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 1	MARCA -
SERIAL -	MODELO -
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO -	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO -
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza cambio de ducteria	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2513355

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 13/03/2025	LUGAR Fiscalía Nelmar
UBICACIÓN General	MARCA Midea
SERIAL Sin serial	MODELO MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO -	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO -
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Suministro de cable 500 mcm Suministro de terminal mcm Cinta 23 3m Mano de obra reparación eléctrica especializada Contactor 600 A	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

















-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2311720

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Das aire 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 11/03/2025	LUGAR Fiscalía Das
UBICACIÓN Piso 1 área de fiscalía secciónal y policía judicial aire 1	MARCA Carrier
SERIAL No visible	MODELO COED060S10C3GLVEM
CAPACIDAD 60000 btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel No, Documento: 72007134**	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  **Firmado por: Gerson Borja, Documento: 1143445128**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO -SE REALIZA REPARACION ELECTRICA Y SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAPACITOR	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
UNIDAD CONDENSADORA
SEMI EXT. - M



