FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/12/2022

RESPONSABLE DEL SGSST

- Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG mínimo una vez al año realizar su evaluación
- Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST
- Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST
- Coordinar con los jefes de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos hacer la priorización para focalizar la intervención.
- Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
- Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
- Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.
- Coordinar las según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.
- Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo
- Implementación y seguimiento del SG-SST

"Entiendo lo anterior y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, para ayudar en la mejora continua del SG-SST y cuidar mi integridad física y la de mis compañeros de trabajo".

En constancia firmo,

Pedro Elias Caceres caceres

Firma y Cedula del Trabajador

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	EVALUACION DE CONCEPTOS	CÓDIGO	SST-D-010
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023
		PÁGINA	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE:	CEDULA:
TEMA:	FECHA:

1. Señale con una X cuáles de las siguientes opciones son la definición de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X	Todas las anteriores

2. Que son los EPP?

a.	Herramientas de trabajo para obra
X	Equipo de protección personal que evita tener contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos
c.	Equipo de emergencias

3.Señale con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor:

X	Protección auditiva	X	Guantes	X	Uniforme
X	Tapabocas	X	Gafas	X	Botas de seguridad

4. Indique que hacer en caso de presentarse un Accidente de Trabajo:

a.	Quedarse en silencio	X	Reportar al área de SST o algún jefe
b.	Seguir laborando	d.	Ocultarse

5. Indique cual es su Administradora de Riesgos Laborales

a.	Positiva	X	AXA COLPATRIA
b.	Sanitas	d.	SURA

Pedro Elios Caceres Caceres

Firma del Trabajador

Firma del Evaluador

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	CERTIFICADO DE INDUCCION Y REINDUCCION	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/09/2023

Yo JHONATTAN STEVEN TORRES JIMES, identificado con cedula de ciudadanía Nº 1096956271, hago constar que el día 09 de FEBRERO del año 2024, recibí durante (4) horas la INDUCCION SST al cargo de AYUDANTE., recibiendo capacitación en los siguientes temas:

1. Generalidades de la Empresa **2.** Aspectos de Seguridad y Salud En el Trabajo **3.** Aspectos de Medio Ambiente. **4.** Comité paritario de Seguridad y Salud En el Trabajo (COPASST) **5.** Políticas SST, alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo. **6.** Principios Básicos de la Seguridad y Salud En el Trabajo **7.** Reporte de accidente e incidente. **8.** Reglamento de H y S.I.	**9.** Factores de riesgo prioritarios. **10.**. Funciones y responsabilidades en Seguridad y Salud En el Trabajo **11.** Uso de elementos de protección personal. **12.** Trabajo seguro en espacios confinados. **13.** Trabajo seguro en alturas, permisos de trabajo. **14.** Derecho Examen Ingreso- Notificación examen de Egreso. **15**. Comité de convivencia laboral

RIESGO EXISTENTES

Mecánico: Atrapamiento, movimientos involuntarios, cortes - abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados. **Locativos:** Golpes, caída a diferente nivel, terrenos inestables, huecos y suelos de materia deslizante. **Psicolabórales:** Turnos, estrés, carga dinámica, manejo de público, entorno laboral y manejo documentación, Contenido de la tarea Presión de trabajo. **Orden y limpieza:** almacenamiento de materiales, choques y contusiones. **Físico:** ruido e iluminación.	**Químico:** Material particulado, vapores, humos metálicos, líquidos **Biológico:** Animales y materia orgánica o residuos en descomposición y COVID 19 **Biomecánico - Ergonómico:** Posturas inadecuadas, Micromovimientos repetitivos de manos y posturas continuadas Sobreesfuerzos: manejo de cargas. **Eléctrico:** Redes de energía eléctrica y uso incorrecto o manipulación de red **Riesgo Publico:** Atracos, Robo, Amenaza

ACCIONES PREVENTIVAS

ORDEN Y LIMPIEZA- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

- Los artículos pesados deben colocarse en los estantes bajos.
- Cerrar los cajones de los escritorios o archivos luego de usarlos.
- Abrir o cerrar con cuidado cualquier tipo de puerta.
- Cuando se necesite tomar algo que se encuentre en un estante alto, evitar subir a una silla, cajón u objeto similar.
- No dejar al alcance de la mano objetos punzantes o filosos. Guardar en recipientes seguros.
- No dejar objetos de vidrio en los bordes de escritorios o mesas
- Recoger las herramientas y disponerlas en sus lugares después de utilizarlas
- Mantener libres las vías de circulación

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/12/2022

GOLPES Y CAIDAS

- No dejar cables en el suelo.
- Mantener los pasillos libres de objetos que puedan provocar caídas.
- No amontonar materiales que obstaculicen el paso.
- No corra en las instalaciones, aunque esté apurado.
- Los pisos desiguales y las alfombras deterioradas pueden provocar tropiezos al igual que los pisos lisos o encerados.
- Colocar los cestos de residuos donde no se tropiece con ellos.
- Las conexiones telefónicas o eléctricas no deben instalarse en lugares por donde se transite.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- No sobrecargar el tomacorriente. Esto impide que se recaliente la instalación.
- Si se detecta un problema en la instalación, o en algún equipo, llamar a un especialista, no repare ningún equipo si no está capacitado.
- Evitar colocar objetos sobre los aparatos eléctricos.
- Al retirarse de las instalaciones, no olvidar apagar las luces y desconectar.
- No manipule instalaciones eléctricas si no está certificado y/o autorizado.

PRODUCTOS QUIMICOS

- Lavarse y secarse bien las manos después de cada exposición a productos químicos
- Leer bien las etiquetas de los envases de los productos para saber utilizarlos con las precauciones adecuadas, Utilizar solo los productos que estén correctamente etiquetados e identificados
- Tener especial cuidado al preparar mezclas de productos asegurándose de que sean compatibles
- Usar equipos de protección individual (EPI) adecuados.
- Mantener el lugar de trabajo ventilado con temperatura y humedad ambiental adecuadas.
- No comer ni beber durante el trabajo.

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

"Botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes de carnaza, guantes de caucho, monogafas, overol, protector auditivo de silicona, tapabocas, arnés, eslinga e impermeable"

- Es responsabilidad del trabajador utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Si el trabajador se encuentra en sus actividades labores sin sus respectivos elementos se le realizará un llamado de atención.
- Los llamados de atención pueden ser de cualquier persona perteneciente a las directivas de instalaciones.
- Si el elemento de protección personal está en condiciones defectuosas que impidan la realización de su trabajo se procederá a la reposición de sus elementos de protección personal en el almacén.

OBJETIVOS DEL SG-SST

- Identificar los Factores de Riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud.
- Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Lograr 0 accidentes en la realización de los trabajos en alturas
- Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedades laborales.
- Optimizar las condiciones de orden y aseo dentro de las instalaciones.
- Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/09/2023

POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de no consumo de alcohol y drogas
- Política de uso de elementos de protección personal
- Política de protección contra caídas
- Política de protección de acoso laboral

RESPONSABILIDADES DEL SG-SST

GERENCIA

- Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
- Asignar y comunicar responsabilidades a los Trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del marco de sus funciones.
- Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía Ocupacional
- Garantizar la supervisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
- Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.
- Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.

TRABAJADORES

- Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
- Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
- Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	CERTIFICADO DE INDUCCION Y REINDUCCION	CÓDIGO	SST-F-001
		VERSIÓN	01
		FECHA	DIC 2022
		PÁGINA	4 de 4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/12/2022

RESPONSABLE DEL SGSST

- Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG mínimo una vez al año realizar su evaluación
- Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST
- Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST
- Coordinar con los jefes de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos hacer la priorización para focalizar la intervención.
- Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
- Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
- Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.
- Coordinar las según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.
- Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo
- Implementación y seguimiento del SG-SST

"Entiendo lo anterior y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, para ayudar en la mejora continua del SG-SST y cuidar mi integridad física y la de mis compañeros de trabajo".

En constancia firmo,

JHONATTAN TORRES 1096956277.

Firma y Cedula del Trabajador

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	EVALUACION DE CONCEPTOS	CÓDIGO	SST-D-010
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023
		PÁGINA	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE:	CEDULA:
TEMA:	FECHA:

1. Señale con una X cuáles de las siguientes opciones son la definición de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X	Todas las anteriores

2. Que son los EPP?

a.	Herramientas de trabajo para obra
X	Equipo de protección personal que evita tener contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos
c.	Equipo de emergencias

3.Señale con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor:

X	Protección auditiva	X	Guantes	X	Uniforme
X	Tapabocas	X	Gafas	X	Botas de seguridad

4. Indique que hacer en caso de presentarse un Accidente de Trabajo:

a.	Quedarse en silencio	X	Reportar al área de SST o algún jefe
b.	Seguir laborando	d.	Ocultarse

5. Indique cual es su Administradora de Riesgos Laborales

a.	Positiva	X	AXA COLPATRIA
b.	Sanitas	d.	SURA

JHONATHAN TORRES.

Firma del Trabajador

Firma del Evaluador

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	CERTIFICADO DE INDUCCION Y REINDUCCION	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/09/2023

Yo Sergio David Rangel, identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.096956.680, hago constar que el día 09 de 02 del año 2024, recibí durante (4) horas la Inducción SST al cargo de Ayudante en construcción, recibiendo capacitación en los siguientes temas:

1. Generalidades de la Empresa **2.** Aspectos de Seguridad y Salud En el Trabajo **3.** Aspectos de Medio Ambiente. **4.** Comité paritario de Seguridad y Salud En el Trabajo (COPASST) **5.** Políticas SST, alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo. **6.** Principios Básicos de la Seguridad y Salud En el Trabajo **7.** Reporte de accidente e incidente. **8.** Reglamento de H y S.I.	**9.** Factores de riesgo prioritarios. **10.**. Funciones y responsabilidades en Seguridad y Salud En el Trabajo **11.** Uso de elementos de protección personal. **12.** Trabajo seguro en espacios confinados. **13.** Trabajo seguro en alturas, permisos de trabajo. **14.** Derecho Examen Ingreso- Notificación examen de Egreso. **15.** Comité de convivencia laboral

RIESGO EXISTENTES

Mecánico: Atrapamiento, movimientos involuntarios, cortes - abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados. **Locativos:** Golpes, caída a diferente nivel, terrenos inestables, huecos y suelos de materia deslizante. **Psicolabórales:** Turnos, estrés, carga dinámica, manejo de público, entorno laboral y manejo documentación, Contenido de la tarea Presión de trabajo. **Orden y limpieza:** almacenamiento de materiales, choques y contusiones. **Físico:** ruido e iluminación.	**Químico:** Material particulado, vapores, humos metálicos, líquidos **Biológico:** Animales y materia orgánica o residuos en descomposición y COVID 19 **Biomecánico - Ergonómico:** Posturas inadecuadas, Micromovimientos repetitivos de manos y posturas continuadas Sobreesfuerzos: manejo de cargas. **Eléctrico:** Redes de energía eléctrica y uso incorrecto o manipulación de red **Riesgo Publico:** Atracos, Robo, Amenaza

ACCIONES PREVENTIVAS

ORDEN Y LIMPIEZA- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

- Los artículos pesados deben colocarse en los estantes bajos.
- Cerrar los cajones de los escritorios o archivos luego de usarlos.
- Abrir o cerrar con cuidado cualquier tipo de puerta.
- Cuando se necesite tomar algo que se encuentre en un estante alto, evitar subir a una silla, cajón u objeto similar.
- No dejar al alcance de la mano objetos punzantes o filosos. Guardar en recipientes seguros.
- No dejar objetos de vidrio en los bordes de escritorios o mesas
- Recoger las herramientas y disponerlas en sus lugares después de utilizarlas
- Mantener libres las vías de circulación

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/12/2022

GOLPES Y CAIDAS

- No dejar cables en el suelo.
- *Mantener los pasillos libres de objetos que puedan provocar caídas.*
- No amontonar materiales que obstaculicen el paso.
- No corra en las instalaciones, aunque esté apurado.
- Los pisos desiguales y las alfombras deterioradas pueden provocar tropiezos al igual que los pisos lisos o encerados.
- Colocar los cestos de residuos donde no se tropiece con ellos.
- Las conexiones telefónicas o eléctricas no deben instalarse en lugares por donde se transite.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- No sobrecargar el tomacorriente. Esto impide que se recaliente la instalación.
- Si se detecta un problema en la instalación, o en algún equipo, llamar a un especialista, no repare ningún equipo si no está capacitado.
- Evitar colocar objetos sobre los aparatos eléctricos.
- Al retirarse de las instalaciones, no olvidar apagar las luces y desconectar.
- No manipule instalaciones eléctricas si no está certificado y/o autorizado.

PRODUCTOS QUIMICOS

- Lavarse y secarse bien las manos después de cada exposición a productos químicos
- Leer bien las etiquetas de los envases de los productos para saber utilizarlos con las precauciones adecuadas, Utilizar solo los productos que estén correctamente etiquetados e identificados
- Tener especial cuidado al preparar mezclas de productos asegurándose de que sean compatibles
- Usar equipos de protección individual (EPI) adecuados.
- Mantener el lugar de trabajo ventilado con temperatura y humedad ambiental adecuadas.
- No comer ni beber durante el trabajo.

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

"Botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes de carnaza, guantes de caucho, monogafas, overol, protector auditivo de silicona, tapabocas, arnés, eslinga e impermeable"

- Es responsabilidad del trabajador utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Si el trabajador se encuentra en sus actividades labores sin sus respectivos elementos se le realizará un llamado de atención.
- Los llamados de atención pueden ser de cualquier persona perteneciente a las directivas de instalaciones.
- Si el elemento de protección personal está en condiciones defectuosas que impidan la realización de su trabajo se procederá a la reposición de sus elementos de protección personal en el almacén.

OBJETIVOS DEL SG-SST

- Identificar los Factores de Riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud.
- Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Lograr 0 accidentes en la realización de los trabajos en alturas
- Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedades laborales.
- Optimizar las condiciones de orden y aseo dentro de las instalaciones.
- Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/09/2023

POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de no consumo de alcohol y drogas
- Política de uso de elementos de protección personal
- Política de protección contra caídas
- Política de protección de acoso laboral

RESPONSABILIDADES DEL SG-SST

GERENCIA

- Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
- Asignar y comunicar responsabilidades a los Trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del marco de sus funciones.
- Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía Ocupacional
- Garantizar la supervisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
- Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.
- Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.

TRABAJADORES

- Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
- Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
- Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	CERTIFICADO DE INDUCCION Y REINDUCCION	CÓDIGO	SST-F-001
		VERSIÓN	01
		FECHA	DIC 2022
		PÁGINA	4 de 4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/12/2022

RESPONSABLE DEL SGSST

- Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG mínimo una vez al año realizar su evaluación
- Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST
- Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST
- Coordinar con los jefes de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos hacer la priorización para focalizar la intervención.
- Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
- Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
- Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.
- Coordinar las según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.
- Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo
- Implementación y seguimiento del SG-SST

"Entiendo lo anterior y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, para ayudar en la mejora continua del SG-SST y cuidar mi integridad física y la de mis compañeros de trabajo".

En constancia firmo,

1.096.956.680

Firma y Cedula del Trabajador

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA BOVIRA	EVALUACION DE CONCEPTOS	CÓDIGO	SST-D-010
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023
		PÁGINA	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE:	**CEDULA:**
TEMA:	**FECHA:**

1. Señale con una X cuáles de las siguientes opciones son la definición de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X d.	Todas las anteriores

2. Que son los EPP?

a.	Herramientas de trabajo para obra
X b.	Equipo de protección personal que evita tener contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos
c.	Equipo de emergencias

3.Señale con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor:

X a.	Protección auditiva	X c.	Guantes	X e.	Uniforme
X b.	Tapabocas	X d.	Gafas	X f.	Botas de seguridad

4. Indique que hacer en caso de presentarse un Accidente de Trabajo:

a.	Quedarse en silencio	X c.	Reportar al área de SST o algún jefe
b.	Seguir laborando	d.	Ocultarse

5. Indique cual es su Administradora de Riesgos Laborales

a.	Positiva	X c.	AXA COLPATRIA
b.	Sanitas	d.	SURA

Firma del Trabajador

Firma del Evaluador

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	CERTIFICADO DE INDUCCION Y REINDUCCION	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/09/2023

Yo Ronald Segueda, identificado con cedula de ciudadanía N° 1099950893, hago constar que el día 20 de 02 del año 2024, recibí durante (4) horas la Inducción SST al cargo de cadenero de topografía., recibiendo capacitación en los siguientes temas:

1. Generalidades de la Empresa **2.** Aspectos de Seguridad y Salud En el Trabajo **3.** Aspectos de Medio Ambiente. **4.** Comité paritario de Seguridad y Salud En el Trabajo (COPASST) **5.** Políticas SST, alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo. **6.** Principios Básicos de la Seguridad y Salud En el Trabajo **7.** Reporte de accidente e incidente. **8.** Reglamento de H y S.I.	**9.** Factores de riesgo prioritarios. **10.**. Funciones y responsabilidades en Seguridad y Salud En el Trabajo **11.** Uso de elementos de protección personal. **12.** Trabajo seguro en espacios confinados. **13.** Trabajo seguro en alturas, permisos de trabajo. **14.** Derecho Examen Ingreso- Notificación examen de Egreso. **15.** Comité de convivencia laboral

RIESGO EXISTENTES

Mecánico: Atrapamiento, movimientos involuntarios, cortes - abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados. **Locativos:** Golpes, caída a diferente nivel, terrenos inestables, huecos y suelos de materia deslizante. **Psicolabórales:** Turnos, estrés, carga dinámica, manejo de público, entorno laboral y manejo documentación, Contenido de la tarea Presión de trabajo. **Orden y limpieza:** almacenamiento de materiales, choques y contusiones. **Físico:** ruido e iluminación.	**Químico:** Material particulado, vapores, humos metálicos, líquidos **Biológico:** Animales y materia orgánica o residuos en descomposición y COVID 19 **Biomecánico - Ergonómico:** Posturas inadecuadas, Micromovimientos repetitivos de manos y posturas continuadas Sobreesfuerzos: manejo de cargas. **Eléctrico:** Redes de energía eléctrica y uso incorrecto o manipulación de red **Riesgo Publico:** Atracos, Robo, Amenaza

ACCIONES PREVENTIVAS

ORDEN Y LIMPIEZA- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

- Los artículos pesados deben colocarse en los estantes bajos.
- Cerrar los cajones de los escritorios o archivos luego de usarlos.
- Abrir o cerrar con cuidado cualquier tipo de puerta.
- Cuando se necesite tomar algo que se encuentre en un estante alto, evitar subir a una silla, cajón u objeto similar.
- No dejar al alcance de la mano objetos punzantes o filosos. Guardar en recipientes seguros.
- No dejar objetos de vidrio en los bordes de escritorios o mesas
- Recoger las herramientas y disponerlas en sus lugares después de utilizarlas
- Mantener libres las vías de circulación

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/12/2022

GOLPES Y CAIDAS

- No dejar cables en el suelo.
- Mantener los pasillos libres de objetos que puedan provocar caídas.
- No amontonar materiales que obstaculicen el paso.
- No corra en las instalaciones, aunque esté apurado.
- Los pisos desiguales y las alfombras deterioradas pueden provocar tropiezos al igual que los pisos lisos o encerados.
- Colocar los cestos de residuos donde no se tropiece con ellos.
- Las conexiones telefónicas o eléctricas no deben instalarse en lugares por donde se transite.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- No sobrecargar el tomacorriente. Esto impide que se recaliente la instalación.
- Si se detecta un problema en la instalación, o en algún equipo, llamar a un especialista, no repare ningún equipo si no está capacitado.
- Evitar colocar objetos sobre los aparatos eléctricos.
- Al retirarse de las instalaciones, no olvidar apagar las luces y desconectar.
- No manipule instalaciones eléctricas si no está certificado y/o autorizado.

PRODUCTOS QUIMICOS

- Lavarse y secarse bien las manos después de cada exposición a productos químicos
- Leer bien las etiquetas de los envases de los productos para saber utilizarlos con las precauciones adecuadas, Utilizar solo los productos que estén correctamente etiquetados e identificados
- Tener especial cuidado al preparar mezclas de productos asegurándose de que sean compatibles
- Usar equipos de protección individual (EPI) adecuados.
- Mantener el lugar de trabajo ventilado con temperatura y humedad ambiental adecuadas.
- No comer ni beber durante el trabajo.

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

"Botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes de carnaza, guantes de caucho, monogafas, overol, protector auditivo de silicona, tapabocas, arnés, eslinga e impermeable"

- Es responsabilidad del trabajador utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
- Si el trabajador se encuentra en sus actividades labores sin sus respectivos elementos se le realizará un llamado de atención.
- Los llamados de atención pueden ser de cualquier persona perteneciente a las directivas de instalaciones.
- Si el elemento de protección personal está en condiciones defectuosas que impidan la realización de su trabajo se procederá a la reposición de sus elementos de protección personal en el almacén.

OBJETIVOS DEL SG-SST

- Identificar los Factores de Riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud.
- Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Lograr 0 accidentes en la realización de los trabajos en alturas
- Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedades laborales.
- Optimizar las condiciones de orden y aseo dentro de las instalaciones.
- Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/09/2023

POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de no consumo de alcohol y drogas
- Política de uso de elementos de protección personal
- Política de protección contra caídas
- Política de protección de acoso laboral

RESPONSABILIDADES DEL SG-SST

GERENCIA

- Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
- Asignar y comunicar responsabilidades a los Trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del marco de sus funciones.
- Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía Ocupacional
- Garantizar la supervisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
- Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.
- Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.

TRABAJADORES

- Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
- Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
- Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/12/2022

RESPONSABLE DEL SGSST

- Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG mínimo una vez al año realizar su evaluación
- Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST
- Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST
- Coordinar con los jefes de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos hacer la priorización para focalizar la intervención.
- Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
- Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
- Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.
- Coordinar las según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.
- Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo
- Implementación y seguimiento del SG-SST

"Entiendo lo anterior y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, para ayudar en la mejora continua del SG-SST y cuidar mi integridad física y la de mis compañeros de trabajo".

En constancia firmo,

Firma y Cedula del Trabajador

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA BOVIRA	EVALUACION DE CONCEPTOS	CÓDIGO	SST-D-010
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023
		PÁGINA	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE: Ronald Segueda	**CEDULA:** 1009950893.
TEMA: Evaluacion SST.	**FECHA:** 20-02-2024

1. Señale con una X cuáles de las siguientes opciones son la definición de Seguridad y Salud en el Trabajo:

X a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d.	Todas las anteriores

2. Que son los EPP?

a.	Herramientas de trabajo para obra
X b.	Equipo de protección personal que evita tener contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos
c.	Equipo de emergencias

3.Señale con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor:

X a.	Protección auditiva	X c.	Guantes	X e.	Uniforme
X b.	Tapabocas	X d.	Gafas	X f.	Botas de seguridad

4. Indique que hacer en caso de presentarse un Accidente de Trabajo:

a.	Quedarse en silencio	X c.	Reportar al área de SST o algún jefe
b.	Seguir laborando	d.	Ocultarse

5. Indique cual es su Administradora de Riesgos Laborales

a.	Positiva	X c.	AXA COLPATRIA
b.	Sanitas	d.	SURA

Firma del Trabajador

Firma del Evaluador

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Ronald Segueda

NO. CÉDULA: 1009695089 **CARGO:** Cadenero.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2	X		20-02-2024			
PANTALON JEAN	2						
BOTA SEGURIDAD	1						
CASCO SEGURIDAD	1						
GAFAS DE SEGURIDAD	1						
GUANTE CARNAZA	1						
TAPA OIDOS DE INSERCION	1						
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1						

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalia o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/09/2022

TEMA:	Recomendaciones para evitar accidentes	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:	Prevenir y capacitar al personal con la precaución de AT	7:00AM	7:10AM

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	JORGE ADAN MORENO OVIEDO	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	Retirado.
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	Jose DIAZ
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	Yesid Ortiz
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	Hugo Angarita P
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	Luis Pinzon Ortiz
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	David Blanco
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	Retirado.
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	Retirado.
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13.930.113	OFICIAL DE OBRA	
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	Juan Pablo Rojas
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	Ramon Becerra V
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	AYUDANTE DE OBRA	Luis Alberto R.
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	Yefrey M
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	Jorge Diaz
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	WALTER AVILA
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	Gallego Roa
35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	Duwan Ortiz
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91.352.609	OFICIAL DE OBRA	

Powered by CamScanner

39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	Raul Sánchez
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PEREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	AYUDANTE DE OBRA	Stiven A R
57	NUMAEL DELGADO	5613551	OPERARIO	
58	JOSE EULISES BARAJAS HERNANDEZ	13929589	AYUDANTE DE OBRA	
59	JUAN ANTONIO BOHORQUEZ SANDOVAL	13930506	AYUDANTE DE OBRA	Juan Bohorquez
60	SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	AYUDANTE DE OBRA	
61	EDUAR ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ	13926125	AYUDANTE DE OBRA	
62	CARLOS JULIO RAMIREZ ALVARADO	13906844	AYUDANTE DE OBRA	NO VINO.
63	DANIEL CLEMENTE BLANCO DELGADO	1005335055	AYUDANTE DE OBRA	
64	JAVIER FAJARDO MURILLO	13930526	OFICIAL DE OBRA	
65	Darly Melisa Basto Orta	1098152033	Almacenista	Darly Melisa Basto O
66	Eduar E Gutiérrez G	13926125	Ayuda Liza	
67				
68				

OBSERVACIONES:

NOMBRE:		**FIRMA:**	
CARGO:	Aux. SST	**FECHA:**	02-02-2024

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 13/09/2022

TEMA:	Correcto lavado de manos	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:	capacitar al personal al realizar lavado de manos	7:00AM	7:10AM.

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	JORGE ADAN MORENO OVIEDO	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	Retirado
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	Yesid Ortiz
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	Luis Eugenio Pinzon
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	Silfredo Ortiz
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	David blanco
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	Diego A. Blanco
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	Retirado
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	Retirado.
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13.930.113	OFICIAL DE OBRA	
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	Ramon Becerra
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	OFICIAL DE OBRA	Luis Alberto R.
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	Yefrey M
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	Jorge Diaz R
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	WALTER AVILA CON
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	Gallego Roa
35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	Duwan Ortiz
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91.352.609	OFICIAL DE OBRA	

Powered by CamScanner

39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PEREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	AYUDANTE DE OBRA	STIVEN A.R
57	NUMAEL DELGADO	5613551	OPERARIO	
58	JOSE EULISES BARAJAS HERNANDEZ	13929589	AYUDANTE DE OBRA	
59	JUAN ANTONIO BOHORQUEZ SANDOVAL	13930506	AYUDANTE DE OBRA	
60	SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	AYUDANTE DE OBRA	
61	Javier Tejada	13930526	Oficial	
62	Edwar Gutierrez G	13926R1	Auxiliar	
63	Darly Melisa Basto Diaz	1098152038	Almacenista	Darly Melisa Basto D
OBSERVACIONES: Daniel Clemente Blanco Delgado		1005335055	Ayudante	

NOMBRE:	Valeria Arévalo	FIRMA:	
CARGO:	AUX. SST.	FECHA:	05-02-2024

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 13/09/2022

TEMA:	Señales de prevencion de accidentes	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:	Educar al personal al uso adecuado de señalaciones	7:00AM	7:01PM

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	JORGE ADAN MORENO OVIEDO	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	Rechazado
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	Jose DIAZ
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	Yesid Ortiz
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	David blanco
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	Rechazado
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	Rechazado
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13.930.113	OFICIAL DE OBRA	Rechazado
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	Juan Pablo R.
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	Ramon Becerra
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	OFICIAL DE OBRA	Luis Alberto R.
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	Yefrey M
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	Jorge Diaz R
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	Walter AVILA
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	Gallego Roa
35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	Duwan Ortiz
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91.352.609	OFICIAL DE OBRA	

Powered by CamScanner

39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	Ferley Fuentes.
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	Raul sánchez
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PEREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	AYUDANTE DE OBRA	Stiven A R
57	NUMAEL DELGADO	5613551	OPERARIO	Numael Delgado
58	JOSE EULISES BARAJAS HERNANDEZ	13929589	AYUDANTE DE OBRA	
59	JUAN ANTONIO BOHORQUEZ SANDOVAL	13930506	AYUDANTE DE OBRA	Juan Bohorquez
60	SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	AYUDANTE DE OBRA	Santiago Rin
61	Carlos Julio Ramirez A	13906844	Ayudante	Carlos Julio Ramirez
62	Jaimes Fernando M	1343052C	Oficial	Jaimes Fernando M
63	Eduar E Cuadros G	1192521	Auxiliar	

OBSERVACIONES: Dairy Patricia Basto Diaz 1048152038 Almacenista Dairy Patricia Basto Diaz
Daniel Clemente Blanco Delgado 1005335055 Ayudante Del Blanco.

NOMBRE:	Valeria Arévalo	FIRMA:	
CARGO:	Aux. SST.	FECHA:	07-02-2024

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 13/09/2022

TEMA:	Cuidado del equipo de protección Personal	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:	Concientizar al personal la importancia de limpiar los EPPS	7:00AM	7:10AM

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	JORGE ADAN MORENO OVIEDO	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	Retirado
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	JOSE DIAZ
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	Yesid Ortiz
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	Hugo Angarita P
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	Luis Eusebio Pinzon
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	Silfredo Ortiz Ortiz
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	David Sebastian blanco
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	Diego Blanco
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	Retirado
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13.930.113	OFICIAL DE OBRA	Retirado
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	Juan Pablo R.
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	Ramon Becerra V
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	AYUDANTE DE OBRA	Luis Alberto R.
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	Yefrey M.
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	Retirado.
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	WALTER AVILA
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	Gallego Roa
35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	Duwan Ortiz
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91.352.609	OFICIAL DE OBRA	

Powered by CamScanner

39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PEREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	AYUDANTE DE OBRA	
57	NUMAEL DELGADO	5613551	OPERARIO	
58	JOSE EULISES BARAJAS HERNANDEZ	13929589	AYUDANTE DE OBRA	
59	JUAN ANTONIO BOHORQUEZ SANDOVAL	13930506	AYUDANTE DE OBRA	
60	SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	AYUDANTE DE OBRA	
61	EDUAR ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ	13926125	AYUDANTE DE OBRA	
62	CARLOS JULIO RAMIREZ ALVARADO	13906844	AYUDANTE DE OBRA	
63	DANIEL CLEMENTE BLANCO DELGADO	1005335055	AYUDANTE DE OBRA	
64	JAVIER FAJARDO MURILLO	13930526	OFICIAL DE OBRA	
65	Darly Melisa Basto Dion	1098852038	Almacenista	
66	Daniel Clemente Blanco Delgado	1005335055	Ayudante de obra	
67				
68				

OBSERVACIONES:

NOMBRE:	Valeria Arevalo	**FIRMA:**	
CARGO:	Aux. SST	**FECHA:**	09-02-2024

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/09/2022

TEMA:	Uso adecuado de maquinaria	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:	Comunicar los riesgos asociados al uso de maquinaria pesada	7:00AM	7:10AM

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	JORGE ADAN MORENO OVIEDO	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13.930.113	OFICIAL DE OBRA	
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	AYUDANTE DE OBRA	
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	
35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91.352.609	OFICIAL DE OBRA	

Powered by CamScanner

39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PEREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	AYUDANTE DE OBRA	
57	NUMAEL DELGADO	5613551	OPERARIO	
58	JOSE EULISES BARAJAS HERNANDEZ	13929589	AYUDANTE DE OBRA	
59	JUAN ANTONIO BOHORQUEZ SANDOVAL	13930506	AYUDANTE DE OBRA	
60	SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	AYUDANTE DE OBRA	
61	EDUAR ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ	13926125	AYUDANTE DE OBRA	
62	CARLOS JULIO RAMIREZ ALVARADO	13906844	AYUDANTE DE OBRA	
63	DANIEL CLEMENTE BLANCO DELGADO	1005335055	AYUDANTE DE OBRA	
64	JAVIER FAJARDO MURILLO	13930526	OFICIAL DE OBRA	
65	Darly Melisa Basto Diaz	1098152038	Almacenista	Darly Melisa Basto D.
66	JHOSTIAN STEVEN TORRES	1096956271	AYUDANTE	
67	Sergio David Rangel	1.096.956.680	Ayudante	
68	Pedro Elias caceres caceres	1090688	Ayudante	Pedro Elias caceres C

OBSERVACIONES:

NOMBRE:	Natalia Arévalo.	**FIRMA:**	
CARGO:	Aux - SST.	**FECHA:**	12-02-2024

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 13/09/2022

TEMA:	Reducir el riesgo de caida.	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:	Capacitamiento del momento de laborar.	7:00AM	7:10AM

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	~~JORGE ADAN MORENO OVIEDO~~	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	Retirado.
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	David blanco
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	Retirado
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13.930.113	OFICIAL DE OBRA	Retirado.
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	Juan Pablo
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	Becerra
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	AYUDANTE DE OBRA	Luis Alberto R.
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	Yefrey M. Retirado.
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	WALTER AVILA
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	
35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91.352.609	OFICIAL DE OBRA	

Powered by CamScanner

39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	Ferley fuentes
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	Raul Sánchez
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	Orlando Sierra
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PEREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	AYUDANTE DE OBRA	Stiven AR
57	NUMAEL DELGADO	5613551	OPERARIO	Numael Delgado
58	JOSE EULISES BARAJAS HERNANDEZ	13929589	AYUDANTE DE OBRA	
59	JUAN ANTONIO BOHORQUEZ SANDOVAL	13930506	AYUDANTE DE OBRA	
60	SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	AYUDANTE DE OBRA	Santiago Ri
61	EDUAR ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ	13926125	AYUDANTE DE OBRA	Eduar
62	CARLOS JULIO RAMIREZ ALVARADO	13906844	AYUDANTE DE OBRA	Carlos Julio Ramirez
63	DANIEL CLEMENTE BLANCO DELGADO	1005335055	AYUDANTE DE OBRA	
64	JAVIER FAJARDO MURILLO	13930526	OFICIAL DE OBRA	Javier Fajardo
65	Victor Julio R.	5.613.552.	Ayudante	
66	Victor Julio R.	5.613.552	Ayudante	
67	Pedro Elias caceres caceres	13906688	Ayudante	Pedro Elias caceres
68	Darly Melisa Basto Diaz	1049152038	Almacenista	Darly Melisa Basto
OBSERVACIONES:	Sergio David Rangel	1.096.95.680	Ayudante	

NOMBRE:	Valeria Arevalo	FIRMA:	
CARGO:	Aux. SSJ	FECHA:	14-02-2021

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 13/09/2022

TEMA:	como notificar accidentes y documentar incidentes; concientizar al personal de los reportes necesarios	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:		7:00am	7:40am

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	JORGE ADAN MORENO OVIEDO	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	JOSE DIAZ
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	Yesid ortiz
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	Luis Eusebio Pinzon
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	David blanco
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	Diego A. Blanco
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	Roberto
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	Conrado
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	~~MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA~~	~~13.930.113~~	~~OFICIAL DE OBRA~~	
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	Juan Pablo Rojas
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	Ramon Becerra
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	OFICIAL DE OBRA	Luis Alberto Rodriguez
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	Yefrey M
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	Jorge Diaz R
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	WALTER AVILA
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	Gallego Roa
35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	Duwan Ortiz
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91.352.609	OFICIAL DE OBRA	

Powered by CamScanner

39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	Eulises Basto
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	Leonardo Rojas S
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	Ferley Bastes
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PÈREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	Santiago Jamair	13279613	Ayudante	Santiago Jr
57	Juan Bohorquez	1393050 6	Ayudante	Juan
58	Stiven Africano Rangel	1005771113	Ayudante	Stiven Africano R
59	Jose Barajas	15.776589	Ayudante	
60	Dorly melva Basto Diaz	1048152038	Almacenista	Dorly melva Basto Diaz
61	Nuvad Delgado	5613551	Operador	
62				
63				

OBSERVACIONES:

NOMBRE:	Valeria Arcalo	**FIRMA:**	
CARGO:	Aux. SST	**FECHA:**	16-02-2024

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 13/09/2022

TEMA:	Manipulacion de objetos muy pesados	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:	Concientizar al personal para la carga manual que deben alzar	7:00AM	7:40AM

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	JORGE ADAN MORENO OVIEDO	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13.930.113	OFICIAL DE OBRA	
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	OFICIAL DE OBRA	
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	
35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91.352.609	OFICIAL DE OBRA	

Powered by CamScanner

39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PEREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	Santiago Arcos	13279613	Ayudante	Santiago Arcos
57	Juan Bautista	13930506	Ayudante	Juan
58	Stiven AFricano Rangel	1005377113	Ayudante	Stiven Africano R
59	Manuel Delgado	5613551	OParador	
60	Dorly Melisa Basto Diaz	1098152038	Almacenista	Dorly Melisa Basto D
61				
62				
63				

OBSERVACIONES:

NOMBRE:	Valeria Arevalo	**FIRMA:**	
CARGO:	Aux. SST	**FECHA:**	19-02-2024

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/09/2022

TEMA:	Prevencion de las lesiones de causa	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:	Educar al personal a la buena ergonomia durante sus labores	7:00am	7:10am

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	JORGE ADAN MORENO OVIEDO	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13.930.113	OFICIAL DE OBRA	
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	OFICIAL DE OBRA	
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	
35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38				

Powered by CamScanner

39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	Eulises Basto
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	Leonardo Rojas S.
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	Julio Ortiz
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel F
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	Ferley Alexander Fuentes
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	Raul Sánchez
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PEREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	Juan Rodriguez	13930506	Ayudante	Juan
57	Santiago Duncan	13279613	Ayudantes	
58	Jose Bermal	13 [illegible] 589	Ayud.	
59	Stiven Afanador Bangel	1005377113	Ayudante	Stiven Afanador R
60	Nunael Delgado	5613551	Operador	
61	Danly Meliso Basto Diaz	1098152038	Almacenista	Danly Meliso Basto D
62				
63				

OBSERVACIONES:

NOMBRE:	Valeria Arevalo	**FIRMA:**	
CARGO:	Aux. SST	**FECHA:**	19-02-2024

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/09/2022

TEMA:	Prevencion de las lesiones de Columna	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:	Capacitar al personal como prevenir accidentes que generen molestias de Columna	7:00AM	7:40AM

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	JORGE ADAN MORENO OVIEDO	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	Retirado.
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	Luis Eusebio P
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	David Blanco
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	Retirado.
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	Victor D.
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	Retirado
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13.930.113	OFICIAL DE OBRA	Retirado
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	AYUDANTE DE OBRA	Luis Alberto R.
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	WALTER
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	

Powered by CamScanner

35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91.352.609	OFICIAL DE OBRA	
39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PEREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	AYUDANTE DE OBRA	
57	NUMAEL DELGADO	5613551	OPERARIO	
58	JOSE EULISES BARAJAS HERNANDEZ	13929589	AYUDANTE DE OBRA	
59	JUAN ANTONIO BOHORQUEZ SANDOVAL	13930506	AYUDANTE DE OBRA	
60	SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	AYUDANTE DE OBRA	
61	EDUAR ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ	13926125	AYUDANTE DE OBRA	
62	CARLOS JULIO RAMIREZ ALVARADO	13906844	AYUDANTE DE OBRA	
63	DANIEL CLEMENTE BLANCO DELGADO	1005335055	AYUDANTE DE OBRA	
64	JAVIER FAJARDO MURILLO	13930526	OFICIAL DE OBRA	
65	PEDRO ELIAS CACERES CACERES	13906688	AYUDANTE DE OBRA	
66	JHONATTAN STEVEN TORRES JAIMES	1096956277	AYUDANTE DE OBRA	
67	SERGIO DAVID RANGEL	1096956680	AYUDANTE DE OBRA	

Powered by CamScanner

68	VICTOR JULIO ROMERO VARGAS	5613552	AYUDANTE DE OBRA	
69	GUSTAVO ZAMBRANO VALBUENA	4099539	AYUDANTE DE OBRA	
70	EDGAR ORLANDO VEGA ROMERO	1098131087	AYUDANTE DE OBRA	Edgar Vega
71	JAIRO CELIS RICO	1093748517	AYUDANTE DE OBRA	JAIRO CELIS RICO
72	CARLOS ALBERTO CARDOZO ROJAS	13929183	AYUDANTE DE OBRA	
73	JUAN PABLO ARRIETA CONTRERAS	1100752411	AYUDANTE DE OBRA	
74	IVAN FERNEY SANDOVAL DIMAS	1096957220	AYUDANTE DE OBRA	
75	YONATTAN ALEJANDRO TORREALBA AVENDAÑO	PPT 6840511	AYUDANTE DE OBRA	
76	FERMIN ALONSO TARAZONA RANGEL	1099894523	AYUDANTE DE OBRA	
77	LUCAS EDUARDO TORRES LEYVA	13929163	AYUDANTE DE OBRA	Lucas Torres
	Daily Melisa Bayto Paz	1018150038	Almacenista	Daily Melisa Bayto D

OBSERVACIONES:			
NOMBRE:	Valeria Arevalo.	FIRMA:	
CARGO:	Aux SST	FECHA:	21-02-2024

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	SST-F-007
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/09/2022

TEMA:	Consciencia Ambiental.	HORA INICIO	HORA FINAL
OBJETIVO:	Concientizar al personal acta buena clasificación de residuos	7:00AM	7:10AM

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO / ÁREA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1.094.282.645	OPERARIO MAQUINARIA	
2	JORGE ADAN MORENO OVIEDO	13.924.802	OFICIAL DE OBRA	Retirado.
3	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1.096.959.012	OFICIAL DE OBRA	
4	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1.005.230.643	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13.444.433	AYUDANTE DE OBRA	JOSE DIAZ
6	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1.096.946.945	AYUDANTE DE OBRA	
7	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1.161.332	AYUDANTE DE OBRA	
8	HUGO ANGARITA PEÑA	88.158.326	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1.096.954.148	AYUDANTE DE OBRA	
10	ORLANDO PARRA ORTIZ	1.096.949.057	OFICIAL DE OBRA	
11	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	OFICIAL DE OBRA	
12	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1.096.957.312	OFICIAL DE OBRA	David blanco
13	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1.096.956.290	AYUDANTE DE OBRA	Diego Alexander Blanco
14	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1.098.680.172	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1.098.131.882	CADENERO	Retirado.
16	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79.789.862	OFICIAL DE OBRA	
17	RAUL CONDE OJEDA	5.613.736	AYUDANTE DE OBRA	
18	LIBARDO JAIMES JAIMES	5.609.131	AYUDANTE DE OBRA	
19	ROBERTO CASTRO PARRA	13.925.004	AYUDANTE DE OBRA	Retirado
20	WILMER GOMEZ CALDERON	13.926.575	OFICIAL DE OBRA	
21	MICHEL SUAREZ ANGARITA	1.127.066.876	AYUDANTE DE OBRA	Retirado
22	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13.906.579	AYUDANTE DE OBRA	
23	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5.393.250	AYUDANTE DE OBRA	
24	MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13.930.113	OFICIAL DE OBRA	
25	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1.099.662.522	AYUDANTE DE OBRA	
26	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88.241.696	OFICIAL DE OBRA	
27	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1.005.230.995	AYUDANTE DE OBRA	
28	RAMON BECERRA VEGA	13.506.523	AYUDANTE DE OBRA	Ramon Becerra
29	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	
30	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1.096.950.619	OFICIAL DE OBRA	
31	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1.007.332.633	AYUDANTE DE OBRA	Yefrey M
32	JORGE DIAZ RINCON	13.749.125	AYUDANTE DE OBRA	JORGE DIAZ R
33	WALTER AVILA CONTRERAS	1.004.810.533	AYUDANTE DE OBRA	WALTER AVILA
34	LUIS GALLEGO ROA	1.096.956.630	AYUDANTE DE OBRA	Gallego Roa
35	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1.005.231.392	AYUDANTE DE OBRA	Duwan Ortiz
36	WILSON GARCIA MORA	5.609.615	OFICIAL DE OBRA	
37	LUIS EDUARDO PARRA	13.926.412	OFICIAL DE OBRA	
38	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91.352.609	OFICIAL DE OBRA	

Powered by CamScanner

39	EULISES BASTO CORDERO	13.906.741	OPERARIO MAQUINARIA	
40	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1.096.950.590	OFICIAL DE OBRA	
41	FELIX RICARDO REY	13.928.727	AYUDANTE DE OBRA	
42	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13.929.337	AYUDANTE DE OBRA	
43	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	
44	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91.355.833	OFICIAL DE OBRA	
45	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5.613.984	OFICIAL DE OBRA	
46	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1.127.592.492	OFICIAL DE OBRA	
47	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79.183.413	AYUDANTE DE OBRA	
48	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1.096.958.458	AYUDANTE DE OBRA	
49	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13.852.880	AYUDANTE DE OBRA	
50	RAUL SANCHEZ CACERES	2.087.414	AYUDANTE DE OBRA	
51	ORLANDO SIERRA	5.609.425	AYUDANTE DE OBRA	
52	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1.099.662.017	AYUDANTE DE OBRA	
53	JOSE BRICEÑO PEÑA	4.896.352	AYUDANTE DE OBRA	
54	REINIS PEREZ VASQUEZ	5.379.357	AYUDANTE DE OBRA	
55	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1.096.946.774	OFICIAL DE OBRA	
56	STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	AYUDANTE DE OBRA	
57	NUMAEL DELGADO	5613551	OPERARIO	
58	JOSE EULISES BARAJAS HERNANDEZ	13929589	AYUDANTE DE OBRA	
59	JUAN ANTONIO BOHORQUEZ SANDOVAL	13930506	AYUDANTE DE OBRA	
60	SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	AYUDANTE DE OBRA	
61				
62				
63				

OBSERVACIONES:

NOMBRE:		FIRMA:	
CARGO:		FECHA:	

Powered by CamScanner

IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA
CONCEPTO APTITUD LABORAL
GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER

CÓDIGO: FR-2
VERSIÓN: 02
Fecha: Octubre de

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	9/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE
NOMBRES Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO CARDOZO ROJAS	CC	13.929.183

EDAD

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Glicemia	X	Koh Uñas/Frotis Faríngeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Cuadro Hemático			
Audiometría	X	Serología			
Test Mental y Social		Espirometría			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio ó Actividad	X	Reducción de Peso Corporal	
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemias	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición		Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Reducción Consumo de Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido información sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la información aquí consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA. NIT. 900316633-4. CARRERA 9 N. 10-67. TELEFONOS. 6617641. CELULAR. 3138879263

Dra. Aleidy Martínez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

CARLOS A. CARDOZO R.

FIRMA DEL TRABAJADOR

IPS Salud Integral de Garcia Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	30/01/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	CARLOS JULIO RAMIREZ ALVARADO	CC	13.906.844	EDAD	43

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Espirometría		Koh Uñas/Frotis Faringeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Glicemia	X	Antígeno Covid -19	
Audiometría	X	Cuadro Hemático		Radiografía Columna Lumbosacra	
Test Mental y Social		Serología			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJAR EN ALTURAS		SATISFACTORIO PERIODICO	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	X
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Adoptar Medidas Preventivas para COVID-19	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio	X	Reducción de Peso Corporal	
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	
Medicina General	X	Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemia	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición		Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría	X	Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Dejar Habito del Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

USUARIO NO APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS POR GLICEMIA MAYOR A 150MG, SOLO TRABAJO EN SUPERFICIE

Certifico que no he omitido informacion sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la informacion aquí consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA. NIT. 900316633-4. CARRERA 9 N. 10-67. TELEFONOS. 6617641. CELULAR. 3138879263

Dra. Johanna Marín Carreño
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional y
Riesgos Laborales
R.M. 68926/13

JOHANNA DEL PILAR MARIN CARREÑO
NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA
REGISTRO MEDICO Y LICENCIA DE SST

Carlos Julio Ramires

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA N. 13906844

IPS Salud Integral de Garcia Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	30/01/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE		
NOMBRES Y APELLIDOS	DANIEL CLEMENTE BLANCO DELGADO	CC	1.005.335.055	EDAD	23

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Espirometría		Koh Uñas/Frotis Faringeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Glicemia	X	Antígeno Covid -19	
Audiometría	X	Cuadro Hemático		Radiografía Columna Lumbosacra	
Test Mental y Social		Serología			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Adoptar Medidas Preventivas para COVID-19	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio	X	Reducción de Peso Corporal	
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemia	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición		Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría	X	Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Dejar Habito del Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido informacion sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la informacion aqui consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Dra. Johanna Marin Carreño
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional y
Riesgos Laborales
LC. 09151/21 R.M. 68926/13

JOHANNA DEL PILAR MARIN CARREÑO
NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA
REGISTRO MEDICO Y LICENCIA DE SST
RM. 68926/13 LC. 09151/21

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA N. 1005335055.

Salud Integral de Garcia Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	9/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	EDGAR ORLANDO VEGA ROMERO	CC	1.098.131.087	EDAD	31

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Glicemia	X	Koh Uñas/Frotis Faríngeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Cuadro Hemático		Evaluación Médica Respiratoria	
Audiometría	X	Serología			
Test Mental y Social		Espirometría			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio ó Actividad	X	Reducción de Peso Corporal	X
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	X
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	X
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemias	X
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	X
Nutrición	X	Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Dejar Habito del Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido informacion sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la informacion aqui consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

Edgar orlando vega

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

IPS Salud Integral de García Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	30/01/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	**TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS**	CARGO	**AYUDANTE**		
NOMBRES Y APELLIDOS	**EDUAR ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ**	CC	13.926.125	EDAD	53

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Electrocardiograma		Prueba Psicosensométrica	
Optometria		Perfil Lipídico	X	Test Mental y Social	
Visiometria	X	Glicemia	X	Otros	
Audiometria	X	Cuadro Hemático			
Espirometria		Serologia			
Koha Uñas/Frotis Faringeo		Coprologico/Uronalisis			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Uso de EPP Propios del Oficio	X	Reducción de Peso Corporal	
Seguimiento por ARL		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	
REMISIONES A EPS		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemia	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición		Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría	X	Adaptación de Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Uso de Lentes Permanentes		Dejar Habito del Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido información sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de García Rovira, para que suministre la información aquí consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Dra. Johanna Marín Carreño
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional y
Riesgos Laborales
LC. 09151/21 R.M. 68926/13

JOHANNA DEL PILAR MARIN CARREÑO
NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA
REGISTRO MEDICO Y LICENCIA DE SST
RM. 68926/13 LC. 09151/21

Eduar E Gutierrez G

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA N. 13926125

Salud Integral de Garcia Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	9/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE		
NOMBRES Y APELLIDOS	FERMIN ALONSO TARAZONA RANGEL	CC	1.099.894.523	EDAD	34

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Glicemia	X	Koh Uñas/Frotis Faríngeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Cuadro Hemático			
Audiometría	X	Serología			
Test Mental y Social		Espirometría			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS		SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio ó Actividad	X	Reducción de Peso Corporal	X
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	X
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	X
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemias	X
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	X
Nutrición	X	Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Reducción Consumo de Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

CONDICIONES PARA TRABAJO EN ALTURAS NO ADECUADAS POR HIPERTRIGLICERIDEMIA, SE INDICA TRABAJO EN SUPERFICIE,

REALIZAR TRATAMIENTO POR 10 DIAS Y REPETIR EXAMEN EN 10 DIAS

Certifico que no he omitido informacion sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado, autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la informacion aquí consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

Salud Integral de Garcia Rovira

SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA
CONCEPTO APTITUD LABORAL
GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER

CÓDIGO: FR-25
VERSIÓN: 02
Fecha: Octubre de 201

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	9/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE
NOMBRES Y APELLIDOS	GUSTAVO ZAMBRANO VALBUENA	CC 4.099.539	EDAD 51

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Espirometria		Koh Uñas/Frotis Faringeo	
Optometria		Perfil Lipidico	X	Coprologico/Uronalisis	
Visiometria	X	Glicemia	X	Otros	
Audiometria	X	Cuadro Hemático			
Test Mental y Social		Serologia			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio	X	Reducción de Peso Corporal	X
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	X
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	X
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemia	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición	X	Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Dejar Habito del Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido información sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la informacion consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

Gustavo Zambrano

FIRMA DEL TRABAJADOR

IPS Salud Integral de Garcia Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	9/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE		
NOMBRES Y APELLIDOS	IVAN FERNEY SANDOVAL DIMAS	CC	1.096.957.220	EDAD	27

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Glicemia	X	Koh Uñas/Frotis Faríngeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Urcanálisis	
Visiometría	X	Cuadro Hemático			
Audiometría	X	Serología			
Test Mental y Social		Espirometría			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio ó Actividad	X	Reducción de Peso Corporal	X
REMISIONES A LA EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Hipocalórica / Hipoglucemica	X
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	X
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemias	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición	X	Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Reducción Consumo de Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido información sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la informacion aq
consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

Ivan Sandoval

FIRMA DEL TRABAJADOR

IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA
CONCEPTO APTITUD LABORAL
GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER

CÓDIGO: FR-25
VERSIÓN: 02
Fecha: Octubre de 2

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	9/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE
NOMBRES Y APELLIDOS	JAIRO CELIS RICO	CC 1.093.748.517	EDAD 3

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Glicemia	X	Koh Uñas/Frotis Faríngeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Cuadro Hemático			
Audiometría	X	Serología			
Test Mental y Social		Espirometría			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio ó Actividad	X	Reducción de Peso Corporal	X
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	X
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	X
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemias	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo	X	Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición	X	Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Reducción Consumo de Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido información sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la información aquí consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA. NIT. 900316633-4. CARRERA 9 N. 10-67. TELEFONOS. 6617641. CELULAR. 3138879263

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

JAIRO CELIS RICO

FIRMA DEL TRABAJADOR

IPS Salud Integral de García Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	1/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	**TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS**	CARGO	**OFICIAL DE CONSTRUCCION**

NOMBRES Y APELLIDOS	**JAVIER FAJARDO MURILLO**	CC	13.930.526	EDAD	39

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Glicemia	X	Koh Uñas/Frotis Faríngeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Cuadro Hemático			
Audiometría	X	Serología			
Test Mental y Social		Espirometría			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio ó Actividad	X	Reducción de Peso Corporal	X
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	X
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	X
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemias	X
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	X
Nutrición		Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Reducción Consumo de Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido informacion sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la informacion aqui consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

FIRMA DEL TRABAJADOR

IPS Salud Integral de Garcia Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	7/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO		PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE		
NOMBRES Y APELLIDOS	JHONATTAN STEVEN TORRES JAIMES	CC	1.096.956.277	EDAD	28

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Espirometría		Koh Uñas/Frotis Faringeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Glicemia	X	Otros	
Audiometría	X	Cuadro Hemático			
Test Mental y Social		Serología			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio	X	Reducción de Peso Corporal	
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemia	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición		Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Dejar Habito del Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido informacion sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la información aquí consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

JHONATTAN TORRES.

FIRMA DEL TRABAJADOR

IPS SerSalud
Salud Integral & Medicina Laboral

SALUD OCUPACIONAL

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

LICENCIA SALUD OCUPACIONAL
Resolución Nº 009755

NIT 900808079-5



FECHA DE EXAMEN		
Día	Mes	Año
13	02	2024

Direccion: Calle 14A # 6-64 Málaga
Telefono: 3113254808-3134654596

Empresa:	Act. Económica:
TGA ASOCIADOS INGENIERIA, CONSULTORIA &	

Tipo de Exámen: EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL PREEMPLEO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

APELLIDOS Y NOMBRES			CC Nro	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD
RUBIANO MURILLO JOLMAN JAIR			1098131713	23/12/1996	27
SEXO	ESTADO CIVIL	DIRECCION:	TELÉFONO	CARGO	
M	SOL	CRA 6A 3 40	3102170818	INGENIERO CIVIL	
ESCOLARIDAD	PROFESIÓN	EPS	ARP	PENSION	
UNIV	INGENIERO CIVIL	SANITAS	SURATEP	PORVENIR	

CONCEPTO MEDICO

SIN defecto fisico NI enfermedad que interfiera su capacidad laboral PARA TRABAJO EN ALTURAS.
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

LABORATORIO Y PARACLÍNICOS

Examen	Fecha	Resultado
TAMIZAJE AUDITIVO	14/02/2024	NORMAL
VISIOMETRIA	14/02/2024	NORMAL
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	14/02/2024	NORMAL
TRIGLICERIDOS	14/02/2024	NORMAL
COLESTEROL TOTAL	14/02/2024	NORMAL
GLICEMIA	14/02/2024	NORMAL

RESTRICCIONES

Ninguna	X

RECOMENDACIONES

Usar Elementos de Protección Personal	X
Higiene Postural	X

JUSTIFICACION

RECOMENDACIONES EJERCICIO FISICO 30 MIN DIARIO . USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION.PAUSAS ACTIVAS CADA 2 HORAS REALIZAR ESTIRAMIENTOS ANTES DE LA JORNADA LABORAS Y PAUSAS ACTIVAS DE 5 MIN CADA 3 HORAS DE TRABAJO .DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS. GR

OBSERVACIONES

PACIENTE ADULTO SIN ANTECEDENTE DE IMPORTANCIA, QUIEN ACUDE A VALORACION DE INGRESO , ASINTOMATICO, AL EXAMEN FISICO CIFRA TENSIONAL EN METAS, IMC DENTRO DE NORMALIDAD , EVALUACION OSTEOMUSCULAR ADECUADA. VISIOMETRIA Y TAMIZAJE AUDITIVO SIN ALTERACIONES, PARACLINICOS Y RX DE COLUMNA DENTRO DE NORMALIDAD , EXAMEN SATISFACTORIO CON ENFASIS EN ALTURAS , APTO PARA TRABAJAR NO RESTRICCIONES

RUBIANO MURILLO JOLMAN JAIR
Paciente

IPS SerSalud
Dra Olga Prada R.
Médico Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo
RM 08027 No. Licencia 07162

DRA OLGA PRADA R.
Médico Especialista Salud Ocupacional

IPS SerSalud
Salud Integral & Medicina Laboral
NIT: 900808079-5



FECHA DE EXAMEN			PAGINA
Día	Mes	Año	1
13	02	2024	

Empresa: TGA ASOCIADOS INGENIERIA,
Actividad económica:

HISTORIA CLINICA DE SALUD OCUPACIONAL

Tipo de Exámen: **EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL PREEMPLEO**

1-IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

APELLIDOS Y NOMBRES RUBIANO MURILLO JOLMAN JAIR		**C.C.** 1098131713	**FECHA Ncto** 23/12/1996	**EDAD** 27
SEXO M	**ESTADO CIVIL** SOL	**DIRECCION** CRA 6A 3 40	**TELÉFONO** 3102170818	
ESCOLARIDAD UNIV		**PROFESION** INGENIERO CIVIL	**CARGO** INGENIERO CIVIL	
EPS SANITAS		**ARP** SURATEP	**PENSION** PORVENIR	

ANTECEDENTES	**P**	**F**
SINTOMAS RELACIONADOS CON VERTIGO O MAREO	**SI**	**NO**
Lipotimia	☐	☒
Vértigo	☐	☒
Síncope	☐	☒
Visión borrosa	☐	☒

¿El paciente presenta o ha presentado en los ultimos seis meses sensacion de perdida del equilibrio? ☐ **Si** ☒ **No**

	Si	No		Si	No		Si	No			
Sudoracion	☐	☒	Malestar general	☐	☒	Fostenos	☐	☒	Sensacion de movimiento lineal	☐	☒
Nauseas	☐	☒	Vision doble o borrosa	☐	☒	Sensacion de rotacion	☐	☒	Sensacion de inclinacion	☐	☒
Vomito	☐	☒	Otro(s)	☐	☒	Cuales?					

EXAMENES		**Normal**	**Anormal**	**Especificaciones**
Otoscopia	Oido derecho	☒	☐	
	Oido izquierdo	☒	☐	
Romberg		☒	☐	
Romberg sensibilizado		☒	☐	
Unterberger		☒	☐	
Wodak		☒	☐	
Dix-Halpike		☒	☐	
Babinsky-Well		☒	☐	
Movimientos oculares espontaneos (Nistagmus)		☒	☐	

RUBIANO MURILLO JOLMAN JAIR
Paciente

IPS SerSalud
Dra Olga Prada R.
Médico Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo
RM 08027 No. Licencia 07162

DRA OLGA PRADA R.
Médico Especialista Salud Ocupacional

IPS Salud Integral de Garcia Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 201

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	9/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO		PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE		
NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN PABLO ARRIETA CONTRERAS	CC	1.100.752.411	EDAD	27

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Espirometría		Koh Uñas/Frotis Faringeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Glicemia	X	Otros	
Audiometría	X	Cuadro Hemático			
Test Mental y Social		Serología			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS	OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS	Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL	Uso de EPP Propios del Oficio	X	Reducción de Peso Corporal	
REMISIONES A EPS	Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	
Otras Especialidades	Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad FIsica	
Medicina General	Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemia	
Fonoaudiología	Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición	Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría	Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología	Utilizar Lentes Formulados		Dejar Habito del Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido información sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la información aquí consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA. NIT. 900316633-4. CARRERA 9 N. 10-67. TELEFONOS. 6617641. CELULAR. 3138879263

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 08203 / 14
RM. 02648 / 07

NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

FIRMA DEL TRABAJADOR

SerSalud
Salud Ocupacional & Medicina Laboral

SALUD OCUPACIONAL

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

LICENCIA SALUD OCUPACIONAL
Resolución Nº 009755

NIT 900808079-5



FECHA DE EXAMEN		
Dia	Mes	Año
10	02	2024

Direccion: Calle 14A # 6-64 Málaga
Telefono: 3113254808-3134654595

Empresa:	Act. Económica:
TGA ASOCIADOS INGENIERIA, CONSULTORIA &	

Tipo de Exámen: EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL PREEMPLEO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

APELLIDOS Y NOMBRES			CC Nro	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD
TORRES LEYVA LUCAS EDUARDO			13929163	13/11/1980	43
SEXO	**ESTADO CIVIL**	**DIRECCION:**	**TELÉFONO**	**CARGO**	
M	CAS	KILOMETRO 1 SALIDA A	3108596017	OFICIAL	
ESCOLARIDAD	**PROFESIÓN**	**EPS**	**ARP**	**PENSION**	
TECN	OFICIAL	NUEVA EPS	NO REFIERE	PORVENIR	

CONCEPTO MEDICO

SIN defecto físico NI enfermedad que interfiera su capacidad laboral PARA TRABAJO EN ALTURAS.
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

LABORATORIO Y PARACLÍNICOS

Examen	Fecha	Resultado
TAMIZAJE AUDITIVO	10/02/2024	NORMAL
VISIOMETRIA	10/02/2024	NORMAL
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	10/02/2024	NORMAL
TRIGLICERIDOS	10/02/2024	ANORMAL
COLESTEROL TOTAL	10/02/2024	ANORMAL
GLICEMIA	10/02/2024	NORMAL

RESTRICCIONES

Ninguna	X

RECOMENDACIONES

Usar Elementos de Protección Personal	X

JUSTIFICACION

Recomendaciones habitos de vida saludable , caminatas 30 minutos al dia aumentar consumo de frutas , verduras , proteina, disminuir carbohidratos y grasas. uso de elementos de protección, pausas activas

OBSERVACIONES

Paciente de años sin antecedentes de importancia, al momento del examen IMC sobrepeso , examen osteomuscular sin alteración , signos vitales normales, tamizaje auditivo y visiometria dentro de parámetros normales ,rx paraclinicos dislipidemia leve , examen ocupacional con énfasis en alturas normal paciente apto para ingreso laboral sin restricciones



Lucas Eduardo Torres L.

SerSalud
Dra. Leyla Prada R.
Medico Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo
RM 54527 No. Licencia 07162

Página 1 de 2

SerSalud



FECHA DE EXAMEN			PAGINA
Dia	Mes	Año	
10	02	2024	1

Empresa: TGA ASOCIADOS INGENIERIA

Actividad económica:

HISTORIA CLINICA DE SALUD OCUPACIONAL

Tipo de Exámen: EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL PREEMPLEO

1-IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

APELLIDOS Y NOMBRES TORRES LEYVA LUCAS EDUARDO			C.C. 13923163	FECHA Nacio 13/11/1983	EDAD 40
SEXO M	ESTADO CIVIL CAS	DIRECCION KILOMETRO 1 SALIDA A BUCARAMANGA			TELEFONO 3108586017
ESCOLARIDAD TECN		PROFESION OFICIAL		CARGO OFICIAL	
EPS NUEVA EPS		ARP NO REFIERE		PENSION PORVENIR	

ANTECEDENTES P F

SINTOMAS RELACIONADOS CON VERTIGO O MAREO SI NO

¿El paciente presenta o ha presentado en los ultimos seis meses sensacion de perdida del equilibrio? ☐ Si ☒ No

	Si	No		Si	No		Si	No			
Sudoracion	☐	☒	Malestar general	☐	☒	Fosfenos	☐	☒	Sensacion de movimiento lineal	☐	☒
Nauseas	☐	☒	Vision doble o borrosa	☐	☒	Sensacion de rotacion	☐	☒	Sensacion de inclinacion	☐	☒
Vomito	☐	☒	Otro(s)	☐	☒	Cuales?					

EXAMENES		Normal	Anormal	Especificaciones
Otoscopia	Oido derecho	☒	☐	
	Oido izquierdo	☒	☐	
Romberg		☒	☐	
Romberg sensibilizado		☒	☐	
Unterberger		☒	☐	
Wodak		☒	☐	
Dix-Hallpike		☒	☐	
Babinsky-Weil		☒	☐	
Movimientos oculares espontaneos (Nistagmus)		☒	☐	

Lucas Eduardo Torres Leyva

TORRES LEYVA LUCAS EDUARDO
Paciente

SerSalud
Dra. Olga Prada R.
Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Reg. 68127 No. Licencia 07163

DRA OLGA PRADA R.
Médico Especialista Salud Ocupacional

IPS Salud Integral de Garcia Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	7/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE		
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO ELIAS CACERES CACERES	CC	13.906.688	EDAD	47

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Espirometria		Koh Uñas/Frotis Faringeo	
Optometria		Perfil Lipídico	X	Coprologico/Uroanálisis	
Visiometria	X	Glicemia	X	Otros	
Audiometria	X	Cuadro Hemático			
Test Mental y Social		Serologia			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio	X	Reducción de Peso Corporal	
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemia	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo	X	Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición		Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Dejar Habito del Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido información sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la información aquí consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA. NIT. 900316633-4. CARRERA 9 N. 10-67. TELEFONOS. 6617641. CELULAR. 3138879263

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

Pedro Elias Caceres Caceres

FIRMA DEL TRABAJADOR

IPS Salud Integral de Garcia Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	8/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	DIRECTOR DE OBRA			
NOMBRES Y APELLIDOS	POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	CC	91.176.630	EDAD	58	

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Glicemia		Koh Uñas/Frotis Faríngeo	
Optometria		Perfil Lipídico		Coprológico/Uroanálisis	
Visiometria	X	Cuadro Hemático			
Audiometría	X	Serología			
Test Mental y Social		Espirometría			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS		SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio ó Actividad	X	Reducción de Peso Corporal	X
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	X
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	X
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemias	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición	X	Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría	X	Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Reducción Consumo de Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido informacion sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la informacion aquí consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA. NIT. 900316633-4. CARRERA 9 N. 10-67. TELEFONOS. 6617641. CELULAR. 3138879263

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

IPS SerSalud
Salud Integral & Medicina Laboral

SALUD OCUPACIONAL

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

LICENCIA SALUD OCUPACIONAL
Resolución Nº 009755

NIT 900808079-5



FECHA DE EXAMEN		
Día	Mes	Año
17	02	2024

Direccion: Calle 14A # 6-64 Málaga
Telefono: 3113254808-3134654596

Empresa:	Act. Económica:
TGA ASOCIADOS INGENIERIA, CONSULTORIA &	

Tipo de Exámen: EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL PREEMPLEO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

APELLIDOS Y NOMBRES			CC Nro	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD
SEQUEDA ESTUPIÑAN RONALD FERNEY			1096950893	30/03/1990	33
SEXO	**ESTADO CIVIL**	**DIRECCION:**	**TELÉFONO**	**CARGO**	
M	SOL	CALLE 14A 5 09	3164203642	TOPOGRAFO	
ESCOLARIDAD	**PROFESIÓN**	**EPS**	**ARP**	**PENSION**	
SECU	TOPOGRAFO	SANITAS	NO REFIERE	COLFONDOS	

CONCEPTO MEDICO

SIN defecto fisico NI enfermedad que interfiera su capacidad laboral PARA TRABAJO EN ALTURAS.
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

LABORATORIO Y PARACLÍNICOS

Examen	Fecha	Resultado
TAMIZAJE AUDITIVO	17/02/2024	NORMAL
VISIOMETRIA	17/02/2024	NORMAL
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	17/02/2024	NORMAL
TRIGLICERIDOS	17/02/2024	NORMAL
COLESTEROL TOTAL	17/02/2024	NORMAL
GLICEMIA	17/02/2024	NORMAL

RESTRICCIONES

Ninguna	X

RECOMENDACIONES

Usar Elementos de Protección Personal	X
Higiene Postural	X

JUSTIFICACION

RECOMENDACIONES EJERCICIO FISICO 30 MIN DIARIO . USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION.PAUSAS ACTIVAS CADA 2 HORAS REALIZAR ESTIRAMIENTOS ANTES DE LA JORNADA LABORAS Y PAUSAS ACTIVAS DE 5 MIN CADA 3 HORAS DE TRABAJO .DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS, GR

OBSERVACIONES

PACIENTE 33 A ÑOS SIN ANTECEDENTE DE IMPORTANCIA, QUIEN ACUDE A VALORACION DE INGRESO , ASINTOMATICO, AL EXAMEN FISICO CIFRA TENSIONAL EN METAS, IMC SOBREPESO , EVALUACION OSTEOMUSCULAR ADECUADA. VISIOMETRIA Y TAMIZAJE AUDITIVO SIN ALTERACIONES , PARACLINICOS NORMALES EXAMEN SATISFACTORIO CON ENFASIS EN ALTURAS , APTO PARA TRABAJAR NO RESTRICCIONES



SEQUEDA ESTUPIÑAN RONALD FERNEY
Paciente

IPS SerSalud
Dra Olga Prada R.
Medico Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo
RM 08027 No. Licencia 07162

DRA OLGA PRADA R.
Médico Especialista Salud Ocupacional

IPS SerSalud
Salud Integral & Medicina Laboral
NIT: 900808079-5



FECHA DE EXAMEN			PAGINA
Día	Mes	Año	
17	02	2024	1

Empresa: TGA ASOCIADOS INGENIERIA,

Actividad económica:

HISTORIA CLINICA DE SALUD OCUPACIONAL

Tipo de Exámen: EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL PREEMPLEO

1-IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

APELLIDOS Y NOMBRES SEQUEDA ESTUPIÑAN RONALD FERNEY		C.C. 1096950893	FECHA Ncto 30/03/1990 — EDAD 33
SEXO M	ESTADO CIVIL SOL	DIRECCION CALLE 14A 5 09	TELÉFONO 3164203642
ESCOLARIDAD SECU		PROFESION TOPOGRAFO	CARGO TOPOGRAFO
EPS SANITAS		ARP NO REFIERE	PENSION COLFONDOS

ANTECEDENTES	P	F
NO TIENE	X	X

SINTOMAS RELACIONADOS CON VERTIGO O MAREO	SI	NO
Lipotimia		X
Vértigo		X
Síncope		X
Visión borrosa		X

¿El paciente presenta o ha presentado en los ultimos seis meses sensacion de perdida del equilibrio? ☐ Si ☒ No

	Si	No		Si	No		Si	No			
Sudoracion		X	Malestar general		X	Fostenos		X	Sensacion de movimiento lineal		X
Nauseas		X	Vision doble o borrosa		X	Sensacion de rotacion		X	Sensacion de inclinacion		X
Vomito		X	Otro(s)		X	Cuales?					

EXAMENES		Normal	Anormal	Especificaciones
Otoscopia	Oido derecho	X		
	Oido izquierdo	X		
Romberg		X		
Romberg sensibilizado		X		
Unterberger		X		
Wodak		X		
Dix-Halpike		X		
Babinsky-Well		X		
Movimientos oculares espontaneos (Nistagmus)		X		

IPS SerSalud
Dra Olga Prada R.
Médico Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo
RM 06027 No. Licencia 07162

SEQUEDA ESTUPIÑAN RONALD FERNEY
Paciente

DRA OLGA PRADA R.
Médico Especialista Salud Ocupacional

IPS Salud Integral de García Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	7/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE				
NOMBRES Y APELLIDOS	SERGIO DAVID RANGEL			CC	1.096.956.680	EDAD	28

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Glicemia	X	Koh Uñas/Frotis Faríngeo			
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis			
Visiometría	X	Cuadro Hemático		Otros			
Audiometría	X	Serología					
Test Mental y Social		Espirometría					
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma					

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio ó Actividad	X	Reducción de Peso Corporal	
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemias	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición		Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Dejar Habito del Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido información sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de García Rovira, para que suministre la información aquí consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

FIRMA DEL TRABAJADOR

IPS Salud Integral de Garcia Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	7/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE		
NOMBRES Y APELLIDOS	VICTOR JULIO ROMERO VARGAS	CC	5.613.552	EDAD	54

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Glicemia	X	Koh Uñas/Frotis Faríngeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Cuadro Hemático			
Audiometría	X	Serología			
Test Mental y Social		Espirometría			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio ó Actividad	X	Reducción de Peso Corporal	
REMISIONES A EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Balanceada Hipocalórica	
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemias	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	X
Nutrición		Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Reducción Consumo de Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido informacion sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la informacion aqui consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Dra. Alejdy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

Victor Julio Rome.

FIRMA DEL TRABAJADOR

Salud Integral de García Rovira	**IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA** **CONCEPTO APTITUD LABORAL** GESTIONAR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL IPS: 019543/01/12/2011 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER	CÓDIGO: FR-25 VERSIÓN: 02 Fecha: Octubre de 2019

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA	9/02/2024	CIUDAD	MALAGA

TIPO DE EVALUACION MEDICA LABORAL

INGRESO	X	PERIODICA		POST INCAPACIDAD		EGRESO		ALTURAS	X

DATOS DE IDENTIFICACION

EMPRESA	TGA, ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	CARGO	AYUDANTE

NOMBRES Y APELLIDOS	YONATTAN ALEAJNDRO TORREALBA AVENDAÑO	PP	6.840.511	EDAD	30

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación Médica Laboral	X	Glicemia	X	Koh Uñas/Frotis Faríngeo	
Optometría		Perfil Lipídico	X	Coprológico/Uroanálisis	
Visiometría	X	Cuadro Hemático			
Audiometría	X	Serología			
Test Mental y Social		Espirometría			
Prueba Psicosensométrica		Electrocardiograma			

CONCEPTO DE APTITUD

SATISFACTORIO PARA INGRESO LABORAL	X	SATISFACTORIO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA	X
SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X	SATISFACTORIO PERIODICO LABORAL	
SATISFACTORIO PARA ESPACIO CONFINADO		NO SATISFACTORIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS		NO SATISFACTORIO MANIPULACION ALIMENTOS	
EGRESO LABORAL SATISFACTORIO		SATISFACTORIO POST INCAPACIDAD MEDICA	

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES

MEDICAS		OCUPACIONALES		HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
Continuar Manejo EPS		Medida Preventiva Enfermedad Transmisible	X	Normas Básicas de Buena Higiene	X
Seguimiento por ARL		Uso de EPP Propios del Oficio ó Actividad	X	Reducción de Peso Corporal	
REMISIONES A LA EPS		Prevención Riesgos Propios del Oficio	X	Dieta Hipocalórica / Hipoglucemica	
Otras Especialidades		Ingreso a SVE Osteomuscular		Realizar Actividad Física	
Medicina General		Ingreso a SVE Cardiovascular		Manejo de Dislipidemias	
Fonoaudiología		Ingreso a SVE Auditivo		Capacitación Riesgo Cardiovascular	
Nutrición		Ingreso a SVE Visual		Capacitación Higiene Postural	
Optometría		Adaptar Lentes para Lectura		Reducción Consumo de Licor	
Oftamología		Utilizar Lentes Formulados		Reducción Consumo de Cigarrillo	

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Certifico que no he omitido informacion sobre mi estado de salud por lo tanto puede ser verificado y confirmado; autorizo a la IPS Salud Integral de Garcia Rovira, para que suministre la informacion aqui consignada a la empresa contratante para el buen cumplimiento de sisteme de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

IPS SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA. NIT. 900316633-4. CARRERA 9 N. 10-67. TELEFONOS. 6617641. CELULAR. 3138879263

Dra. Aleidy Martinez Lara
Especialista U.M.B.
Salud Ocupacional
LC. 06203 / 14
RM. 02648 / 07

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA

FIRMA DEL TRABAJADOR

	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	CODIGO	SST-F-011
	ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE REGIONAL GARCÍA ROVIRA MÁLAGA SANTANDER.	VERSION	1
	CONTROL ASISTENCIA DE PERSONAL	FECHA	sept-23

FECHA DE ACTUALIZACION: 02/10/2023

MES: FEBRERO 2024

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	FONDO DE PENSION	FECHA DE INGRESO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	OBSERVACIONES
								J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	
			PERSONAL ADMINISTRATIVO																																		
1	CARLOS GUTIERREZ PINTO	91273201	REPRESENTANTE LEGAL	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR																															
2	POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	91176630	DIRECTOR DE OBRA	COLPATRIA	FAMISANAR	COLPENSIONES	8/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
3	ALEXIS RONDON MUÑOZ	13511301	INGENIERO RESIDENTE	COLPATRIA	SANITAS EPS	PROTECCION	18/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
4	ALFONSO CARREÑO SANABRIA	91258842	HABILITADOR	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	18/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
5	JAIME NIÑO PAEZ	91245704	MAESTRO GENERAL	COLPATRIA	NUEVA EPS	PROTECCION	1/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
6	IVAN GUTIERREZ PINTO	91232897	INSPECTOR DE OBRA	COLPATRIA	SURA EPS	COLPENSIONES	18/12/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
7	MARIO ALBERTO GUTIERREZ	1102371474	AUXILIAR DE INGENIERIA	COLPATRIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	18/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
8	JUAN NORBEY GUERRERO GARCIA	1098644710	PROFESIONAL SSTA	COLPATRIA	SURA EPS	COLPENSIONES	18/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
9	CRISTIAN ORLANDO GONZALES RUEDA	1098761067	INGENIERO CIVIL	COLPATRIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	18/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
10	HENRY ALBERTO ROJAS ORTIZ	1098780824	INGENIERO CIVIL	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION	18/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
11	MARIA JUDIT MARTINEZ PUERTO	1096954252	INGENIERA DE CALIDAD	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	18/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
12	VALERIA VALENTINA AREVALO AMAYA	1010062605	AUXILIAR SG-SST	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	19/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	R	R	R		R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	
13	EDRAS HUMBERTO NIÑO ORDUZ	1094282505	INGENIERO AUX	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	7/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
14	EDRAS NIÑO CARVAJAL	5612669	TOPOGRAFO	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	7/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
15	JOLMAN RUBIANO MURILLO	1098131713	INGENIERO AUX	COLPATRIA	EPS SANITAS	PORVENIR	15/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	A		A	A	A	A	A	A						
			PERSONAL DE OBRA																																		
1	LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1094282645	OPERARIO DE MAQUINARIA	COLPATRIA	SANITAS EPS	COLPENSIONES	18/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
2	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1096959012	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	25/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
3	MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1005230643	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	25/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
4	JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13444433	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	26/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
5	HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1096946945	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	26/09/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
6	EDIXON BORRERO VILLAREAL	1161332	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	2/10/2023	I	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
7	HUGO ANGARITA PEÑA	88158326	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	2/10/2023	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
8	LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1096954148	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	2/10/2023	A	A	A		NA	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
9	ORLANDO PARRA ORTIZ	1096949057	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	2/10/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
10	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72240872	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	2/10/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
11	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1096957312	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	2/10/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	I	I	I	I		I	I	I	A	A	P						
12	DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1096956290	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	2/10/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
13	WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1098680172	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	2/10/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
14	VICTOR DAWER ORJUELA ESTEPA	79789862	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	15/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
15	RAUL CONDE OJEDA	5613736	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	17/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
16	LIBARDO JAIMES JAIMES	5609131	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	17/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
17	ROBERTO CASTRO PARRA	13925004	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	17/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
18	WILMER GOMEZ CALDERON	13926575	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	17/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
19	CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13906579	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	21/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
20	GARDELINO DANTES MONTOYA CHACON	5393250	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	21/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
21	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1099662522	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	22/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
22	DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88241696	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	22/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
23	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1005230995	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	29/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
24	RAMON BECERRA VEGA	13506523	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	COLPENSIONES	29/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
25	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13922207	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	POREVENIR	29/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
26	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1096950619	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	4/12/2023	A	A	NA		NA	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
27	YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1007332633	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	4/12/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
28	JORGE DIAZ RINCON	13749125	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	4/12/2023	A	A	A		A	A	A	A	P	P		P	P	P	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
29	WALTER AVILA CONTRERAS	1004810533	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	4/12/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
30	LUIS GALLEGO ROA	1096956630	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	5/12/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
31	DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1005231392	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	5/12/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
32	WILSON GARCIA MORA	5609615	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	5/12/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
33	LUIS EDUARDO PARRA	13926412	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	6/12/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
34	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91352609	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	FAMISANAR	COLPENSIONES	18/12/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
35	EULISES BASTO CORDERO	13906741	OPERARIO DE MAQUINARIA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
36	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1096950590	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	23/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
37	FELIX RICARDO REY	13928727	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
38	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13929337	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
39	JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1.044.605.940	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PROTECCION	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
40	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91355833	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
41	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5613984	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	COLPENSIONES	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
42	SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1127592492	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
43	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79183413	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
44	FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1096958458	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
45	ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13852880	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	POREVENIR	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
46	RAUL SANCHEZ CACERES	2087414	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
47	ORLANDO SIERRA	5609425	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	COLPENSIONES	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
48	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1099662017	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
49	JOSE BRICEÑO PEÑA	4896352	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
50	REINIS PEREZ VASQUEZ	5379357	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
51	FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1096946774	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	22/01/2024	A	A	A		A	A	A	NA	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
52	DARLY MELISA BASTÓ DIAZ	1.098.152.038	ALMACENISTA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	24/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
53	STIVEN AFRICANO RANGEL	1.005.371.113	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	29/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
54	NUMAEL DELGADO	5.613.551	OPERARIO DE MAQUINARIA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	29/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
55	JOSE BARAJAS HERNANDEZ	13.929.589	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	29/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
56	JUAN BOHORQUEZ SANDOVAL	13.930.506	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	29/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
57	SANTIAGO RINCON CUADROS	13.279.613	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	29/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
58	CARLOS JULIO RAMIREZ ALVARADO	13.906.844	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	5/02/2024	NC	NC	NC		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
59	DANIEL CLEMENTE BLANCO DELGADO	1.005.335.055	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	5/02/2024	NC	NC	NC		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
60	EDUAR ENRIQUE GUITIERREZ GUITIERREZ	13.926.125	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION	5/02/2024	NC	NC	NC		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
61	JAVIER FAJARDO MURILLO	13.930.526	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	5/02/2024	NC	NC	NC		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	
62	PEDRO CACERES CACERES	13.906.688	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	9/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
63	JHONATAN TORRES JAIME	1.096.956.277	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	9/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
64	SERGIO RANGEL	1.096.956.277	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	9/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
65	VICTOR ROMERO VARGAS	5.613.552	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	9/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
66	GUSTAVO ZAMBRANO	4.088.539	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	14/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
67	EDGAR VEGA ROMERO	1.098.131.087	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	COLFONDOS	14/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
68	JAIRO CELIS RICO	1.093.748.517	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	14/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
69	IVAN SANDOVAL DIMAS	1.096.957.220	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	14/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	NA	A						
70	CARLOS CAROZO ROJAS	13.929.183	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	14/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
71	JUAN ARRIETA CONTRERAS	1.100.752.411	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	14/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
72	YONATHAN TORREALBA AVENDAÑO	6.840.511	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	14/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
73	FERMIN TARAZONA	1.099.894.523	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	14/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
74	LUCAS TORRES LEYVA	13.929.163	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	14/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
75	RONALD SEQUEDA ESTUPIÑAN	1.096.950.893	CADENERO DE TOPOGRAFIA	COLPATRIA	SANITAS EPS	COLFONDOS	20/02/2021	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	A	A	A	A	A						
76	ALEX SEGURA PAREDES	1.028.940.059	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	26/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC						
77	OMAR CASTELLANOS SUAREZ	1.096.960.273	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	26/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC						
78	FILEMON CASTELLANOS BARRERA	5.609.540	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	26/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC						
79	FLORENCIO ORTIZ SUAREZ	5.747.663	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	26/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC						
80	ANGELMIRO DELGADO CHAPARRO	13.924.705	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	26/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC						
81	PEDRO RODRIGUEZ JAIME	13.927.795	OFICIAL DE OBRA	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	26/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC						
82	OSCAR GALVIS RICO	1.098.152.700	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	26/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC						
83	CRISTIAN JAIME PALENCIA	1.098.130.145	AYUDANTE DE OBRA	COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	26/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC						
			SUBCONTRATISTA ORTIZ ARANGO CONSTRUCCIONES SAS																																		
1	DIEGO CHAPARRO	1.057.593.819	OPERARIO MAQUINARIA	S. BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	23/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
2	VICTOR MANUEL PEÑA PEÑA	1096946096	CONDUCTOR VOLTEO	S. BOLIVAR	EPS SANITAS	COLFONDOS	9/01/2024	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
			SUBCONTRATISTA ELECTRICOS.																																		
1	SERGIO RAMIREZ RIVERO	91232527	INGENIERO ELECTRICO	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	18/12/2023	A	NA	NA		NA	NA	NA	NA	A	A		A	A	A	A	A	A		A	NA	NA	A	NA	NA						
2	NICOLAS RAMIREZ	1095823577	ELECTRICO	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	18/12/2023	A	NA	NA		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	NA	NA	NA	NA	NA						
3	ANDERSON SIERRA BECERRA	1099303035	ELECTRICO	COLPATRIA	SANITAS EPS	COLPENSIONES	28/11/2023	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
4	FRANCISCO PARRA RUEDA	1.096.957.861	ELECTRICO	COLPATRIA	NUEVA EPS	PROTECCION		NC	NC	NC		NC	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
			SUBCONTRATISTA TIELEC INGENIERIA SAS																																
1	OMAR BORREJA RANGEL	77095654	ELECTRICO	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	18/12/2023	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
2	FERNANDO BANDERA ESCORCIA	1003428292	ELECTRICO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	18/12/2023	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
3	MICHEL RODRIGUEZ MARTINEZ	1193559012	ELECTRICO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	18/12/2023	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	A	A	A	A	A						
4	YEISON BORRE SALAS	1065569982	ELECTRICO	POSITIVA	COOSALUD	PORVENIR	18/12/2023	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	A	A	A	A	A						
5	ANDRES OCHOA DURAN	19601669	ELECTRICO	POSITIVA	CAJACOPI	PORVENIR	9/01/2024	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	A	A	A	A	A						
6	GAINER CASTRO GUZMAN	1102722419	ELECTRICO	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	9/01/2024	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A						
7	MARCOS PEREZ SALAS	1066866103	ELECTRICO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	19/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		A	A	A	A	A	A						
8	DEIVIS MERIÑO MENDOZA	77187666	ELECTRICO	POSITIVA	CAJACOPI	COLPENSIONES	19/02/2024	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		A	A	A	A	A	A						
			SUBCONTRATISTA METALICA EL SOL																																		
1	ORLANDO DUARTE CARRILLO	13925967	ORNAMENTADOR	S. BOLIVAR	EPS SANITAS	PORVENIR	30/10/2023	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA						
2	PABLO UYABAN MORENO	13925704	ORNAMENTADOR	S. BOLIVAR	EPS SANITAS	PORVENIR	30/10/2023	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA						
3	RODOLFO DUARTE CARRILLO	13924708	ORNAMENTADOR	S. BOLIVAR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	30/10/2023	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA						
4	ISAIAS DELGADO JIMENEZ	13929726	ORNAMENTADOR	S. BOLIVAR	EPS SANITAS	PORVENIR	16/11/2023	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA						
5	CRHISTOPHER ARTEAGA RODRIGUEZ	6626253	ORNAMENTADOR	S. BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	23/01/2024	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA						
			PERSONAL FLOTANTE																																		
1	JUAN PABLO CASAS CARDONA	1007542250	INGENIERO MECANICO	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	4/01/2024	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA						
2	LUIS ALFREDO GUERRERO LOPEZ	94544139	OPERARIO MAQUINARIA	SURA	SANITAS	PORVENIR	4/01/2024	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA						
3	DARIAN RODRIGUEZ GONZALES	1114879026	AYUDANTE	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	4/01/2024	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA						
4	JULIETH SANDRA SALAZAR	1114887044	TECNICO SST	SURA	COOSALUD	PORVENIR	4/01/2024	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA						
5	NOLBERTO VARELA ORTIZ	6390650	OPERARIO MAQUINARIA	SURA	SERVICIO OS	COLPENSIONES	4/01/2024	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA						

CONVENCIONES:	NC = NO CONTRATADO AUN	R=retirado	A= ASISTIÓ	NA= NO ASISTIÓ	P= PERMISO	I=INCAPACIDAD	NO SE LABORA	S: SUSPENDIDO

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	PAZ Y SALVO	CÓDIGO	SST-D-026
		VERSIÓN	01
		FECHA	OCT 2023
		PÁGINA	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 7/10/2023

Yo **EDRAS HUMBERTO NIÑO ORDUZ,** identificado con cedula de ciudadanía número **1094282505**, declaro que el **CONSORCIO GARCIA ROVIRA** con **NIT: 901740580-3,** se encuentra a **PAZ Y SALVO,** por todo concepto relacionado con mi cargo para la obra ejecutada en la cuyo objeto es: *adecuación de la estructura física de la ese regional García Rovira Málaga Santander.*

Con número de contrato **037.**

Declaro a su vez, haber recibido todo lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la obra y lo establecido en la ley.

Se firma a conformidad, en la ciudad de Málaga Santander el día 14 de Febrero de 2024.

Atentamente,

EDRAS HUMBERTO NIÑO ORDUZ
CC. 1094282505

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ORDEN EXAMENES OCUPACIONALES	CÓDIGO	SST-D-027
		VERSIÓN	01
		FECHA	OCT 2023
		PÁGINA	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/10/2023

Málaga Santander, 14/02/2024

Señor

EDRAS HUMBERTO NIÑO ORDUZ

ASUNTO: Orden Examen de Egreso

Teniendo en cuenta su desvinculación laboral con el **Consorcio García Rovira** el día 14/02/2024, me permito remitirlo a valoración médica ocupacional de egreso, dando cumplimiento a la **Resolución 2346 de 2007**. Para lo cual debe presentarse en la **CRC CENTRO SALUD INTEGRAL**, ubicada en la carrera 9 # 10 -67 Málaga Santander.

Según el código sustantivo del trabajo articulo 57 numeral 7, el trabajador tiene 5 días hábiles para asistir a realizarse los exámenes, si no lo hace se entenderá que eludió o dilato la realización del mismo.

Cordialmente,

VALERIA VALENTINA AREVALO AMAYA
Auxiliar SG-SST
Licencia Resolución 09385 de 2022
Consorcio García Rovira.

1094282505

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	PAZ Y SALVO	CÓDIGO	SST-D-026
		VERSIÓN	01
		FECHA	OCT 2023
		PÁGINA	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 7/10/2023

Yo **MICHEL SUAREZ ANGARITA,** identificado con cedula de ciudadanía número **1127066876**, declaro que el **CONSORCIO GARCIA ROVIRA** con **NIT: 901740580-3,** se encuentra a **PAZ Y SALVO,** por todo concepto relacionado con mi cargo como operario de maquinaria, para la obra ejecutada en la cuyo objeto es: *adecuación de la estructura física de la ese regional García Rovira Málaga Santander.*

Con número de contrato **037.**

Declaro a su vez, haber recibido todo lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la obra y lo establecido en la ley.

Se firma a conformidad, en la ciudad de Málaga Santander el día 02 de Febrero de 2024.

Atentamente,

Michel

MICHEL SUAREZ ANGARITA
CC. 1127066876

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ORDEN EXAMENES OCUPACIONALES	CÓDIGO	SST-D-027
		VERSIÓN	01
		FECHA	OCT 2023
		PÁGINA	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/10/2023

Málaga Santander, 02/0/2024

Señor

MICHEL SUAREZ ANGARITA

ASUNTO: Orden Examen de Egreso

Teniendo en cuenta su desvinculación laboral con el **Consorcio García Rovira** el día 02/02/2024, me permito remitirlo a valoración médica ocupacional de egreso, dando cumplimiento a la **Resolución 2346 de 2007**. Para lo cual debe presentarse en la **CRC CENTRO SALUD INTEGRAL**, ubicada en la carrera 9 # 10 -67 Málaga Santander.

Según el código sustantivo del trabajo articulo 57 numeral 7, el trabajador tiene 5 días hábiles para asistir a realizarse los exámenes, si no lo hace se entenderá que eludió o dilato la realización del mismo.

Cordialmente,

VALERIA VALENTINA AREVALO AMAYA
Auxiliar SG-SST
Licencia Resolución 09385 de 2022
Consorcio García Rovira.

: Michel

1127066876

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	PAZ Y SALVO	CÓDIGO	SST-D-026
		VERSIÓN	01
		FECHA	OCT 2023
		PÁGINA	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 7/10/2023

Yo **JAVIER FAJARDO MURILLO,** identificado con cedula de ciudadanía número **13930526**, declaro que el **CONSORCIO GARCIA ROVIRA** con **NIT: 901740580-3,** se encuentra a **PAZ Y SALVO,** por todo concepto relacionado con mi cargo para la obra ejecutada en la cuyo objeto es: *adecuación de la estructura física de la ese regional García Rovira Málaga Santander.*

Con número de contrato **037.**

Declaro a su vez, haber recibido todo lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la obra y lo establecido en la ley.

Se firma a conformidad, en la ciudad de Málaga Santander el día 19 de Febrero de 2024.

Atentamente,



JAVIER FAJARDO MURILLO
CC. 13930526

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ORDEN EXAMENES OCUPACIONALES	CÓDIGO	SST-D-027
		VERSIÓN	01
		FECHA	OCT 2023
		PÁGINA	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/10/2023

Málaga Santander, 19/02/2024


Señor

JAVIER FAJARDO MURILLO

ASUNTO: Orden Examen de Egreso

Teniendo en cuenta su desvinculación laboral con el **Consorcio García Rovira** el día 19/02/2024, me permito remitirlo a valoración médica ocupacional de egreso, dando cumplimiento a la **Resolución 2346 de 2007**. Para lo cual debe presentarse en la **CRC CENTRO SALUD INTEGRAL**, ubicada en la carrera 9 # 10-67 Málaga Santander.

Según el código sustantivo del trabajo articulo 57 numeral 7, el trabajador tiene 5 días hábiles para asistir a realizarse los exámenes, si no lo hace se entenderá que eludió o dilato la realización del mismo.



Cordialmente,

VALERIA VALENTINA AREVALO AMAYA
Auxiliar SG-SST
Licencia Resolución 09385 de 2022
Consorcio García Rovira.

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA.

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION: 26/10/2023

CODIGO	SSTF-028
VERSION	1
FECHA	oct-23

NOMBRE DEL COLABORADOR	FECHA DE ENTREGA	TAPABOCAS	TAPAOIDOS	GAFAS	GUANTES DE CARNAZA	CASCO	PANTALON JEAN	CAMISA JEAN	BOTAS DE SEGURIDAD	CAPUCHONES PROTECCION SOLAR	BOTAS DE PVC	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
J. Barco Tuta	21-02-24												
Juan Bohorquez	21-02-24											Juan	
Cristian Pizan	21-02-24												
Victor fuentes	22-02-24			x	Guantes de carnaza							Victor F. C	
Raul conde	24-02-24	x		Guantes de carnaza								Raul	
Ramon Bocanegra	24-02-24		x	Guantes de nitrilo.								Ramon	
Edwar G.	24-02-24			i									
Jairo G.	24-02-24			Guantes de nitrilo								Pedro Elias C	
Pedro Elias Cocera	25-02-24												
Fernan Tolosa	25-02-24										x		
Gustavo Enriquez	25-02-24										x		
Fidan Sandoval	25-02-24										x	Juan Sandoval	
Lucas torres	25-02-24										x	Lucas Torres	
Sebastian	25-02-24			Guantes de nitrilo									
Diego Blanco	25-02-24			Capuchon								Diego Blanco	
Wilmar Correa	25-02-24			Capuchon									
Luis pinzon	25-02-24			Guantes	pvc							Luis Pinzon	
Luis El Parra	25-02-24			Guantes	pvc							Luis Parra	
Pompilio Rodriguez	25-02-24			X	X								
Fuentes	25-02-24			Guantes de nitrilo.									
Yesid Quintero	25-02-24			Guantes de nitrilo									
Reinis perez	25-02-24			Guantes de nitrilo									
Carlos Basto	25-02-24			Guantes de nitrilo									
Cristian Pinzon	25-02-24			Capuchon									
Yeyer fuentes	25-02-24			Capuchon									
Oscar	25-02-24			capuchon									

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA.

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION: 26/10/2023

CODIGO	SSTF-028
VERSION	1
FECHA	oct-23

NOMBRE DEL COLABORADOR	FECHA DE ENTREGA	TAPABOCAS	TAPAOIDOS	GAFAS	GUANTES DE CARNAZA	CASCO	PANTALON JEAN	CAMISA JEAN	BOTAS DE SEGURIDAD	CAPUCHONES PROTECCION SOLAR	BOTAS DE PVC	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
[illegible]	19-02-24	Guantes de nitrilo.											
[illegible]	19-02-24			X									
[illegible]	19-02-24			X									
[illegible]	19-02-24			X									
[illegible]	19-02-24			X									
[illegible]	19-02-24			X	X								
[illegible]	19-02-24			X									
[illegible]	19-02-24			X		Capuchon.							
[illegible]	19-02-24			X									
[illegible]	19-02-24	X		X	+	Guantes N.							
[illegible]	19-02-24			capuchon									
[illegible]	19-02-24			capuchon									
[illegible]	19-02-24			Guantes de nitrilo									
[illegible]	19-02-24			Guantes de nitrilo.									
[illegible]	19-02-24	X		X	Guantes nitrilo								
[illegible]	19-02-24			Capuchon									
[illegible]	19-02-24			capuchon									
[illegible]	19-02-24			X									
[illegible]	19-02-24		X										
[illegible]	19-02-24			X									
[illegible]	19-02-24			Guantes de nitrilo.									
[illegible]	19-02-24			X									
[illegible]	19-02-24			Capuchon									
[illegible]	20-02-24												
[illegible]	20-02-24			Guantes de nitrilo									
[illegible]	20-02-24			Guantes de nitrilo									

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA.

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION: 26/10/2023

CODIGO	SSTF-028
VERSION	1
FECHA	oct-23

NOMBRE DEL COLABORADOR	FECHA DE ENTREGA	TAPABOCAS	TAPAOIDOS	GAFAS	GUANTES DE CARNAZA	CASCO	PANTALON JEAN	CAMISA JEAN	BOTAS DE SEGURIDAD	CAPUCHONES PROTECCION SOLAR	BOTAS DE PVC	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Libardo	10-02-24		Guantes de carnaza									5604731	
stiven AFricano	10-02-24		Guantes de carnaza									100.537.1113	
Edwar G.	10-02-24		Guantes de carnaza									12 [illegible] 4..	
Edwar G.	10-02-24		Guantes pvc.										
Orlando Sierra	10-02-24		Guantes pvc									Orlando	
YS gallego	12-02-24										X	Gallegos	
Edwar G.	12-02-24										X		
Reinis Perez	12-02-24		Guantes de nitrilo									Reinis P.	
Rafael Delgado	12-02-24			X									
Reinis Perez	12-02-24		Guantes de pvc.									Reinis P.	
Javier Tejada	13-02-24	+1										Javier Tejada	
Stiven AFricano	13-02-24											Stiven AR	
Jose Bicerto	13-02-24		Guantes nitrilo.									[illegible]	
Jhoimer Quintero	13-02-24		Guantes nitrilo									[illegible]	
Luis E Gallego	14/02/24		Guantes									Gallegos	
David blanco	14/02/24		Guantes									David blanco	
Juan Ortiz	14-02-24		Guantes de nitrilo									Duvan Ortiz	
Alexis Silva	14-02-24		Guantes de nitrilo									[illegible]	
Sergio Pangel	14-02-24		Guantes de nitrilo									[illegible]	
Ingrid Ortiz	14-02-24		Guantes de nitrilo.									[illegible]	
Edwar Gutierrez	14-02-24			X								[illegible]	
Dania Blanco	14-02-24			X								[illegible]	
Madeline	14-02-24											[illegible]	
Rafael Delgado	15-02-24			X								[illegible]	
Luis Acosta	15-02-24	X		X								[illegible]	
Sergio Vergara	15-02-24	X		X								[illegible]	

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA.												CODIGO	SSTF-028
	ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL												VERSION	1
	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION: 26/10/2023												FECHA	oct-23
NOMBRE DEL COLABORADOR	FECHA DE ENTREGA	TAPABOCAS	TAPAOIDOS	GAFAS	GUANTES DE CARNAZA	CASCO	PANTALON JEAN	CAMISA JEAN	BOTAS DE SEGURIDAD	CAPUCHONES PROTECCION SOLAR	BOTAS DE PVC		FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Libardo Jaime	07-01-24			Guantes nitrilo										
Santiago Rincon	07-01-24				X									
Werner correa	07-01-24		X	X										
Camilo Rodriguez	07-01-24											X		
Alfonso Olmeno	07-01-24											X		
Harf. Salazar	07-01-24											X	Rufal	
Javier Fegardo	07-01-24			X										
Daniel Blanco	07-01-24			X										
Edgar Cabrera	07-01-24			X										
Cristian Pinzon	07-01-24			X										
Douglas Moreno	07-01-24			X										
Pato Faula	07-01-24		Guantes de nitrilo										WALTER	
Guantes	07-01-24		Guantes de nitrilo											
Yesid Ortiz	08-01-24		Guantes de nitrilo											
Wilxon Lopez	08-01-24			X										
Jago ortiz	08-01-24			X										
Fremon Mora	08-01-24		Guantes de PVC.											
Maikol Dapado	08-01-24			X										
Daniel Blanco	08-01-24		Guantes de nitrilo											
Carlos Ramirez	08-01-24		Guantes de nitrilo											
[illegible]	09/02/2024		Guantes de nitrilo											
Orlando Pardo	09-02-24		Guantes de nitrilo											
Diego Blanco	09-02-24			X										
Sergio Delgado	09-02-24			X										
Reinis Perez	09-02-24			X										
Jose Barrera	09-02-24			X										

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA.

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION: 26/10/2023

CODIGO	SSTF-028
VERSION	1
FECHA	oct-23

NOMBRE DEL COLABORADOR	FECHA DE ENTREGA	TAPABOCAS	TAPAOIDOS	GAFAS	GUANTES DE CARNAZA	CASCO	PANTALON JEAN	CAMISA JEAN	BOTAS DE SEGURIDAD	CAPUCHONES PROTECCION SOLAR	BOTAS DE PVC	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Nomael Delgado	1-01-24										X	Nomael D	
Eulises Basto	1-01-24										X		
Stiven Africano	1-01-24			Guantes de nitrilo								Stiven AR	
Orlando Mora	1-01-24			Guantes de nitrilo									
Wilmer Cervera	1-01-24			Guantes de nitrilo									
Libardo Tuberia	2-01-24			X									
Orlando Sierra	2-01-24										X		
Santiago Rincon	2-01-24			Guantes de nitrilo									
Jairo Garavito	2-01-24			X									
Jose Barranco	2-01-24			Guantes de nitrilo									
Alberto Castro	03-01-24			Guantes de nitrilo									
Felix Rey	03-01-24										X		
Yesid Quintero	03-01-24										X		
Sady Pinto	03-01-24										X		
Stiven Africano	03-01-24										X	Stiven AR	
Victor Fuentes	03-01-24										X		
Juan Bohorquez	05-01-24			Guantes de nitrilo								Juan	
Raul conde	05-01-24	X		Guantes de nitrilo.									
Juan Pinto	05-01-24	X											
Walter Ortiz	05-01-24										X		
Melisa Basto	05-01-24			Guantes de nitrilo.								Melisa Basto	
Ramon Becerra	06-01-24			X								Ramon Bu	
Diego Blanco	06-01-24	X		Guantes de carnaza								Diego Blanco	
Jose Hernandez	06-01-24			Guantes de nitrilo									
Miguel Delgado	06-01-24			X									
Cristian Pinzon	06-01-24			X									

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Jolman Rubiano.

NO. CÉDULA: 1098131713. **CARGO:** Aux. Ingeniería

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2	X		14-02-2024			
PANTALON JEAN	2						
BOTA SEGURIDAD	1						
CASCO SEGURIDAD	1						
GAFAS DE SEGURIDAD	1						
GUANTE CARNAZA	1						
TAPA OIDOS DE INSERCION	1						
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1						

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA BOYACA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Jhonattan torres

NO. CÉDULA: 1096956277 CARGO: Ayudante

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	TALLA	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA ÚTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2							
PANTALON JEAN	2		X		09-02-2024		Jhonattan Torres	
BOTA SEGURIDAD	1							
CASCO SEGURIDAD	1							
GAFAS DE SEGURIDAD	1							
GUANTE CARNAZA	1							
TAPA OIDOS DE INSERCION	1							
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Pedro Caceres.

NO. CÉDULA: 13906688 CARGO: Ayudante.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	TALLA	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2							
PANTALON JEAN	2		X					
BOTA SEGURIDAD	1				09-02-2024			
CASCO SEGURIDAD	1							
GAFAS DE SEGURIDAD	1							
GUANTE CARNAZA	1							
TAPA OIDOS DE INSERCION	1							
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1						Pedro Elias Caceres Caceres	

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Victor Romero

NO. CÉDULA: Ayudante **CARGO:** 5613552.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	TALLA	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2							
PANTALON JEAN	2							
BOTA SEGURIDAD	1				09-02-2024			
CASCO SEGURIDAD	1							
GAFAS DE SEGURIDAD	1						Victo	
GUANTE CARNAZA	1							
TAPA OIDOS DE INSERCION	1						Victo	
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1						Victo	

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA NOVOA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Sergio Rangel

NO. CÉDULA: 1096956680 **CARGO:** ayudante

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	TALLA	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2		-		09-02-2024			
PANTALON JEAN	2		X					
BOTA SEGURIDAD	1							
CASCO SEGURIDAD	1							
GAFAS DE SEGURIDAD	1							
GUANTE CARNAZA	1							
TAPA OIDOS DE INSERCION	1							
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalia o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA NOVOA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Jaime nino.

NO. CÉDULA: | **CARGO:** maestro

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	TALLA	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN								
PANTALON JEAN								
BOTA SEGURIDAD								
CASCO SEGURIDAD								
GAFAS DE SEGURIDAD	17	" claras".						
GUANTE CARNAZA	17	" 2 de nitrilo"					Ayuid Reyes	
TAPA OIDOS DE INSERCION	17							
TAPA BOCA INDUSTRIAL	17.							
Guantes de nitrilo	~~7~~							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Edixon Borrero.

NO. CÉDULA: 1161332. **CARGO:** Ayudante O.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓	19-02-2024			
PANTALON JEAN	1		✓				
BOTA SEGURIDAD	1						
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Sebastian Blanco.

NO. CÉDULA: 1096957312. **CARGO:** Of. Obrol.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓				
PANTALON JEAN	1		✓				
BOTA SEGURIDAD				19-02-2024		David Sebastian Blanco B.	
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Werner correa

NO. CÉDULA: 1094868172. **CARGO:** Of. obra

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓				
PANTALON JEAN	1		✓	19-02-2024			
BOTA SEGURIDAD							
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Diego Blanco.

NO. CÉDULA: 1096956290 **CARGO:** Ayudante.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓				
PANTALON JEAN	1		✓	19-02-2024		Diego A. Blanco B.	
BOTA SEGURIDAD							
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Maikol Delgado.

NO. CÉDULA: 1005230643 **CARGO:** ayudante.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓				
PANTALON JEAN	1		✓	19-02-2024			
BOTA SEGURIDAD							
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION					1		
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalia o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Henry Navarro.

NO. CÉDULA: 1096946945 **CARGO:** ayudante.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		—				
PANTALON JEAN	1		—				
BOTA SEGURIDAD							
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

19-02-2024

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalia o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994; Art. 22; Decreto 1443 de 2014; Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Jose Hernan Diaz.

NO. CÉDULA: 13444433 **CARGO:** ayudante.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓	14-02-24			
PANTALON JEAN	1		✓				
BOTA SEGURIDAD							
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**


CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Luis Basto

NO. CÉDULA: 1094282645 **CARGO:** Operario de maquinaria

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓				
PANTALON JEAN	1		✓				
BOTA SEGURIDAD				19-02-2024			
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							



OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Orlando Pava

NO. CÉDULA: 1096949057 **CARGO:** Of. Obra.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓				
PANTALON JEAN	1		✓				
BOTA SEGURIDAD				19-02-2024			
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Luis Pinzón

NO. CÉDULA: 1096954148 **CARGO:** ayudante

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓				
PANTALON JEAN	1		✓				
BOTA SEGURIDAD							
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

19-02-2024

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalia o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Alfredo OAiz

NO. CÉDULA: **CARGO:** Maestro Obra.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		—				
PANTALON JEAN	1		✓				
BOTA SEGURIDAD				19-02-2024			
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalia o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Wuilxon Lopez

NO. CÉDULA: 1096959012 **CARGO:** Of. Obra.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓				
PANTALON JEAN	1		✓				
BOTA SEGURIDAD	1		✓				
CASCO SEGURIDAD				19-02-2024			
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Hugo Anganta

NO. CÉDULA: 88158326 **CARGO:** Ayudante

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	1		✓				
PANTALON JEAN	1		✓	21-02-24			
BOTA SEGURIDAD							
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Juan Torres.

NO. CÉDULA: 13929163 **CARGO:** Oficial

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2						
PANTALON JEAN	2						
BOTA SEGURIDAD	1						
CASCO SEGURIDAD	1						
GAFAS DE SEGURIDAD	1						
GUANTE CARNAZA	1						
TAPA OIDOS DE INSERCION	1						
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1						

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Formin Talazora

NO. CÉDULA: 1099894523 **CARGO:** oficial.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2						
PANTALON JEAN	2						
BOTA SEGURIDAD	1			14-02-1998			
CASCO SEGURIDAD	1						
GAFAS DE SEGURIDAD	1						
GUANTE CARNAZA	1						
TAPA OIDOS DE INSERCION	1						
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1						

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Juan Arrieta

NO. CÉDULA: 1100752411 **CARGO:** Ayudante.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2	✓		14-02-2021			
PANTALON JEAN	2						
BOTA SEGURIDAD	1						
CASCO SEGURIDAD	1						
GAFAS DE SEGURIDAD	1						
GUANTE CARNAZA	1						
TAPA OIDOS DE INSERCION	1						
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1						

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Juan Sarbova

NO. CÉDULA: 1096957220 **CARGO:** ayudante

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2						
PANTALON JEAN	2						
BOTA SEGURIDAD	1			14-02-2024			
CASCO SEGURIDAD	1						
GAFAS DE SEGURIDAD	1					Juan Sarbova	
GUANTE CARNAZA	1						
TAPA OIDOS DE INSERCION	1						
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1					Juan	

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Gustavo Zambrano.

NO. CÉDULA: 4099539 **CARGO:** ayudante.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2	X		14-02-2021			
PANTALON JEAN	2						
BOTA SEGURIDAD	1						
CASCO SEGURIDAD	1						
GAFAS DE SEGURIDAD	1						
GUANTE CARNAZA	1						
TAPA OIDOS DE INSERCION	1						
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1						

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Jairo Celis

NO. CÉDULA: 1093948577 **CARGO:** ayudante.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2						
PANTALON JEAN	2						
BOTA SEGURIDAD	1			14-02-2024			
CASCO SEGURIDAD	1						
GAFAS DE SEGURIDAD	1						
GUANTE CARNAZA	1						
TAPA OIDOS DE INSERCION	1					JAIRO CELIS	
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1						

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalia o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Jonathan. Torralba.

NO. CÉDULA: 6840597 **CARGO:** ayudante

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2						
PANTALON JEAN	2						
BOTA SEGURIDAD	1			14-12-2024			
CASCO SEGURIDAD	1						
GAFAS DE SEGURIDAD	1						
GUANTE CARNAZA	1						
TAPA OIDOS DE INSERCION	1						
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1						

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Edgar Orlando Vega.

NO. CÉDULA: 1098183187 **CARGO:** ayudante

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN	2						
PANTALON JEAN	2						
BOTA SEGURIDAD	1			14-10-2022		Vega	
CASCO SEGURIDAD	1						
GAFAS DE SEGURIDAD	1						
GUANTE CARNAZA	1						
TAPA OIDOS DE INSERCION	1						
TAPA BOCA INDUSTRIAL	1					Edgar	
	-						

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalia o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Luis Eusebio Pinzón

NO. CÉDULA: 1095854248 **CARGO:** Ayudante

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN							
PANTALON JEAN							
BOTA SEGURIDAD	1		X				
CASCO SEGURIDAD			Se entrega Botas de seguridad ya que se presentaban en muy mal estado generando. Probabilidad de accidentabilidad.				
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

Luis Eusebio Pinzón

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Henry Ortiz navarro

NO. CÉDULA: 1096946945 **CARGO:** ayudante de obra

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN							
PANTALON JEAN				23-02-2024			
BOTA SEGURIDAD	1		X				
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

NOTA: SE ENTREGA REPOSICION DE BOTAS AL TRABAJADOR, YA QUE ESTABAN ROTAS Y LE ESTABAN OCASIONANDO HONGOS.

CONSORCIO HOSPITAL CARCÍA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Karen Stefany Vega Rojas

NO. CÉDULA: 1005.336.253 **CARGO:** Arquitecta | TGA.

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	TALLA	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN								
PANTALON JEAN								
BOTA SEGURIDAD	X	37			13/02/24			Karen Stefany V.
CASCO SEGURIDAD	1	X			13/02/24			Karen Stefany V.
GAFAS DE SEGURIDAD								
GUANTE CARNAZA								
TAPA OIDOS DE INSERCION								
TAPA BOCA INDUSTRIAL								

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL CARCIA ROVIRA	ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CÓDIGO	SST-F-009
		VERSIÓN	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 21/09/2023

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: German Tamayo

NO. CÉDULA: 91125884 **CARGO:**

ELEMENTO DE DOTACIÓN/ PROTECCIÓN	UNIDADES	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	VIDA UTIL/ FECHA CADUCIDAD	FIRMA DEL COLABORADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA
		PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN				
CAMISA JEAN							
PANTALON JEAN							
BOTA SEGURIDAD	X	X					
CASCO SEGURIDAD							
GAFAS DE SEGURIDAD							
GUANTE CARNAZA							
TAPA OIDOS DE INSERCION							
TAPA BOCA INDUSTRIAL							

OBSERVACIONES:

a) Utilizar y cuidar correctamente los elementos de protección individual y/o dotación entregada

b) Se capacita al trabajador en uso, custodia y disposición final del EPI y se hace entrega de la ficha técnica de los elementos de protección individual, para su conocimiento

c) Informar al área de SST o al jefe inmediato cualquier defecto, anomalía o daño en el EPI utilizado que, a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d) Soy consciente que usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22; Decreto 1443 de 2014: Art. 10 y demás normas compiladas por el decreto 1072 de 2015. Tengo pleno conocimiento que el presente compromiso quedará archivado en la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis responsabilidades y derechos como trabajador/contratista de **TGA ASOCIADOS INGIENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.(CONSORSIO MATERNO FLORIDABLANCA)**

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA**	Código: SST-F-027 Versión: 1 Fecha de Emisión: 03-10-2023

PROYECTO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	**FECHA**	Del 5 al 10 de Febrero
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora ☐ Minicargador ☐ Autohormigonera ☐	Otra	Volquete
MARCA, PLACA, SERIE Y MODELO	DST-108.		
PROPIO		**ALQUILADO**	X
PROPIETARIO			
CONTRATISTA	Ortiz Arango Construcciones SAS		

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de aceite motor	X	X	X	X	X	X		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	X	X	X	X	X	X		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X	X	X	X	X	X		
1,4	Verificar estado de las correas	X	X	X	X	X	X		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X	X	X	X	X	X		
1,6	Drenar filtro separador de agua	X	X	X	X	X	X		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X	X	X	X	X	X		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	X	X	X	X	X	X		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X	X	X	X	X	X		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	X	X	X	X	X	X		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X	X	X	X	X	X		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, SOLDADURA, etc)	X	X	X	X	X	X		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	X	X	X	X	X	X		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X	X	X	X	X	X		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	X	X	X	X	X	X		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	X	X	X	X	X	X		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X	X	X	X	X	X		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	X	X	X	X	X	X		
1,19	Realizar engrase del equipo	X	X	X	X	X	X		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	X	X	X	X	X	X		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprocketts, tensores, cadenas)	X	X	X	X	X	X		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, SOLDADURA, etc)	X	X	X	X	X	X		
1,23	Verificar estado del ripido y escapes	X	X	X	X	X	X		
1,24	Verificar estado tubo de escape	X	X	X	X	X	X		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	X	X	X	X	X	X		
1,26	Verificar botiquin	X	X	X	X	X	X		
1,27	Verificar extintor	X	X	X	X	X	X		

	2. AUTOHORMIGONERA	DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Canal								
2,2	Hidroelevadora								
2,3	Bombas auto-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mando								

El siguiente item se evaluará personalmente y la evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	X		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	X		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	X		
3,4	Ejecuta practicas de Seguridad en Manejo de la maquina?	X		

FIRMA NOMBRE C.C

INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
Victor Peña 1096946096	

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	Código: SST-F-027 Versión: 1 Fecha de Emisión: 23-12-2022

PROYECTO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	**FECHA**	05 al 10 FEB 24
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora ☐ Montacargas ☐ Autoformigadora ☒ Otra		
MARCA, PLACA, SERIE Y MODELO	MIXER		
PROPIO	X	**ALQUILADO**	
PROPIETARIO	TGA		
CONTRATISTA			

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de las mandos	C	C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de las cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, cucharones, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del asiento	C	C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Cerriles, Sprocketa, tensores, cadenas)	X	X	X	X	X	X		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, cutting edge, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples	X	X	X	X	X	X		
1.24	Verificar estado Libre de escape	C	C	C	C	C	C		
1.25	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	C	C	C	C	C	C		
1.26	Verificar botiquín	X	X	X	X	X	X		
1.27	Verificar extintor	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2.2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C		
2.3	Bomba auto-loja canal	C	C	C	C	C	C		
2.4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2.5	Piso de carga	C	C	C	C	C	C		
2.6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2.7	Tablero de mando								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE				OBSERVACIONES
		SI		NO		
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C				
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C				
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	C				
3.4	Ejecuta practicas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C				

FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
		1006260

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	Código: SST # 427 Versión: 1 Fecha de Emisión: 23-09-2022

PROYECTO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	FECHA	05 al 10 Feb. 24
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora [x] Minicargador [ ] Autohormigonera [ ] Otra		
MARCA, PLACA, SERIE Y MODELO	Bobcat B760		
PROPIO:		ALQUILADO:	
PROPIETARIO	Carlos Gutierrez		
CONTRATISTA	Consorcio De Garcia Rovira		

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, horquesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, acidaduras, etc)	C	C	C		C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		
1,26	Verificar botiquin								
1,27	Verificar extintor								

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mando								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			

FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
	Numa de Dios	
	5613351	1010006260

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	Código: SST-F-027 Versión: 1 Fecha de Emisión: 23-10-2023

PROYECTO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	FECHA	05 al 10 Feb 24.		
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora [ ]	Minicargador [X]	Autohormigonera [ ]	Otra:	
MARCA, PLACA, SERIE Y MODELO	Bobcat S650				
PROPIO:	X	ALQUILADO:			
PROPIETARIO	TGA				
CONTRATISTA					

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensores, cadenas)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, sequineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		
1,26	Verificar bobquin	C	C	C	C	C	C		
1,27	Verificar extintor.	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Canal								
2,2	Hidrolevadora								
2,3	Bombe sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			

FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONO	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
	L.B	
	1094.282.645	1010065760

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: 981-F-027
Versión: 1
Fecha de Emisión: 23-10-2023

PROYECTO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA			FECHA	05 al 10 FEB 2024		
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora	X	Minicargador		Autohormigonera		Otra
MARCA, PLACA, SERIE Y MODELO	CAT 420 E						
PROPIO:		X		ALQUILADO:		X	
PROPIETARIO							
CONTRATISTA	Ofis Ariango Construcciones SAS						

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C		C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, herramesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineros, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y ecopias	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		
1,26	Verificar botiquin	C	C	C	C	C	C		
1,27	Verificar extintor.	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	C		
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C		


FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
	Diego Fernando Arizo Firmado el	
	1057593819	1010062604

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO	SST-F-018
		VERSION	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/09/2023

Marca, Placas, Serie y Modelo:	Hammer Drill 16mm (5/8").			
Marque con una x: El Equipo o Herramienta es	**Propio**	X	**Alquilado**	
Inspecionado por:	Orlando Parra.			
Fecha inspección:	05 de 10 Feb 2024			



ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Verifique las condiciones en que se encuentra el equipo y/o herramiento según corresponda **B =Bueno M=malo o N.A.= No Aplica.** El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
Nota. Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente para su devolución.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN																				
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
1	Porta Brocas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Mango de Fuerza	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Interruptor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Sujección de las guías de acero.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Llave P/Chock	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Chock	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Cable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Extensión Eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Firma del Operador responsable de la Inspección		Orlando			Orlando			Orlando			Orlando			Orlando			Orlando					

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR o SST quien tomará la decisión más *segura.*

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	PREOPERACIONAL PISTOLA DE FIJACION	CODIGO	SST-F-036
		VERSION	01
		FECHA	NOV 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14/11/2023

Marca, Placas, Serie y Modelo:	Drywall Hilti			
Marque con una x: El Equipo o Herramienta es	**Propio**	X	**Alquilado**	
Inspeccionado por:	Werner Correa			
Fecha inspección:	OT del 10 FEB 2024.			

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Verifique las condiciones en que se encuentra el equipo y/o herramienta según corresponda **B =Bueno M=malo o N.A.= No Aplica.** El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
Nota. Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente para su devolución.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN																			
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
1	El estado del mango se encuentra en óptimas condiciones para su uso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	El estado del ensamble el receptor se encuentra en buen estado cierro?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado del sujetador del fijador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Estado de la corredera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado del amortiguador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Estado del casquillo de la boca	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Estado del gatillo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	El estado del pasador gatillo se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Le estaba el interruptor-encendido-apagado, se encuentra en buen estado ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Firma del Operador responsable de la Inspección		Werner			Werner			Werner			Werner			Werner			Werner					

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR o SST quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA	CODIGO	SST-F-019
CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA		VERSION	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 27/09/2023

Marca, Placas, Serie y Modelo:	Makita EG7020 (18mm (7").			
Marque con una x: El Equipo o Herramienta es	**Propio**	X	**Alquilado**	
Inspecionado por:	Mario Delgado			
Fecha inspección:	05 al 10 FEB 2024			



ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Verifique las condiciones en que se encuentra el equipo y/o herramiento según corresponda **B =Bueno M=malo o N.A.= No Aplica.** El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
Nota. Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente para su devolución.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN																				
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
1	Piedra - Disco	✓			✓			✓			✓			✓								
2	Guarda	✓			✓			✓			✓			✓								
3	Manija de sujección	✓			✓			✓			✓			✓								
4	Carcaza	✓			✓			✓			✓			✓								
5	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓								
6	Obturador de Avance Continuo	✓			✓			✓			✓			✓								
7	Cable	✓			✓			✓			✓			✓								
8	Extensión Eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓								
Firma del Operador responsable de la Inspección																						

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR o SST quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA NOVOA	PREOPERACIONAL TALADRO DEMOLEDOR	CODIGO	SST-F-021
		VERSION	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 23/09/2023

Marca, Placas, Serie y Modelo:	BOSCH			
Marque con una x El Equipo o Herramienta es	**Propio**	x	**Alquilado**	
Inspeccionado por:	Walter Avila			
Fecha inspección:	05 al 10 Feb 2024			



ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Verifique las condiciones en que se encuentra el equipo y/o herramienta según corresponda **B =Bueno M=malo o N.A.= No Aplica.** El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
Nota. Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente para su devolución.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN																				
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
1	La llave de ajuste al mandril se encuentra en buen estado, sin fisuras y funcional al equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	La carcaza se encuentra en buenas condiciones, sin fisuras o roturas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Porta brocas en buen estado, sin fisuras y ajustado al mandril.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	El mandril se encuentra bien ajustado, no presenta desgastes ni fisuras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	El interruptor de apagado y encendido funciona correctamente.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Mango con diseño ergonómico y en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Los botones o switch de control de velocidades y revolución funcionan correctamente.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Se evidencia ventilación del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Estado del cable de conexión en buen estado, sin cortes, uniones, empalmes o cables expuestos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	La clevija de conexión esta en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Firma del Operador responsable de la Inspección		walter			walter			walter			walter			walter			walter					

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR o SST quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	PREOPERACIONAL MEZCLADORA CONCRETO	CODIGO	SST-F-018
		VERSION	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/09/2023

Marca, Placas, Serie y Modelo:	FORERY 18 GTA			
Marque con una x: El Equipo o Herramienta es	**Propio**	X	**Alquilado**	
Inspeccionado por:	Jues Pinzon			
Fecha inspección:	05 al 10 FEB 2024.			

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Verifique las condiciones en que se encuentra el equipo y/o herramienta según corresponda **B = Bueno M= malo o N.A.= No Aplica.** El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
Nota. Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente para su devolución.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN																				
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
1	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Estructura de soporte en optimas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
3	Balineras y bujes de rotacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Mecanismo de giro para vaciado (Volante - seguro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Corona de rotacion del trompo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Tapa del motor con seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Llantas y neumaticos en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Swich de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Estado del cable de conexión en buen estado, sin cortes, uniones, empalmes o cables expuestos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	La clavija de conexión esta en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Firma del Operador responsable de la Inspección		Jues			Jues			Jues			Jues			Jues			Jues					

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR o SST quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-027
Versión: 1
Fecha de Emisión: 23-10-2023

PROYECTO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	FECHA	12 al 17 FE 2024
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora ☐ Minicargador ☐ Autohormigonera ☐ Otra: Volquete ☒		
MARCA, PLACA, SERIE Y MODELO	OST708		
PROPIO:		ALQUILADO: X	
PROPIETARIO	Arango Ortiz Construcciones SAS.		
CONTRATISTA			

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor								
1,2	Verificar nivel de refrigerante								
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor								
1,4	Verificar estado de las correas								
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire								
1,6	Drenar filtro separador de agua								
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite								
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico								
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico								
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos								
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos								
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)								
1,13	Verificar funcionamiento del tablero								
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas								
1,15	Verificar estado de baterias y luces								
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas								
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos								
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco								
1,19	Realizar engrase del equipo								
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos								
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprocketa, tensoras, cadenas)								
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, cortadoras, etc)								
1,23	Verificar estado del radio y acoples								
1,24	Verificar estado tubo de escape								
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)								
1,26	Verificar botiquin								
1,27	Verificar extintor.								

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Retroelevadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe inmediato o SST de Campo

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			

FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONÓ	Vo.Bo. Jefe inmediato / SST
	victor Peña	
	1096946096	1070006260

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-427
Versión: 1
Fecha de Emisión: 23-10-2023

PROYECTO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	FECHA	12 a 16 Feb 24
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora ☐ Minicargador ☐ Autohormigonera ☒ Otra		
MARCA, PLACA, SERIE Y MODELO	Mixer T6A7		
PROPIO:	X	ALQUILADO:	
PROPIETARIO			
CONTRATISTA			

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro secarador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensores, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y scoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado físico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		
1,26	Verificar botiquin	X	X	X	X	X	X		
1,27	Verificar extintor.	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Cambo

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?					
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?					
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?					

FIRMA NOMBRE CC	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
73906744		1010062605

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST.F.021
Versión: 1
Fecha de Emisión: 23-10-2023

PROYECTO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	FECHA	12/07/2024.
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora [X] Minicargador [ ] Autohormigonera [ ] Otra:		
MARCA, PLACA, SERIE Y MODELO	Bob CAT. B 760		
PROPIO:	X	ALQUILADO:	
PROPIETARIO	CARLOS GUTIERREZ.		
CONTRATISTA	Consorcio de Garcia Rovira.		

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	X	X	X	X	X			
1,2	Verificar nivel de refrigerante	X	X	X	X	X			
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X	X	X	X	X			
1,4	Verificar estado de las correas	X	X	X	X	X			
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X	X	X	X	X			
1,6	Drenar filtro separador de agua				X	X			
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X	X	X	X	X			
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	X	X	X	X	X			
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X	X	X	X	X			
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	X	X	X	X	X			
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X	X	X	X	X			
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	X	X	X	X	X			
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	X	X	X	X	X			
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X	X	X	X	X			
1,15	Verificar estado de baterias y luces	X	X	X	X	X			
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	X	X	X	X	X			
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X	X	X	X	X			
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco					X			
1,19	Realizar engrase del equipo	X	X	X	X	X			
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	X	X	X	X	X			
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)					X			
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X	X	X	X	X			
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples								
1,24	Verificar estado tubo de escape	X	X	X	X	X			
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	X	X	X	X	X			
1,26	Verificar botiquin								
1,27	Verificar extintor.								

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?					
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?					
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?					

FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONÓ	Vo Bo Jefe Inmediato / SST
	Numa el Dolgado	
	5613551	1010626605

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-027
Versión: 1
Fecha de Emisión: 23-10-2023

PROYECTO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	FECHA	12 al 17 Feb 24.
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora [ ] Minicargador [X] Autohormigonera [ ] Otra		
MARCA, PLACA, SERIE Y MODELO	XCM6		
PROPIO:	A	ALQUILADO:	
PROPIETARIO	TGA		
CONTRATISTA			

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de las mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensores, cadenas)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, acoladuras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado físico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		
1,26	Verificar botiquin	C	C	C	C	C	C		
1,27	Verificar extintor.	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidroelevadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			

FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
	[signature]	[signature]
	1.094.282.695	1010662605

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-037
Versión: 1
Fecha de Emisión: 23-10-2023

PROYECTO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	FECHA	12 al 17 FEB 2024		
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora [X]	Minicargador [ ]	Autohormigonera [ ]	Otra	
MARCA, PLACA, SERIE Y MODELO	CAT 420 E				
PROPIO:		ALQUILADO:	X		
PROPIETARIO	Jorge Cuadros				
CONTRATISTA					

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	B	B	B	B	B	B		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	B	B	B	B	B	B		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	B	B	B	B	B	B		
1,4	Verificar estado de las correas	B	B	B	B	B	B		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	B	B	B	B	B	B		
1,6	Drenar filtro separador de agua	B	B	B	B	B	B		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	B	B	B	B	B	B		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	B	B	B	B	B	B		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	B	B	B	B	B	B		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	B	B	B	B	B	B		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	B	B	B	B	B	B		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	B	B	B	B	B	B		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	B	B	B	B	B	B		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	B	B	B	B	B	B		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	B	B	B	B	B	B		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	B	B	B	B	B	B		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	B	B	B	B	B	B		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	B	B	B	B	B	B		
1,19	Realizar engrase del equipo	B	B	B	B	B	B		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	B	B	B	B	B	B		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	-	-	-	-	-	-		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	B	B	B	B	B	B		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	B	B	B	B	B	B		
1,24	Verificar estado tubo de escape	B	B	B	B	B	B		
1,25	Verificar estado físico del equipo (Latoneria y pintura)	B	B	B	B	B	B		
1,26	Verificar bobiquin	B	B	B	B	B	B		
1,27	Verificar extintor.	B	B	B	B	B	B		

	2. AUTOHORMIGONERA	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidroelevadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	B		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	B		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	B		
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	B		

FIRMA NOMBRE C.C

INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
Dilsa Penado	
1057593816	1010062605

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	**PREOPERACIONAL TALADRO**	CODIGO	SST-F-018
		VERSION	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/09/2023

Marca, Placas, Serie y Modelo:	Hammer Drill 16mm (5/8")			
Marque con una x: El Equipo o Herramienta es	**Propio**	X	**Alquilado**	
Inspecionado por:	Diego Blanco.			
Fecha inspección:	12 de 17 feb. 2024			



ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Verifique las condiciones en que se encuentra el equipo y/o herramiento según corresponda **B =Bueno M=malo o N.A.= No Aplica.** El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
Nota. Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente para su devolución.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN																				
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
1	Porta Brocas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Mango de Fuerza	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Interruptor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Sujección de las guías de acero.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Llave P/Chock	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Chock	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Cable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Extensión Eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Firma del Operador responsable de la Inspección		DiegoB			DiegoB			DiegoB			DiegoB			DiegoB			DiegoB					

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR o SST quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	PREOPERACIONAL PISTOLA DE FIJACION	CODIGO	SST-F-036
		VERSION	01
		FECHA	NOV 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 14/11/2023

Marca, Placas, Serie y Modelo:	Drywall Hilti			
Marque con una x: El Equipo o Herramienta es	**Propio**	X	**Alquilado**	
Inspeccionado por:	Wilson Lopez.			
Fecha Inspección:	12 al 17 Feb - 2024.			

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Verifique las condiciones en que se encuentra el equipo y/o herramienta según corresponda **B =Bueno M=malo o N.A.= No Aplica.** El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
Nota. Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente para su devolución.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN																				
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
1	El estado del mango se encuentra en óptimas condiciones para su uso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	El estado del ensamble el receptor se encuentra en buen estado cierro?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado del sujetador del fijador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Estado de la corredera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado del amortiguador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Estado del casquillo de la boca	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Estado del gatillo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	El estado del pasador gatillo se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Le estaba el interruptor-encendido-apagado, se encuentra en buen estado ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Firma del Operador responsable de la Inspección	Wilson			Wilson			Wilson			Wilson			Wilson			Wilson					

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarla a su SUPERVISOR o SST quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA	CODIGO	SST-F-019
		VERSION	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 27/09/2023

Marca, Placas, Serie y Modelo:	Makita LS4720 (18mm (7in).			
Marque con una x: El Equipo o Herramienta es	**Propio**	X	**Alquilado**	
Inspecionado por:	Ramón Becerra			
Fecha inspección:	12 al 17 Feb 2024			



ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Verifique las condiciones en que se encuentra el equipo y/o herramiento según corresponda **B =Bueno M=malo o N.A.= No Aplica.** El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
Nota. Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente para su devolución.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN																				
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
1	Piedra - Disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Guarda	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Manija de sujección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Carcaza	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Obturador de Avance Continuo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Cable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Extensión Eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Firma del Operador responsable de la Inspección		RamonB			RamonB			RamonB			RamonB			RamonB			RamonB					

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR o SST quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	PREOPERACIONAL TALADRO DEMOLEDOR	CODIGO	SST-F-021
		VERSION	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 23/09/2023

Marca, Placas, Serie y Modelo:	BOSCH			
Marque con una x: El Equipo o Herramienta es	**Propio**		**Alquilado**	
Inspeccionado por:	Siva Rojas			
Fecha inspección:	12 al 17 Feb. 2024			

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Verifique las condiciones en que se encuentra el equipo y/o herramienta según corresponda **B =Bueno M=malo o N.A.= No Aplica.** El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
Nota. Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente para su devolución.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN																				
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
1	La llave de ajuste al mandril se encuentra en buen estado, sin fisuras y funcional al equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	La carcaza se encuentra en buenas condiciones, sin fisuras o roturas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Porta brocas en buen estado, sin fisuras y ajustado al mandril.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	El mandril se encuentra bien ajustado, no presenta desgastes ni fisuras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	El interruptor de apagado y encendido funciona correctamente.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Mango con diseño ergonómico y en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Los botones o switch de control de velocidades y revolución funcionan correctamente.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Se evidencia ventilación del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Estado del cable de conexión en buen estado, sin cortes, uniones, empalmes o cables expuestos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	La clavija de conexión esta en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Firma del Operador responsable de la Inspección		Juan R			Juan R			Juan R			Juan R			Juan R			Juan R					

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR o SST quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	PREOPERACIONAL MEZCLADORA CONCRETO	CODIGO	SST-F-016
		VERSION	01
		FECHA	SEP 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/09/2023

Marca, Placas, Serie y Modelo:	FORNEY 18 FD			
Marque con una x: El Equipo o Herramienta es	**Propio**	X	**Alquilado**	
Inspeccionado por:	Luis Pinzon.			
Fecha inspección:	12 al 17 FEB 2024			



ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Verifique las condiciones en que se encuentra el equipo y/o herramienta según corresponda **B =Bueno M=malo o N.A.= No Aplica.** El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
Nota. Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente para su devolución.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN																				
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
1	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Estructura de soporte en optimas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Balineras y bujes de rotacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Mecanismo de giro para vaciado (Volante - seguro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Corona de rotacion del trompo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Tapa del motor con seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Llantas y neumaticos en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Swich de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Estado del cable de conexión en buen estado, sin cortes, uniones, empalmes o cables expuestos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	La clavija de conexión esta en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Firma del Operador responsable de la Inspección		Luis			Luis			Luis			Luis			Luis			Luis					

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR o SST quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA MORENO

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA DE INICIO PTA	01-feb-2024	3. CENTRO DE TRABAJO	Hospital Regional garcia R.
2. FECHA TERMINACIÓN PTA	01-feb-2024	4. ALTURA APROXIMADA	8mts. 5. CONSECUTIVO

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS ?	¿CURSO DE ALTURA VIGENTE ?	¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL ?	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Orlando Parra	1098640857	oficial	SI / NO	SI / NO	SI / NO	Orlando Parra
2	Werner correa	1098680172	Of. Obra	SI / NO	SI / NO	SI / NO	Werner Correa

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		7. (TRABAJO RUTINARIO) SI	NO
	Ascenso y descenso.	✓	NO
	Desplazamientos	✓	NO
	Posicionamiento	✓	NO
	Suspensión.	SI	NO
	Restricción.	SI	NO
	Manejo de trauma por suspensión	SI	NO
	Otros:	SI	NO
		SI	NO

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	OTROS
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	OTROS
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	OTROS

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
Bacteria	Ruido (de impacto intermitente)	Gestión organización (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
✓ Virus	Iluminación	✓ Características de grupo social de trabajo (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	Vibración	Características del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitos	Temperaturas extremos	✓ Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc)
Picaduras	Radiaciones Ionizantes	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y reconocimiento,
Fluidos	Radiaciones no Ionizantes	✓ Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Fenomenos natutales	Quimicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
✓ Sismo	✓ Polvos orgánicos	✓ Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyecciones	✓ Esfuerzo	
Terremoto	✓ fibras	Electrico (Alta y baja tensión, estática)	✓ Movimiento repetitivo	
Vendeval	Liquidos (nieblas y rocios)	✓ Tecnológico (Explosión, fuga, derrame, incendio)	Manipulación manual de carga	
Inundaciones	Humos metálicos no metalicos	✓ Trabajo en alturas	✓ Posturas-prolongada mantenida,	
Derrumbe	✓ Material paticulado	Publico (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitational	
Precipitaciones	Combustible	✓ Locativo superficies de trabajador (Irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)	Posturas-forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

✓ Señalización y delimitación de área	✓ Reporte de condiciones de salud actual	✓ Personal de apoyo	✓ Acciones correctiva inmeditas
✓ Aplicar el permiso de trabajo	✓ Uso de elementos de protección individual	Plan de rescate y equipos	otras:
✓ Aplicar analisis de trabajo seguro	✓ Uso de elementos de protección contracaidas	✓ Trabajo en equipos	
✓ Inspección de equipos de protección individual	✓ Cumplir con Procedimento seguro en alturas	✓ Comunicación asertiva	
✓ Inspección de protección contracaidas	✓ Uso de los sistemas de acceso seguro	✓ reportes de actos y condiciones inseguras	

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL

Trastorno Osteomuscular

Enfermedad-Diarrea



Trastorno del Equilibrio, mareos

Trastorno Visual

Trastorno del Sueño

Trastorno Respiratorio

Trastorno Auditivo

Consumo de Alcohol y/o Drogas Psicoactivas 24 horas antes

Consumo de Medicamentos

11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO ✓	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA ✓	Sin oficios, libre de grasa, suciedad
GAFAS OSCURAS ✓	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo
GAFAS TRANSPARENTES	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD ✓	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amarrados
TAPA OIDO DE COPA	Sin desgaste, sin fracturas,	BOTAS PANTANERAS	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
TAPA OIDO INSERCCIÓN ✓	Sin desgaste, sin fracturas,	CARETA	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95 ✓	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo
CAPUCHA ✓	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo	Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD	Instalada por persona calificada, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desajustado. Identificado.
ANCLAJE PORTÁTIL	Con etiqueta, Sin Oxidancián, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL ✓	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Torción, Rupturas.	ARNÉS ✓	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación.
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	DISPOSITIVOS RECTRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente
ESLINGA DE RESTRICCIÓN ✓	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRANSITO (FRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente
SISTEMA DE RESACATE	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	Otros:	

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	02-01-2024 7:30AM	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	02-01-2024 5:00PM		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS ?	¿CURSO DE ALTURA VIGENTE ?	¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL ?
1	Werner Correa	1109268844	ornamentador	✓ NO	✓ NO	✓ NO
2	Orlando parra	1094649057	ornamentador	✓ NO	✓ NO	✓ NO
3			ornamentador	SI NO	SI NO	SI NO

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

FIRMA DEL TRABAJADOR

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		7. ¿TRABAJO RUTINARIO? SI	NO
	Ascenso y descenso.		
	Desplazamientos		
	Posicionamiento		
	Suspensión.		
	Restricción.		
	Manejo de trauma por suspensión		
	Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades específicas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO


BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
✓ Bacteria	✓ Ruido (de impacto intermitente)	✓ **Gestión organización** (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
✓ Virus	Iluminación	**Características de grupo social de trabajo** (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	Vibración	**Características del grupo social de trabajo** (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitos	✓ Temperaturas estremas	✓ **Caadiciones de la tarea** (carga. mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc)
✓ Picaduras	✓ Radiaciones Ionizantes	**Interfase persona - tarea** (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y reconocimiento,
✓ Fluidos	Radiaciones no Ionizantes	✓ **Jornada de trabajo** (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Fenomenos natutales	Químicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
✓ Sismo	✓ Polvos orgánicos	✓ **Mecanica** (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyectiles	✓ Esfuerzo	
Terremoto	fibras	✓ **Electrico** (Alta y baja tensión, estática)	✓ Movimiento repetitivo	
Vendaval	✓ Liquidos (nieblas y rocios)	**Tecnológico** (Exposición, fuga, derrame, incendio)	✓ Manipulación manual de carga	
Inundaciones	✓ Humos metálicos no metalicos	✓ **Trabajo en alturas**	✓ Posturas-prolongada mantenida,	
Derrumbe	✓ Material particulado	**Publico** (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitacional	
Precipitaciones	Combustible	✓ **Locativo** superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caídas de objet)	Posturas forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

x	Señalización y delimitación de área	x	Reporte de condiciones de salud actual		Personal de apoyo		Acciones correctiva inmeditas
x	Aplicar el permiso de trabajo	x	Uso de elementos de protección individual		Plan de rescate y equipos		otros:
x	Aplicar analisis de trabajo seguro	x	Uso de elementos de protección contracaidas	x	Trabajo en equipos		
	Inspecciòn de equipos de protección individual		Cumplir con Procedimiento seguro en alturas	x	Comunicación asertiva		
	Inspecciòn de protección contracaidas		Uso de los sistemas de acceso seguro		reportes de actos y condiciones inseguras		

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO ✓	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA ✓	Sin oficios, libre de grasa, suciedad
GAFAS OSCURAS ✓	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo
GAFAS TRANSPARENTES ✓	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD ✓	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amortiados
TAPA OIDO DE COPA NA	Sin desgaste, sin fracturas,	BOTAS PANTANERAS NA	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
TAPA OIDO INSERCCIÓN	Sin desgaste, sin fracturas,	CARETA NA	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo
CAPUCHA	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo	Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD	Instalado por persona calificada, en buen estado para su uso	PUNTO DE ANCLAJE	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desajustado, identificado.
ANCLAJE PORTÁTIL	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL ✓	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Torcion, Rupturas	ARNÉS ✓	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN ✓	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación.
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO ✓	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	DISPOSITIVOS RECTRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente
SISTEMA DE RESCATE	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	Otros:	

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA.
(SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

11.1. INSPECCION DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

12.1. INSPECCION DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas a realizar la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador Nu.	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
1					✓							✓							✓		

Observaciones de su condición de salud actual:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVDAD O TAREA ✓

SELECCIONE EL SPCC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO		SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN												REQUERIMIENTO DE CLARIDAD EN METROS					
			MECANISMO DE ANCLAJE				CONECTORES													
							CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDA				OTROS									
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ADAPTADORES DE ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	MOSQUETON	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA	DISPOSITIVOS RETRACTILES	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	SISTEMA DE RESCATE 4-1						
IMAGEN															ALTURA DEL TRABAJO	DISTANCIA DE LA ESLINGA	DISTANCIA ABSORBEDOR	FACTOR DE SEGURIDAD	ELONGACIÓN DE ARNES	TOTAL
1			X			X				X										

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: ✓

DELIMITACIÓN DEL AREA — ☒



Delimita la zona de peligro de caída del los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica

CUMPLE ✓ NO CUMPLE ☐

CONTROL DE SUPERFICIES — ☒



Cuenta con demarcación, señalización, Delimitación, Cubierta, o red de seguridad

CUMPLE ✓ NO CUMPLE ☐

SEÑALIZACIÓN — ☒



Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o extranjero, si aplica

CUMPLE ✓ NO CUMPLE ☐

SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN — ☐



La silla conectada a la argolla del arnés indicada por el fabricante, y el sistema de descenso certificada, y el trabajador estará asegurado a un segundo sistema de seguridad.


CUMPLE ☐ NO CUMPLE ✓

LÍNEA DE ADVETENCIA — ☐

Cuenta con ayudante de seguridad. Instalada en todos los lados desprotegidos, resistencia de 8 KG, Distancia 1,80 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de colores intervalos de 1,80 m

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

MANEJO DE DESNIVELES — ☐



Con ángulo de inclinación de 15° a 30°. Resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

BARANDA — ☐



Cumple con Resistencia estructural de la baranda 200 lb, Alturas 1 m mínimo, Altura de los rodapiés 9 cm, Ubicación de travesaños intermedios horizontales 48 cm entre sí, red lona si supera el rodapie

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

Otra Medidas Preventivas

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZRA Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS ✓

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL — ✓



Andamios certificadas, Ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.

CUMPLE ✓ NO CUMPLE ☐

ANEXO : Formato inspección andamios

ESCALERA — ☐



Escalera certificadas, ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

ANEXO: Formato inspección de escaleras

PRETALES — ☐



Uso cómo la última opción para acceso a postes. Si se hace indispensable la utilización de los pretales, deberá usar sistemas de protección contra caídas

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

ANEXO :Formato inspección de pretales

OTROS SISTEMAS DE ACCESO — ☐

SISTEMA DE ELAVADORES DE PERSONAS — ☐



Inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

ANEXO :Formato inspección de sistema de elevadores de personas

SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES — ☐



Andamio colgante certificado, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados son instalados según fabricante y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

ANEXO: Formarto de inspección de sistema de suspensión por cable

Nota 1: El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de las conexiones al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.

Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opere equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad son seguros y están contemplados en el análisis de riesgos y que los controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.	17.2. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	17.3. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (Si aplica): He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	HORA DE APERTURA
Nombre: valeria arevalo amaya	valeria arevalo amaya	valeria arevalo amaya		7:00am
Firma:				

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: *Cuando se presente aquella condición del entorno, acto crítico o práctica irregular que por su potencial se espera una alta severidad de sus efectos inmediatos o a corto plazo, que puedan comprometer fisiológicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente grave o causar la muerte.*

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE

18.2. PERSONAS AUTORIZADA LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: *(Cierre temporal) Cambio de clima, Cambio de condiciones iniciales, simulacros, reuniones, La ocurrencia de una situación de alerta, Incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que autoriza. (Indicar otras causales si las hay).*

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE	HORA CONTINUACIÓN

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: *Finalización de la tarea, Cambio de turno, (Indicar otras causales si las hay).*

Al cierre del permiso validar:	¿ El sitio queda en condiciones seguras?	¿El área quedó limpia y libre de desechos?	¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE
valeria arevalo amaya	1010062605			5:00pm

19. OBSERVACIONES

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	08-02-2024 2:00PM	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	08-02-2024 5:00PM		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS?	¿CURSO DE ALTURA VIGENTE?	¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?	7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA: FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Orlando parra	1094944	aseo	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
2	Yeiver maldonado	1073216	aseo	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
	Nixon Rodriguez	1320233	aseo				
	Luis pinzon	1016944	aseo				

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		7. ¿TRABAJO RUTINARIO? SI	NO
	Ascenso y descenso.	✓	
	Desplazamientos	✓	
	Posicionamiento	✓	
	Suspensión.		
	Restricción.		
	Manejo de trauma por suspensión		
	Otras:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades específicas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
X Bacteria	X Ruido (de impacto intermitante)	X Gestión organización (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
Virus	Iluminación	Características de grupo social de trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	Vibración	Características del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitos	X Temperaturas extremas	X Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)
X Picaduras	x Radiaciones ionizantes	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento,
Fluidas	Radiaciones no ionizantes	Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)


Fenomenos naturales	Químicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD
X Sismo	X Polvos orgánicos	X Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyecciones
Terremoto	Fibras	Electrico (Alta y baja tensión, estática)
Vendaval	X Liquidos (nieblas y rocios)	Tecnológico (Explosión, fuga, derrame, incendio)
Inundaciones	x Humos metálicos no metalicos	X Trabajo en alturas
Derrumbe	X Material paticulado	Publico (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)
Precipitaciones	Combustible	X Locativo superficies de trabajador (Irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)

Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
X Esfuerzo	
X Movimiento repetitivo	
X Manipulación manual de carga	
X Posturas-prolongada mantenida,	
Posturas-antigravitacional	
X Posturas-forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

X Señalización y delimitación de área	X Reporte de condiciones de salud actual	Personal de apoyo	Acciones correctiva inmeditas
X Aplicar el permiso de trabajo	X Uso de elementos de protección individual	Plan de rescate y equipos	otros:
X Aplicar analisis de trabajo seguro	X Uso de elementos de protección contracaidas	X Trabajo en equipos	
X Inspección de equipos de protección individual	X Cumplir con Procedimiento seguro en alturas	X Comunicación asertiva	
X Inspección de protección contracaidas	X Uso de los sistemas de acceso seguro	reportes de actos y condiciones inseguras	

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

X CASCO BARBUQUEJO	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	X GUANTES DE CARNAZA	Sin oficios, libre de grasa, suciedad
X GAFAS OSCURAS	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	X GUANTES DE PRECISIÓN	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo
X GAFAS TRANSPARENTES	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	X ZAPATOS SEGURIDAD	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amortiados
TAPA OIDO DE COPA	Sin desgaste, sin fracturas,	BOTAS PANTANERAS	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
X TAPA OIDO INSERCCIÓN	Sin desgaste, sin fracturas,	CARETA	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador
X TAPABOCAS QUIRÚRGICO	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	X TAPABOGAS N95	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo
X CAPUCHA	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo	Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

RED DE SEGURIDAD	Instalada por persona calificada, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desajustado, identificado.
X ANCLAJE PORTÁTIL	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformacion, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgaste, Torsión, Rupturas.	X ARNÉS	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación.
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	DISPOSITIVOS RECTRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.
X ESLINGA DE RESTRICCIÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente
SISTEMA DE RESACATE	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	Otros:	

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA.
(SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

Trabajador No.	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
1				✓			

Observaciones de su condición de salud actual:

11.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas a realizar la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
			✓			

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP:

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
			✓			

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVDAD O TAREA

SELECCIONE EL SPC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO		SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN																		
			MECANISMO DE ANCLAJE				CONECTORES										REQUERIMIENTO DE CLARIDAD EN METROS				
							CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDA			OTROS											
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ADAPTADORES DE ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	ANCLAJE FIJO	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	SISTEMA DE RESCATE 4-1							
IMAGEN																					
1			X	X		X				X	X										

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

DELIMITACIÓN DEL AREA
Delimita la zona de peligro de caída del los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

CONTROL DE SUPERFICIES
Cuenta con demarcación, señalización, Delimitación, Cubierta, o red de seguridad
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

SEÑALIZACIÓN
Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o extrajero, si aplica
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN
La silla conectada a la argolla del arnés indicada por el fabricante ,y el sistema de descenso certificado, y el trabajador estará asegurado a un segundo sistema de seguridad
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

LÍNEA DE ADVETENCIA
Cuenta con ayudante de seguridad. Instalada en todos los lados desprotegidos, resistencia de 8 KG, Distancia 1,80 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de colores intervalos de 1,80 m
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

MANEJO DE DESNIVELES
Con ángulo de inclinación de 15° a 30°. Resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

BARANDA
Cumple con Resistencia estructural de la baranda 200 lb, Alturas 1 m mínimo, Altura de los rodapiés 9 cm, Ubicación de travesaños intermedios horizontales 48 cm entre sí, red lona si supera el rodapie
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

Otra Medidas Preventivas
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZRA Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL
Andamios certificados, Ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
ANEXO : Formato inspección andamios

ESCALERA
Escalera certificadas, ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
ANEXO: Formato inspección de escaleras

PRETALES
Uso como la última opción para acceso a postes. Si se hace indispensable la utilización de los pretales, deberá usar sistemas de protección contra caídas
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
ANEXO :Formato Inspección de pretales

OTROS SISTEMAS DE ACCESO

SISTEMA DE ELAVADORES DE PERSONAS
Inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
ANEXO :Formato inspección de sistema de elevadores de personas

SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES
Andamio colgante certificado, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados son instalados según fabricante y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
ANEXO: Formarto de inspección de sistema de suspensión por cable

Nota 1: El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de las conexiones al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.
Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opere equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad son seguros y están contemplados en el análisis de riesgos y que los controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.	17.2. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: He verificado en campo todas las controles establecidas por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	17.3. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (Si aplica): He verificado en campo todos los controles establecidas por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	HORA DE APERTURA
Nombre: valeria arevalo angel	valeria arevalo angel	valeria arevalo angel		
Firma:				7:00am

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: Cuando se presente aquella condición del entorno, acto crítico o práctica irregular que por su potencial se espera una alta severidad de sus efectos inmediatos o a corto plazo, que puedan comprometer fisiológicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente grave o causar la muerte.

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE

18.2. PERSONAS AUTORIZADA LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: (Cierre temporal) Cambio de clima, Cambio de condiciones iniciales, simulacros, reuniones, La ocurrencia de una situación de alerta, incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que autoriza. (Indicar otras causales si las hay).

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE	HORA CONTINUACIÓN

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: Finalización de la tarea, Cambio de turno, (Indicar otras causales si las hay).

Al cierre del permiso validar: ¿ El sitio queda en condiciones seguras? ¿El área quedó limpia y libre de desechos? ¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE
	1010062605			5:00pm

19. OBSERVACIONES

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA RAVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	08-02-2024 8:00AM	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia ravira
2. FECHA CIERRE DE PTA	08-02-2024 5:00PM		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS ?	¿CURSO DE ALTURA VIGENTE ?	¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL ?	7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA: FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Deiner Correa	1098820172	ornamentador	SI NO	SI NO	SI NO	
2	Leuliam Lopez	1096959013	ornamentador	SI NO	SI NO	SI NO	
3	Cristian Pinzon	1099662522	ornamentador	SI NO	SI NO	SI NO	

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		7. ¿TRABAJO RUTINARIO? SI	NO
	Ascenso y descenso.	✓	
	Desplazamientos		
	Posicionamiento	✓	
	Suspensión.		
	Restricción.		
	Manejo de trauma por suspensión		
	Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades específicas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO


BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
X Bacteria	X Ruido (de impacto intermitente)	X Gestión organización (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
X Virus	Iluminación	Características de grupo social de trabajo (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	Vibración	Características del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitos	X Temperaturas extremas	X Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc)
X Picaduras	X Radiaciones ionizantes	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y reconocimiento,
X Fluidos	Radiaciones no ionizantes	X Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descanso)

Fenomenos natutales	Quimicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
X Sismo	X Polvos orgánicos	X Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyecciones	X Esfuerzo	
Terremoto	fibras	X Electrico (Alta y baja tensión, estática)	X Movimiento repetitivo	
Vendaval	X Liquidos (nieblas y rocios)	Tecnológico (Explosión, fuga, derrame, incendio)	Manipulación manual de carga	
Inundaciones	X Humos metálicos no metalicos	X Trabajo en alturas	X Posturas-prolongada mantenida,	
Derrumbe	X Material paticulado	Publico (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitacional	
Precipitaciones	Combustible	Locativa superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)	Posturas-forzada	

CONTROLES DEL RIESGO

X	Señalización y delimitación de área	X	Reporte de condiciones de salud actual	Personal de apoyo	Acciones correctiva inmeditas
X	Aplicar el permiso de trabajo	X	Uso de elementos de protección individual	Plan de rescate y equipos	otros:
X	Aplicar analisis de trabajo seguro	X	Uso de elementos de protección contracaidas	X Trabajo en equipos	
	Inspecciòon de equipos de protección individual		Cumplir con Procedimento seguro en alturas	X Comunicación asertiva	
	Inspecciòon de protección contracaidas		Uso de los sistemas de acceso seguro	reportes de actos y condiciones inseguras	

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO X	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA X	Sin oficios, libre de grasa, suciedad
GAFAS OSCURAS X	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo
GAFAS TRANSPARENTES X	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD X	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amarrados
TAPA OIDO DE COPA	Sin desgaste, sin fracturas,	BOTAS PANTANERAS	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
TAPA OIDO INSERCCIÓN X	Sin desgaste, sin fracturas,	CARETA	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador
TAPABOCAS QUIRURGICO X	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95	Sin desgaste, libre de grasa suciedad y polvo
CAPUCHA X	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo	Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD	Instalado por personal calificado, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desajustado. Identificado.
ANCLAJE PORTÁTIL	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, torsion, fluturas.	ARNÉS X	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN X	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO X	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas	DISPOSITIVOS RECTRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.
ESLINGA DE RESTRICCIÓN X	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRÁNSITO (PRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente
SISTEMA DE RESACATE	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	Otros:	

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA.
(SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

12.2. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas a realizar la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	13. Día 1	13. Día 2	13. Día 3	13. Día 4	13. Día 5	13. Día 6	13. Día 7	12.1. Día 1	12.1. Día 2	12.1. Día 3	12.1. Día 4	12.1. Día 5	12.1. Día 6	12.1. Día 7	12.2. Día 1	12.2. Día 2	12.2. Día 3	12.2. Día 4	12.2. Día 5	12.2. Día 6	12.2. Día 7
1				✓							✓							✓			

Observaciones de su condición de salud actual:

Observaciones de no cumpliento de criterios EPP:

Observaciones de no cumpliento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVIDAD O TAREA ✓

SELECCIONE EL SPCC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO		SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN											REQUERIMIENTO DE CLARIDAD EN METROS						
			MECANISMO DE ANCLAJE				CONECTORES													
							CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDA			OTROS										
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ADAPTADORES DE ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	RETROCESO	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	SISTEMA DE RESCATE 4-1							
IMAGEN														ALTURA DEL TRABAJO	DISTANCIA DE LA ESLINGA	DISTANCIA ABSORBEDOR	FACTOR DE SEGURIDAD	ELOGANCIÓN DE ARNES	TOTAL	
1			X			X				X	X									

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: ✓

DELIMITACIÓN DEL AREA — X

Delimita la zona de peligro de caída de los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica

CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

CONTROL DE SUPERFICIES — X

Cuenta con demarcación, señalización, Delimitación, Cubierta, o red de seguridad

CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

SEÑALIZACIÓN — X

Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o extrajero, si aplica

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN

La silla conectada a la argolla del arnés indicada por el fabricante, y al sistema de descenso certificado, y el trabajador estará asegurado a un segundo sistema de seguridad.

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

LÍNEA DE ADVETENCIA

Cuenta con ayudante de seguridad instalada en todos los lados desprotegidos, resistencia de 8 KG, Distancia 1,80 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de colores intervalos de 1,80 m

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

MANEJO DE DESNIVELES

Con ángulo de inclinación de 15° a 30°. Resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

BARANDA

Cumple con Resistencia estructural de la baranda 200 lb; Alturas 1 m mínimo, Altura de los rodapiés 9 cm, Ubicación de travesaños intermedios horitontales 48 cm entre sí, red lona si supera el rodapie

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

Otra Medidas Preventivas

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS ✓

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL

Andamios certificadas, Ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [x]

ANEXO : Formato inspección andamios

ESCALERA

Escalera certificadas, ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

ANEXO: Formato inspección de escaleras

PRETALES

Uso como la última opción para acceso a postes. Si se hace indispensable la utilización de los pretales, deberá usar sistemas de protección contra caídas

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

ANEXO : Formato inspección de pretales

OTROS SISTEMAS DE ACCESO

SISTEMA DE ELAVADORES DE PERSONAS

Inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante.

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

ANEXO : Formato inspección de sistema de elevadores de personas

SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES

Andamio colgante certificado, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados son instalados según fabricante y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada

CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

ANEXO: Formarto de inspección de sistema de suspensión por cable

Nota 1: El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de las conexiones al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.

Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opere equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

	17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad con seguridad están contemplados en el análisis de riesgos y que las controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.	17.2. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	17.3. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (Si aplica): He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	HORA DE APERTURA
Nombre:	valeria arevalo amaya	valeria arevalo amaya	valeria arevalo amaya		7:00am
Firma:					

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: Cuando se presente aquella condición del entorno, acto crítico o práctica irregular que por su potencial se espera una alta severidad de sus efectos inmediatos o a corto plazo, que puedan comprometer fisiológicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente grave o causar la muerte.

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE

18.2. PERSONAS AUTORIZADA LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: (Cierre temporal) Cambio de clima, Cambio de condiciones iniciales, simulacros, reuniones, La ocurrencia de una situación de alerta, Incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que autoriza. (Indicar otras causales si las hay).

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE	HORA CONTINUACIÓN

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: Finalización de la tarea, Cambio de turno, (Indicar otras causales si las hay).

Al cierre del permiso validar:	¿ El sitio queda en condiciones seguras?	¿El área quedó limpia y libre de desechos?	¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE
valeria arevalo amaya	1010062605			5:00pm

19. OBSERVACIONES

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	08-02-2024 1:50PM	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	08-02-2024 5:00PM		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS


Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS ?	¿CURSO DE ALTURA VIGENTE ?	¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL ?	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Douglas Moreno	88241696	Oficial	✓ SI NO	SI NO	✓ SI NO	
2	Ramón Becerra	1.5065.23	ayudante	✓ SI NO	SI NO	✓ SI NO	
				SI NO	SI NO	SI NO	
				SI NO	SI NO	SI NO	

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		2. ¿TRABAJO RUTINARIO? SI	NO
X	Ascenso y descenso.	✓	
	Desplazamientos		
X	Posicionamiento	✓	
	Suspensión.		
	Restricción.		
	Manejo de trauma por suspensión		
	Otras:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
X Bacteria	X Ruido (de impacto intermitente)	Gestión organización (estilo de mando, pago comparación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
Virus	Iluminación	Caracteristicas de grupo social de trabajo (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	Vibración	Caracteristicas del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parasitos	X Temperaturas extremas	X Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc)
X Picaduras	X Radiaciones ionizantes	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y reconocimiento,
Fluidos	Radiaciones no ionizantes	Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)


Fenomenos naturales	Quimicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
X Sismo	X Polvos orgánicos	X Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyectiles	X Esfuerzo	
Terremoto	fibras	X Electrico (Alta y baja tensión, estática)	X Movimiento repetitivo	
Vendaval	X Liquidos (nieblas y rocios)	Tecnológico (Explosión, fuga, derrame, incendio)	Manipulación manual de carga	
Inundaciones	X Humos metálicos no metalicos	X Trabajo en alturas	X Posturas-prolongada mantenida,	
Derrumbe	X Material particulado	Publico (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitacionales	
Precipitaciones	Combustible	X Locativo superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)	Posturas-forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

X	Señalización y delimitación de área	X Reporte de condiciones de salud actual	Personal de apoyo		Acciones correctiva inmeditas
X	Aplicar el permiso de trabajo	X Uso de elementos de protección individual	Plan de rescate y equipos		otros:
X	Aplicar analisis de trabajo seguro	X Uso de elementos de protección contracaidas	X Trabajo en equipos		
X	Inspección de equipos de protección individual	X Cumplir con Procedimiento seguro en alturas	X Comunicación asertiva		
X	Inspección de protección contracaidas	X Uso de los sistemas de acceso seguro	reportes de actos y condiciones inseguras		

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

CASCO BARBUQUEJO: Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	X	GUANTES DE CARNAZA: Sin aceites, libre de grasa, suciedad	X
GAFAS OSCURAS: Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	X	GUANTES DE PRECISIÓN: Sin aceites, libre de grasa, suciedad y polvo	
GAFAS TRANSPARENTES: Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	X	ZAPATOS SEGURIDAD: Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amarrados	X
TAPA OIDO DE COPA: Sin desgaste, sin fracturas.		BOTAS PANTANERAS: Sin agujeros, sin filtraciones de agua	
TAPA OIDO INSERCCIÓN: Sin desgaste, sin fracturas.	X	CARETA: Sin rayones, sin fisuras y con suciedad	
TAPABOCAS QUIRURGICO: Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo		TAPABOCAS N95: Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	
CAPUCHA: Sin aceites, libre de grasa, suciedad y polvo	X	Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

RED DE SEGURIDAD: Instalado por persona calificada, en buen estado para su uso.		PUNTO DE ANCLAJE: Certificado, Sin Oxidación, deformación, desgastado identificado	
ANCLAJE PORTÁTIL: Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	X	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL: Abre y cierra correctamente. Sin Oxidación, deformacion, cortes, quemaduras, costuras sueltas	
LÍNEA DE VIDA VERTICAL: Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Tensión, Punturas.		ARNÉS: Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	X
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR: Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		MOSQUETÓN: Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas	X	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES: Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente	
ESLINGA DE RESTRICCIÓN: Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	X	CONECTORES PARA TRANSITO (FRENOS): Sin Oxidación, deformación. Abre y cierra correctamente	
SISTEMA DE RESACATE: Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		Otros:	

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA.
(SI CUENTA CON UN SI; ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas a realizar la Inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
1				✓							✓							✓			

Observaciones de su condición de salud actual:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVDAD O TAREA ✓

SELECCIONE EL SPCC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO		SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN												REQUERIMIENTO DE CLARIDAD EN METROS				
			MECANISMO DE ANCLAJE				CONECTORES												
							CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDA				OTROS								
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ADAPTADORES DE ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	ASCENSO	ESLINGA CON AMORTIGUADOR DE FRENADA	DISPOSITIVOS RETRACTILES		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	CONECTORES PARA TRÁNSITO (PRENSO)	SISTEMA DE RESCATE 4-1				
IMAGEN															ALTURA DEL TRABAJADOR	DISTANCIA DE LA ESLINGA	DISTANCIA ABSORBEDOR	FACTOR DE SEGURIDAD	EL COEFICIENTE DE ALMES	TOTAL
1	✓																				

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: ✓

X **DELIMITACIÓN DEL AREA** Delimita la zona de peligro de caída de los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	X **CONTROL DE SUPERFICIES** Cuenta con demarcación, señalización, Delimitación, Cubierta, o red de seguridad CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	✓ **SEÑALIZACIÓN** Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español e extranjero, si aplica CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	☐ **SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN** La silla conectada a la argolla del anclaje indicado por el fabricante ,y al sistema de descensa certificado, y el trabajador estará asegurado a un segundo sistema de seguridad. CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
☐ **LÍNEA DE ADVETENCIA** Cuenta con ayudante de seguridad instalada en todos los lados desprotegidos, resistencia de 8 KG, Distancia 1,80 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de colores intervalos de 1,80 m CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	☐ **MANEJO DE DESNIVELES** Con degula de inclinación de 15° a 30°. Resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máximo prevista que pueda llegar a soportar CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	☐ **BARANDA** Cumple con Resistencia estructural de la baranda 200 lb, Alturas 1 m mínimo, Altura de los rodapiés 9 cm, Ubicación de travesaños intermedios horizontales 48 cm entre si, red lona si supera el rodapie CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐	**Otra Medidas Preventivas** CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS ✓

☐ **ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL** Andamios certificados, Ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo. CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐ ANEXO : Formato inspección andamios	☐ **ESCALERA** Escalera certificadas, ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo. CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐ ANEXO: Formato inspección de escaleras	☐ **PRETALES** Usa como la última opción para acceso a postes. Si se hace indispensable la utilización de los pretales, deberá usar sistemas de protección contra caídas CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐ ANEXO :Formato Inspección de pretales	**OTROS SISTEMAS DE ACCESO** ☐
☐ **SISTEMA DE ELAVADORES DE PERSONAS** Inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante. CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐ ANEXO :Formato inspección de sistema de elevadores de personas	☐ **SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES** Andamio colgante certificado, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados son instalados segun fabricante y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐ ANEXO: Formato de inspección de sistema de suspensión por cable		***Nota 1:*** *El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de los conectores al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.* ***Nota 2:*** *El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opere equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.*

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad son seguros y están contemplados en el análisis de riesgos, que los controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.	17.2. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	17.3. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (Si aplica): He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	HORA DE APERTURA
Nombre: valeria arevalo arroyo	valeria arevalo arroyo	valeria arevalo arroyo		
Firma:				7:00am

18. CANCELACION, SUSPENSION, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: *Cuando se presente aquella condición del entorno, acto crítico o práctica irregular que por su potencial se espera una alta severidad de sus efectos inmediatos o a corta plazo, que puedan comprometer fisiológicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente grave o causar la muerte.*

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE

18.2. PERSONAS AUTORIZADA LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: *(Cierre temporal) Cambio da clima, Cambio de condiciones iniciales, simulacros, reuniones, La ocurrencia de una situación de alerta. Incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que autoriza. (Indicar otras causales si las hay).*

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE	HORA CONTINUACIÓN

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: *Finalización de la tarea, Cambio de turno, (Indicar otras causales si las hay).*

Al cierre del parmisa validar:	¿ El sitio queda en condiciones seguras?	¿El área quedó limpia y libre de desechos?	¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE
	1010062605			5:00pm

19. OBSERVACIONES

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	09-02-2024 9:00AM	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	09-02-2024 5:00PM		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS?		¿CURSO DE ALTURA VIGENTE?		¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?		7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA: FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Ivan Rojas	1005232995	estudiante	SI	NO		NO	SI	NO	
2	Raul Conde	5613736	ayudante	SI	NO		NO	SI	NO	
2				SI	NO	SI	NO	SI	NO	

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

	7. ¿TRABAJO RUTINARIO? SI	NO
Ascenso y descenso.	X	
Desplazamientos		
Posicionamiento	X	
Suspensión.		
Restricción.		
Manejo de trauma por suspensión		
Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
X Bacteria	X Ruido (de impacto intermitente)	X Gestión organización (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
X Virus	Iluminación	Caracteristicas de grupo social de trabajo (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	X Vibración	Caracteristicas del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitos	X Temperaturas extremas	X Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc)
X Picaduras	X Radiaciones ionizantes	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y reconocimiento,
X Fluidos	Radiaciones no ionizantes	X Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Fenomenos naturales	Quimicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
X Sismo	X Polvos orgánicos	X Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyecciones	X Esfuerzo	
Terremoto	fibras	X Electrico (Alta y baja tensión, estática)	X Movimiento repetitivo	
Vendaval	X Liquidos (nieblas y rocios)	Tecnológico (Explosión, fuga, derrame, incendio)	Manipulación manual de carga	
Inundaciones	X Humos metálicos no metalicos	X Trabajo en alturas	X Posturas-prolongada mantenida,	
Derumbe	X Material paticulado	Publico (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitacional	
Precipitaciones	Combustible	X Locativo superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)	X Posturas-forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

X	Señalización y delimitación de área	X Reporte de condiciones de salud actual		Personal de apoyo	Acciones correctiva inmeditas
X	Aplicar el permiso de trabajo	X Uso de elementos de protección individual		Plan de rescate y equipos	otros:
X	Aplicar analisis de trabajo seguro	X Uso de elementos de protección contracaidas	X	Trabajo en equipos	
	Inspección de equipos de protección individual	Cumplir con Procedimento seguro en alturas	X	Comunicación asertivo	
	Inspección de protección contracaidas	Uso de los sistemas de acceso seguro		reportes de actos y condiciones inseguros	

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO X — Sin fisuras, limpio, con Barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA X — Sin oficios, libre de grasa, suciedad		
GAFAS OSCURAS X — Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN X — Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo		
GAFAS TRANSPARENTES X — Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD X — Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amarrados		
TAPA OIDO DE COPA — Sin desgaste, sin fracturas,	BOTAS PANTANERAS — Sin agujeros, sin filtraciones de agua		
TAPA OIDO INSERCIÓN X — Sin desgaste, sin fracturas,	CARETA — Sin rayones, sin fisuras y con sujetador		
TAPABOCAS QUIRÚRGICO — Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95 — Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo		
CAPUCHA X — Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo	Otros:		

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD — Instalada por persona calificada, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE — Certificado, Sin Oxidación, deformación, desalineado, identificado.		
ANCLAJE PORTÁTIL — Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL — Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas		
LÍNEA DE VIDA VERTICAL — Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Torción, Rupturas.	ARNÉS X — Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación		
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR — Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN X — Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación.		
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO X — Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES — Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.		
ESLINGA DE RESTRICCIÓN — Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS) — Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente		
SISTEMA DE RESACATE — Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	Otros:		

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO	ST-F-031
		FECHA	1/11/2023
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA.
(SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

11.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL,
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas a realizar la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
1					✓							✓							✓		

Observaciones de su condición de salud actual:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVIDAD O TAREA ✓

SELECCIONE EL SPCC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO		SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN												REQUERIMIENTO DE CLARIDAD EN METROS					
			MECANISMO DE ANCLAJE				CONECTORES													
							CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDA			OTROS										
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ADAPTADORES DE ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	MOSQUETON	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	SISTEMA DE RESCATE 4-1							
IMAGEN															ALTURA DEL TRABAJADOR	DISTANCIA DE LA ESLINGA	DISTANCIA ABSORBEDOR	FACTOR DE SEGURIDAD	ELOGANCIÓN DE ALNES	TOTAL
1			X			X				X										

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: ✓

X	**DELIMITACIÓN DEL AREA**	X	**CONTROL DE SUPERFICIES**	X	**SEÑALIZACIÓN**		**SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN**
	Delimita la zona de peligro de caída de los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica		Cuenta con demarcación, señalización, Delimitación, Cubierta, o red de seguridad		Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o extranjero, si aplica		La silla conectada a la argolla del arnés indicada por el fabricante , y al sistema de descenso certificado, y el trabajador estará asegurado a un segundo sistema de seguridad.
CUMPLE	x	NO CUMPLE	CUMPLE	x	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

	LÍNEA DE ADVETENCIA		**MANEJO DE DESNIVELES**		**BARANDA**		**Otra Medidas Preventivas**
	Cuenta con ayudante de seguridad instalado en todos los lados desprotegidos, resistencia de 8 KG, Distancia 1,80 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de colores intervalos de 1,80 m		Con ángulo de inclinación de 15° a 30°. Resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar		Cumple con Resistencia estructural de la baranda 200 lb, Alturas 1 m mínimo, Altura de los rodapiés 9 cm, Ubicación de travesaños intermedios horizontales 48 cm entre sí, red lona si supera el rodapie		
CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZRA Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS ✓

	ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL		**ESCALERA**		**PRETALES**		**OTROS SISTEMAS DE ACCESO**
	Andamios certificados, Ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.		Escalera certificadas, ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.		Uso como la última opción para acceso a postes. Si se hace indispensable la utilización de los pretales, deberá usar sistemas de protección contra caídas		
CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	ANEXO : Formato inspección andamios		ANEXO: Formato inspección de escaleras		ANEXO :Formato inspección de pretales		

	SISTEMA DE ELAVADORES DE PERSONAS		**SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES**
	Inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante.		Andamio colgante certificada, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados son instalados según fabricante y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada
CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE
ANEXO: Formato inspección de sistema de elevadores de personas			ANEXO: Formarto de inspección de sistema de suspensión por cable		

Nota 1: *El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de las conexiones al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.*

Nota 2: *El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opere equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.*

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

	17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: *He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad son seguros y están contemplados en el análisis de riesgos y que las controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.*	**17.2. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS:** *He verificado en campo todas los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad*	**17.3. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:** *He verificado en campo todas las controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad*	**17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI aplica):** *He verificado en campo todas los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad*	**HORA DE APERTURA**
Nombre:	Valeria arevalo amaya	valeria arevalo amaya	valeria arevalo amaya		7:00am
Firma:					

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: *Cuando se presente aquella condición del entorno, acto crítico o práctica irregular que por su potencial se espera una alta severidad de sus efectos inmediatos o a corta plazo, que puedan comprometer fisiológicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente grave o causar la muerte.*

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE

18.2. PERSONAS AUTORIZADA LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: *(Cierre temporal) Cambio de clima, Cambio de condiciones iniciales, simulacros, reuniones, La ocurrencia de una situación de alerta, incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que autoriza. (Indicar otras causales si las hay).*

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE	HORA CONTINUACIÓN

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: *Finalización de la tarea, Cambio de turno, (Indicar otras causales si las hay).*

Al cierre del permiso validar:	¿ El sitio queda en condiciones seguras?	¿El área quedá limpia y libre de desechos?	¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE
valeria arevalo amaya	1010062605			5:00pm

19. OBSERVACIONES

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	09-02-24 8:00AM	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	09-02-24 5:00PM		


6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS?	¿CURSO DE ALTURA VIGENTE?	¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?	FIRMA DEL TRABAJADOR (7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA)
1	Nixon Rodriguez	79249322	ayudante	SI NO	SI NO	SI NO	
2	Luis Pinzon	1026255148	ayudante	SI NO	SI NO	SI NO	
3	Orlando Parra	1094960532	oficial	✓	✓	✓	
4	Diego Blanco	1026956120	auxiliar	✓	✓	✓	

8. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		5. ¿TRABAJO NUTRIENTE? SI	NO
	Ascenso y descenso.	✓	
	Desplazamientos	✓	
	Posicionamiento	✓	
	Suspensión.		
	Restricción.		
	Manejo de trauma por suspensión		
	Otros:		

4. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades específicas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar las equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo o desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
X Bacteria	X Ruido (de impacto intermitente)	Gestión organizacional (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
Virus	Iluminación	Caracteristicas de grupo social de trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativo y cuantitativo de la labor
Hongos	Vibración	Caracteristicas del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitos	X Temperaturas extremas	X Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc)
X Picaduras	X Radiaciones Ionizantes	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento,
Fluidos	Radiaciones no ionizantes	Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Fenomenos naturales	Quimicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
X Sismo	X Polvos orgánicos	X Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyectiles	X Esfuerzo	
Terremoto	Fibras	X Electrico (Alta y bajo tensión, estática)	X Movimiento repetitivo	
Vendaval	X Liquidos (nieblas y rocios)	Tecnológico (Explosión, fuga, derrame, incendio)	Manipulación manual de carga	
Inundaciones	X Humos metálicos no metálicos	X Trabajo en alturas	X Posturas-prolongada mantenida,	
Derrumbe	X Material particulado	Publico (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitacional	
Precipitaciones	Combustible	X Locativo superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)	Posturas-forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

X	Señalización y delimitación de área	X	Reporte de condiciones de salud actual		Personal de apoyo
X	Aplicar el permiso de trabajo	X	Uso de elementos de protección individual		Plan de rescate y equipos
X	Aplicar analisis de trabajo seguro	X	Uso de elementos de protección contracaidas	X	Trabajo en equipos
X	Inspección de equipos de protección individual	X	Cumplir con Procedimiento seguro en alturas	X	Comunicación asertivo
X	Inspección de protección contracaidas	X	Uso de los sistemas de acceso seguro		reportes de actos y condiciones inseguras

	Acciones correctiva inmeditas
	otros:

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

CASCO BARBUQUEJO X Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA X Sin oficio, libre de grasa, suciedad		
GAFAS OSCURAS X Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN X Sin oficios, libre de grasas, suciedad y polvo		
GAFAS TRANSPARENTES X Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD X Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amortiguados		
TAPA OIDO DE COPA Sin desgaste, sin fracturas.	BOTAS PANTANERAS Sin agujeros, sin filtraciones de agua		
TAPA OIDO INSERCIÓN X Sin desgaste, sin fracturas.	CARETA Sin rayones, sin fisuras y con sujetador		
TAPABOCAS QUIRURGICO X Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95 Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo		
CAPUCHA X Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo	Otros:		

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

RED DE SEGURIDAD Instalada por persona calificada, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE Certificada, Sin Oxidación, deformación, desajustados identificado.		
ANCLAJE PORTÁTIL Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL X Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas		
LÍNEA DE VIDA VERTICAL Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, dirigate, Tortsión, Pupturas.	ARNÉS X Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación		
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación.		
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO X Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras costuras sueltas.	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente		
ESLINGA DE RESTRICCIÓN X Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS) Sin Oxidación, deformación. Abre y cierran correctamente		
SISTEMA DE RESACATE Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformacion, cortes, quemaduras costuras sueltas	Otros:		

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA.
(SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

12.2. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas a realizar la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
1					✓							✓							✓		

Observaciones de su condición de salud actual:	Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP:	Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVIDAD O TAREA ✓

SELECCIONE EL SPCC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO		SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN												REQUERIMIENTO DE CLARIDAD EN METROS
			MECANISMO DE ANCLAJE			CONECTORES									
						CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDA						CONECTORES PARA TRANSITO (FRENOS)	SISTEMA DE RESCATE 4-1		
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ADAPTADORES DE ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	POSICIONAR	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA	DISPOSITIVOS RETRACTILES	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN				
IMAGEN															ALTURA DEL TRABAJO / DISTANCIA DE LA ESLINGA / DISTANCIA ABSORBEDOR / FACTOR DE SEGURIDAD / ELONGACIÓN DE ARNES / TOTAL
1				X		A					X				

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUENTES ASPECTOS: ✓

X DELIMITACIÓN DEL AREA
Delimita la zona de peligro de caída de los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

X CONTROL DE SUPERFICIES
Cuenta con demarcación, señalización, Delimitación, Cubierta, o red de seguridad
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

X SEÑALIZACIÓN
Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o extranjero, si aplica
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

☐ SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN
La silla conectada a la argolla del arnés indicada por el fabricante ,y el sistema de descenso certificado, y el trabajador estará asegurado a un segundo sistema de seguridad
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

☐ LÍNEA DE ADVETENCIA
Cuenta con avadante de seguridad instalado en todos los lados desprotegidos, resistencia de 8 KG, Distancia 1,80 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de colores intervalos de 1,80 m
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

☐ MANEJO DE DESNIVELES
Con ángulo de inclinación de 15° a 30°. Resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

☐ BARANDA
Cumple con Resistencia estructural de la baranda 200 lb; Alturas 1 m mínimo, Altura de los rodapiés 9 cm, Ubicación de travesaños intermedios horizontales 48 cm entre sí, red lona si supera el rodapie
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

☐ Otra Medidas Preventivas
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS ✓

☐ ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL
Andamios certificados, Ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
ANEXO : Formato inspección andamios

☐ ESCALERA
Escalera certificadas, ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
ANEXO: Formato inspección de escaleras

☐ PRETALES
Uso como la última opción para acceso a postes. Si se hace indispensable la utilización de los pretales, deberá usar sistemas de protección contra caídas
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
ANEXO :Formato inspección de pretales

☐ OTROS SISTEMAS DE ACCESO

☐ SISTEMA DE ELAVADORES DE PERSONAS
Inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante.
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
ANEXO Formato inspección de sistema de elevadores de personas

☐ SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES
Andamio colgante certificado, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados son instalados segun fabricante y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada
CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐
ANEXO: Formarto de inspección de sistema de suspensión por cable

Nota 1: *El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de las conexiones al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.*
Nota 2: *El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opera equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.*

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad son seguros y están contemplados en el análisis de riesgos y que los controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.	17.2. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: He verificado en campo todas las controles establecidas por el análisis de riesgos realizado y considero propio el desarrollo de la actividad	17.3. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y constato seguro el desarrollo de la actividad	17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (Si aplica): He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	HORA DE APERTURA
Nombre: valeria orejuela amaya	valeria orejuela amaya	valeria orejuela amaya		7:00am
Firma:				

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: *Cuando se presente aquello condición del entorno, acto crítico o práctica irregular que por su potencial se espera una alta severidad de sus efectos inmediatos o a corto plazo, que puedan comprometer fisiológicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente grave o causar la muerte.*

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE

18.2. PERSONAS AUTORIZADA LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: *(Cierre temporal) Cambio de clima, Cambio de condiciones iniciales, simulacros, reuniones, La ocurrencia de una situación de alerta, Incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que autoriza. (Indicar otras causales si las hay).*

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE	HORA CONTINUACIÓN

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: *Finalización de la tarea, Cambio de turno, (Indicar otras causales si las hay).*

Al cierre del permiso validar:	¿ El sitio quedo en condiciones seguras?	¿El área quedó limpia y libre de desechos?	¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE
	1010062605			5:00pm

19. OBSERVACIONES

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	10-02-24 7:00AM.	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	10-02-24. 12:00PM.		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS?	¿CURSO DE ALTURA VIGENTE?	¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?	7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA: FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Orlando Parra	1096949804	oficial	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
2	Juan Pablo Royal	1005730495	ayudante	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
3	Nixon Rodriguez	1342337	ayudante	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
4	Luis Pinzon	80845448	ayudante	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
5	Raul Cano	5613736	ayudante	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
6	Wilmer Correa	1098680172	ayudante	SI / NO	SI / NO	SI / NO	

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		7. ENVASO SUSTANCIAS SI	NO
	Ascenso y descenso.	X	
	Desplazamientos		
	Posicionamiento	X	
	Suspensión.		
	Restricción.		
	Manejo de trauma por suspensión		
	Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

	BIOLOGICO		FISICO		PSICOSOCIAL
	Bacteria	X	Ruido (de impacto intermitente)		Gestión organización (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
X	Virus	X	Iluminación	X	Características de grupo social de trabajo (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
	Hongos	X	Vibración	X	Características del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
	Parásitos	X	Temperaturas extremas	X	Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)
	Picaduras		Radiaciones ionizantes	X	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento,
	Fluidos		Radiaciones no ionizantes	X	Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

	Fenomenos naturales		Químicos		CONDICIONES DE SEGURIDAD		Biomecánicos		Otros peligros y riesgos
X	Sismo		Polvos orgánicos	X	Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyecciones		Esfuerzo		
	Terremoto	X	Fibras	X	Electrico (Alta y baja tensión, estática)	X	Movimiento repetitivo		
	Vendaval	X	Líquidos (nieblas y rocíos)	X	Tecnológica (Exposición, fuga, derrame, incendio)	X	Manipulación manual de carga		
	Inundaciones	X	Humos metálicos no metalicos	X	Trabajo en alturas		Posturas prolongada mantenida,		
	Derumbe	X	Material particulado		Publico (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)		Posturas-antigravitacional		
	Precipitaciones		Combustible	X	Locativo superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)		Posturas forzada		

CONTROLES DEL RIESGO

X	Señalización y delimitación de área	X	Reporte de condiciones de salud actual	X	Personal de apoyo	X	Acciones correctiva inmeditas
X	Aplicar el permiso de trabajo	X	Uso de elementos de protección individual	X	Plan de rescate y equipos		otros:
X	Aplicar analisis de trabajo seguro	X	Uso de elementos de protección contracaidas	X	Trabajo en equipos		
X	Inspección de equipos de protección individual	X	Cumplir con Procedimiento seguro en alturas	X	Comunicación asertiva		
X	Inspección de protección contracaidas	X	Uso de los sistemas de acceso seguro	X	reportes de actos y condiciones inseguras		

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

CASCO BARBUQUEJO X	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA X	Sin oficios, libre de grasa, suciedad
GAFAS OSCURAS X	Sin rayones, sin fisuras y con lilla sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN X	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo
GAFAS TRANSPARENTES X	Sin rayones, sin fisuras y con lilla sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD X	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amarradas
TAPA OIDO DE COPA	Sin desgaste, sin fracturas,	BOTAS PANTANERAS	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
TAPA OIDO INSERCIÓN X	Sin desgaste, sin fracturas,	CARETA	Sin rayones, sin fisuras y con vigetadal
TAPABOCAS QUIRÚRGICO X	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo
CAPUCHA		Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

RED DE SEGURIDAD	Instalada por personal calificado, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desalistado Identificado.
ANCLAJE PORTÁTIL X	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente. Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgaste, Tuvolin, Roptones.	ARNÉS X	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO X	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.
ESLINGA DE RESTRICCIÓN X	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente
SISTEMA DE RESACATE		Otros:	

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	12-02-2024 9:00AM	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	12-02-2024 5:00PM		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS?		¿CURSO DE ALTURA VIGENTE?		¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?		7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA
										FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Anderson Sierra	1049303035	ornamentador	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Anderson Sierra
2			ornamentador	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
2			ornamentador	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

8. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		¿TRABAJO AUTORIZADO? SI	NO
	Ascenso y descenso.		
	Desplazamientos		
	Posicionamiento		
	Suspensión.		
	Restricción.		
	Manejo de trauma por suspensión		
	Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO


BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
X Bacteria	X Ruido (de impacto intermitente)	X **Gestión organización** (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
X Virus	Iluminación	**Caracteristicas de grupo social de trabajo** (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	Vibración	**Caracteristicas del grupo social de trabajo** (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitos	X Temperaturas extremas	X **Condiciones de la tarea** (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc)
X Picaduras	x Radiaciones Ionizantes	**Interfase persona - tarea** (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento,
X Fluidos	Radiaciones no Ionizantes	X **Jornada de trabajo** (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Fenomenos natutules	Químicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
X Sismo	x Polvos orgánicos	X **Mecanico** (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyectiles	X Esfuerzo	
Terremoto	X fibras	X **Electrico** (Alta y baja tensión, estática)	X Movimiento repetitivo	
Vendaval	x Líquidos (nieblas y rocíos)	**Tecnológico** (Explosión, fuga, derrame, incendio)	Manipulación manual de carga	
Inundaciones	x Humos metálicos no metalicos	X **Trabajo en alturas**	X Posturas-prolongada mantenida,	
Derumbe	x Material particulado	**Publico** (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitacional	
Precipitaciones	Combustible	X **Locativo** superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caídas de objet)	Posturas-forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

X	Señalización y delimitación de área	X	Reporte de condiciones de salud actual		Personal de apoyo		Acciones correctiva inmeditas
X	Aplicar el permiso de trabajo	X	Uso de elementos de protección individual		Plan de rescate y equipos		otros:
X	Aplicar analisis de trabajo seguro	X	Uso de elementos de protección contracaidas	X	Trabajo en equipos		
	Inspecciòon de equipos de protección individual		Cumplir con Procedimiento seguro en alturas	X	Comunicación asertivo		
	Inspecciòon de protección contracaidas		Uso de los sistemas de acceso seguro		reportes de actos y condiciones inseguras		

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO X	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA X	Sin oficios, libre de grasa, suciedad
GAFAS OSCURAS X	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo
GAFAS TRANSPARENTES X	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD X	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y antiarrodos
TAPA OIDO DE COPA	Sin desgaste, sin fracturas,	BOTAS PANTANERAS	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
TAPA OIDO INSERCCIÓN X	Sin desgaste, sin fracturas,	CARETA X	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo
CAPUCHA X	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo	Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD	Instalada por personal calificado, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE	Certificado. Sin Oxidación, deformación, desajustes. Identificado
ANCLAJE PORTÁTIL	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Torción, Rupturas.	ARNÉS X	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO X	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	DISPOSITIVOS RECTRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente
ESLINGA DE RESTRICCIÓN X	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente
SISTEMA DE RESACATE	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas	Otros: escaleras.	

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA.
(SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

11.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas a realizar la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
1	✓							✓							✓						

Observaciones de su condición de salud actual:

Observaciones de no cumplimto de criterios EPP:

Observaciones de no cumplimto de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVDAD O TAREA

SELECCIONE EL EPCC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO	SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN												REQUERIMIENTO DE CLARIDAD EN METROS					
		MECANISMO DE ANCLAJE				CONECTORES													
						CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAIDA			OTROS										
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ADAPTADORES DE ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	ASEGURADOR	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	SISTEMA DE RESCATE 4-1						
IMAGEN														ALTURA DEL TRABAJOR	DISTANCIA DE LA ESLINGA	DISTANCIA ABSORBEDOR	FACTOR DE SEGURIDAD	ELOGANCIÓN DE ARNES	TOTAL
1			X			X				X									

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUENTES ASPECTOS:

✓

DELIMITACIÓN DEL AREA — Delimita la zona de peligro de caída del los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica
CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

CONTROL DE SUPERFICIES — Cuenta con demarcación, señalización, Delimitación, Cubierta, o red de seguridad
CUMPLE [x] NO CUMPLE [ ]

SEÑALIZACIÓN — Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o extranjera, si aplica
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN — La silla conectada a la argolla del arnés indicada por el fabricante , y al sistema de descenso certificado, y el trabajador estará asegurado a un segundo sistema de seguridad
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

LÍNEA DE ADVETENCIA — Cuenta con ayudante de seguridad, instalada en todas las todas desprotegidas, resistencia de 8 KG, Distancia 1,80 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de colores intervalos de 1,80 m
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

MANEJO DE DESNIVELES — Con ángulo de inclinación de 15° a 30°. Resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

BARANDA — Cumple con Resistencia estructural de la baranda 200 lb, Alturas 1 m mínima, Altura de los rodapiés 9 cm, Ubicación de travesaños intermedios horizontales 48 cm entre sí, red lona si supera el rodapie
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

Otra Medidas Preventivas
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

✓

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL — Andamios certificados, Ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [x]
ANEXO : Formato inspección andamios

ESCALERA — Escalera certificadas, ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]
ANEXO: Formato inspección de escaleras

PRETALES — Uso como la última opción para acceso a postes. Si se hace indispensable la utilización de los pretales, deberá usar sistemas de protección contra caídas
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]
ANEXO :Formato inspección de pretales

OTROS SISTEMAS DE ACCESO

SISTEMA DE ELAVADORES DE PERSONAS — Inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante.
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]
ANEXO :Formato inspección de sistema de elevadores de personas

SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES — Andamio colgante certificado, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados son instalados según fabricante y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada
CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]
ANEXO: Formarto de inspección de sistema de suspensión por cable

Nota 1: El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de las conexiones al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.

Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opere equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad son seguros y están contemplados en el análisis de riesgos y que los controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.	17.2. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	17.3. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (Si aplica): He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad	HORA DE APERTURA
Nombre: valeria arevalo amaya	valeria arevalo amaya	valeria arevalo amaya		7:00am
Firma:				

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: *Cuando se presente aquella condición del entorno, acto crítico o práctica irregular que por su potencial se espera una alta severidad de sus efectos inmediatos o a corto plazo, que puedan comprometer fisiológicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente grave o causar la muerte.*

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE

18.2. PERSONAS AUTORIZADA LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: *(Cierre temporal) Cambio de clima, Cambio de condiciones iniciales, simulacros, reuniones, La ocurrencia de una situación de alerta, Incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que autoriza. (Indicar otras causales si las hay).*

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE	HORA CONTINUACIÓN

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: *Finalización de la tarea, Cambio de turno, (Indicar otras causales si las hay).*

Al cierre del permiso validar:	¿ El sitio queda en condiciones seguras?	¿El área quedó limpia y libre de desechos?	¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	CAUSALES	HORA DEL CIERRE
valeria arevalo amaya	1010062605			5:00pm

19. OBSERVACIONES

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	22 febrero 2024 8:00	CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	22 febrero 2024 15:00		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS?	¿CURSO DE ALTURA VIGENTE?	¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?
1	Cristian Pinzón	1099662522	oficial	~~SI~~ NO	~~SI~~ NO	~~SI~~ NO
2	Wuner correa	1098680772	oficial	~~SI~~ NO	~~SI~~ NO	~~SI~~ NO
3				SI NO	SI NO	SI NO
3				SI NO	SI NO	SI NO
3				SI NO	SI NO	SI NO
3				SI NO	SI NO	SI NO

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

FIRMA DEL TRABAJADOR

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

	7. CAMBIO ALTURAS? SI	NO
Ascenso y descenso.	~~SI~~	NO
Desplazamientos	~~SI~~	NO
Posicionamiento	~~SI~~	NO
Suspensión.	SI	NO
Restricción.	~~SI~~	NO
Manejo de trauma por suspensión	SI	NO
Otros:	SI	NO

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

~~1.~~	Llegada a la zona de trabajo	~~6.~~	Preparar las medidas de prevención	~~11.~~	Realizar el Desplazamientos	~~16.~~	Realizar la tecnica de entrenamiento
~~2.~~	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	~~7.~~	Preparar las medidas de protección	~~12.~~	Realizar el Posicionamiento	~~17.~~	Recoger equipos y orden en el área
~~3.~~	Revisar el plan de trabajo	~~8.~~	Preparar sistemas de acceso seguro	~~13.~~	Realizar el Suspensión.	16.	
~~4.~~	Revisar los equipos a utilizar	~~9.~~	Instalar sistema de acceso seguro	~~14.~~	Realizar el Restricción.	17.	
~~5.~~	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	~~10.~~	Realizar el ascenso y descenso	~~15.~~	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
Bacteria	Ruido (de impacto intermitente)	**Gestión organizacional** (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
✓ Virus	Iluminación	**Características de grupo social de trabajo** (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	Vibración	**Características del grupo social de trabajo** (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitas	Temperaturas extremas	**Condiciones de la tarea** (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)
Picaduras	Radiaciones ionizantes	**Interfase persona - tarea** (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento,
Fluidos	Radiaciones no ionizantes	**Jornada de trabajo** (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Fenomenos naturales	Químicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
Sismo	Polvos orgánicos	**Mecanico** (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyecciones	Esfuerzo	
Terremoto	fibras	**Electrico** (Alta y baja tensión, estática)	Movimiento repetitivo	
Vendaval	Líquidos (nieblas y rocíos)	**Tecnológico** (Explosión, fuga, derrame, incendio)	Manipulación manual de carga	
Inundaciones	Humos metálicos no metalicos	✓ Trabajo en alturas	Posturas-prolongada mantenida,	
Derrumbe	Material particulado	**Publica** (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitacional	
Precipitaciones	Combustible	**Locativo** superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)	Posturas-forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

✓ Señalización y delimitación de área	✓ Reporte de condiciones de salud actual	✓ Personal de apoyo	✓ Acciones correctiva inmeditas
✓ Aplicar el permiso de trabajo	✓ Uso de elementos de protección individual	Plan de rescate y equipos	otros:
✓ Aplicar analisis de trabajo seguro	✓ Uso de elementos de protección contracaidas	✓ Trabajo en equipos	
✓ Inspección de equipos de protección individual	✓ Cumplir con Procedimento seguro en alturas	✓ Comunicación asertiva	
✓ Inspección de protección contracaidas	✓ Uso de los sistemas de acceso seguro	reportes de actos y condiciones inseguros	

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO ✓	GUANTES DE CARNAZA	GAFAS OSCURAS	GUANTES DE PRECISIÓN ✓
Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	Sin oficios, libre de grasa, suciedad	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo
GAFAS TRANSPARENTES ✓	ZAPATOS SEGURIDAD ✓	TAPA OIDO DE COPA ✓	BOTAS PANTANERAS
Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amarrados	Sin desgaste, sin fracturas.	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
TAPA OIDO INSERCCIÓN	CARETA	TAPABOCAS QUIRÚRGICO ✓	TAPABOCAS N95
Sin desgaste, sin fracturas.	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo
CAPUCHA	Otros:		

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGÚN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE	ANCLAJE PORTÁTIL ✓	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
Instalado por personal calificado, en buen estado para su uso.	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desalineado, identificado.	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS ✓	ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	MOSQUETÓN
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgaste, Torcido, Rupturas.	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	DISPOSITIVOS RECTRÁCTILES	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, Quemaduras, costuras sueltas.	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente
SISTEMA DE RESCATE	Otros:		

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	21 Febrero 2024 8:00 am	LUGAR DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	21 Febrero 2024 5:00pm		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS ?		¿CURSO DE ALTURA VIGENTE ?		¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL ?		7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA: FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Cristian Pinzon	1099667522	oficial	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
2	Warner correa	1098680172	oficial	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		7. ¿TRABAJO RUTINARIO? SI	NO
	Ascenso y descenso.	✓	
	Desplazamientos	✓	
	Posicionamiento	✓	
	Suspensión.		
	Restricción.	✓	
	Manejo de trauma por suspensión		
	Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	18.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
Bacteria	Ruido (de impacto intermitente)	Gestión organización (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
✓ Virus	Iluminación	Caracteristicas de grupo social de trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	Vibración	Caracteristicas del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitos	Temperaturas extremas	Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc)
Picaduras	Radiaciones ionizantes	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y reconocimiento,
Fluidos	Radiaciones no ionizantes	✓ Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descanso)

Fenomenos naturales	Quimicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
Sismo	✓ Polvos orgánicos	Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyecciones	Esfuerzo	
Terremoto	fibras	Electrico (Alta y baja tensión, estática)	Movimiento repetitivo	
Vendaval	Liquidos (nieblas y rocios)	Tecnológico (Explosión, fuga, derrame, incendio)	Manipulación manual de carga	
Inundaciones	Humos metálicos no metalicos	✓ Trabajo en alturas	Posturas-prolongada mantenida,	
Derumbe	✓ Material paticulado	Publico (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitacional	
Precipitaciones	Combustible	Locativo superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)	Posturas forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

✓ Señalización y delimitación de área	✓ Reporte de condiciones de salud actual	✓ Personal de apoyo	✓ Acciones correctiva inmeditas
✓ Aplicar el permiso de trabajo	✓ Uso de elementos de protección individual	Plan de rescate y equipos	otros:
✓ Aplicar analisis de trabajo seguro	✓ Uso de elementos de protección contracaidas	✓ Trabajo en equipos	
✓ Inspección de equipos de protección individual	✓ Cumplir con Procedimento seguro en alturas	✓ Comunicación asertiva	
✓ Inspección de protección contracaidas	✓ Uso de los sistemas de acceso seguro	✓ reportes de actos y condiciones inseguras	

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO ✓	GUANTES DE CARNAZA		
Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	Sin oficios, libre de grasa, suciedad		
GAFAS OSCURAS	GUANTES DE PRECISIÓN ✓		
Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo		
GAFAS TRANSPARENTES ✓	ZAPATOS SEGURIDAD ✓		
Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amarrados		
TAPA OIDO DE COPA ✓	BOTAS PANTANERAS		
Sin desgaste, sin fracturas	Sin agujeros, sin filtraciones de agua		
TAPA OIDO INSERCCIÓN	CARETA		
Sin desgaste, sin fracturas	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador		
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	TAPABOCAS N95 ✓		
Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo		
CAPUCHA	Otros:		

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD		PUNTO DE ANCLAJE	
Instalada por personal calificada, en buen estado para su uso.		Certificado, Sin Oxidación, deformación, desgastado identificado.	
ANCLAJE PORTÁTIL ✓		LINEA DE VIDA HORIZONTAL	
Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación		Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas	
LÍNEA DE VIDA VERTICAL ✓		ARNÉS ✓	
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Torción, fisuras.		Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR		MOSQUETÓN	
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación.	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.	
ESLINGA DE RESTRUCCIÓN ✓		CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	
Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente	
SISTEMA DE RESACATE	Otros:		

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	20 febrero 2024 16:0AM	CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	20 febrero 2024 5:00PM		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS ?		¿CURSO DE ALTURA VIGENTE ?		¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL ?		7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA: FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Cristian Pinzon	1099662582	oficial	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
2	Warnar correa	1098680172	oficial	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	

5. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		5. ¿TRABAJO SUTILIANDO? SI	NO
	Ascenso y descenso.	X	
	Desplazamientos	X	
	Posicionamiento	X	
	Suspensión.		
	Restricción.	X	
	Manejo de trauma por suspensión		
	Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
✓ Bacteria	✓ Ruido (de impacto intermitente)	Gestión organizacion (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
Virus	Iluminación	Caracteristicas de grupo social de trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	Vibración	Caracteristicas del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabaja en equipo)
Parasitos	Temperaturas extremas	Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc)
Picaduras	Radiaciones Ionizantes	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonamia y reconocimiento,
Fluidos	Radiaciones no Ionizantes	Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extros, descansos)

Fenomenos natutales	Quimicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
Sismo	✓ Polvos orgánicos	Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyecciones	Esfuerzo	
Terremoto	fibras	Electrico (Alta y baja tensión, estática)	Movimiento repetitivo	
Vendaval	Liquidos (nieblas y rocios)	Tecnológico (Expasisión, fuga, derrame, incendio)	Manipulación inanual de carga	
Inundaciones	Humos metálicos no metalicos	Trabajo en alturas	Posturas-prolongada mantenida,	
Derumbe	Material particulado	Publico (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Postura-antigravitacional	
Precipitaciones	Combustible	Locativo superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)	Posturas-forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

Señalización y delimitación de área	✓ Reporte de condiciones de salud actual	✓ Personal de apoyo		Acciones correctiva inmeditas	
✓ Aplicar el permiso de trabajo	✓ Uso de elementos de protección individual	Plan de rescate y equipos		otros:	
✓ Aplicar analisis de trabajo seguro	Uso de elementos de protección contracaidas	✓ Trabajo en equipos			
✓ Inspección de equipos de protección individual	✓ Cumplir con Procedimento seguro en alturas	✓ Comunicación asertiva			
Inspección de protección contracaidas	✓ Uso de los sistemas de acceso seguro	reportes de actos y condiciones inseguras			

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO ✓	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA ✓	Sin oficios, libre de grasa, suciedad
GAFAS OSCURAS	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN ✓	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo
GAFAS TRANSPARENTES ✓	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD ✓	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amortiguados
TAPA OIDO DE COPA	Sin desgaste, sin fracturas.	BOTAS PANTANERAS	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
TAPA OIDO INSERCCIÓN ✓	Sin desgaste, sin fracturas.	CARETA	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador
TAPABOCAS QUIRÚRGICO ✓	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo
CAPUCHA		Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD	Instalada por persona calificada, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desajustado. Identificado.
ANCLAJE PORTÁTIL	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Torción, Rupturas.	ARNÉS ✓	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente
SISTEMA DE RESACATE		Otros:	

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	19-02-24 8-10AM	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	19-02-24 5:00PM		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS?		¿CURSO DE ALTURA VIGENTE?		¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?		7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA
										FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Ramon Becerra	1506523	ayudante	~~SI~~	NO	~~SI~~	NO	~~SI~~	NO	Ramón Becerra V
2	Duglas Moreno	88241696	Of.	~~SI~~	NO	~~SI~~	NO	~~SI~~	NO	Duglas Moreno
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	

5. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		¿TRABAJO RUTINARIO? SI	NO
X	Ascenso y descenso.	✓	
	Desplazamientos		
X	Posicionamiento	✓	
	Suspensión.		
	Restricción.		
	Manejo de trauma por suspensión		
	Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	6.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Maneja de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO		FISICO		PSICOSOCIAL	
	Bacteria		Ruido (de impacto intermitente)		Gestión organizacion (estilo de manda, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
X	Virus		Iluminación		Caracteristicas de grupo social de trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
	Hongos	X	Vibración		Caracteristicas del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
	Parasitos		Temperaturas extremas		Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)
X	Picaduras		Radiaciones ionizantes		Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea. iniciativa, autonomía y reconocimiento,
	Fluidos		Radiaciones no ionizantes		Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Fenomenos natutales		Quimicos		CONDICIONES DE SEGURIDAD		Biomecánicas		Otros peligros y riesgos
	Sismo	X	Polvos orgánicos	X	Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyecciones		Esfuerzo	
	Terremoto		fibras		Electrico (Alta y baja tensión, estática)		Movimiento repetitivo	
	Vendaval		Liquidos (nieblas y rocios)		Tecnológico (Explosión, fuga, derrame, incendio)	X	Manipulación manual de carga	
	Inundaciones		Humos metálicos no metalicos		Trabajo en alturas	X	Posturas-prolongada mantenida,	
X	Derrumbe		Material particulado		Publica (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)		Posturas-antigravitacional	
	Precipitaciones		Combustible		Locativo superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)		Posturas-forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

X	Señalización y delimitación de área		Reporte de condiciones de salud actual	X	Personal de apoyo		Acciones correctivo inmeditas
X	Aplicar el permiso de trabajo	X	Uso de elementos de protección individual		Plan de rescate y equipos		otros:
	Aplicar analisis de trabajo seguro	X	Uso de elementos de protección contracaidas		Trabajo en equipos		
	Inspecciòn de equipos de protección individual	X	Cumplir con Procedimento seguro en alturas		Comunicación asertiva		
	Inspecciòn de protección contracaidas		Uso de los sistemas de acceso seguro		reportes de actos y condiciones inseguros		✓

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO X	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA	Sin oficios, libre de grasa, suciedad
GAFAS OSCURAS X	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN X	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo
GAFAS TRANSPARENTES X	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD X	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amarrados
TAPA OIDO DE COPA	Sin desgaste, sin fracturas,	BOTAS PANTANERAS	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
TAPA OIDO INSERCCIÓN X	Sin desgaste, sin fracturas,	CARETA	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador
TAPABOCAS QUIRÚRGICO X	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo
CAPUCHA X		Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGÚN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD	Instalada por personal calificado, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desajustado. Identificados.
ANCLAJE PORTÁTIL X	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Torción, fluprures.	ARNÉS X	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas	MOSQUETÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO X	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente
SISTEMA DE RESACATE		Otros:	

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	18 febrero - 2024 1:20 pm	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	5:00 pm		

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajadores No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS?		¿CURSO DE ALTURA VIGENTE?		¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?		7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA: FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Ramon bucarra	13506523	Ayudante	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Ramon Bucarra
2	Duglas moreno	88241696	oficial	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Duglas Moreno
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3				SI	NO	SI	NO	SI	NO	

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		7. ¿TRABAJO AUTORIZADO? SI	NO
X	Ascenso y descenso.	SI	NO
	Desplazamientos	SI	NO
X	Posicionamiento	SI	NO
	Suspensión.	SI	NO
	Restricción.	SI	NO
	Manejo de trauma por suspensión	SI	NO
	Otros:	SI	NO

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

1.	Llegada a la zona de trabajo	5.	Preparar las medidas de prevención	11.	Realizar el Desplazamientos	16.	Realizar la tecnica de entrenamiento
2.	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	7.	Preparar las medidas de protección	12.	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
3.	Revisar el plan de trabajo	8.	Preparar sistemas de acceso seguro	13.	Realizar el Suspensión.	16.	
4.	Revisar los equipos a utilizar	9.	Instalar sistema de acceso seguro	14.	Realizar el Restricción.	17.	
5.	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	10.	Realizar el ascenso y descenso	15.	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
Bacteria	Ruido (de impacto intermitente)	**Gestión organización** (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
Virus	Iluminación	**Caracteristicas de grupo social de trabajo** (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
Hongos	Vibración	**Caracteristicas del grupo social de trabajo** (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitos	Temperaturas extremas	**Condiciones de la tarea** (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc)
Picaduros	Radiaciones ionizantes	**Interfase persona - tarea** (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y reconocimiento,
Fluidos	Radiaciones no ionizantes	**Jornada de trabajo** (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Fenomenos naturales	Quimicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
Sismo	Polvos orgánicos	**Mecanico** (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyectiles	Esfuerzo	
Terremoto	fibras	**Electrico** (Alta y baja tensión, estático)	Movimiento repetitivo	
Vendaval	Liquidos (nieblas y rocios)	**Tecnológico** (Explosión, fuga, derrame, incendio)	Manipulación manual de carga	
Inundaciones	Humos metálicos no metalicos	Trabajo en alturas	Posturas prolongada mantenida,	
Derumbe	Material paticulado	**Publico** (Robo, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitacional	
Precipitaciones	Combustible	**Locativo** superficies de trabajador (irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)	Posturas-forzada	

CONTROLES DEL RIESGO

Señalización y delimitación de área	Reporte de condiciones de salud actual	Personal de apoyo	Acciones correctiva inmeditas
Aplicar el permiso de trabajo	Uso de elementos de protección individual	Plan de rescate y equipos	otros:
Aplicar analisis de trabajo seguro	Uso de elementos de protección contracaidas	Trabajo en equipos	
Inspección de equipos de protección individual	Cumplir con Procedimento seguro en alturas	Comunicación asertiva	
Inspección de protección contracaidas	Uso de las sistemas de acceso seguro	reportes de actos y condiciones inseguras	

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO ✓	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA	Sin oficio, libre de grasa, suciedad
GAFAS OSCURAS ✓	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN ✓	Sin oficio, libre de grasa, suciedad y polvo
GAFAS TRANSPARENTES	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD ✓	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amortiguados
TAPA OIDO DE COPA	Sin desgaste, sin fracturas,	BOTAS PANTANERAS	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
TAPA OIDO INSERCCIÓN	Sin desgaste, sin fracturas,	CARETA	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo
CAPUCHA		Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGÚN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD	Instalada por persona calificada, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desalineado, identificado
ANCLAJE PORTÁTIL	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Torción, Ruptures.	ARNÉS ✓	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO ✓	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente
SISTEMA DE RESACATE		Otros:	

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	ST-F-031
FECHA	1/11/2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

1. FECHA APERTURA DE PTA	15 Febrero - 2024 7:25 AM	3. CENTRO DE TRABAJO	consorcio de garcia rovira
2. FECHA CIERRE DE PTA	5:00 PM		

5. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS ?	¿CURSO DE ALTURA VIGENTE ?	¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL ?	7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA
							FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Ramon bacerra	13506523	Ayudante	X SI / NO	X SI / NO	X SI / NO	Ramon Becerra
2	Duglas moreno	88241696	oficial	X SI / NO	X SI / NO	X SI / NO	Duglas Moreno
3				SI / NO	SI / NO	SI / NO	
3				SI / NO	SI / NO	SI / NO	
3				SI / NO	SI / NO	SI / NO	
3				SI / NO	SI / NO	SI / NO	

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

	7. (TRABAJO ALTURAS)? SI	NO
Ascenso y descenso.	X	
Desplazamientos	X	
Posicionamiento	X	
Suspensión.		
Restricción.	X	
Manejo de trauma por suspensión		
Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR



9. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO TSA ✓

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA - Describa paso a paso las actividades especificas de la labor a desarrollar

X	Llegada a la zona de trabajo	X	Preparar las medidas de prevención	X	Realizar el Desplazamientos	X	Realizar la tecnica de entrenamiento
X	Diligencia el Permiso de trabajo y ATS	X	Preparar las medidas de protección	X	Realizar el Posicionamiento	17.	Recoger equipos y orden en el área
X	Revisar el plan de trabajo	X	Preparar sistemas de acceso seguro	X	Realizar el Suspensión.	16.	
X	Revisar los equipos a utilizar	X	Instalar sistema de acceso seguro	X	Realizar el Restricción.	17.	
X	Identificar tecnicas de trabajo a desarrollar	X	Realizar el ascenso y descenso	X	Realizar Manejo de trauma por suspensión	16.	

TABLA DE PELIGROS Y RIESGO

BIOLOGICO	FISICO	PSICOSOCIAL
Bacteria	Ruido (de impacto intermitente)	Gestión organización (estilo de mando, pago contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
X Virus	Iluminación	Caracteristicas de grupo social de trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa de la labor
X Hongos	Vibración	Caracteristicas del grupo social de trabajo (Relaciones, Cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Parásitos	Temperaturas extremas	Condiciones de la tarea (carga, mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)
Picaduras	Radiaciones ionizantes	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento,
Fluidos	Radiaciones no ionizantes	Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Fenomenos naturales	Quimicos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Biomecánicos	Otros peligros y riesgos
X Sismo	Polvos orgánicos	Mecanico (Elementos o partes de máquinas, Herramienta, equipo, Piezas a trabajar, material, proyecciones	Esfuerzo	
Terremoto	fibras	Electrico (Alta y baja tensión, estático)	Movimiento repetitivo	
Vendaval	Liquidos (nieblas y rocios)	Tecnológico (Exposición, fuga, derrame, incendio)	Manipulación manual de cargo	
Inundaciones	Humos metálicos no metalicos	X Trabajo en alturas	Posturas-prolongada mantenida,	
Derrumbe	Material pulculado	Publico (Robos, Atracos, asaltos, atentados, de orden publico etc)	Posturas-antigravitacional	
Precipitaciones	Combustible	Locativo superficies de trabajador (Irregularidades, deslizantes), Condiciones de orden y aseo (caidas de objet)	Posturas-forzada.	

CONTROLES DEL RIESGO

X Señalización y delimitación de área	X Reporte de condiciones de salud actual	X Personal de apoyo	X Acciones correctiva inmeditas
X Aplicar el permiso de trabajo	X Uso de elementos de protección individual	Plan de rescate y equipos	otros:
X Aplicar analisis de trabajo seguro	X Uso de elementos de protección contracaidas	X Trabajo en equipos	
X Inspección de equipos de protección individual	X Cumplir con Procedimiento seguro en alturas	X Comunicación asertiva	
X Inspección de protección contracaidas	X Usa de los sistemas de acceso seguro	X reportes de actos y condiciones inseguras	

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

CASCO BARBUQUEJO X	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	GUANTES DE CARNAZA	Sin oficios, libre de grasa, suciedad
GAFAS OSCURAS X	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	GUANTES DE PRECISIÓN X	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo
GAFAS TRANSPARENTES	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	ZAPATOS SEGURIDAD X	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amortiguados
TAPA OIDO DE COPA	Sin desgaste, sin fracturas,	BOTAS PANTANERAS	Sin agujeros, sin filtraciones de agua
TAPA OIDO INSERCIÓN	Sin desgaste, sin fracturas,	CARETA	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador
TAPABOCAS QUIRÚRGICO X	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	TAPABOCAS N95 X	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo
CAPUCHA ✓		Otros:	

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGUN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO ✓

RED DE SEGURIDAD	Instalada por persona calificada, en buen estado para su uso.	PUNTO DE ANCLAJE	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desajustado. Identificado.
ANCLAJE PORTÁTIL	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Torcido, Rupturas.	ARNÉS X	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	MOSQUETÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación.
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO X	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.
ESLINGA DE RESTRICCIÓN ✓	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abre y cierra correctamente
SISTEMA DE RESACATE		Otros:	

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA RIVERA	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	CODIGO: SST-F-016 VERSION: 1 FECHA: NOV 2023

GENERALIDADES		
Fecha de apertura: 29 ENERO 2024	**Hora de apertura:** 7:00AM	**Empresa que realiza la actividad:** Consorcio de García Rivera
Fecha de cierre: 02 FEBRERO 2024	**Hora de cierre:** 5:00PM	**Nombre y cargo de quien diligencia:** VALERIA VALENTINA AREVALO OÑATA
Trabajo a Realizar:	ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL EN LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA RIVERA MALAGA SANTANDER	
Herramientas y/o Equipos necesarios para Realizar la Actividades:	Todo tipo de herramientas o equipos necesarios para el desarrollo de cada actividad.	

ACTIVIDADES A REALIZAR

No	ACTIVIDAD	SECUENCIA ORDENADA DE PROCEDIMIENTO	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIA	Acción Tomada para Minimizar el Peligro (Control)
1	TRABAJO DE OFICINA	Uso de computadora o equipo tecnológico	Inadecuada ubicación del monitor, usa prolongado el Mouse. Demasiadas horas frente al monitor, conocimiento sobre el	Trastornos musculoesqueléticos Síndrome del túnel carpiano Trastornos oculares Dolor dorsal, lumbar, adormecimiento de piernas, quemaduras, shock eléctrico.	Campaña de pausas activas, capacitación en ergonomía, monitoreo ergonómico, examen ocupacional, pausas activas, graduación de la iluminación, capacitación de orden y limpieza y seguridad en oficinas
		Ordenar y archivar documentos, almacenar materiales	Estado inadecuado en el puesto de trabajo. Documentos a pesado sobre escritorio	Trastornos musculo esqueléticos Ansiedad, nerviosismo, fatiga, irritabilidad, estrés.	Capacitación de orden y limpieza y seguridad en la oficina Campaña de pausas activas Capacitación en ergonomía, monitoreo ergonómico. Monitoreo psicosocial, capacitación de manejo del estrés.
		Coordinaciones varias	Virus, bacterias y hongos Tiempo laboral inadecuado/control de aumento de la asignación laboral	Insomnio Agotación muscular y mental	Uso adecuado de epps Monitoreo psicosocial, capacitación de manejo de estrés
		Circulación y permanencia en las instalaciones	Virus, bacterias y hongos Pisos mojados o resbalosos Materiales en la ruta de evacuación Obstrucción de salida por hacinamiento Objeto sobre estantes o armarios	Trastornos musculo esqueléticos Caídas, golpes y lesiones Quemaduras, shock eléctrico Enfermedades ambientales	Capacitación de orden y limpieza, evacuación de emergencia señalización y simulacro de evacuación, examen ocupacional
		Orden y limpieza al final de la jornada	Ergonómicos Piso mojado o resbaloso Objetos punzocortantes Derrames Exposición al polvo y sustancias químicas Virus bacterias y hongos	Trastornos musculoesqueléticos Caídas, golpes, lesiones y contusiones Enfermedades respiratorias	Campaña de pausas activas, capacitación en ergonomía, monitoreo ergonómico Uso de epp Orden y limpieza
2	DESCARGUE Y CARGUE DE MATERIAL	Ubicar instalaciones y materiales en el área de trabajo	Condiciones locativas propias de la obra (Mal orden en el orden y aseo, materiales, caída de objetos, superficie de trabajo irregulares)	Caídas al mismo nivel, golpes, fijaciones, fracturas.	Inspeccionar previamente el área para verificar que se encuentre libre objetos/puntos ocultos Uso de EPP Actividad con el personal de Trabajo advirtiendo para evitar transitar con las otras actividades
		Descarga de materiales	Biomecánico: postura prolongada, manipulación de cargas. Locativo: condiciones del área. Físico: proyección de partículas. Ecológico: presencia de animales. Mecánicos: manipulación de herramientas manuales.	Caída libre de objetos, a Distamiento, golpes, fracturas, atrapamientos.	Verificación previa mecánica del montacargas, seguir instrucciones de uso del equipo, solo lo debe operar el trabajador con la competencia para el equipo. Delimitar el área de descargue para en caso de caída de objetos tener un perímetro despejado. Recordar al personal que el peso máximo a levantar por personas es 25 kg y utilizar el correcto manejo manual de cargas. Coordinar actividades para evitar colisiones con otros vehículos materiales y/o almacenamiento a Terceros.
		Clasificación de materiales	Biomecanicos: postura prolongada, manipulación de cargas. Locativo: condiciones del área. Físico: proyección de partículas. Ecológico: presencia de animales. Mecánicos: manipulación de herramientas manuales.	Fatiga muscular, deshidratación, contractura muscular, Lumbalgia.	Realizar pausas activas para eliminar la fatiga muscular y permitir que esta se recupere. Notar personal descanso de 8 Campos realizando la actividad para mientras los efectos generados por cobre esfuerzo físico.
			Químico: Inhalación de polvos inorgánicos	Intoxicación por deposito de polvo, alumnos, hierro y fierro Trastornos del sistema respiratorio, irritación de la dermis, mucosas y conjuntivas.	Solicitar a los trabajadores la hoja de seguridad de los polvos inorgánicos que se manipulan en el área. Divulgación previo al personal de los peligros y riesgos asociados a la manipulación de derivados de la sustancias inorgánicas. Utilizar mas mascarilla para material particulado cuando realice clasificación de materiales. Emplear el uso de gafas, guantes y dotación requerida
		Cargue de materiales	Condiciones locativas (superficies irregulares, desniveles)	Volcaduras, atrapamientos, Fracturas, traumatismo severo de cráneo y columna	Verificar que cualquier representa heridas o profundas en las cuales pudieran usarse elastica o vendajeras. Alinear desniveles o puentes en el suelo del área, retirar huecos en un sitio donde exista el tránsito de vehículo de carga.
			Condiciones mecánicas (elementos o partes de máquinas o equipos, elevación)	Atrapamiento, fracturas, traumatismo severo de cráneo y columna	Verificar estado optimo mecanico de la maquina (estado como puntas Tolva, RIPPER cuello, estado de piezas partes corroidas (soldadas antes de revisar la label 'Peligrosa') y planificar proceso a seguir a realizar la labor, retirar acerca de los riesgos de la manipulación de la maquina empresa
		Ingreso Área de Trabajo (Zona de Excavación)	Desconocimiento de los riesgos de la actividad y/o el procedimiento	Lesiones de diferente tipo y severidad	Divulgación del ATS y el procedimiento.
			Personal en el área, presencia de equipos y vehículos pesados en el área	Atropellamientos, atrapamientos, fracturas	Asignación de paleteo con chaleco reflectivo pitos y paleta para el control de movimientos. Señalización tipo de marcación del área de trabajo con cinta de seguridad.
			Maquinaria en mal estado.	Daños a la propiedad, contaminación del medio ambiente (suelo y agua).	Inspección pre operacional y mensual mecánica y de mangueras.
			Cables energizado.	Descargas eléctricas	Señalización de las líneas aéreas eléctricas con cinta.
			Mal posicionamiento de la maquina	Volcamiento, daños a la propiedad, riesgo mortal, lesiones de diferente tipo y severidad.	Inspección visual del área de trabajo para asegurar el posicionamiento adecuado de la maquina para excavación.

3	EXCAVACION CON MAQUINARIA	Corte de material (excavación mecanica y semi-cubo)	Transito de personal dentro del radio de giro o de acción de la maquina	Atropellamientos, aplastamientos, fracturas	Delimitar área para el tránsito de personal por el área de giro de la máquina
			Estado anímico del operador.	Volcamientos, daño de la propiedad, atrapamientos, lesiones de diferente tipo y severidad.	Relación de atoxicohomeria
			Presencia de líneas eléctricas elevadas.	Electrocución, quemaduras, fibrilación muscular	Señalizar y demarcar el área de trabajo, con cinta de seguridad manteniendo una distancia mínima de 10m a la línea eléctrica. Realización de excavación para identificar la línea enterrada existente.
			Presencia de líneas enterradas vivas	Incendios, explosiones, daños a la propiedad, contaminación	
			Deslizamiento de tierra	Atrapamiento hundimiento de tierra	Minimizar el paso, ubicar el material a 1 m de distancia de la cinta para las instalaciones señalizar el área excavación profunda
			Terreno inestable	Atrapamiento por deslizamiento de tierra	Apoyo, asegurar escalera, perfilar talud (rasa) en uso.
			Vehículos en movimiento	Atropellamiento de personas, daño a la propiedad, exposición contaminación ambiental	Ubicar ayudante de maquina realizar buena ubicación de equipo
		Riesgos generales	Posiciones ergonómicas inadecuadas	Lesiones en columna espasmos lumbagos	El personal debe ser adiestrado en este trabajo, a tomar posiciones seguras y cómodas, requerimientos y corrección de posturas inadecuadas. Capacitación al personal en higiene postural tomar descansos activos que permitan contrarrestar posiciones repetitivas y de larga exposición, 10 minutos cada 45 minutos.
			Riesgos naturales, lluvias, tormentas eléctricas	Golpes, choques eléctricos, enfermedades, caídas por piso resbaloso	Suspender actividades en caso de lluvia que afecte actividades y amenazas de tormentas eléctricas. Resguardar al personal en un refugio seguro mientras dure la tormenta.
			Riesgo físico: Exposición continua al sol.	Deshidratación, dolor de cabeza (migraña) irritación de piel, quemadura.	Hidratación del personal. Stock disponibilidad de agua potable suficiente para el personal y la jornada de trabajo. Uso de camisa manga larga. Usa protección solar conflicto mínimo de 15, revisar fecha de vencimiento, verificación por agua.
4	EXCAVACION Y REPLANTEO	Ingreso del personal de topografía al lugar de trabajo (Caminatas)	Biológico: , picaduras, mordeduras Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones ionizantes (sol), disconfort térmico Químico: Polvo orgánico, material particulado Psicosocial: Gestión organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo Biomecánico: Esfuerzo, Movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas Condiciones de seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (caídas): explosión, fuga, derrame, incendio, accidente de tránsito, huelga Fenómenos naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento)	Envenenamiento, lesiones oculares, insolación, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, estrés, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, emisiones, trombosis, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, quemaduras, daños a la propiedad, impacto ambiental por derrames o fugas del vehículo, atrapamiento, aplastamiento, caída y deslizamiento de material de talud.	Identificar fauna de la zona para determinar que antídoto aplicar. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente (mascarilla industrial), pausas activas, insolar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Insolar buenas prácticas para la manipulación manual de cargas y manejo de objetos pesados. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado), entrenamiento en manejo defensivo, socialización de practicas para ser buen gestor, revisar preoperacional de vehículo, mantenimiento de vehículo al día en caso de presentarse una eventualidad, tener cerca una mantener señalización vial mantenimiento de talud en puntos críticos.
		Traslado en vehículo	Biológico: Picaduras, mordeduras Físico: Ruido ocasionado (ruido de vehículo), radiaciones ionizantes y no ionizantes (computador). Psicosocial: Gestión organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánico: Postura prolongada, monotonía, forzada, antigravitacional (trabajo en exteriores), movimiento repetitivo (digitación y uso del mouse), manipulación manual de cargas (herramientas y equipos de oficina). Condiciones de seguridad: Mecánico (herramientas de oficina), eléctrico (fallo tensión), locativo (superficie de trabajo con cables expuestos, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, pisos (rotos, irregulares, agrietados, deslizantes) públicos) fenómenos naturales: Sismo, tormentas.	Estrés, pérdida visual. Estrés, migraña, toma de malas decisiones. Lesiones osteomusculares, tunel del carpo, Contusiones, torsiones eléctricos, caídas a nivel y desnivel, golpes, emfisemas, tromboembolias, esguinces, heridas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, atrapamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Parquear vehículos a una distancia prudente, exámenes ocupacionales periódicos, Pausas activas, prevención de actividades con anterioridad, mejorar estilos de mando. Evaluación de puestos de trabajo, socialización de buenas posturas en el puesto de trabajo, pausas activas. Buen estado de herramientas de oficina, señalización de cables expuestos, señalización en lugares con diferencia de nivel, orden y aseo diario, números de atención a emergencias. Plan de emergencias, rutas de evacuación, equipo de primeros auxilios, brigadas de emergencias.
		Abastecimiento de equipos y uso de herramienta menor	Biológico: Picaduras, mordeduras Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones ionizantes (sol), disconfort térmico. Químico: Polvo orgánico, material particulado. Psicosocial: Gestión organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánico: Postura prolongada, monotonía, forzada, inconveniencia, forzada, movimiento repetitivo, Condiciones de Seguridad: Mecánico (herramientas, materiales proyectados, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (caídas), accidente de tránsito. Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamientos).	Envenenamiento, lesiones oculares, insolación, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, estrés, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, emisiones, trombosis, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, atrapamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que antídoto formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial), pausas activas, insolar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Socializar posturas adecuadas y manejo de herramienta menor. Usar herramienta adecuada de acuerdo a la actividad Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), realizar inspecciones de seguridad del entorno antes de iniciar labores, diligenciar ATS monitoreo de taludes en puntos críticos.
		Uso e instalación de equipos y accesorios sobre Lastre	Biológico: Picaduras, mordeduras Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones ionizantes (sol), disconfort térmico. Químico: Polvo orgánico, material particulado Psicosocial: Gestión organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánicos: Posturas prolongadas, monotonías, forzadas, antigravitacional. Condiciones de Seguridad: Mecánico materiales proyectados, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel y trabajo en alturas, caída de objetos (caídas), accidente de tránsito, muerte Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamientos)	Envenenamiento, lesiones oculares, insolación, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, estrés, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, emisiones, trombosis, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que antídoto formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial), pausas activas, insolar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Socializar posturas adecuadas para trabajo en alturas. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), socialización de practicas para la manipulación manual de cargas y manejo de objetos pesados. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), socialización de practicas para ser buen gestor, revisar preoperacional de vehículo, mantenimiento de vehículo al día en caso de presentarse una eventualidad, tener cerca una mantener señalización vial mantenimiento de talud en puntos críticos.
		Marcar puntos de topografía	Biológico: Picaduras, mordeduras Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones ionizantes (sol), disconfort térmico Químico: Polvo orgánico, material particulado Psicosocial: Gestión organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo Biomecánicos: Esfuerzo, manipulación manual de cargas Condiciones de Seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, caídas y tajudos, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (caídas), accidente de tránsito, muerte Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamientos)	Envenenamiento, lesiones oculares, insolación, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, estrés, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, emisiones, trombosis, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, quemaduras, atrapamiento, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que antídoto formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial), pausas activas, insolar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Socializar posturas adecuadas para trabajo en alturas. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), socialización de practicas para ser buen gestor, revisar preoperacional de vehículo, mantenimiento de vehículo al día en caso de presentarse una eventualidad, tener cerca una mantener señalización vial mantenimiento de talud en puntos críticos.
		Instalación de silres, ofi cina de niveles	Biológico: Picaduras, mordeduras Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones ionizantes (sol), disconfort térmico Químico: Polvo orgánico, material particulado Psicosocial: Gestión organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo Biomecánicos: Postura prolongada, monotonía, forzada, movimiento repetitivo, Condiciones de Seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, caídas y tajudos, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (caídas), accidente de tránsito Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento).	Envenenamiento, lesiones oculares, insolación, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, estrés, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, emisiones, trombosis, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, quemaduras, atrapamiento, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que antídoto formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial), pausas activas, insolar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Socializar buenas prácticas para la manipulación manual de cargas y manejo de objetos pesados. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), socialización de practicas para ser buen gestor, revisar preoperacional de vehículo, mantenimiento de vehículo al día en caso de presentarse una eventualidad, tener cerca una mantener señalización vial mantenimiento de talud en puntos críticos.
		Materializar ejes con pintura	LOCATIVO: Movimiento de cuadrilla químicos BIOMECANICO: Postura prolongada QUIMICO: Inhalación de sustancias químicas	Contaminación de suelo, Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares irritación de ojos, las vías respiratorias, los mucosas y la piel	Revisar pausas activas No adoptar una postura prolongada Uso de los EPP respectivos Uso de camisa manga larga Mantener una distancia significativa entre los compañeros de trabajo No se les EPP necesarios para la actividad Al momento de usar ñiz a las actuas se deberá hacer en un área o superficie plana
5		Inspección del área de trabajo	Riesgo locativo: caídas al mismo nivel. Riesgo físico radiaciones no ionizantes. Riesgo biológico en la bacterias, picaduras y monedura. Riesgo biomecánico movimientos repetitivos postura prolongadas.	Tropezones, esguinces, fracturas, golpes. Deshidratación, golpe de calor, fatiga, desmayos. Fatiga, dolor de cabeza, alergia. Dolor lumbar, musculares.	Auto cuidado, mantener área libre de obstáculos.Hidratacion con adecuado de ropa de trabajo. Bloqueador solar. Autocuidado. Uso de EPP
		Señalización del área de trabajo	Riesgo físico: radiaciones no ionizantes, temperaturas extremas. Riesgo locativo: caídas al mismo nivel. Fenómenos naturales, fluidos aéreos y temperatura extremas. Riesgo biológico: picaduras, en la bacterias. Biomecánico:	Deshidratación, golpe de calor y desmayos. Caídas de personas, esguinces, fracturas. Caídas de objetos y personal, de deshidratación.	Punto de hidratación, con adecuado de ropa de trabajo y bloqueador solar. Autocuidado, evitar desplazadas, suspender actividades en caso climáticos (lluvia)

			movimiento repetitivos	Fiebre, dolor de cabeza, dolor lumbar y musculares	
5	EXCAVACIONES MANUALES	Traslado de herramientas manuales	Riesgo biomecánico, movimiento repetitivos, Riesgo físico: radiaciones no ionizantes, Riesgo locativo: caidas al mismo nivel Condiciones de seguridad: fenómenos naturales, fluidos, vientos, temperaturas extremas	Dolor de espalda, Lumbagos, Fatiga muscular, Ts, Deshidratación, golpe de calor, fatiga, desmayos, golpes, fracturas, deshidratación y desmayos	Capacitacion sobre ergonomia, descansos, Autocuidado, desplazamientos cortos despacio, Hidratación, uso adecuado de ropa de trabajo, bloqueador solar, Hidratación permanente y suspender actividades en caso de radiación (Lluvia, fuentes eléctricas)
		Excavación manual para zapatas (Palear, picar, barrer)	Riesgo mecanico: golpes, machucones, atrapamiento según profundidad de la excavación, invalidez y muerte Riesgo biomecánicos dos, posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Riesgo físico: radiaciones no ionizantes, altas temperaturas Riesgo mecánico por manipulación de objetos y herramientas filosas.	Policontusiones, caídas mismo nivel, lesiones en la cara, ojos, lesiones plantar, lanzamiento (proyectiles) de particulas sólidas y golpear la pica con piedras, y el resultar en pozo. Deshidratación, golpe de calor, desmayos Cortaduras	Capacitacion sobre ergonomia, descansos Aseguramiento de las paredes de la excavación contables o puntales de conformidad con la profundidad de la excavación Señalizar y de marcar el área de la excavación. Hidratación, adecuado de ropa de trabajo y bloqueador solar
		Orden y aseo	Riesgo locativo dos, se dan al mismo nivel Riesgo biológico: picaduras, virus y bacterias, mordeduras Riesgo biomecánico movimientos repetitivos, posturas prolongadas	Golpes y caidas, Enfermedad de cabeza, Dolor lumbar y muscular Deshidratación, golpes de calor, desmayos.	Autocuidado, pausas activas, uso de Pepe adecuado para la actividad, uso de todos los elementos de protección personal, Gafas, guantes, polainas, casco, botas de seguridad Hidratación, uso adecuado de ropa de trabajo, bloqueador solar
6	JAMPOSTERIA	Alistamiento de materiales (boquillas, cemefilo, pelusa, martero, arena, Fasola, batería, y lo enseres, plasticos.)	Condiciones de seguridad Mecanicos Biomecanicos Quimicos Psicosociales Fenomenos naturales	Caidas a nivel, golpes por encontrar, cortadas, m esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estres Desastres naturales	Uso de EPP, guantes de caucho para la manipulación de mortero, guantes de nitrilo para la manipulación de cemfilo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado Pausas activas Señalizacion de areas inseguras Conocimiento de plan de emergencia
		Pegar boquillas	Condiciones de seguridad Mecanicos Biomecanicos Psicosociales Fenomenos naturales	Caida nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Cefaleas, estres Desastres naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threeto, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de area inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Pasar los muros	Condiciones de seguridad Mecanicos Biomecanicos Fenomenos naturales	Caida mismo nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Desastres naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threeto, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de area inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Modular (unas pieses de ladrillo, aplica cascolanamente)	Condiciones de seguridad Mecanicos Biomecanicos Psicosociales Naturales	Caida nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estres Electricos quemaduras muerte Desastres naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threeto, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de area inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Armada alcarnicos	Condiciones de seguridad Mecanicos Biomecanicos Quimicos Psicosociales	Caida niveles distinto nivel, muerte Golpes por encontra, cortes como machucones Esguinces, dolores musculares Cefaleas, estres Desastres Naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threeto, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de area inseguras conocimiento de plan de emergencias
		Preparar mezcla (cemento, agua, arena)	Cuestiones de seguridad Mecanicos Biomecanicos Quimicos Psicosociales Hermana naturales	Caidas a nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estrés Desastres naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threeto, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		(Andequilar)	Cuestiones de seguridad Mecanicos Biomecanicos Quimicos Psicosociales Hermana naturales	Caidas a nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estrés Desastres naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threeto, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
7	CUBIERTA EN TEJAS	Planeación y alistamiento del área	Mecanico	Golpes, caidas, tropiezones	Aislar todo lo que se va utilizar en el proceso (herramientas manuales y mecánicas, mantas, verificación que estén en buen estado) Correcto uso de EPPS. Se dicta charlas de seguridad
		Traslado de tejas que se requieran	Mecanico	Machucones, golpes, caída por caída	Verificar vía libre obstáculos Correcto uso de EPPS. Se dictan charlas de seguridad Dar aviso en persona que se está realizando señalizar área
		Montaje de teja	Mecanico Fisico	Caida a distinto nivel, caida de teja o herramientas, golpes Estres por calor	Correcto uso de EPPS. Se dictan charlas de seguridad Señalizacion y demarcacion de area de trabajo
		Orden y aseo	Locativo mecanico Fisico	viernbos o partes de maquinas, herramientas, equipos, pisadas o choques, materiales proyectados sólidos o fluidos, superficies de trabajo irregulares, fluidos, temperaturas extremas.	El área se entregará en óptimas de limpieza libre de sobrantes causados por el trabajo realizado. Uso correcto de EPP. Charlas de seguridad
8	MUROS EN DRYWALL Y SUPERBOARD	Se acondiciona el área donde se va a suministrar la labor	Condiciones de seguridad riesgo mecánico	Caida del mismo nivel, caida de objetos en manipulación Golpe o Contactos por herramienta o equipo	Inspecciones previas en el área reconociendo la zona identificando posiciones removibles y no removibles. Señalizacion o delimitar el area de trabajo donde se requiera
		Se alista del material para la ejecución de la labor	Condiciones de seguridad Riesgo biomecanico	Caida del mismo nivel, golpes, heridas, laceraciones Higiene postural inadecuada	Uso adecuado de los EPP (casco, protección visual, guantes, botas de seguridad) manejar postura adecuada
		Medir y cortar estructura metalica	Riesgo mecanico Riesgo ergonomico Condiciones de seguridad	Golpe o contacto por herramienta o equipo, heridas, machucones. Sobre esfuerzo, posiciones forzadas, fatiga Salpicadura de material particulado	Uso adecuado de los EPP. Mantener postura adecuada Utilizar la herramienta adecuadamente Mantener el orden y aseo
		Instalación estructura	Condiciones de seguridad Riesgo mecanico riesgo ergonomico	caidas al mismo nivel o diferente nivel Golpe por contacto Posiciones forzadas, fatiga	Uso adecuado de los EPP Uso adecuado de las herramientas Mantener orden y aseo
		Medir y corta de placas	Condiciones de seguridad riesgo biomecanico, quimico, riesgo locativo, riesgo mecanico	Salpicadura de material particulado Higiene postural inadecuada Golpe o contacto por herramienta o equipo, heridas,machucones,	Uso adecuado de los EPP Uso adecuado de las herramientas Mantener el orden y aseo en el sitio de trabajo
		Instalación de las placas	Riesgo mecanico riesgo ergonomico condiciones de seguridad	Golpes, heridas como a las ocasiones, atrapamientos Sobresfuerzo, posiciones forzadas, fatiga Caida del mismo nivel o diferente nivel	Uso adecuado de los EPP, posturas adecuadas
		Realizar el aseo y dejar ordenado el Lugar de trabajo	Condiciones de seguridad Riesgo ergonomico	Caida del mismo nivel, golpeado por objetos, heridas. Sobre esfuerzo, posiciones, fatigas.	Uso adecuado de los EPP

9	CARGUE MANUAL DE CONCRETO	Revisar check List del equipo Carmix	Caidas, resbalones, tropezones.		Antes de salir el camión se deben chequear los niveles de agua, aceite, combustible, grado de degradación del refrigerante del agua del radiador, estado de la batería. También se debe revisar las herramientas (herramientas que deben tener el equipo), como llaves de boca, llave de ruedas. Esta etapa debe realizarse cada vez que se inicia un turno de trabajo Todo equipo Carr Mix debe contar con su falta de carga y manual de operación, en la cabina. Ningun equipo Carr Mix será cargado con más peso de lo que especifique el cuadro de capacidades nominales de operación de preparación de mezcla. Una vuelta de señales de mano deberá ser vuelta visiblemente en la estación del operador. Revisar que estén los 02 tacos de seguridad, la vigencia de los elementos de equipo de primeros auxilios, la presencia y buen estado de los conos y cinta de Señalización. Mantener el orden y limpieza, antes, durante y después de haber realizado el trabajo. Los frenos del equipo Carmix debe mantenerse en perfecto estado de operación.
		Encendido del equipo	Generación de gases de combustión		Una vez encendido el equipo esperar de cinco a 10 minutos para que el motor del equipo llegue a su Temperatura de Trabajo. Verificar visualmente alguna anomalía. Verificar el mantenimiento preventivo del equipo que está de acuerdo al cronograma de mantenimiento.
		Inspección de la zona de Trabajo	Choques Atropellos Tropiezos Resbalones		La inspección incluirá aspectos como: accesos internos, externos al área de trabajo, área de trabajo libre obstáculos. Transitar por zonas seguras Verificar el estado del terreno.
		Posicionamiento y operación del equipo Carmix, cargue de agregados, cemento y aditivos, preparado de concreto)	Choques atropellos, daños a terceros, heridas, daño corporales, inestabilidad del terreno, estructura		El equipo en el area donde se va a realizar el cargo de agregados, cemento y aditivos. Todo equipo Carmix móvil debe estar dotado de un dispositivo de sonido que active su traslado (pito, Martillenga sus maniobras (alarmas) se pondrá parar rápidamente en caso de emergencia. El operador de equipo Carmix debe ser calificado y certificado. Señalizar y marcar el área de trabajo, para impedir el acceso de Personas ajenas a la obra. En caso de cerrado de vías, coordinar con el asesor de seguridad de las bambas para la planificación evaluación del terno de la vía. El equipo Car Mix debe ir contar con un extintor de al menos 6 kg. Tipo c o veces, el operador deberá observar de que el mismo tenga la carga correcta y presinto de seguridad. El supervisor el conocimiento. Sólo se deben usar máquinas, y elementos en buen estado y certificados. Si se van a realizar maniobras de carga de agregados y aditivos cerca de las instalaciones de campamentos, se deben evaluar los riesgos correspondientes con el personal especializado. Delimitacion de área de trabajo radio de equipo de maniobras) El cargue de cemento a equipos Mix se debe colocar en el lugar de vaus, debera revisar el procedimiento de Trabajo correspondiente
		Vaciado de concreto con el equipo Carmix.	Volcaduras, golpes a distintas partes del cuerpo, sobrecarga, caida mismo nivel		Se evaluará los accesos para el equipo carmix para el vaciado de concreto. Operador del Carmix una persona competente y capacitada. El personal de tener a una distancia de 10 m cuando el Car Mix cuando. Uso obligatorio de EPP. No exponerse a la línea de fuego de salpicadura de concreto al momento el vaciado. No exponer las manos a puntos de atrapamientos de canaletes de vaciado de concreto. Coordinación permanente en todo momento con el operador del Carmix. Orden y limpieza antes, durante y después de la jornada de trabajo, para libre de obstáculos.
		Lavado de equipo Carmix	Intoxicación, irritación, golpes a distintas partes del cuerpo, salpicadura de vapores del producto químico, potencial derrame concreto, generación de residuos sólidos, Cortes.		Uso de EEP. Inspección visual de bomba carmix por fugas libre de obstáculos, uso de respirador para vapores o gases.
		Ayuda de equipo Carmix y materiales, orden y limpieza del área	Caidas al mismo nivel, sobre esfuerzos, tropiezos, área de trabajo, generación de residuos sólidos.		Carmix por zonas seguras y libres de obstáculos y señalizadas. Al inicio, durante el final de la jornada se debe hacer el orden y la limpieza de la obra.
10	EXCAVACION Y PERFORACIONES DE ZANJAS	Movilización al sitio de trabajo y traslado de insumos, materiales y herramientas	Riesgo locativo dos con presencia de terreno con diferente nivel. Riesgo biológico con presencia de animales ponzoñosos, roedores. Riesgo físico: exposición a altas temperaturas. Riesgo biomecánico con actividades de traslado de cargas, sobreesfuerzos.	Caidas de diferente nivel, traumas, fracturas. Mordeduras, picaduras alergias, irritación, punzadoras Deshidratación, insolación, Lumbalgias, Hernias, agotamiento físico.	Inspección de areas, realizar limpieza de acenso, verificación de vias, hidratación permanente, uso de pausas mecánicas para cafeteria, pausas de descanso.
		Excavación mecánica y manual para zanjas	Riesgo biomecánico dos: postura prolongada, forzada anti gravitacional, esfuerzo, movimiento repetitivo. Riesgo locativo: superficie de trabajo (irregulares, deslizantes con diferencia de nivel), obstáculos, herrenta inestables, a diferencia de nivel, alto nivel freático, derrumbes, Trabajo En excavaciones profundas. Trabajo En Alturas: diferencia de nivel altura negativa, método de acceso inadecuados. Riesgo biológico: Presencia de animales peligrosos. Riesgo físico: exposición a altas temperaturas. Riesgo mecánico dos: uso de maquinaria pesada, equipos de movimiento. Riesgo químico: manipulación de sustancias químicas, combustibles.	Alteraciones osteomusculares traumas musculoesqueléticos, hernias (lumbalgias y cervicales) Atrapamientos, asfixia, aplastamiento, trauma mas fatalidad. Fracturas, heridas, golpes, traumas. Mordeduras, picaduras, envenenamiento, alergias, irritación, fatalidad. Deshidratación, insolación a golpe de calor, lesiones en piel, deterioro de la capacidad visual. Volcamiento de maquinaria como estallamientos, lesiones a Personas, fatalidad, traumas. Cuidados, heridas en vías, afectación de vías respiratorias, la dermatitis como irritación del tracto respiratorio, irritación ocular, efecto narcótico, irritación de la piel.	Aplicar higiene postural realizar pausas activas, adoptar postura ergonómicas, capacitación, tomar descansos periódicos, no exceder capacidad de carga (25 kg, uso de ayudas mecánicas, asignación de personal suficiente para la tarea de cargo (transporte de material), autocuidado. Uso mecanismo de acceso y equipo de protección contra caídas, inspecciones previa de equipos reporte de condiciones de salud, hoja de vida de equipos de Trabajo En Alturas, personal certificado, EP adecuados, experimentado, reporte con equipo, mantenimiento preventivo correctivo. Uso de arnés y línea de vida o guía, uso de escalera para acceso a la excavación, monitoreo constante de las paredes de la excavación, excavación, disposición de materiales excedo a 1 m de la orilla de la excavación, supervisión continua, monitoreo y control de nivel freático
		Corte, amarre Figurado de fierro, Uniersación	Riesgo mecánico dos. Uso de punzo cortantes Herramientas de corte manual, discos inadecuados, ausencia de guarda de seguridad en equipos en mal estado, operación inadecuada, particulas proyectadas, manipulación de Angulos. Riesgo biomecánico dos: postura prolongada, fuerza anti gravacional, esfuerzo, movimiento repetitivo. Riesgo físico Ruido exposición a los niveles de ruido	Cortes, amputaciones, laceraciones, lesiones a nivel de vista ocular. Alteraciones osteomusculares, Traumas musculoesqueléticos, hernias (lumbalgias y cervicales). Monocusia, pérdida progresiva de la capacidad auditiva, ruidos, cefaleas.	Manipulación de herramientas por personal especializado, inspección pre operacional de equipos y herramientas equipos con guarda de seguridad, uso de epp básicos y específicos, guantes de carnaza. Aplicar ergonomía postural realizar pausas activas, adoptar postura ergonómicas, capacitación, tomar descansos periódicos, no exceder capacidad de carga (25 kg, uso de ayudas mecánicas, asignación de personal suficiente para la tarea de cargo (transporte de material), autocuidado. Uso mecanismo de acceso y equipo de protección contra caídas, inspecciones previa de equipos reporte de condiciones de salud, hoja de vida de equipos de Trabajo En Alturas, personal certificado, EP adecuados, experimentado, reporte con equipo, mantenimiento preventivo correctivo. Uso de arnés y línea de vida o guía, uso de escalera para acceso a la excavación, monitoreo constante de las paredes de la excavación, excavación, disposición de materiales excedo a 1 m de la orilla de la excavación, supervisión continua, monitoreo y control de nivel freático
		Fundia de base	Trabajo En Alturas: Caidad diferente nivel. Riesgo mecanico: uso de maqui. Te (taladro, movidos en horizontal). Riesgo físico: ruido, exposición a los nivel de ruido. Riesgo químico dos, polvo de cemento, contacto con la piel, vista. Riesgo locativo: caida a nivel y Destroel. Trabajo En Alturas: caidas de Alturas, desplazamiento de tierras, derrumbe.	Traumas, fracturas, con su acciones, lesiones musculo esqueléticas. Afecciones respiratorias, silicosis, golpes, irritación de piel, lesiones en vista. Insolacion, pérdida progresiva de la capacidad auditiva, estrés, cefaleas.	Uso mecanismos de acceso y equipo de protección contra caídas, inspección previa del equipo, reporte de condiciones de salud, hoja de vida de equipos de Trabajo En Alturas, personal certificado, epp adecuados, capacitación en seguros, autocuidado, acceso con guarda de seguridad. Operación por personal experimentado, reporte de condiciones inseguras, fichas de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo. Uso de arnes en linea de vida o guia, uso de escaleras para acceso a la excavación, monitoreo constante de las paredes de la excavación, en presión de excavación, disposición de material excavado a más de 1 m de la orilla de la excavación, supervisión continua, monitoreo y control de nivel freático.

	Relleno compactación.	Riesgo mecánico (ej. maquinaria pesada, maquinaria y herramientas manual en mal estado, operación) Riesgo físico (ruido exposición altos niveles de ruido) Riesgo físico (ej. altas temperaturas.	Volcamiento de maquinaria, aplastamientos, traumas, atrapamientos, colisiones, fatalidad, daño de la propiedad o producto. Y para todos, pérdida progresiva de la capacidad auditiva estrés, cefaleas.	Permiso de trabajo, ATS, operación de maquinaria por personal experto, capacitación, operación cruderos como maquinaria en buen estado, inspección pre operacional de vehículos, inspección de terreno y ruta de tránsito para la maquinaria, asignación de personal de apoyo visual, para la maquinaria cuando requiera, (señalizar) vuelta el operador. Uso adecuado de los epp. Hidratación constante
	Vaciado de concreto con el equipo Camión.	Fenómenos naturales (ej. precipitaciones, lluvias, tormentas eléctricas, radiación.	Poca visibilidad por lluvia. Electrocución por rayos y tormentas.	Se suspende actividades por lluvia o tormenta eléctrica. Buscar refugio seguro, alejarse de árboles o estructuras que funcionen como receptores de rayos.
	Orden y aseo	Desorden, desaseo, material sobrante en el piso, generación de residuos sólidos.	Cuenta Ambiental: contamina vision visual, malos olores	Clasificación disposición adecuada de los residuos sólidos, orden y aseo del área, utilizar bolsa de colores adecuada de residuo.

ACEPTACIÓN: Los suscritos hacen firmantes, somos conscientes de la necesidad de trabajar con seguridad y estamos dispuestos en acatar la totalidad de las normas existentes en el proyecto y aceptamos que el incumplimiento de las normas pueden ser causa para la suspensión parcial o/o definitiva de las actividades a desarrollar y/o contratadas, asumiendo conflicto que para realizar a labor encomendada no estoy bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas y la ubicación donde se efectuara este trabajo ha sido examinada, y se han tomado las medidas de prevención necesarias.

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Identificación C.C.	Cargo	Firma
HENRY ALBERTO ROJAS ORTIZ	1098780824	Ingeniero civil	
MARIA JUDIT MARTINEZ PUERTO	1096954252	ingenera de calidad	
EDRAS HUMBERTO NIÑO ORDUZ	1094282505	Ingeniero civil	
DANDY SHIRLEY RODRIGUEZ RANGEL	1096957820	asistente adm.	
LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1094282645	operario de maquinaria	
WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1096959012	oficial de obra	
MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1005230643	ayudante de obra	
JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13444433	ayudante de obra	
HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1096946945	ayudante de obra	
EDIXON BORRERO VILLAREAL	1161332	ayudante de obra	
HUGO ANGARITA PEÑA	88158326	ayudante de obra	
LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1096954148	ayudante de obra	
ORLANDO PARRA ORTIZ	1096949057	oficial de obra	
SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72240872	oficial de obra	
DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1096957312	oficial de obra	
DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1096956290	ayudante de obra	
WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1098680172	ayudante de obra	
EDRAS NIÑO CARVAJAL	5612669	topografo	
EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1098131882	cadenero	
JORGE ENRIQUE CUADRO CACERES	1096956078	operario de maquinaria	
VICTOR ORJUELA ESTEPA	79789862	ayudante de obra	
RAUL CONDE OJEDA	5613736	ayudante de obra	
LUIS EDGAR SUAREZ DIAZ	13926847	ayudante de obra	
WILLIAM CASTELLANOS CASTELLANOS	1005231187	ayudante de obra	
LIBARDO JAIMES JAIMES	5609131	ayudante de obra	
ROBERTO CASTRO PARRA	13925004	ayudante de obra	
WILMER GOMEZ CALDERON	13926575	oficial de obra	
MICHEL SUAREZ ANGARITA	1127066876	ayudante de obra	
CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13906579	ayudante de obra	
VICTOR ORJUELA ESTEPA	5393250	ayudante de obra	
MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13930113	oficial de obra	
CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1099662522	ayudante de obra	
DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88241696	ayudante de obra	
ANDERSON SIERRA BECERRA	1099303035	ayudante de obra	

JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1005230995	ayudante de obra	
RAMON BECERRA VEGA	13506523	ayudante de obra	
LIBARDO TÚTIRA DIAZ	13922207	oficial de obra	
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1096950619	oficial de obra	
EUSEBIO URTADO MESA	5402188	oficial de obra	
HECTOR BARAJAS PARRA	1096949643	ayudante de obra	
YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1007332633	ayudante de obra	
JORGE DIAZ RINCON	13749125	ayudante de obra	
ANDERSON ROJAS	13928791	ayudante de obra	
WALTER AVILA CONTRERAS	1004810533	ayudante de obra	
LUIS GALLEGO ROA	1096956630	ayudante de obra	
DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1005231392	ayudante de obra	
WILSON GARCIA MORA	5609615	ayudante de obra	
LUIS EDUARDO PARRA	13926412	ayudante de obra	
JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91352609	oficial de obra	
EULISES BASTO CORDERO	13906741	ayudante de obra	
LEONARDO ROJAS SANGUINO	13906741	oficial de obra	
FELIX RICARDO REY	13928727	ayudante de obra	
NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13929337	ayudante de obra	
JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1044605940	oficial de obra	
WILSON JAVIER DUARTE PICO	91355833	oficial de obra	
SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5613984	oficial de obra	
SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1127592492	ayudante de obra	
VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79183413	ayudante de obra	
FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1096958458	ayudante de obra	
ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13852880	ayudante de obra	
RAUL SANCHEZ CACERES	2087414	ayudante de obra	
ORLANDO SIERRA	5609425	ayudante de obra	
WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1099662017	ayudante de obra	
JOSE BRICEÑO PEÑA	4896352	ayudante de obra	
REINIS PEREZ VASQUEZ	5379357	ayudante de obra	
FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1096946774	oficial de obra	
DARLY MELISA BASTÓ DIAZ	1098152038	almacenista	
STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	ayudante de obra	
NUMAEL DELGADO	5613551	operario de maquinaria	
JOSE BARAJAS HERNANDEZ	13929589	ayudante de obra	
JUAN BOHORQUEZ SANDOVAL	13930506	ayudante de obra	
SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	ayudante de obra	
Gaobelino Dante	5393250	ayudante.	

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
Validacion por sst	CRISTIAN ORLANDO GONZALES RUEDA	1098761057	Ingeniero civil	
Validacion por maxima autoridad	VALERIA VALENTINA AREVALO APRAYA	1010063605	ALTO SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	CODIGO: SST-F-030 VERSION: 1 FECHA: NOV 2023

GENERALIDADES

Fecha de apertura: 13 FEB 2024	**Hora de apertura:** 7:00AM	**Empresa que realiza la actividad: Conuconio de Garcia Rovira**
Fecha de cierre: 17 FEB 2024	**Hora de cierre:** 5:00PM	**Nombre y cargo de quien diligencia:** VALERIA VALENTINA ANDRADE Aprendiz
Trabajo a Realizar:	ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL EN LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA SAN GIL/SAN JOSE DE SUAITA	
Herramientas y/o Equipos Necesarios para Realizar la Actividades:	Todo tipo de herramientas o equipos necesarios para el desarrollo de cada actividad	

ACTIVIDADES A REALIZAR

No	ACTIVIDAD	SECUENCIA ORDENADA DE PROCEDIMIENTO	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIA	Acción Tomada para Minimizar el Peligro (Control)
1	TRABAJO DE OFICINA	Uso de computadora o equipo telefónico	Inadecuada ubicación del monitor, uso prolongado el Mouse Demasiadas horas frente al monitor, concentración sobre o	Trastornos músculo-esqueléticos Síndrome del túnel carpiano Transtorno ocular Dolor dorsal, lumbar, adormecimiento de piernas, quemaduras, shock eléctrico	Campaña de pausa activa, capacitación en ecónomia, monitoreo ergonómico, examen ocupacional, pausas activas, graduación de la iluminación, capacitación de orden y limpieza y seguridad en oficinas.
		Ordenar y archivar documentos, almacenar materiales	*Espacio insuficiente en el puesto de trabajo.* Documentos a pelado sobre escritorio	Transtornos músculo-esqueléticos Ansiedad, nerviosismo, fatiga, irritabilidad, estrés	Capacitación de orden y limpieza y seguridad en la oficina Campaña de pausa activas Capacitación en ecónomia, monitoreo ergonómico, Monitoreo psicosocial, capacitación de manejo del estrés
		Coordinaciones varias	Virus, bacterias y hongos Tiempo laboral inadecuado control de aumento de la asignación laboral.	Insomnio Agotación muscular y mental	Uso adecuado de epp Monitoreo psicosocial, capacitación de manejo de estrés
		Circulación y permanencia en las instalaciones	Virus, bacterias y hongos Piso mojado o resbaloso Materiales en la ruta de evacuación Obstrucción de salida por hacinamiento Objeto sobre estantes o armarios	Trastornos músculo-esqueléticos Caídas, golpes y lesiones Quemaduras, shock eléctrico Enfermedades ambientales	Capacitación de orden y limpieza, evacuación de emergencia señalizacion y simulacro de evacuación examen ocupacional
		Orden y limpieza al final de la jornada	Ergonómico Piso mojado o resbaloso Objetos punzocortantes Desniveles Exposición al polen y sustancias químicas Virus bacterias y hongos	Trastornos músculo-esqueléticos Caídas, golpes, lesiones y contusiones Enfermedades ocupacionales	Campaña de pausas activas, capacitación en ergonomia, monitoreo ergonómico Uso de epp Orden y limpieza
2	DESCARGUE Y CARGUE DE MATERIALES	Utilizar trabajadores y maquinaria en el área de trabajo	Condiciones locativas propias de la obra (pisos permeados, orden y aseo, materiales, caída de objeto, superficie de trabajo y resguardo)	Caídas al mismo nivel, golpes, cizalladuras, fracturas.	Inspeccionar previamente el área para verificar que se encuentre libre aislamiento acerca Uso de EPP Actividad con el personal de Trabajo adyacente para evitar trastornos con las otras actividades .
		Descarga de materiales	Biomecánico: postura prolongada, manipulación de cargas. Locativo: condiciones del área. Físico: proyección de partículas. Biológico: presencia de animales. Mecánico: manipulación de herramientas manuales.	Caída (Jora de objetos, a tratamiento, golpes, fracturas, atropellamientos.	Verificación previa mecánica del minucipador , seguir instituciones de uso del equipo, solo lo debe operar el trabajador con la competencia para hacerlo. Delimitar el área de descargue para en caso de caída de objetos tener un perímetro despejado. Recordar al personal que el peso máximo permitido a levantar por personas de 25 kg y aplicar el correcto manejo manual de cargas. Coordinar actividades para evitar accidentes con otro vehículo motrices y/o atropellamiento a Personas.
		Clasificación de materiales	Ergonómico: postura prolongada, manipulación de cargas, locativo, condiciones del área. Físico: proyección de partículas. Biológico: presencia de animales. Mecánico: manipulación de herramientas manuales.	Fatiga muscular, deshidratación, contractura muscular, lumbago.	Realizar pausas activas para aliviana la fatiga muscular y permitir que esta se recupere. Notar personal descanso de 8 semanas realizando la actividad para mermar los efectos generados por sobre esfuerzo físico.
			Químicos: Inhalación de polvos inorgánicos	Intoxicación por derivados de sílice, aluminio, hierro y Kerro. Trastornos del sistema respiratorio. Irritación de la dermis, mucosas y conjuntivas	Solicitar a los trabajadores la hoja de seguridad de los polvos inorgánicos que se manipulan en el área Divulgación previo al personal de los peligros y riesgos asociados a la manipulación de derivados de la sustancias inorgánicas. Utilizar mas mascarilla para materiales particulados cuando realice clasificación de materiales. Emplee el uso de gafas, guantes y dotación requerida.
		Cargue de materiales	Condiciones locativas (superficies irregulares, desniveles)	Volcaduras, atrapamientos, fracturas, traumatismo severo de cráneo y columna	Verificar que la unidad no represente hendiduras profundas en las cuales puedan ocurrir atascos o volcaduras. Alinear desniveles presentes en el suelo del área, rellenar huecos en un sitio donde exista el tránsito de vehículos de carga.
			Condiciones mecánicas (elementos o partes de máquinas a trabajar, equipos)	Aplastamiento, fracturas, traumatismo severo de espalda y cráneo.	Verificar estado optimo mecánico de la máquina tales como puntas filosa, cortafio suelto, escape de piezas partes corroidas oxidadas antes de realizar la labor. Visualizar y planificar proceso a seguir a realizar la labor. Instruir acerca de los riesgos de la manipulación de la maquinaria empleada.
		Ingreso Área de Trabajo (Sitio de Excavación)	Desconocimiento de los riesgos de la actividad y/o el procedimiento.	Lesiones de diferente tipo y severidad.	Divulgación del ATS y el procedimiento.
			Personal en el área, presencia de equipos y vehículos pesados en el área.	Accidentalmientos, atrapamientos, fracturas	Asignación de paletero con chaleco reflectivo pitito y paleta para el control de movimientos. Señalizacion, valla de mantención del área de trabajo con cinta de seguridad.
			Maquinaria en mal estado.	Daños a la propiedad, contaminación del medio ambiente (suelo y aire).	Inspección pre operacional y mantual mecánica y de mangueras.
			Cables energizados.	Descargas electricas	Señalizacion de de lineas aéreas electricas con cinta
			Mal posicionamiento de la máquina.	Volcamientos daños a la propiedad atrapamientos, lesiones de diferente tipo y severidad.	Inspección visual del área de trabajo para asegurar posicionamiento adecuado de la máquina para excavación

3	EXCAVACION CON MAQUINARIA	Corte de material o excavación mecánica y carguío	Tránsito de personal dentro del radio de giro o de acción de la maquina	Atropellamientos, atrapamientos, fracturas	Delimitar área para el tránsito de personal por el área de giro de la maquina.
			Desprendimiento de taludes	Volcamientos, daño de la propiedad, atrapamientos, lesiones de diferente tipo y severidad.	Relación de estadiconometria.
			Presencia de línea eléctrica elevadas.	Electrocución, quemaduras, fibrilación muscular.	Señalizar y demarcar el área de trabajo, con cinta de seguridad manteniendo una distancia mínima de 10 m a la línea electrica. Realización de exámen para identificar la línea enterrada existente.
			Presencia de líneas enterradas vivas.	Incendios, explosiones, daños a la propiedad, contaminación	
			Deslizamiento de talud	A trabajadores fundimiento de tierra	Minimizar el paso, ubicar el material a 1 m de distancia de 40 de la lí para los trabajadores señalizar el área excavación profunda
			Terreno inestable	Atrapamiento por deslizamiento de tierra.	Activar, asegurar escalera, perfilar talud linea de vida
			Volcamiento de equipo	Atrapamiento de personas, daño a propiedad, explosión, contaminación ambiental	Ubicar escalante de máquina realizar buena ubicación de equipo.
		Riesgos generales	Posiciones ergonómicas inadecuadas	Lesiones en columna espasmos lumbagos	El personal debe ser adiestrado en este trabajo, y tomar posiciones seguras cervicales, seguimiento y corrección de posturas inadecuadas. Capacitación al personal en higiene postural tomar descansos activos que permitan contrarrestar posiciones repetitivas y de larga exposición, 10 minutos cada 45 minutos.
			Riesgos naturales: lluvias, tormentas eléctricas	Golpes, choques eléctricos, enfermedades, caídas por piso resbaloso	Suspender actividades en caso de lluvia que afecte actividades y amenazas de tormentas eléctricas. Realizar el personal en un refugio seguro mientras dure la tormenta.
			Riesgo físico Exposición continua al sol.	Deshidratación, dolor de cabeza (migrañas) irritación de piel, quemadura.	Hidratación del personal Con disponibilidad de agua potable suficiente para el personal y la jornada de trabajo. Uso de camisa manga larga, una protección solar conflicto mínimo de 15. revisar fecha de vencimiento, verificación del agua.
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO	Cambio del personal de topografía al lugar de trabajo (Caminando)	Biológico: , picaduras, mordeduras Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones lonizantes (sol), disconfort térmico. Químico: Polvo orgánico, material particulado. Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánicos: Esfuerzo, Movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.Condiciones de Seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, sólidos y líquidos, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (rocas), explosión, fuga, derrame, incendio, accidente de tránsito, muerte. Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento)	envenenamiento, lesiones oculares, emolición, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, estres, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, emostomas, tronchaduras, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, quemaduras, daños a la propiedad, impacto ambiental con derrames o fugas del vehículo, atrapamiento, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de talud.	Identificar fauna de la zona para determinar que artículo aplicar. Uso de EPP (monogafas), (hidratarse constantemente (mascarilla industrial), pausas activas, mejorar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Incluir buenas prácticas para la manipulación manual de cargas y manejo de objetos pesados. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado), entrenamiento en manejo defensivo, socialización de prácticas para ser buen peatón, realizar precomacional de vehículos, documento de vehículo al día en caso de presentarse una eventualidad, ir de carretera, mantener señalización vial, monitoreo de taludes en puntos críticos.
		Traslado en oficina	Biológico: Humedad, microbacterias, virus (contaminación por uso de vehículos), radiaciones lonizantes y no ionizantes (computadora) Psicosocial: Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánico: Postura prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional (trabajo en escritorio), movimiento repetitivo (digitación y uso del mouse), manipulación manual de cargas (herramientas y equipos de oficina). Condiciones de seguridad: Mecánico (herramientas de oficina), eléctrico (baja tensión), locativo(superficie de trabajo con cables expuestos, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo), públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público) Fenómenos naturales: Sismo, tormentas	Estrés, pérdida visual. Estrés, migraña, toma de malas decisiones, Lesiones osteomusculares, túnel del carpo, Contusiones, choques eléctricos, caídas a nivel y desnivel, golpes, emesomas, tronchaduras, esguinces, fuctas, heridas graves, muerte, Atrapamiento, caída de objetos, muerte.	Persuadir vehículos a una distancia prudente, exámenes ocupacionales periódicos, Pausas activas, planificación de actividades con anticipación, mejorar estilos de mando Evaluación de puestos de trabajo, socialización de buenas posturas en el puesto de trabajo, pausas activas, Buen estado de herramientas de oficina, señalización de cables expuestos, señalización en lugares con diferencia de nivel, orden y aseo diario, numeros de atención a emergencias, Plan de emergencias, rutas de evacuación, equipo de primeros auxilios, brigadas de emergencias.
		Mantenimiento de equipos y uso de herramienta menor	Biológico: Picaduras, mordeduras Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones lonizantes (sol), disconfort térmico. Químico: Polvo orgánico, material particulado. Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánico: Postura prolongada, mantenida, forzada, movimiento repetitivo. Condiciones de Seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, sólidos y líquidos, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (rocas), accidente de tránsito. Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento).	Envenenamiento, lesiones oculares, emolición, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, estres, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, emostomas, tronchaduras, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que artículo formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial), pausas activas, mejorar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Socializar posturas adecuadas para trabajos en altura. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), realizar inspecciones de seguridad del entorno antes de iniciar labores, diligenciar ATS,monitoreo de taludes en puntos críticos.
		Uso e instalación de equipos y accesorios contra caídas	Biológico: Picaduras, mordeduras Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones lonizantes (sol), disconfort térmico. Químico: Polvo orgánico, material particulado. Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánico: Posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacional. Condiciones de Seguridad: Mecánico materiales proyectados, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel y trabajo en alturas, caída de objetos (rocas), accidente de tránsito, muerte.Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud). Derrumbe (atrapamiento).	Envenenamiento,lesiones oculares, emolición, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, estres, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, emostomas, tronchaduras, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que artículo formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial), pausas activas, mejorar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Socializar posturas adecuadas para trabajos en alturas.Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco, barbuquejo)y EPP contra caídas (arnés de seguridad, mosquetón, frenos de cuerda, descensador, líneas de vida), realizar inspecciones de seguridad del entorno antes de iniciar labores, monitoreo de taludes en puntos críticos.
		Montar puntos de topografía	Biológico: Picaduras, mordeduras Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones lonizantes (sol), disconfort térmico.Químico: Polvo orgánico, material particulado Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánico: Esfuerzo, manipulación manual de cargas. Condiciones de Seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, sólidos y líquidos, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (rocas), accidente de tránsito.Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento).	Envenenamiento, lesiones oculares, emolición, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, estres, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, emostomas, tronchaduras, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, quemaduras, atrapamiento, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que artículo formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial), pausas activas, mejorar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Incluir buenas prácticas para la manipulación manual de cargas y manejo de objetos pesados. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), socialización de practicas para ser buen peatón, realizar inspecciones de seguridad del entorno antes de iniciar labores, puntos de emergencia (botiquin de primeros auxilios, camilla). monitoreo de taludes en puntos críticos.
		Instalación de jones s/o toma de niveles	Biológico: Picaduras, mordeduras Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones lonizantes (sol), disconfort térmico.Químico: Polvo orgánico, material particulado. Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo.Biomecánico: Postura prolongada, mantenida, forzada, movimiento repetitivo. Condiciones de Seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, sólidos y líquidos, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (rocas), accidente de tránsito.Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento).	Envenenamiento, lesiones oculares, emolición, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, estres, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, emostomas, tronchaduras, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, raspaduras, caídas, quemaduras, atrapamiento, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que artículo formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial), pausas activas, mejorar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Socializar posturas adecuadas para trabajos en alturas, usar herramienta adecuada para instalación de jones s/o toma de niveles. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), socialización de practicas para ser buen peatón, realizar inspecciones de seguridad del entorno antes de iniciar labores, puntos de emergencia (botiquin de primeros auxilios, camilla). monitoreo de taludes en puntos críticos.
		Mensulon de ejes con pintura	LOCATIVO: Vertimiento de sustancias químicas.BIOMECANICO: Posturas prolongada.QUIMICO: Inhalación de sustancias químicas.	Contaminación de suelos. Dolores osteomusculares, lesiones osteomusculares.Irritación de ojos, las vías respiratorias, las mucosas y la piel	Realizar pausas activas.No adoptar una postura prolongada.Uso de los EPP requeridos.Uso de camisa manga larga.Mantener una distancia significativa entre los consejeros de trabajadores de los EPP requeridos para la actividad.Al momento de usar. No a las enlaces, se debera hacer en un sitio superficie plana.
		Inspección del área de trabajo	Riesgo químico: caídas de mismo nivel. Riesgo físico: radiaciones no ionizantes. Riesgo biológico virus bacterias, picadura y mordedura. Riesgo biomecánico movimientos repetitivos postura prolongadas.	Trabajadores, esguinces, fracturas, golpes, Deshidratación, golpe de calor, Fatiga, cleptirexia. Fiebre, dolor de cabeza, alergia. Dolor Lumbar, musculares.	Auto cuidado, mantener área libre de obstaculos.Hidratación uso adecuado de ropa de trabajo. bloqueador solar. Autocuidado Uso de EPP
		Señalización del área de trabajo	Riesgo físico: radiaciones no ionizantes, temperaturas externas. Riesgo locativo: caídas al mismo nivel. Fenómenos naturales, fluidos eléctricos y temperaturas externas. Riesgo biológico: picaduras, virus y bacterias. Biomecánico:	Deshidratación, golpe de calor y desmayos. Caídas de personas, esguinces, fracturas. Caídas de objetos y personas, de deshidratación. Fiebre, dolor de cabeza, dolor lumbar y musculares.	Punto de hidratación, uso adecuado de ropa de trabajo y bloqueador solar. Autocuidado, evitar desplazarse, suspender actividades en caso climatico (lluvia). Pausas activas, uso de EPP adecuados para la actividad.

			Movimiento repetitivos		
5	EXCAVACIONES MANUALES	Traslado de herramientas manuales	Riesgo biomecanicos: movimiento repetitivos, Riesgo Fisico: radiaciones no ionizantes, Riesgo locativo: caidas al mismo nivel Condiciones de seguridad: fenomenos naturales, lluvias, vientos, temperaturas extremas	Dolor de espalda, Lumbagia, Fatiga muscular, Lx, Deshidratacion, golpe de calor, fatiga, desmayos ,golpes fracturas, deshidratación y desmayos.	Capacitacion al inicio de la jornada, Descansos, Autocuidado, desplazamientos poseres desplazas. Hidratación, uso adecuado de ropa de trabajo, bloqueador solar. Hidratación permanente y suspender actividades en caso climático (lluvia, fuertes vientos.)
		Excavación manual para zapatas (Pelear, escalibarrar)	(Riesgo mecánico: golpes, machucones), Derrumbe según profundidad de la excavación, muelles y muerte. Riesgo biomecánicos dos: posturas inadecuadas y movimientos repetitivos. Riesgo físico: radiaciones no ionizantes, altas temperaturas Riesgo mecánico por manipulación de objetos y herramientas filosas.	Puntrumatismo, o si es musculares, lesiones en la cara, cicio, brazos piernas, lanzamiento (proyectiles) de particulas sólidas o golpear la pica con piedras, y al retirar el pico. Deshidratación, golpe de calor, desmayos Contusiones	Capacitacion posición ergonomica, descansos. Aseguramiento de las paredes de la excavacion contra los o puntales de conformidad con la profundidad de la excavacion.Señalizar y de mantar el área de la excavacion. Hidratación, adecuado de ropa de trabajo y bloqueador solar.
		Orden y aseo	Riesgo locativo (ej: caidas al mismo nivel Riesgo biológico: pinaduras, virus y bacterias, mordeduras Riesgo biomecánicos: movimientos repetitivos, postura prolongadas	Golpes y caidas, Fiebre dolor de cabeza, Dolor lumbar o muscular, Deshidratación, golpes de calor, desmayos.	Autocuidado, pausas activas, Uso de Pepe adecuado para la actividad, uso de todos los elementos de protección personal, Gafas, guantes,tapabocas, casco, botas de seguridad. Hidratación, uso adecuado de ropa de trabajo, bloqueador solar.
6	ALMACENISTA	Alistamiento de materiales (boquillenas, carretilla, palustre, nivel de mano, Paulla, balleta, y lo, andamios, planchones)	Condiciones de seguridad Mecánicos Biomecánicos Quimicos Psicosociales Fenomenos naturales	Caidas a nivel, golpes por encontrar, cortadas,m esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estres Desastres naturales	Uso de EPP, guantes de caucho para la manipulación de materiales, guantes de nitrilo para la manipulación de ladrillos, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado Pausas activas Señalizacion de áreas inseguras Conocimiento de plan de emergencia
		Pasar baldilleras	Condiciones de seguridad Mecánicos Biomecánicos Psicosociales Fenomenos naturales	Caida nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Cefaleas, estres Desastres naturales	Uso de EPP(guantes de ni Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de area inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Pasar los niveles	Condiciones de seguridad Mecánicos Biomecanicos Fenomenos naturales	Caida mismo nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Desastres naturales	Uso de EPP(guantes de ni Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Mezclar (corte pieza de ladrillo, aplica cemento,mortero)	Condiciones de seguridad Mecánicos Biomecánicos Psicosociales Naturales	Caida nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estres, Electrolis, quemaduras muerte. Desastre naturales	Uso de EPP(guantes de ni Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Armada endamida	Condiciones de seguridad Mecánicos Biomecánicos Quimicos Psicosociales	Caida niveles distinto nivel, muerte Golpes por encontra, cortes como machucones Esguinces, dolores musculares Cefalea, estrés Desastres Naturales	Uso de EPP(guantes de ni Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de área inseguras conocimiento de plan de emergencias
		Preparar mezcla (cemento, agua, arena)	Cuestiones de seguridad Mecánicos Biomecánicos Quimicos Psicosociales Herrhana naturales	Caidas a nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estrés Desastre naturales	Uso de EPP(guantes de ni Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Embocullar	Cuestiones de seguridad Mecánicos Biomecánicos Quimicos Psicosociales Herrhana naturales	Caidas a nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estres Desastre naturales	Uso de EPP(guantes de ni Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalizacion de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
7	CUBIERTA EN TEJAS	Plantación y alistamiento del área	Mecánico	Golpes, caidas, tropezones.	Aislar todo lo que se va utilizar en el proceso (herramientas manuales y mecánicas, planillas, verificando que estén en buen estado) Correcto uso de EPPS. Se dictan charlas de seguridad
		Traslado de cosas que se requieran	Mecanico	Machucones, golpes, daños por caida.	Identificar los niveles adecuados Correcto uso de EPPS. Se dictan charlas de seguridad Dar aviso en persona que se está realizando señalizar área.
		Montaje de teja	Mecánico Físico	Caida a distinto nivel, caida de teja o herramientas, golpes. Estres por calor.	Correcto uso de EPPS. Se dictan charlas de seguridad Señalizacion y demarcacion de area de trabajo
		Orden y aseo	Locativo mecánico Físico	elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales perforantes cortantes o punzantes, superficies de trabajo irregulares, fluida, temperaturas extremas.	El área se entregará en optimas de limpieza libre de sociedades causadas por el trabajo realizado. Charlas de seguridad
8	SOLADOS EN DRYWALL Y SUPERBOARD	Se acondiciona el área donde se va a ejecutar la labor	Condiciones de seguridad Riesgo mecánico	Caida del mismo nivel, caida de objetos en manipulación Golpe o Contactos por herramienta o equipo	Inspeccionar previamente en el área reconociendo la zona identificando obstáculos removibles y no removibles. Señalizacion o delimitar el area de trabajo donde se requiera
		Se alista del material para la ejecución de la labor	Condiciones de seguridad Riesgo biomecánico	Caida del mismo nivel, golpes, heridas, lesiones Higiene postural inadecuada	Uso adecuado de los EPP (casco, protección visual, guantes, botas de seguridad) manejar postura adecuada
		Medir y cortar estructura metálica	Riesgo mecánico Riesgo ergonómico Condiciones de seguridad	Golpe o contacto por herramienta o equipo, heridas, machucones Sobre esfuerzo, posiciones forzadas, fatiga Salpicadura de material particulado	Uso adecuado de los EPP Mantener postura adecuada Utilizar la herramienta apecuadamente Mantener el orden y aseo
		Instalación estructura	Condiciones de seguridad Riesgo mecánico Riesgo ergonómico	Caidas al mismo nivel o diferente nivel Golpe por contacto Posiciones forzadas, fatiga	Uso adecuado de los EPP Uso adecuado de las herramientas *Mantener orden y aseo.
		Medir y corte de placas	Condiciones de seguridad Riesgo biomecánico, quimico, riesgo locativo, riesgo mecánico	Salpicadura de material particulado Higiene postural inadecuada Golpe o contacto por herramienta o equipo, heridas,machucones.	Uso adecuado de los EPP Uso adecuado de las herramientas Mantener el orden y aseo en el sitio de trabajo
		Instalación de las placas	Riesgo mecánico (riesgo ergonómico condiciones de seguridad)	Golpes, heridas sobre o las vesiculas, atrapamientos Sobresfuerzo, posiciones forzadas, fatiga Caida del mismo nivel o diferende nivel	Uso adecuado de los EPP, postura adecuadas
		Revisar el aseo y dejar ordenado el lugar de trabajo	Condiciones de seguridad Riesgo ergonómico	Caida del mismo nivel, golpeado por objetos, heridas. Sobre esfuerzo, posiciones, fatigas	Uso adecuado de los EPP

9	CARMA HYUNDAI DE CONCRETO	Realizar check list del equipo carmix	Caídas, golpeadura, atrapamiento.		Antes de salir al campo se deberá chequear los niveles de agua, aceite, combustible, grado de degradación del refrigerante del agua del radiador, estado de la batería. También se debe revisar las herramientas indispensables que deben tener el equipo, como llaves de boca, , llave de ruedas. Esta etapa debe realizarse cada vez que se inicia un turno de trabajo. Todo equipo Carr Mix debe contar con su tabla de carga y manual de operación, en la cabina. Ningun equipo Carr Mix será cargado con más peso de lo que especifique el cuadro de capacidades nominales de operación de preparado de mezcla Una copia de la señales de mano deben ser colocar visiblemente en la estación del operador. Revisar que estén los 02 tacos de seguridad, la vigencia de los elementos de equipos de primeros auxilios, la presencia y buen estado de los conos y cinta de señalización. Mantener el orden y limpieza, antes, durante y después de haber realizado el trabajo. Los frenos del equipo Carmix debe mantenerse en perfecto estado de operación.
		Encendido del equipo	Generación de gases de combustión		Una vez encendido el equipo esperar de cinco a 10 minutos para que el motor del equipo tenga a su temperatura de Trabajo. Verificar visualmente algún anormalia. Verificar el mantenimiento preventivo del equipo que esté de acuerdo al cronograma de mantenimiento.
		Inspección de la zona de Trabajo	Choques Atropellos Tropiezos Radiaciones		La inspección incluirá aspectos como: accesos internos, externos al área de trabajo, área de trabajo libre obstáculos. Transitar por zonas seguras. Verificar el estado del terreno.
		Posicionamiento y operación del equipo Carmix, cargada de agregados, cemento y a (Diseño, preparado de concreto)	Choques accesorios, daños a terceros, lesiones, daños corporales, inestabilidad del terreno, volcadura		El equipo en el área donde se va a realizar el cargo de agregados, cemento y aditivos. Todo equipo Car mix móvil debe estar dotado de un dispositivo de sonido que avise su traslado o giro. Mantenga sus manos en los controles, no podrá parar rápidamente en caso de emergencia. El operador de equipo Carmix debe ser calificado y certificado. Señalizar y marcar el área de trabajo, para impedir el acceso de Personas ajenas a la obra. En caso de cerrado de vías, coordinar con el asesor de seguridad de las bombas para la planificación evaluación del Carro de la vía. El equipo Car Mix deberá contar con un extintor de al menos 9 kg. Tipo a o veinte, el operador deberá conocer de qué el mismo tenga la carga correcta y precinto de seguridad. El supervisor el conocimiento. Solo se deben usar máquinas, y elementos en buen estado y certificados. Si va vez a realizar maniobras de carga de agregados y aditivos cerca de las instalaciones de campamentos, se deben evaluar los riesgos correspondientes con el personal especializado. (Señalización de área de trabajo radio de equipo de maniobras) El cargue de cemento a volquetas Mix se debe colocar en el lugar de altura, deberá cumplir el procedimiento de Trabajo correspondiente.
		Vaciado de concreto con el equipo Carmix	Volcaduras, golpes a distintas partes del cuerpo, salpicadura, caída mismo nivel		Se evaluara los accesos para el equipo carmix para el vaciado de concreto. Operador del Carmix una persona competente y capacitada. El personal de estar a una distancia de 10 m cuando el Car Mix operación. Uso obligatorio de EPP No exponerse a la línea de fuego de salpicadura de concreto al momento el vaciado. No exponer las manos a puntos de atrapamientos de canaletas de vaciado de concreto. Coordinación permanente en todo momento con el operador del Carmix. Orden y limpieza antes, durante y después de la jornada de trabajo, hará libre de obstáculos.
		Lavado de equipo Carmix	Intoxicación, tropiezos, golpes a distintas partes del cuerpo, Inhalación de vapores del producto químico, potencial derrame concreto, generación de residuos sólidos. Cortes		Uso de EPP Inspección visual de tambor carmix por fugaras libre de obstáculos, uso de respirador para exposición a gases.
		Retiro de equipo Carmix y materiales, orden y limpieza del área	Caídas al mismo nivel, sobre esfuerzos, atrapones, área de trabajo, generación de residuos sólidos .		Caminar por zonas seguras y libre de obstáculos y señalizadas. Al inicio, durante el Final de la jornada se debe hacer el orden y la limpieza de la obra.
10	EXCAVACION Y FUNDIDAS DE ZAPATAS	Movilización al sitio de trabajo y traslado de insumos, materiales y herramientas	Riesgo locativo dio con presencia de terrenos con diferente nivel. Riesgo biológico con presencia de animales ponzoñosos, roedores. Riesgo físico: exposición a altas temperaturas. Riesgo biomecánico: con actividades de traslado de cargas, sobreesfuerzos.	Caídas de diferente nivel, traumas, fracturas. Mordeduras, picaduras, alergias, irritación, pustulosas. Deshidratación, insolación, Lumbalgias, hernias, agotamiento físico	Inspección de áreas, realizar Limpieza de acceso, verificación de uso. Hidratación permanente, uso de ayudas mecánicas por si fuera me, pausas activas.
		Excavación mecánica y manual para zapatas	Riesgo biomecánico dio, postura prolongada, forzada anti gravitacional, esfuerzo, movimiento repetitivo. Riesgo locativo: superficie de trabajo irregulares, desfasadas con diferencia de nivel, cosáculos, terrenos inestables, a diferencia de nivel, alto nivel freático, derrumbes, Trabajo En excavaciones profundas. Trabajo En Alturas: diferencia de nivel altura negativa, método de acceso inadecuado. Riesgo biológico: Presencia de animales peligrosos. Riesgo físico: exposición a altas temperaturas. Riesgo mecánico dio, uso de maquinaria pesada, equipos de movimiento. Riesgo químico: manipulación de sustancias químicas, combustibles	Alteraciones osteomusculares traumas musculoesqueléticos, hernias (lumbalgias y cervicales) Atrapamientos, asfixia, aplastamiento, magulladuras, fatalidad. Fracturas, heridas, golpes, traumas. Mordeduras, picaduras, envenenamiento, alergias, irritación, fatalidad. Deshidratación, insolación o golpe de calor, lesiones en piel, disminución de la capacidad visual. Volcamiento de maquinaria como aplastamientos, lesiones a Personas, fatalidad, traumas. Cuadriplejia, lesiones en vista, afectación de vías respiratorias, la dermatitis como irritación del tracto respiratorio, irritación ocular, efecto narcóticos, irritación de la piel.	Aplicar higiene postural realizar pausas activas, adoptar postura ergonómicas, capacitación, tomar descansos periódicos, no exceder capacidad de carga (25 kg, uso de ayudas mecánicas, asignación de personal suficiente para la tarea de cargo o transporte de materiales, autoinstalado. Uso de equipos de protección contra caídas, auto reporte de condiciones de salud, inspecciones de altas temperaturas. Inspecciones de áreas de trabajo, uso de Pepe, activación del plan de emergencia. Hidratación permanente, operación de maquinaria por personal experimentado. Inspección previa de maquinaria, operación prudente, pito de reserva, permanecer siempre visible al operador, señalización de áreas de operación. Cinturones de seguridad.
		Corte, armarre figurado de hierro, cimentación	Riesgo mecánico dio. Uso de palillos herramientas de corte manual, discos inadecuados, ausencia de guarda de seguridad de equipo en mal estado, operación inadecuada, partículas proyectadas, manipulación de angulos. Riesgo biomecánico dio, postura prolongada, fuerza anti gravitacional, esfuerzo, movimiento repetitivo. Riesgo físico: Ruido exposición altos niveles de ruido.	Cortes, amputaciones, laceraciones, lesiones a nivel de rostro vista Alteraciones osteomusculares. Traumas musculoesqueléticos, hernias (lumbalgias y cervicales) Hipoacusia, pérdida progresiva de la capacidad auditiva, estrés, cefaleas.	Manipulación de herramientas por personal experto. Inspección pre operacional de equipos y herramientas equipos con guarda de seguridad, uso de epp básicos y específicos, guantes de carnaza. Aplicar ergonomía postural realizar pausas activas, adoptar postura ergonómicas, capacitación, tomar descansos periódicos, no exceder capacidad de carga 25 kg, uso de ayudas mecánicas, asignación de personal suficiente para la tarea de cargo o transporte de material, autocuidado. Uso mecanismo de acceso y equipo de protección contra caídas, inspecciones previa de equipos reporte de condiciones de salud, hoja de vida de equipos de Trabajo En Alturas, personal certificado, EP adecuados, experimentado, reporte con equipo, mantenimiento preventivo correctivo, uso de arnés y línea de vida o guía, uso de escaleras para acceso a la excavación, mantenimiento constante de las paredes de la excavación, excavación. Disposición de materiales cavado a 1 m de la orilla de la excavación, supervisión continua, monitoreo y control de nivel freático
		Fundida de base	Trabajo En Alturas : Caídad diferente nivel Riesgo mecánico : Uso de maeri, Ya tratamiento, equipos en movimientos Riesgo Físico: ruido, exposición alto nivel de ruido. Riesgo químico dio, polvo de cemento, contacto con la piel, vista. Riesgo locativo: caída a nivel y desnivel Trabajo En Alturas : caídas de Alturas, deslizamiento de tierras, derrumbe.	Traumas, fracturas, con tu acciones, lesiones musculo esqueléticas. Afecciones respiratorias, ojosos, gripes, irritación de piel, lesiones en vista. Hipo causa, pérdida progresiva de la capacidad auditiva, estrés, cefaleas.	Uso mecanismos de acceso y equipo de protección contra caídas, inspección previa del equipo, reporte de condiciones de salud, hoja de vida de equipos de Trabajo En Alturas, personal certificado este adecuados, comportamientos seguros, autocuidado, equipo con guarda de seguridad, operación por personal experimentado, reporte de condiciones inseguras años de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo. Uso de arnés en línea de vida o guía, uso de escaleras para acceso a la excavación, monitoreo constante de las paredes de la excavación, en proceso de excavación, disposición de material excavado a más del 1 m de la orilla de la excavación, supervisión continua, monitoreo y control del nivel freático

HENRY ALBERTO ROJAS ORTIZ	1098780824	Ingeniero civil	
MARIA JUDIT MARTINEZ PUERTO	1096954252	ingenera de calidad	
EDRAS HUMBERTO NIÑO ORDUZ	1094281505	Ingeniero civil	
DANDY SHIRLEY RODRIGUEZ RANGEL	1096957820	asistente adm.	
LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1094282645	operario de maquinaria	
WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1096959012	oficial de obra	
MAIKOL YESUANN DELGADO HORMIGA	1005230643	ayudante de obra	
JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13444433	ayudante de obra	
HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1096946945	ayudante de obra	
EDIXON PORRETIO VILLAREAL	1161332	ayudante de obra	
HUGO ANGARITA PEÑA	88158376	ayudante de obra	
LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1096954148	ayudante de obra	
ORLANDO PARRA ORTIZ	1096949057	oficial de obra	
SALFREDO ORTIZ ORTIZ	72240872	oficial de obra	
DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1096957312	oficial de obra	
DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1096956290	ayudante de obra	
WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1098680172	ayudante de obra	
EDRAS NIÑO CARVAJAL	5612669	topografo	
EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1098131882	cadenero	
JORGE ENRIQUE CUADRO CACERES	1096956078	operario de maquinaria	
VICTOR ORJUELA ESTEPA	79789862	ayudante de obra	
RAUL CONDE OJEDA	5613736	ayudante de obra	
LUIS EDGAR SUAREZ DIAZ	13926847	ayudante de obra	
WILLIAM CASTELLANOS CASTELLANOS	1005231187	ayudante de obra	
LIBARDO JAIMES JAIMES	5609131	ayudante de obra	
ROBERTO CASTRO PARRA	13925604	ayudante de obra	
WILMER GOMEZ CALDERON	13926575	oficial de obra	
MICHEL SUAREZ ANGARITA	1127066876	ayudante de obra	
CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13906579	ayudante de obra	
VICTOR ORJUELA ESTEPA	5393250	ayudante de obra	
MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13930113	oficial de obra	
CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1099662532	ayudante de obra	
DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88241696	ayudante de obra	
ANDERSON SIERRA BECERRA	1099303035	ayudante de obra	

JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1005230995	ayudante de obra	
RAMON BECERRA VEGA	13506523	ayudante de obra	
LIBARDO TÚTIRA DIAZ	13922207	oficial de obra	
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1096950619	oficial de obra	
EUSEBIO URTADO MESA	5402188	oficial de obra	
HECTOR BARAJAS PARRA	1096949643	ayudante de obra	
YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1007332633	ayudante de obra	
JORGE DIAZ RINCON	13749125	ayudante de obra	
ANDERSON ROJAS	13928791	ayudante de obra	
WALTER AVILA CONTRERAS	1004810533	ayudante de obra	
LUIS GALLEGO ROA	1096956630	ayudante de obra	
DUWAN ORTIZ CARVAJAL	1005231392	ayudante de obra	
WILSON GARCIA MORA	5609615	ayudante de obra	
LUIS EDUARDO PARRA	13926412	ayudante de obra	
JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91352609	oficial de obra	
EULISES BASTO CORDERO	13906741	ayudante de obra	
LEONARDO ROJAS SANGUINO	13906741	oficial de obra	
FELIX RICARDO REY	13928727	ayudante de obra	
NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13929137	ayudante de obra	
JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1044605940	oficial de obra	
WILSON JAVIER DUARTE PICO	91355835	oficial de obra	
SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5613984	oficial de obra	
SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1127592492	ayudante de obra	
VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79183413	ayudante de obra	
FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1096958458	ayudante de obra	
ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13852880	ayudante de obra	
RAUL SANCHEZ CACERES	2087414	ayudante de obra	
ORLANDO SIERRA	5609425	ayudante de obra	
WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1099662017	ayudante de obra	
JOSE BRICEÑO PEÑA	4896352	ayudante de obra	
REINIS PEREZ VASQUEZ	5379357	ayudante de obra	
FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1096946774	oficial de obra	
DARLY MELISA BASTO DIAZ	1098152038	almacenista	
STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	ayudante de obra	
NUMAEL DELGADO	5613551	operario de maquinaria	
JOSE BARAJAS HERNANDEZ	13929589	ayudante de obra	
JUAN BOHORQUEZ SANDOVAL	13930508	ayudante de obra	
SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	ayudante de obra	
Gaudelino Dante	5393250	ayudante.	

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

	Nombre	CC	Cargo	Firma
Validación por sst				
Validación por residente administrativo				

COMERCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	**ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**	**CODIGO: SST-F-058 VERSION: 1** **FECHA: NOV 2023**

GENERALIDADES

Fecha de apertura: 19 FEB 2024	**Hora de apertura:** 7:00AM	**Empresa que realiza la actividad: Consorcio de Garcia Rovira**
Fecha de cierre: 24 FEB 2024	**Hora de cierre:** 5:00PM	**Nombre y cargo de quien diligencia:** VALERIA VALENTINA ARDILES ASAYA
Trabajo a Realizar:	ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL EN LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER	
Herramientas y/o Equipos Necesarios para Realizar la Actividad:	Todo tipo de herramientas o equipos necesarios para el desarrollo de cada actividad	

ACTIVIDADES A REALIZAR

TIO	ACTIVIDAD	SECUENCIA ORDENADA DE PROCEDIMIENTO	PELIGRO: (Fuente-Situación)	CONSECUENCIA	Acción Tomada para Minimizar el Peligro (Control)
1	TRABAJO DE OFICINA	Uso de computadora o equipo telefónico	Inadecuada ubicación del monitor, uso prolongado el Mouse. Demasiadas horas frente al monitor. Iluminación sobre el.	Trastornos musculo esqueletico Síndrome del túnel carpiano Trastorno visual Dolor dorsal, lumbar, adormecimiento de piernas, cuadraturas, shock electrico	Campaña de pausa activa, capacitación en ergonomía, monitoreo ergonómico, examen ocupacional, pausas activas, graduación de la iluminación, capacitación de orden y limpieza y seguridad en oficinas.
		Ordenar y archivar documentos, almacenar materiales	Espacio insuficiente en el puesto de trabajo Documentos a ponerse sobre escritorio.	Trastornos musculo esqueletico Ansiedad, nerviosismo, fatiga, irritabilidad, estrés	Capacitación de orden y limpieza y seguridad en la oficina Campaña de pausa activas Capacitación en ergonomía, monitoreo ergonómico. Monitoreo psicosocial, capacitación de manejo del estrés.
		Coordinaciones varias	Virus, bacterias y hongos Tiempo laboral inadecuado control de aumento de la asignación laboral.	Insomnio Agotación muscular y mental	Uso adecuado de epps Monitoreo psicosocial, capacitación de manejo de estrés.
		Circulación y permanencia en las instalaciones	Virus, bacterias y hongos Pisos mojados o resbalosos Materiales en la ruta de evacuación Obstrucción de salida por mobiliario Objeto sobre estantes o armarios	Trastornos musculo esqueletico Caídas, golpe y lesiones Quemaduras, shock eléctrico Enfermedades ambientales	Capacitación de orden y limpieza, evacuacion de emergencia, señalizacion y simulacro de evacuacion examen ocupacional
		Orden y limpieza al final de la jornada	Ergonómico Piso mojado o resbaloso Objetos punzocortantes Derrames Exposición al polvo y sustancias químicas Virus bacterias y hongos	Trastornos musculo esqueletico Caídas, golpes, lesiones y cortaduras Enfermedades ocupacionales	Campaña de pausas activas, capacitación en ergonomía, monitoreo ergonómico Uso de epp Orden y limpieza
2	DESCARGUE Y CARGUE DE MATERIAS	Ubicar trabajadores y materiales en el área de trabajo	Biomecánicos: postura prolongada, manipulación de cargas. Locativo: condiciones del área. Físico: proyección de partículas. Biológico: presencia de animales. Mecánico: manipulación de herramientas manuales.	Caídas al mismo nivel, golpes, lusaciones, fracturas.	Inspeccionar previamente el área para verificar que se encuentre libre autosalvamento acceso uso de EPP Actividad con el personal de Trabajo adyacente para evitar traumatismos con las otras actividades
		Descarga de materiales	Biomecánicos: postura prolongada, manipulación de cargas. Locativo: condiciones del área. Físico: proyección de partículas. Biológico: presencia de animales. Mecánico: manipulación de herramientas manuales.	Caída libre de objetos, atrapamiento, golpes, fracturas, cizopelamientos.	Verificación previa mecánica del montacargas , seguir instrucciones de uso del equipo, solo lo debe operar el trabajador con la competencia para hacerlo. Delimitar el área de descargue para en caso de caída de objetos tener un perímetro despejado. Recordar al personal que el peso máximo permitido a levantar por mujeres de 25 kg y aplicar el correcto manejo manual de cargas. Coordinar actividades para evitar colisiones con otro vehículo materiales y/o propelamiento a Personas.
		Clasificacion de materiales	Biomecánicos: postura prolongada, manipulación de cargas. Locativo: condiciones del área. Físico: proyección de partículas. Biológico: presencia de animales. Mecánico: manipulación de herramientas manuales.	Fatiga muscular, deshidratación, contractura muscular, lumbalgia.	Realizar pausas activas para aliviar la fatiga muscular y permitir que esta se recupere. Retar personal después de 3 tiempo realizando la actividad para mermar los efecto generados por sobre esfuerzo Físico.
			Químico: Inhalación de polvos inorgánicos	Intoxicación por derivados de silice, aluminio, hierro y flerro. Trastornos del sistema respiratorio, irritación de la piernis, mucosas y conjuntivas	Socializar a los trabajadores la hoja de seguridad de los polvos inorgánicos que se manejan en el area.Divulgación previo al personal de los peligros y riesgos asociados a la manipulación de derivados de la sustancias inorgenicas. Utilizar mas mascarilla para material particulado cuando realice clasificación de materiales. Emplee el uso de gafas, guantes y dotación requerida
		Cargue de materiales	Condiciones locativas (superficies irregulares, desniveles)	Volcaduras, atrapamientos, fracturas, traumatismo severo de craneo y columna	Verificar con cauchero represente hendiduras profundas en las cuales puedesen ocurrir accesos o volcaduras.Alinear obstaculos presentes en el suelo del área, rellenar huecos en un sitio donde exista el tránsito de vehículos de carga.
			Condiciones mecánicas (elementos o partes de máquinas a trabajar, equipos)	Atrapamiento, fracturas, traumatismo severo de espalda y cráneo	Verificar estado optimo mecánico de la máquina tarden como puntas flojas, tornillo suelto, ensaje de piezas partes caminadas cerradas antes de realizar la labor.Visualizar y planificar proceso a seguir a realizar la labor. Instruir acerca de los riesgos de la manipulación de la maquinaria empleada.
		Ingreso Area de Trabajo (Zona de Excavación)	Desconocimiento de los riesgos de la actividad y/o el procedimiento.	Lesiones de diferente tipo y severidad.	Divulgación del ATS y el procedimiento.
			Personal en el área, presencia de equipos y vehículos pesados en el área.	Atropellamientos, aplastamientos, fracturas	Adquisición de peatones con chaleco reflectivo ajustado y paleta para el control de movimientos. Señalizacion ideal de marcación del area de trabajo con cinta de seguridad.
			Maquinaria en mal estado.	Daños a la propiedad, contaminación del medio ambiente (suelo y agua)	Inspección pre operacional y mensual mecánica y de mangueras.
			Cables energizado.	Descargas eléctricas	Señalizacion de de lineas aéreas electricas con cinta.
			Mal posicionamiento de la maquina	Volcamiento, daños a la propiedad atrapamientos, lesiones de diferente tipo y severidad.	Inspección visual del área de trabajo para asegurar posicionamiento adecuado de la máquina para excavación.

3	EXCAVACION CON MAQUINARIA	Corte de material o excavación mecánica y terraplén	Tránsito del personal dentro del radio de giro o fuera de la máquina	Atropellamientos, atrapamiento, fracturas	Delimitar área para el tránsito de personal por el área de giro de la máquina.
			Trabajo en pendientes superiores	Volcamientos, daño de la propiedad, atrapamientos, lesiones de diferente tipo y severidad.	Relación de pendiente matriz.
			Presencia de líneas eléctrica elevadas.	Electrocución, quemaduras, fibrilación muscular.	Señalizar y demarcar el area de trabajo, con cinta de seguridad manteniendo una distancia mínima de 10 m a la línea electrica. Realización de apiques para identificar la línea enterrada existente.
			Presencia de líneas enterradas vivas.	Incendios, explosiones, daños a la propiedad, contaminación	
			Deslizamiento de talud	A tratamiento hundimiento de tierra	Minimizar el paso. Ubicar el material a 1 m de distancia de 40 de talú para los trabajadores señalizar al área esta excavación profunda
			Terreno inestable	Atrapamiento por deslizamiento de tierra	Activar, asegurar escalera, perfilar talud linea de vida
			Volcamiento de equipo	Atrapamiento de personas ,daño a la propiedad, explosión, contaminación ambiental.	Ubicar ayudante de máquina mediar buena ubicación de equipo
		Riesgos generales	Posiciones ergonómicas inadecuadas.	Lesiones en columna espasmos lumbagos	El personal debe ser adiestrado en este trabajo, y tomar posiciones seguras (gimnasia, seguimiento y corrección de posturas inadecuadas. Capacitación al personal en higiene postural tomar descansos activos que permitan contrarrestar posiciones repetitivas y de larga exposición, 10 minutos cada 45 minutos
			Riesgos naturales. (lluvia), tormentas eléctricas .	Golpes, choques eléctricos, enfermedades, caídas por piso resbaloso	Suspender actividades en caso de lluvia que afecte actividades y amenazas de tormentas eléctricas. Reubicar al personal en un refugio seguro mientras ocurra la tormenta.
			Riesgo Foco: Exposición continua al sol.	Deshidratación, dolor de cabeza (insolación) irritación de piel, quemadura	Hidratacion del personal (Gish) disponibilidad de agua potable suficiente para el personal y la jornada de trabajo). Uso de camisa manga larga. Usa protección solar conflicto mínimo de 15, revisar fecha de vencimiento, verificación del agua.
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO	Tránsito del personal de topografía al lugar de trabajo (Caminando)	Biológicos : picaduras, mordeduras.Físicos: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones lonizantes (sol), disconfort térmico. Químicos: Polvo orgánico, material particulado. Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo.Biomecánicos: Esfuerzo, Movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.Condiciones de Seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, sólidos y líquidos, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (rocas), explosión, fuga, derrame, incendio, accidente de tránsito, muerte. Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento).	Envenenamiento, lesiones oculares, insolación, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, asmas, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, amputaciones, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, resbaladuras, caídas, quemaduras. daños a la propiedad, impacto ambiental por derrames o fugas del vehículo, atrapamiento, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de talude.	Identificar fauna de la zona para determinar que antidoto aplicar. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente (mascarilla industrial), pausas activas. Incluir mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Incolcar buenas prácticas para la manipulación manual de cargas y manejo de objetos pesados. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado), entrenamiento en manejo defensivo, sistalación de prácticas para ser buen gestor, realizar preoperacional de vehículos, documentos de vehículo al día en caso de presentarse una eventualidad, kit de carretera, mantener señalización vial,monitoreo de taludo en puntos críticos.
		Trabajos en oficina	entológicos: picaduras, mordeduras, virosis: virus comunmente virosis por vehículos), radiaciones lonizantes y no lonizantes (computador) Psicosocial: Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánicos: Postura prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional (trabajo en exámenes), movimiento repetitivo (digitación y uso del mouse), manipulación manual de cargas (herramientas y equipos de oficina). Condiciones de seguridad: Mecánico (herramientas de oficina), eléctrico (baja tensión), locativo(superficie de trabajo con rallas asoseetas, con diferencia de nivel. condiciones de orden y aseo; públicos (robos, asaltos, atentados, desorden publicos) Fenómenos naturales: Sismo, terremoto.	Estrés, pérdida visual. Cólicos, migraña, toma de malas decisiones, Lesiones osteomusculares, túnel del carpo. Cortaduras, choques eléctricos, caídas a nivel y desnivel, golpes, amatomas, tronchaduras, esguinces, hunos, heridas graves, muerte. Atrapamiento, caída de objetos, muerte.	Percibir vehículos a una distancia prudente, exámenes ocupacionales periodicos, Pausas activas, planeación de actividades con anticipación, mejorar estilos de mando. Evaluación de puestos de trabajo, socialización de buenas posturas en el puesto de trabajo, pausas activas. Buen estado de herramientas de oficina, compilación de cables expuestos, señalización en lugares con diferencia de nivel, orden y aseo diario, numeros de atención y emergencias. Plan de emergencias, rutas de evaluación, equipo de primeros auxilios, brigadas de emergencias.
		Mantenimiento, de equipos y uso de herramientas menor	Biológico: Picaduras, mordeduras.Físico: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones lonizantes (sol), disconfort térmico. Químico: Polvo orgánico, material particulado. Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánicos: Postura prolongada, mantenidas, forzada, antigravitacional. Condiciones de Seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (rocas), accidente de tránsito. Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento).	Envenenamiento, lesiones oculares, insolación, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, asmas, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, amatomas, tronchaduras, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, resbaduras, caídas, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que antidoto formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial). pausas activas. Incolcar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Socializar posturas adecuadas para trabajos en alturas Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), realizar inspecciones de seguridad del entorno antes de inicial labores, diligenciar ATS,monitoreo de taludo en puntos críticos.
		Uso e instalación de equipos y accesorios contra caídas	Biológicos: Picaduras, mordeduras.Físicos: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones lonizantes (sol), disconfort térmico. Químicos: Polvo orgánico, material particulado.Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo. Biomecánicos: Posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacional. Condiciones de Seguridad: Mecánico materiales proyectados, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, trabajo en alturas, caída de objetos (rocas), accidente de tránsito, muerte.Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento).	Envenenamiento,lesiones oculares, insolación, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, asmas, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, amatomas, tronchaduras, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, resbaduras, caídas, quemaduras, atrapamiento, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que antidoto formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial). pausas activas. Incolcar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Incolcar buenas prácticas para la manipulación manual de cargas y manejo de objetos pesados. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), socialización de prácticas para ser buen gestor, realizar inspecciones de seguridad del entorno antes de inicial labores, puntos de emergencia (botiquin de primeros auxilios, camilla), monitoreo de taludo en puntos críticos.
		Marcar puntos de topografía	Biológicos: Picaduras, mordeduras.Físicos: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones lonizantes (sol), disconfort térmico.Químicos: Polvo orgánico, material particulado.Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo.Biomecánicos: Esfuerzo, manipulación manual de cargas.Condiciones de Seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, sólidos y líquidos, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (rocas), accidente de tránsito, muerte.Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento).	Envenenamiento, lesiones oculares, insolación, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, asmas, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, amatomas, tronchaduras, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, resbaduras, caídas, quemaduras, atrapamiento, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que antidoto formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial). pausas activas. Incolcar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Incolcar buenas prácticas para la manipulación manual de cargas y manejo de objetos pesados. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), socialización de prácticas para ser buen gestor, realizar inspecciones de seguridad del entorno antes de inicial labores, puntos de emergencia (botiquin de primeros auxilios, camilla), monitoreo de taludo en puntos críticos.
		Instalación de pines y/o toma de niveles	Biológicos: Picaduras, mordeduras.Físicos: Iluminación visible por exceso, temperaturas externas (calor y frío), radiaciones lonizantes (sol), disconfort térmico.Químicos: Polvo orgánico, material particulado. Psicosocial: Gestion organizacional, estilos de mando, carga mental, demandas emocionales, jornada de trabajo.Biomecánicos: Postura prolongada, mantenida, forzada, movimiento repetitivo. Condiciones de Seguridad: Mecánico elementos de máquinas, herramientas, materiales proyectados, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, caída de objetos (rocas). accidente de tránsito.Fenómenos Naturales: Sismo (caída de material de talud), Derrumbe (atrapamiento).	Envenenamiento, lesiones oculares, insolación, migraña, deshidratación, alergias, enfermedades pulmonares, asmas, migrañas, toma de malas decisiones, actos inseguros, lesiones musculoesqueléticas, contusiones, amatomas, tronchaduras, esguinces, heridas abiertas, fracturas de huesos largos y cortos, resbaduras, caídas, quemaduras, atrapamiento, atropellamiento, caída y deslizamiento de material de taludes.	Socializar sobre la fauna existente en la zona para determinar que antidoto formular. Uso de EPP (monogafas), hidratarse constantemente. Uso de EPP (mascarilla industrial). pausas activas. Incolcar mejora en estilos de mando, planear ruta de trabajo. Socializar posturas adecuadas para instalar pines. Usar herramienta adecuada para instalación de pines y/o toma de niveles. Uso de EPP (botas de seguridad en buen estado, guantes, casco), socialización de prácticas para ser buen gestor, realizar inspecciones de seguridad del entorno antes de inicial labores, puntos de emergencia (botiquin de primeros auxilios, camilla). monitoreo de taludo en puntos críticos.
		Marcacion de eje con pintura	LOCATIVO: Vertimiento de sustancias químicas.BIOMECANICO: Postura prolongada QUIMICO: Inhalación de sustancias químicas.	Contaminación de suelo. Dolores osteomusculares. lesiones osteomusculares,irritacion de ojos, las vias respiratorias, las mucosas y la piel.	Realizar pausas activas.No adoptar una postura prolongada.Uso de los EPP requeridos.Uso de camisa manga larga.Mantener una distancia significativa entre los compañeros de trabajo.Uso de los EPP requeridos para la actividad.Al momento de sacar filo a las navajas, se deben hacer en un sitio o superficie plana.
		Inspección del área de trabajo	Riesgo locativo: caidas al mismo nivel. Riesgo foco: radiaciones no lonizantes. Riesgo biológico: virus bacterias, picadura y mordedura. Riesgo biomecánico: movimientos repetitivos postura prolongadas.	Tropezones, esguinces, fracturas, golpes. Deshidratación, golpe de calor, fatiga, desmayos. Fiebre, dolor de cabeza, alergia. Dolor lumbar, muscular es.	Auto cuidado. mantener área libre de obstaculos.Hidratacion.Uso adecuado de ropa de trabajo. Bloqueador solar. Autocuidado. Uso de EPP
		Señalizacion del area de trabajo	Riesgo físico: radiaciones no lonizantes, temperaturas extremas. Riesgo locativo: caidas al mismo nivel. Fenómenos naturales, fuertes vientos y temperaturas extremas. Riesgo biológico: picaduras, virus y bacterias. Biomecánico:	Deshidratación, golpe de calor y desmayos. Caídas de personas, esguinces, fracturas. Caídas de objetos y personas, de diferente altura. Fiebre, dolor de cabeza, dolor lumbar y muscular leve.	Puntos de hidratación, uso adecuado de ropa de trabajo y bloqueador solar. Autocuidado, arias despejadas, suspender actividades en caso climático (lluvia). Pausas activas, uso de EPP adecuado para la actividad

			movimiento repetitivo		
3	EXCAVACIONES MANUALES	Trazado de herramientas manuales	Riesgo biomecánico: movimiento repetitivos. Riesgo físico: radiaciones no ionizantes. Riesgo locativo: caidas al mismo nivel. Condiciones de seguridad: fenómenos naturales, lluvias, vientos, temperaturas extremas.	Dolor de espalda, lumbagos, Fatiga muscular. Es. Deshidratación, golpe de calor, fatiga, desmayos, golpes fracturas, deshidratación y desmayos.	Calistenia al inicio de la jornada. Descansos. Autocuidado, levantamientos pesos adecuado. Hidratación, uso adecuado de ropa de trabajo, bloqueador solar. Hidratación permanente y suspender actividades en caso climático (lluvia, fuertes vientos.)
		Excavación manual para zapatas (Palace azos,barras)	Riesgo mecánico: golpes, machucones, tratamiento según profundidad de la excavación, invalidez y muerte. Riesgo biomecánico dos, posturas inadecuadas y movimientos repetitivos. Riesgo físico: radiaciones no ionizantes, altas temperaturas. Riesgo mecánico por manipulación de objetos y herramientas Kinnas.	Posto sumatorio, dolores musculares, lesiones en la cara, cabe, brazos, piernas, lanzamiento (proyectiles) de particulas sólidas o golpear la pica con piedras, y al rebotar el pico. Deshidratación, golpe de calor, desmayos. Ceguedad.	Capacitación posición ergonómica, descansos. Aseguramiento de las paredes de la excavación contables o puntales de conformidad con la profundidad de la excavación,señalizar y de marcar el área de la excavación. Hidratación, adecuado de ropa de trabajo y Bloqueador solar.
		Orden y aseo	Riesgo locativo (tpa, caidas Al mismo nivel. Riesgo biológico: animales, virus y bacterias, mordeduras. Riesgo biomecánico movimientos repetitivos, posturas prolongadas	Golpes y caídas, Fiebre dolor de cabeza. Dolor lumbar y muscular. Deshidratación, golpes de calor, desmayos.	Autocuidado, pausas activas, uso de Pepe adecuado para la actividad, uso de todos los elementos de protección personal. Botas, guantes,tapabocas, cascos, botas de seguridad. Hidratación, uso adecuado de ropa de trabajo. Bloqueador solar.
4	MAMPOSTERIA	Acopiamiento de materiales (ponguilleras, carretilla, polvoline, martillos, el eria, Pavaña, balairia, y lai, andamios, plataformas)	Condiciones de seguridad Mecánicos Biomecánicos Químicos Psicosociales Fenómenos naturales	Caídas a nivel, golpes por encontrar, cortadas,cn esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estres Desastres naturales	Uso de EPP, guantes de cuatro para la manipulación de mortero, guantes de nitrilo para la manipulación de ladrillos, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado Pausas activas Señalización de áreas inseguras Conocimiento de plan de emergencia
		Paral (andamios)	Condiciones de seguridad Mecánicos Biomecánicos Psicosociales Fenómenos naturales	Caída nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Cefaleas, estres Desastres naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalización de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Pasar los niveles	Condiciones de seguridad Mecánicos Biomecánicos Fenómenos naturales	Caída mismo nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Desastres naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalización de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Modular (pone piezas de ladrillo, aplica cavonamiento)	Condiciones de seguridad Mecánicos Biomecánicos Psicosociales Naturales	Caída nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estres. Décimos, quemaduras muerte Desastre naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalización de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Armado ergonomico	Condiciones de seguridad Mecanicos Biomecánicos Químicos Psicosociales	Caída nivel, distinto nivel, muerte Golpes por encontra, cortes como machucones Esguinces, dolores musculares Cefalea, estres. Desastres naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalización de área inseguras conocimiento de plan de emergencias
		Preparar mezcla (cemento, agua, arena)	Cuantificarse de seguridad Mecánicos Biomecánicos Químicos Psicosociales Hermana naturales	Caídas a nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estres Desastre naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalización de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
		Embasallar	Cuantificarse de seguridad Mecánicos Biomecánicos Químicos Psicosociales Hermana naturales	Caídas a nivel Golpes por encontra, cortadas Esguinces, dolores musculares Alergias Cefaleas, estres Desastre naturales	Uso de EPP(guantes de mi Threelo, casco de seguridad, gafas de seguridad, botas de seguridad) Autocuidado pausa activa Señalización de área inseguras conocimiento de plan de emergencias charla de cinco minutos
7	CUBIERTA EN TEJAS	Planeación y alistamiento del área	Mecánico	Golpes, caídas, tropiezones.	Alistar todo lo que se va utilizar en el proceso (herramientas manuales y mecánicas, manilas, verificando que están en buen estado). Correcto uso de EPPS. Se dictan charlas de seguridad
		Traslado de tejas que se requieran	Mecánico	Machucones, golpes, daños por caída	Identificar las áreas restrictivas Correcto uso de EPPS. Se dictan charlas de seguridad Dar aviso en persona que se está realizando/señalizar área
		Montaje de teja	Mecánico Físico	Caída a distinto nivel, caída de teja o herramientas, golpes. Estres por calor	Correcto uso de EPPS. Se dictan charlas de seguridad Señalización y demarcación de área de trabajo
		Orden y aseo	Locativo mecánico Físico	elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados, sólidos o fluidos, superficie de trabajo irregulares. Ruido, temperaturas extremas.	El área se entregará en óptimas de limpieza libre de suciedades causadas por el trabajo realizado. Mantenimiento de EPP Charlas de seguridad
8	MUROS EN DRYWALL Y SUPERBOARD	Se acondiciona el área donde se va a ejecutar la labor	Condiciones de seguridad riesgo mecánico	Caída del mismo nivel, caída de objetos en manipulación Golpe o Contactos por herramienta o equipo	Inspeccionar previamente en el área reconociendo la zona identificando obstáculos removibles y no removibles. Señalización o delimitar el área de trabajo donde se requiera
		Se alista del material para la ejecución de la labor	Condiciones de seguridad Riesgo biomecánico	Caída del mismo nivel, golpes, heridas, laceraciones Higiene postural inadecuado	Uso adecuado de los EPP (casco, protección visual, guantes, botas de seguridad) manejar postura adecuada
		Medir y cortar estructura metálica	Riesgo mecánico Riesgo ergonómico Condiciones de seguridad	Golpe o contacto por herramienta o equipo, heridas, machucones Sobre esfuerzo, posiciones forzadas, fatiga Salpicadura de material particulado	Uso adecuado de los EPP Mantener postura adecuada Utilizar la herramienta adecuadamente Mantener el orden y aseo
		Instalación estructura	Condiciones de seguridad Riesgo mecánico riesgo ergonómico	caídas al mismo nivel o diferente nivel Golpe por contacto Posiciones forzadas, fatiga	Uso adecuado de los EPP Uso adecuado de las herramientas Mantener orden y aseo.
		Medir y corte de placas	Condiciones de seguridad Riesgo biomecánico, químico, riesgo locativo, riesgo mecánico.	Salpicadura de material particulado Higiene postural inadecuada Golpe o contacto por herramienta o equipo, heridas, machucones.	Uso adecuado de los EPP Uso adecuado de las herramientas Mantener el orden y aseo en el sitio de trabajo
		Instalación de las placas	Riesgo mecánico riesgo ergonómico condiciones de seguridad	Golpes, heridas como a las uraciones, atrapamientos Sobresfuerzo, posiciones forzadas, fatiga Caída del mismo nivel o diferente nivel	Uso adecuado de los EPP, postura adecuadas
		Realizar el aseo y dejar ordenado el lugar de trabajo	Condiciones de seguridad Riesgo ergonómico	Caída del mismo nivel, golpeado por objetos, heridas Sobre esfuerzo, posiciones, fatigas.	Uso adecuado de los EPP

		Realizar check list del equipo carrito	Caídas, resbalones, tropezones		Antes de salir al campo se deberá chequear los niveles de agua, aceite, combustible, grado de degradación del refrigerante del agua del radiador, estado de la batería. También se debe revisar las herramientas indispensables que deben tener el equipo, como nivel de boca, nivel de mueble. Esta etapa debe realizarse cada vez que se inicia un turno de trabajo. Todo equipo Carr Mix debe contar con su tabla de carga y manual de operación, en la cabina. Ningún equipo Carr Mix ser á cargado con más peso de lo que especifique el cuadro de capacidades nominales de operación de generador de mezcla. Una vez de las señales de mano deberá ser clara y visiblemente en la estación del operador. Revisar que estén los EP tacos de seguridad, la vigencia de los elementos de equipos de primeros auxilios, la presencia y buen estado de los conos y cinta de Señalización. Mantener el orden y limpieza, antes, durante y después de haber realizado el trabajo. Los frenos del equipo carrito debe mantenerse en perfecto estado de operación.
		Encendido del equipo	Generación de gases de combustión		Una vez encendido el equipo esperar de cinco a 10 minutos para que el motor del equipo llegue a su temperatura de trabajo. Verificar visualmente algún anormalia. Verificar el mantenimiento preventivo del equipo que este de acuerdo al cronograma de mantenimiento.
		Inspección de la zona de Trabajo	Choques Atropellos Tropiezos Resbalones		La inspección incluirá aspectos como accesos internos, externos al área de trabajo, áreas de trabajo libre obstrucción. Transitar por zonas seguras Verificar el estado del terreno.
9	CARROS FUNDIDA DE CONCRETO	Posicionamiento y operación del equipo Carrito, vaciado de agregados, cemento y aditivos, (preparado de concreto)	Choques atropellos, daños a terceros, lesiones, daños corporales, inestabilidad del terreno, volcadura		El equipo en el área donde se va a realizar el cargo de agregados, cemento y aditivos. Todo equipo Carr mix móvil debe estar dotado de un dispositivo de señal que avise su traslado o giro. Mantenga sus manos en los controles, así podrá parar rápidamente en caso de emergencia. El operador de equipo Carrito debe ser calificado y certificado. Señalizar y marcar el área de trabajo, para impedir el acceso de Personas ajenas a la obra. En caso de retroceder de vías, coordinar con el auxiliar de seguridad de las bambas para la planificación evaluación del Carro de la vía. El equipo Car Mix debe ir portar con un extintor de al menos 8 kg. Tipo ú a veces, el operador deberá durante de que el mismo tenga la carga correcta y precinto de seguridad. El supervisor el concelmiento. Sólo se deben usar máquinas, y elementos en buen estado y certificados. Antes del arranque, mantenimiento, recarga de agregados y otros equipos, de la instalación de componentes, se deben evaluar los riesgos correspondientes con el personal especializado. (Delimitación de área de trabajo radio de equipo de mantenimiento). El cargado de cemento y aditivos, se debe realizar en el lugar de obra, debiendo realizar el procedimiento de Trabajo correspondiente.
		Vaciado de concreto con el equipo Carrito	Volcaduras, golpes a distintas partes del cuerpo, salpicadura, caída mismo nivel.		Se evaluará los accesos para el equipo carrito para el vaciado de concreto. Operador del Carrito una persona competente y capacitada. El personal de linear a una distancia de 10 m cuando el Car Mix operación. Uso obligatorio de EPP No exponerse a la línea de fuego de salpicadura de concreto al momento el vaciado. No exponer las manos a puntos de atrapamientos de canaletas de vaciado de concreto. Coordinación permanente en todo momento con el operador del Carrito. Orden y limpieza antes, durante y después de la jornada de trabajo, para libre de obstáculos.
		Lavado de equipo Carrito	Intoxicación, tropiezos, golpes a distintas partes del cuerpo, inhalación de vapores del producto químico, potencial derrame concreto, generación de residuos sólidos, Cortes.		Uso de EPP Inspección visual de bombo caminar por Lugares libre de obstáculos, uso de recipiente para vapores o gases.
		Retiro de equipo Carrito y materiales, orden y limpieza del área	Caídas al mismo nivel, sobre esfuerzos, tropiezos, área de trabajo, generación de residuos sólidos.		Caminar por zonas seguras y libres de obstáculos y señalizadas. Al inicio, durante al final de la jornada se debe hacer el orden y la limpieza de la obra.
18	EXCAVACION Y PANDEADA DE ZAPATAS	Movilización al sitio de trabajo y traslado de maquinas, materiales y herramientas	Riesgo locativo: dos con presencia de terrenos con diferente nivel. Riesgo biológico: con presencia de animales ponzoñosos, roedores. Riesgo físico: exposición a altas temperaturas. Riesgo biomecánico: con actividades de traslado de cargas, sobreesfuerzos.	Caídas de diferente nivel, traumas, fracturas. Mordeduras, picaduras alergias, irritación, punzadores. Deshidratación, insolación. Lumbalgias, hernias, agotamiento físico.	Inspección de áreas, realizar limpieza de equipo, verificación de equ. hidratación permanente, uso de equipos inmediatos para calibrarse, pausas de descanso.
		Excavación mecánica y manual para zapatas	Riesgo biomecánico dos, postura prolongada, forzada anti gravitacional, esfuerzo, movimiento repetitivo. Riesgo locativo: superficie de trabajo irregulares, desplazarse con diferencia de nivel, obstáculos, terrenos inestables, a diferencia de nivel, alto nivel freático, derrumbes, Trabajo En excavaciones profundas. Trabajo En Alturas: diferencia de nivel altura negativa, método de acceso inadecuados. Riesgo biológico: Presencia de animales peligrosos. Riesgo físico: exposición a altas temperaturas. Riesgo mecánico dos, uso de maquinaria pesada, equipos de movimiento. Riesgo químico: manipulación de sustancias químicas, combustibles.	Alteraciones osteomusculares traumas musculoesqueléticos, heridas (lumbalgias y cervicales).Atrapamientos, asfixia, ahogamiento, trágicos, fatalidad. Fracturas, heridas, golpes, traumas. Mordeduras, picaduras, envenenamiento, alergias, irritación, fatalidad. Deshidratación, insolación a golpe de calor, lesiones en piel, disfunción de la capacidad visual. Volcamiento de maquinaria como aplastamientos, lesiones a Personas, fatalidad, traumas. Cutáneas, lesiones en vista, afectación de vías respiratorias, la dermatitis como irritación del tracto respiratorio, irritación ocular, efecto narcóticos, irritación de la piel.	Aplicar higiene postural realizar pausas activas, adoptar postura ergonómicas, capacitación, tomar descansos periódicos, no exceder capacidad de carga (25 kg, uso de ayudas mecánicas, asignación de personal suficiente para la tarea de cargo transporte de material, autocuidado. Uso mecanismo de acceso y equipo de protección contra caídas, inspecciones previa de equipos, reporte de condiciones de salud, hoja de vida de equipos de Trabajo En Alturas, personal certificado, EP adecuados, experimentado, reporte con equipo, mantenimiento preventivo correctivo. Uso de arnés y línea de vida o guía, uso de escaleras para acceso a la excavación, monitoreo constante de las paredes de la excavación, excavación, disposición de materiales cavado a 1 m de la cinta de la excavación, supervisión constante, monitoreo y control de nivel freático.
		Cortar, amarre figurado de hierro, cimentación	Riesgo mecánico dos. Uso de pulidora herramientas de corte manual, disco inadecuados, ausencia de guarda de seguridad de equipo en mal estado, operación inadecuada, partículas proyectadas, manipulación de ángulos. Riesgo biomecánico dos, postura prolongada, fuerza anti gravitacional, esfuerzo, movimiento repetitivo. Riesgo físico ruido exposición altos niveles de ruido.	Cortes, amputaciones, laceraciones, lesiones a nivel de nuestro vista. Alteraciones osteomusculares. Traumas musculoesqueléticos, heridas (lumbalgias y cervicales). Hipoacusia, pérdida progresiva de la capacidad auditiva, estrés, cefalea.	Manipulación de herramientas por personal experto. Inspección pre operacional de equipos y herramientas equipos con guarda de seguridad, uso de epp básicos y específicos, guantes de carnaza. Aplicar ergonomía postural realizar pausas activas, adopta postura ergonómicas, capacitación, tomar descansos periódicos, no exceder capacidad de carga 25 kg, uso de ayudas mecánicas, asignación de personal suficiente para la tarea de cargo transporte de material, autocuidado. Uso mecanismo de acceso y equipo de protección contra caídas, inspecciones previa de equipos, reporte de condiciones de salud, hoja de vida de equipos de Trabajo En Alturas, personal certificado, EP adecuados, experimentado, reporte con equipo, mantenimiento preventivo correctivo. Uso de arnés y línea de vida o guía, uso de escaleras para acceso a la excavación, monitoreo constante de las paredes de la excavación, excavación, disposición de materiales cavado a 1 m de la cinta de la excavación, supervisión constante, monitoreo y control de nivel freático.
		Fundida de base	Trabajo En Alturas : Calidad diferente nivel. Riesgo mecánico : uso de mixer, Ya tratamiento, equipos en movimiento. Riesgo físico: ruido, exposición alto nivel de ruido. Riesgo químico dos, polvo de cemento, contacto con la piel, vista. Riesgo locativo: caída a nivel y desnivel. Trabajo En Alturas : caídas de Alturas, daños materiales de carros, derrumbe.	Traumas, fracturas, con lo asolmes, lesiones musculo esqueléticas. Afecciones respiratorias, silicosis, gripes, irritación de piel, lesiones en vista. Hipoacusia, pérdida progresiva de la capacidad auditiva, estrés, cefalea.	Uso mecanismos de acceso y equipo de protección contra caídas, inspección previa del equipo, reporte de condiciones de salud, hoja de vida de equipos de Trabajo En Alturas, personal certificado,epp adecuados, comportamientos seguros, autocuidado, equipos con guarda de seguridad, operación por personal experimentado, reporte de condiciones inseguras ,fichas de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo. Uso de arnés en línea de vida o guía, uso de escaleras para acceso a la excavación, monitoreo constante de las paredes de la excavación, en proceso de excavación, disposición de material excavado a 1m de la cinta de la excavación, supervisión constante, monitoreo y control de nivel freático.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACEPTACIÓN: [illegible]

PERSONAL QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Identificación C.C.	Cargo	Firma
HENRY ALBERTO ROJAS ORTIZ	1098780824	Ingeniero civil	
MARIA JUDIT MARTINEZ PUERTO	1096954252	ingenera de calidad	
EDRAS HUMBERTO NIÑO ORDUZ	1094282505	Ingeniero civil	
DANDY SHIRLEY RODRIGUEZ RANGEL	1096957820	asistente adm.	
LUIS FERNANDO BASTO SALAZAR	1094283645	operario de maquinaria	
WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	1096959012	oficial de obra	
MARIOL YESUAIDI DELGADO HORMIGA	1005230643	ayudante de obra	
JOSE HERNAN DIAZ CASTELLANOS	13444433	ayudante de obra	
HENRY YESID ORTIZ NAVARRO	1096946945	ayudante de obra	
EDISON BORRERO VILLAREAL	1161332	ayudante de obra	
HUGO ANGARITA PEÑA	88158326	ayudante de obra	
LUIS EUSEBIO PINZON ORTIZ	1096954148	ayudante de obra	
ORLANDO PARRA ORTIZ	1096949057	oficial de obra	
SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72240872	oficial de obra	
DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	1096957312	oficial de obra	
DIEGO ALEXANDER BLANCO BLANCO	1096956290	ayudante de obra	
WERNER ALDAY CORREA MOGOLLON	1098680172	ayudante de obra	
EDRAS NIÑO CARVAJAL	5612669	topografo	
EDINSON YESID ORTIZ CARVAJAL	1098131882	cadenero	
JORGE ENRIQUE CUADRO CACERES	1096956076	operario de maquinaria	
VICTOR ORJUELA ESTEPA	79789862	ayudante de obra	
RAUL CONDE OJEDA	5613736	ayudante de obra	
LUIS EDGAR SUAREZ DIAZ	13926847	ayudante de obra	
WILLIAM CASTELLANOS CASTELLANOS	1005231187	ayudante de obra	
LIBARDO JAIMES JAIMES	5609131	ayudante de obra	
ROBERTO CASTRO PARRA	13925604	ayudante de obra	
WILMER GOMEZ CALDERON	13926575	oficial de obra	
MICHEL SUAREZ ANGARITA	1127066876	ayudante de obra	
CARLOS JULIO BASTO SANCHEZ	13906579	ayudante de obra	
VICTOR ORJUELA ESTEPA	5393250	ayudante de obra	
MIGUEL ANGEL LEAL ORDUÑA	13930113	oficial de obra	
CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1099662522	ayudante de obra	
DOUGLAS MORENO BELANDRIA	88241696	ayudante de obra	
ANDERSON SIERRA BECERRA	1099303035	ayudante de obra	

JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1005230995	ayudante de obra	
RAMON BECERRA VEGA	13506523	ayudante de obra	
LIBARDO TÚTIRA DIAZ	13922207	oficial de obra	
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1096950619	oficial de obra	
EUSEBIO URTADO MESA	5402183	oficial de obra	
HECTOR BARAJAS PARRA	1096945643	ayudante de obra	
YEFREY MALDONADO BRICEÑO	1007332633	ayudante de obra	
JORGE DIAZ RINCON	13749125	ayudante de obra	
ANDERSON ROJAS	13928791	ayudante de obra	
WALTER AVILA CONTRERAS	1004810533	ayudante de obra	
LUIS GALLEGO ROA	1096956630	ayudante de obra	
DUVAN ORTIZ CARVAJAL	1005231392	ayudante de obra	
WILSON GARCIA MORA	5609615	ayudante de obra	
LUIS EDUARDO PARRA	13926412	ayudante de obra	
JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91352609	oficial de obra	
EULISES BASTO CORDERO	13906741	ayudante de obra	
LEONARDO ROJAS SANGUINO	13906741	oficial de obra	
FELIX RICARDO REY	13928727	ayudante de obra	
NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13929337	ayudante de obra	
JULIO ENRIQUE ORTIZ ORTIZ	1004605940	oficial de obra	
WILSON JAVIER DUARTE PICO	91355833	oficial de obra	
SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5613984	oficial de obra	
SERGIO ANDRES DELGADO CASTELLANOS	1127592492	ayudante de obra	
VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79103413	ayudante de obra	
FERLEY ALEXANDER FUENTES PEREZ	1096958458	ayudante de obra	
ALEXIS ANTONIO SILVA REYES	13852880	ayudante de obra	
RAUL SANCHEZ CACERES	2087414	ayudante de obra	
ORLANDO SIERRA	5609425	ayudante de obra	
WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1099662017	ayudante de obra	
JOSE BRICEÑO PEÑA	4996351	ayudante de obra	
REINIS PEREZ VASQUEZ	5379357	ayudante de obra	
FREIMAN MOJICA SANDOVAL	1096946774	oficial de obra	
DARLY MELISA BASTO DIAZ	1098152038	almacenista	
STIVEN AFRICANO RANGEL	1005371113	ayudante de obra	
NUMAEL DELGADO	5613551	operario de maquinaria	
JOSE BARAJAS HERNANDEZ	13929589	ayudante de obra	
JUAN BOHORQUEZ SANDOVAL	13930506	ayudante de obra	
SANTIAGO RINCON CUADROS	13279613	ayudante de obra	
Castelino Dante	5393250	ayudante.	

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

	Nombre	CC	Cargo	Firma
Validación por sst	CRISTIAN DAMIAN DOMINGUEZ RUEDA	[illegible]	[illegible]	
Validación por residente autoridad	VALERIA MARTINEZ ARDILA	[illegible]	RESIDENTE	

AXA COLPATRIA

LISTADO DE ACCIDENTES

Nos permitimos certificar que la empresa TGA ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y C identificada con NIT 901424605 y número de afiliación 9020211 reportó los siguientes accidentes de trabajo durante el periodo de accidentes comprendido entre 01/02/2024 y 25/02/2024 a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES AXA COLPATRIA.

Número Reporte Accidente	Fecha Ocurrencia	Fecha Radicación	Documento Trabajador	Nombre Trabajador	Tipo Usuario
20240009086	10/02/2024	10/02/2024	1005335055	DANIEL BLANCO	Empleado
20240010022	14/02/2024	14/02/2024	1096959012	WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA	Empleado
20240010078	14/02/2024	14/02/2024	1096957312	DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO	Empleado
20240010209	14/02/2024	14/02/2024	6840511	YONATHAN TORREALBA	Empleado
20240012704	23/02/2024	23/02/2024	13906741	EULISES BASTO CORDERO	Empleado

Documento generado a través de la página de internet www.axacolpatria.co a los 25 días del mes de febrero del 2024 a las 20:54:59.

Cordialmente,



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

AXA COLPATRIA

El informe de accidentes de trabajo deberá diligenciarse en forma completa, por parte del empleador, contratante o de sus respectivos representantes o delegados, sus variables no podrán ser modificadas por persona o entidad alguna.

EPS A LA QUE ESTA AFILIADO: **SALUD TOTAL S.A. E.P.S**	CÓDIGO EPS: **EPS002**	ARL A LA QUE ESTA AFILIADO: **COLPATRIA**	CÓDIGO ARL: **4**
AFP A LA QUE ESTA AFILIADO: **PORVENIR**	SEGURO SOCIAL: SI [ ] NO [X]	CUAL?: **PORVENIR**	CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL: **003**

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL: (1) EMPLEADOR [X] (2) CONTRATANTE [ ] (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO [ ]	SEDE PRINCIPAL - NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: **Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, pla**	CÓDIGO: **5711001**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **TGA ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y C**	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT [X] CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **901424605**

DIRECCIÓN: **CLL 20 NO 31 78 ED OBELIX OF 4**	TELÉFONO: **3107667943**	FAX: **0**	DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**
CORREO ELECTRÓNICO (MAIL): **asistente.tga2023@gmail.com**	MUNICIPIO: **BUCARAMANGA**	CÓDIGO: **68001**	ZONA: U [X] R [ ]	
CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA**	¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI [ ] NO [X]			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO: **Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajis**	CÓDIGO: **5711001**			
DIRECCIÓN: **CLL 20 NO 31 78 ED OBELIX OF 4**	TELÉFONO: **3107667943**	FAX: **0**		
DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO: **MALAGA**	CÓDIGO: **68432**	ZONA: U [X] R [ ]

II. INFORMACION DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTO

TIPO DE VINCULACIÓN: (1) PLANTA [X] (2) MISIÓN [ ] (3) COOPERADO [ ] (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ [ ] (5) INDEPENDIENTE [ ]					CARGO: **AYUDANTE DE OBRA**
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Solo para Independiente)					CÓDIGO
NOMBRE COMPLETO: **DANIEL BLANCO**		FECHA DE NACIMIENTO: **15/07/2000**			SEXO: M [X] F [ ]
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **1005335055**		TELÉFONO: **3155891574**		FAX
DIRECCIÓN: **CALLE 13 #5-66**	DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO: **MALAGA**	CÓDIGO: **68432**	ZONA: U [X] R [ ]
OCUPACION HABITUAL: **Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de acabado) y afines**	CÓDIGO: **000713**	TIEMPO OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: **05 días - 000 meses**			
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA: **05/02/2024**	SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL): **1300000.00**	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL: (1) DIURNO [X] (2) NOCTURNO [ ] (3) MIXTO [ ] (4) TURNOS [ ]			

III. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE: **10/02/2024**	HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS): **08:00**	DÍA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIO EL ACCIDENTE: **Sabado**	JORNADA EN QUE SUCEDE: (1) NORMAL [X] (2) EXTRA [ ]
¿ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL? (1) SI [X] (2) NO [ ]	MODALIDAD DE TRABAJO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: **PRESENCIAL**	¿EL ACCIDENTE ES POR CAÍDA DE ALTURA? (1) SI [ ] (2) NO [X]	
CUÁL? (SOLO EN CASO NEGATIVO)	CÓDIGO: **0**	TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE: **01 horas - 04 minutos**	
TIPO DE ACCIDENTE: (1) VilOLENCIA [ ] (2) TRÁNSITO [ ] (3) DEPORTIVO [ ] (4) RECREATIVO O CULTURAL [ ] (5) PROPIOS DEL TRABAJO [X]			
¿CAUSÓ LA MUERTE DEL TRABAJADOR? (1) SI [ ] (2) NO [X]	DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO DEL ACCIDENTE: **MALAGA**	CÓDIGO: **68432**
ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: U [X] R [ ]	LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: (1) DENTRO DE LA EMPRESA [X] (2) FUERA DE LA EMPRESA [ ]			

INDIQUE CUAL SITIO:

- [X] (1) ALMACENES O DEPÓSITOS
- [ ] (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN
- [ ] (3) ÁREAS RECREATIVAS O DEPORTIVAS
- [ ] (4) CORREDORES O PASILLOS
- [ ] (5) ESCALERAS
- [ ] (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
- [ ] (7) OFICINAS
- [ ] (8) OTRAS ÁREAS COMUNES
- [ ] (9) OTRO:

TIPO DE LESIÓN:

- [ ] (10) FRACTURA
- [ ] (20) LUXACIÓN
- [X] (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA
- [ ] (30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO
- [ ] (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (exclución o pérdida de ojo)
- [ ] (41) HERIDA
- [ ] (50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
- [ ] (55) GOLPE O CONTUSION O APLASTAMIENTO
- [ ] (60) QUEMADURA
- [ ] (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
- [ ] (80) EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
- [ ] (81) ASFIXIA
- [ ] (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
- [ ] (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
- [ ] (90) LESIONES MÚLTIPLES
- [ ] (99) OTRO:

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:

- [ ] (1) CABEZA
- [ ] (1.12) OJO
- [ ] (2) CUELLO
- [ ] (3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- [ ] (3.32) TORAX
- [ ] (3.33) ABDOMEN
- [X] (4) MIEMBROS SUPERIORES
- [ ] (4.46) MANOS
- [ ] (5) MIEMBROS INFERIORES
- [ ] (5.56) PIES
- [ ] (6) UBICACIONES MÚLTIPLES
- [ ] (7) LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE (CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR):

- [ ] (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
- [ ] (2) MEDIOS DE TRANSPORTE
- [ ] (3) APARATOS
- [X] (3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
- [ ] (4) MATERIALES O SUSTANCIAS
- [ ] (44) RADIACIONES
- [ ] (5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- [ ] (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
- [ ] (6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)
- [ ] (7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE:

- [ ] (1) CAÍDA DE PERSONAS
- [ ] (2) CAÍDA DE OBJETOS
- [X] (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
- [ ] (4) ATRAPAMIENTOS
- [ ] (5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
- [ ] (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
- [ ] (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
- [ ] (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O RADIACIONES O SALPICADURAS
- [ ] (9) OTRO:

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

EL TRABAJADOR DANIEL SE ENCONTRABA REALIZANDO SUS ACTIVIDADES LABORALES, AL DESTAPAR LA CAJA QUE TENIA TRITURADO Y AGUA, CON LA PALA AL PALEAR LA HERRAMIENTA SE TRABO Y CON LA FUERZA QUE EJERCIO EL TRABAJADORR SE GOLPEO FUERTEMENTE LA MUÑECA DEL BRAZO IZQUIERDO GENEREANDOLE FUERTES MOLESTIAS Y DOLOR.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE — HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI [ ] NO [X]

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO
	CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]		
	CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]		

RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO
VALERIA AREVALO AMAYA	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	**1010062605**	**AUX SST**

FIRMA o SELLO:

AXA COLPATRIA reinventando los seguros — SEGUROS DE VIDA ARL

10/02/2024 08:24:00 a.m.

RECIBIDO PARA ESTUDIO

REPORTE No. **20240009086**

FECHA DE RECEPCIÓN: **10/02/2024 08:24:00 a.m.**

AXA COLPATRIA ARL

INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

AXA COLPATRIA

El informe de accidentes de trabajo deberá diligenciarse en forma completa, por parte del empleador, contratante o de sus respectivos representantes o delegados, sus variables no podrán ser modificadas por persona o entidad alguna.

EPS A LA QUE ESTA AFILIADO	CÓDIGO EPS	ARL A LA QUE ESTA AFILIADO	CÓDIGO ARL
E.P.S. SANITAS S.A.	EPS005	COLPATRIA	4

AFP A LA QUE ESTA AFILIADO	SEGURO SOCIAL	CUAL?	CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL
PORVENIR	SI [ ] NO [X]	PORVENIR	003

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL: (1) EMPLEADOR [X] (2) CONTRATANTE [ ] (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO [ ]

SEDE PRINCIPAL - NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, pla — CÓDIGO: 5711001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN
TGA ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y C	NIT [X] CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	901424605

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	DEPARTAMENTO	CÓDIGO
CLL 20 NO 31 78 ED OBELIX OF 4	3107667943	0	SANTANDER	68

CORREO ELECTRÓNICO (MAIL)	MUNICIPIO	CÓDIGO	ZONA
asistente.tga2023@gmail.com	BUCARAMANGA	68001	U [X] R [ ]

CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI [ ] NO [X]

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajis — CÓDIGO: 5711001

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
Hospital regional de garcia rovira	3107667943	0

DEPARTAMENTO	CÓDIGO	MUNICIPIO	CÓDIGO	ZONA
SANTANDER	68	MALAGA	68432	U [X] R [ ]

II. INFORMACION DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTO

TIPO DE VINCULACIÓN: (1) PLANTA [X] (2) MISIÓN [ ] (3) COOPERADO [ ] (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ [ ] (5) INDEPENDIENTE [ ] — CARGO: OPERARIO DE MAQUINARIA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Solo para Independiente): — CÓDIGO:

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO
EULISES BASTO CORDERO	06/02/1978	M [X] F [ ]

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO	FAX
CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	13906741	3202535710	

DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	MUNICIPIO	CÓDIGO	ZONA
CALLE 3 #1-15 LAS VILLAS CONCEPCION	SANTANDER	68	MALAGA	68432	U [X] R [ ]

OCUPACION HABITUAL	CÓDIGO	TIEMPO OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE
Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles	000083	06 días - 001 meses

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL)	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL
19/01/2024	1300000.00	(1) DIURNO [X] (2) NOCTURNO [ ] (3) MIXTO [ ] (4) TURNOS [ ]

III. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE	HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS)	DÍA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIO EL ACCIDENTE:	JORNADA EN QUE SUCEDE
23/02/2024	03:30	Viernes	(1) NORMAL [X] (2) EXTRA [ ]

¿ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL?	MODALIDAD DE TRABAJO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE	¿EL ACCIDENTE ES POR CAÍDA DE ALTURA?
(1) SI [X] (2) NO [ ]	PRESENCIAL	(1) SI [ ] (2) NO [X]

CUÁL? (SOLO EN CASO NEGATIVO)	CÓDIGO	TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE:
	0	07 horas - 00 minutos

TIPO DE ACCIDENTE: (1) VilOLENCIA [ ] (2) TRÁNSITO [ ] (3) DEPORTIVO [ ] (4) RECREATIVO O CULTURAL [ ] (5) PROPIOS DEL TRABAJO [X]

¿CAUSÓ LA MUERTE DEL TRABAJADOR?	DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE	CÓDIGO	MUNICIPIO DEL ACCIDENTE	CÓDIGO
(1) SI [ ] (2) NO [X]	SANTANDER	68	MALAGA	68432

ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: U [X] R [ ] — LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: (1) DENTRO DE LA EMPRESA [X] (2) FUERA DE LA EMPRESA [ ]

INDIQUE CUAL SITIO:

- [ ] (1) ALMACENES O DEPÓSITOS
- [ ] (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN
- [ ] (3) ÁREAS RECREATIVAS O DEPORTIVAS
- [ ] (4) CORREDORES O PASILLOS
- [ ] (5) ESCALERAS
- [X] (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
- [ ] (7) OFICINAS
- [ ] (8) OTRAS ÁREAS COMUNES
- [ ] (9) OTRO:

TIPO DE LESIÓN:

- [ ] (10) FRACTURA
- [ ] (20) LUXACIÓN
- [ ] (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA
- [ ] (30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO
- [ ] (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (exclución o pérdida de ojo)
- [ ] (41) HERIDA
- [ ] (50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
- [ ] (55) GOLPE O CONTUSION O APLASTAMIENTO
- [ ] (60) QUEMADURA
- [ ] (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
- [ ] (80) EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
- [ ] (81) ASFIXIA
- [ ] (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
- [ ] (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
- [ ] (90) LESIONES MÚLTIPLES
- [X] (99) OTRO: **IRRITACION OJO DERECHO**

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:

- [ ] (1) CABEZA
- [X] (1.12) OJO
- [ ] (2) CUELLO
- [ ] (3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- [ ] (3.32) TORAX
- [ ] (3.33) ABDOMEN
- [ ] (4) MIEMBROS SUPERIORES
- [ ] (4.46) MANOS
- [ ] (5) MIEMBROS INFERIORES
- [ ] (5.56) PIES
- [ ] (6) UBICACIONES MÚLTIPLES
- [ ] (7) LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE (CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR):

- [ ] (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
- [ ] (2) MEDIOS DE TRANSPORTE
- [ ] (3) APARATOS
- [ ] (3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
- [X] (4) MATERIALES O SUSTANCIAS
- [ ] (44) RADIACIONES
- [ ] (5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- [ ] (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
- [ ] (6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)
- [ ] (7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE:

- [ ] (1) CAÍDA DE PERSONAS
- [ ] (2) CAÍDA DE OBJETOS
- [ ] (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
- [ ] (4) ATRAPAMIENTOS
- [ ] (5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
- [ ] (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
- [ ] (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
- [ ] (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O RADIACIONES O SALPICADURAS
- [X] (9) OTRO: **IRRITACION OJO DERECHO**

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

EL OPEREADOR DE LA MAQUINARIA SE ENCONTRABA LAVANDO LA MAQUINA Y AL PONERLE AGUA A LA MAQUINA CON LA MANGUERA SALPICO CEMENTO HUMEDO EN SU OJO DERECHO, INTRODUCIENDOLE CEMENTO EN EL OJO OCASIONANDOLE ARDOR, MALESTAR E IRRITACION. EL CUAL LE ESTA GENERANDO MUCHA MOLESTA Y NO LE DEJA ABRIR EL OJO.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE — HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI [ ] NO [X]

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO
	CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]		
	CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]		

RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO
VALERIA AREVALO AMAYA	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	1010062605	AUX SST

FIRMA o SELLO:

AXA COLPATRIA reinventando los seguros — SEGUROS DE VIDA ARL
23/02/2024 04:03:00 p.m.
RECIBIDO PARA ESTUDIO

REPORTE No. **20240012704**

FECHA DE RECEPCIÓN: **23/02/2024 04:03:00 p.m.**

AXA COLPATRIA ARL

INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

AXA COLPATRIA

El informe de accidentes de trabajo deberá diligenciarse en forma completa, por parte del empleador, contratante o de sus respectivos representantes o delegados, sus variables no podrán ser modificadas por persona o entidad alguna.

EPS A LA QUE ESTA AFILIADO: **SALUD TOTAL S.A. E.P.S**	CÓDIGO EPS: **EPS002**	ARL A LA QUE ESTA AFILIADO: **COLPATRIA**	CÓDIGO ARL: **4**
AFP A LA QUE ESTA AFILIADO: **PORVENIR**	SEGURO SOCIAL: SI [ ] NO [X]	CUAL?: **PORVENIR**	CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL: **003**

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL: (1) EMPLEADOR [X] (2) CONTRATANTE [ ] (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO [ ]

SEDE PRINCIPAL - NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: **Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, pla**

CÓDIGO: **5711001**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **TGA ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y C**	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT [X] CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **901424605**			
DIRECCIÓN: **CLL 20 NO 31 78 ED OBELIX OF 4**	TELÉFONO: **3107667943**	FAX: **0**	DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	
CORREO ELECTRÓNICO (MAIL): **asistente.tga2023@gmail.com**	MUNICIPIO: **BUCARAMANGA**	CÓDIGO: **68001**	ZONA: U [X] R [ ]		
CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: **TGA ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y C**	¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI [ ] NO [X]				
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO: **Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajis**	CÓDIGO: **5711001**				
DIRECCIÓN: **CLL 20 NO 31 78 ED OBELIX OF 4**	TELÉFONO: **3107667943**	FAX: **0**			
DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO: **BUCARAMANGA**	CÓDIGO: **68001**	ZONA: U [X] R [ ]	

II. INFORMACION DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTO

TIPO DE VINCULACIÓN: (1) PLANTA [X] (2) MISIÓN [ ] (3) COOPERADO [ ] (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ [ ] (5) INDEPENDIENTE [ ]

CARGO: **AYUDANTE DE OBR**

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Solo para Independiente):

CÓDIGO:

NOMBRE COMPLETO: **DAVID SEBASTIAN BLANCO BLANCO**	FECHA DE NACIMIENTO: **09/11/1996**	SEXO: M [X] F [ ]		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **1096957312**	TELÉFONO: **3155891574**	FAX:	
DIRECCIÓN: **CALLE 5#27-8**	DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO: **BUCARAMANGA**	CÓDIGO: **68001**	ZONA: U [X] R [ ]
OCUPACION HABITUAL: **Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de acabado) y afines**	CÓDIGO: **000713**	TIEMPO OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: **00 días - 004 meses**			
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA: **01/12/2023**	SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL): **1300000.00**	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL: (1) DIURNO [X] (2) NOCTURNO [ ] (3) MIXTO [ ] (4) TURNOS [ ]		

III. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE: **14/02/2024**	HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS): **10:15**	DÍA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIO EL ACCIDENTE: **Miercoles**	JORNADA EN QUE SUCEDE: (1) NORMAL [X] (2) EXTRA [ ]
¿ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL? (1) SI [X] (2) NO [ ]	MODALIDAD DE TRABAJO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: **PRESENCIAL**	¿EL ACCIDENTE ES POR CAÍDA DE ALTURA? (1) SI [ ] (2) NO [X]	
CUÁL? (SOLO EN CASO NEGATIVO)	CÓDIGO: **0**	TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE: **02 horas - 10 minutos**	

TIPO DE ACCIDENTE: (1) VilOLENCIA [ ] (2) TRÁNSITO [ ] (3) DEPORTIVO [ ] (4) RECREATIVO O CULTURAL [ ] (5) PROPIOS DEL TRABAJO [X]

¿CAUSÓ LA MUERTE DEL TRABAJADOR? (1) SI [ ] (2) NO [X]	DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO DEL ACCIDENTE: **MALAGA**	CÓDIGO: **68432**
ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: U [X] R [ ]	LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: (1) DENTRO DE LA EMPRESA [X] (2) FUERA DE LA EMPRESA [ ]			

INDIQUE CUAL SITIO:

- [ ] (1) ALMACENES O DEPÓSITOS
- [ ] (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN
- [ ] (3) ÁREAS RECREATIVAS O DEPORTIVAS
- [ ] (4) CORREDORES O PASILLOS
- [ ] (5) ESCALERAS
- [ ] (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
- [ ] (7) OFICINAS
- [ ] (8) OTRAS ÁREAS COMUNES
- [X] (9) OTRO: **are de demolicion**

TIPO DE LESIÓN:

- [X] (10) FRACTURA
- [ ] (20) LUXACIÓN
- [ ] (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA
- [ ] (30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO
- [ ] (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (exclución o pérdida de ojo)
- [ ] (41) HERIDA
- [ ] (50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
- [ ] (55) GOLPE O CONTUSION O APLASTAMIENTO
- [ ] (60) QUEMADURA
- [ ] (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
- [ ] (80) EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
- [ ] (81) ASFIXIA
- [ ] (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
- [ ] (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
- [ ] (90) LESIONES MÚLTIPLES
- [ ] (99) OTRO:

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:

- [X] (1) CABEZA
- [ ] (1.12) OJO
- [ ] (2) CUELLO
- [ ] (3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- [ ] (3.32) TORAX
- [ ] (3.33) ABDOMEN
- [ ] (4) MIEMBROS SUPERIORES
- [ ] (4.46) MANOS
- [ ] (5) MIEMBROS INFERIORES
- [ ] (5.56) PIES
- [ ] (6) UBICACIONES MÚLTIPLES
- [ ] (7) LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE (CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR):

- [ ] (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
- [ ] (2) MEDIOS DE TRANSPORTE
- [ ] (3) APARATOS
- [ ] (3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
- [X] (4) MATERIALES O SUSTANCIAS
- [ ] (44) RADIACIONES
- [ ] (5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- [ ] (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
- [ ] (6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)
- [ ] (7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE:

- [ ] (1) CAÍDA DE PERSONAS
- [X] (2) CAÍDA DE OBJETOS
- [ ] (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
- [ ] (4) ATRAPAMIENTOS
- [ ] (5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
- [ ] (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
- [ ] (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
- [ ] (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O RADIACIONES O SALPICADURAS
- [ ] (9) OTRO:

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

El oficial se encontraba echandole agua a la estructura que se demolia con la retroexcavadora, bajo su funcion estar de pie regando agua con la manguera, le cae un palo de madera y le golpea la frente generandole una fractura.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE — HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI [X] NO [ ]

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO
juan pablo rojas	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	**1005230995**	**ayudante de obra**
	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]		

RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO
VALERIA AREVALO AMAYA	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	**1010062605**	**AUX SST**

FIRMA o SELLO:

AXA COLPATRIA reinventando los seguros — SEGUROS DE VIDA ARL

14/02/2024 10:29:00 a.m.

RECIBIDO PARA ESTUDIO

REPORTE No. **20240010078**

FECHA DE RECEPCIÓN: **14/02/2024 10:29:00 a.m.**

AXA COLPATRIA ARL

INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

AXA COLPATRIA

El informe de accidentes de trabajo deberá diligenciarse en forma completa, por parte del empleador, contratante o de sus respectivos representantes o delegados, sus variables no podrán ser modificadas por persona o entidad alguna.

EPS A LA QUE ESTA AFILIADO: **E.P.S. SANITAS S.A.**	CÓDIGO EPS: **EPS005**	ARL A LA QUE ESTA AFILIADO: **COLPATRIA**	CÓDIGO ARL: **4**
AFP A LA QUE ESTA AFILIADO: **PORVENIR**	SEGURO SOCIAL: SI [ ] NO [X]	CUAL?: **PORVENIR**	CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL: **003**

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL: (1) EMPLEADOR [X] (2) CONTRATANTE [ ] (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO [ ]

SEDE PRINCIPAL - NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: **Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, pla**

CÓDIGO: **5711001**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **TGA ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y C**	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT [X]	CC [ ]	CE [ ]	NU [ ]	PA [ ]	CD [ ]	SC [ ]	PE [ ]	PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **901424605**	
DIRECCIÓN: **CLL 20 NO 31 78 ED OBELIX OF 4**	TELÉFONO: **3107667943**	FAX: **0**	DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**							
CORREO ELECTRÓNICO (MAIL): **asistente.tga2023@gmail.com**	MUNICIPIO: **BUCARAMANGA**	CÓDIGO: **68001**	ZONA: U [X] R [ ]								
CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: **TGA ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y C**	¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI [ ] NO [X]										
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO: **Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajis**	CÓDIGO: **5711001**										
DIRECCIÓN: **CLL 20 NO 31 78 ED OBELIX OF 4**	TELÉFONO: **3107667943**	FAX: **0**									
DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO: **BUCARAMANGA**	CÓDIGO: **68001**	ZONA: U [X] R [ ]							

II. INFORMACION DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTO

TIPO DE VINCULACIÓN: (1) PLANTA [X] (2) MISIÓN [ ] (3) COOPERADO [ ] (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ [ ] (5) INDEPENDIENTE [ ]

CARGO: **OFICIAL DE OBRA**

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Solo para Independiente):

CÓDIGO:

NOMBRE COMPLETO: **WUILXON HERIBERTO LOPEZ HERRERA**	FECHA DE NACIMIENTO: **02/11/1989**	SEXO: M [X] F [ ]									
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC [X]	CE [ ]	NU [ ]	PA [ ]	TI [ ]	CD [ ]	SC [ ]	PE [ ]	PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **1096959012**	TELÉFONO: **3136979604**	FAX:
DIRECCIÓN: **ASOVIPAR TORRE 10**	DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO: **BUCARAMANGA**	CÓDIGO: **68001**	ZONA: U [X] R [ ]						
OCUPACION HABITUAL: **Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de acabado) y afines**	CÓDIGO: **000713**	TIEMPO OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: **15 días - 005 meses**									
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA: **01/12/2023**	SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL): **1300000.00**	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL: (1) DIURNO [X] (2) NOCTURNO [ ] (3) MIXTO [ ] (4) TURNOS [ ]									

III. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE: **14/02/2024**	HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS): **07:40**	DÍA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIO EL ACCIDENTE: **Miercoles**	JORNADA EN QUE SUCEDE: (1) NORMAL [X] (2) EXTRA [ ]
¿ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL? (1) SI [X] (2) NO [ ]	MODALIDAD DE TRABAJO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: **PRESENCIAL**	¿EL ACCIDENTE ES POR CAÍDA DE ALTURA? (1) SI [ ] (2) NO [X]	
CUÁL? (SOLO EN CASO NEGATIVO)	CÓDIGO: **0**	TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE: **00 horas - 30 minutos**	

TIPO DE ACCIDENTE: (1) ViIOLENCIA [ ] (2) TRÁNSITO [ ] (3) DEPORTIVO [ ] (4) RECREATIVO O CULTURAL [ ] (5) PROPIOS DEL TRABAJO [X]

¿CAUSÓ LA MUERTE DEL TRABAJADOR? (1) SI [ ] (2) NO [X]	DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO DEL ACCIDENTE: **MALAGA**	CÓDIGO: **68432**
ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: U [X] R [ ]	LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: (1) DENTRO DE LA EMPRESA [X] (2) FUERA DE LA EMPRESA [ ]			

INDIQUE CUAL SITIO:

- [ ] (1) ALMACENES O DEPÓSITOS
- [ ] (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN
- [ ] (3) ÁREAS RECREATIVAS O DEPORTIVAS
- [ ] (4) CORREDORES O PASILLOS
- [ ] (5) ESCALERAS
- [ ] (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
- [ ] (7) OFICINAS
- [ ] (8) OTRAS ÁREAS COMUNES
- [X] (9) OTRO: **EXCAVACION**

TIPO DE LESIÓN:

- [ ] (10) FRACTURA
- [ ] (20) LUXACIÓN
- [X] (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA
- [ ] (30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO
- [ ] (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (exclución o pérdida de ojo)
- [ ] (41) HERIDA
- [ ] (50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
- [ ] (55) GOLPE O CONTUSION O APLASTAMIENTO
- [ ] (60) QUEMADURA
- [ ] (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
- [ ] (80) EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
- [ ] (81) ASFIXIA
- [ ] (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
- [ ] (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
- [ ] (90) LESIONES MÚLTIPLES
- [ ] (99) OTRO:

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:

- [ ] (1) CABEZA
- [ ] (1.12) OJO
- [ ] (2) CUELLO
- [ ] (3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- [ ] (3.32) TORAX
- [ ] (3.33) ABDOMEN
- [ ] (4) MIEMBROS SUPERIORES
- [ ] (4.46) MANOS
- [X] (5) MIEMBROS INFERIORES
- [ ] (5.56) PIES
- [ ] (6) UBICACIONES MÚLTIPLES
- [ ] (7) LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE (CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR):

- [ ] (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
- [ ] (2) MEDIOS DE TRANSPORTE
- [ ] (3) APARATOS
- [X] (3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
- [ ] (4) MATERIALES O SUSTANCIAS
- [ ] (44) RADIACIONES
- [ ] (5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- [ ] (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
- [ ] (6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)
- [ ] (7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE:

- [ ] (1) CAÍDA DE PERSONAS
- [ ] (2) CAÍDA DE OBJETOS
- [X] (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
- [ ] (4) ATRAPAMIENTOS
- [ ] (5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
- [ ] (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
- [ ] (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
- [ ] (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O RADIACIONES O SALPICADURAS
- [ ] (9) OTRO:

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

EL OFICIAL DE OBRA SE ENCONTRABA REALIZANDO SU ACTIVIDAD EXCAVACION CUANDO AL DESCENDER POR LAS ESCALERAS PRESENTO UNA MALA PISADA CON EL PELDAÑO DE4 LA ESCALERA PRODUCIENDO UN ESGUINCE O DESGARRE EN EL GEMELO DE LA PIERNA DERECHA. PRODUCIENDOLE FUERTE DOLOR AL CAMINAR O REALIZAR CUALQUIER MOVIMIENTO.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE — HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI [X] NO [ ]

NOMBRE COMPLETO: **WERNER CORREA**	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **1098680172**	CARGO: **OFICIAL DE OBRA**
NOMBRE COMPLETO:	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN:	CARGO:

RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

NOMBRE COMPLETO: **VALERIA AREVALO AMAYA**	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **1010062605**	CARGO: **AUX SST**

FIRMA o SELLO:

AXA COLPATRIA reinventando los seguros — SEGUROS DE VIDA ARL

14/02/2024 08:45:00 a.m.

RECIBIDO PARA ESTUDIO

REPORTE No. **20240010022**

FECHA DE RECEPCIÓN: **14/02/2024 08:45:00 a.m.**

AXA COLPATRIA ARL

INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

AXA COLPATRIA

El informe de accidentes de trabajo deberá diligenciarse en forma completa, por parte del empleador, contratante o de sus respectivos representantes o delegados, sus variables no podrán ser modificadas por persona o entidad alguna.

EPS A LA QUE ESTA AFILIADO: **SALUD TOTAL S.A. E.P.S**	CÓDIGO EPS: **EPS002**	ARL A LA QUE ESTA AFILIADO: **COLPATRIA**	CÓDIGO ARL: **4**
AFP A LA QUE ESTA AFILIADO: **PORVENIR**	SEGURO SOCIAL: SI [ ] NO [X]	CUAL? **PORVENIR**	CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL: **003**

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL: (1) EMPLEADOR [X] (2) CONTRATANTE [ ] (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO [ ]

SEDE PRINCIPAL - NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: **Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, pla**

CÓDIGO: **5711001**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **TGA ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y C**	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT [X] CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **901424605**			
DIRECCIÓN: **CLL 20 NO 31 78 ED OBELIX OF 4**	TELÉFONO: **3107667943**	FAX: **0**	DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	
CORREO ELECTRÓNICO (MAIL): **asistente.tga2023@gmail.com**	MUNICIPIO: **BUCARAMANGA**	CÓDIGO: **68001**	ZONA: U [X] R [ ]		
CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: **TGA ASOCIADOS INGENIERIA CONSULTORIA Y C**	¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI [ ] NO [X]				
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO: **Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajis**	CÓDIGO: **5711001**				
DIRECCIÓN: **CLL 20 NO 31 78 ED OBELIX OF 4**	TELÉFONO: **3107667943**	FAX: **0**			
DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO: **BUCARAMANGA**	CÓDIGO: **68001**	ZONA: U [X] R [ ]	

II. INFORMACION DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTO

TIPO DE VINCULACIÓN: (1) PLANTA [X] (2) MISIÓN [ ] (3) COOPERADO [ ] (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ [ ] (5) INDEPENDIENTE [ ]

CARGO: **AYUDANTE DE OBRA**

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Solo para Independiente):

CÓDIGO:

NOMBRE COMPLETO: **YONATHAN TORREALBA**	FECHA DE NACIMIENTO: **24/07/1993**	SEXO: M [X] F [ ]		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN: **6840511**	TELÉFONO: **573134743755**	FAX:	
DIRECCIÓN: **CALLE 7 N 6B**	DEPARTAMENTO: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO: **BUCARAMANGA**	CÓDIGO: **68001**	ZONA: U [X] R [ ]
OCUPACION HABITUAL: **Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de acabado) y afines**	CÓDIGO: **000713**	TIEMPO OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: **01 días - 000 meses**		
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA: **14/02/2024**	SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL): **1300000.00**	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL: (1) DIURNO [X] (2) NOCTURNO [ ] (3) MIXTO [ ] (4) TURNOS [ ]		

III. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE: **14/02/2024**	HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS): **03:35**	DÍA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIO EL ACCIDENTE: **Miercoles**	JORNADA EN QUE SUCEDE: (1) NORMAL [X] (2) EXTRA [ ]
¿ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL? (1) SI [X] (2) NO [ ]	MODALIDAD DE TRABAJO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: **PRESENCIAL**	¿EL ACCIDENTE ES POR CAÍDA DE ALTURA? (1) SI [ ] (2) NO [X]	
CUÁL? (SOLO EN CASO NEGATIVO)	CÓDIGO: **0**	TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE: **15 horas - 35 minutos**	

TIPO DE ACCIDENTE: (1) VilOLENCIA [ ] (2) TRÁNSITO [ ] (3) DEPORTIVO [ ] (4) RECREATIVO O CULTURAL [ ] (5) PROPIOS DEL TRABAJO [X]

¿CAUSÓ LA MUERTE DEL TRABAJADOR? (1) SI [ ] (2) NO [X]	DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE: **SANTANDER**	CÓDIGO: **68**	MUNICIPIO DEL ACCIDENTE: **MALAGA**	CÓDIGO: **68432**
ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: U [X] R [ ]	LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: (1) DENTRO DE LA EMPRESA [X] (2) FUERA DE LA EMPRESA [ ]			

INDIQUE CUAL SITIO:
- [ ] (1) ALMACENES O DEPÓSITOS
- [ ] (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN
- [ ] (3) ÁREAS RECREATIVAS O DEPORTIVAS
- [ ] (4) CORREDORES O PASILLOS
- [ ] (5) ESCALERAS
- [ ] (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
- [ ] (7) OFICINAS
- [X] (8) OTRAS ÁREAS COMUNES
- [ ] (9) OTRO:

TIPO DE LESIÓN:
- [ ] (10) FRACTURA
- [ ] (20) LUXACIÓN
- [ ] (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA
- [ ] (30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO
- [ ] (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (exclución o pérdida de ojo)
- [ ] (41) HERIDA
- [X] (50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
- [ ] (55) GOLPE O CONTUSION O APLASTAMIENTO
- [ ] (60) QUEMADURA
- [ ] (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
- [ ] (80) EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
- [ ] (81) ASFIXIA
- [ ] (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
- [ ] (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
- [ ] (90) LESIONES MÚLTIPLES
- [ ] (99) OTRO:

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:
- [ ] (1) CABEZA
- [ ] (1.12) OJO
- [ ] (2) CUELLO
- [ ] (3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- [ ] (3.32) TORAX
- [ ] (3.33) ABDOMEN
- [ ] (4) MIEMBROS SUPERIORES
- [ ] (4.46) MANOS
- [ ] (5) MIEMBROS INFERIORES
- [ ] (5.56) PIES
- [ ] (6) UBICACIONES MÚLTIPLES
- [X] (7) LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE (CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR):
- [ ] (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
- [ ] (2) MEDIOS DE TRANSPORTE
- [ ] (3) APARATOS
- [X] (3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
- [ ] (4) MATERIALES O SUSTANCIAS
- [ ] (44) RADIACIONES
- [ ] (5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- [ ] (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
- [ ] (6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)
- [ ] (7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE:
- [ ] (1) CAÍDA DE PERSONAS
- [X] (2) CAÍDA DE OBJETOS
- [ ] (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
- [ ] (4) ATRAPAMIENTOS
- [ ] (5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
- [ ] (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
- [ ] (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
- [ ] (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O RADIACIONES O SALPICADURAS
- [ ] (9) OTRO:

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

Siendo las 3; 35 YO YONATTAN ALEJANDRO TORREALBA AVENDAÑO, me encontraba cargando hierro hacia el modulo A, sacando las varillas cuando tire una, la otra me golpeo y sufri dolor leve en la rodilla

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE — HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI [ ] NO [X]

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO
	CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]		
	CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]		

RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO
valeria arevalo	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	**1010062605**	**profesional sst**

FIRMA o SELLO:

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA ARL
reinventando los seguros
14/02/2024 04:02:00 p.m.
RECIBIDO PARA ESTUDIO

REPORTE No. **20240010209**


FECHA DE RECEPCIÓN: **14/02/2024 04:02:00 p.m.**

AXA COLPATRIA ARL

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	**INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.**

INFORME AMBIENTAL
FEBRERO

CONTRATO DE OBRA 037	
OBJETO	ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA REGIONAL GARCÍA ROVIRA MÁLAGA SANTANDER
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA NIT: 900067169-9
CONTRATISTA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA NIT: 901740580-3
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL
FECHA INICIO DE OBRA	04/09/2023

ELABORA
 **Juan Norbey Guerrero García** Profesional SST Licencia Resolución 21975 de 2019

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.

INTRODUCCION:

El presente informe ambiental ofrece una visión integral de las prácticas y compromisos medioambientales adoptados por el Consorcio García Rovira en el desarrollo de sus actividades en el sector de obras. Conscientes de la creciente importancia de la sostenibilidad y la preservación del entorno, el consorcio ha asumido el compromiso de llevar a cabo sus proyectos de construcción con un enfoque respetuoso hacia el medio ambiente.

En la actualidad, la industria de la construcción desempeña un papel crucial en el desarrollo económico, pero también enfrenta el desafío de minimizar su impacto ambiental. El Consorcio García Rovira reconoce la necesidad de equilibrar el progreso con la responsabilidad ambiental, y en este contexto, ha implementado estrategias y políticas que buscan mitigar los efectos negativos asociados con sus operaciones.

A lo largo de este informe, se analizarán las iniciativas específicas adoptadas por el consorcio para reducir la huella ambiental de sus proyectos, garantizando la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y la calidad del aire y agua en las áreas de intervención. Además, se proporcionará una evaluación detallada de los procesos de gestión de residuos, la utilización de materiales sostenibles y las medidas de prevención de la contaminación que se han implementado en las obras ejecutadas por el consorcio.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar y documentar de manera integral el desempeño ambiental del Consorcio García Rovira en sus actividades relacionadas con el sector de obra, identificando áreas de mejora, destacando prácticas sostenibles implementadas y proponiendo estrategias futuras que contribuyan a la minimización del impacto ambiental, la preservación de los recursos naturales y la promoción de un desarrollo sostenible en todas las etapas de sus proyectos constructivos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Optimización del Consumo de Recursos Naturales:
Evaluar y proponer medidas para la optimización del uso de recursos naturales, tales como agua y energía, en las obras del Consorcio García Rovira, buscando reducir la demanda y fomentar prácticas más eficientes.

Conservación de la Biodiversidad Local:
Realizar un inventario de la biodiversidad presente en las áreas de influencia de las obras, proponiendo medidas de protección y restauración de hábitats naturales afectados, contribuyendo así a la conservación de la diversidad biológica.

Evaluación de Riesgos Ambientales:
Identificar posibles riesgos ambientales asociados a las actividades de construcción, como derrames de sustancias químicas o alteraciones en el suelo, y proponer estrategias de prevención y contingencia para minimizar impactos negativos.

Promoción de la Participación Comunitaria:
Desarrollar programas de comunicación y participación con las comunidades locales, informando sobre las prácticas ambientales adoptadas por el consorcio, recogiendo retroalimentación y fomentando una relación proactiva y colaborativa con la sociedad.

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	**INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.**

ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO.

Con el objetivo de presentar un informe exhaustivo sobre el progreso del componente ambiental en el proyecto, se ha diseñado una lista de procesos interrelacionados centrados en alcanzar este componente específico. En este contexto, se ha establecido un sistema de seguimiento que abarca diversos aspectos relevantes. A través de un enfoque integral, se realiza un análisis exhaustivo de las acciones llevadas a cabo en relación con la gestión del medio ambiente. Este análisis incluye medidas implementadas para preservar y mejorar la calidad ambiental, asegurando así que el proyecto se desarrolle de manera sostenible y respetuosa con el entorno.

Medidas de manejo de combustibles, aceites y sustancias químicas.
Manejo de materiales, insumos e instalaciones provisionales.

- Manejo de residuos no peligroso y no peligrosos.
- Medidas de manejo de combustibles, aceites y sustancias químicas.
- Manejo de materiales, insumos e instalaciones provisionales.
- Jornada de aseo
- Punto de hidratación
- Baterías sanitarias
- Jornada de fumigación

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	**INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.**

MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSO Y NO PELIGROSOS.

En el marco de nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental y la seguridad en todas nuestras operaciones, el Consorcio García Rovira ha establecido un sistema integral para el manejo de residuos, abordando tanto aquellos no considerados peligrosos como los catalogados como peligrosos que se derivan de nuestras actividades. Contamos con un punto de acopio especialmente diseñado para la disposición adecuada de residuos, incluyendo los peligrosos, los no peligrosos y los materiales destinados al reciclaje.

Este espacio, fundamental dentro de nuestra estrategia de gestión ambiental, se destaca por su adecuada señalización y clasificación conforme a la normativa establecida en la Resolución 2184 de 2019, la cual regula la gestión integral de residuos peligrosos en Colombia. Cada tipo de residuo está identificado con su respectivo color de bolsa, lo que asegura una clasificación efectiva y facilita su tratamiento posterior.

A través de estas prácticas, el Consorcio García Rovira reitera su compromiso con la responsabilidad ambiental, contribuyendo activamente a la preservación del entorno y garantizando un manejo adecuado de los residuos generados en el desarrollo de nuestras actividades. Este enfoque integral no solo cumple con los requisitos normativos, sino que también refleja nuestra convicción de operar de manera ética y sostenible en beneficio de la comunidad y el medio ambiente.

MEDIDAS DE MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.

Durante el período en curso, se destaca la existencia de un dique designado para el almacenamiento de combustibles, con especial énfasis en la capacitación del personal responsable de la manipulación, que abarca el almacenamiento temporal de cantidades mínimas de combustibles como ACMP, gasolina y aceite quemado. El dique, concebido tanto para combustibles como para productos químicos, está completamente equipado con señalización clara, fichas de seguridad detalladas y una identificación precisa de los productos almacenados. Estos elementos no solo cumplen con las regulaciones específicas, sino que también se enfocan en mejorar la conciencia y la seguridad del personal implicado en la manipulación de estas sustancias.

En este contexto, el principal objetivo de estas medidas es asegurar la seguridad integral en el manejo de combustibles, aceites y productos químicos. Esto implica la minimización de riesgos potenciales, la prevención de incidentes y la promoción de prácticas seguras en todas las etapas del proceso, desde el almacenamiento inicial hasta el almacenamiento temporal. Además, se busca fomentar la conciencia ambiental mediante la adopción de medidas responsables que contribuyan a la preservación del entorno durante estas operaciones.

MANEJO DE MATERIALES, INSUMOS E INSTALACIONES PROVISIONALES.

El éxito de este programa se basa en un conjunto completo de medidas diseñadas para controlar y mitigar los impactos ambientales derivados del manejo de diversos materiales de construcción, como grava, arena, triturado, concretos, asfaltos, ladrillos, entre otros. Estas medidas cubren todas las etapas, desde el almacenamiento hasta la aplicación de estos materiales, incluyendo actividades como transporte, almacenamiento y uso durante las obras.

Durante este periodo, se ha observado que al finalizar la jornada laboral, se lleva a cabo un procedimiento para cubrir los materiales, especialmente aquellos con características dispersantes, como la arena, utilizando plástico negro. Este enfoque no solo busca mantener la calidad de los materiales, sino también minimizar la dispersión de partículas y mitigar posibles impactos ambientales adversos.

Además, se han establecido estratégicamente puntos de acopio temporales en áreas cercanas a los frentes de trabajo donde se realizan los procesos constructivos. Esta planificación tiene como objetivo reducir los tiempos de transporte, optimizando así la eficiencia en la ejecución de las obras. La cercanía de estos puntos de acopio temporales a las zonas de trabajo no solo mejora la logística, sino que también ayuda a minimizar posibles riesgos ambientales asociados al transporte innecesario de materiales de construcción.

ACOPIO PARA ESCOMBROS

Contamos con un área de acopio temporal estratégicamente ubicada junto a la entrada designada para camiones, mulas y maquinaria, donde dirigimos los escombros que posteriormente son procesados internamente. Esta zona desempeña un papel crucial en nuestra constante búsqueda de prácticas sostenibles, permitiéndonos gestionar de manera efectiva los materiales reciclables y reutilizables.

La ubicación estratégica de este punto de acopio facilita la separación y clasificación inicial de los escombros antes de su disposición final. Nuestra principal prioridad es garantizar una gestión final sostenible, contribuyendo así a la disminución del impacto ambiental y promoviendo la economía circular. Este enfoque demuestra nuestro compromiso con la responsabilidad ambiental y la implementación de prácticas que apoyen la preservación del entorno.

JORNADAS DE ASEO

En lo que respecta a las jornadas de limpieza realizadas en la obra por el Consorcio García Rovira, es notable que son los propios empleados quienes lideran estas actividades. De manera constante, cada sábado y al finalizar la jornada laboral, el personal se involucra activamente en la organización y limpieza de sus áreas de trabajo respectivas. Esta práctica no solo muestra un alto nivel de responsabilidad y colaboración entre los miembros del consorcio, sino que también establece un estándar excepcional en términos de mantener la orden y la limpieza en el entorno laboral. En este proceso, se resalta la importancia de contar con un espacio de trabajo limpio y seguro, lo que contribuye al bienestar general de los trabajadores y al desarrollo óptimo de las tareas diarias.

Registro fotográfico de jornadas de aseo





PUNTO DE HIDRATACIÓN.


El Consorcio García Rovira ha puesto en marcha un punto de hidratación estratégico, cuya instalación ha sido posible gracias a la colaboración entre los trabajadores, el área de salud ocupacional y las jornadas de reciclaje. Este punto de hidratación no solo representa un avance significativo hacia la sostenibilidad y la gestión responsable de residuos, sino que también se utiliza para proporcionar a los trabajadores acceso a agua tratada. Esta iniciativa se ha diseñado con el objetivo principal de mantener adecuadamente hidratado al personal, especialmente considerando que sus labores a menudo implican largos periodos de exposición al sol, lo que puede conducir a problemas como insolación y deshidratación. De esta manera, el consorcio demuestra su compromiso no solo con la eficiencia operativa, sino también con el bienestar y la salud integral de su equipo.

BATERÍAS SANITARIAS.

En el sitio de construcción, contamos con un conjunto de instalaciones sanitarias diseñadas para satisfacer las necesidades del personal. Para los trabajadores en funciones operativas, se han instalado tres baterías sanitarias completas, cada una equipada con un lavamanos. Además, se han asignado dos baños separados para el personal administrativo, uno para mujeres y otro para hombres. Todas estas áreas están claramente señalizadas y tienen puertas para garantizar la privacidad.

Es fundamental resaltar que el mantenimiento y la limpieza de estas instalaciones son responsabilidad de todo el personal. Tanto los trabajadores administrativos como los operativos participan activamente en el cuidado y la higiene de estos espacios, asegurando condiciones adecuadas para todos los usuarios. Esta colaboración interna refleja el compromiso colectivo con la comodidad y el bienestar de cada miembro del equipo en el entorno laboral.

Registro fotográfico de baterías sanitarias.



OBSERVACIONES

El informe resalta la necesidad de brindar un mayor respaldo al área ambiental. Se recomienda revisar y ajustar el presupuesto asignado a esta área, garantizando recursos adecuados para implementar medidas más efectivas y sostenibles.

Además, se enfatiza la importancia de las jornadas de limpieza en el informe. Se sugiere aumentar el apoyo logístico y financiero para estas iniciativas, asegurando la disponibilidad de personal y equipos necesarios para llevar a cabo limpiezas regulares y contribuir al mantenimiento de un entorno más limpio.

También se observa una falta de suministros, especialmente bolsas de aseo, debido a la insuficiencia de recursos. Se insta a asegurar un suministro constante de estos elementos esenciales para facilitar la correcta disposición de residuos y mantener un ambiente ordenado.

Por último, se destaca la necesidad de mejorar las señalizaciones para aumentar la visibilidad. Se sugiere realizar una evaluación detallada de las áreas específicas que requieren señalización adicional y tomar medidas para garantizar que sean claramente identificables, mejorando así la conciencia ambiental entre el personal y los visitantes.

CONCLUSIÓN:

El minucioso análisis de las actividades ambientales llevadas a cabo por el Consorcio García Rovira revela un enfoque exhaustivo y proactivo hacia la gestión sostenible y la responsabilidad ambiental. Las medidas implementadas en el manejo de combustibles, materiales, residuos y otras áreas reflejan un compromiso sólido con la seguridad, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores como del entorno circundante.

Destacamos la aplicación de protocolos rigurosos en la tala de árboles, donde la obtención de permisos y la atención especial a la seguridad garantizan un equilibrio adecuado entre las necesidades de la obra y la preservación del entorno natural. La colaboración con el hospital local en las jornadas de fumigación resalta el compromiso social del consorcio, demostrando una preocupación activa por la salud comunitaria.

La participación activa de los trabajadores en diversas actividades, desde las jornadas de aseo hasta el mantenimiento de instalaciones sanitarias, refleja un alto grado de responsabilidad y colaboración interna. Además, la implementación de medidas sostenibles, como el establecimiento de puntos de hidratación a través de jornadas de reciclaje, refuerza la visión a largo plazo del consorcio en términos de bienestar y sostenibilidad.

En resumen, el Consorcio García Rovira no solo se adhiere a las normativas ambientales y de seguridad, sino que va más allá al adoptar prácticas proactivas y sostenibles. La combinación de medidas preventivas, educación del personal y colaboración con entidades externas refleja un compromiso excepcional con la gestión ambiental y la responsabilidad social corporativa.

"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"



INFORME DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 087

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

1 de marzo de 2024 – 25 de marzo de 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

TIPO DE CONTRATO: Contrato de obra incluida dotación de equipos No. 87 5

1. INTRODUCCION 6

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6

2.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 6

2.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 6

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 7

Construcción módulo A: 7
Construcción módulo B: 8
Construcción módulo C: 8
Construcción módulo E: 8
Construcción módulo F 8

4. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 10

4.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 11

ITEM 1.07 DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 25CM, INCLUYE RETIRO 11
ITEM 2.01 EXCAVACION MECANICA Y RETIRO DE SOBRANTES 11
ITEM 3.07 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 15
ITEM 3.10 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO 16
ITEM 3.11 VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO ESTRUCTURAL A LA VISTA Y PLACA 16
ITEM 13.01 PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4. 17
ITEM 13.03 PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 17
ITEM 24.01 INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 160 KVA.PARA RED CRITICA. 18
ITEM 24.05 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 400 KVA. INCLUYE DUCTO DE DESFOGUE, CABINA INSONORA, CARGADOR DE BATERIAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. 18
NP1 CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PIEDRA PROPORCION (60C/40P) MEZCLA EN OBRA 19
NP42 INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 160 KVA.PARA RED CRITICA 21
NP32 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA DE REMONTE DE CABLES 24KV 21
NP21 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO 22
NP3 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS 23
NP4 CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION 23
NP65 MURO EN BLOQUE NO 4 25
NP43 INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 40 KVA. PARA RED REGULADA 25
NP48 TRASLADO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CONVENCIONAL 225KVA EN POSTE. INCLUYE SISTEMA DE SUJESION 26
NP49 TRASLADO DE PLANTA DE EMERGENCIA. 26
NP50 TRASLADO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. 28
NP51 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJES, DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. 28
NP52 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BAJA TENSION. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJES, DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. 29

NP53 TRASLADO DE SISTEMA DE MEDIDA SEMIDIRECTA. INCLUYE GABINETE TIPO EXTERIOR. 30
NP54 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION INCLUYE CAJA CORTACIRCUITOS 13,2KV-100A, DPS 12kV CON SU RESPECTIVO PUESTA A TIERRRA 31
NP55 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RETENCION RED MT. INCLUYE AISLADORES, CRUCETAS Y DEMAS ACEESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION 32
NP56 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS SUSPENSION RED MT. INCLUYE AISLADORES, CRUCETAS Y DEMAS ACEESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION 33
NP57 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED AEREA EN CABLE TRENZADO 3X4/0+4/0. 33
NP58 INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA. 34
NP59 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA RED DE BT TRENZADA. 35
NP60 TRASLADO DE ALIMENTADORES DESDE TABLERO PROYECTADO A TABLEROS AL INTERIOR DEL HOSPITAL. 36
NP61 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 METROS 1050KG CURADO INCLUYE SERVICIO DE GRUA, HINCADO, BASE EN CONCRETO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION 36
NP24 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 400KVA, TIPO SECO, TENSIÓN PRIMARIA: 13200, TENSIÓN SECUNDARIA: 220/120V. DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 37
NP62 DESMONTE E INSTALACION DE TABLEROS DE AISLAMIENTOS EXISTENTES 38
NP63 DESMONTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE 24 PUESTOS EXISTENTE 38
NP64 DESMONTE DE TUBERIA, BANDEJAS, CABLEADO Y APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES 39
NPS 10 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 400KVA TENSIÓN PRIMARIA: 13200, TENSIÓN SECUNDARIA: 220/120V. DPS, CELDA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 39
NPS 11 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE UPS TRIFASICA DE 40 KVA. PARA RED REGULADA 40
ITEM 10.86 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMAL GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS. 40

4.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 41

4.3 CONDICIONES CLIMATICAS 41

5. PRESUPUESTO DE OBRA 43

5.1 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO 43

6. CONCLUSIONES 55

7. TABLA DE ANEXOS 55

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira 7
Ilustración 2 Zona 1 fundida 10
Ilustración 3 zona 2 fundida de zarpa de muro 11
Ilustración 4 Demolición de muros tabicón 11
Ilustración 5 Excavación modulo A 12
Ilustración 6 Excavación de zapatas Eje 2 13
Ilustración 7 Excavación para mejoramiento del suelo modulo A 13
Ilustración 8 Retiro de sobrantes de excavación 13

Ilustración 9 Excavación para cimentación del módulo D 14
Ilustración 10 Ensayo laboratorio de compactación..... 14
Ilustración 11 Densidades del suelo..... 15
Ilustración 12 Zarpa muro de contención 15
Ilustración 13 Columnetas de confinamiento 16
Ilustración 14 Vigas de confinamiento 16
Ilustración 16 Friso liso muros 17
Ilustración 17 Pañete liso muro exterior 17
Ilustración 18 instalación de UPS trifásica..... 18
Ilustración 19 Planta eléctrica de 400KVA 18
Ilustración 20 Mejoramiento de suelo en concreto ciclópeo de 3000 PSI..... 19
Ilustración 21 Mejoramiento del suelo en concreto ciclópeo de 3000 Psi 20
Ilustración 22 Conceto ciclópeo de 3000 psi 20
Ilustración 23 instalación de UPS trifásica de 160 KVA..... 21
Ilustración 24 instalación de celda de remonte de cables 24kv..... 21
Ilustración 28 Muro en gaviones bloque D 22
Ilustración 29 Construcción de muro en gavión módulo D 22
Ilustración 30 Construcción de muro en gavión módulo D 23
Ilustración 31 Fundida de zapatas 23
Ilustración 32 Vigas de cimentación Mod A 24
Ilustración 33 Viga de cimentación Mod A 24
Ilustración 66 Construcción de muros en bloque no4 25
Ilustración 68 Instalacion de UPS trifasica de 40 KVA..... 25
Ilustración 70 Transformador trifasico convencional 225KVA 26
Ilustración 71 Traslado de planta eléctrica..... 27
Ilustración 72 instalación de transferencia automática 28
Ilustración 73 Tablero general de baja tensión..... 29
Ilustración 74 Tablero de baja tensión..... 30
Ilustración 75 Sistema de medida semidirecta 31
Ilustración 76 INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION..... 32
Ilustración 77 Estructuras retención red mt 32
Ilustración 78 ESTRUCTURAS SUSPENSION RED MT..... 33
Ilustración 79 cable trenzado 3x4/0+4/0..... 34
Ilustración 80 Malla puesta a tierra 34
Ilustración 81 INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA RED DE BT TRENZADA 35
Ilustración 82 Traslado de alimentadores..... 36
Ilustración 83 Suministro e instalación de Posto de 12 metros..... 37
Ilustración 84 instalación de transformador trifásico 400KVA 37
Ilustración 85 Desmonte de Tableros de aislamientos..... 38
Ilustración 86 Desmonte de tablero general de 24 puestos..... 38
Ilustración 87 Desmonte de tubería, bandejas y aparatos eléctricos 39
Ilustración 88Transformador Trifásico Seco 400KVA 39
Ilustración 89 Suministro y transporte de UPS trifásica de 40KVA, para red regulada..... 40
Ilustración 90 Instalación de salidas tomacorriente normal grado hospitalario 40
Ilustración 91 Instalación de salidas tomacorriente normal grado hospitalario 41
*Ilustración 92 Demolición de subestación eléctrica..... **¡Error! Marcador no definido.***
Ilustración 102 Dia Soleado mes de marzo de 2024..... 42
Ilustración 103 clima de Málaga marzo de 2024 42

TIPO DE CONTRATO: Contrato de obra incluida dotación de equipos No. 87

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			
NUMERO	**87**	**FECHA**	**09-08-2023**
TIPO	CONTRATO DE OBRA INCLUIDA DOTACIÓN DE EQUIPOS		
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTRAVOS ($64.028.082.699,20)		
ADICIONAL No 1	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($665.389.158,15)		
ENTIDAD CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA		
NIT	901.740.580-3		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO		
IDENTIFICACION	C.C. 91.273.201		
SUPERVISOR	MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ		
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA		
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL		
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES		

FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión integral y detallada del desarrollo y estado actual del proyecto de ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA en el municipio de Málaga, Santander, llevada a cabo por el contratista CONSORCIO HOSPITAL DE GARCIA ROVIRA en el periodo comprendido del 04 de septiembre de 2023 hasta la elaboración de este informe 18 de marzo de 2024.

Este proyecto representa un hito significativo en el campo de la construcción civil, no solo por su magnitud y complejidad, sino también por su contribución al desarrollo y mejora de la infraestructura hospitalaria en la Provincia de García Rovira. El proyecto ha sido concebido con el propósito de satisfacer las necesidades de atención médica y hospitalaria en toda la provincia con el fin de mejorar el servicio de salud y tener mayor alcance a la hora de presentar cualquier tipo de servicio hospitalario su ejecución ha implicado una serie de desafíos técnicos, logísticos y ambientales que han sido abordados con profesionalismo y experiencia por parte de nuestro equipo de trabajo.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

Se deberá identificar la ubicación exacta del proyecto y los límites geográficos que definirán los predios colindantes. Por el costado sur nos encontramos con la calle 16, por el costado norte colinda con la pista de aterrizaje y viviendas vecinas, por el costado oriente se colinda con la vía de la carrea 6 y por el costado occidental colinda con las viviendas vecinas de la carrera 8, esto con el fin de verificar los impactos directos o indirectos al realizar la ejecución y realizar los correctivos pertinentes para todos esos casos eventuales que se presenten.

2.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Málaga, Santander, en la Calle 16 con Carrera 6. Donde se realizará la adecuación y ampliación de la estructura física del hospital regional.



Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto “Adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira” del municipio de Málaga, Santander inicia su planeación y estructuración desde una programación en simultanea entre PLAN DE CONTENGINCIA y CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL; con el fin de entrelazar y no detener la prestación de los servicios al usuario. Se establece un plan de reubicaciones de servicios a estructuras provisionales para poder realizar la demolición de las edificaciones existentes y continuar con su construcción. Todos estos cambios se plantearon por módulos que actualmente son (A, B, C, D, E, F) serán descritos continuación:

Construcción módulo A:

Este módulo se encuentra ubicado en el sector occidental del predio y no cuenta con estructura existe y los servicios que prestaran son:

- Parqueaderos
- Cuarto de máquinas hidráulica y red contra incendios
- Morgue
- Cuarto de monitoreo y vigilancia

- Salas de cirugía
- Salas de partos

Construcción módulo B:

Este módulo se encuentra ubicado en el costado nororiental y actualmente existe una edificación en funcionamiento. Este es el primer módulo que depende de una infraestructura provisional y que está dentro del plan de contingencia del hospital la cual se desarrollara en el sitio de servicio de lavaderos de ropa donde se realizara la reubicación de algunos servicios. Este módulo contempla las siguientes áreas:

- área de lavandería
- área de cocina
- Programa amplio de inmunizaciones PAI
- área de descargue
- área para médicos residentes
- Auditorio
- Servicio farmacéutico
- Hospitalización adultos

Construcción módulo C:

Este tercer modulo por construir se encuentra entre los módulos B y D se distingue porque actualmente comparten área con el módulo D donde se encuentra el área administrativa existente será ubicadas en la estructura provisional que se realizará en la cancha, la cual contará con las áreas administrativas, gineco y terapia físico – respiratoria. Este nuevo módulo C contara con las siguientes áreas:

- Servicio de terapias
- Servicios ambulatorios
- Servicios de dirección y administración

Construcción módulo E:

El módulo E se encuentra en la plazoleta existente y parqueadero de ambulancias o taxis para el servicio de urgencia. Este nuevo módulo contendrá los siguientes servicios:

- Servicio de radiología e imágenes diagnosticas
- Servicio de laboratorio clínico
- Sala de espera
- Sala de visitas
- Recepción e información al usuario.

Construcción módulo F

El módulo F se encuentra en la zona central norte del área y donde actualmente se presta el servicio de quirófanos, trabajos de parte, recuperación de pacientes y parte

de la sala de observación. Este módulo en su nueva arquitectura prestara los siguientes servicios:

- Central de esterilización
- Servicio gastroenterología
- Recuperación tardía
- Ascensores de servicios y personal
- Sala de espera para acompañante cirugía

4. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Durante el mes de marzo se continuaron desarrollando la excavación de las zapatas del eje 3 y mejoramiento del suelo del muro de contención del eje 4 . En este mes de marzo se funde vigas y zapatas para organizar izaje de estructura metálica.




Ilustración 2 Zona 1 fundida

la zona 2 es la segunda zona donde se realizará la izada en este mes se realiza la fundida de la zarpa de muro eje 4 entre G y K.




Ilustración 3 zona 2 fundida de zarpa de muro

4.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ITEM 1.07 DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 25CM, INCLUYE RETIRO

Se hace demolición de muros tabicón para la ejecución del modulo d.



Ilustración 4 Demolición de muros tabicón

ITEM 2.01 EXCAVACION MECANICA Y RETIRO DE SOBRANTES

Se continua con la excavación mecánica de zapatas de cimentación sobre el eje C y D entre los ejes (2-3), además que se realizó toda la excavación del mejoramiento del suelo en el eje 4 para el mejoramiento de suelo para la cimentación que se encuentra sobre el eje 4 entre los ejes (K-N) como se muestra en las siguientes ilustraciones.



Ilustración 5 Excavación modulo A



Ilustración 6 Excavación de zapatas Eje 2



Ilustración 7 Excavación para mejoramiento del suelo modulo A



Ilustración 8 Retiro de sobrantes de excavación

En el mes de marzo terminamos con la excavación en el módulo D para llegar a suelo competente, y se empieza realizar las obras de contención de relleno

seleccionado donde se hicieron un ensayo de laboratorio de compactación para después iniciar con un muro en gavión sobre el costado posterior del módulo.



Ilustración 9 Excavación para cimentación del módulo D



Ilustración 10 Ensayo laboratorio de compactación



Ilustración 11 Densidades del suelo

ITEM 3.07 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO.



Ilustración 12 Zarpa muro de contención

ITEM 3.10 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO



Ilustración 13 Columnetas de confinamiento

ITEM 3.11 VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO ESTRUCTURAL A LA VISTA Y PLACA



Ilustración 14 Vigas de confinamiento

ITEM 13.01 PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4.



Ilustración 15 Friso liso muros

ITEM 13.03 PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO



Ilustración 16 Pañete liso muro exterior

ITEM 24.01 INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 160 KVA.PARA RED CRITICA.



Ilustración 17 instalación de UPS trifásica

ITEM 24.05 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 400 KVA. INCLUYE DUCTO DE DESFOGUE, CABINA INSONORA, CARGADOR DE BATERIAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.



Ilustración 18 Planta eléctrica de 400KVA

NP1 CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PIEDRA PROPORCION (60C/40P) MEZCLA EN OBRA

Este concreto es preparado en obra con un carmix, a este concreto se le realiza sus debidos ensayos de calidad el cual están nombrado en el informe de calidad del proyecto. Adicional, la preparación de concreto esta estipulada en el diseño de mezcla previamente entregado a la interventoría.

Se fundió el mejoramiento de las zapatas sobre el eje 4 (k-n), también se fueron fundiendo los mejoramientos sobre el eje 3 (c-d) de las zapatas sobre este costado, también la zarpa del eje 4 (g y k) y se realizó el mejoramiento sobre las zapatas del eje 2 (a y b).



Ilustración 19 Mejoramiento de suelo en concreto ciclópeo de 3000 PSI



Ilustración 20 Mejoramiento del suelo en concreto ciclópeo de 3000 Psi



Ilustración 21 Conceto ciclópeo de 3000 psi

NP42 INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 160 KVA.PARA RED CRITICA



Ilustración 22 instalación de UPS trifásica de 160 KVA

NP32 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA DE REMONTE DE CABLES 24KV



Ilustración 23 instalación de celda de remonte de cables 24kvA

NP21 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO

Este ítem se refiere a la construcción de muro en gavión que están constituidos por módulos de forma prismática y sección cuadrada, rectangular, o cilíndrica, construidos con mallas de alambre, divididos en compartimientos por medio de diafragmas o tabiques interiores del mismo tipo de malla, y rellenados con piedras o bloques de roca.
Esta actividad se inició sobre el costado del módulo D para así poder abrir campo y ejecutar la construcción del módulo.



Ilustración 24 Muro en gaviones bloque D



Ilustración 25 Construcción de muro en gavión módulo D



Ilustración 26 Construcción de muro en gavión módulo D

NP3 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS



Ilustración 27 Fundida de zapatas

NP4 CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION

Este ítem hace referencia a la cimentación que se está ejecutando en el mes de marzo del módulo A, donde se llevó a cabo la fundida en concreto de 4000 psi

elaborado en sitio de las vigas de cimentación y las zapatas de los diferentes ejes del módulo.



Ilustración 28 Vigas de cimentación Mod A



Ilustración 29 Viga de cimentación Mod A

NP65 MURO EN BLOQUE NO 4

Este ítems hace referencia a la construcción de muros numero 4.



Ilustración 30 Construcción de muros en bloque no4

NP43 INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 40 KVA. PARA RED REGULADA



Ilustración 31 Instalacion de UPS trifasica de 40 KVA

NP48 TRASLADO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CONVENCIONAL 225KVA EN POSTE. INCLUYE SISTEMA DE SUJESION

Se realiza traslado de transformador, planta de emergencia y transferencia automática, a zona establecida en comité de obra, de tal modo que se libere completamente el área necesaria por el módulo en construcción correspondiente al módulo a, debido a que el espacio donde strae encuentran estos equipos será remodelada y utilizada con otro propósito, distinto al de albergar equipos eléctricos.



Ilustración 32 Transformador trifasico convencional 225KVA

NP49 TRASLADO DE PLANTA DE EMERGENCIA.

Esta actividad se realiza para trasladar la planta de emergencia existente



Ilustración 33 Traslado de planta eléctrica

NP50 TRASLADO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA.

Se realiza para trasladar e instalar la transferencia automática existente



Ilustración 34 instalación de transferencia automática

NP51 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJES, DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Se instala tablero general de baja tensión para traslado de acometidas en subestación provisional actual hacia nueva ubicación, con protecciones de capacidad acorde acometidas existentes, barraje, dps de acuerdo a la capacidad de carga prevista para el provisional de obra y de esta forma interceptar las acometidas que van hacia el módulo c y módulo d.




Ilustración 35 Tablero general de baja tensión

NP52 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BAJA TENSION. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJES, DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Se instala tablero de baja tensión en módulo f para traslado de acometidas en subestación provisional actual hacia nueva ubicación, con protecciones de capacidad acorde acometidas existentes, barraje, dps de acuerdo a la capacidad de carga prevista para el provisional de obra y de esta forma interceptar las acometidas que van hacia el módulo f y módulo e.




Ilustración 36 Tablero de baja tensión

NP53 TRASLADO DE SISTEMA DE MEDIDA SEMIDIRECTA. INCLUYE GABINETE TIPO EXTERIOR.

Se realiza traslado de sistema de medida semidirecta, dado que se encontraba situado en la subestación provisional, como ya se explicó y se instalara gabinete tipo exterior, garantizando el registro del consumo del hospital.



Ilustración 37 Sistema de medida semidirecta

NP54 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION INCLUYE CAJA CORTACIRCUITOS 13,2KV-100A, DPS 12kV CON SU RESPECTIVO PUESTA A TIERRRA

Se instala sistema de protección de caja cortacircuitos y dps con el fin de proteger la acometida eléctrica de media tensión, y los equipos conectados a ellas, además de dar corte visible al suministró energía en caso de maniobras de mantenimiento.



Ilustración 38 INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION

NP55 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RETENCION RED MT. INCLUYE AISLADORES, CRUCETAS Y DEMAS ACEESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

Se utiliza la estructura de retención para dar soporte a la red de media tensión donde se instalan los equipos de protección.



Ilustración 39 Estructuras retención red mt

NP56 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS SUSPENSION RED MT. INCLUYE AISLADORES, CRUCETAS Y DEMAS ACEESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

Las estructuras de suspensión se instalaron para dar soporte a la red de media tensión.



Ilustración 40 ESTRUCTURAS SUSPENSION RED MT

NP57 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED AEREA EN CABLE TRENZADO 3X4/0+4/0.

Esta acometida es utilizada para dar suministro de energía al tablero de baja tensión desde el tablero general de baja tensión y tablero de baja tensión teniendo en cuenta carga de los conductores que se prevé de aproximadamente 180a, debido a cálculos de regulación se determinó que la acometida apropiada es 3x4/0+ 4/0. en la que se enviaran 2 líneas independientes para cada tablero desde la transferencia.



Ilustración 41 cable trenzado 3x4/0+4/0

NP58 INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA.

Se realiza instalación sistema de puesta a tierra con el fin de proteger el transformador e instalaciones internas del edificio.



Ilustración 42 Malla puesta a tierra

NP59 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA RED DE BT TRENZADA.

Se realiza instalación de estructuras de baja tensión de red trenzada para dar soporte a la acometida de baja tensión.



Ilustración 43 INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA RED DE BT TRENZADA

NP60 TRASLADO DE ALIMENTADORES DESDE TABLERO PROYECTADO A TABLEROS AL INTERIOR DEL HOSPITAL.

Se realiza traslado de acometidas para inhabilitar subestación provisional actual a tableros general de baja tensión y tablero de baja tensión



Ilustración 44 Traslado de alimentadores

NP61 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 METROS 1050KG CURADO INCLUYE SERVICIO DE GRUA, HINCADO, BASE EN CONCRETO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

Se instala poste curado para instalación de transformador en h.



Ilustración 45 Suministro e instalación de Posto de 12 metros

NP24 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 400KVA, TIPO SECO, TENSIÓN PRIMARIA: 13200, TENSIÓN SECUNDARIA: 220/120V. DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN



Ilustración 46 instalación de transformador trifásico 400KVA

NP62 DESMONTE E INSTALACION DE TABLEROS DE AISLAMIENTOS EXISTENTES

Se realiza la instalación de estructuras de baja tensión de red trenzada para dar soporte a la acometida de baja tensión.



Ilustración 47 Desmonte de Tableros de aislamientos

NP63 DESMONTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE 24 PUESTOS EXISTENTE

Se realiza traslado de acometidas para inhabilitar subestación provisional actual a tableros general de baja tensión y tablero de baja tensión.



Ilustración 48 Desmonte de tablero general de 24 puestos

NP64 DESMONTE DE TUBERIA, BANDEJAS, CABLEADO Y APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES



Ilustración 49 Desmonte de tubería, bandejas y aparatos eléctricos

NPS 10 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 400KVA TENSIÓN PRIMARIA: 13200, TENSIÓN SECUNDARIA: 220/120V. DPS, CELDA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN



Ilustración 50Transformador Trifásico Seco 400KVA

NPS 11 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE UPS TRIFASICA DE 40 KVA. PARA RED REGULADA



Ilustración 51 Suministro y transporte de UPS trifásica de 40KVA, para red regulada

ITEM 10.86 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMAL GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.



Ilustración 52 Instalación de salidas tomacorriente normal grado hospitalario



Ilustración 53 Instalación de salidas tomacorriente normal grado hospitalario

4.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Pagos de seguridad social y nómina de la persona administrativa y de obra.
- Revisión de hojas de vida y de personal de obra.
- Trámite ante el ente fiduciario para compra de material granular y de ferretería.
- Adquisición de materiales, herramienta, dotación de persona y equipo.
- Realización de informes de seguridad y salud en el trabajo.
- Respuesta de correspondencia.
- Comité de obra

4.3 CONDICIONES CLIMATICAS

En el municipio de Málaga, Santander durante el periodo del presente informe se presentaron días soleados. A continuación, se muestran las horas del estado del clima diario.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	16	24	20	24	20	16	24							570
Lluvias moderadas																6			8		4		4	8								30
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0			0	



Ilustración 54 Dia Soleado mes de marzo de 2024



Ilustración 55 clima de Málaga marzo de 2024

5. PRESUPUESTO DE OBRA

5.1 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2			CONTRATO DE OBRA				PLAZO INICIAL	FECHA PRESENTE ACTA	
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2				EJECUTADO 18/MARZO/2024	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V.R. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT MAYOR	CANT MENOR	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL EJECUTADO
1.0	**PRELIMINARES**				**$ 800,152,976.81**				**$ 898,026,937.99**		**$ 15,998,825.91**
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 25CM, INCLUYE RETIRO	M2	270.00	$ 27,963.62	$ 7,550,177.40	3500.00	0.00	3770.00	$ 105,422,847.40	572.13	$ 15,998,825.91
2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES**				**$ 622,647,715.24**	**0.00**	**0.00**	0.00	**$ 622,648,273.20**	0.00	**$ 40,756,600.94**
2.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	5,207.20	$ 68,500.00	$ 356,693,063.00	0.00	0.00	5207.20	$ 356,693,200.00	594.99	$ 40,756,600.94

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	CONTRATO DE OBRA	PLAZO INICIAL	FECHA PRESENTE ACTA

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2				EJECUTADO 18/MARZO/2024	
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 2,101,999,556.97**	**0.00**	**0.00**	0.00	**$ 1,602,566,730.33**	0.00	**$ 86,820,786.35**
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	200.00	$ 1,609,411.12	$ 321,882,224.00	0.00	0.00	200.00	$ 321,882,224.00	53.33	$ 85,833,918.56
3.10	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO	ML	1,500.00	$ 146,743.21	$ 220,114,815.00	0.00	799.95	700.05	$ 102,727,584.16	1.38	$ 201,992.03
3.11	VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO ESTRUCTURAL A LA VISTA Y PLACA	ML	2,800.00	$ 133,809.40	$ 374,666,320.00	0.00	2000.00	800.00	$ 107,047,520.00	5.87	$ 784,875.76
10.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**				**$ 4,710,474,479.27**	0.00	0.00	0.00	**$ 5,761,724,446.82**	0.00	**$ 81,121,082.80**

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	CONTRATO DE OBRA			PLAZO INICIAL	FECHA PRESENTE ACTA	
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2				EJECUTADO 18/MARZO/2024	
10.86	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMAL GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	UND	210.00	$ 705,400.72	$ 148,134,151.20	42.00	0.00	252.00	$ 177,760,981.44	115.00	$ 81,121,082.80
13.0	**PAÑETES**				**$ 953,144,528.37**	0.00	0.00	0.00	**$ 953,144,259.50**	0.00	**$ 15,579,832.33**
13.01	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M2	18,249.90	$ 39,980.00	$ 729,631,201.28	0.00	0.00	18249.90	$ 729,631,002.00	302.91	$ 12,110,289.83

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2			CONTRATO DE OBRA	PLAZO INICIAL			FECHA PRESENTE ACTA	
CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2**				**EJECUTADO 18/MARZO/2024**
13.03	PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	1,420.00	$ 52,030.00	$ 73,882,600.00	0.00	0.00	1420.00	$ 73,882,600.00	66.68	$ 3,469,542.51
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				$ 11,971,724,188.70	0.00	0.00	0.00	**$ 12,603,276,130.60**	0.00	$ 348,431,904.75
NP 1	CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PIEDRA PROPORCIO 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	989.58	$ 570,506.00	$ 564,558,474.95	0.00	0.00	989.58	$ 564,561,327.48	243.00	$ 138,634,669.52
NP 2	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 15CM	M2	1,315.53	$ 130,466.00	$ 171,632,224.01	0.00	0.00	1315.53	$ 171,631,936.98	0.00	$ -
NP 3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS	M3	226.83	$ 795,530.16	$ 180,446,128.54	0.00	0.00	226.83	$ 180,450,106.19	36.48	$ 29,016,962.59
NP 4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	75.75	$ 1,006,187.28	$ 76,216,674.09	0.00	0.00	75.75	$ 76,218,686.46	11.13	$ 11,202,889.18
NP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO	M3		$ 327,152.76		476.00	0.00	476.00	$ 155,724,713.76	210.00	$ 68,702,079.60
NP 24	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 400KVA, TIPO SECO, TENSIÓN PRIMARIA: 13200, TENSIÓN SECUNDARIA: 220/120V. DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 1,378,590.00		1.00	0.00	1.00	$ 1,378,590.00	1.00	$ 1,378,590.00

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	CONTRATO DE OBRA	PLAZO INICIAL	FECHA PRESENTE ACTA

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2				EJECUTADO 18/MARZO/2024	
NP 32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA DE REMONTE DE CABLES 24KV	UND		$ 12,011,738.75		1.00	0.00	1.00	$ 12,011,738.75	1.00	$ 12,011,738.75
NP 42	INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 160 KVA.PARA RED CRITICA	UND		$ 1,430,126.00		1.00	0.00	1.00	$ 1,430,126.00	1.00	$ 1,430,126.00
NP 43	INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 40 KVA. PARA RED REGULADA	UND		$ 635,611.00		1.00	0.00	1.00	$ 635,611.00	1.00	$ 635,611.00
NP 48	TRASLADO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CONVENCIONAL 225KVA EN POSTE. INCLUYE SISTEMA DE SUJESION	UND		$ 3,687,731.74		1.00	0	1.00	$ 3,687,731.74	1.00	$ 3,687,731.74
NP 49	TRASLADO DE PLANTA DE EMERGENCIA.	UND		$ 4,894,348.08		1.00	0	1.00	$ 4,894,348.08	1.00	$ 4,894,348.08
NP 50	TRASLADO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA.	UND		$ 375,213.00		1.00	0	1.00	$ 375,213.00	1.00	$ 375,213.00
NP 51	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJES, DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND		$ 8,048,644.77		1.00	0	1.00	$ 8,048,644.77	1.00	$ 8,048,644.77
NP 52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BAJA TENSION. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJES, DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND		$ 9,473,603.10		1.00	0	1.00	$ 9,473,603.10	1.00	$ 9,473,603.10

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	CONTRATO DE OBRA	PLAZO INICIAL	FECHA PRESENTE ACTA

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2				EJECUTADO 18/MARZO/2024	
NP 53	TRASLADO DE SISTEMA DE MEDIDA SEMIDIRECTA. INCLUYE GABINETE TIPO EXTERIOR.	UND		$ 2,093,400.00		1.00	0	1.00	$ 2,093,400.00	1.00	$ 2,093,400.00
NP 54	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION INCLUYE CAJA CORTACIRCUITOS 13,2KV-100A, DPS 12kV CON SU RESPECTIVO PUESTA A TIERRRA	UND		$ 4,026,528.60		1.00	0	1.00	$ 4,026,528.60	1.00	$ 4,026,528.60
NP 55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RETENCION RED MT. INCLUYE AISLADORES, CRUCETAS Y DEMAS ACEESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND		$ 2,025,406.04		1.00	0	1.00	$ 2,025,406.04	1.00	$ 2,025,406.04
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS SUSPENSION RED MT. INCLUYE AISLADORES, CRUCETAS Y DEMAS ACEESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND		$ 1,451,607.84		2.00	0	2.00	$ 2,903,215.69	2.00	$ 2,903,215.69
NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED AEREA EN CABLE TRENZADO 3X4/0+4/0.	ML		$ 89,234.42		150.00	0	150.00	$ 13,385,163.00	150.00	$ 13,385,163.00
NP 58	INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA.	UND		$ 330,254.00		1.00	0	1.00	$ 330,254.00	1.00	$ 330,254.00
NP 59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA RED DE BT TRENZADA.	UND		$ 143,252.01		4.00	0	4.00	$ 573,008.02	4.00	$ 573,008.02

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2			CONTRATO DE OBRA	PLAZO INICIAL			FECHA PRESENTE ACTA	
CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2**			**EJECUTADO 18/MARZO/2024**	
NP 60	TRASLADO DE ALIMENTADORES DESDE TABLERO PROYECTADO A TABLEROS AL INTERIOR DEL HOSPITAL.	ML		$ 9,840.00		180.00	0	180.00	$ 1,771,200.00	180.00	$ 1,771,200.00
NP 61	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 METROS 1050KG CURADO INCLUYE SERVICIO DE GRUA, HINCADO, BASE EN CONCRETO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND		$ 5,571,869.52		4.00	0	4.00	$ 22,287,478.08	4.00	$ 22,287,478.08
NP 62	DESMONTE E INSTALACION DE TABLEROS DE AISLAMIENTOS EXISTENTES	UND		$ 925,113.00		4.00	0	4.00	$ 3,700,452.00	4.00	$ 3,700,452.00
NP 63	DESMONTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE 24 PUESTOS EXISTENTE	UND		$ 462,557.00		1.00	0	1.00	$ 462,557.00	1.00	$ 462,557.00
NP 64	DESMONTE DE TUBERIA, BANDEJAS, CABLEADO Y APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES	M2		$ 12,485.00		431.00	0	431.00	$ 5,381,035.00	431.00	$ 5,381,035.00
NP 65	MURO EN BLOQUE NO 4	M2		$ 88,172.05		500.00	0	500.00	$ 44,086,025.00	346.76	$ 30,574,187.37
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 39,861,396,452.63**			0.00	**$ 40,717,077,853.93**		**$ 588,709,033.08**
	ADMINISTRACIÓN			29%	$ 11,559,804,971.26			0.00	$ 11,807,952,577.64		$ 170,725,619.59

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	CONTRATO DE OBRA	PLAZO INICIAL	FECHA PRESENTE ACTA

						CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2				EJECUTADO 18/MARZO/2024	
	IMPREVISTOS			1%	$ 398,613,964.53			0.00	$ 407,170,778.54			0.00	$ 5,887,090.33
	UTILIDAD			5%	$ 1,993,069,822.63			0.00	$ 2,035,853,892.70			0.00	$ 29,435,451.65
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 13,951,488,758.42			0.00	$ 14,250,977,248.88			0.00	$ 206,048,161.57
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 53,812,885,211.05**			0.00	**$ 54,968,055,102.81**			0.00	**$ 794,757,194.65**
								0.00				0.00	$ -
24.0	**EQUIPOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES**				**$ 2,412,227,483.23**			0.00	**$ 1,050,417,708.04**			0.00	**$ 648,091,271.10**
	PANELES DE AISLAMIENTO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN ÁREAS MEDICAS CRITICAS							0.00				0.00	$ -
24.01	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE UPS TRIFASICA DE 160 KVA.PARA RED CRITICA	UND	1	$ 529,595,474.10	$ 529,595,474.10	0.00	0.00	1.00	$ 529,595,474.10	1.00		1.00	$ 529,595,474.10


PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2			CONTRATO DE OBRA	PLAZO INICIAL			FECHA PRESENTE ACTA	
CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2**				**EJECUTADO 18/MARZO/2024**	
24.05	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 400 KVA. INCLUYE DUCTO DE DESFOGUE, CABINA INSONORA, CARGADOR DE BATERIAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	1	$ 296,239,492.50	$ 296,239,492.50	0.00	0.00	1.00	$ 296,239,492.50	0.40	$ 118,495,797.00
NPE	**IMPREVISTOS EQUIPOS**				**$ 206,842,781.59**	0.00	0.00	0.00	**$ 2,500,678,520.64**	0.00	**$ 153,835,739.04**
NPS 10	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 400KVA TENSIÓN PRIMARIA: 13200, TENSIÓN SECUNDARIA: 220/120V. DPS, CELDA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 100,575,644.46		1.00	0.00	1.00	$ 100,575,644.46	1.00	$ 100,575,644.46
NPS 11	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE UPS TRIFASICA DE 40 KVA. PARA RED REGULADA	UND		$ 53,260,094.58		1.00	0.00	1.00	$ 53,260,094.58	1.00	$ 53,260,094.58
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				**$ 7,504,330,733.25**				**$ 6,608,850,125.95**		**$ 801,927,010.14**
	ADMINISTRACIÓN			29%	$ 2,176,255,912.64				$ 1,916,566,536.53		$ 232,558,832.94

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	CONTRATO DE OBRA	PLAZO INICIAL	FECHA PRESENTE ACTA

CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2			EJECUTADO 18/MARZO/2024	
	VALOR TOTAL EQUIPOS	$ 9,680,586,645.89			$ 8,525,416,662.48		$ 1,034,485,843.08
	DIFERENCIA POR AJUSTE	$ 0.42			$ 92.07		
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS	$ 63,493,471,857.36			$ 63,493,471,857.36		$ 1,829,243,037.73
	PRESUPUESTO PLAN DE CONTINGENCIA 2023	$ 1,200,000,000.00					
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO No 087	$ 64,693,471,857.36					

En las siguientes graficas se presentan el avance físico de obra con fecha de corte del 18 de marzo de 2024.


CURVA S PRESUPUESTO PROGRAMADO OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO OBRA
PRESUPUESTO PROGRAMADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA
$16,000,000,000.00
$14,000,000,000.00
$12,000,000,000.00
$10,000,000,000.00
$8,000,000,000.00
$6,000,000,000.00
$4,000,000,000.00
$2,000,000,000.00
$-
$205,626,180.65
$964,123,820.67
$1,279,108,141.54
$10,680,024,425.18
$11,455,522,156.51
$11,863,779,746.02
$13,693,022,783.76
$201,196,028.18
$515,953,669.41
$1,095,527,564.25
$1,981,463,767.74
$5,213,264,167.41
$9,705,617,860.09
$13,079,338,708.09
$-
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MESES



En la anteriores graficas se muestra el presupuesto programado vs el presupuesto ejecutado durante el séptimo mes, se observa que el avance de obra ha está por encima de lo programado. En este mes de marzo el avance de obra programado se encuentra sobre 20.22% acumulado y lo ejecutado esta sobre el 21.17% acumulado, presentando 0.95 puntos porcentuales de avance de obra.


6. CONCLUSIONES

- De acuerdo con el plazo de ejecución contractual, el avance de las actividades programadas es del 20.22%, mientras que el avance físico acumulado alcanza el 21.17%. Esto engloba la realización de las actividades descritas en el presente informe.

- En términos económicos, el costo de las actividades ejecutadas básicamente se estima en $13,693,022,783.76, en comparación con el costo estimado basado en el avance programado acumulado hasta la fecha de corte, que se calculó en $13,079,338,708.09. Esta refleja el proceso significativo en la ejecución de las actividades, y el contratista ha logrado un nivel de eficiencia, manteniendo el proyecto en línea con los plazos y los costos planificados.

7. TABLA DE ANEXOS

No DE ANEXOS	DESCRIPCION
Anexo 1	Presupuesto ejecutado marzo
Anexo 2	Memoria de cantidades corte a 25 de marzo
Anexo 4	Informe topográfico



CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO
Representante Legal
Consorcio de García Rovira.
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
2.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE SOBRANTES				TOTAL	594.99
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				M3	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Volumen		
MARZO						
ZAPATA A-1	1.50	1.50	3.15	7.09	7.09	7.09
ZAPATA A-2	2.00	2.00	3.35	13.40	13.40	13.40
ZAPATA D-3	2.50	2.50	3.30	20.63	20.63	20.63
ZAPATA E-3	2.50	2.50	3.20	20.00	20.00	20.00
ZAPATA F-3	2.50	2.50	3.05	19.06	19.06	19.06
ZAPATA B-1	1.50	1.50	3.20	7.20	7.20	7.20
ZAPATA B-2	2.50	2.50	3.10	19.38	19.38	19.38
VIGA CIM A (1-2)	0.50	0.40	3.34	0.67	0.67	0.67
VIGA CIM B (1-2)	0.50	0.40	3.27	0.65	0.65	0.65
VIGA CIM 3 (A-F)	0.50	0.40	26.93	5.39	5.39	5.39
VIGA CIM 1 (A-C)	0.50	0.40	11.09	2.22	2.22	2.22
VIGA CIM 2 (A-C)	0.50	0.40	11.04	2.21	2.21	2.21
ZAPATA, PEDESTAL Y MEJORAMIENTO D-3	2.50	2.50	3.00	18.75	18.75	18.75
ZAPATA, PEDESTAL Y MEJORAMIENTO E-4	2.75	2.75	3.00	22.69	22.69	22.69
ZARPA MURO DE CONTENCION EJE 1 (EJE G-L)	23.99	4.00	3.30	316.67	316.67	316.67
				PORCENTAJE DE EXPACION DEL SUELO	25.0%	594.99








ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
24.05	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 400 KVA. INCLUYE DUCTO DE DESFOGUE, CABINA INSONORA, CARGADOR DE BATERIAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	TOTAL	0.40

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Und		
ENERO SEMANA 4					0.00	0.00
SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA				0.40	0.40	0.40



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP21	**SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO**				**TOTAL**	**210.00**
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M3**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**	**Cantidad**		
MARZO						
MODULO D	2.00	1.00	1.00	105.00	210.00	210.00
					ACTA PARCIAL No. 2	210.00













ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
3.07	**CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	**TOTAL**	**53.33**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				M3	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen		
MARZO						
ZARPA MURO DE CONTENCION SOBRE EL EJE 4 (ENTREK-O)	28.30	3.50	0.65	64.38	64.38	64.38
DESCUENTOS ZAPATAS						
ZAPATA H-4	2.50	2.50	0.65	4.06	4.06	-4.06
ZAPATA I-4	2.50	2.50	0.65	4.06	4.06	-4.06
ZAPATA J-4	1.50	1.50	0.65	1.46	1.46	-1.46
ZAPATA K-4	1.50	1.50	0.65	1.46	1.46	-1.46





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

NP65	**MURO EN BLOQUE NO 4**	**TOTAL**	**346.76**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				M2	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant	Area (m2)		
MUROS EN UCI		2.30	2.50	5.75	5.75	5.75
		2.30	2.50	5.75	5.75	5.75
		1.41	2.50	3.53	3.53	3.53
		108.93	2.30	250.54	250.54	250.54
		31.84	2.55	81.19	81.19	81.19







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
3.10	**COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO**	**TOTAL**	**1.38**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				M3	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant	CANT		
COLUMNETAS UCI	0.15	26.18	0.25	0.98	0.98	0.98
	0.10	15.79	0.25	0.39	0.39	0.39





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
3.11	**VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO ESTRUCTURAL A LA VISTA Y PLACA**	**TOTAL**	**5.87**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M3**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**CANT**		
COLUMNETAS UCI	0.15	135.19	0.25	5.07	5.07	5.07
	0.10	31.84	0.25	0.80	0.80	0.80





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
NP48	**TRASLADO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CONVENCIONAL 225KVA EN POSTE. INCLUYE SISTEMA DE SUJESION**	**TOTAL**	**1.00**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UND**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**CANT**		
CONTINGENCIA ELECTRICA				1.00	1.00	1.00







ALEXIS RONDON MUÑOZ	PEDRO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP49	**TRASLADO DE PLANTA DE EMERGENCIA.**				**TOTAL**	**1.00**
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UND**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**CANT**		
CONTINGENCIA ELECTRICA				1.00	1.00	1.00









ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
NP50	**TRASLADO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA.**	**TOTAL**	**1.00**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UND**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**CANT**		
CONTINGENCIA ELECTRICA				1.00	1.00	1.00








ALEXIS RONSON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
NP51	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJES, DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.**	**TOTAL**	**1.00**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant	CANT		
CONTINGENCIA ELECTRICA				1.00	1.00	1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
NP52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BAJA TENSION. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJES, DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	TOTAL	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant	CANT		
CONTINGENCIA ELECTRICA				1.00	1.00	1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP53	**TRASLADO DE SISTEMA DE MEDIDA SEMIDIRECTA. INCLUYE GABINETE TIPO EXTERIOR.**				**TOTAL**	**1.00**
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UND**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**CANT**		
CONTINGENCIA ELECTRICA				1.00	1.00	1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
NP54	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION INCLUYE CAJA CORTACIRCUITOS 13,2KV-100A, DPS 12kV CON SU RESPECTIVO PUESTA A TIERRRA**	**TOTAL**	**1.00**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UND**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**CANT**		
CONTINGENCIA ELECTRICA				1.00	1.00	1.00







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER			
NP55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RETENCION RED MT. INCLUYE AISLADORES, CRUCETAS Y DEMAS ACEESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		TOTAL	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant	CANT		
CONTINGENCIAS AREA EXTERIOR				1.00	1.00	1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS SUSPENSION RED MT. INCLUYE AISLADORES, CRUCETAS Y DEMAS ACEESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION				TOTAL	2.00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant	CANT		
CONTINGENCIA ELECTRICA				2.00	2.00	2.00





ALEXIS RONSON MUÑOZ	PEDRO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP57	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED AEREA EN CABLE TRENZADO 3X4/0+4/0.				TOTAL	150.00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				ML	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant	LONG		
CONTINGENCIA ELECTRICA				150.00	150.00	150.00





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP58	INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA.				TOTAL	1.00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant	CANT		
CONTINGENCIA ELECTRICA				1.00	1.00	1.00







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP59	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA RED DE BT TRENZADA.**				**TOTAL**	**4.00**
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UND**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**CANT**		
CONTINGENCIAS AREA EXTERIOR				4.00	4.00	4.00







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP60	**TRASLADO DE ALIMENTADORES DESDE TABLERO PROYECTADO A TABLEROS AL INTERIOR DEL HOSPITAL.**				**TOTAL**	**180.00**
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**ML**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**LONG**		
CONTINGENCIA ELECTRICA				180.00	180.00	180.00






ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 METROS 1050KG CURADO INCLUYE SERVICIO DE GRUA, HINCADO, BASE EN CONCRETO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	TOTAL	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant	CANT		
CONTINGENCIA ELECTRICA				4.00	4.00	4.00









ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP62	DESMONTE E INSTALACION DE TABLEROS DE AISLAMIENTOS EXISTENTES				TOTAL	4.00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant	CANT		
TABLEROS DE AISLAMIENTO UCI				4.00	4.00	4.00





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP63	**DESMONTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE 24 PUESTOS EXISTENTE**				**TOTAL**	**1.00**
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UND**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**CANT**		
TABLERO EXISTENTE UCI				1.00	1.00	1.00





ALEXIS RONDON MUÑOZ	PEDRO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP64	**DESMONTE DE TUBERIA, BANDEJAS, CABLEADO Y APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES**				**TOTAL**	**431.00**
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M2**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**AREA**		
UCI	22.06	19.54		431.00	431.00	431.00






ALEXIS LONDOÑO MUÑOZ	PEDRO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.86	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMAL GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.**	**TOTAL**	**115.00**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UND**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**CANT**		
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO UCI				115	115.00	115.00









ALEXIS LONDOÑO MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

13.01	**PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4**	**TOTAL**	**302.91**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M2**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**Area (m2)**		
UCI						
INTERIOR		107.11	2.75	294.55	294.55	294.55
		14.66	0.57	8.36	8.36	8.36





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

13.03	**PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**	**TOTAL**	**66.68**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M2**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**Area (m2)**		
UCI						
EXTERIOR		3.55	3.08	10.93	10.93	10.93
		3.07	2.75	8.44	8.44	8.44
		14.50	3.18	46.11	46.11	46.11
		2.10	0.57	1.20	1.20	1.20





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
NP32	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA DE REMONTE DE CABLES 24KV**	**TOTAL**	**1.00**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M2**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**Area (m2)**		
SUBESTACION ELECTRICA			1.00			1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
NPS 10	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 400KVA TENSIÓN PRIMARIA: 13200, TENSIÓN SECUNDARIA: 220/120V. DPS, CELDA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN**	**TOTAL**	**1.00**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M2**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**Area (m2)**		
SUBESTACION ELECTRICA			1.00			1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

NPS 11	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE UPS TRIFASICA DE 40 KVA. PARA RED REGULADA**	**TOTAL**	**1.00**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M2**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**Area (m2)**		
SUBESTACION ELECTRICA			1.00			1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
NP24	**INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 400KVA, TIPO SECO, TENSIÓN PRIMARIA: 13200, TENSIÓN SECUNDARIA: 220/120V. DPS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN**	**TOTAL**	**1.00**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M2**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**Area (m2)**		
SUBESTACION ELECTRICA			1.00			1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP43	**INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 40 KVA. PARA RED REGULADA**				**TOTAL**	**1.00**
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M2**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**Area (m2)**		
SUBESTACION ELECTRICA			1.00			1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP42	**INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 160 KVA.PARA RED CRITICA**				**TOTAL**	**1.00**
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M2**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**Area (m2)**		
SUBESTACION ELECTRICA			1.00			1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
24.01	**INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 160 KVA.PARA RED CRITICA**				**TOTAL**	**1.00**
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M2**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Cant**	**Area (m2)**		
SUBESTACION ELECTRICA			1.00			1.00



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO **ITEM No.**	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
NP1	**CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PIEDRA PROPORCIO 60C/40P MEZCLA EN OBRA**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**M3**	**SUBTOTAL**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Altura**	**M3**		
					TOTAL	**243.00**
ZAPATA A-1	1.50	1.50	1.80	4.05	4.05	4.05
ZAPATA A-2	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00
ZAPATA D-3	2.50	2.50	2.30	14.38	14.38	14.38
ZAPATA E-3	2.50	2.50	2.20	13.75	13.75	13.75
ZAPATA F-3	2.50	2.50	2.05	12.81	12.81	12.81
ZAPATA B-1	1.50	1.50	1.85	4.16	4.16	4.16
ZAPATA B-2	2.50	2.50	2.10	13.13	13.13	13.13
ZARPA MURO DE CONTENCION EJE 1 (EJE G-L)	23.99	4.00	1.80	172.73	172.73	172.73







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION				TOTAL	11.13

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				M3	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen		
SEMANA 4				0.00	0.00	0.00
VIGA CIM A (1-2)	0.50	0.40	3.34	0.67	0.67	0.67
VIGA CIM B (1-2)	0.50	0.40	3.27	0.65	0.65	0.65
VIGA CIM 3 (A-F)	0.50	0.40	26.93	5.39	5.39	5.39
VIGA CIM 1 (A-C)	0.50	0.40	11.09	2.22	2.22	2.22
VIGA CIM 2 (A-C)	0.50	0.40	11.04	2.21	2.21	2.21





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS				TOTAL	36.48
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				M3	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen		
ZAPATA A-1	1.50	1.50	1.35	3.04	3.04	3.04
ZAPATA A-2	2.00	2.00	1.35	5.40	5.40	5.40
ZAPATA D-3	2.50	2.50	1.00	6.25	6.25	6.25
ZAPATA E-3	2.50	2.50	1.00	6.25	6.25	6.25
ZAPATA F-3	2.50	2.50	1.00	6.25	6.25	6.25
ZAPATA B-1	1.50	1.50	1.35	3.04	3.04	3.04
ZAPATA B-2	2.50	2.50	1.00	6.25	6.25	6.25







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 25CM, INCLUYE RETIRO				TOTAL	572.13
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				M2	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area		
SEMANA 1						
BAÑOS PUBLICOS	1.80		3.50	6.30	6.30	6.30
	4.35		3.50	15.23	15.23	15.23
	0.80		3.50	2.80	2.80	2.80
	0.80		3.50	2.80	2.80	2.80
	0.80		3.50	2.80	2.80	2.80
	1.40		3.50	4.90	4.90	4.90
	1.20		3.50	4.20	4.20	4.20
	1.05		3.50	3.68	3.68	3.68
	1.33		2.70	3.59	3.59	3.59
CONSULTORIO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	5.00		3.50	17.50	17.50	17.50
	4.05		3.50	14.18	14.18	14.18
	2.00		3.50	7.00	7.00	7.00
	5.90		3.50	20.65	20.65	20.65
	0.70		3.50	2.45	2.45	2.45
	0.70		3.50	2.45	2.45	2.45
	0.45		3.50	1.58	1.58	1.58
	1.00		2.70	2.70	2.70	2.70
	1.00		2.70	2.70	2.70	2.70
	1.00		2.70	2.70	2.70	2.70
CONSULTORIO	0.45		3.50	1.58	1.58	1.58
	0.40		3.50	1.40	1.40	1.40
	1.15		3.50	4.03	4.03	4.03
	1.20		3.50	4.20	4.20	4.20
	2.39		3.50	8.37	8.37	8.37
	1.00		2.70	2.70	2.70	2.70
	1.00		2.70	2.70	2.70	2.70
MODULO E						
SALA DE OBSERVACION	1.75		4.20	7.35	7.35	7.35
	1.80		4.20	7.56	7.56	7.56
	1.80		4.20	7.56	7.56	7.56
	2.85		4.20	11.97	11.97	11.97
	1.09		4.20	4.58	4.58	4.58
	2.85		4.20	11.97	11.97	11.97
	1.80		4.20	7.56	7.56	7.56
	1.80		4.20	7.56	7.56	7.56
	0.28		4.20	1.18	1.18	1.18
	0.70		4.20	2.94	2.94	2.94
	10.70		4.20	44.94	44.94	44.94
CONSULTORIO 2	4.25		4.20	17.85	17.85	17.85
	0.50		4.20	2.10	2.10	2.10
	1.62		4.20	6.80	6.80	6.80
	3.15		4.20	13.23	13.23	13.23
CONSULTORIO 1	0.98		4.20	4.12	4.12	4.12
	0.98		4.20	4.12	4.12	4.12
	2.49		4.20	10.46	10.46	10.46
	2.88		4.20	12.10	12.10	12.10
	2.45		4.20	10.29	10.29	10.29
MODULO B						
	0.60		3.20	1.92	1.92	1.92
	1.42		3.20	4.54	4.54	4.54
	6.20		3.20	19.84	19.84	19.84
	0.60		3.20	1.92	1.92	1.92
	0.60		3.20	1.92	1.92	1.92
	1.00		3.20	3.20	3.20	3.20
	0.57		3.20	1.82	1.82	1.82

ROPERIA Y PLANCHADO	0.50		3.20	1.60	1.60	1.60
	0.61		3.20	1.95	1.95	1.95
	1.12		3.20	3.58	3.58	3.58
	0.50		3.20	1.60	1.60	1.60
	0.60		3.20	1.92	1.92	1.92
	1.10		3.20	3.52	3.52	3.52
	1.00		2.70	2.70	2.70	2.70
	0.90		2.70	2.43	2.43	2.43
	1.00		2.70	2.70	2.70	2.70
	0.90		2.70	2.43	2.43	2.43
	0.80		2.70	2.16	2.16	2.16
	0.90		2.70	2.43	2.43	2.43
	1.09		2.70	2.94	2.94	2.94
	0.60		2.70	1.62	1.62	1.62
	1.10		2.70	2.97	2.97	2.97
	0.90		2.70	2.43	2.43	2.43
	1.00		2.70	2.70	2.70	2.70
UNIDOSIS	4.30		3.20	13.76	13.76	13.76
	2.17		3.20	6.94	6.94	6.94
	1.02		3.20	3.26	3.26	3.26
	1.15		2.70	3.11	3.11	3.11
	2.62		3.20	8.38	8.38	8.38
OFICINA ALMACEN	4.85		3.20	15.52	15.52	15.52
	1.04		3.20	3.33	3.33	3.33
	1.27		3.20	4.06	4.06	4.06
ALMACEN MEDICAMENTOS - DISPOSITIVOS MEDICOS - ALMACEN	1.10		3.20	3.52	3.52	3.52
	3.50		3.20	11.20	11.20	11.20
	2.55		3.20	8.16	8.16	8.16
	5.99		3.20	19.17	19.17	19.17
	2.45		3.20	7.84	7.84	7.84
	2.02		3.20	6.46	6.46	6.46
	2.22		3.20	7.10	7.10	7.10
	1.52		3.20	4.86	4.86	4.86
	2.75		3.20	8.80	8.80	8.80
	1.87		3.20	5.98	5.98	5.98
	1.15		2.70	3.11	3.11	3.11
	1.15		2.70	3.11	3.11	3.11
	1.15		2.70	3.11	3.11	3.11
	1.15		2.70	3.11	3.11	3.11





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL