

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"


FECHA

16 07 2024
DD MM AA

ACTA No.:

16

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Playa Blanca

Tenencia _____ Propietario ☒ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Pedro Antonio Molero -fildino

Dirección: Cam. G. Salado / Remolino

Teléfono: 320 230 30 78 No. de pisos: 0

Long. del frente (mts): 38

Abcisosados Inicial: k4 + 280

Cédula catastral Final: k4 + 310

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	☒ Rural
3. Valor intermedio	☐	¿Cuál?
4. Valor normal	☒	
5. En construcción	☐	
6. Sin edificar	☐	
7. Otro	☐	
¿Cuál?		

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	Cuántos
3. Industrial	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	comercio SI ☐ NO ☒
5. Recreacional	☐	
6. Baldío	☐	
7. Finca	☒	
8. Otro	☐	Cuál?

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO:	GS-R-002
VERSIÓN:	4
FECHA:	8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

06 07 2024
DD MM AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	N/A	GRIETAS Y FISURAS	N/A
MUROS	N/A	HUMEDADES	N/A
CUBIERTA	N/A	HUNDIMIENTO PISO	N/A
PISOS	N/A	DESPLAZAMIENTOS	N/A
FACHADA	N/A	OTRO	N/A
		¿Cuál?	N/A

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realiza acta de cierre a Satisfacción del propietario quien manifiesta que está de acuerdo con el trabajo realizado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma profesional
Social

Nombre

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

03 02 2024
DD MM AA

ACTA No.:

17

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Los Mangustos.

Tenencia _____ Propietario ☒ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Rita Rodriguez De Escobar.

Dirección: Remolino / Cam. G. Elado.

Teléfono: 310 665 0459 No. de pisos: 1.

Long. del frente (mts): 130.

Abcisosados Inicial: E 5 + 0.50

Cédula catastral Final: E 5 + 180

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	1. Urbano	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	2. Rural	☒
3. Valor intermedio	☐	¿Cuál?	
4. Valor normal	☒		
5. En construcción	☐		
6. Sin edificar	☐		
7. Otro	☐		
8. Cuál?			

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	Garaje SI ☐ NO ☒	
2. Comercial	☐	Cuántos <input type="text"/>	
3. Industrial	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	comercio SI ☐ NO ☒	
5. Recreacional	☐		
6. Baldío	☐		
7. Finca	☒		
8. Otro ☐ Cuál?			

Consorcio CGSM4

NIT. 901.782.987 1

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO:

GS-R-002

VERSIÓN:

4

FECHA:

8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

03 07 2024
DD MM AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA Matenad.

GRIETAS Y FISURAS NO se observa

MUROS ladrillos

HUMEDADES NO se observa

CUBIERTA Eternit.

HUNDIMIENTO PISO NO se observa.

PISOS Concreto armado.

DESPLAZAMIENTOS NO se observa.

FACHADA Normal Estado.

OTRO N/A.
¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se valida el cierre de esta acta a satisfacción de la propietaria. Quien manifiesta estar de acuerdo con los obras realizadas dentro de su propiedad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. 6 NIT.

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. 6 NIT.

[Firma]

22401230

[Firma]

77475172

Firma profesional
Social

Nombre

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Lina M. Fuent A.

Lina Fuent Acosta.

[Firma]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"


FECHA

31 07 2024
DD MM AA

ACTA No.:

18

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Los Manguitos

Tenencia ☐ Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario: Jorge Bonaselli

Dirección: Cerro G Salado / Remolino

Teléfono: NO INFORMA No. de pisos: 0

Long. del frente (mts): 130

Abcisos Inicial: K4 + 720

Cédula catastral Final: K4 + 850

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	☒ Rural
3. Valor intermedio	☐	¿Cuál?
4. Valor normal	☒	
5. En construcción	☐	
6. Sin edificar	☐	
7. Otro	☐	
¿Cuál?		

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	Cuántos <input type="text"/>
3. Industrial	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional	☐	
5. Recreacional	☐	
6. Baldío	☐	
7. Finca	☒	
8. Otro	☐ Cuál?	

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

31 07 2024
DD MM AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	N/A	GRIETAS Y FISURAS	N/A
MUROS	N/A	HUMEDADES	N/A
CUBIERTA	N/A	HUNDIMIENTO PISO	N/A
PISOS	N/A	DESPLAZAMIENTOS	N/A
FACHADA	N/A	OTRO	N/A
		¿Cuál?	N/A

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realiza el acta de cierre a Satisfacción del propietario, manifestando que no hubo afectación en su predio a raíz de las obras realizadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Jorge Bonaccini
Amor Alvarado
77475772

Firma profesional
Social

Nombre

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Lina M. Feb. A.
Lina Feb. A. Costa
Yanels Ucho

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"


FECHA

03 07 2024
DD MM AA

ACTA No.:

19

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: los mangos 2

Tenencia ☐ Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario: Humberto Del Castillo

Dirección: Cano G. Salgado / Remolino.

Teléfono: 302 344 3687 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 100

Abciscados Inicial: K4 + 850

Cédula catastral Final: K4 + 950

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	
		1. Urbano	
		☒ Rural	
		Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Finca	☒
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál?	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuántos ☐	
		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒	

Consorcio CGSM4
NIT. 901.782.967-1

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

03 03 2024
DD MM AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	Construcción en material	GRIETAS Y FISURAS	No se observa
MUROS	Ladrillos	HUMEDADES	No se observa
CUBIERTA	Eternit	HUNDIMIENTO PISO	No se observa
PISOS	Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS	No se observa
FACHADA	Sin fachada	OTRO	N/A.
		¿Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realiza Cierre a Satisfacción del propietario, Sin afectaciones ni compromisos por parte de la empresa. Por tal motivo manifiesta estar Satisfecho con la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Antonio del Castillo
9877616

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Andrés Valencia
77475.172

Firma profesional
Social

Nombre

Lina M. Fuentetaja
Lina Fuentetaja

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Andrés Valencia

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

FECHA

16 07 2024
DD MM AA

ACTA No.: 20

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Los mangos 3
Tenencia ☐ Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre del Propietario: Felipe Manjarez
Dirección: Cano El Salado / Remano
Teléfono: 313 624 3124 No. de pisos: 0
Long. del frente (mts): 230
Abcisos Inicial: K4 + 950
Cédula catastral Final: K5 + 180

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	☒ Rural
3. Valor Intermedio	☐	¿Cuál?
4. Valor normal	☒	
5. En construcción	☐	
6. Sin edificar	☐	
7. Otro	☐	
¿Cuál?		

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	Cuántos
3. Industrial	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	comercio SI ☐ NO ☒
5. Recreacional	☐	
6. Baldío	☐	
7. Finca	☒	
8. Otro	☐ Cuál?	

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

FECHA

16 07 2024
DD MM AA

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA"
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	N/A	GRIETAS Y FISURAS	N/A
MUROS	N/A	HUMEDADES	N/A
CUBIERTA	N/A	HUNDIMIENTO PISO	N/A
PISOS	N/A	DESPLAZAMIENTOS	N/A
FACHADA	N/A	OTRO	N/A
		¿Cuál?	N/A

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realiza acta a satisfacción del propietario, quien manifiesta estar de acuerdo y conforme con las obras realizadas dentro de su propiedad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Felipe Plasencia
1081026167

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Andrés Uribe
77175.172

Firma profesional
Social

Nombre

Linca al. Gut A.
Linca Gut A.

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Paulo Urbán

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

FECHA

03 07 2024
DD MM AA

ACTA No.:

21

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: El Pajarito 2.

Tenencia _____ Propietario ☒ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Fand Ortiz Diaz.

Dirección: Carr. a Sellado - Remolino.

Teléfono: 321 7091853. No. de pisos: 0.

Long. del frente (mts): 47.

Abscisados Inicial: K6 + 073.

Cédula catastral Final: K6 + 920.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional ☐	5. En construcción ☐	1. Urbano ☐
2. Valor Arquitectónico ☐	6. Sin edificar ☐	☒ Rural
3. Valor intermedio ☐	7. Otro ☐	¿Cuál? _____
4. Valor normal ☒	Cuál? _____	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial ☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial ☐	6. Baldío ☐	Cuántos _____
3. Industrial ☐	7. Finca ☒	El garaje se usa como
4. Institucional ☐	8. Otro ☐ Cuál? _____	comercio SI ☐ NO ☒

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO:	GS-R-002
VERSIÓN:	4
FECHA:	8/05/2023

CONTRATO No. LP-006-2023

FECHA

03 DD 03 MM 2024 AA

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	N/A	GRIETAS Y FISURAS	N/A
MUROS	N/A	HUMEDADES	N/A
CUBIERTA	N/A	HUNDIMIENTO PISO	N/A
PISOS	N/A	DESPLAZAMIENTOS	N/A
FACHADA	N/A	OTRO	N/A
		¿Cuál?	N/A

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realiza acta de cierre con el propietario, no se deja ningún compromiso motivo por el cual se cierra a satisfacción esta acta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Harold Ortiz Díaz
5.077696
Andrés L. Unzueta
73475772

Firma profesional
Social

Nombre

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Lina M. Fuentetaja
Lina Fuentetaja Acosta
Francisco Ullao J.

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

FECHA


16 07 2024
DD MM AA

ACTA No.:

22

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: El Poner 4

Tenencia ☐ Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario: Juan Javier Monán Robón

Dirección: Casa 6 Surdo / Remolino

Teléfono: 3235058102 No. de pisos: 0

Long. del frente (mts): 8

Abcisosados Inicial: Kc + 950

Cédula catastral Final: K7 + 005

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	
		1. Urbano	
		☒ Rural	
		Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Finca	☒
4. Institucional	☐	8. Otro	☐
		Cuál?	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuántos <input type="text"/>	
		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒	

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

16/05/2023
DD MM AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	N/A	GRIETAS Y FISURAS	N/A
MUROS	N/A	HUMEDADES	N/A
CUBIERTA	N/A	HUNDIMIENTO PISO	N/A
PISOS	N/A	DESPLAZAMIENTOS	N/A
FACHADA	N/A	OTRO	N/A
		¿Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se genera acta a Satisfacción del propietario, no hay daños ni afectaciones a causa de las obras realizadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Jairo Morán
1757999

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Angel L. Llanos
77475.172

Firma profesional
Social

Nombre

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Lina M. Fuchs A.

Lina Fuchs Acosta

Francisco Ullas

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"


FECHA

16 07 2024
DD MM AA

ACTA No.:

23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: La Pondera 1

Tenencia _____ Propietario ☒ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Edwin Camargo Ortiz

Dirección: Remolino / Carretera a Salado

Teléfono: 311 341 3835 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 20

Abcisos Inicial: KC +053

Cédula catastral Final: KC +073

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional ☐	5. En construcción ☐	1. Urbano ☐
2. Valor Arquitectónico ☐	6. Sin edificar ☐	☒ Rural
3. Valor intermedio ☐	7. Otro ☐	¿Cuál? _____
4. Valor normal ☒	¿Cuál? _____	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial ☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial ☐	6. Baldío ☐	Cuántos: _____
3. Industrial ☐	7. Finca ☒	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional ☐	8. Otro ☐ ¿Cuál? _____	

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA
16 07 2024
DD MM AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	N/A	GRIETAS Y FISURAS	N/A
MUROS	N/A	HUMEDADES	N/A
CUBIERTA	N/A	HUNDIMIENTO PISO	N/A
PISOS	N/A	DESPLAZAMIENTOS	N/A
FACHADA	N/A	OTRO	N/A
		¿Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realiza Cierre a Satisfacción del propietario, no quedan pendientes ni compromisos o afectaciones a causa de las actividades realizadas en el caso a Saludo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Eduardo Camargo
5028448

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Amor + Ocampo
734751172

Firma profesional
Social
Nombre

Laura M. Fierro A.
Laura Fierro

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Paulo Villalón

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

16 07 2024
DD MM AA

ACTA No.: 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: La Ponerir

Tenencia _____ Propietario ☒ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Joaquin Binos

Dirección: Cara G Surido - Remolino

Teléfono: 301 806017 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 65

Abcisosados Inicial: k7 + 030

Cédula catastral Final: k7 + 095

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	
		1. Urbano	
		☒ 2. Rural	
		Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Finca	☒
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál?	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuántos ☐	
		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒	

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

FECHA

16 02 2024
DD MM AA

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA <u>Chozas.</u>	GRIETAS Y FISURAS <u>N/A</u>
MUROS <u>N/A.</u>	HUMEDADES <u>N/A</u>
CUBIERTA <u>Plástico.</u>	HUNDIMIENTO PISO <u>N/A</u>
PISOS <u>Tierra</u>	DESPLAZAMIENTOS <u>N/A</u>
FACHADA <u>N/A.</u>	OTRO <u>N/A.</u>
	¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realiza acta de cierre a satisfacción del propietario el cual indica que no hay afectaciones ni compromisos pendientes en su predio a causa de las actividades realizadas. //

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. 6 NIT.

Joaquín Barrios

1.751.919

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. 6 NIT.

Andrés Alvarado

73475172

Firma profesional
Social

Nombre

Lina M. Fustes A.

Lina M. Fustes A.

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Guillermo Ulloa

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

Consortio CGSM4
NIT. 901.782.067 1

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"


FECHA

31 07 2024
DD MM AA

ACTA No.:

26

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Los Rincones.

Tenencia ☒ Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario: Eladio Polo Puentes / Antonio Berrini S.

Dirección: Remolino, Magdalena - Camino a Salado

Teléfono: 3015558277 No. de pisos: 0

Long. del frente (mts): 315.

Abscisados Inicial: E2 + 320

Cédula catastral Final: E2 + 635

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO			ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	☒ Rural
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐	¿Cuál?
4. Valor normal	☒	Cuál?		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuántos <input type="text"/>
3. Industrial	☐	7. Finca	☒	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál?		comercio SI ☐ NO ☒

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

31	07	2024
DD	MM	AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA N/A

GRIETAS Y FISURAS N/A

MUROS

HUMEDADES 2/1

CUBIERTA

HUNDIMIENTO PISO N/A

PISOS

DESPLAZAMIENTOS 2/4

FACHADA

OTRO 2/2

¿Cuál? _____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se cierra a satisfacción del propietario quien manifiesta que no hubo ningún tipo de afectación durante las obras ejecutadas dentro de su propiedad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Eletto Poio

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Amo 18 Brumbe
77475 172

Firma profesional
Social

Lince M. Feb A.
Ling Ferts.

Nombre

Vo. Bo. Representante
de la interventoria

Samuel Ullrich

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

FECHA

03 07 2024
DD MM AA

ACTA No.:

27

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Los Alegritos.

Tenencia ☐ Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario Orlando Borgan

Dirección Cano G Salgado / Remolino.

Teléfono 3204566754 No. de pisos 1.

Long. del frente (mts) 1.370

Abscisados Inicial K 7 + 675.

Cédula catastral Final K 9 + 045.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	
		1. Urbano	
		☒ Rural	
		Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Finca	☒
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál?	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuántos ☐	
		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒	

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO:	GS-R-002
VERSIÓN:	4
FECHA:	8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

03 DD 07 MM 2024 AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	Construcción en material.	GRIETAS Y FISURAS	No se observa
MUROS	ladrillos	HUMEDADES	No se observa
CUBIERTA	Eternit.	HUNDIMIENTO PISO	No se observa
PISOS	Cemento kushco	DESPLAZAMIENTOS	No se observa
FACHADA	Normal estado.	OTRO	N/A.
		¿Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realiza cierre con el propietario, no indica ninguna afectación en su predio durante la intervención realizada, por tal motivo firma a satisfacción este acta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma profesional
Social

Nombre

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"


FECHA

16 07 2024
DD MM AA

ACTA No.:

28

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Los Negros
Tenencia ☐ Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre del Propietario: Pato Antonio Nolasco faldino
Dirección: Bermudo / Cno. El Salado
Teléfono: 320 230 30 78 No. de pisos: 0
Long. del frente (mts): 835.
Abscisados Inicial: K9 + 775.
Cédula catastral Final: K10 + 610.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	☒ Rural
3. Valor intermedio	☐	¿Cuál?
4. Valor normal	☒	
5. En construcción	☐	
6. Sin edificar	☐	
7. Otro	☐	
¿Cuál?		

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	Cuántos <input type="text"/>
3. Industrial	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	comercio SI ☐ NO ☒
5. Recreacional	☐	
6. Baldío	☐	
7. Finca	☒	
8. Otro	☐ Cuál?	

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO:	GS-R-002
VERSIÓN:	4
FECHA:	8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

16 07 2024
DD MM AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	N/A	GRIETAS Y FISURAS	N/A
MUROS	N/A	HUMEDADES	N/A
CUBIERTA	N/A	HUNDIMIENTO PISO	N/A
PISOS	N/A	DESPLAZAMIENTOS	N/A
FACHADA	N/A	OTRO	N/A
		¿Cuál?	N/A

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

El propietario manifiesta estar satisfecho con las obras realizadas, por tal motivo se realiza el acta a Satisfacción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
73775-172

Firma profesional
Social

Nombre

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

11	03	2025
DD	MM	AA

ACTA No.: 29

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: San Luis

Tenencia Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario: José Vargas Acosta

Dirección: Carr. a Sanito - Pácora, Magdalena

Teléfono: 301 712 9558 No. de pisos: 0

Long. del frente (mts): 690 mt 5.

Abscisados Inicial: k 0 + 000

Cédula catastral Final: k 0 + 690.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otras	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	
		1. Urbano	
		2. Rural	☒
		Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Finca	☒
4. Institucional	☐	8. Otro	☐
		Cuál?	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuántos <input type="text"/>	
		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒	

Consorcio CGSM4

NT.0001.012.00 / 1

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

11 03 2023
DD MM AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	NO Aplica	GRIETAS Y FISURAS	NO Aplica
MUROS	NO Aplica	HUMEDADES	NO Aplica
CUBIERTA	NO Aplica	HUNDIMIENTO PISO	NO Aplica
PISOS	NO Aplica	DESPLAZAMIENTOS	NO Aplica
FACHADA	NO Aplica	OTRO	NO Aplica
		¿Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realiza esta acta de cierre a satisfacción del Sr. Jose A. Satisfacción por los trabajos realizados, como
realización de Geocantenedores en 3 lados del Corno ubicado dentro de su propiedad.
También se deja a pie y salvo las cercas, las cuales fueron retiradas al momento de realizar los trabajos
y una vez terminados fueron obstruidas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Jose Vargas

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Andrés Unzueta
93.475.172

Firma profesional
Social

Nombre

Lina M. Fiest A.
Lina Fiest Arost.

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

[Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copie: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"


FECHA

11 03 2025
DD MM AA

ACTA No.:

30

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: La Playa
Tenencia _____ Propietario X Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____
Nombre del Propietario Carlos Guerrero Acosta
Dirección Romano, Magdalena - Cam. El Salado
Teléfono 361 569 5892 No. de pisos 0
Long. del frente (mts) 405 mts.
Abscisados Inicial k0 +000
Cédula catastral Final k0 +405

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional ☐	5. En construcción ☐	1. Urbano ☐
2. Valor Arquitectónico ☐	6. Sin edificar ☐	☒ Rural
3. Valor intermedio ☐	7. Otro ☐	¿Cuál?
4. Valor normal ☒	Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial ☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial ☐	6. Baldío ☐	Cuántos <input type="text"/>
3. Industrial ☐	7. Finca ☒	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional ☐	8. Otro ☐ Cuál?	

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO:	GS-R-002
VERSIÓN:	4
FECHA:	8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

FECHA

11 03 2023
DD MM AA

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"


3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA <u>NO Aplica</u>	GRIETAS Y FISURAS <u>NO Aplica</u>
MUROS <u>NO Aplica</u>	HUMEDADES <u>NO Aplica</u>
CUBIERTA <u>NO Aplica</u>	HUNDIMIENTO PISO <u>NO Aplica</u>
PISOS <u>NO Aplica</u>	DESPLAZAMIENTOS <u>NO Aplica</u>
FACHADA <u>NO Aplica</u>	OTRO <u>NO Aplica</u>
	¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

El propietario recibe a satisfacción los trabajos realizados dentro de su propiedad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

[Signature]
[Signature]
0173475172

Firma profesional
Social

Nombre

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA
16 04 2025
DD MM AA

ACTA No.: 31

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Dofia Maria
Tenencia _____ Propietario ☒ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? _____
Nombre del Propietario: Jose Roberto Contreras Quint.
Dirección: Cerro G Salcido / Remolino - Magdalena
Teléfono: 321 7430932 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 75 mts.
Abscisados Inicial: K 2 + 550
Cédula catastral Final: K 2 + 625.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional ☐	5. En construcción ☐	1. Urbano ☐
2. Valor Arquitectónico ☐	6. Sin edificar ☐	☒ Rural
3. Valor Intermedio ☐	7. Otro ☐	¿Cuál?
4. Valor normal ☒	Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial ☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial ☐	6. Baldío ☐	Cuántos <input type="text"/>
3. Industrial ☐	7. Finca ☒	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional ☐	8. Otro ☐ Cuál?	

Consorcio CGSM4

NIT. 9001.782.007 1

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO:	GS-R-002
VERSIÓN:	4
FECHA:	8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA
16 04 25
DII MM AA


3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	Construcción en material	GRIETAS Y FISURAS	NO
MUROS		HUMEDADES	NO
CUBIERTA	Bloques y concreto	HUNDIMIENTO PISO	NO
	Stemnt y zinc.	DESPLAZAMIENTOS	NO
PISOS		OTRO	N/A
	Baldosas y Cemento.	¿Cuál?	
FACHADA			
	Normal Estado		

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

El Señor Roberto recibe a Satisfacción los trabajos de reforestación realizados en su propiedad hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

[Signature]
Jorge Castañeda
8714227

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

[Signature]
Armando Ureacane
77.475.172

Firma profesional
Social

Nombre

Vo. Bo. Representante
de la Interventoría

[Signature]
Lina M. Fuentes A.
Lina Fuentes Acosta

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

FECHA

24 07 2023
DD MM AA

ACTA No.: 32

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Los Negros.

Tenencia _____ Propietario X Arrendatario _____ Posesor _____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario Petro Abianca

Dirección Canoa G. Salado - Remolino

Teléfono 302441601 No. de pisos 0

Long. del frente (mts) 850 mts

Abscisados Inicial K9 + 775

Cédula catastral Final K10 + 625

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	1. Urbano	
2. Valor Arquitectónico	☐	2. Rural	
3. Valor Intermedio	☐		
4. Valor normal	☒		
	Cuál?		

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	Garaje SI ☐ NO ☒	
2. Comercial	☐	Cuántos <input type="text"/>	
3. Industrial	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	comercio SI ☐ NO ☒	
	5. Recreacional ☐		
	6. Baldío ☐		
	7. Finca ☒		
	8. Otro ☐ Cuál?		

CONTRATO No. LP-005-2023

FECHA

24 02 2025
DD MM AA

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	No Aplica	GRIETAS Y FISURAS	No Aplica
MUROS	No Aplica	HUMEDADES	No Aplica
CUBIERTA	No Aplica	HUNDIMIENTO PISO	No Aplica
PISOS	No Aplica	DESPLAZAMIENTOS	No Aplica
FACHADA	No Aplica	OTRO	No Aplica
		¿Cuál?	No Aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realizó acta de cierre a satisfacción del propietario por los trabajos de dragados realizados en su propiedad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

[Signature]
5022835

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

[Signature]
33.475.172

Firma profesional
Social

Nombre

[Signature]
Lina Fentz Acosta

Vo. Bo. Representante
de la Interventoría

[Signature]

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO:	GS-R-002
VERSIÓN:	4
FECHA:	8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

26 02 2023
DD MM AA

ACTA No.: 33

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Temmys Ordoñez / los bijanos.

Tenencia ☐ Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario: Temmys Ordoñez

Dirección: Casa El Salado - Remolino

Teléfono: 304 5279192 No. de pisos: 0

Long. del frente (mts): 500 mts

Abcisosados Inicial: k10 + 625.

Cédula catastral Final: k11 + 125

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO		ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	
		1. Urbano	
		2. Rural	☒
		Cuál?	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Finca	☒
4. Institucional	☐	8. Otro	☐
		Cuál?	
		Garaje SI ☐ NO ☒	
		Cuántos <input type="text"/>	
		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒	

FORMATO ACTA DE CIERRE

CÓDIGO: GS-R-002
VERSIÓN: 4
FECHA: 8/05/2023

CONTRATO No. LP-005-2023

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

FECHA

26 07 2023
DD MM AA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	No Aplica	GRIETAS Y FISURAS	No Aplica
MUROS	No Aplica	HUMIDADES	No Aplica
CUBIERTA	No Aplica	HUNDIMIENTO PISO	No Aplica
PISOS	No Aplica	DESPLAZAMIENTOS	No Aplica
FACHADA	No aplica	OTRO ¿Cuál?	No Aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realiza acta de cierre a satisfacción del propietario por los trabajos realizados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO



Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma del propietario
Firma del propietario
5048618

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma del director de obra
Firma del director de obra
77475-172

Firma profesional
Social

Nombre

Firma profesional
Firma profesional
1108267019

Vo. Bo. Representante
de la interventoría

Firma del representante
Firma del representante

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

ANEXO 6

Informe de rehabilitación ecológica

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.



CONTRATISTA:

Consorcio CGSM4
NIT. 901.782.967-1


CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

OBJETO: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES”.

INFORME DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA

MARZO 2025.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Pilar Novoa		
			
	Residente Ambiental		
Revisión	Ing. María Fernanda Trujillo		
			
	Coordinadora HSEQ		
Aprobación	Ing. Ángel Vizcaino Escobar		
			
	Director de Proyecto		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e Ingeniería S.A.S	1		

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	4
2.1	Localización	4
2.2	Localización específica	5
3.	ACTIVIDADES DE SIEMBRA	6
3.1.	Siembra	6
4.2.	Control fitosanitario	7
4.3.	Tutorado	7
4.4.	Riego	7
4.5	Georeferenciación	8
4.6	Cercado	8
4.	HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS	8
5.	AVANCE DE EJECUCIÓN.....	8

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, suscribió con CONSORCIO CGSM4 el Contrato de Obra No. LP-005-2023 para realizar las obras de *“MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES”* Igualmente, celebró el Contrato de interventoría No. CM-008-2023 con INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S., para realizar la Interventoría al presente proyecto.

Dentro del alcance del contrato, se encuentra contemplado el “Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica”, que contempla la siembra de individuos arbóreos en una extensión de 20 hectáreas. La actividad de siembra se realizará en la zona de intervención de la presente vigencia del contrato, específicamente en el caño El Salado, municipio de Remolino.

Esta estrategia implica la plantación de árboles y se utiliza principalmente cuando la sucesión natural de la vegetación se ve obstaculizada por ciertos factores, lo que requiere un apoyo o aceleración de este proceso. Entre los elementos que pueden dificultar el desarrollo de la sucesión vegetal se encuentran: la disponibilidad de agua, la distancia a fuentes de semillas, el uso histórico del suelo, la falta de fauna dispersora, entre otros. Por esta razón, la restauración activa mediante la plantación de árboles puede omitir algunas etapas del proceso sucesional, ayudando a recuperar gradualmente las funciones que el ecosistema tenía antes de las perturbaciones.

La restauración activa no se basa en plantar árboles de manera aleatoria, sino que es fundamental seleccionar adecuadamente las especies, la distancia de siembra, las condiciones del terreno y las prácticas silvícolas que se apliquen para asegurar el éxito del proceso. Las especies elegidas deben ser nativas y autóctonas de la región, ya que estas tienen una mejor adaptación. Además, la selección debe realizarse a partir del estudio de los ecosistemas de referencia cercanos, considerando las características particulares del lugar donde se realizará la siembra.

2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

2.1 Localización

La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), es el complejo lagunar más grande de Colombia con un área aproximada de 3.487 km² de los cuales 73 corresponden al espejo de agua. Dentro de esta área se encuentran localizados la vía - Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna. La CGSM está ubicada en el extremo noroccidental del Departamento del Magdalena, al norte del país y esta globalmente comprendido entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San

Antonio por el Sur, el río Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta. *(Estudios previos)*




Ilustración 1. Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta.

2.2 Localización específica

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir durante la vigencia del año 2024 es el caño El Salado, localizado en el Municipio de Remolino (Magdalena).

El municipio de Remolino se localiza en Colombia, en el Departamento del Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, fue fundado en 1752, se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Magdalena, localizado a los 10° 42" de latitud norte y 74° 43" de longitud al oeste de Greenwich, su relieve está caracterizado por poseer un territorio bajo plano y cenagoso, bañado por el río Magdalena y algunos caños convirtiéndose en una inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de terraza aluvial generándose una terraza ligeramente inclinada.

Las actividades del componente de rehabilitación ecológica se llevarán a cabo en el predio "Doña María", ubicado en el caño El Salado en inmediaciones de la abscisa K2+550.




Ilustración 2. Polígono seleccionado para la siembra

3. ACTIVIDADES DE SIEMBRA

Para la realización de la siembra se dividió el polígono elegido en diferentes lotes, con el fin de sectorizar y facilitar las actividades de siembra.

3.1. Siembra

Durante este periodo se realizó la siembra de 2.605 especímenes arbóreos, con una altura promedio de entre 60 y 90 centímetros. A continuación, se listan las especies plantadas.

- | | |
|------------------|---------------|
| • Caracolí | • Ceiba Tolua |
| • Roble | • Cedro |
| • Ceiba Bonga | • Campano |
| • Bonga Verde | • Guayacán |
| • Bonga Amarilla | • Camajon |

- Canalete
- Guacamayo
- Guácimo
- Higerón
- Matarratón
- Resbalamono
- Siete cuerdos
- Totumo
- Olivo
- Quebracho
- Trebolo
- Tronador
- Uvito
- Indio desnudo
- Guamo

El ahoyado se realiza según las especificaciones técnicas, con huecos de 30x30x30 centímetros, con la preparación indicada, usando abono orgánico con micorriza, posteriormente hidro retenedor para mejorar las condiciones del suelo y adicional amortiguar en época de sequía ya que el hidro retenedor ayuda a mantener las plantas con humedad a capacidad de campo permitiendo el buen desarrollo de estas evitando la muerte de la planta y se procede con la siembra del árbol.

4.2. Control fitosanitario

Se realiza monitoreo una vez a la semana en cada lote sembrado durante todo el mes, se observan árboles sanos sin ataque de plagas o enfermedades que ocasionaran perdida del espécimen. A la fecha se pueden observar arboles sanos con buen vigor y su crecimiento oscila entre los 60 a 90 cm de altura en cada uno de los lotes dependiendo de la especie.

4.3. Tuturado

Consiste en una estructura que se utiliza para sostener las plantas en posición vertical evitando que se caigan o se doblen debido a su propio peso o condiciones ambientales adversas, con esta práctica se evitan posibles daños y se maximiza la probabilidad de supervivencia del individuo. Se realiza en especímenes en los cuales se observa crecimiento vertical débil y con tendencia a curvarse.

4.4. Riego

Se realiza de semanalmente, ya que en etapa de siembra es vital para la supervivencia del individuo. La dosis ideal consiste en dejar el árbol bien humedecido a capacidad de campo que consiste en el contenido de agua que se retiene en un suelo después de ser saturado con agua.

4.5 Georeferenciación

Se realiza a través de GPS, por medio de un software con el fin de determinar la ubicación de cada uno de los individuos. Del 01 al 31 de marzo de 2025 se georreferenció 7.534 especímenes, a la fecha se han georreferenciado 22.555 especímenes arbóreos.

4.6 Cercado

Se realiza labor de cercado de 13 hectáreas con el fin de evitar el ingreso de animales al área de siembra que podrían implicar daño en los especímenes. Se llega a un total de 20 hectáreas cercadas.

4. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS

Para el mes de marzo se utilizaron las siguientes herramientas, insumos y equipos:

- Herramientas menores: machetes, grapas, martillo, lima, paladraga, metro, cuerdas, hilo de alambre.
- Tanques para preparación de hidro retenedor y medidores de 500 gramos.
- Mangueras.
- Pulidora.
- Motor para riego
- Madrinas
- Elementos de protección personal: guantes, botas pantaneras.

5. AVANCE DE EJECUCIÓN

A la fecha de elaboración de este informe se ha realizado aislamiento al área a 20.0 hectáreas del polígono, 100% de ejecución del ítem, por otro lado, el establecimiento de la estrategia de restauración en 20.0 hectáreas del polígono equivale a 100% de ejecución.