RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN *(No debe ser inferior a la fecha de corte del periodo evaluado)*	*21/05/2025*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO CGSM4.
NATURALEZA DEL CONTRATO:	Contrato de Obra Pública N°. LP 005 de 2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"
VALOR:	$ 340.466.351.223,00
PLAZO:	146 meses.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	11 de marzo de 2024.

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
Factura o cuenta de cobro N°:	FE No. 12 (Acta No. 12)
Valor de la factura o cuenta de cobro:	$ 423.192.036,79
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	Del 01 de marzo de 2025 al 11 de marzo de 2025.

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/03/2024	30/09/2025	$ 553.166.289,70
Prestaciones sociales e indemnización	11/03/2024	11/03/2028	$ 276.583.144,85
Estabilidad de la obra	11/03/2025	11/03/2027	$ 198.557.083,00
Responsabilidad civil extracontractual	11/03/2024	11/03/2025	$ 520.000.000,00

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS VIGENCIA 2023-2024 *(tal cual como aparecen en el contrato)*	6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1. Movilización y Desmovilización de Equipos. 2. Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico. 3. Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras. 4. Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena	Durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2025 y el 11 de marzo de 2025, el contratista de obra realizó las actividades propias del contrato de obra pública No. LP 005 de 2023, correspondientes a: 1. Movilización y Desmovilización de Equipos. 2. Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica. 3. Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica. 4. Estación Hidrológica de Monitoreo Automática. 5. Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo. **Avance Físico de la vigencia 2023 – 2024:** 98,61%. **Avance Físico del contrato:** 1,60%.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

proveniente de la excavación en Lastre Inferior. 5. Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50. 6. Geotextil Tejido de Poliéster. 7. Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica. 8. Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica. 9. Mantenimiento al Material Vegetal Establecido. 10. Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre. 11. Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto. 12. Estación Hidrológica de Monitoreo Automática. 13. Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo.	A continuación, se relacionan los documentos para el trámite del acta de obra No. 12 y factura FE No. 12: • Factura FE No. 12. • Acta de Obra No. 12 del periodo del 01 de marzo de 2025 al 11 de marzo de 2025. • Memorias de Cantidades. • Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales. • Certificación bancaria. • Rut del Consorcio CGSM4. • Informe Mensual de Avance.

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
1. Incumplimiento por retraso en la ejecución del contrato. 2. Abandono total del contrato.	En este periodo los riesgos identificados no se han materializado.

9. CUMPLIMIENTO:	[X] CUMPLE	☐ NO CUMPLE

FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.
INTERVENTORÍA