Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	O. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Sebastian Sabrcdra	Ayudante	11-04-25							X															
Sebastian Sabredra	Ayudante	11-04-25								X														
William Vera	Ayudante	11-04-25					X																	
Teobaldo Guerra	Ayudante	11-04-25							X															
Luis Muñoz	Ayudante	11-04-25					X																	
Sebastian Saavedra	Ay.	11-04-25																						
Jhonny Alzate	Ayudante	11-04-25																				Peto		
Luis Nom Perez	Ayudante	11-04-25								X	X											Peto		
Carlos nava	Ayudante	11-04-25												X										
Miguel Chorro	Ay	11-04-25					V																	
Argemiro Cuello	Oficial	11-04-25					X																	
Juan David Rodas	Ayudante	12-04-25								X														
Teobaldo Guerra	Ayudante	12-04-25							X	X														
David Rodas	Ayudante	12-04-25								X														
KENNETH LOPEZ	AYUDANTE	14-04-25					X			X														
MARTIN NUÑEZ	AYUDANTE	14-04-25								X														
Carlos A. Nuñez	ayudante	14-04-25								X														
Pablo Ortiz	Ay	14-04-25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																	OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Marlon Novoa	AYUDANTE	15-04-25					X		X													
Sebastian Saavedra	AYUDANTE	15-04-25					X		X													
Luis Muñoz	AYUDANTE	15-04-25					X															
Germán Prada	OFICIAL	15-04-25							X													
[illegible]	OFICIAL	15-04-25					X															
Johnny Ayala	AYUDANTE	15-04-25					X															
Andres Herrera	A.y	21-04-25					X															
Andres Herrera	A.y	21-04-25					X		X													
Jesus Ruiz	A.y	21-04-25					X															
William Vivas	A.y	21-04-25					X															
Adrian [illegible]	Operario	21-04-25					X															
Carlos Novoa L.	Ayudante	21-04-25					X															
Angel Lemus	soldador	21-04-25					X			X												
Luis E Mora	A.y	21-04-25					X		X													
Jesus Martinez	Ay	21-04-25							X													
Jesus Ruiz	Ay.	21/04/25																		casco		
Jesus Ruiz	Ay.	21/04/25					X															
Pablo Dallos	ayudante	21/04/25					X															

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
José Medina	conductor	22-04-25					X																
Miguel Osorno	Ayudante	22-04-25					X																
Erik Echavarro	Ayudante	22-04-25							X														
Marvin Nova	Ayudante	22-04-25							X														
Jesús Marelanda	Soldador	22-04-25					X																
Efrain Herrera	Ing Civil	22-04-25								X													
Aníbal Yerente	oficial	23-04-25							Y														
Pedro Ariza	oficial	23-04-25							Y														
Sebastian Zarate	Ayudante	23-04-25							Y														
Juan Pardo	A.y	23-04-25					X																
Marvin Nova	A.y	23-04-25							X														
Cristian Mendez	A.y	23-04-25							X														
Duvier Becerra	A.y	23-04-25					X																
Marvin Novoa	A.y	23-04-25							X														
Carlos Novoa L.	Ay.	23-04-25									X												
Marvin Novoa	A.y	23-04-25									X												
Jhonny Alzate	A.y	24-04-25					X																
Teobaldo Guerra	Ay.	24-04-25					X																

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Luis Muñoz	Ay.	26/04/25					X																	
Pablo Ballos	Ay.	26/04/25					X			X														
Luis Mora	Ay	26/04/25						X	X															
Cristian Colea	Ay	26/04/25					X			X														
Jhon Gonzalez	oficial	26/04/25																				Casco.		
Ever Hincapie	oficial	26-04-25					X																	
Wilfrido	oficial	26-04-26					X																	
Jhony Alzate	Ay	26-04-26					X																	
Genes Guayara	Ay	26-04-26					X																	
[illegible]	Ay	28-04-26					X																	
Sebastian Saavedra	Ay	28-04-26							X															
Jesus Machado	soldadador	28-04-25					X																	
Teobaldo Gurra	Ay	28-04-25							X															
Agenivo Cuello	oficial	28-04-25					X																	
Juan Gonzalez	oficial	28-04-25							X															
David Cordero	soldador	28-04-25																				pato		
Pedro Anzo	oficial	28-04-25					X																	
Marvin Novoa	Ay	28-04-25								X														

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LÍQUIDO PARA MANOS			
Andrés Herrera	A.y	29-04-25								X														
Teobaldo Guerra	A-y	29-04-25							X															
Sebastian Saavedra	A-y	29-04-25							X															
Jhon Alzate	A-y	29-04-25								X														
Pablo Pulido	A-y	29-04-25					X		X															
Teobaldo Guerra	Ay	30-04-25								X													Carlos A. Nova	
Carlos Nova	Ay	30-04-25					X																Teobaldo	
Kenneth Lopez	Ay.	30-04-25					X			X														
Anibal Jerenth	oficial	30-04-25					X																	
Juan David Rodas	Ay.	30-04-25					X																Juan R.	
Davier Becerra	Ay.	30-04-25					X																Davier Becerra	
Luis Mora	Ay.	30-04-25					X			X														
Argenis Cuello	Oficial	30-04-25					X																	
Cristian Mendez	A.y	30-04-25							X															
Andres Herrera	A-y	30-04-25					X																	
Wilfrido	oficial	30-04-25					X																	
Rogelio Prasca	oficial	30-04-25																				spato		
Juan David Rodas	Ay	30-04-25								X													Juan R.	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Pedro Ariza	oficial	01/05/25					X																Pedro Ariza
José Caro	oficial	01/05/25					X																
Gever buaguru	Ayudante	01/05/25					X			X													
José Ruiz	A.y	01-05/25								X													Andres Herrera
Andrés Herrera	Ay	01-05-25								X													
David Cardenas	Soldador	01-05-25								X													
Juan Carlos Trico	Ay.	01-05-25					X																
miguel osorno	Ay	01-05-25											X										
Pablo Bulla	Ay	01-05-25								X													
Alexander Gutierrez	operador	02-05-25								X													
Diego Ruiz	Ay.	02-05-25					X																
AZZA TE	Ay.	02-05-25					X																
Luis Mora	Ay	02-05-25					X																
Teobaldo Guerra	Ay	02-05-25					X																
Sebastian Saavedra	Ay	02-05-25							X														
Ever Hincapie	oficial	02-05-25					X																
wilinton Labarca	Ay	02-05-25					X																
Teobaldo Guerra	Ay	02-05-25								X													

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOACLLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LÍQUIDO PARA MANOS			
Geiner Morales	oficial	02-05-25									X													
Teobaldo Guerra	Ay.	02-05-25								X														
Kennet López	Ay	02-05-25								X														
Miguel Osorno	Ay	02-05-25					X																	
Wilfredo Mc	OT.	02-05-25					X																	
PABLO [illegible]	O.y	03-05-25					X																	
Cristian Mendez	Ay	03-05-25					X																	
teobaldo Guerra	Ay	03-05-25					X																	
Carlos Noroa Lambis	Ay	03-05-25					X																	
Jesus Ruiz	Ay	03-05-25					X																	
Luis Mora	Ay	03-05-25					X																	
Sebastian Saavedra	Ay.	03-05-25					X																	
Javier Becerra	Ay	03-05-25					X																	
Jesús Maculada	Soldador	05-05-25					X																	
Miguel Osorno	Ay	05-05-25					X																	
Luis Muñoz	O.y	05-05-25					X																	
José Silva	soldadador	05-05-25					X															Peto		
Argemiro Cuello	Oficial	05-05-25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Cristian Caleri	Ayudante	06/05/25					X																	
Luis Muñoz	Ay	06/05/25								X														
Eduardo Caballero	Topografia	06/05/25								X														
Rogelio Arroyo	Of	06/05/25					X																	
Juan C. Greco	Ay	06/05/25								X														
Teobaldo Guerra	Ay	06/05/25								X														
Pedro Ariza	oficial	06-05-25								X														
Ever Hincapie	oficial	06-05-25					X																	
Cristhian Mendez	oficial	26-05-25					X																	
Duvier Becerra	Ay	07-05-25					X																	
Pedro ariza	OF	07-05-25					X																	
Cristian Mendez	Ay.	07-05-25								X														
Gener Cuayara	Ay	08-05-25					X																	
Juan David Rodel	Ay	08/05/25					X			X														
Jesus Machado	Soldador	08/05/25																				Escuadra soldadura		
Cristian Caley	Ay	08-05-25					X																	
Kenneth	Ay	08-05-25					X																	
Luis Flores	Ay	08-05-25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Juan Carlos Tuco	Ay.	09/09/25								X													
Jhon Elles	A.y	09-05/23																				P	
Luis Mora	A y	09 05/25																				peto	
Teobaldo Guerra	Ayudantes	09-05-25					X			X													
Teobaldo Guerra	Ayudante	09-05/25								X													
Andres Herrera	A.y	09-05-25																					
Marvin Novoa	A.y	09-05-25						X															
FREDDY BOYETT	Ay	09-05-25								X													
Cuello	Oficial	09-05-25						X															
Mario Novoa	Ay.	09-05-25								X													
Carlos Novoa	Ay.	09-05-25						X															
Kenetth	Ay.	09-05-25						X															
Kenetth	Ay.	09-05-25								X													
Jesus Maralanda	Soldador	10.05.25																				Peto	
Javier Becerra	A.y	10.05.25					Y																
Jhon elles	Ayudante	10-05-25								X													
LUIS MUÑOZ	Ayudante	10-05-25						Y															
Jose Silva	Sold de dev	12-05-25						X															

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

ANEXO 6.

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Consorcio Río Grande

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Codigo: R-HSE-08	
Version:01	
Fecha: 11 Nov del 2015	
Pagina 1 de 1	

Fecha: 11 - Abril - 2025 Inspeccionado por: Angie Altamiranda Cargo: Auxiliar HSE Área: Mirador del río Mirador del Río

Proyecto: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	**N° del proyecto:** 0401-23

AREA	DESCRIPCION	Cumplimiento			ÁREA	DESCRIPCION	Cumplimiento		
		C	NC	NA			C	NC	NA
Oficinas generales	Instalaciones fisicas adecuadas	✓			Talleres de reparación	No hay elementos innecesarios	✓		
	Elementos de trabajo distribuidos adecuadamente	✓				Existe la distribucion de elementos dentro de la demarcación correspondiente	✓		
	Limpieza general	✓				Limpieza general	✓		
	Libre de elementos de trabajo(EPP, Herramientas..etc)	✓				Señalamiento claro de carteleras de salud ocupacional	✓		
	señalamiento claro, carteleras de salud ocupacional	✓				aplicación de las 5 eses	✓		
	Aplicacion de las 5 eses	✓			Area de almacenamiento	Adecuado apilamiento de materiales	✓		
Manejo de residuos	Separacion de residuos	✓				Señalizacion adecuada cuando aplique	✓		
	Uso de recipientes adecuados	✓				Areas de acceso y de transito libres de obstrucción	✓		
	Recipientes separados para trapos aceiitosos, residuosresiduos inflamables, quimicos y/o domesticos	✓				Desague apropiado en el area de almacenamiento	✓		
	Aplicación de las 5 eses	✓				Libre y sin objetos materiales extraños	✓		
Maquinas, equipos y herramientas	En buen estado	✓				Aplicación de las 5 eses	✓		
	Limpios y libres de elementos innecesarios	✓			HALLAZGOS				
	Almacenamiento adecuado cuando esten o no en uso	✓			Mantener con el plan de manejo de residuos y Clasificación de los mismos.				
	aplicación de las 5 eses	✓							
Carriles de tránsito	Superficies en buen estado limpios y libres de elementos innecesarios	✓							
	Señales y demarcacion en salud ocupacional y libre de obstrucciones	✓							
Señalización General y demarcación de Area	Señalizacion de areas y demarcacion general	✓			RECOMENDACIONES				
	Señalamiento claro en los pasillos	✓							
	Señalización de emergencia	✓							
	Aplicación de las 5 eses	✓			C: CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA				

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN AMBIENTAL		Pag: 1 de 2
	Código: HSE-FOR-27	Versión: 0.0	Fecha: 23 de Ene de 2023

Fecha: DD 11 MM 04 AA 25

Proyecto: Mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | **Proyecto No:** 0401-23

Responsable: Angie Altamiranda M. | **Cargo:** Auxiliar HSE

Área: Mirador del río - Barrancabermeja | **Número del proyecto:** 0401-23

ASPECTOS A EVALUAR	VALORACIÓN			OBSERVACIONES O CORRECCIONES
IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	
1. Están identificados todos los aspectos e impactos ambientales de la zona en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del área	✓			
MANEJO DE ESCOMBROS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de dispocisión de escombros, esta lejos de cuerpos de agua o sistemas de aguas lluvias.			✓	
2. Los escombros generados en las obras son dispuestos correctamente, no generan obstáculo para peatones y rutas de evacuación .			✓	
3. Los escombros son enviados a una escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente u otras obras para material de relleno.			✓	
4. Los escombros están "Limpios", no presentan contaminación o mezcla con residuos peligrosos.			✓	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de almacenamiento de residuos solidos estan lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			
2. Las canecas, bolsas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			
3. Se separan los residuos en punto ecológico con recipientes con código de colores de acuerdo a la normatividad vigente o requisitos del cliente	✓			
4. Se entregan los resduos a entidades competentes para su disposición final	✓			
5. Se ha divulgado al personal de la clasificación de los residuos y como debe manejarlos y disponerlos	✓			
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. Si tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			
2. Los contenedores de los residuos liquidos estan en buien estado, no existen fugas.	✓			
3. Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			
4. El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			
5. La zona de almacenamiento de residuos líquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias y/o los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			
6. Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos líquidos no presentan gritas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo.	✓			

ANEXO 7.

INSPECCION

PREOPERACIONALES,

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	CÓDIGO: HSE-FOR-07
		VERSIÓN: 0.0
		FECHA: 23/01/2023

Proyecto/Obra: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja

Inspección: Diaria: Semanal: Mensual: X

Semana desde: 11 abril 1-25 **Hasta:** Mayo 10/25 **Área/ubicación:** Mirador del río - Barrancabermeja

Inspeccionado Por: Elkin Leal **Cargo:** almacenista **Firma:**

Reportado a: Angie Altamiranda M. **Cargo:** Auxiliar HSE **Firma:**

CANTIDAD	ELEMENTOS	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		ESTADO
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
14	palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	pala cuadrada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	palin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9	Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	paladragas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Barras 16 lb	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	Palustre	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	espatulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	Llave expasiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

OBSERVACIONES

Responsable de corregir la condición por parte del contratista:		Para la fecha:	
Firma:			
Fecha verificación compromisos:			

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE MEZCLADORA	Codigo: HSE-FOR-16
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401 - 23
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 Abril - 18 Abril / 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Obra Mirador EQUIPO: 0 — 0 — MARCA: 0 — 0 — SERIE: 0 — 0 —
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
POLEAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MEDIDOR DE ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TAPA DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BUJIA			✓			✓		✓			✓			✓			✓				
TUBO DE ESCAPE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CORREAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CHOQUE			✓			✓		✓			✓			✓			✓				
YOYO		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
ACELERADOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
VOLANTE DE OPERACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TAPON DE ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLOS EN GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DE LOS PIÑONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TAPA PROTECTORA MOTOR			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
TAMBOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
LLANTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BALINERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PINTURA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ASEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENGRASE EN GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	Angie Alejandra Miranda - Auxiliar HSE REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE MEZCLADORA	Codigo: HSE-FOR-16
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 19 Abril - 26 Abril / 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Obra Mirador EQUIPO: 0 - 0 - MARCA: 0 - 0 - SERIE: 0 - 0 -
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
POLEAS							✓									✓					
MEDIDOR DE ACEITE							✓									✓					
TAPA DE COMBUSTIBLE							✓									✓					
BUJÍA									✓									✓			
TUBO DE ESCAPE							✓									✓					
CORREAS							✓									✓					
CHOQUE									✓									✓			
YOYO								✓									✓				
ACELERADOR							✓									✓					
VOLANTE DE OPERACIÓN							✓									✓					
MOTOR							✓									✓					
TAPON DE ACEITE							✓									✓					
TORNILLOS EN GENERAL							✓									✓					
GUARDA DE LOS PIÑONES							✓									✓					
TAPA PROTECTORA MOTOR									✓									✓			
TAMBOR							✓									✓					
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)									✓									✓			
LLANTAS							✓									✓					
BALINERAS							✓									✓					
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)							✓									✓					
PINTURA							✓									✓					
ASEO							✓									✓					
ENGRASE EN GENERAL							✓									✓					

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
	Angie Hernandez - Auxiliar HSE

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE SALTARIN	Codigo: HSE-FOR-77
		Fecha: 23/01/2023
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 11 Abril - 18 Abril ACTIVIDAD O AREA: Obra Mirador del Río
inspección: Diaria: Semanal: X Quincenal: Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVEL DE ACEITE CAJA VELOCIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CORREAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANDOS DE DIRECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUBO DE ESCAPE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIVELA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAMIENTO INYECTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERZA DE IMPACTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUGAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	Sergio Hernández - Auxiliar HSE REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE SALTARIN	Codigo: HSE-FOR-77
		Fecha: 23/01/2023
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 19 Abril - 26 Abril ACTIVIDAD O AREA: Obra Mirador del Río
inspección: Diaria: Semanal: X Quincenal: Mensual:



DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVEL DE ACEITE CAJA VELOCIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CORREAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANDOS DE DIRECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUBO DE ESCAPE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIVELA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAMIENTO INYECTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERZA DE IMPACTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUGAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
	Auxiliar HSE

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69
OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	ÁREA
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.º del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 11 Abril Hasta: 18 Abril	Marca: Dewalt

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Anistidez Guzmán		NOMBRE Angie Altamiranda	
CARGO Maestro Obra		CARGO Auxiliar HSE	
11 Abril - 2025		11 Abril - 2025	
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69

OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	**ÁREA**
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.º del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 19 Abril Hasta: 26 Abril	Marca: Dewalt.

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?	✓		X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Andrés Gutiérrez		NOMBRE Angie Altamirando.	
CARGO Maestro Obra		CARGO Auxiliar HSE	
19 Abril - 2025		19 Abril - 2025	
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69

OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	**ÁREA**
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.º del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 28 Abril Hasta: 6 mayo	Marca: Dewalt

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Danilo Guzmán		NOMBRE Angie Alexandra	
CARGO Maestro obra		CARGO Auxiliar HSE	
28 Abril - 2025		28 Abril - 2025	
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 11 Abril - 2025 Hasta: 18 Abril 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
INSPECCIÓN: Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
M IJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Anabella Gregorio - Maestro obra	Angie Altamiranda - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
FIRMA	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 19 Abril - 2025 Hasta: 26 Abril - 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
INSPECCIÓN: Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Andrés Guzmán - Maestro obra	Angie Altamirando - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
FIRMA	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 28 Abril - 2025 Hasta: 5 Abril - 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
INSPECCIÓN: Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Anderlet Contreras - Maestro obra	Angie Alexandra - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
FIRMA	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 11 Abril - 2025

PERIODO: DEL 11 Abril AL 18 Abril DEL 2025

TRONZADORA Nº 001

MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Luis Muñoz													
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 19 - Abril - 2025

PERIODO: DEL 19 Abril AL 26 Abril DEL 2025

TRONZADORA N° 001

MARCA : Dewalt.

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Luis Muñoz
FIRMA DE INSPECTOR HSE	Jorge Hernandez.

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 28 Abril - 2025

PERIODO: DEL 28 Abril AL 05 Mayo DEL 2025

TRONZADORA N° 001

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Jorge Muñoz													
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	Tipo de documento: Formato	SST-FO-001
	PREOPERACIONAL DE VIBRO COMPACTADOR MANUAL	Rev. 00
		Noviembre de 2024

Mes/Año: Abril / 2025 Equipo No: 001 Marca/ Referencia: Tamping Ramner Equipo Nuevo: [ ] Alquilado: [X] Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado del nivel del aceite del motor											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Estado nivel de combustible											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Estado del nivel de la caja de velocidades											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Estado de las correas											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Estado de los mandos de dirección											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Revisión de pasadores en general											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Estado de los rodillos											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Estado de la Manivela											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Estado de las guayas											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Estado de la caja de cambios											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Estado de las guardas de seguridad											C	C		C	C						C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Otro:																															
Otro:																															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19
2	8	14 Willinton Viloria	20
3	9	15 Willinton Viloria	21
4	10	16	22
5	11 Willinton Viloria	17	23
6	12 Willinton Viloria	18	24

25 Willinton Viloria	31
26 Willinton Viloria	
27	
28 Ignacio Caro	
29 Ignacio Caro	
30 Ignacio Caro	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL DE RETROCARGADORA O PAJARITA	CÓDIGO: HSE-FOR-99
		VERSIÓN: 0.0

OBRA: Mirador del Río
EQUIPO: Retroexcavadora
OPERADOR: Alexander Gutierrez Cano
INSPECCIONADO POR: Alexander Gutierrez Cano

MODELO: 300
MARCA: Hitachi
SERIE: RAS90CK10036
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 Abril - 18 Abril 2025

	ITEM	APLICA		LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		SÍ	NO	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D
SISTEMA ELECTRICO	Encendido	✓		✓				✓				✓				✓															
	Luces	✓		✓				✓				✓				✓															
	TABLERO DE INDICADORES	✓		✓				✓				✓				✓															
	Indicador de temperatura del motor	✓		✓				✓				✓				✓															
	Indicador de presiòn de aceite del motor	✓		✓				✓				✓				✓															
	Indicador o Amperimetro	✓		✓				✓				✓				✓															
	Pito	✓		✓				✓				✓				✓															
	Alarma de retroceso	✓		✓				✓				✓				✓															
MOTOR																															
SISTEMA HIDRAULICO	Cilindros	✓		✓				✓				✓				✓															
	Mangueras	✓		✓				✓				✓				✓															
	Bombas Hidraulicas	✓		✓				✓				✓				✓															
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO																														
CABINA	Protección Abierta	✓		✓				✓				✓				✓															
	Protección Cerrada	✓		✓				✓				✓				✓															
	Cinturón de seguridad	✓		✓				✓				✓				✓															
	Extintor de incendio		✓																												
	Asiento	✓		✓				✓				✓				✓															
OTROS	Rodamiento	✓		✓				✓				✓				✓															
	Hoja Topadora		✓																												
	Sistema Ripper		✓																												
	Llantas		✓																												
	Cuchilla	✓		✓				✓				✓				✓															
	Escarificador		✓																												
	Rodillo		✓																												
FIRMAS	FIRMA DEL MECANICO Y/O OPERADOR			Alexander Cardenas																											
	Vo.Bo. HSE			Angie Altamirando																											

OBSERVACIONES: Se retira la maquinaria por empuje de calota.

B: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR D: DEFICIENTE

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR	CODIGO: HSE-FOR-72
		FECHA: 23-01-2023
		VERSION:0.0
		PAGINA 1 DE 1

PLACA O REFERENCIA:	ASURTO40HNDS02070	MODELO:	RT40	MARCA:	ASV

INSPECCIONADO POR: Alexander Gutierrez

PERIODO: DEL 23 AL 30 DE Abril 2025

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO ELECTROMECANICO	Faros delanteros		/		/		/		/		/		/			
	Agarraderas		/		/		/		/		/		/			
	Palanca de dirección		/		/		/		/		/		/			
	Cucharón (Pala)		/		/		/		/		/		/			
	Peldaños del cucharon		/		/		/		/		/		/			
	Acopladores rápidos de auxiliares traseros		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Acopladores rápidos de auxiliares delanteros		/		/		/		/		/		/			
	Ventanilla trasera		/		/		/		/		/		/			
	Rejilla trasera		/		/		/		/		/		/			
	Faro Trasero		/		/		/		/		/		/			
	Luz de retroceso		/		/		/		/		/		/			
	Barra del asiento		/		/		/		/		/		/			
	Brazo de elevación		/		/		/		/		/		/			
	Seguro de los brazos de elevación		/		/		/		/		/		/			
	Cilindro de elevación		/		/		/		/		/		/			
	Neumáticos		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección:

Firma Responsable de la Inspeccion: Alexander Gutierrez

OBSERVACIONES:

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR	CODIGO: HSE-FOR-72
		FECHA: 23-01-2023
		VERSION:0.0
		PAGINA 1 DE 1

PLACA O REFERENCIA:	ASURTO 40 HNDS2070	MODELO:	RT40	MARCA:	ASV

INSPECCIONADO POR:	Alexander Gutierrez

PERIODO: DEL 1 AL 8 DE Mayo 2025	

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO ELECTROMECANICO	Faros delanteros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Agarraderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cucharón (Pala)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Peldaños del cucharon		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acopladores rápidos de auxiliares traseros		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Acopladores rápidos de auxiliares delanteros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventanilla trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rejilla trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Faro Trasero		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra del asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Brazo de elevación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguro de los brazos de elevación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindro de elevación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Neumáticos		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

Fuera de servicio: si ☐ no ☒		Fecha de Corrección:	

Firma Responsable de la Inspeccion:	Alexander Gutierrez

OBSERVACIONES:	

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-IN-11
		VERSION:03

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

PLACA: FWX - 417 **MARCA:** INO

FECHA DE INSPECCIÓN: 11 Abril - 18 Abril

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SATISFACTORIO-NO SATISFACTORIO/ NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Stop	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS																					
Llantas (lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Suspensión, terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS																					
Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos transportados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con kit de manejo de derrames	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los recipientes de los productos transportados se cuentan identificados o señalizados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los recipientes se encuentran bien asegurados garantizando su estabiliadad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los recipientes que transportan productos químicos no se presentan daños, fugas, se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OBSEVACIONES																					

Jorge Manuel Medina	Jorge A. Miranda - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 Abril - 2025 / 18 Abril - 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Área de Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 19 Abril - 26 Abril / 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Área de Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Hay un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓	✓			✓			✓			✓								
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0701-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 29 Abril - 05 Mayo - 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓		✓				✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Viviendas del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 19 Abril - 26 Abril / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			X			X			X			X			X			X			
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			X			X			X			X			X			X			
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

David Cordero C.	Angie Altamirano - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0909-23
FECHA DE INSPECCION: 11 Abril - 2025 / 18 Abril - 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VÁLVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			X			X			X			X			X			X			
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			X			X			X			X			X			X			
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
David Cordero C.	Angie Altamiranda - Auxiliar HSE

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0407-23
FECHA DE INSPECCION: 28 Abril - 5 mayo / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE		X			X			X			X			X			X				
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS		X			X			X			X			X			X				
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
David Cordero C.	Angie Altamiranda - Auxiliar HSE

ANEXO 8.

INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA, BOTIQUIN Y EXTINTOR

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMILLAS	Codigo: R-HSE-34 Versión:01 Fecha:17 de Dic de 2015 Pagina: 1 de 1

TIPO DE CAMILLA: Rígida de Plástico Duro. **CAMILLA No.:** 1 **ÁREA:** Carpa principal de la obra

PROYECTO: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **Nº DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: Desde: 11 Abril - 2025 Hasta: 18 Abril - 2025

No	CAMILLA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES		
		B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT
1	Estado de la Lona	✓			✓			✓			✓			✓		
2	Estado de la Estrucura	✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de integridad de la Madera	NO	Aplica		NO	Aplica		NO	Aplica		NO	Aplica		NO	Aplica	
4	Estado de Integridad de estructura plástica .	✓			✓			✓			✓			✓		
5	Estado de las Correas de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓		
6	Estado de los Sujetadores para Cargue	✓			✓			✓			✓			✓		
7	Estado de los Soportes de Descanso	✓			✓			✓			✓			✓		
8	Estado de las crucetas de seguidad	✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES

INSPECCIONÓ: Angie Altamiranda. CARGO: Auxiliar HSE

B: BUENO M: MALO MT:REQUIERE MANTENIMIENTO

FIRMA INTTERVENTORÍA

Consorcio Río Grande

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Codigo: R-HSE-07

Version: 01

Nombre del proyecto: Mirador del Río

Ubicación: Contenedor (oficina) | Fecha de revisión: 14 Abril - 2025

Inspeccionado por: Angie Altamiranda M. | Cargo: Auxiliar HSE | Cédula: 1102884306

N°	ELEMENTOS	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO		C	R.C.	N/A	OBSERVACIONES
			MES	AÑO				
1	Gasa esteril sobre x6	3	-	-				Reposición
2	Gasa esteril sobre x3	1	-	-	✓			
3	Esparadrapo de tela rollo 4*5 o 3*10	1	-	-	✓			
4	Venda Elástica 5" X 5"	1	-	-				Reposición
5	Guantes de látex caja por 50 pares	1	06	2028	✓			
6	Vendas elástica 2" X 5"	1	-	-				Reposición
7	Vendas elástica 3" X 5"	1	11	2025	✓			
8	Vendas de algodón 3" X 5"	1	11	2025	✓			
9	Vendas de algodón 5" X 5"	1	11	2025	✓			
10	Yodopovidona (jabón quirúrgico(frasco 120 ml	1	11	2028	✓			
11	Solución salina 500 cc	2	10	2026	✓			
12	Termómetro digital	1	-	-			X	
13	Alcohol antiséptico frasco 375 ml	1	-	-		X		Reposición
14	Bajalenguas	1	-	-			X	
15	Maleta brigadista	1	-	-			X	

CRITERIOS: C: CUMPLE / RC: REQUIERE CAMBIO / N/A: NO APLICA

Aprobado Por: Angie Altamiranda M. | Cargo: Auxiliar HSE

Firma Interventoría

OBSERVACIONES ADICIONALES: Se debe reponer algunos elementos en la maleta brigadista.

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-03
		VERSIÓN 0.0

PROYECTO: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | **No del PROYECTO:** 0401-23

ÁREA: Ubicado en la carpa principal de la obra

Fecha inspección: 11 Abril - 2025

Inspección relacionada con: ( ) **Rutinaria** ( ) **Planeada** (X) **Vigia**

EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECA	ASAM	BOQU	CILI
1	Bodega	Multipropósito ABC	20 Lbs	Abril 2025	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2													
3													
4													
5													

PRES: Presión de carga
MANO: Estado manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado manguera
INST: Etiqueta de instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado boquilla
CILI: Estado cilindro o cuerpo

OBSERVACIONES: Se observa que se debe implementar 2 extintores más dentro de las instalaciones de la obra. También se debe cargar el extintor.

Angie A Garavando M.
Realizada por
Cargo Auxiliar HSE

Interventoría

ANEXO 9.

PAUSAS ACTIVAS

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA: DÍA 23 | MES Abril | AÑO 2025

HORA: DESDE: 7:00 a.m p.m | HASTA: 7:10 a.m p.m

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Actitud por Seguridad - Pausas Activas

OBJETIVO: Fomentar una mentalidad proactiva y responsable en todos los trabajadores para identificar, prevenir y minimizar los riesgos potenciales en su entorno de trabajo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Sebastian Saavedra	Ayudante	
2	Carlos Amaro Nova Lambis	ayudante	Carlos A. Nova Lambis
3	Luis Muñoz Perez	ayudante	
4	Rogelio Pena	Oficial	
5	Florencio Cuello	Oficial	
6	Yunior Ramos R	Ayudante	
7	Luis Enrique Mora	Ayudante	
8	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
9	Teobaldo Guerra Martinez	Ayudante	
10	Andres Herrera Fonseca	Ayudante	
11	Edwin Julio Amaya	TECNICO	
12	Javier Becerra	Ayudante	
13	Omar Guevara	ayudante	
14	Yuriwi Herrera Flores	Ayudante	
15	Juan Carlos Diaz Suarez	Ayudante	
16	José I. Caro	oficial	
17	Jesus Maestaunda	Soldador AF	
18	Jose Paz		
19	William Valoria	Ayudante	William Valoria
20	Juan Rodas	Ayudante	Juan Rodas
21	Wilfrido Flores	Of.	
22	Miguel A Ospino	Ayudante	Miguel
23	Manuel Novoa	Ayudante	
24	Kenneth G. Lopez R.	Ayudante	
25			
26			
27			
28			
29			
30			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA