



ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO
GRUPO DE GESTION JURIDICA Y POLICIAL
INFORME TÉCNICO DE VISITA DE CONTROL URBANÍSTICO

DATOS GENERALES			
EXPEDIENTE	2024563490102014E	INFORME	IT-175
FECHA DE VISITA	15/01/2025	OBJETO DE LA VISITA	QUERRELLA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	CARRERA 61 No 51 A -76 SUR	Nº LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	N/A

OBSERVACIONES FINALES	



ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO
GRUPO DE GESTION JURIDICA Y POLICIAL
INFORME TÉCNICO DE VISITA DE CONTROL URBANÍSTICO


- ✓ Imagen anterior, tomada de la base de datos Sinupot: <https://sinupot.sdp.gov.co/visor/>
- ✓ Como se puede observar, la dirección CARRERA 61 No 51 A -76 sur, NO se encuentra registrada en virtud a lo siguiente:
 - a. La carrera 61 se identifica como Kr 61, la cual si aparece en el mapa.
 - b. La calle 51ª NO se identifica en el mapa por cuanto la manzana más próxima a la nomenclatura solicitada para investigar se encuentra entre la Diagonal 51ª sur y la diagonal 51A Bis sur.
 - c. Con base en el ítem anterior, la nomenclatura corresponde a “diagonal”, lo cual no coincide con la dirección objeto de la presente investigación ya que la misma no menciona la palabra “diagonal”, por lo que se entiende que corresponde a una calle, la cual NO existe en la zona.



Se evidencia que la nomenclatura corresponde a la DIAGONAL 51 A SUR




ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO GRUPO DE GESTION JURIDICA Y POLICIAL INFORME TÉCNICO DE VISITA DE CONTROL URBANÍSTICO



a. En plataforma SINUPOT **NO** registra dicha nomenclatura.



ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO GRUPO DE GESTION JURIDICA Y POLICIAL INFORME TÉCNICO DE VISITA DE CONTROL URBANÍSTICO



b. En Mapa "Tratamientos Urbanísticos" - Secretaría de Planeación:

<https://experience.arcgis.com/experience/2b76d7e7a4984520848d2a988b583c77>

NO registra dicha nomenclatura.



ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO
GRUPO DE GESTION JURIDICA Y POLICIAL
INFORME TÉCNICO DE VISITA DE CONTROL URBANÍSTICO

Conclusión.

- a. Al realizar la visita técnica a la dirección aportada en la actuación procesal, **NO** se encontró en Terreno, por lo cual **NO** es posible emitir el concepto técnico solicitado.
- b. La dirección objeto de la presente investigación, **NO** registra en las plataformas señaladas, es decir, catastralmente no se encuentran identificadas.

no

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

CRISTIAN LEONARDO FORERO FAJARDO

INGENIERO ASIGNADO A LA INSPECCIÓN 6C

FIRMA, NOMBRE Y CARGO DE QUIEN RECIBE EL INFORME

2L-GNJ-F013
Versión