
REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Pendón Punto de Atención a la Ciudadanía Parque Santa Cecilia</td><td>Pendón Punto de Atención a la Ciudadanía Parque Santa Cecilia</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Cerramiento de obra</td><td>Cerramiento de obra</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Protección de Individuos Arbóreos Parque Patio Bonito II Sector D</td><td>Protección de Individuos Arbóreos Parque Riveras de Occidente</td></tr>
</table>

	
Protección de Sumideros Parque Chuniza	Uso unidades sanitarias
	
Vehículos de Carga -Parque Chuniza	Vehículos de Carga -Parque Chuniza
	
Instalación bolsas-recolección residuos solidos	Instalación avisos informativos
	
Actividades de Gestión del riesgo	Implementación PMT - Chuniza