INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO

CODIGO	F-SST 09
VIGENCIA	8-Ene 2025
VERSION	1

PROYECTO:
UBICACIÓN: malecon Rebolo
TIPO DE EQUIPO: Rebolo
PERIODO: Taladro
NOMBRE OPERADOR: 24-02 28-02 Rogelio Pacheco



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANDRILL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANGO CUERPO DEL TALADRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANGO DE SOPORTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO BOTON ENCENDIDO Y APAGADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABLE ELECTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE ENCHUFE CABLE TALADRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABEZAL GIRATORIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ACELERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO EXTENSION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABLE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ENCHUFE EXTENSION ELECTRIC	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO BROCA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMA VALIDACIÓN	Rogelio		Rogelio		Rogelio		Rogelio		Rogelio		Rogelio				

OBSERVACIONES:

Diligenciado por: Yuleidys Zambrano
Cargo: Inspectora SST
Firma: Yuleidys Zambrano

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO

CODIGO	F-SST-58
VIGENCIA	6-Ene -2025
VERSION	1

PROYECTO:
UBICACIÓN: malecon Rebulo
TIPO DE EQUIPO: Rebulo
PERIODO: Taladro
NOMBRE OPERADOR: 05-03- 08-03-25 Carlos Rodriguez



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANDRILL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANGO CUERPO DEL TALADRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANGO DE SOPORTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO BOTON ENCENDIDO Y APAGADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABLE ELECTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE ENCHUFE CABLE TALADRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABEZAL GIRATORIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ACELERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO EXTENSION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABLE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ENCHUFE EXTENSION ELECTRIC	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO BROCA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMA VALIDACIÓN	Carlos		Carlos		Carlos		Carlos		Carlos		Carlos		Carlos		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Inspector SST
Cargo: Yuleidys Zambrano

Firma: Yuleidys Zambrano

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO

CODIGO	F-SST-57
VIGENCIA	8 Ene -2025
VERSION	1

PROYECTO:
UBICACIÓN: malecon Rebolo
TIPO DE EQUIPO: Rebolo
PERIODO: Pulidora
NOMBRE OPERADOR: 05 - 03 - 08-03 Marlon Nuicta



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL ENCHUFE DE EXT. ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL CABEZAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL DISCO A UTILIZAR (SI APLICA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL GRATA A UTILIZAR (SI APLICA)	✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓				
ESTADO LIMPIEZA DEL EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMA VALIDACIÓN	Marlon		Marlon		Marlon		Marlon		Marlon		Marlon				

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Yuleidys Zambrano
Cargo: Inspector SST
Firma: Yuleidys Zambrano

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO

CODIGO	F-SST-58
VIGENCIA	8-Ene -2025
VERSION	1

PROYECTO: Malecon Rebolo
UBICACIÓN: Rebolo
TIPO DE EQUIPO: Taladro
PERIODO: 10-03 - 15-03
NOMBRE OPERADOR: Alvaro Sierra



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANDRILL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANGO CUERPO DEL TALADRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANGO DE SOPORTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO BOTON ENCENDIDO Y APAGADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABLE ELECTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE ENCHUFE CABLE TALADRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABEZAL GIRATORIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ACELERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO EXTENSION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABLE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ENCHUFE EXTENSION ELECTRIC	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO BROCA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMA VALIDACIÓN	Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro				

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Yuleidys Zambrano
Cargo: Inspector SST
Firma: Yuleidys Zambrano

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO

CODIGO :	F-SST-57
VIGENCIA :	8-Ene-2025
VERSION :	1

PROYECTO:
UBICACIÓN: Malecon Pebolo
TIPO DE EQUIPO: Pebolo
PERIODO: Pulidora
NOMBRE OPERADOR: 10 - 03 15 - 03
Sebastian Peter



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL ENCHUFE DE EXT. ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL CABEZAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL DISCO A UTILIZAR (SI APLICA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL GRATA A UTILIZAR (SI APLICA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO LIMPIEZA DEL EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMA VALIDACIÓN	Sebastian		Sebastian		Sebastian		Sebastian		Sebastian		Sebastian				

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Yuleidys Zambrano
Cargo: Inspector SST

Firma: Yuleidys Zambrano

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO

CODIGO	F-SST-68
VIGENCIA	8-Ene -2025
VERSION	1

PROYECTO:
UBICACIÓN: malecon Rebolo
TIPO DE EQUIPO: Rebolo
PERIODO: Taladro
NOMBRE OPERADOR: 17-03- 21-05 Joel Fernandez



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANDRILL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANGO CUERPO DEL TALADRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MANGO DE SOPORTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO BOTON ENCENDIDO Y APAGADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABLE ELECTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE ENCHUFE CABLE TALADRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABEZAL GIRATORIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ACELERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO EXTENSION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CABLE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ENCHUFE EXTENSION ELECTRIC	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO BROCA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMA VALIDACIÓN	Joel F		Joel F		Joel F		Joel F		Joel F		Joel F				

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Yuleidys Zambrano
Cargo: Inspector SST
Firma: Yuleidys Zambrano

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO

CODIGO	F-SST-57
VIGENCIA	8-Ene-2025
VERSION	1

PROYECTO:
UBICACIÓN: Inulecon Rebolo
TIPO DE EQUIPO. Rebolo
PERIODO: Pulidora
NOMBRE OPERADOR: 17-03 27-03
(Pulidora) Reinaldo Palacio



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL ENCHUFE DE EXT. ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL CABEZAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL DISCO A UTILIZAR (SI APLICA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL GRATA A UTILIZAR (SI APLICA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO LIMPIEZA DEL EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMA VALIDACIÓN	Reinaldo	Reinaldo	Reinaldo		Reinaldo		Reinaldo		Reinaldo		Reinaldo				

OBSERVACIONES:

Diligenciado por: Yuleidys Zambrano
Cargo: Inspector SST
Firma: Yuleidys Zambrano