CORTADORA DE CONCRETO

Soluciones Concretas

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO

Versión: 01
Codigo: Fo-NUINO-CC
Fecha: 21-08-2021

LUGAR: Calle 17 | PROYECTO: Malecón del sur-oriente | AREA: Calle 17 | REFERENCIA:
INSPECCIONADO POR: | MARCA: | MODELO: Dantus | SERIAL:

ITEM	VERIFICAR	PARAMETROS	CALIFICACION	FECHA DE INICIO: LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
				B	R	M	N/A	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A
1	Soporte de Ruedas delanteras/traseras	Sin grietas, fisuras o grietas.	1	✓				✓				✓				✓				✓											
2	Chasis	sin grietas, oxido o piezas sueltas	2	✓				✓				✓				✓				✓											
3	Carcaza del disco	sin sumiduras o grietas	1	✓				✓				✓				✓				✓											
4	Sistema de agua	Mala presion y continuo flujo	2	✓				✓				✓				✓				✓											
5	Motor de gasolina	sin ruidos anormales	2	✓				✓				✓				✓				✓											
6	Tapa de tanque de gasolina	sin fugas o escapes	1	✓				✓				✓				✓				✓											
7	Palanca de aceleración (acelerador).	En mal estado o funcionamiento	1	✓				✓				✓				✓				✓											
8	Botón de ON/OFF del motor.	Verificar buen funcionamiento	1	✓				✓				✓				✓				✓											
9	Palanca de ahogamiento.	En malas condiciones o funcionamiento	2	✓				✓				✓				✓				✓											
10	Filtro de aire	mal estado	1	✓				✓				✓				✓				✓											
11	Bujía.	En condiciones no aceptables	1	✓				✓				✓				✓				✓											
12	Silenciador.	Revision en buenas condiciones	1	✓				✓				✓				✓				✓											
13	Polea retráctil.	En condiciones optimas para uso	1	✓				✓				✓				✓				✓											
14	Palanca de la válvula de gasolina.	Verificacion en buen funcionamiento	2	✓				✓				✓				✓				✓											
15	Tanque de gasolina	sin fugas o escapes visibles	2	✓				✓				✓				✓				✓											
16	Nivel de Aceite del Motor	Este en o nivel y buenas condiciones	1	✓				✓				✓				✓				✓											
17	Disco de diamante	Verificar estructura sin fisuras o grietas	2	✓				✓				✓				✓				✓											
18	Tuerca del disco	Este en buenas condiciones	2	✓				✓				✓				✓				✓											
19	Plato exterior/ interior del disco.	Sin gretas o fisuras	2	✓				✓				✓				✓				✓											
20	Perno de bloqueo del disco	Verifique que esto en buen funcionamiento	2	✓				✓				✓				✓				✓											
21	Elementos de protección personal	Verificar uso y estado	1	✓				✓																							
MARQUE EN LAS INSPECCIONES: B: BUENO M: MALO R: REGULAR N/A: NO APLICA		FIRMA DEL OPERADOR																													

OBSERVACIONES: Equipo apto para su uso

SI CONSTATA ALGUNA ANORMALIDAD O ALGUNA CONDICION NO CONFORME, DETALLARLA EN LA HOJA DE REGISTRO DE PROBLEMAS (AL REVERSO) PARA QUE SE REALICE LA ACCIÓN DE CORRECCIÓN.

ACCIONES INMEDIATAS EN CASO DE CONDICION/ACTO FUERA DEL PATRON:
1 - AJUSTAR/CORREGIR 2 - NO OPERAR EL EQUIPO