INGENIERÍA S.A.S.
Soluciones Concretas

FORMATO INSPECCION DE PULIDORAS


CÓDIGO:

FO.HSE.015

OBRA	VIGENCIA DE INSPECCIÓN
Malecón del Sur - oriente	DESDE: 15/03/25 HASTA: 15/03/25
	AREA DE TRABAJO: Calle 17, 24, 26, 23

PARTES DE LA PULIDORA

1. Carcaza de motor
2. Seguro de fecha
3. Interruptor
4. Manija auxiliar
5. Flecha
6. Guarda Protectora
7. Disco abrasivo para desbaste
8. Caja de engranes
9. Boton uso continuo
10. Empuñadura
11. Brida interior
12. Brida exterior
13. Llave de dos puntas



DATOS DEL EQUIPO

No. Serie: _____
Referencia: _____
Color: Verde
Marca: Total

CATEGORÍAS:
C (Cumple) NC (No cumple) NA (No Aplica)

INSPECCIÓN SEMANAL

CONTROL	L	M	M	J	V	S	D
El trabajador presenta su careta facial, lentes de seguridad, protección auditiva y guantes antideslizantes.	C	C	C	C	C	C	
Tiene su guarda de seguridad bien instalada.	C	C	C	C	C	C	
Cuenta con mango de sujeción bien instalado.	C	C	C	C	C	C	
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado.	C	C	C	C	C	C	
La extensión eléctrica se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C	C	
El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables.	C	C	C	C	C	C	
El disco de trabajo se encuentra en buen estado.	C	C	C	C	C	C	
El disco a usar es el correcto en RPM con respecto a la máquina y se encuentra instalado de forma correcta.	C	C	C	C	C	C	
El operador tiene experiencia en el uso de estos equipos.	C	C	C	C	C	C	

Nota: Si existe algún No Cumple NC no se podrá iniciar el trabajo hasta que se corrija la condición.

Como usuarios responsables hemos verificado la lista anterior y certificamos que es seguro realizar este trabajo.

Nombre: Alexis Peralta **Firma:** Alexis de A.
Nombre: Manuel Campo **Firma:** [illegible]
Nombre: Carlos Contreras **Firma:** [illegible]
Nombre: _____ **Firma:** _____
Nombre: _____ **Firma:** _____

Vo Bo del supervisor de HSE Valeria SL.

Observaciones Equipo apto para su uso