
INGENIERÍA S.A.S. Soluciones Concretas	**FORMATO INSPECCIÓN TALADRO**
	CÓDIGO: FO.HSE.031

OBRA Malecón del sur - oriente **SEDE** ☐

VIGENCIADE INSPECCIÓN
DESDE: 24/02/25 HASTA: 07/03/25
AREA DE TRABAJO:
DATOS DEL EQUIPO
No. Serie:
Referencia:
Color: Verde
Marca: Total



CATEGORÍAS:
C (Cumple) NC (No cumple)

CONTROL	INSPECCIÓN SEMANAL						
	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOM
El trabajador presenta tapa boca, su careta facial o lentes de seguridad.	C	C	C	C	C		
Se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	C	C	C	C	C		
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea (brocas limpias y afiladas)	C	C	C	C	C		
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C		
Estado general del taladro (sin fisuras, ni ropturas, etc)	C	C	C	C	C		

Nota: Si existe algún No Cumple (NC) no se podrá iniciar el trabajo hasta que se corrija la condi

Como usuarios responsables hemos verificado la lista anterior y certificamos que es seguro realizar este trabajo.

Nombre: Manuel Campo Firma:
Nombre: Carlos Sousa Firma:
Nombre: Miguel Boja Firma:

Vo Bo del supervisor de HSE Valeria S.L.

Observaciones Equipo apto para su uso.