
INGENIERÍA S.A.S. Soluciones Concretas	FORMATO INSPECCIÓN TALADRO
	CÓDIGO: FO.HSE.031

OBRA Mallón del sur - oriente **SEDE**



VIGENCIADE INSPECCIÓN
DESDE: 10/03/25 HASTA: 15/25
AREA DE TRABAJO:
DATOS DEL EQUIPO
No. Serie: _____
Referencia: _____
Color: Verde
Marca: Total

CATEGORÍAS:
C (Cumple) NC (No cumple)

CONTROL	INSPECCIÓN SEMANAL						
	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOM
El trabajador presenta tapa boca, su careta facial o lentes de seguridad.	C	C	C	C	C	C	
Se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.	C	C	C	C	C	C	
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea (brocas limpias y afiladas)	C	C	C	C	C	C	
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Estado general del taladro (sin fisuras, ni ropturas, etc)	C	C	C	C	C	C	

Nota: Si existe algún No Cumple (NC) no se podrá iniciar el trabajo hasta que se corrija la condic

Como usuarios responsables hemos verificado la lista anterior y certificamos que es seguro realizar este trabajo.

Nombre: Manuel Campo **Firma:** _____
Nombre: Miguel Borja **Firma:** _____
Nombre: Carlos Solano **Firma:** _____

Vo Bo del supervisor de HSE Valerio Salgado

Observaciones Equipo en buen estado para su uso.