INGENIERÍA S.A.S.
Soluciones Concretas


FORMATO INSPECCIÓN TALADRO

CÓDIGO: FO.HSE.031

OBRA Malecón del Sur - Quibdó **SEDE**

VIGENCIADE INSPECCIÓN
DESDE: 06/03/25 HASTA: 08/03/25
AREA DE TRABAJO:
DATOS DEL EQUIPO
No. Serie:
Referencia:
Color: Verde
Marca: Total

PARTES QUE LO COMPONEN.



CATEGORÍAS:
C (Cumple) NC (No cumple)

CONTROL	INSPECCIÓN SEMANAL						
	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOM
El trabajador presenta tapa boca, su careta facial o lentes de seguridad.					C	C	
Se encuentra en buen estado el interruptor de encendido y su seguro.					C	C	
Se utiliza accesorios apropiado para la tarea (brocas limpias y afiladas)					C	C	
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado					C	C	
Estado general del taladro (sin fisuras, ni ropturas, etc)					C	C	

Nota: Si existe algún No Cumple (NC) no se podrá iniciar el trabajo hasta que se corrija la condic

Como usuarios responsables hemos verificado la lista anterior y certificamos que es seguro realizar este trabajo.

Nombre: Manuel Campo **Firma:**
Nombre: Carlos Sanchez **Firma:**
Nombre: Miguel Borja **Firma:**

Vo Bo del supervisor de HSE Valentin S.

Observaciones Equipo apto para su uso