INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORAS

CODIGO:ST-
VERSION
FECHA:23-05

MES/AÑO: 03/2025 Pulidora N°: 1 Marca/referecia: DEWALT Equipo Nuevo: X Alquilado___ Otro___ PROYECTO Malecon Rebde

DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Estado de las conecciones electricas(Extenciones,cables, toma								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓					-							
Estado de instalacion del disco(fijo)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓												
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		✓	✓												
Estado e instalacion del mango(sin fisuras,grietas,fijo)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓												
Estado del interruptor de encendido y su seguro (funciona adecuadamente)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓												
Estado de la guarda (sin grietas)								X	X	X	X	X	X	X	X		X	X												
Estado general de la pulidora (fisuras,rupturas,aseo, etc)								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓	✓												
Estado del disco(borde,fisuras)								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓												
Estado de limpieza del equipo(sin grasa,aceite,polvo)								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓												

Nomenclatura: ✓ **:Cumple** X **:No cumple,** el equipo debe ser inspeccionado antes del uso diario

Nota: si el equipo es alquilado y no pasa la inspeccion tecnic, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolució

INSPECCIONADO POR:

1	7	13 Jonat.	19	25	
2	8 Jonat. Bibiana z.	14 Jonat.	20	26	
3	9 Jonat Bibiana z.	15 Jonat.	21	27	
4	10 Jonat. Bibiana z.	16	22	28	
5	11 Jonat Bibiana z.	17 Jonat.	23	29	
6	12 Jonat. Bibiana z	18 Jonat.	24	30	

OBSERVACIONES DERIBADAS DE LAS INSPECCIONES

Powered by CamScanner