	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO:ST- VERSIÓN: FECHA:23-09

MES/AÑO: 03/25 EQUIPO N°: 1 Marca/referecia: Hilti Equipo PROPIO: X Alquilado___ Otro_____

PROYECTO Malecon Rebolo

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	3
CONEXIÓN ESTA EN BUENAS CONDICIONES								✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓													
EL MANDRIL ESTA EN BUEN ESTADO								✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓													
Y CERRAR EL MANDRIL(en buen estado)								✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓													
EL SWICH DE ENCENDIDO FUNCIONA CORRECTAMENTE								✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓													
BUEN ESTADO Y CON SU CABLE A TIERRA								✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓													
EL CABLEDO DE CONEXIÓN SE ENCUENTRA SIN CORTE								✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓													
ESTADO DE LIMPIEZA DEL EQUIPO(sin grasa, aceite,polvo)								✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓													

Nomenclatura: ✓ **Cumple** X **:No cumple,** el equipo debe ser inspeccionado antes del uso diario

Nota: si el equipo es alquilado y no pasa la inspeccion tecnic, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución

INSPECCIONADO POR:

1	7		13		19		25
2	8 Anderson Tapia Marquez.		14		20		26
3	9 Anderson Tapia Marquez		15 Anderson Tapia M.		21		27
4	10 Anderson Tapia Marquez		16		22		28
5	11 Anderson Tapia M.		17 Anderson Tapia M.		23		29
6	12 Anderson Tapia Marquez		18		24		30

OBSERVACIONES DERIBADAS DE LAS INSPECCIONES:

Powered by CamScanner