CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TPM. SERIE: No reg. COD INTERNO 4 CONTRATISTA MEC.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 14 AL 16 DE 04 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	14-04-25		15-04-25		16-04-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado de los resortes	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Luis A. Rodriguez.														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Juan Sebastian Ramos.														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL UG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: IPM SERIE: No ag. COD INTERNO 4 CONTRATISTA MEC.

PROYECTO CV. UG-VNF SEMANA DEL 07 AL 12 DE 04 2025

ÍTEM	CONCEPTO								11-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible									✓					
	Control de fugas									✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)									✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)									✓					
	Estado del embrague									✓					
	Estado de los resortes									✓					
	Estado de la superficie de la plancha compactadora									✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Luis A. Rodriguez.														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldeco SERIE: 30 COD INTERNO / CONTRATISTA Aldeco

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 7 AL 12 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	7						10/04		11/04		12/04			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓						✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓				/		✓		✓		✓			/
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓				/		✓		✓		✓			/
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓				/		✓		✓		✓		/	
	Estado del embrague	✓				/		✓		✓		✓		/	
	Estado de los resortes	✓		/				✓		✓		✓			
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		/				✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Brerson Bejarano	BBejarano		/		/		/		/		/		/	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Alexander Bucaño	/		/		/		Alex B		Alex B		Alex B		/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jafiana Vanegas	Jafiana		/		/		Jafiana		Jafiana		Jafiana		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
11-04-25	Pedes Prende malle	Programar la reparacion o reemplazo del malle	Aldeco	12-04-25

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TPM SERIE: Norco COD INTERNO 4 CONTRATISTA MEC.

PROYECTO CY. VG-VNF SEMANA DEL 31-03 AL 05-04 DE 04 2025.

ÍTEM	CONCEPTO					02-04-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible					✓							
	Control de fugas					✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)					✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)					✓							
	Estado del embrague					✓							
	Estado de los resortes					✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora					✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Leonardo Salazar												
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) —												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TPM. SERIE: No Ilg. COD INTERNO 4 CONTRATISTA MEC.

PROYECTO C.V. VG-VNF- SEMANA DEL 31-03 AL 05 DE 04 2025

ÍTEM	CONCEPTO	31-03-25		01-04-25		02-04-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓							
	Estado de los resortes	✓		✓		✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Juan Sebastian Vera.	Juan				Juan							
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Jhonny Lara.												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: WARRIOR SERIE: No reg. COD INTERNO 2 CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO CV-VG-VNF SEMANA DEL 31-03 AL 05 DE 04 2025.

ÍTEM	CONCEPTO							03-04-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible		/		/		/	/			/		/		/
	Control de fugas		/		/		/	/			/		/		/
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)		/		/		/	/			/		/		/
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)		/		/		/	/			/		/		/
	Estado del embrague		/		/		/	/			/		/		/
	Estado de los resortes		/		/		/	/			/		/		/
	Estado de la superficie de la plancha compactadora		/		/		/	/			/		/		/
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) DUVAN SAENZ		/		/		/	DUVAN			/		/		/
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) EMILIO HERRERA						/	/			/		/		/
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Torres		/		/		/	Ana Maria Torres			/		/		/

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL CANGURO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 27 MARCA Mikasa SERIE: MT-55F CONTRATISTA ARCCON

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	12-04-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	/											
	Control de fugas	/											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	/											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	/											
	Estado del embrague	/											
	Estado del resorte	/											
	Estado de la superficie del apisonador	/											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Salomón Ubinez												
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —												
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 11 MARCA Aldeco SERIE: ✓ CONTRATISTA DMP

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	21.04.25									26-04-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible										✓			
	Control de fugas										✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)										✓			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)										✓			
	Estado del embrague										✓			
	Estado del resorte										✓			
	Estado de la superficie del apisonador										✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) ✓ DUVERNEY MURILLO	✓		✓		✓		✓		✓		Duvie			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) JAIRO HINCAPIE	✓		✓		✓		✓		✓		JHRO			
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores	fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 13 MARCA ALK SERIE: DGH2 CONTRATISTA _____

PROYECTO VGVNF SEMANA DEL 21 AL 26 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25 B	21-04-25 M	22-04-25 B	22-04-25 M	23-04-25 B	23-04-25 M	24-04-25 B	24-04-25 M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓							
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Brayan Betancourt	Brayan		—		—		Brayan		L		L		L	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Alexander Bracho	—		Alex		Alex		Alex		L		L			
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)	—		—		—		—		/		L		L	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johana Vanegas	Johana		Johana		Johana Vanegas		Johana		L		L		L	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 07 MARCA Honda SERIE: no R CONTRATISTA Excapi

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 24 AL 26 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	24.04.25		25.04.25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Johan Zalasar														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Arnobis Pravia			FIRMO											
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban h.		Juan Esteban h											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 13 MARCA ALK SERIE: / CONTRATISTA Aldeco

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 16 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO			15-abr-25		16-abr-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible			✓		✓							
	Control de fugas			✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)			✓		✓							
	Estado del embrague			✓		✓							
	Estado del resorte			✓		✓							
	Estado de la superficie del apisonador			/		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Bierman Betancourt			Bierman		L		L		L			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Alexander Bucaño			/		Alex							
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)			/									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Vanegas			Tatiana V.		Tatiana V.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 17 MARCA Aldeco SERIE: ~ CONTRATISTA Aldeco

PROYECTO VGVNF SEMANA DEL 14 AL 16 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	14-04-25				16-04-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓				✓									
	Control de fugas	✓				✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓				✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓				✓									
	Estado del embrague	✓				✓									
	Estado del resorte	✓				✓									
	Estado de la superficie del apisonador	✓				✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Guldarde monsalve														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jaffrance Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 02 MARCA OHC Powerpac SERIE: NO R. CONTRATISTA excap!

PROYECTO Andes Encino SEMANA DEL 31 AL 05 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	2,04		02-04-		03/4/25		04-04-25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓							
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) José M. T. S.	JTS		JTS		JTS		JBJ							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) Johan Zalazar							JH							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H.		Juan Esteban H.		Juan Esteban H.		Juan Esteban H.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 02 MARCA OHC- SERIE: NO R CONTRATISTA excapi

PROYECTO Anderes Eciso SEMANA DEL 04 AL 05 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	04-04-25		04-04-25		04-04-25		~		—		~		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado del resorte	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie del apisonador	✓				✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Albert Rueda	Albert													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) harlintor Chala			Harlintor											
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) Jose manuel Bello					Jose									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 13 MARCA AKK SERIE: / CONTRATISTA Aldeco

PROYECTO VG V NF SEMANA DEL 31 AL 05 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	31-03-25		01-04-25		02-04-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado del resorte	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Gustavo														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Alexander Briceño														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ingrid Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 11 MARCA Aldeco SERIE: / CONTRATISTA Aldeco - DMP

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 31 AL 05 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO			01-04-25		02-04-25		03-04-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible			✓		✓		✓							
	Control de fugas			✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)			✓		✓		✓							
	Estado del embrague			✓		✓		✓							
	Estado del resorte			✓		✓		✓							
	Estado de la superficie del apisonador			✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Gildardo Monsalve	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Duverner Murillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jaiver Valencia	✓		✓		✓		✓				✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 02 MARCA powerr SERIE: no r CONTRATISTA Excopi

PROYECTO Arlenes SEMANA DEL 15 AL 16 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	15-04-25		15-04-25		15-04-25		16-04-25		16-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) harlinton chala														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Arnobis Prasca														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) Deninson villa														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 02 MARCA Powerin SERIE: NOR CONTRATISTA Excolpi

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	07-04-25		07-04-25		10-04-25		12-04-25		12-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Wilfredy Hernandez	Wilfredy													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) harlinton Chala			Harlinton		Harlinton		Harlinton							
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) Jehon Zalazar														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 42 MARCA HONDA GX SERIE: R120 CONTRATISTA MEC.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 07 AL 12 DE 04 2025.

ÍTEM	CONCEPTO									11-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible									✓					
	Control de fugas									✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)									✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)									✓					
	Estado del embrague									✓					
	Estado del resorte									✓					
	Estado de la superficie del apisonador									✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Luis A. Rodríguez.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 45 MARCA No reg. SERIE: No reg. CONTRATISTA EMCO.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 07 AL 12 DE 04 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	07						10-04-25		11-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible							✓		✓					
	Control de fugas							✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)							✓		✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)							✓		✓					
	Estado del embrague							✓		✓					
	Estado del resorte							✓		✓					
	Estado de la superficie del apisonador							✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan Pablo Alvarez							Pablo A.		Pablo A.					
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 10 MARCA TOYAMA SERIE: TE65XP CONTRATISTA ARGEDA

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 28-04 AL 03 DE 05 2025

ÍTEM	CONCEPTO	28-04-25		29-04-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible			—											
	Control de fugas			—											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			—											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)			—											
	Estado del embrague			—											
	Estado del resorte			—											
	Estado de la superficie del apisonador			—											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan David Hurtado.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 42 MARCA HONDA SERIE: R120. CONTRATISTA ARLEON.

PROYECTO C4 - VG-VNF SEMANA DEL 31-03 AL 05 DE 04 2025.

ÍTEM	CONCEPTO							03-04-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible							✓							
	Control de fugas							—							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)							✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)							✓							
	Estado del embrague							✓							
	Estado del resorte							—							
	Estado de la superficie del apisonador							✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) DUVAN SAENZ							DUVAN							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) EMILIO HERRERA														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL PULIDORA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 76 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL ____ AL ____ MES ____ DE 2025

TAMAÑO: G [X] P [ ] CONTRATISTA: Morales on Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	—		—		—		24 oct					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas												
	seguro												
	Estado del accesorio portadiscos												
	Estado del mango												
	Estado del cuerpo (CARCAZA)												
	RPM)												
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora												
	Estado general de la guía y la guarda												
	Estado de la plaqueta de identificación												
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) x Robert Meneses	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	✓		✓		✓		fabian Diaz F		fabian Diaz F		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: DEWALT SERIE 230-16

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 21 AL 26 MES 04 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARPE.

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		22.04.25		23.04.25		24.04.25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Pedro Chavolo.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) —														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Hader Mora Tovar														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 76 MARCA: Bosch 9" SERIE No. Registe

PROYECTO Const. Andino SEMANA DEL 21 AL 26 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☒ 9" P ☐ CONTRATISTA: Morideo en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	26.04.25		26.04.25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓									
	seguro	✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓									
	RPM)	✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda			✓									
	Estado de la plaqueta de identificación		✗		✗								
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Edwar Mackle	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Ramon Macea	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Floret	fabian Diaz F		fabian Diaz f		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. Nb rg. MARCA: BOSCH SERIE Nb rg.

PROYECTO CV-VNF SEMANA DEL 21 AL 26 MES 04 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		22-04-25		23-04-25		24-04-25		25-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan David H														
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 62 MARCA: Bosch 9" #62 SERIE No Registra

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G [X] P [ ] CONTRATISTA: ARGEON

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		21-04-25		22/4/25		24/4/25		25-04-25		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Javier Rosario Pantoja.	✓		✓		✓		✓		DUVAN		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) DUVAN SAENZ	DUVAN		✓		✓		✓		DUVAN		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: Dewalt 9" SERIE No Cuenta

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: ARPE

ÍTEM	CONCEPTO	10.04.25		10.04.25		11.04.25		11.04.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando	✓		✓		✓		✓							
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Pablo Obando	✓		✓		✓		✓							
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: Dewalt 9" SERIE No Registra

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 14 AL 19 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☒ 9" P ☐ CONTRATISTA: ARPE

ÍTEM	CONCEPTO	14.04.25		15.04.25		16.04.25		16.04.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Paulo Obando														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 09 MARCA: Bosch 9" SERIE No Cuenta

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 14 AL 19 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☒ 9" P ☐ CONTRATISTA: ARGEON

ÍTEM	CONCEPTO	14.04.25		15.04.25		16.04.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan David H							✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 76 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Const Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: DMP

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		22-04-25		23-04-25		24-04-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Gildardo Gonzalez	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Jair Rolando Pico	✓		Jair RP		✓		Jair RP		✓				✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Forero	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F				✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 73 MARCA: Bosch SERIE 7

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 21 AL 26 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Aldeco

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		23-04-25		23-04-25		25-04-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Sergio Gomez	Sergio Gomez		Sergio Gomez		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Libardo Blandon	✓		✓		Libardo Blandon		Libardo Blandon		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓						✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johan Vanegas	Johan		Johan		Johan		Johan		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 75 MARCA: Bosch SERIE no R

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excapi

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		21-04-25		22-04-25		23-04-25		24-04-25		25-04-25		26-04-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jeiler Cordoba	J.C				J.C		J.C		J.C		J.C			
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Diego Rueda														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 50 MARCA: Aldeco SERIE ____

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 16 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ____

ÍTEM	CONCEPTO	14-04-25 B	14-04-25 M	15-04-25 B	15-04-25 M								
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Gildardo monsalve			L		L		L					
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Duvanes Murillo P									L			
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon					JHAN BLANDON		L				L	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Yahana Vargas											L	L

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 010 MARCA: DEWALT SERIE 1023444

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 16 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: VG VNF

ÍTEM	CONCEPTO	14-04-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Libardo Blandon														
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Yahaira Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 75" MARCA: Bosch 4" SERIE Wocventa

PROYECTO ordenej SEMANA DEL 31 AL 5 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excap.

ÍTEM	CONCEPTO	31-03-25		01-04-25		02-04-25		02-04-25		03/4/25		04-04-25		05-04-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Diver porto	Diver		Diver		Diver		Diver		Diver		Diver		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Robinson Bustamante	✓		Robinson		Robinson		Robinson		Robinson		Robinson		Robinson	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz - Juan Esteban h.	fabian Diaz f		fabian Diaz f		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h.		Juan Esteban h		Juan Esteban h	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 75 MARCA: BOSCH SERIE no tiene

PROYECTO Andalgala SEMANA DEL 31 AL 5 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Conalvías

ÍTEM	CONCEPTO	31		31-03		01-04		02		02-04		03/4/25		04-04-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Francisco Bruno														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Jhon Lopez														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Jeiler Cordoba														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz f - Juan Esteban h	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PULIDORA

PULIDORA No. 07 MARCA: Yamaha Boss 9" SERIE No Cuenta

PROYECTO Const Andones SEMANA DEL 31 Mar AL 05 Abr MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G [X] P [ ] CONTRATISTA: ARGEON

ÍTEM	CONCEPTO	31-03-25		01-04-25		02-04-25		03-04-25		04-04-25		05-04-25		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan David H	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		/	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) — o —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) — o —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Dial fiorel	fabian Dial f		fabian Dial f		fabian Dial f		fabian Dial f		fabian Dial f		fabian Dial f		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 09 MARCA: DEWALT SERIE 10 23 UU

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 31 AL 05 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ~~A~~ VG VNF

ÍTEM	CONCEPTO	31-03-25		01-04-25		02-04-25				04-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓				✓					
	seguro	✓		✓		✓				✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓				✓					
	Estado del mango	✓		✓		✓				✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓				✓					
	RPM)	✓		✓		✓				✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓				✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓				✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓				✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Sergio Gomez	Sergio Gomez		Sergio Gomez		Sergio Gomez		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Rodrigo ochoa	✓		✓		✓		✓		Rodrigo		✓			
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Jaramillo	Tatiana		Tatiana		Tatiana		✓		Tatiana		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 64 MARCA: Bosch SERIE ✓

PROYECTO VGVNF SEMANA DEL 31 AL 05 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: DMP

ÍTEM	CONCEPTO					02-04-25		03-04-25				05-04-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓		✓				✓			
	seguro					✓		✓				✓			
	Estado del accesorio portadiscos					✓		✓				✓			
	Estado del mango					✓		✓				✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)					✓		✓				✓			
	RPM)					✓		✓				✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora					✓		✓				✓			
	Estado general de la guía y la guarda					✓		✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación					✓		✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jairo Vimcable	✓		✓		JCVR		JCVR		✓		JCVR		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Jhon Blanco	✓		✓		JBH		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juliana Vanegas	✓		✓		JVanegas		JVanegas		✓		JVanegas		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 75 MARCA: Bosch SERIE no registra

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 14 AL 16 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excapi

ÍTEM	CONCEPTO	14.04.25		15-04-25		16-04-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jeiler Cordoba	J.C		JC		JC									
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h.		Juan Esteban h.		Juan Esteban h.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 75² MARCA: Bosch 9" SERIE NO Refistra

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excapi

ÍTEM	CONCEPTO	07-04-25		07-04-25		08-04		09-04-25		10-04-25		11-04-25		12-04-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jeider cordoba	J.C		✓		J.C		J.C		J.C		J.C		J.C	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Diego luis Rueda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) // // // /// / / /	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 62 MARCA: Bosch SERIE No registra.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 14 AL 16 MES 04 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO	14-04-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Duvan Saenz.	DUVAN													
	Operador 02 (Nombre y apellidos) —														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 76 MARCA: BOSCH SERIE No registra.

PROYECTO CV. VG.VNF SEMANA DEL 14 AL 16 MES 04 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: MEC.

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Eduar Marín					L									
	Operador 02 (Nombre y apellidos) —					L									
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —					L								L	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres													L	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 59 MARCA: BOSCH. SERIE No registra.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 07 AL 12 MES 04 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEO XI.

ÍTEM	CONCEPTO	07-04-25		08-04-25		09-04-25		10-04-25				12-04-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓				✓			
	seguro	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓				✓			
	RPM)	✓		✓		✓		✓				✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Javier Rosario														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) —														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro					L		L						L	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 45 MARCA: Makita SERIE 135099

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 07 AL 12 MES 04. DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: EMCO.

ÍTEM	CONCEPTO	07-04-25		08-04-25		09-04-25		10-04-25		11-04-25		12-04-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jorge Garces.	Jorge Garces		Jorge Garces		Jorge Garces		Jorge Garces		Jorge Garces		Jorge Garces			/
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Uriel Usuga.	/		/		/		/		Uriel		/			/
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —	/		/		/		/		/		/			/
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.	Ana María Torres		Ana María Torres		Ana María Torres		Ana María Torres		Ana María Torres		Ana María Torres			/

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 64 MARCA: Aldeco SERIE _____

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 4 AL 12 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Aldeco

ÍTEM	CONCEPTO			8-04-25						11-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓						✓					
	seguro			✓						✓					
	Estado del accesorio portadiscos			✓						✓					
	Estado del mango			✓						✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓						✓					
	RPM)			✓						✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓						✓					
	Estado general de la guía y la guarda			✓						✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓						✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Diverner Morillo	—				—		—		—		—		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Jairo Hincapie	—				—		—				—		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	—		—		—		—		—		—		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Vanegas	—				—		—				—		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 95 MARCA: DEWALT SERIE 1025444

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 07 AL 12 MES Abril DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Enca

ÍTEM	CONCEPTO	07-04-25				09-04-25		10-04-25		11-04-25		12-abr			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓				✓		✓				✓			
	seguro	✓				✓		✓				✓			
	Estado del accesorio portadiscos	✓				✓		✓				✓			
	Estado del mango	✓				✓		✓				✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓				✓		✓				✓			
	RPM)	✓				✓		✓				✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓				✓		✓				✓			
	Estado general de la guía y la guarda	✓				✓		✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓		✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	**Operador 01** (Nombre y apellidos) Sergio Gomez	Sergio Gomez		L		Sergio Gomez		Sergio Gomez		Sergio Gomez		L		L	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Rodrigo ochoa	Rodrigo Ochoa		L		L		L		L		L		L	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Eduardo Blandon	L		L		L		L		L		Eduardo Blandon		L	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Vanegas	Tatiana				Tatiana		Tatiana		Tatiana		Tatiana		L	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 76. MARCA: BOSCH. SERIE No 178.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 31-03 AL 05 MES 04 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: MEC.

ÍTEM	CONCEPTO	31-03-25						03-04-25				05-04-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓						✓				✓			
	seguro	✓						✓				✓			
	Estado del accesorio portadiscos	✓						✓				✓			
	Estado del mango	✓						✓				✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓						✓				✓			
	RPM)	✓						✓				✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓						✓				✓			
	Estado general de la guía y la guarda	✓						✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓						✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Edwar Marín.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Ruben Macias.														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 59 MARCA: BOSCH. SERIE No registra.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 01 AL 05 MES 04 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON

ÍTEM	CONCEPTO			01-04-25			03-04-25		04-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas							/		—					
	seguro							/		—					
	Estado del accesorio portadiscos							/		—					
	Estado del mango							/		—					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)							/		—					
	RPM)							/		—					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora							/		—					
	Estado general de la guía y la guarda							/		—					
	Estado de la plaqueta de identificación							/		—					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Javier Rosario.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) — o —														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) — o —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PULIDORA

PULIDORA No. 13 MARCA: BOSCH. SERIE No registra.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 01 AL 05 MES 04 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: EMCO.

ÍTEM	CONCEPTO			01-04-25			03-04-25		04-04-25		05-04-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas							✓		✓		✓		
	seguro							✓		✓		✓		
	Estado del accesorio portadiscos							✓		✓		✓		
	Estado del mango							✓		✓		✓		
	Estado del cuerpo (CARCAZA)							✓		✓		✓		
	RPM)							✓		✓		✓		
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora							✓		✓		✓		
	Estado general de la guía y la guarda							✓		✓		✓		
	Estado de la plaqueta de identificación							✓		✓		✓		
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Uriel de Jesus Mejia U.			Uriel				Uriel		Uriel		Uriel		
	Operador 02 (Nombre y apellidos)													
	Operador 03 (Nombre y apellidos)													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres			Antas				Antas		Antas		Antas		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL
PLANTA ELECTRICA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen Granada - Med MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 12

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 DE Abril 2025

CONTRATISTA MEC EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	—		—		24-04-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible					✓									
	Control de fugas	/	/	/	/	✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	/	/	/	/	✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido					✓									
	* Estado del sistema generador de carga			/		✓									
	Estado del acumulador de energía	/				✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores					✓									
	Estado de swiches (conexiones)			/		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape					✓									
	Estado general (tapas y estructura)	/				✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	/				✓									
	Verificar el estado del breaker principal				/	✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado					✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	/				✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado					✓									
	Estado de la plaqueta de identificación			/		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras					✓									
	Parada de Emergencia	/				✓									
	Kit antiderrames	/		/		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Roan Macias	/		/		✓		/		/		/		/	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	/		/		/		/		/		/		/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Floret	/		/		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		/		/		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Poblado. MARCA: YAMAHA PLANTA ELÉCTRICA No. 07

PROYECTO C.V. VG-VNF SEMANA DEL 21 AL 26 DE 04 2025

CONTRATISTA MRPE EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		22-04-25		23-04-25		24-04-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Martin Morales.	Martin Morales		Martin Morales		Martin Morales		Martin Morales		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Tapia	Ana María Tapia		Ana María Tapia		Ana María Tapia		Ana María Tapia				✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Poblado - Calle 5F. MARCA: YAMAHA PLANTA ELÉCTRICA No. 01

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 21 AL 26 DE 04 2025.

CONTRATISTA ARGEON. EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		22-04-25		23-04-25		24-04-25		25-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					✓
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit antiderrames	✓		✓	✓	✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Ivan David #														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

747
748

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen Granada MARCA: No Reg - Aldecoa PLANTA ELÉCTRICA No. 12

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 DE Abril 2025

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		21-04-25		22/4/25		24/4/25		25-04-25		___		___	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Javier Rosario Pantoja														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) DOVAM SAS-EMZ	DOVAM								DOVAM					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen Granada MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 DE Abril 2025

CONTRATISTA Morida en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	26-04-25		26-04-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓	X		X										
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Edwar Martin R														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Ramon Yoco														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Flores	fabian Diaz f		fabian Diaz f											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Poblado - Florida MARCA: Yamaha EF1600A PLANTA ELÉCTRICA No. ———

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Abril 2025

CONTRATISTA ARPE. EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	10-04-25		10-04-25		11-04-25		11-04-25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Fiore	fabian Diaz f		fabian Diaz f.		fabian Diaz f		fabian Diaz f							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Poblado Calle 07.-Cra. 34 MARCA: Yoko Yatuki PLANTA ELÉCTRICA No. 01

PROYECTO Const. Andino SEMANA DEL 14 AL 19 DE Abril 2025

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	14.04.25		15.04		16.04.25		16.04.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Pablo Obando														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Poblado Calle 5 f MARCA: Yamaha ff1600A PLANTA ELÉCTRICA No. — 12

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 14 AL 19 DE Abril 2025

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	14 04 25		15-04-25		16 04 25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	/		/		—									
	Control de fugas	/		—		—									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	/		/		/									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	/		—		—									
	* Estado del sistema generador de carga	/		—		—									
	Estado del acumulador de energía	/		—		—									
	Estado y funcionamiento de indicadores	/		—		—									
	Estado de swiches (conexiones)	/		—		—									
	Estado y ubicación del sistema de escape	/		—		—									
	Estado general (tapas y estructura)	/		—		—									
	Verificar estado de tableros eléctricos	/		—		—									
	Verificar el estado del breaker principal	/		—		—									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	/		/		—									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	/		—		/									
	Verificar que los cable estén en buen estado	/		—		—									
	Estado de la plaqueta de identificación	/		—		—									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	/		—		—									
	Parada de Emergencia	/		—		—									
	Kit antiderrames	/		—		—									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jean David H							/		/		/		/	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — — —	/		/		/		/		/		/		/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz f	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		/		/		/		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/		
/	/	/		
/	/	/	/	

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen - Granada MARCA: No. R. - AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 DE Abril 2025

CONTRATISTA DMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		22-04-25		23-04-25		24-04-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Gildardo Monsalve														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Sergio Monroy Pie														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Ferro	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bastos Ecaso MARCA: MATCH 121 PLANTA ELÉCTRICA No. 177269

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 21 AL 26 DE Abril 2025

CONTRATISTA VG VNF EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		22-04-25		23-04-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sergio Gomez							L		L				L	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Ubaldo Blanco							L				L		L	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jefferson Vanegas									L		L		L	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Enciso Bosfón MARCA: Honda PLANTA ELÉCTRICA No. 09

PROYECTO Andes SEMANA DEL 21 AL 26 DE Abril 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		21-04-25		22-04-25		23-04-25		24-04-25		25-04-25		26-04-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jeiker cordoba	J.C		✓		J.C		J.C		J.C		J.C		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Diego Rueda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan esteban hernandez	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosques Encisa MARCA: MATCH 121 PLANTA ELÉCTRICA No. _____

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 16 DE Abril 2025

CONTRATISTA VG VNF EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	14-abr-25 B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓													
	Parada de Emergencia	✓													
	Kit antiderrames	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Eduardo Blandon	Eduardo		✓											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Vanegas	Tatiana		✓											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen Granada MARCA: Aldeo PLANTA ELÉCTRICA No. 16

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 16 DE Abril 2025

CONTRATISTA _____ EQUIPO: Portatil ___ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	14-04-25 B	14-04-25 M	15-04-25 B	15-04-25 M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Gildardo monsalve														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Johan Blandon			JOHN BLANDON											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juliana Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: enciso manzanares MARCA: Aldecco PLANTA ELÉCTRICA No. 09

PROYECTO andenes SEMANA DEL 31 AL 5 DE abril 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	31/03/25		01.04.25		02/4/25		02/4/25		03-04-25		04-04-25		05-04-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Diver porto pal														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Robinson Bustamante														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edi fabian Dict - Juan Esteban h.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: En Cibo municipio MARCA: Aldecoa PLANTA ELÉCTRICA No. 09

PROYECTO Cundinamarca SEMANA DEL 31 AL 5 DE Abril 2023

CONTRATISTA Excavar EQUIPO: Portatil X Fijo

ÍTEM	CONCEPTO	27-03 B	27-03 M	31-03 B	31-03 M	01-04 B	01-04 M	02 B	02 M	03/4/23 B	03/4/23 M	04/4/23 B	04/4/23 M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓				✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras ✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan Diego [illegible]														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz - Juan Esteban h.	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		Juan Esteban h		Juan Esteban h			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Lorena - Lourdes MARCA: Yamaha PLANTA ELÉCTRICA No. —

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 31 AL 05 DE Mar - Abr 2025

CONTRATISTA ARGEAN EQUIPO: Portatil X Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	31-03-25		01-04-25		02-04-25		03-04-25		04-04-25		05-04-25		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan David H														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz firma	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen Granada MARCA: Aldeco - DMP PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 31 AL 05 DE Abril 2025

CONTRATISTA Aldeco EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO					02-04-25		03-04-25				05-04-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua. aceite y combustible					✓		✓				✓			
	Control de fugas					✓		✓				✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)					✓		✓				✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido					✓		✓				✓			
	* Estado del sistema generador de carga					✓		✓				✓			
	Estado del acumulador de energía					✓		✓				✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores					✓		✓				✓			
	Estado de swiches (conexiones)					✓		✓				✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape					✓		✓				✓			
	Estado general (tapas y estructura)					✓		✓				✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos					✓		✓				✓			
	Verificar el estado del breaker principal					✓		✓				✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado					✓		✓				✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)					✓		✓				✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado					✓		✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación					✓		✓				✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras					✓		✓				✓			
	Parada de Emergencia					✓		✓				✓			
	Kit antiderrames					✓		✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jairo Hincapie	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) JHon Blandon	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juliana Vanegas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosfon MARCA: MAFCH PLANTA ELÉCTRICA No. 171269

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 31 AL 05 DE Abril 2025

CONTRATISTA Aldeco EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	31-03-		01-04-		02-04-25				04-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓				✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓				✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓				✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓				✓					
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓				✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓				✓					
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓				✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓				✓					
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓				✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓				✓					
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓				✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓				✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓				✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓				✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓				✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓				✓					
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓				✓					
	Kit antiderrames	✓		✓		✓				✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sergio Gomez	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Rodrigo Ochoa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Graham Jonegos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Cruce Boston cll57 MARCA: Yamaha PLANTA ELÉCTRICA No. 09

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 14 AL 16 DE Abril 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	14-04-25		15-04-25		16-04-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jeiler Cordoba	J.C		J.C		J.C		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Cruce Bastar, calle 57 MARCA: Apecco PLANTA ELÉCTRICA No. 09

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Abril 2025

OPERADOR Deiler cordoba EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR		J.C		JC		J.C		J.C		J.C		JC			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Boler Granada. MARCA: CATERPILLAR PLANTA ELÉCTRICA No. RP5000 W,

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 14 AL 10 DE 04 2025.

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓						✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓													
	Parada de Emergencia	✓													
	Kit antiderrames	✓		✓		✓						✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Duvan Saenz.	Duvan				✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Ana María		✓				✓				✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen Granada MARCA: TPM PLANTA ELÉCTRICA No. No registra.

PROYECTO CV VG VNF SEMANA DEL 14 AL 16 DE 04 2025.

CONTRATISTA MEC. EQUIPO: Portatil ✓ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	14-04-25		15-04-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua. aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Edwar Marin.									L					
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —													L	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres							L						L	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen Granada MARCA: CATERPILLAR PLANTA ELÉCTRICA No. R5000 W

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 07 AL 12 DE 04 2025

CONTRATISTA ARGEON. EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓				✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓				✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓				✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓				✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓				✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓				✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓				✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓				✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓				✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓				✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓				✓			
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓				✓			
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Javier Rosario.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —	/		/		/		/		/		/		/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro					/		/		/				/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Calasanz MARCA: ECHE. PLANTA ELÉCTRICA No. No registra.

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 07 AL 12 DE 04 2025.

CONTRATISTA EMCO EQUIPO: Portatil ✓ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jorge Garces.	Jorge bien		Jorge bien		Jorge bien		Jorge bien		Jorge bien		Jorge bien			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jhd Osuna.	/		/		/		/		Uriel		/			
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Ana Torres		Ana Torres		Ana Torres		Ana Torres		Ana Torres		Ana Torres			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen Granada MARCA: aldesa PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 7 AL 12 DE abril 2025

CONTRATISTA Aldesa EQUIPO: Portatil ___ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO			08-04-25						11-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible			✓						✓					
	Control de fugas			✓						✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓				✓		✓					✓
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido			✓				✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga			✓				✓		✓					
	Estado del acumulador de energía			✓				✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores			✓				✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)			✓				✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape			✓				✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)			✓				✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos			✓				✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal			✓				✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado			✓				✓		✓					✓
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)			✓				✓		✓					✓
	Verificar que los cable estén en buen estado			✓				✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓				✓		✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras			✓				✓		✓					
	Parada de Emergencia			✓				✓		✓					
	Kit antiderrames			✓				✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Duvernay murillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jairo Hincapie	✓		JAIRO		✓		✓		JAIRO		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Vanegas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosque Encino MARCA: MATCH 121 PLANTA ELÉCTRICA No. 171269

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 01 AL 12 DE Abril 2025

CONTRATISTA Enco EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	Lunes 7				Martes 8		Miércoles 9		Jueves 10		Viernes 11		Sábado 12		Domingo 13	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓				✓								✓			
	Control de fugas	✓				✓								✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓				✓								✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓				✓								✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓				✓								✓			
	Estado del acumulador de energía	✓				✓								✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓				✓								✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓				✓								✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓				✓								✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓				✓								✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓				✓								✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓				✓								✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓				✓								✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓				✓								✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓				✓								✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓								✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓				✓								✓			
	Parada de Emergencia	✓				✓								✓			
	Kit antiderrames	✓				✓								✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sergio Gomez			✓				✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Rodrigo Ochoa			✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juliana Vanegas			✓				✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen, Granada. MARCA: HONDA. PLANTA ELÉCTRICA No. 12

PROYECTO VG-VNF. SEMANA DEL 31-03 AL 05 DE 04 2025.

CONTRATISTA M.E.C. EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	31-03-25						03-04-25				05-04-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua. aceite y combustible	✓						✓				✓			
	Control de fugas	✓						✓				✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓						✓				✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓						✓				✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓						✓				✓			
	Estado del acumulador de energía	✓						✓				✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓						✓				✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓						✓				✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓						✓				✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓						✓				✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓						✓				✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓						✓				✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓						✓				✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓						✓				✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓						✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓						✓				✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓						✓				✓			
	Parada de Emergencia	✓						✓				✓			
	Kit antiderrames	✓						✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Ruben Macias.	Ruben													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jhonny Larci.	/						Jhonny				Jhonny			
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toros	Ana Toros						Ana Toros				Ana Toros			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Belen, Granada. MARCA: CATERPILLAR. PLANTA ELÉCTRICA No. RP 5000W.

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 01 AL 05 DE 04 2025.

CONTRATISTA _____ EQUIPO: Portatil ___ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO			01-04-25				03-04-25	04-04-25						
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible			✓				✓		✓					
	Control de fugas			✓				✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓				✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido			✓				✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga			✓				✓		✓					
	Estado del acumulador de energía			✓				✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores			✓				✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)			✓				✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape			✓				✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)			✓				✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos			✓				✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal			✓				✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado			✓				✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)			✓				✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado			✓				✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓				✓		✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras			✓				✓		✓					
	Parada de Emergencia			✓				✓		✓					
	Kit antiderrames			✓				✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Javier Rosario			✓				✓		✓					
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — o —			✓											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.			✓				✓		✓					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Ferini, Calusona 2. MARCA: YAZUKI PLANTA ELÉCTRICA No. 07

PROYECTO CV VG-VNF. SEMANA DEL 01 AL 05 DE 04 2025

CONTRATISTA EMCO EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO			01-04-25				03-04-25		04-04-25		05-04-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua. aceite y combustible		/	✓			/	✓		✓		✓			/
	Control de fugas			✓				✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓				✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido			✓				✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga			✓				✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía			✓				✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores		/	✓				✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)			✓				✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape			✓				✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)			✓				✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos			✓				✓		✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal			✓				✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado		/	✓			/	✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)			✓				✓		✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado			✓				✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓				✓		✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras		/	✓			/	✓		✓		✓			/
	Parada de Emergencia			✓				✓		✓		✓			
	Kit antiderrames			✓				✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Uriel de Jesus Maya U.		/	Uriel			/	Uriel		Uriel		Uriel			/
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —			/				/		/		/			
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.		/				/								/

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL
CORTADORA DE PAVIMENTO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: HONDA SERIE: GX390 COD INTERNO: 3 CONTRATISTA ARPE

PROYECTO: C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 21 AL 26 DE 04 2025

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		22-04-25		23-04-25		24-04-25		25-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Maniubrios o puños	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
	Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Guarda del disco de corte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Disco de Corte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Guarda de transmision de fuerza	✓		✓		✓		✓		✓					
	Deposito de agua	✓		✓		✓		✓		✓					
	Rueda de indicador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruedas Traseras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando.														
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andres Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: YAMAHA SERIE: NO REG. COD INTERNO: NO CONTRATISTA: ARGEDAL.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 21 AL 26 DE 04 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		22-04-25		23-04-25		24-04-25		25-04-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Maniubrios o puños	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
	Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Guarda del disco de corte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Disco de Corte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Guarda de transmision de fuerza	✓		✓		✓		✓		✓					
	Deposito de agua	✓		✓		✓		✓		✓					
	Rueda de indicador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruedas Traseras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan David H														
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: Husqvarna f540 SERIE: 0059 COD INTERNO: 04 CONTRATISTA Axseon

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 7 AL 12 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	10-04-25		—		—		11-04-25		~~12-04-25~~		12-04-25		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	—						—				—			
	Maniubrios o puños	—						—				—			
	Sistema de encendido	—						—				—			
	Palanca de acelerador	—						—				—			
	Guarda del disco de corte	—						—				—			
	Disco de Corte	—						—				—			
	Guarda de transmision de fuerza	—						—				—			
	Deposito de agua	—						—				—			
	Rueda de indicador	—						—				—			
	Ruedas Traseras	—						—				—			
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	—						—				—			
	Estado de la plaqueta de identificación	—						—				—			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sneyder David H														
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) — — —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Dial Florez	Fabian Dial F						Fabian Dial F				Fabian Dial F			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: Husvarna FS400 SERIE: 0059 COD INTERNO: 04 CONTRATISTA ARGEON

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 14 AL 19 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	14.04.25		15.04.25		16.04.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	—		—		—									
	Maniubrios o puños	—		—		—									
	Sistema de encendido	—		—		—									
	Palanca de acelerador	—		—		—									
	Guarda del disco de corte	—		—		—									
	Disco de Corte	—		—		—									
	Guarda de transmision de fuerza	—		—		—									
	Deposito de agua	—		—		—									
	Rueda de indicador	—		—		—									
	Ruedas Traseras	—		—		—									
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	—		—		—									
	Estado de la plaqueta de identificación	—		—		—									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan David H	[signature]		[signature]		[signature]		—		—		—		—	
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) — — —	—		—		—		—		—		—		—	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		—		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: Clipper SERIE: rok COD INTERNO: — CONTRATISTA excopi

PROYECTO Andes SEMANA DEL 22 AL 26 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	21-04-25		24-04-25		25-04-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓		✓		✓									
	Maniubrios o puños	✓		✓		✓									
	Sistema de encendido	✓		✓		✓									
	Palanca de acelerador	✓		✓		✓									
	Guarda del disco de corte	✓		✓		✓									
	Disco de Corte	✓		✓		✓									
	Guarda de transmision de fuerza	✓		✓		✓									
	Deposito de agua	✓		✓		✓									
	Rueda de indicador	✓		✓		✓									
	Ruedas Traseras	✓		✓		✓									
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jeiler Cordoba	JC		J.C		J.C									
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L.	Juan Esteban L.		Juan Esteban L.		Juan Esteban L.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: norton cliper SERIE: NOR COD INTERNO: — CONTRATISTA Excavi

PROYECTO andenes SEMANA DEL 31 AL 5 DE abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	/		/											
	Maniubrios o puños	/		/											
	Sistema de encendido	/		/											
	Palanca de acelerador	/		/											
	Guarda del disco de corte	/		/											
	Disco de Corte	/		/											
	Guarda de transmision de fuerza	/		/											
	Deposito de agua	/		/											
	Rueda de indicador	/		/											
	Ruedas Traseras	/		/											
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	/		/											
	Estado de la plaqueta de identificación	/		/											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Harlintin chala V	Harlintin		Harlintin											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	/		/											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h. - fabian Diaz	fabian Diaz F		fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: Clipper SERIE: NO R COD INTERNO: — CONTRATISTA Excopi

PROYECTO Andercs SEMANA DEL 14 AL 16 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	14.04.25		15.04.25		—									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓		✓											
	Maniubrios o puños	✓		✓											
	Sistema de encendido	✓		✓											
	Palanca de acelerador	✓		✓											
	Guarda del disco de corte	✓		✓											
	Disco de Corte	✓		✓											
	Guarda de transmision de fuerza	✓		✓											
	Deposito de agua	✓		✓											
	Rueda de indicador	✓		✓											
	Ruedas Traseras	✓		✓											
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jeiker Cordoba	J.C		J.C				/		/		/		/	
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos)	/		/				/		/		/		/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H		Juan Esteban H				/		/		/		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: norton clipper SERIE: C1518P COD INTERNO: ~ CONTRATISTA Excapi

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 07 AL 12 DE Abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓		✓				✓		✓					
	Maniubrios o puños	✓		✓				✓		✓					
	Sistema de encendido	✓		✓				✓		✓					
	Palanca de acelerador	✓		✓				✓		✓					
	Guarda del disco de corte	✓		✓				✓		✓					
	Disco de Corte	✓		✓				✓		✓					
	Guarda de transmision de fuerza	✓		✓				✓		✓					
	Deposito de agua	✓		✓				✓		✓					
	Rueda de indicador	✓		✓				✓		✓					
	Ruedas Traseras	✓		✓				✓		✓					
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓		✓				✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓				✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Harlinton Chala	Harlinton		Harlinton											
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jeiler Cordoba			J.C				J.C		J.C					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban h		Juan Esteban				Juan Esteban h		Juan Esteban h					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: HONDA SERIE: 010 COD INTERNO: NO reg CONTRATISTA ENCO.

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 31-03 AL 05 DE 04 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	31-03-25		01-04-25		02-04-25		03-04-25		04-05-25		05-04-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓													
	Maniubrios o puños	✓													
	Sistema de encendido	✓													
	Palanca de acelerador	✓													
	Guarda del disco de corte	✓													
	Disco de Corte	✓													
	Guarda de transmision de fuerza	✓													
	Deposito de agua	✓													
	Rueda de indicador	✓													
	Ruedas Traseras	✓													
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Uriel de Jesus Mejia U.	Uriel		✓											
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) —	✓		✓											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Antes													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL
MINICARGADOR

CONSORCIO VIAL VG-ANF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: JCB 205 T3 MODELO: 2022 SERIE: 70 P 225

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 21 AL 26 DE AGO / 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	/			/			/			/			/			/					/
	De trabajo traseras	/			/			/			/			/			/					
CABINA	Protección antivuelco	/			/			/			/			/			/			/		
	Pito	/			/			/			/			/			/					
	Alarma de retroceso	/			/			/			/			/			/					/
	Cinturón de seguridad	/			/			/			/			/			/					
	Freno de parqueo	/			/			/			/			/			/					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	/			/			/			/			/			/			/		
	Extintor de incendios	/			/			/			/			/			/					
	Silla del operador	/			/			/			/			/			/					
	Espejo central convexo	/			/			/			/			/			/					
	Pasamanos de acceso	/			/			/			/			/			/					/
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/			/			/			/			/			/					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	/			/			/			/			/			/					
	Estado pasadores	/			/			/			/			/			/					
	Mecanismo de giro	/			/			/			/			/			/					
	Mandos de avance	/			/			/			/			/			/					
	Guardas		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A					
	Estado del bastidor	/			/			/			/			/			/					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Nicolás Ramírez H																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F			Fabian Diaz F			Fabian Diaz F			Fabian Diaz F			Fabian Diaz F			Fabian Diaz F					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VMF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Dicoer MODELO: 2020 SERIE: 5745049

PROYECTO construcción andenes SEMANA DEL 14 AL 19 DE abril 2025

14.04.25 15.04.25 16.04.25

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓														
	De trabajo traseras	✓			✓			✓														
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓														
	Pito	✓			✓			✓														
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓														
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓														
	Freno de parqueo	✓			✓			✓														
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓														
	Extintor de incendios	✓			✓			✓														
	Silla del operador	✓			✓			✓														
	Espejo central convexo	✓			✓			✓														
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓														
	Estado pasadores	✓			✓			✓														
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓														
	Mandos de avance	✓			✓			✓														
	Guardas	✓			✓			✓														
	Estado del bastidor	✓			✓			✓														
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Luis Javier Cuesta	Luis Javier			Luis Javier			Luis Javier														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ing. Fabian Diaz Flores	Fabian Diaz F			Fabian Diaz F			Fabian Diaz F														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Jcb 205 #1 MODELO: 2022 SERIE: 11F225

PROYECTO VG VnF V.P SEMANA DEL 21 AL 26 DE 04 2025

OPERADOR

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla del operador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Didier Segura														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabiana Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Jcb 205 MODELO: 2022 SERIE: 11f 225

PROYECTO VG VAF Vías P. SEMANA DEL 01 AL 05 DE 04 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras				✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras				✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco				✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito				✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios				✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador				✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso				✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores				✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro				✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance				✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor				✓			✓			✓			✓			✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Didier Salguero																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L. Tatiana Vanegas				Tatiana			Tatiana			Juan Esteban L.			Tatiana			Juan Esteban L.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: 2020 MODELO: VBJ SERIE: 57450719

PROYECTO Constructora SEMANA DEL 31 AL 5 DE abril 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras																✓					
	De trabajo traseras																✓					
CABINA	Protección antivuelco																✓					
	Pito																✓					
	Alarma de retroceso																✓					
	Cinturón de seguridad																✓					
	Freno de parqueo																✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)																✓					
	Extintor de incendios																✓					
	Silla del operador																✓					
	Espejo central convexo																✓					
	Pasamanos de acceso																✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)																✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas																✓					
	Estado pasadores																✓					
	Mecanismo de giro																✓					
	Mandos de avance																✓					
	Guardas																✓					
	Estado del bastidor																✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Luis Javier Cuesta																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Vargas																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: JCB 205 T3 MODELO: 2022 SERIE: 70 F 225

PROYECTO VGVNF SEMANA DEL 31 AL 5 DE 2025 202

OPERADOR Nicolas Ramirez

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓							
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓							
CABINA	Protección antivuelco	✓		✓		✓		✓							
	Pito	✓		✓		✓		✓							
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓							
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓							
	Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓							
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓		✓		✓		✓							
	Extintor de incendios	✓		✓		✓		✓							
	Silla del operador	✓		✓		✓		✓							
	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓							
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓		✓							
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓							
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro	✓		✓		✓		✓							
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓							
	Guardas		N/A	✓	N/A		N/A		N/A						
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Nicolas Ramirez														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Jcb 205 #1 MODELO: 2022 SERIE: HF225

PROYECTO VG VNF Vías P. SEMANA DEL 07 AL 12 DE 04 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Cadier Laguna																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h Tatiana Vanegas																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Albert Rueda

Cargo del trabajador: Oficial | Fecha: 28-04-2025

Actividad que realiza: Ejecución de Anclajes

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: Albert Rueda

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez | Firma: Juan Esteban H.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Diego Rueda

Cargo del trabajador: Oficial | Fecha: 28-04-2025

Actividad que realiza: Ejecución de Anclajes

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: Diego Rueda

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez | Firma: Juan Esteban H.

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Johar Salazar

Cargo del trabajador: Ayudante | Fecha: 29-04-2025

Actividad que realiza: Operativo en Obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez | Firma: Juan Esteban H

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Arnobis Prasca

Cargo del trabajador: Ayudante | Fecha: 29-04-2025

Actividad que realiza: Operativo en Obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: ARNOBIS Prasca

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez | Firma: Juan Esteban H

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Johan Salcedo

Cargo del trabajador: Ayudante | Fecha: 29-04-2025

Actividad que realiza: Operativo en Obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco esta sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez | Firma: Juan Esteban H

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Arnobis Prasca

Cargo del trabajador: Ayudante | Fecha: 29-04-2025

Actividad que realiza: Operativo en obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: ARNOVIS Prasca

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco esta sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez | Firma: Juan Esteban H

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Freider palacios

Cargo del trabajador: Ayudante | Fecha: 30-04-2025

Actividad que realiza: Ejecución en obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: FREYDER A. PALACIOS. C

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez | Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Javier cordoba

Cargo del trabajador: Ayudante | Fecha: 30-04-2025

Actividad que realiza: Ejecución de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: J. C.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban h. | Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

José M

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias					Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias						
Nombre completo del trabajador: José Randel Bello					Nombre completo del trabajador: Yeison Ibagüen						
Cargo del trabajador: Ayudante	Fecha: 30-04-2025				Cargo del trabajador: Ayudante	Fecha: 30-04-2025					
Actividad que realiza: Ejecución de obra					Actividad que realiza: Ejecución de obra						
Empresa para la que labora: Excipi					Empresa para la que labora: Excipi						
Firma del trabajador: José M. Bello					Firma del trabajador: Yeison Ibagüen Velasquez						
1. Casco	**C**	**N/C**	**N/A**		**1. Casco**	**C**	**N/C**	**N/A**			
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓				El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓					
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓				El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓					
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓				El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓					
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓				El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓					
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓				El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓					
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**		**2. Gafas de seguridad**	**C**	**N/C**	**N/A**			
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓				Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓					
Tienen filtro UV	✓				Tienen filtro UV	✓					
Tienen propiedad antiempañante	✓				Tienen propiedad antiempañante	✓					
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓				El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓					
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**		**3. Guantes**	**C**	**N/C**	**N/A**			
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓				Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓					
No presentan perforaciones	✓				No presentan perforaciones	✓					
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓				La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓					
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓				El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓					
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**		**4. Protectores auditivos**	**C**	**N/C**	**N/A**			
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓				Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓					
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓				Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓					
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓				Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓					
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓				El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓					
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**		**5. Protección respiratoria**	**C**	**N/C**	**N/A**			
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓				Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓					
Se encuentra en buen estado y limpia	✓				Se encuentra en buen estado y limpia	✓					
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓				El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓					
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**		**6. Ropa de trabajo**	**C**	**N/C**	**N/A**			
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓				Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓					
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓				Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓					
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓				Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓					
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓				El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓					
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**		**7. Calzado de seguridad**	**C**	**N/C**	**N/A**			
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓				El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓					
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓				Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓					
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓				El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓					
Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez	Firma: Juan Esteban H				Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez	Firma: Juan Esteban H					
OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES:						

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jhonatan meneses

Cargo del trabajador: Ayudante Plomero | Fecha: 30-04-2025

Actividad que realiza: plomería

Empresa para la que labora: Excopi

Firma del trabajador: Jhonatan meneses

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez | Firma: Juan Esteban L

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Alvaro mahecha

Cargo del trabajador: Ayudante | Fecha: 30-04-2025

Actividad que realiza: Ejecución en obra

Empresa para la que labora: Excopi

Firma del trabajador: ALVARO Mahecha

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
6. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Juan Esteban Hernandez | Firma: Juan Esteban h.

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto:	construcción mejoramiento vías Pedregales
Nombre completo del trabajador:	Alejandro Briceño
Cargo del trabajador:	Ayudante
Fecha:	3 enero 2025
Actividad que realiza:	Obras varias construcción
Empresa para la que labora:	DMP
Firma del trabajador:	Alejandro Briceño

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)			
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jaime Vanegas SST — Firma: Jaime Vanegas

OBSERVACIONES:

Proyecto:	construcción mejoramiento de vías y obras
Nombre completo del trabajador:	Dario Gomez
Cargo del trabajador:	Ayudante
Fecha:	3 enero 2025
Actividad que realiza:	Obras varias construcción
Empresa para la que labora:	DMP
Firma del trabajador:	Dario Eugenio Jaimez Zapata

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada			
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jaime Vanegas SST — Firma: Jaime Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: VNF	Proyecto: VNF
Nombre completo del trabajador: Daniel Perea alvarez	Nombre completo del trabajador: Arley morales
Cargo del trabajador: Ayudante Fecha: 30-04-2023	Cargo del trabajador: Ayudante Fecha: 30-04-2023
Actividad que realiza: oficios varios construccion	Actividad que realiza: Oficios varios construccion
Empresa para la que labora: DMP	Empresa para la que labora: DMP
Firma del trabajador: Daniel Perea Alvarez	Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

2. Gafas de seguridad	C	N/C	N/A
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		

3. Guantes	C	N/C	N/A
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

4. Protectores auditivos	C	N/C	N/A
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

5. Protección respiratoria	C	N/C	N/A
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

6. Ropa de trabajo	C	N/C	N/A
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

7. Calzado de seguridad	C	N/C	N/A
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jafiana Vanegas SST Firma: Jafiana Vanegas

OBSERVACIONES:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

2. Gafas de seguridad	C	N/C	N/A
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		

3. Guantes	C	N/C	N/A
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador		✓	
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

4. Protectores auditivos	C	N/C	N/A
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

5. Protección respiratoria	C	N/C	N/A
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

6. Ropa de trabajo	C	N/C	N/A
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

7. Calzado de seguridad	C	N/C	N/A
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jafiana Vanegas SST Firma: Jafiana Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Juan carlos laiza

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 30-01-2025

Actividad que realiza: obras varias construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Juan Carlos Laiza.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones			✓
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: **Firma:** Tatiana V

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Kelly Gomez

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 30-01-2025

Actividad que realiza: obras varias construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Kelly Gomez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: **Firma:** Tatiana V

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Juan alejandro Blandon

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 30-04-25

Actividad que realiza: Obras varias construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Juan Alejandro Blandón.

	C	N/C	N/A
1. Casco			
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	C	N/C	N/A
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	C	N/C	N/A
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador			✓
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	C	N/C	N/A
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	C	N/C	N/A
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	C	N/C	N/A
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	C	N/C	N/A
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma: Katlava V

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Juan Pablo Ibañez

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 30-04-2025

Actividad que realiza: Obras varias Construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Juan pablo Ibañez

	C	N/C	N/A
1. Casco			
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	C	N/C	N/A
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	C	N/C	N/A
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador			✓
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	C	N/C	N/A
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	C	N/C	N/A
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	C	N/C	N/A
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	C	N/C	N/A
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma: Katlava V

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto:	VNF
Nombre completo del trabajador:	Sandra Vizga
Cargo del trabajador:	Aux Vial
Fecha:	30/01/2023
Actividad que realiza:	Control Vial
Empresa para la que labora:	Consorcio Vial VG-VNF
Firma del trabajador:	Sandra Vizga

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante		✓	
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona:	Firma:
Saturno Vanegas	Saturno

OBSERVACIONES:

Proyecto:	
Nombre completo del trabajador:	
Cargo del trabajador:	**Fecha:**
Actividad que realiza:	
Empresa para la que labora:	
Firma del trabajador:	N/A

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio			✓
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta			
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas			
Tienen filtro UV			
Tienen propiedad antiempañante			
El trabajador las utiliza de manera adecuada			
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo			
No presentan perforaciones			
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador			
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)			
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios			
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta			
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto			
Se encuentra en buen estado y limpia			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga			
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)			
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada			
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			

Nombre y cargo de quien inspecciona:	Firma:

OBSERVACIONES:

N/A

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto:	VNF
Nombre completo del trabajador:	Juan manuel Yepes
Cargo del trabajador:	Ayudante — **Fecha:** 30-04-2025
Actividad que realiza:	Oficios varios construcción
Empresa para la que labora:	DMP
Firma del trabajador:	Juan Manuel Yepes R.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Tatiana Vanegas — Firma: Tatiana V.

OBSERVACIONES:

Proyecto:	VNF
Nombre completo del trabajador:	Leidy Vzuga
Cargo del trabajador:	Aux Vial — **Fecha:** 30-04-2025
Actividad que realiza:	Señalizacion Vial
Empresa para la que labora:	VNF
Firma del trabajador:	Leidy Vzuga

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Tatiana Vanegas — Firma: Tatiana

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Salvador Dias Perez

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 30-abr-2025

Actividad que realiza: Oficios Varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Salvador Dias

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jaime Vanegas SST **Firma:** Jaime Vanegas

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Sergio Gomez

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 30-abr-2025

Actividad que realiza: Oficios Varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Sergio Gómez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jaime Vanegas SST **Firma:** Jaime Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Hector Aguirre

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 30-oct-2025

Actividad que realiza: Oficios varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: HECTOR AGUIRRE

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabiana Vanegas SST **Firma:** Fabiana V.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Bleyser Bolaños

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 30-oct-2025

Actividad que realiza: Oficios varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Bleyser

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabiana Vanegas SST **Firma:** Fabiana Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construccion, mejoramiento de andenes-Medellin
Nombre completo del trabajador: Alexis Villalva
Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 28-04-2025
Actividad que realiza: Oficios Varios Obra Civil
Empresa para la que labora: ARGEON
Firma del trabajador: Alexi villalba

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✗
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Fiquet - Insp. SST **Firma:** fabian Diaz f

OBSERVACIONES:
•Camisa y Pantalon de dotacion Con desgaste

Proyecto: Construccion, mejoramiento de andenes-Medellin
Nombre completo del trabajador: Oder Smith Villalva Vivelve
Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 04-2025
Actividad que realiza: Oficios Varios Obra Civil
Empresa para la que labora: ARGEON
Firma del trabajador: oder Smith Villalba B.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✗
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Fiquet - Insp. SST **Firma:** fabian Diaz f

OBSERVACIONES:
•Camisa, Pantalon, botas de seguridad presentan desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto:	Construcción, mejoramiento de andenes - Medellín
Nombre completo del trabajador:	Javier Alberto Rosario Pantoja
Cargo del trabajador:	Oficial
Fecha:	28-04-2025
Actividad que realiza:	Trabajos Principales Obra Civil
Empresa para la que labora:	ARGEON
Firma del trabajador:	

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona:	Edil fabian Diaz Florez - Insp SST
Firma:	

OBSERVACIONES:

- Pantalon con desgaste, no del todo, desgaste mínimo

Proyecto:	Construcción, mejoramiento de andenes - Medellín
Nombre completo del trabajador:	Duvan Dario Saenz
Cargo del trabajador:	Oficial - Encargado
Fecha:	28-04-2025
Actividad que realiza:	Lidia de Proceso Constructivo
Empresa para la que labora:	ARGEON
Firma del trabajador:	DUVAN SAENZ

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✗
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona:	Edil fabian Diaz Florez - Insp. SST
Firma:	Fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

- Camisa, Pantalon y botas de Seguridad Presentan desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento de Andenes - Medellín	**Proyecto:** Construcción, mejoramiento de andenes
Nombre completo del trabajador: Mustardo Antonio Comas	**Nombre completo del trabajador:** Reginaldo Diaz
Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 28-04-2025	**Cargo del trabajador:** Oficial **Fecha:** 28-04-2025
Actividad que realiza: Oficios Varios Construcción	**Actividad que realiza:** Ejecucion Principal Trabajos Obra Civil
Empresa para la que labora: ARGEAN	**Empresa para la que labora:** ARGEAN
Firma del trabajador: mustardo gomez	**Firma del trabajador:** Reginaldo Diaz

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✗
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

2. Gafas de seguridad	C	N/C	N/A
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		

3. Guantes	C	N/C	N/A
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

4. Protectores auditivos	C	N/C	N/A
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

5. Protección respiratoria	C	N/C	N/A
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

6. Ropa de trabajo	C	N/C	N/A
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

7. Calzado de seguridad	C	N/C	N/A
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Fluvel - Insp. SST **Firma:** Fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

- Botas de seguridad, se evidencia desgaste en la suela

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✗
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

2. Gafas de seguridad	C	N/C	N/A
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		

3. Guantes	C	N/C	N/A
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

4. Protectores auditivos	C	N/C	N/A
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		

5. Protección respiratoria	C	N/C	N/A
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

6. Ropa de trabajo	C	N/C	N/A
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

7. Calzado de seguridad	C	N/C	N/A
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Fluvel - Insp. SST **Firma:** Fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

- Camisa, Pantalon de dotacion presentan desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto:	Construcción, mejoramiento de Andenes - Medellín
Nombre completo del trabajador:	Diviston Ramirez
Cargo del trabajador:	Operador — **Fecha:** 26.04.2025
Actividad que realiza:	operaciones de M. en el Anillo
Empresa para la que labora:	Equipos VG
Firma del trabajador:	

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto			✓
Se encuentra en buen estado y limpia			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			✓
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz flores - Insp. SST — Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

Proyecto:	Construcción, mejoramiento de Andenes Medellín
Nombre completo del trabajador:	
Cargo del trabajador:	Edil fabian - Aux. SST — **Fecha:** 26.04.2025
Actividad que realiza:	Prevención Condiciones - Riesgos SST
Empresa para la que labora:	Consorcio VG-VNT
Firma del trabajador:	fabian Diaz f

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto			✓
Se encuentra en buen estado y limpia			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			✓
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz flores - Insp. SST — Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: C-V. VG-VNF
Nombre completo del trabajador: Odet Villalba.
Cargo del trabajador: Ayudante. **Fecha:** 28-04-2025
Actividad que realiza: Restauración de andenes
Empresa para la que labora: ARGEON
Firma del trabajador: ODER VILLALVA

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Toro **Firma:**

OBSERVACIONES:

Proyecto: CV. VG-VNF.
Nombre completo del trabajador: Alpiro Miranda.
Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 28-04-2025
Actividad que realiza: Restauración de andenes
Empresa para la que labora: ARGEON.
Firma del trabajador: Alpiro Miranda

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Toro **Firma:**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto:	CV. VG-VNF.
Nombre completo del trabajador:	Yeferson Acosta.
Cargo del trabajador:	Ayudante.
Fecha:	28/04/25
Actividad que realiza:	Restauración de andenes.
Empresa para la que labora:	ARGEON.
Firma del trabajador:	

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dielectrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Firma:

OBSERVACIONES:
Pantalon con rotos.
Zapatos rotos.

Proyecto:	CV. VG-VNF.
Nombre completo del trabajador:	Fabian Osorio.
Cargo del trabajador:	Ayudante.
Fecha:	28/04/2025
Actividad que realiza:	Restauración de andenes.
Empresa para la que labora:	ARGEON.
Firma del trabajador:	fabian

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres Firma:

OBSERVACIONES:
Pantalon roto.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: C.V. VG-VNF	
Nombre completo del trabajador: Honora Paolita Lora.	
Cargo del trabajador: Auxiliar Vial	**Fecha:** 28/04/25.
Actividad que realiza: Control Vial.	
Empresa para la que labora: C.V. VG VNF.	
Firma del trabajador:	

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo			
No presentan perforaciones			
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador			
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres — Firma:

OBSERVACIONES:
No le han dado guantes.

Proyecto: C.V. VG-VNF.	
Nombre completo del trabajador: Juan Fernando Echeverry.	
Cargo del trabajador: Auxiliar Vial	**Fecha:** 28/04/2025.
Actividad que realiza: Control Vial	
Empresa para la que labora: C.V. VG-VNF.	
Firma del trabajador: Juan Echeverry	

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres — Firma:

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto:	C.V. VG-VNF.
Nombre completo del trabajador:	Juan David Hurtado.
Cargo del trabajador:	Oficial.
Fecha:	28-04-25
Actividad que realiza:	Restauración de cordones.
Empresa para la que labora:	ARGEON.
Firma del trabajador:	

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres — Firma:

OBSERVACIONES:

Se hace cambio de guantes.

Proyecto:	C.V. VG-VNF.
Nombre completo del trabajador:	Carlos J. Martinez.
Cargo del trabajador:	Ayudante.
Fecha:	
Actividad que realiza:	Restauración de cordones.
Empresa para la que labora:	ARGEON.
Firma del trabajador:	CARLOS J. M

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios		✓	
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres — Firma:

OBSERVACIONES:

- Protectores auditivos de (copa) inserción en mal estado.
- Zapatos de seguridad rotos.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: C.V. VG-VNF

Nombre completo del trabajador: Estefani Roa.

Cargo del trabajador: Aoxiliar Vial **Fecha:** 28-04-25

Actividad que realiza: Control Vial.

Empresa para la que labora: CV. VG-VNF.

Firma del trabajador: Estefani R.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

Proyecto: CV-VG-VNF.

Nombre completo del trabajador: Jairo A. Urbina G.

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 28-04-2025

Actividad que realiza: Restauración de andenes.

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: Jairo

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: V G V N F	**Proyecto:** V G V N F
Nombre completo del trabajador: Brayson Betancur	**Nombre completo del trabajador:** Alexander Briceño
Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:**	**Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 01-04-2025
Actividad que realiza: oficios varios construccion	**Actividad que realiza:** oficios varios construccion
Empresa para la que labora: DMP	***Empresa para la que labora:*** DMP
Firma del trabajador: Brayson	**Firma del trabajador:** Alexander Briceño T

1. Casco	C	N/C	N/A	1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓			El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓			El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓	El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓			El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓			El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**	**2. Gafas de seguridad**	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓			Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓			Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓			Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓			El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**	**3. Guantes**	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓			Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓			No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓			La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓			El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**	**4. Protectores auditivos**	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (insercion / copa)	✓			Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (insercion / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓			Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓			Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓			El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**	**5. Protección respiratoria**	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓			Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓			Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓			El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**	**6. Ropa de trabajo**	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓			Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓			Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓			Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓			El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**	**7. Calzado de seguridad**	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓			El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓			Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓			El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
Nombre y cargo de quien inspecciona: Laura Vanegas **Firma:**				Nombre y cargo de quien inspecciona: Laura Vanegas **Firma:**			
OBSERVACIONES:				**OBSERVACIONES:**			

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: VG VNF	**Proyecto:** VG VNF
Nombre completo del trabajador: Carlos andres martinez	**Nombre completo del trabajador:** Jose veronico Hernandez
Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 01-ago-2023	**Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 01-ago-2023
Actividad que realiza: Oficios Varios construccion	**Actividad que realiza:** Oficios Varios construccion
Empresa para la que labora: DMP	**Empresa para la que labora:** DMP
Firma del trabajador: CARLOS ANDRES MARTINEZ JHOR	**Firma del trabajador:** Jose V H P

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (insercion / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas — Firma: Juliana V.

OBSERVACIONES:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (insercion / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas — Firma: Juliana V

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin Antioquia	**Fecha dd/mm/aa:** 30-01-2025	**Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Jaqiano Vanegas AUX SST

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLASTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Bastion Edificio	Solkaflam	multi	10L	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025-10-07	2026	
2																							
3																							
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin | **Fecha dd/mm/aa:** 24-04-2025 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Juan Esteban Hernandez AUX SST

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Exciso Bosfor Area de t.			30Lb	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Abril-25	Abril 26	
2																							
3																							
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin - Antioquia | Fecha dd/mm/aa: 26-04-2025 | Oficina/Proyecto: Const Andenes

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Edil fabian Diez flores - Inspector SST

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION.		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACION		INSTRUCCIONES DE OPERACION		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Belen Granada ARGEON	ABC	POS	10Lb	B		B		B		B		B		B		B		B		SEP 2024	SEP 2025	150 ✓
2	Belen Granada MEG	ABC	POS	10Lb	B		B		B		B		B		B		B		B		Ago 2024	Ago 2025	150 ✓
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

(1) AGENTE EXTINTOR: POS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

OBSERVACIONES

- Se realiza inspección visual diariamente para Constatar estado de extintores multiproposito en area de trabajo.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin, Antioquia. | Fecha dd/mm/aa: 28-04-2025 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Ana María Toro.

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANOMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Campamento ARGEON	Multipro	ABC	10Lb	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		01-25	01-26	
2	Campamento ARPE	Multipro	ABC	20Lb	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		12-25	12-26	
3																							
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	Construccion, mejoramiento de vias Praderas
Control efectuado por:	Tatiana Vanegas — **Fecha:** 8-04-25
Responsable del area:	Tatiana Vanegas

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☑ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquin de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓				1	
2	Guantes de látex / nitrilo	✓				1	
3	Lodopovidona solución						
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓				1	
5	Gasa estéril	✓				2	
6	Aposito de algodón esteril				✓		
7	Venda de algodón	✓				1	
8	Venda elástica	✓				1	
9	Esparadrapo de tela	✓				1	
10	Aplicadores de algodón				✓		
11	Termometro	✓				1	
12	Linterna				✓		
13	Tijeras				✓		
14	Alcohol acéptico	✓				1	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Tatiana Vanegas

Firma: Tatiana Vanegas

Cargo: AUX SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

Proyecto	Construcción, mejoramiento Conservación de Vías Peatonales y obras Complementarias		
Control efectuado por:	Fabian Diaz - Insp. SST	Fecha:	25-04-2025
Responsable del area:	Duvan Sainz - Contratista ARGEON ; Belen Granada		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	B				01 Und	Balso Grande
2	Manual uso de botiquín	B				01 Und	
3	Collar cervical			M		0 und	
4	Guantes de látex / nitrilo	B				01 Caja	Caja C x100 Und
5	Lodopovidona solución	B				01 frasco	f. 120 ml
6	Suero fisiologico	B				02 Bolsas	Bol - 250 ml
7	Gasa estéril						
8	Aposito de algodón esteril						
9	Venda triangular tipo cabestrillo						
10	Venda de algodón	B				02 Und	V. 3x5 ; 5x5
11	Venda elástica	B				01 Und	V. 3x5
12	Tapabocas						
13	Esparadrapo de tela	B				01 Rollo	R. 4x5
14	Esparadrapo micropore						
15	Aplicadores de algodón						
16	Curas						
17	Bajalenguas						
18	Parches oculares						
19	Termometro	B				01 Und	
20	Linterna						
21	Tijera trauma						
22	Alcohol acéptico						

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA						
	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	B				
2	Señalización	B				
3	Estado del soporte	B				Soporte varia dependiendo Traslado
4	Correas de seguridad	B				
5	Sugetadores para agarre	B				

Otras observaciones: Inspección llevada a Cabo en punto de llegada Provicional donde se mantienen elementos de emergencia Camilla, Botiquin bajo "techo" para evitar que se deterioren ante exposición a lluvia, Sol. Contratista ARGOS.

Inspeccionó:

Nombre: Edil fabian Diaz florez

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST - Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	Construcion, mejoramiento, Conservación de Vias Rurales y Obras Complementarios		
Control efectuado por:	Edil fabian Diaz Franco - Insp. SST	**Fecha:**	26-04-2025
Responsable del area:	Ruben - Contratista Maridos en Casa (MEC)		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☑ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquin de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	B				01 Und	Bolsa Grande
2	Guantes de látex / nitrilo	B				01 Und	
3	Lodopovidona solución	B				01 Fras.	
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	B				02 Bols	Bolsa x 250ml
5	Gasa estéril	B				03 Sob.	Sob x 05 Und
6	Aposito de algodón esteril	B				01 Bol	
7	Venda de algodón	B				02 Und	Vend. 3x5 - 5x5 Yarda
8	Venda elástica	B				02 Und	Vend. 2x5 - 3x5 Yardas
9	Esparadrapo de tela	B				01 Rollo	Rollo 4x5 Yarda
10	Aplicadores de algodón	B				10 Und	Pag x 10 Und
11	Termometro	B				01 Und	
12	Linterna	B				01 Und	
13	Tijeras	B				01 Und	
14	Alcohol acéptico	B				01 Und	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	B				
2	Señalización	B				
3	Estado del soporte	B				Varia de acuerdo a Ubicacion
4	Correas de seguridad	B				
5	Sugetadores para agarre	B				

Otras observaciones: Inspeccion de Botiquin y Camilla llevada a Cabo en Punto de llegada Provicional Belen - Granada Bajo "Techo" ante Condiciones de lluvia. Sol

Inspeccionó:

Nombre: Edil fabian Diaz Franco

Firma: fabian Diaz F.

Cargo: Inspector SST - Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	C.V. VG-VNF Restauración de andenes.		
Control efectuado por:	Ana María Torres	**Fecha:**	25/04/25.
Responsable del area:	Luis Fernando Orozco.		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☑ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquin de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓				1 Und.	
2	Guantes de látex / nitrilo	✓				50 Pares.	V: 30-04-2026
3	Lodopovidona solución	✓				1 und.	V: 24-10-2026
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓				2 Und.	V: 11-09-2029
5	Gasa estéril	✓				2 paq.	V: 10-04-2029
6	Aposito de algodón esteril					0	
7	Venda de algodón	✓				2 Und.	V: 09-29. V: 10-29
8	Venda elástica	✓				3 Und.	V: 09-29. V: 10-29
9	Esparadrapo de tela	✓				1 Und.	V: 27-01-2024.
10	Aplicadores de algodón					0	
11	Termometro	✓				1 Und	V: 09-10-2028.
12	Linterna					0	
13	Tijeras					0	
14	Alcohol acéptico	✓				1 Und.	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Ana María Torres

Firma: Ana Torres.

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	CV VG-VNF. Restauración de Anderes.
Control efectuado por:	Ana María Torres — **Fecha:** 30/04/2025
Responsable del area:	Luis Fernando Orozco.

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☑ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓				1 Und.	
2	Guantes de látex / nitrilo	✓				3 Und.	
3	Lodopovidona solución	✓				1 Und.	
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓				1 Und.	
5	Gasa estéril	✓				1 Und.	
6	Aposito de algodón esteril					0	No hace.
7	Venda de algodón	✓				1 Und.	
8	Venda elástica	✓				1 Und.	07-2029 Vence.
9	Esparadrapo de tela					0	
10	Aplicadores de algodón	✓				8 Und.	
11	Termometro					0	
12	Linterna	✓				1 Und.	
13	Tijeras	✓				1 Und.	
14	Alcohol acéptico	✓				1 Und.	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Ana María Torres

Firma:

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Boston Exciso
FECHA DE INSPECCIÓN:	30-ene-2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Fabian Vanegas

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.	✓			
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			✓	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			✓	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.	✓			
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	✓			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			✓	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.			✓	
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	✓			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	✓			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	✓			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	✓			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			✓	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.	✓			
22	Existen sistemas de ventilación natural.	✓			
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	✓			
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.			✓	
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.			✓	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	✓			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	✓			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.			✓	
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.			✓	
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			✓	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			✓	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			

Realizado Por. Jaiana Vanegas

Nombre: Jaiana Vanegas

Firma: Jaiana Vanegas

Cargo: Aux SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Enciso Bostar calle 57
FECHA DE INSPECCIÓN:	24 - 04 - 2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Juan Esteban Hernandez

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.		✓		
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.	✓			
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			✓	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			✓	
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	✓			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.	✓			
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.	✓			
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	✓			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	✓			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	✓			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	✓			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.	✓			se cuenta con planta
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.			✓	
22	Existen sistemas de ventilación natural.			✓	
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	.		✓	
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.	✓			
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.		✓		
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	✓			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	✓			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.			X	
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.			X	
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			X	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			X	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			

Realizado Por. Juan Esteban h. SST

Nombre: Juan Esteban Hernandez

Firma: Juan Esteban h.

Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Belen Granada, Punto llegada Provisional Central. AAGEON
FECHA DE INSPECCIÓN:	21-04-2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Edil fabian Dial Florez - Insp. SST Cons. VG-VNF

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	C			Cinta Perimetral, cruces a intervenir
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.			N.A	
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	C			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			N.A	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			N.A	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			N.A	
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	C			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	C			Senalitacion interna
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	C			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	C			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	C			Extintor multiproposito ABC 10 Lb
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			N.A	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.	C			Extintor 10 Lb Pos - fv Sep. 2025
14	Se dispone de camilla rigida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	C			
15	Existen sitios especificos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	C			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	C			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	C			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	C			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	C			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			N.A	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.			N.A	
22	Existen sistemas de ventilación natural.	C			Trabajos al aire libre, Ventilacion natural
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	C			· ACPM
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	C			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.			N.A	
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.			N.A	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	C			Retroexcavadora
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	C			·
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	C			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	C			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	C			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	C			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.			N.A	
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.			N.A	
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			N.A	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			N.A	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	C			Casco, Gafas, Guantes, tapaoidos...
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	C			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	C			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	C			

Realizado Por.

Nombre: Edil Fabian Diaz Florez

Firma: Fabian Diaz F

Cargo: Insp. SST Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Belen Granada ; Punto llegada Provicional Contrat. MEC
FECHA DE INSPECCIÓN:	21 - 04 - 2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Edil Felsen Diaz Florez - Insp. SST Cons. VG-VNF

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	C			Se establecen Senderos Peatonales
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.			N.A	
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	C			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			N.A	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			N.A	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			N.A	
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	C			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	C			Señalización interna
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	C			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	C			-
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	C			Extintor Multiproposito ABC 10 Lb
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			N.A	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.	C			Extintor 10 Lb-PQS-f.V Ago 2025
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	C			
15	Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	C			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	C			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	C			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	C			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	C			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			N.A	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.			N.A	
22	Existen sistemas de ventilación natural.	C			Ventilacion natural, trabajo al aire libre
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	C			·ACPM
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	C			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.			N.A	
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.			N.A	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	C			·Pulidora · Cortadora Hormigon
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	C			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	C			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	C			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	C			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	C			Canecas metalicas, baldes
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.			N.A	
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.			N A	
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			NA	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			NA	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	C			Casco, guantes, Gafas, tapaoidos ...
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	C			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	C			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	C			

Realizado Por: Edil fabian Diaz Florez

Nombre:

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Insp. SST Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Frente ARGEON. El Poblado calle 5F
FECHA DE INSPECCIÓN:	28-04-2025.
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Ana María Toro.

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.	✓			
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.	✓			
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			✓	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.	✓			
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			Se debe reforzar señalización
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	✓			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			✓	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.			✓	
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.			✓	No tenemos productos químicos por el momento.
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.			✓	
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.			✓	
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.			✓	
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			✓	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.			✓	
22	Existen sistemas de ventilación natural.	✓			
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.			✓	
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.			✓	
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.	✓			
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	✓			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	✓			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.			✓	
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.			✓	
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			✓	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			✓	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			

Realizado Por.

Nombre: Ana María Torres.

Firma:

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 30 / Oct / 2025

OBRA: Bastos cruz

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Pulidora **EMPRESA:** DMP

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Makita – M0920

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A	Observaciones
• ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?	✓			
• ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?	✓			
• Estado del accesorio portadiscos/Sierra?	✓			
• ¿Estado del mango de agarre?	✓			
• ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?	✓			
• ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?	✓			
• ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?	✓			
• ¿Estado general del cuerpo del equipo?	✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:
Se encuentra en buen estado lo cual no representa Riesgo de sufrir un accidente

Revisado por:
Nombre: Tatiana Vanegas
Firma: Tatiana Vanegas
Cargo: Aux SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 30 / 04 / 2025

OBRA: Bastos Ecuso

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Planta Electrica

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): MATCH 121 # 177269

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

se encuentra en buen estado no representa Riesgo de accidente

Revisado por:
Nombre: Fabiano Venegas
Firma: Fabiano Venegas
Cargo: AUX SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 30/04/2025

OBRA: Bastan Enlace

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Rana

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Alqueco Nº 30

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:
El equipo se encuentra en buenas condiciones lo cual nos es necesario para los calafateadores

Revisado por:
Nombre: Jaime V.
Firma: Jaime V.
Cargo: Aux SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 30 / 04 / 2025

OBRA: Bosque Edificio

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): canguro

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

✓	X	N/A
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		

- Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.
- Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.
- Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.
- Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.
- Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.
- Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo se encuentra en buen estado para su funcionalidad

Revisado por:
Nombre: Fabiano V.
Firma: Fabiano Vanclay
Cargo: Aux SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 22 / 04 / 2025

Periódico ☑

OBRA: Enciso Boston calle 57

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Pulidora grande **EMPRESA:** Excapi

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): _____

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A	Observaciones
• ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?	✓			
• ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?	✓			
• Estado del accesorio portadiscos/Sierra?	✓			
• ¿Estado del mango de agarre?	✓			
• ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?	✓			
• ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?	✓			
• ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?	✓			
• ¿Estado general del cuerpo del equipo?	✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

Revisado por: Juan Esteban h
Nombre: Juan Esteban hernandez
Firma: Juan Esteban h
Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 14 / 04 / 2025

OBRA: Enciso Bostón

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Planta electrica

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): _____

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por: Juan Esteban h.
Nombre: Juan Esteban h.
Firma: Juan Esteban h
Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 10 / 04 / 25

OBRA: Andenes Enciso Boston

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Conjunto

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.):

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Juan Esteban h
Firma: Juan Esteban h
Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. COMPRESORES

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 21 / 04 / 25

OBRA: Enciso Bosfor

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compresor

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.):

La maquinaria objeto del control:

- Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad, manuales de utilización, historial de mantenimiento...)

SI	NO
✓	

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

✓	✗	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Estado de mangueras y racores de conexión (Sin grietas y desgastes)
- Estado de la alimentación eléctrica.
- Dispositivo de parada de emergencia.

Requisitos de control en obra

✓	✗	N/A	Observaciones
✓			
✓			

- Identificación próximo mantenimiento
- Identificación de riesgos y obligaciones

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:	Revisado por: Nombre: Juan Esteban h Firma: Juan Esteban h Cargo : SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 13 / 04 / 25

OBRA: Encaso Bostón Andenes

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Rana compactadora

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.):

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Juan Esteban
Firma: Juan Esteban h
Cargo : SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO/ MAQUINARIA MARTILLO NEUMATICO

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 29 / 04 / 25

Periódico ☑

OBRA: Encino Bastor

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: martillo neumatico **EMPRESA:** Alpeeco

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.):

CODIGO INTERNO: N/A

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A	Observaciones
• Manguera de alimentación en buen estado	✓			
• ¿Acople de garra o chicago se encuentra en buen estado?	✓			
• La carcasa o cilindro se encuentra limpia y en buen estado	✓			
• ¿El seguro o uña de punta se encuentra operativo y en buenas condiciones?	✓			
• La manija percutora se encuentra operativo y en buenas condiciones.	✓			
• Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	✓			
• Los mangos y gatillo cuentan con los cauchos o material dieléctrico.	✓			
• Las puntas, se encuentran en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daño visible	✓			
• Cuenta con latiguillos de seguridad y se encuentran en buen estado.	✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:	Revisado por: Nombre: Juan Esteban h Firma: Juan Esteban h Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** **FECHA** 26 / 04 / 2025

OBRA: Construcion, mejoramiento de Andenes - Medellin

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Minicargador

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): JCB 20573

NOMBRE DEL OPERADOR: Nivilon Ramirez

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

Documentación de maquinaria objeto de control:

	SI	NO	N/A	Observación
• Tarjeta de propiedad.	✓			
• Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica)			✓	
• SOAT (si aplica)				
• Tarjeta de operaciones (servicio público)			✓	
• Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco.	✓			
• Ficha técnica y Manual de operaciones (español)	✓			
• Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses	✓			28 - Nov. 2025
• Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo	✓			

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	NO APLICA	Observación
• Rotativo Luminoso			✓	
• Espejos retrovisores	✓			Contral (espejo).
• Cinturones de seguridad	✓			
• Pito	✓			
• Dispositivo acústico marcha atrás	✓			
• Luces de posición, freno e intermitentes			✓	
• Frenos / Freno de mano.			✓	
• Vidrio frontal (buen estado)			✓	
• Plumillas limpia parabrisas			✓	
• Barra anti-vuelco (Según máquina)	✓			
• Estado de los neumáticos o cadenas.	✓			

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

• Kit de herramientas	✓			
• Fugas hidráulicas y/o aceites	✓			
Requisitos de control en obra	✓	X	NO APLICA	Observación
Equipos de emergencias:				
• Kits antiderrames	·			
• Extintor (10 lbs)	✓			
• Botiquín básico	✓			
• Conos de seguridad, chalecos reflectivos	✓			

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:
· En base a inspección Visual y funcionamiento de los Componentes mecanicos y de Seguridad realizada, Puede Continuar con la operacion en los trabajos requeridos

REVISADO POR	OPERADOR
NOMBRE: Edil fabian Diaz Flores	NOMBRE: Wilton Ramirez
FIRMA: fabian Diaz f	FIRMA:
CARGO: Inspector SST - Consorcio VG VNF	CARGO: operador.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 27 / 04 / 2025

OBRA: Construcción, mejoramiento, mantenimiento de vías Peatonales y obras Complementarias

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compactador Rana (Manual)

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Vibrocompactador AIDECCO #04. Cont. EMCO

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Vibro Compactador tipo Rana # interno 04. suministrado por Proveedor AIDECCO, se realiza inspección visual, funcionamiento de los Componentes mecanicos y Parametros de seguridad; Puede ser usada; Apta Para su operación

Revisado por:
Nombre: Edil Falcon D.
Firma:
Cargo: Falcon Diaz
Insp. SST
Cons. VG VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 21 / 04 / 2025

OBRA: Construcción, mejoramiento, mantenimiento de Vías Peatonales y Obras Complementarias

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compactador (Rana) - (Manual)

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Vibro Compactador ALDECCO # 2C - C. ARGEON

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Vibro Compactador tipo rana Suministrado Por Proveedor ALDECCO id con # interno 2C; de acuerdo a inspección Visual, funcionamiento de Sus Componentes mecanicos y Parametros de Seguridad Puede Ser Usado, apto Para Su operación

Revisado por:
Nombre: Ing. Fabian Diaz F
Firma:
Cargo: Fabian Diaz F
Insp. SST - VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 24 / 04 / 2025

Periódico ☒ **Nº del control:** 05

OBRA: Construcción, mejoramiento, mantenimiento de vías Peatonales y obras Complementarias

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Amoladora / esmeril / Pulidora **EMPRESA:** ARGEON

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Bosch 9" ; AIDECCO # 62

La maquinaria objeto del control:

	SI	NO	N/A
• Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad,manuales de utilización, historial de mantenimiento…)	✓		

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A	Observaciones
• Estado del cable y conexiones eléctricas?	✓			
• Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?	✓			
• Estado del accesorio portadiscos/Sierra?	✓			
• Estado del mango de agarre?	✓			
• Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?	✓			
• Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?	✓			
• RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?	✓			
• Estado general del cuerpo del equipo?	✓			

Requisitos de control en obra

	✓	X	N/A	Observaciones
• Identificación próximo mantenimiento	✓			De acuerdo a Criterio operativo

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

- Pulidora Bosch # 62, Suministrada por Proveedor AIDECCO, de acuerdo a inspección Visual, funcionamiento de sus Componentes mecanicos y Parametros de Seguridad Puede ser Usada; Para Su operacion

Revisado por: Edil Fabian Diaz Florez

Nombre:

Firma: Fabian Diaz F

Cargo: Insp. SST Cons. VG VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 29 / 04 / 2025

Periódico ☑

OBRA: Construcción, mejoramiento, mantenimiento de Vías Rectorales y obras Complementarias

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Amoladora /esmeril /Pulidora **EMPRESA:** Mercides en Casa (MEC)

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Bosch 9" ; AIDECCO # 76

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

- Pulidora Bosch # 76; Suministrada por Proveedor AIDECCO de acuerdo a inspección Visual, funcionamiento de sus Componentes mecanicos y Parametros de Seguridad Puede ser usada, Para Su Operacion

Revisado por:

Nombre: Edil Fabian Diaz Florez

Firma: Fabian Diaz F

Cargo: Insp. SST. Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 24 / 04 / 2025

Nº del control: 01

OBRA: Construcion, mejoramiento de Vias Peatonales y Obras Complementaria

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Planta electrica (Generador Electrico) AIDECCO # 12

La maquinaria objeto del control: Contratista ARGEON - Belen Granada

	SI	NO
• Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad,manuales de utilización, historial de mantenimiento...)	✓	

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	Observaciones
• Carcasa de protección cerrada y en buen estado.	✓		
• Depósito de combustible con tapón y en buen estado	✓		
• Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad	✓		
• Dispositivo de parada de emergencia.	✓		

Requisitos de control en obra

	✓	X	Observaciones
• Identificación próximo mantenimiento	✓		Llevado a Cabo por area tecnica Prov AIDECCO
• Identificación de riesgos y obligaciones	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

- Generador electrico # 12 Suministrado por Provedor AIDECCO, en base a Inspeccion Visual, funcionamiento de Sus Componentes mecanicos y Parametros de Seguridad Puede. ser Usado; Dar operacion

Revisado por:

Nombre: Edil Fabian Diaz Florez

Firma:

Cargo: Fabian Diaz F

Inspector SST

Cons VG. VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☒ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 29 / 04 / 2025

Nº del control: 01

OBRA: Construcción, mejoramiento de vías Peatonales y obras Complementarias

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Planta electrica / Generador electrico / AIDECCO # 15

La maquinaria objeto del control: Contratista MEC - Belen Granada

SI	NO
✓	

- Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad,manuales de utilización, historial de mantenimiento...)

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

Requisitos de control en obra

✓	X	Observaciones
✓		Mantenimiento llevados a Cabo por Proveedor AIDECCO
✓		

- Identificación próximo mantenimiento
- Identificación de riesgos y obligaciones

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

. Generador electrico # 15, Suministrado por Proveedor AIDECCO, en base a la inspeccion Visual, funcionamiento de Sus Componentes mecanicos y Parametros de Seguridad, puede Ser usado; Para Su Operacion

Revisado por:

Nombre: Edil Fabian Duran Flores

Firma: Fabian Duran F

Cargo: Insp. SST Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 25 / 04 / 2025.

OBRA: Restauración de jardines. El poblado

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Rana.

IDENTIFICACIÓN (Matrícula, Bastidor, referencia, etc.): TOYAMA TE65XP.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo cuenta con las condiciones optimas de seguridad.

Revisado por:
Nombre: Arq M. Torres.
Firma:
Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 25 / 04 / 2025.

OBRA: Restauración de andenes. El Poblado.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Canguro.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): #27 OHC.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo cuenta con las condiciones optimas de seguridad.

Revisado por:

Nombre: Ana María Torres.

Firma:

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 29 / 04 / 2025.

OBRA: Restauración de arcluses. El Poblado.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Planta Electrica.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): YAMAHA EF1600A.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo cuenta con las condiciones optimas para su funcionamiento.

Revisado por:

Nombre: Ana Maria Torres.

Firma:

Cargo: Aux SST.

Ana.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. COMPRESORES

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 30 / 04 / 2025.

OBRA: Restauración de andenes. El Poblado.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compresor.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Doosan - 454332UEXE04.

La maquinaria objeto del control:

	SI	NO
• Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad, manuales de utilización, historial de mantenimiento...)	✓	

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A	Observaciones
• Carcasa de protección cerrada y en buen estado.	✓			
• Estado de mangueras y racores de conexión (Sin grietas y desgastes)	✓			
• Estado de la alimentación eléctrica.	✓			
• Dispositivo de parada de emergencia.	✓			

Requisitos de control en obra

	✓	✗	N/A	Observaciones
• Identificación próximo mantenimiento	✓			
• Identificación de riesgos y obligaciones	✓			

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo cuenta con las condiciones optimas para su operación.

Revisado por:

Nombre: Ana M. Torres.

Firma:

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Bastos Bocigo	FECHA	30-04-2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas		✓		
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro		✓		
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas		✓		
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturí,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.			✓	
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador			✓	
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.		✓		
16	Se usan cinturones para las herramientas			✓	
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias químicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido	✓			
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
	Cadales, Pala, Barra, machilla, Pica				
	Almadana, Hacha, cincel, Extractor de				
	martillo				

REALIZADO POR	Juliana Vanegas
FIRMA	Juliana Vanegas
CARGO	Aux SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Enciso Bosfar, Acopio de herramientas	FECHA	21-04-2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas		✓		
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro	✓			
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas		✓		
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturí,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.			✓	
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	✓			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.	✓			
16	Se usan cinturones para las herramientas		✓		
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias químicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido		✓		
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
1	Almadana pequeña	✓			
3	Almadanas grandes	✓			
7	Picas	✓			
19	palas metalicas	✓			
7	Barras	✓			
2	Pala Cocas	✓			

REALIZADO POR	Juan Esteban hernandez
FIRMA	Juan Esteban hernandez
CARGO	SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Campamento - Punto Provicional Llegada ARBEON	FECHA	25 - 04 - 2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas		✓		
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro	✓			
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas	✓			
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	Si			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	Si			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	Si			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturí,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.	Si			
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	Si			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso			NA	
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	Si			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.	Si			
16	Se usan cinturones para las herramientas			NA	
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias químicasque las puedan dañar.	Si			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido		NO		
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		NO		
	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	Si			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	....			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
10	Palas metalicas	B			
11	Pico de hierro 05 kl	B			
03	Barras Metalicas	B			
01	Martillos	B			
04	Llanas	B			
03	Cochos (Carretillas)	B			

REALIZADO POR	Edil fabian Diaz florez
FIRMA	fabian Diaz f
CARGO	Inspector SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Campamento Punto Provisional de Llegada MEC	FECHA	26-04-2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas		✓		
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro	✓			
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas	✓			
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturí,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.	✓			
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			Permiso Trabajo Caliente; Pulidora
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	✓			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.	✓			
16	Se usan cinturones para las herramientas			✓	
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias químicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido	✓			
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado	✓			
	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
07	Pala	B			
04	Barra metalica	B			
06	Pica (Pio)	B			
02	Almadana	B			
04	Carretilla - (Coche)	B			
02	Pulidora(01) Planta Electrica(01)	B			

REALIZADO POR	Edil fabian Diaz flores
FIRMA	fabian Diaz f
CARGO	Inspector SST - Consorcio VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

OBRA: Enciso Boston	TIPO DE CONTROL:	Inicial		Periodico ✓
UBICACIÓN: campamento	PERIODICIDAD:	mensual	EXTENSION N°:	4
VOLTAGE DE LA EXTENSION: 110			FECHA:	15 - 04 - 2025

ITEM	CONDICIONES	CONDICIONES SI	CONDICIONES NO	OBSERVACIONES
1	Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes.		✓	
2	Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado.		✓	
3	Los enchufes se encuentran en buen estado	✓		
4	Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes		✓	
5	La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad.	✓		
6	Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito		✓	

OPERATIVO	SI	NO

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

REVISADO	
NOMBRE:	Juan Esteban Hernandez
CARGO:	SST
FIRMA	Juan Esteban Hernandez
FECHA	15 - 04 - 2025

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

OBRA: Const, mejoramiento Andenes		TIPO DE CONTROL:	Inicial		Periodico ✓
UBICACIÓN: Belen - Granada		PERIODICIDAD:	Mensual	EXTENSION N°:	01
VOLTAGE DE LA EXTENSION:		V. 110 v ; Cont. ARGEON		FECHA:	24 - 04 - 2025

ITEM	CONDICIONES	CONDICIONES SI	CONDICIONES NO	OBSERVACIONES
1	Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes.	✓		
2	Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado.	✓		
3	Los enchufes se encuentran en buen estado	✓		
5	Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes		✓	
6	La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad.	✓		
8	Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito		✓	

OPERATIVO	SI ✓	NO

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
Sin novedad	—	—	—

REVISADO	
NOMBRE:	Edil fabian Diaz Florez
CARGO:	Insp. SST Cons. VG-VNF
FIRMA	fabian Diaz F
FECHA	24.04.2025

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

OBRA: Const. Andenes (Vias Peatonales)	TIPO DE CONTROL:	Inicial		Periodico	✓
UBICACIÓN: Belen - Granada	PERIODICIDAD:	Mensual		EXTENSION N°:	01
VOLTAGE DE LA EXTENSION:	V. 110 v Conf.	MEC		FECHA:	29 - 04 - 2025

ITEM	CONDICIONES	CONDICIONES SI	CONDICIONES NO	OBSERVACIONES
1	Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes.	✓		
2	Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado.	✓		
3	Los enchufes se encuentran en buen estado	✓		
4	Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes		✓	
5	La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad.	✓		
6	Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito		✓	

OPERATIVO	SI	NO
	✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
· Sin novedad !	—	—	—

REVISADO	
NOMBRE:	Edil Fabian Diaz Florez
CARGO:	Insp. SST Cons VG-VNF
FIRMA	Fabian Diaz F
FECHA	29 - 04 - 2025

ANEXO

INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SEGUROS BOLÍVAR
Tranquilidad para usted y su empresa

A arl

No. 1463540

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

EPS a la que está afiliado : NUEVA EPS	Código EPS : 37	ARL a la que está afiliado : SEGUROS BOLIVAR S.A.	Código ARL : 7
AFP a la que está afiliado es Seguro Social ☐ Si ☒ No	Cuál? : PORVENIR		Código AFP : 3

I. IDENTIFICACION GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

Tipo de vinculador laboral ☒ Empleador ☐ Contratante ☐ Cooperativa de Trabajo

Sede Principal

Nombre de la actividad económica : Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, incluye la	Código : 5421001	Nombre o razón social : **EQUIPOS VG SAS**	Tipo de identificación ☒NT ☐CC ☐CE ☐NU ☐PA ☐TI No:**901688087**
Dirección : AV 15 124 67	Teléfono : 3028657305	Fax :	Correo Electrónico (E-mail) : FVEGA@EQUIPOSVG.COM
Departamento : DIST. CAPITAL Código : 11	Municipio : BOGOTA D.C. Código : 001	Zona ☒ U ☐ R	

Centro de Trabajo Donde Labora el Trabajador

¿Son los datos del centro de trabajo los mismos de la sede principal? ☐ Si ☒ No Solo en caso negativo, diligenciar las siguientes casillas sobre centro de trabajo	Nombre actividad económica : Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, incluye la	Código : 5421002

Dirección : CL 127 13A 54	Teléfono : 6017188690	Fax :	Departamento : DIST. CAPITAL Código : 11	Municipio : BOGOTA D.C. Código : 001	Zona ☒ U ☐ R

II. INFORMACION DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTO

Tipo de Vinculación ☒ Planta ☐ Misión ☐ Cooperado ☐ Estudiante o aprendiz ☐ Independiente	Código : 1	Primer y segundo apellido :**LAGUNA LAGUNA**
Primer y segundo nombre :**DIDIER ALEXANDER**		Tipo de identificación ☐NT ☒CC ☐CE ☐NU ☐PA ☐TI ☐PE No: **1033793892**

Fecha de Nacimiento : 14-12-1996	Sexo ☐ F ☒ M	Dirección : CLL 18D # 89 11	Teléfono : 3213072249	Fax :	Departamento : ANTIOQUIA Código : 05
Municipio : MEDELLIN Código : 001	Zona ☒ U ☐ R	Cargo : OPERARIO DE MAQUINARIA	Ocupación Habitual : Operadores de maquinaria agricola movil y de otras maquinas moviles		Código : 882833
Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente DD : 3 MM : 13	Fecha ingreso a la Empresa : 31-12-1969	Salario u honorarios (Mensual) : $ 1.450.000	Jornada de Trabajo habitual ☒ Diurna ☐ Nocturna ☐ Mixta ☐ Turnos		

III. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE

Fecha del accidente: **14-04-2025**	Hora del accidente (0-23horas) : 14:30	Día de la semana en el que ocurrió el accidente ☒ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo	Jornada en que sucede ☒ Normal ☐ Extra

¿Estaba realizando su labor habitual? ☒ Si ☐ No Cuál? : Código : 882833	Total tiempo laborado previo al accidente HH : 5 MM : 30	Tipo de accidente : ☐(1)Violencia ☐(2)Tránsito ☐3)Deportivo ☐(4)Recreativo o cultural ☒(5)Propios del trabajo

¿Causó la muerte al trabajador? ☐ Si ☒ No	Departamento accidente : ANTIOQUIA Código : 05	Municipio accidente : MEDELLIN Código : 001	Zona donde ocurrió el accidente ☒ U ☐ R	Lugar donde ocurrió el accidente ☒ Dentro de la empresa ☐ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio ☐ (1) Almacenes o depósitos ☒ (2) Areas de producción ☐ (3) Areas recreativas o deportivas ☐ (4) Corredores o pasillos ☐ (5) Escaleras ☐ (6) Parqueaderos o áreas de circulación vehicular ☐ (7) Oficinas ☐ (8) Otras áreas comunes ☐ (9) Otro

Tipo de Lesión

☐ (10) Fractura	☐ (40) Amputacion o enucleación(exclusión o pérdida del ojo)	☐ (60) Quemaduras	☐ (82) Efecto de la electricidad
☐ (20) Luxación	☐ (41) Herida	☐ (70) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia	☐ (83) Efecto nocivo de la radiación
☒ (25) Torcedura,esguince, desgarro muscular,hernia o laceracion de músculo o tendón sin herida	☐ (50) Trauma superficial (incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)	☐ (80) Efectos del tiempo, del clima u otros relacionados con el ambiente	☐ (90) Lesiones múltiples
☐ (30) Conmoción o trauma interno	☐ (55) Golpe o contusión o aplastamiento	☐ (81) Asfixia	☐ (99) Otro Especifique :

Parte del cuerpo aparentemente afectada

☐ (1) Cabeza	☐ (3) Tronco(incluye espalda, columna vertebral,médula espinal,pelvis)	☐ (3.32) Tórax	☐ (4) Miembros superiores	☒ (5) Miembros inferiores	☐ (6) Ubicaciones múltiples
☐ (1.12) Ojo		☐ (3.33) Abdómen	☐ (4.46) Manos	☐ (5.56) Pies	☐ (7) Lesiones generales u otras
☐ (2) Cuello					

Agente del Accidente(con qué se lesionó el trabajador)		Mecanismo o forma del accidente	
☒ (1) Máquinas y/o equipos	☐ (5) Ambiente de trabajo(incluye superficie de tránsito y de trabajo,muebles,tejados,en el exterior interior o subterraneos)	☒ (1) Caida de personas	☐ (6) Exposición o contacto con temperatura extrema
☐ (2) Medios de transporte	☐ (6) Otros agentes no clasificados	☐ (2) Caida de objetos	☐ (7) Exposición o contacto con la electricidad
☐ (3) Aparatos	☐ (6.61)Animales(vivos o productos animales)	☐ (3) Pisadas, choques o golpes	☐ (8) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
☐ (3.36)Herramientas, implementos ó utensilios	☐ Agentes no clasificados por falta de datos	☐ (4) Atrapamientos	☐ (9) Otro Especifique :
☐ (4) Materiales o sustancias		☐ (5)Sobreesfuerzo,esfuerzo excesivo o falso movimiento	
☐ (4.4) Radiaciones			

IV. DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

Describa detalladamente dentro de la información del accidente que lo originó o causó y los demás aspectos relacionados con el accidente:
El trabajador DIDIER ALEXANDER LAGUNA LAGUNA identificado con Cedula de ciudadanía No. 1.033.793.892 DE BOGOTA, el día 14 de abril de 2025, a las 2:30 pm, se disponia a realizar cargue y transporte de Subbase con el minicargador en el frente de obra Boston enciso, en ese instante observa unas piedras atascadas en el buje derecho del equipo de empuje del minicargador las cuales habían quedado del cargue de escombros. Procede a bajarse del equipo para retirarlas y en ese momento se le enreda el pie izquierdo entre la caja de herramientas y la silla perdiendo el equilibrio cayendo al piso sufriendo torcedura del tobillo izquierdo lo que le ocasiona hinchazón y dolor en la parte afectada.

Personas que Presenciaron el Accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente? ☐ Si ☒ No En caso afirmativo diligenciar la siguiente información:

Apellidos y nombres completos :	Tipo de identificación ☐NT ☐CC ☐CE ☐NU ☐PA ☐TI No:	Cargo :
Apellidos y nombres completos :	Tipo de identificación ☐NT ☐CC ☐CE ☐NU ☐PA ☐TI No:	Cargo :

Persona responsable del informe : (Representante o Delegado)

Apellidos y nombres completos : XIMENA NATHALIE CHAVES PEÑA	Tipo de identificación ☐NT ☒CC ☐CE ☐NU ☐PA ☐TI No: 53155557	Cargo : PROFESIONAL HSEQ

Fecha de diligenciamiento : 15-04-2025 03:21:20 PM

CONSORCIO
VIAL VG-VNF

Medellín, 21 de abril 2025

Señores.
NUEVA EPS
Medellín-Antioquia

Asunto: Reporte de Accidente Laboral DIDIER ALEXANDER LAGUNA L.

Cordial saludo, Respetados señores:

Mediante la presente y dando cumplimiento al decreto 1562 de 2012, 472 de 2015 y laresolución 1401 de 2007, me permito reportar el accidente del siguiente colaborador:

CEDULA	NOMBRE
1033793892	Didier Alexander Laguna L.

Se adjunta reporte de accidente de trabajo (FURAT).

Cordialmente;

Luis Fernando Orozco Diazgranados
Residente SST
Consorcio Vial VG-VNF

Nro: 2504001188

Clínica CES

CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CLINICA CES - CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CLINICA CES
NIT 890982608-1
REPS 050010212401

INCAPACIDAD MÉDICA

Aseguradora: COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A
Lugar y fecha de expedición: MEDELLIN - 2025-04-14 20:35:46
Nombre Afiliado: LAGUNA LAGUNA DIDIER
Documento de Identetidad: CC 1033793892

Fecha inicio incapacidad:	2025/04/14	**Fecha fin incapacidad:**	2025/04/18	**Dias Incapacidad:**	5 (CINCO)
Grupo de servicios:	Atención Inmediata				
Modalidad de la Prestación:	INTRAMURAL				
Código diagnóstico principal:	S903				
Código diagnóstico relacionado:					
Presunto origen de la incapacidad:	LABORAL				
Causa de la atención:	LABORAL				
Prórroga:	NO				
Incapacidad retroactiva:	NO				
Observaciones:	INCAPACIDAD TEMPORAL 5 DIAS				

Clínica CES
URGENCIAS

CARO DIAZ FEDERICO

CC 1001366735

CONSORCIO VIAL VG-VNF	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ INVESTIGADOR


En Medellín a los 13 días del mes de marzo de 2025, se reunieron los trabajadores en las instalaciones del Consorcio Vial VG-VNF, con el fin de elegir a los miembros del **EQUIPO INVESTIGADOR DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO,** con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en la **RESOLUCION No. 1401 DEL 14 DE MAYO DE 2007** del Ministerio de Protección Social, en su artículo 7° por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo; para tal efecto se estableció;

El siguiente orden del día:


- Reunión de los Trabajadores.
- Motivación y sensibilización de la RESOLUCION 1401 del 14 de mayo de 2007.
- Elección de los integrantes.
- Conformación del equipo Investigador
- Funciones del equipo Investigador

Una vez realizada la motivación y sensibilización a los participantes, los directivos y trabajadores conformaron el Comité investigador del Consorcio Vial VG – VNF de la siguiente forma:

Jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o el área donde ocurrió el incidente o accidente:

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Ficxonder Robayo	Ing Residente	

Un representante del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo:

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Carlos A Ortiz	Ing Residente Auxiliar	

CONSORCIO VIAL VG-VNF	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ INVESTIGADOR

Encargado del desarrollo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Luis Fernando Orozco D	Residente SST	

Aceptando cada uno sus responsabilidades como miembros del Comité se da por terminada la sesión quedando debidamente constituido el **Comité Investigador del Consorcio Vial VG-VNF**

Ing. Ernesto Millán Cuenca
Director Obra.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

ACCIDENTE		ACCIDENTE GRAVE		ACCIDENTE MORTAL		ACCIDENTE LEVE	X	INCIDENTE	

FECHA EN QUE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN: 21/04/2025	FECHA EN QUE SE ENVIA LA INVESTIGACIÓN Y FECHA EN SE RECIBE LA RECOMENDACIÓN DE ARL (cuando aplique): ENVIO: __/__/__ MM/DD/AA RECEPCIÓN __/__/__ MM/DD/AA

EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO: NUEVA EPS	CÓDIGO EPS: 10	ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO: BOLIVAR	CÓDIGO ARL: 07
AFP A LA QUE ESTÁ AFILIADO: PORVENIR			Código de la AFP: 71

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULADOR LABORAL:	(1) EMPLEADOR [☑]	(2) CONTRATANTE [ ]	(3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO [ ]

SEDE PRINCIPAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción de Carreteras y vías de ferrocarril	CÓDIGO	5421001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EQUIPOS VG S.A.S	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NI [☑] CC [ ] CE [ ] N.U [ ] PA [ ]	NÚMERO: 901871689

DIRECCIÓN: AV 15 # 124-67	TELÉFONO: 3108657305	FAX: N/A

CORREO ELECTRÓNICO: fvega@equiposvg.com	DEPARTAMENTO: Cundinamarca	MUNICIPIO: Bogotá	ZONA: U [☑] R [ ]

CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR

CÓDIGO 1711001

SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL?	SI [ ]	NO [☑]	SÓLO EN CASO NEGATIVO DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE CENTRO DE TRABAJO:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO	Construcción de otras obras de ingeniería civil.	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO	5429001

DIRECCIÓN: Calle 37 # 63 - 58	TELÉFONO: 3174399701	FAX: N/A

DEPARTAMENTO: Antioquia	MUNICIPIO : Medellín	ZONA: U [☑] R [ ]

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

TIPO DE VINCULACIÓN:	PLANTA [☑]	MISIÓN [ ]	COOPERADO [ ]	ESTUDIANTE O APRENDIZ [ ]	INDEPENDIENTE [ ]	CÓDIGO

PRIMER APELLIDO:	LAGUNA	SEGUNDO APELLIDO:	LAGUNA	PRIMER NOMBRE:	DIDIER	SEGUNDO NOMBRE:	ALEXANDER

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	FECHA DE NACIMIENTO:	SEXO
CC [☑] CE [ ] N.U [ ] TI [ ] PA [ ]	1033793892	14/12/1996	M [☑] F [ ]

DIRECCIÓN: CALLE 18D # 89-11	TELÉFONO: 3213072249

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	MUNICIPIO:	MEDELLIN	ZONA: U [☑] R [ ]	CARGO:	OPERADOR MINICARGADOR

OCUPACIÓN HABITUAL	OPERADOR MINICARGADOR	TIEMPO DE OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE	3 MESE Y 13 DIAS

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA			SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL)	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL					
Dia: 18	Mes: 01	Año: 2025	$ 1.450.000	DIURNA [☑]	NOCTURNA [ ]	MIXTO [ ]	TURNOS [ ]		

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE	HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS)	DÍA DE LA SEMANA EN EL QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
14/04/2025	14:30	LU_X_ MA___ MIE___ JUE___ VIE___ SAB____ DOM____

JORNADA EN QUE SUCEDE		ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL?			
(1) NORMAL [☑]	(2) EXTRA [ ]	SI [☑]	NO [ ]	CUÁL?	(Diligenciar sólo en caso negativo)

TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE	6:30	TIPO DE ACCIDENTE: VIOLENCIA [ ]	TRÁNSITO [ ]	DEPORTIVO [ ]	RECREATIVO O CULTURAL [ ]	PROPIOS DEL TRABAJO [☑]

CAUSÓ LA MUERTE AL TRABAJADOR?		DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE	FECHA DE LA MUERTE	MUNICIPIO DEL ACCIDENTE	ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	
SI [ ]	NO [☑]	ANTIOQUIA	__/__/__	Medellín	URBANA [☑]	RURAL [ ]

LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:	DENTRO DE LA EMPRESA [☑]	FUERA DE LA EMPRESA [ ]	CUAL?

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

INDIQUE CUÁL SITIO (Indique donde ocurrió)

☐	ALMACENES O DEPÓSITOS
☐	ÁREAS DE PRODUCCIÓN
☐	ÁREAS RECREATIVAS O PRODUCTIVAS
☐	CORREDORES O PASILLOS
☐	ESCALERAS
☑	PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
☐	OFICINAS
☐	OTRAS ÁREAS COMUNES
☐	OTRO. (Especifique)

Cual:

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES)

☐	FRACTURA	☐	ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
☐	LUXACIÓN		
☐	TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA	☐	EFECTO DEL TIEMPO, DEL CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
☐	CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO	☐	ASFIXIA
☐	AMPUTACION O ENNUCLEACION	☐	EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
☐	HERIDA	☐	EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
☐	TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)	☐	LESIONES MÚLTIPLES
		☐	OTRO. (Especifique)
☑	GOLPE, CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO	Cual:	
☐	QUEMADURA		

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:

☐	CABEZA
☐	OJO
☐	CUELLO
☐	TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
☐	TÓRAX
☐	ABDOMEN
☐	MIEMBROS SUPERIORES
☐	MANOS
☑	MIEMBROS INFERIORES
☐	PIES
☐	UBICACIONES MÚLTIPLES
☐	LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)

☐	MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
☐	MEDIOS DE TRANSPORTE
☐	APARATOS
☐	HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
☐	MATERIALES O SUSTANCIAS
☐	RADIACIONES
☑	AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
☐	OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
☐	ANIMALES (Vivos o productos animales)
☐	AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE

☑	CAÍDA DE PERSONAS
☐	CAÍDA DE OBJETOS
☐	PISADAS, CHOQUES O GOLPES
☐	ATRAPAMIENTOS
☐	SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
☐	EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
☐	EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
☐	EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS
☐	OTRO. (Especifique)

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIBA DETALLADAMENTE EL ACCIDENTE. QUÉ LO ORIGINO O CAUSÓ (Responda a las preguntas qué paso, cuándo, dónde, cómo y por qué)

El trabajador DIDIER ALEXANDER LAGUNA LAGUNA de cargo Operador de maquinaria amarilla (minicargador) se encontraba en el frente de obra Boston - Enciso realizando cargue y transporte de subbase con el minicargador, al momento de realizar el cargue observa unas piedras atascadas en el buje derecho del equipo de empuje de la maquina las cuales habían quedado del cargue de una volqueta con escombros restantes de la demolición y excavación de los andenes. El señor Laguna procede a bajarse por un costado del equipo para retirarlas y fue en ese instante donde se le enreda el pie izquierdo entre la caja de herramientas que se encontraba en el piso del equipo y la silla del operador, perdiendo así el equilibrio por lo cual cae al piso sufriendo una contusión del tobillo izquierdo lo que genera hinchazón y dolor a la parte afectada. 5 días de incapacidad.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE

HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE?	SI	☐	NO	☑	EN CASO AFIRMATIVO, DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
	CC ☐ CE ☐ N.U ☐ TI ☐ PA ☐
CARGO:	No:
DECLARACIÓN ANEXO :	FIRMA:
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
	CC ☐ CE ☐ N.U ☐ TI ☐ PA ☐
CARGO	No:
DECLARACIÓN	FIRMA:

PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
LUIS FERNANDO OROZCO DIAZGRANADOS	CC ☑ CE ☐ N.U ☐ TI ☐ PA ☐
CARGO: RESIDENTE SST	No. 80.178.125
FIRMA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DEL ACCIDENTE
	21/042025

CONSORCIO VIAL VG-VNF


INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

VI. DIBUJO O FOTOS (COLOCAR ACA EN FORMATO J.P.G. O ANEXAR)





VII. DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL ÁRBOL DE CAUSAS (COLOQUE EL ARBOL DE CAUSAS EN ESTE SITIO O ANEXAR)



VIII. RESUMEN DE CAUSAS Y CONCLUSIONES (Las causas encontradas en el árbol colocarlas en sus respectivos campos)

CAUSAS BASICAS		CAUSAS INMEDIATAS	
FACTORES PERSONALES (FP)	FACTORES DEL TRABAJO (FT)	CONDICIONES SUBESTANDARES (CS)	ACTOS SUBESTANDARES (AS)
Escasa coordinación al tratar de bajar del equipo (minicargador).	Evaluación deficiente para realizar una actividad no rutinaria.	Espacio inadecuado para el movimiento de personas, debido a ubicación de caja de herramientas.	Falta de atención a las condiciones del piso en el habitáculo de la maquina al momento de bajar de esta.

IX. MEDIDAS DE INTERVENCION NECESARIAS

CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA PRIORIZADA DE CAUSAS	TIPO DE CONTROL (Señalar con una X en donde aplica)			FECHA EJECUCION DD/MM/AA	FECHA VERIFICACION DD/MM/AA	EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA SI /NO	AREA O PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICACION DE LA EMPRESA
	FUENTE	MEDIO	PERSONA				
Divulgación accidente de trabajo			X	15/04/2025	16/04/2025	Si	Area SST Consorcio Vial VG-VNF
Orden y Aseo cabina del minicargador.	X			24/04/2025	25/04/2025		Area SST Consorcio Vial VG-VNF
Divulgación Lección aprendida AT.			X	24/04/2025	25/04/2025		Area SST Consorcio Vial VG-VNF

X. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRES Y APERLLIDOS	CARGO	FECHA DD/MM/AA	FIRMA DOC IDENTIF
Carlos Ortiz Jaramillo.	REP. COPASST	21/04/2025	
Ing. Natalia Ortiz	JEFE INMEDIATO	21/04/2025	
Luis Fernando Orozco Diazgranados	RESIDENTE SST	21/04/2025	
Didier Alexander Laguna Laguna	OPERADOR MINICARGADOR	21/04/2025	

DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Ernesto Millan Cuenca	FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	

PROFESIONAL CON LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL	LICENCIA No:	EXPEDIDA POR	FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	
Luis Fernando Orozco Diazgranados	303119	SSDA		

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO ES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Identificación del centro de trabajo:	Consorcio Vial VG-VNF

Fecha del Accidente/Incidente:	14/04/2025
Hora del AT/ Incidente:	14:30

TIPOLOGÍA DEL EVENTO

☑ Accidente con daños físicos ☐ Accidente con daños materiales ☐ Accidente con daños ambientales

☐ Near miss ☐ Sin daños

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL INCIDENTE

(Describir brevemente lo que ha ocurrido y la ubicación exacta donde se produjo)

El trabajador refiere que se disponía a realizar cargue y transporte de Subbase con el minicargador en el frente de obra Boston enciso, en ese instante observa unas piedras atascadas en el buje derecho del equipo de empuje del minicargador las cuales habían quedado del cargue de escombros. Procede a bajarse del equipo para retirarlas y en ese momento se le enreda el pie izquierdo entre la caja de herramientas y la silla perdiendo el equilibrio cayendo al piso sufriendo torcedura del tobillo izquierdo lo que le ocasiona hinchazón y dolor en la parte afectada.

DATOS DE LOS ACCIDENTADOS


Nombre	1r Apellido	2º Apellido	Cedula	Empresa	Cargo	Tiempo en cargo	Edad
Didier	Laguna	Laguna	1033793892	Equipos VG	Operador Minicargador	86 dias	28 años

Tipo de Lesión:	Torcedura
Partes del Cuerpo Afectadas:	Tobillo Izquierdo

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE (si procede):

(Listar cualquier otra observación: referencias a documentos, fuentes de información, expedientes, partes, actas o informes relacionados, información sobre empresas/personas involucradas con su presunta relación, actuaciones de organismos oficiales, registro fotográfico etc.)





Autor del informe: Luis Fernando Orozco Diazgranados	**Firma:**	LFOD
Fecha del informe: 14/04/2025		

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	15-04-2025	LUGAR	Cruce Bóstar

TEMA(S): divulgación AT Operador Dipier (minicargador

INSTRUCTOR: Juan Esteban h **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alber BP	Of	1017175390	excapi	AARBP
2	[illegible]	OF	1128451506	Excapi	[illegible]
3	Jose M. Bello	AY	9.042817	excapi	JoseMB
4	Eris lemus cuch	Ay	1146434690	Excapi	Eris Lemus
5	Jhonatan meneses	AY	1214742760	Excapi	Jhonatan M.
6	Dixier porto palacio	Ay entend	1143287112	Excapi	Dixier
7	ARNOVE Pescca	A y	1104464581	Excapi	[illegible]
8	ELKIN REYES	ENCARGADO	98762514	EXCAPIN	Elkin
9	JHON ASPRILLA	OF	8363336	EXCA	ASPRILLA
10	YEISON RESTREPO	AY	8128555	EXCAPI	YEISONAR
11	[illegible]	Ay	1030440733	EXCAPI	[illegible]
12	-Kevin P	AY	1045492295	Excapi	Kevin P.
13	Ricardo Cortez	OFI	7993510	EXCAPI	[illegible]
14	Alvaro Mahecha	AYU	10180565	Excapi	ALVARO
15	-Jeiler Cordoba.	AY. GNT.	71351396	Excapi	J. C.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Alexander Ibagon	conductor	7176907	Excapi	Alexander
17	Yeison Esneider Velasquez	Ayudante	1000535747	excapi	Yeison E
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
Divulgacion de AT operador.	Juan Esteban L. FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado *por:*	*Revisado por:*	*Aprobado por:*	*Modificado por:*
Melba albañil	*Melba albañil*	*Horacio Vega*	*Catalina Montoya*
Coordinadora SST	*Coordinadora sst*	*Representante Legal*	*Profesional GR*
2019	*2019*	*2019*	*22/03/2023*

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	15/04/2025	LUGAR	Bosque Encino

TEMA(S): Socialización del AT Didier Laguna. Laguna.

INSTRUCTOR: Jaziana Vanegas **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mg

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Sandra Vouga	Aux vial	1017154532	Vg-VNF	Sandra
2	Leidy Vouga	Aux vial	1017208034	Vg-VNF	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Jaziana Vanegas
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado *por:*	*Revisado por:*	*Aprobado por:*	*Modificado por:*
Melba albañil	*Melba albañil*	*Horacio Vega*	*Catalina Montoya*
Coordinadora SST	*Coordinadora sst*	*Representante Legal*	*Profesional GR*
2019	*2019*	*2019*	*22/03/2023*

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	15-04-2025.	LUGAR	Belen Granada.

TEMA(S): Socialización A.I: Didier Tafura.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Miguel Osorio	Ayudante	1193544550	MEC	
2	Edwar Maria	OF	93554577	M.E.C	
3	ALEX RAMIREZ	AYODANTE-E	15077763	MEC	ALEX RAMIREZ
4	Juan Sebastian Rangel Avila	Oficial +++	1071974008	MEC	
5	Jonny Ochoa	AYU	7176975	MEC	
6	Luis Mario	Encargado	3672688	MEC.	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se socializa con el personal el accidente de trabajo del operador del mini cargador Didier Tafura.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	15-04-2025.	LUGAR	Boca Grande

TEMA(S): Socialización A.T. Didier Laguna.

INSTRUCTOR: Ana Maria Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228541	ARGEON	ODER
2	EMILIO HERRERA	AYUDANTE	1132795225	ARGEON	
3	Oder Smith Villalba	AYUDANTE	1051816014	ARGEON	
4	Reginaldo Diaz	oficial	15049347	ARGEON	Reginaldo
5	DUVAN DARIO SOTO	ENCARGADO	1066574331	ARGEON	
6	Didier [illegible]	AY	70326121	Argeon	
7	Javier Rosario Pantoja	oficial	1068812017	Argeon	
8	Medardo Gomez	AYU	19758561	Argeon	Medardo
9	Yonier DAVID Pabon M	AYU	1022422603	ARGEON	
10	ALEXI Villalba	AYUDANTE	1.054826990	ARGEON	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se socializa ante el personal el accidente de trabajo del operador del minicargador Didier Laguna.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA 15-04-25		LUGAR	Enaso Bastos

TEMA(S): Socializacion de AT Didier Laguna Laguna

INSTRUCTOR: Jahana Vanegas **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mt

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Gustavo Dalgado	Ayudante	1174414	DMP	Gustavo
2	[illegible]	98522082	AY	DMP	[illegible]
3	Juan pablo Ibañez	Ayudante	1006055209	DMP	Juan pablo
4	Juan Carlos Lacera	Ayudante	71270093	DMP	Juan C.
5	Yonaider Briceño	Ayudante	42625600	DMP	ALEXA
6	Daviperez alvarez	Ayudante	1214723201	DMP	Daviperez
7	Bierson Bejarano	Ayudante	1037480456	DMP	Bierson
8	Juan Alejandro B	A-Y	1001417658	DMP	ALejo
9	Isaac Miranda	oficial	98523 ECS	DMP	Isaac M.
10	HARLEY MORALES	AY	8160316	DMP	Alc.
11	Salvador Dur	oy	7199u457	DMP	Salvador
12	Juan manuel yepes R.	Ay	1000195297	DMP	J.R.
13	Jose Vit P	AY	82593/6	DMP	[illegible]
14	Roberto Antonio ochoa S.	oficial	15537209	DMP	Roberto
15	Kelly Johana Gord	Ay	1082236	DMP	[illegible]
16	[illegible]	Operario	1074435679	DMP	[illegible]
17	Nilton Ramirez	Operador	94141568 6	EPV6	[illegible]

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Jahana Vanegas
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	13-04-2023	LUGAR	Belen Granada

TEMA(S): lectura aprendida con el compañero Didier

INSTRUCTOR: Juliana Vanegas **TIEMPO (MINUTOS):** 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alberto Abad	AYB	8011083	DMP	
2	JAIRO HINCAPIE	OFI	70162304	DMP	JAIRO
3	GERARDO MONSALVE G	AY	70161568	DMP	
4	HECTOR AGUDELO	AY	153 AO 788	DMP	HECTOR A
5	JOHN AUDREY BLANDÓN	AY EN TERRENO	1036616606	DMP	JOHN BLANDÓN
6	Yeison Marín	Aux trm	1036681352	ExCaPi	
7	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	71742482	VG-VNF	HERNAN
8	Nivelton Ramirez	operador	94141568 6	EQ VG	
9	JUAN JOHANN JIMENEZ	AY	70775847	DMP	
10		AY	71081825	DMP	
11	Oscar Hernando Hoyos	OFICIOS	70167208	DMP	
12	CARLOS LOPEZ	AY	70509582	DMP	CARLOS LOPEZ
13	DUVERNEY MURILLO	encargado	70077058 58	DMP	
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Juliana Vanegas
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista ARPE

FECHA	15 Abril 2025	LUGAR	Pablado - Cra. 34, Cll 07

TEMA(S): Divulgación AT de trabajador Didier Laguna operador Mini Cargador.

INSTRUCTOR: Fabian Diaz F - Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Dairo Jose Rodriguez	Ayu	1002492278	ARPE	
2	Martin monsalve	Ayu	1006492227	ARPE	
3	Deivy Javier Obando Morales.	Dte	1152440107.	ARPE.	Deivy O.
4	Mauricio Obando.	OF.	98.640.608.	Arpe.	Mauricio.
5	Leonel Obando.	OF.	71.739.694.	ARPE.	Leonel O.
6	Pablo Obando	OF	1.702.544	ARPE	Pablo
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se da a conocer al personal Contratista ARPE y demas participantes, los hechos que dieron lugar a materializarce el evento de Accidente de trabajo, Con el fin de evitar que las mismas Causas Conlleven a otro accidente

Fabian Diaz F.
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista ARGCON

FECHA	15 Abril 2025	LUGAR	Pablado - Calle 5F

TEMA(S): Divulgación AT de trabajador Didier Lagunes operador Mini Cargador

INSTRUCTOR: Fabian Diaz F - Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jairo Urbiñez	oficial	78295141	ARGcon	
2	Solangel Urbiñez	Ayudante	78296641	ARGcon	
3	Alvaro Miranda	oficial	78751911	ARGcon	
4	CARLOS JULIO	Ayudante	4833785	ARGCON	
5	HONORIO PINILLA	RETROEXC	4357667	CONSORCIO	
6	EPM	OP	1179992?	SLDECCA	
7	Estefany Roa Ch	Aux Vial	1046812723	VG-VNF	
8	Luis Javier Cuesta A	operador	1004026057	amaramar	
9	Juan Echeverry	Aux Vial	1178274725	Consorcio	
10	Yeferson Acosta	Ayudante	1052 218134	ARGCON	
11	fabian osorio	Ayudante	1038823329	Argcon	
12	Miguel Ardila	Encargado	1171038?	ARGCON	
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se da a conocer al personal Contratista ARGCON y demas asistentes los hechos que han tenido lugar se matematice evento de Accidente de trabajo con el fin de evitar que las mismas causas volvia a provocar un accidente

Fabian Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

LECCIONES APRENDIDAS

CONSORCIO
VIAL VG-VNF

BOLETIN Nº: 2



Contusión Tobillo Izquierdo.

CALIFICACION

Accidente de trabajo con 5 días incapacidad.

DESCRIPCIÓN:

El trabajador de cargo Operador de maquinaria amarilla (minicargador) se encontraba en el frente de obra realizando cargue y transporte de subbase con el minicargador, al momento de realizar el cargue observa unas piedras atascadas en el buje derecho del equipo de empuje de la máquina, procede a bajarse por un costado del equipo para retirarlas y en ese instante se le enreda el pie izquierdo entre la caja de herramientas que se encontraba en el piso de la maquina y la silla del operador perdiendo así el equilibrio por lo cual cae al piso sufriendo una contusión del tobillo izquierdo lo que le genero hinchazón y dolor en la parte afectada.

CAUSAS:

CAUSAS BASICAS	
FACTORES PERSONALES (FP)	FACTORES DEL TRABAJO (FT)
Escasa coordinación al tratar de bajar del equipo (minicargador).	Evaluación deficiente para realizar una actividad no rutinaria.

CAUSAS INMEDIATAS	
CONDICIONES SUBESTANDARES (CS)	ACTOS SUBESTANDARES (AS)
Espacio inadecuado para el movimiento de personas, debido a ubicación de caja de herramientas.	Falta de atención a las condiciones del piso en el habitáculo de la maquina al momento de bajar de esta.

RECOMENDACIONES:

- *Realizar chequeo previo de las condiciones del piso.*
- *Utilizar los puntos de apoyos para el desenso del equipo.*
- *Orden y aseo al avitaculo de la maquina (minicargador)*

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro	✓	Divulgación			

FECHA	24-04-2025.	LUGAR	El Poblado.

TEMA(S): Divulgación. A.T. Didier Laguna.

INSTRUCTOR: Ana María Torres TIEMPO (MINUTOS): 19'.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Yeferson Acosta	Ayudante	1152218134	ARGEON	
2					
3	Domingo Moreno	Auxiliar	1077437544	ARGEON	Domingo
4	ODER VILLALVA	AYUDANTE	7328507	ARGEN	ODER
5		AUX CIVIL	43516670	Consorcio	
6		operador	11814428	ARGEON	
7		Aux vial	1178294225	Consorcio	
8		oficial	98708540	Argeon	
9	CARLOS JULIO	AYUDANTE	1038783	AYV	
10	Jairo Hurbiñes	oficial	78295141	Argeon	Jairo
11	fabian ospino	Ayudante	1078883378	Argeon	fabian
12	Algiro miranda	oficial	78251911	ARGEON	
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se divulga con el personal el accidente de trabajo del señor Didier Laguna operador del montacargador.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación	✓	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	24 - 04. 2023	LUGAR	Erciso Bostón. Calle 57

TEMA(S): leccion Aprendida del AT Didier laguna

INSTRUCTOR: Juan Esteban hernandez **TIEMPO (MINUTOS):** 20 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jhonatan mereses	AY	1214742760	Excapi	Jhonatan M.
2	Harlinton chala	AY	1018902611	Excapi	Harlinton
3	NEIDIN	AY	1045CAC 2K	EXCAPI	NEIDIN
4	JHON ASPRILLA	OF	8.363.336	EXCAPI	ASPRILLA
5	DIDIER porto porto	Ay entend	1193284122	EXCapi	DIDIER
6	YEISON RESTREPO	AY	8128555	EXCAPI	YEISON R.
7	Ricardo Cortes	OFi	1998556	EXCAPI	
8	HANOVIS PRUSCA	AY	1104404521	EXCAPI	
9	zeison ibargüen velasco	AY	1000535447	excapi	zeison I
10	José M. Bello. J	AY	9042817	Excapi	José M.B
11	ALVARO Maheche	OPU	1018056	EXCAPI	ALVARO
12	Juan Diego Ramirez	AY	1.000.538.752		
13	JEISER CORDOBA.	AY. ENT.	71 351 346	EXCAPI	J.C
14	[illegible]	OF	1128452506	EXCAPI	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
15					
16	FREY DELL . A. Palacio	AY	1030940733	EXCAPI	FREY DELL
17	Johan salazar	AYU	1792722405	EXCAPI	
18	Didier Jagund	Operador	1033798802	EVG	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
Realización de la debida divulgación, lección Aprendida AT, Didier laguna.	Juan Esteban Hernandez FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023