



Corponor

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ACTA PARCIAL

N°:

03

ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	031 del 19 de Febrero del 2025		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José De Cúcuta, 22 de Mayo del 2025		
No (s) REGISTRO	122 del 19 de Febrero del 2025		
PRESUPUESTAL Y FECHA	123 del 19 de Febrero del 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FÍSICA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD.		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato: \$22.400.000 Viatico: \$1.600.000 TOTAL: 24.000.000		
FUENTE DE FINANCIACION	Código	Descripción	Valor
	14	EVALUACION	\$
	15	SOBRETASA AMBIENTAL	\$24.000.000,00
	17	SEGUIMIENTOS	\$
	18	TASA POR USO DE AGUA	\$
	23	TASA RETRIBUTIVA	\$
	24	SECTOR ELECTRICO	\$
	OTRA	XXXXXXXXXXXXXXX	\$
DURACIÓN DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES		
ASISTENTES	Giovanni Moreno Salcedo Contratista Disney Jeovana Pinilla Piza Supervisor(a)		
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Del 21 de Abril del 2025 al 20 de Mayo del 2025		
VALOR A COBRAR	\$2.800.000		
CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES A LA FECHA	35.0 %		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	\$8.400.000		
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	➤ Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la corporación en la Sede de la Corporación.		



Corponor

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ESTADO FINANCIERO:		
VALOR CONTRATO		\$ 24.00.000,00
ADICION DEL CONTRATO		\$00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 24.000.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:		\$ 5.600.000,00
ACTA No.1	\$ 2.800.000,00	
ACTA No.2	\$ 2.800.000,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		\$ 2.800.000,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$15.600.000,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO


DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA con el contrato No.031 de 2025 hace constar, que GIOVANNI MORENO SALCEDO, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.

No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL
CONTRATISTA

PAGO CON CHEQUE

FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.


GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA


DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES N° 3

CONTRATO	Prestacion de servicios	CD031 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°122 N° 123	FECHA	19 DE FEBRERO DEL 2025 19 DE FEBRERO DEL 2025
NOMBRE	GIOVANNI MORENO SALCEDO		
C.C. o N.I.T	6.663.350		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCCIOIN DEL PROGRAMA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRATRUCTURA TECNOLOGICA FISICA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	mensual		
PERIODO A COBRAR	Del 21 de Abril del 2025 al 20 de mayo del 2025		

ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajo realizados sede patios
Se realiza trabajo de Monte de reflector galpón de la madera se desmonta un reflector de 200 vatios quemado se instala un reflector de 100 vatios

Cuarto de motobomba c de los patios se restablece la energía de la motobomba de riego

Se realiza la entrega de un 16 de pegante para tubería al jardinero

Se realiza la instalación de un reflector de 100 vatios en la oficina que está pegada al puente de la sede de los patios


Cambio de bombillos de los baños dama y caballero de la de los patios oficinas control del aire




Cambio de bombillos en la oficina de jurídica



Se realiza la instalación de un metro de tubo con un un codo y una llave de paso en el tanque está encima de los abogados

Pasillo conduce del parqueadero hacia las oficinas de la calidad del aire se instalan ocho bombillos de 15 watts que se encontraban quemados

Se realiza el cambio de dos tomas eléctricos en la cafetería de la sede de los patios que se encontraban sulfatados y quemados por el recalentamiento de la greca los tomas que se instalaron son de 15 amperios con el tiempo se van a volver a cristalizar habría que cambiarlos por uno de 30 amperios









Visita previa para hacer trabajos realizados corponor zulia

Se realiza trabajo del cambio de contactores en el tablero de control de la petar de aguas residuales del zulia

Se realiza el trabajo en la en las mallas del lindero corponor y el sena tres paneles dañados por la caída de un árbol se realiza trabajo de corte de ángulos se enderezaron montaje de un tubo de 6 m de 10 por 10 para la instalación de una diferencial de una tonelada para aplicar fuerza y estirar los eslabones para llevarlos a su. Y así dejar la malla en su lugar ese trabajo se realizó en cada panel dañado dejando así en normalidad los paneles de los linderos

Cambio de flotador electrónico en el tanque de aguas residuales de la petar



Se realiza trabajos de soldadura en la jaula del puma instalación de una camilla para extraer La jaula de trampa



Se verifica y se hace limpieza en el sector de tratamiento y agua y y se restablece el funcionamiento de la motobombas en el mantenimiento se encontró una motobomba quemada así se realiza el cambio a la motobomba auxiliar para poder arrancar la planta de tratamiento de agua


Se realiza trabajo de mantenimiento en la motobombas se encuentran fallas en los contactores se cambian por unos nuevos


Jaulas de tigrillos se realiza trabajo de crateo en partes oxidadas y trabajos de pintura


Oficina del funcionario Samir se realiza el cambio de una lámpara de 60 por 60 que se encontraba quemada


























15/08/2025 13:54






15/08/2025 13:54





























Corponor sede principal se realiza el cambio de tres lámparas led de 60 por 60 oficina asistente del director

Cambio de chapa oficina del jefe de comunicaciones


Se realiza trabajo de perforación y restablecer las manillas de los carros archivadores en la oficina de archivo y correspondencia

Se realiza trabajo organización de cables en la oficina de la funcionaria Ximena talento humano


Se realiza inspección y un diagnóstico en la oficina de contratación por fallas en una tarjeta de un aire acondicionado


Se realiza trabajo de inspección y verificación en el ático del bloque B en tanques de agua y pasillos

Oficina del sindicato se realiza el cambio de cuatro bombillos quemados le se reemplazan por bombillos de 30 watts LED











2510472025 01 31


2510472025 01 31



24/04/2025 16:43



24/04/2025 16:43



24/04/2025 16:43

24/04/2025 16:43

24/04/2025 0:36

Giovanni Moreno Salcedo

GIOVANNI MORENO SALCEDO
CONTRATISTA

Disney Jiovana Pinilla Piza

DISNEY JEOVANA PINILLA PIZA
SUPERVISOR

