Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	04	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Abril	HASTA:	9:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: El respeto entre compañeros

OBJETIVO: Fomentar un ambiente de convivencia sana, colaboración y armonía donde cada persona se sienta valorada, escuchada y segura, contribuyendo así al bienestar colectivo y al logro de objetivos comunes.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Isabelo Guerra Martinez	Ayudante	Isabelo
2	Juan sebastian saavedra	Ayudante	
3	Rogelio Presa	Oficial	
4	Luis Enrique Mora	Ayuda	
5	William Valoris	Ayt	
6	Pedro Julio Ariza G.	Oficial	
7	Jesus Enrique Cuello	Soldador	
8	Carlos Amaro Novoa Lambis	Ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
9	Pablo Diaz R.	Ayudante	
10	Luis Muñoz Perez	Ayudante	
11	Carlos Mendez Hernandez	Ayudante	
12	Ayzate	Ayudante	
13	Leonardo Tuz	Ayte	
14	David Oviedo	Soldador	
15	Juan Rodas	Ayudante	Juan Rodas
16	Miguel A Osorio	Ayudante	
17	José I. Cano	Oficial	
18	Jesus Alberto Martinez Campo	Ayudante	
19	Wilfredo Morales	Ay	
20	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	05	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN	X	MES	Abril	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE							
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Comunicación laboral entre compañeros

OBJETIVO: Lograr una colaboración efectiva, organizada y respetuosa entre los miembros de un equipo de trabajo, para alcanzar metas comunes, prevenir conflictos y mejorar el clima laboral

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan DAVID Rodas	Ayudante	Juan Rodas
2	Jose L Medina M	Carpintero	
3	Jose Sepulveda	Soldador	
4	DAVID Cordero	Soldado	
5	Cristian Mauder Alvarado	Ayudante	
6	Carlos Amaro NOVOA Lambis	ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
7	LUIS MUÑOZ PERCA	ayudante	
8	Reglenocciero	Oficial	
9	Pedro Julio arroyo	Oficial	
10	Rogelio Pinto	Oficial	
11	Edwer Morales Herrera	oficial	
12	Jose T. Cara	oficial	
13	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ayudante	
14	Marvin Novoa	Ayudante	
15	PABLO Rodas A	AYUDANTE	
16	Andres Herrera Fonseca	Ayudante	
17	MIGUEL A OSORNO	Ayudante	MIGUEL
18	Jesus Maestrahuerta	Soldador E-11	
19	EVG Hmcapi+ V	OFICIAL	
20	Juan cabrales	D.T.T.C	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	05	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN	X	MES	Abril	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE							
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Comunicación laboral entre compañeros

OBJETIVO: Lograr una colaboración efectiva, organizada y respetuosa entre los miembros de un equipo de trabajo, para alcanzar metas comunes, prevenir conflictos y mejorar el clima laboral

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
2	Teobaldo Guerra Martinez	Ayudante	Teobaldo
3	Jhon Sebastian Saavedra V.	Ayudante	Jhon S.
4	Luis Enrique Mora	Ayuda	
5	Willinton Viloria	Axt	Willinton Viloria
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	7	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Abril	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Pausas Activas

OBJETIVO: Evitar lesiones musculoesqueléticas, mantenerse alerta y realizar las actividades de forma eficiente y segura.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andres Herrera Fonseca	Ayudante	
2	Jose Ortiz	Soldador	
3	Jose T. Coco	oficial	
4	Carlos Arroyo Novoa Lambis	ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
5	Teobaldo Guerra Martinez	ayudante	
6	Concepcion Tuz	RITI C	
7	Miguel Arroyo	Ayudante	
8	Pedro Ruiz	Soldador	
9	Rogelio Pruna	Oficial	
10	Cristian Muñoz Alvarado	Ayudante	
11	Luis Mendoza Perez	ayudante	
12	Pedro Luis arrieta barrios	oficial	
13	Luis Enrique Flores	Ayudante	
14	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
15	Juan Sebastian Izquierdo	Ayudante	
16	Wilfredo Morales	Of.	
17	Juan David Rodas	Ayudante	Juan Rodas
18	JHONNY ALZATE	Ayudante	
19	Jesus Medina M	Soldador	
20	Wilinton Vilora	Axt	Wilinton Vilora

CONCLUSIONES

Jose L. Medina M Conductor

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	08	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Abril	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Brigada de Emergencia. - Conformación

OBJETIVO: Establecer un grupo de trabajadores capacitados y organizados para prevenir, controlar y responder eficazmente ante situaciones de emergencia dentro del lugar de trabajo, protegiendo la vida, la salud y los bienes.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	José Silva	Soldador	
2	Eder Lincapi V	Oficial	
3	Julian Rodas	Ayudante	Julian Rodas
4	Andrei Herrera Garcia	Ay	
5	Luis Muñoz Perez	ayudante	
6	Jhonny Alzate	Ayudante	
7	Williston Viloria	Ayt	Williston Viloria
8	Wilfredo Morales	Op	
9	David Cordero	Soldador	
10	Gerardo Cerro	Oficial	
11	Luis Enrique Mora	Ayudante	
12	Jose I. Cano	Oficial	
13	Pedro Julio Ariza	Oficial	
14	Teobaldo Guerra Martinez	Ayudante	Teobaldo
15	Jesus [illegible] Soldador	F-11	
16	Pablo Davila	Ayudante	
17	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ayudante	
18	Juan Sebastian Saavedra	Ayudante	
19	Juan Carlos Trejos	AT T.C	
20	Carlos Amaro Nova Lombis	Ayudante	Carlos A. Nova Lombis

CONCLUSIONES: Se dicta charla

MANUEL NOVOA — AYUDANTE

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

MIGUEL ANGEL OSORIO — AYD 9H F — miguel

Andrés Garcia — Maestro Obra

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	9	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Abril	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reposición de Dotación.

OBJETIVO: Garantizar que los trabajadores cuenten permanentemente con los elementos necesarios para desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Pablo Pablos R	Ayudante	
2	Yilinsa Viloria	Ayt.	
3	Luis Enrique Mora	ayudante	
4	Cristian Mylder Alvarado	Ayudante	
5	Teobaldo Guerra Martinez	Ayudante	
6	Juan Sebastian Saavedra	ayudante	
7	Rogelio Perez	Obrero	
8	Pedro Julio Aviza	Ayudante	
9	Luis Muñoz Perez	ayudante	
10	Jesus Manuela	Soldador E-11	
11	MIGUEL A OSPINO	AYUDANTE	
12	JHONNY AZUATE	AYUDANTE	
13	Jonai David Rodas	Ayudante	Jonai Rodas
14	Fernando Cerro	Oficial	
15	Wilfredo Lopez	Soldador	
16	David Cuello	Soldador	
17	RAMON IGUERA	AYUDANTE	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	10	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Abril	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Actitud Laboral.

OBJETIVO: Fomentar en los trabajadores una actitud proactiva, responsable y comprometida con los valores organizacionales, promoviendo un ambiente laboral positivo, el trabajo en equipo y la mejora continua de los objetivos laborales.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Carlos Andres Novoa Lambis	ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
2	Geiner Morales Herrera	oficial	
3	[illegible]	Maestro obra	
4	MANUEL NOVOA	AYUDANTE	
5	EVER [illegible]	OFICIAL	
6	Teobaldo Guerra Martinez	Ayudante	
7	Jose L Medina Medina	Conductor	
8	MIGUEL A OSORNO	AYUDANTE	MIGUEL
9	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
10	JHONNY ALZATE	AYUDANTE	
11	LUIS ENRIQUE [illegible]	AYUDANTE	
12	PEDRO JULIO [illegible]	OF. CIVIL	
13	[illegible]	OFICIAL	
14	WILFREDO MORALES C	OFICIAL	
15	LUIS MUÑOZ PEREZ	AYUDANTE	
16	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
17	JESUS [illegible]	Soldador	
18	williston vivas	AYT	williston vivas
19	ANDRES HERRERA FONSECA	AUX	
20	PEDRO [illegible]	AYUDANTE	
21	JOSE I. CURO	OFICIAL	
22	JUAN SEBASTIAN [illegible]	AYUDANTE	
23	JESUS ALBERTO MARTINEZ CARPIO	AYUDANTE	
24	JUAN RODAS	AYUDANTE	JUAN RODAS
25	[illegible]	Soldador	
26	[illegible]	OFICIAL	
27	JOSE [illegible]	Soldador	
28	ALEXANDER GUTIERREZ CANO	OPERADOR	
29	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
30			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

ANEXO 5.

ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Kenneth Lopez	Ayudante	05/03/25								X													
Wilfido Morales	Oficial	05/03/25					X																
Pablo Bullos	AYUDANTE	05/03/25					X																
Teobaldo Guerra	Ayudante	05/03/25					X																
Ever Hincapie	Oficial	05/03/25					X																
Marvin Novoa	Ayudante	05/03/25					X			X													
Jesus Martinez	Ayudante	06/03/25																					
David Cordero	Soldador	06/03/25																			Guantes Soldador		
Carlos Novoa	Ayudante	06/03/25					X																
Geiner Morales	Oficial	07/03/25					X																
Maycol largo	Ayudante	11/03/25					X																
Erbinson Avendaño	Oficial	11/03/25					X			X													
Jose Mora	Ayudante	11/03/25					X			X													
Teobaldo Guerra	Ayudante	11/03/25								X			X										
Pablo Bullos	Ayudante	11/03/25					X																
Jesus Ruiz	Ayudante	11/03/25									X												
Jesus Ruiz	Ayudante	11/03/25					X																
Juan Saavedra	Ayudante	12/03/25					X																

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO Y VAQUETA	G. CARNAZA	G. Presión	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Teobaldo Guerra	Ayudante	13/03/25									X												
Ever Hincapie	Oficial	13/03/25					X																
Argemiro Cuello	Oficial	13/03/25					X																
Jesus Ruiz	Ayudante	13/03/25					X																
Marian Novoa	Ayudante	13/03/25					X																
Andres Herrera	Ayudante	13/03/25					X																
Juan Carlos Troco	Ayudante	13/03/25											X										
Jesus Martinez	Ayudante	13/03/25								X													
Geiner Montes	Oficial	13/03/25											X										
Kenneth Lopez	Ayudante	13/03/25					X																
Miguel Osorno	Ayudante	14/03/25					X																
Geiner Montes	Oficial	14/03/25											X										
Jose Silva M.	Soldador	14/03/25																			Careta.	Careta.	
Ever Hincapie	Oficial	14/03/25							X														
Juan David Rodas	Ayudante	14/03/25									X												
Kenneth Lopez	Ayudante	14/03/25									X										Peto.		
Argemiro Cuello	Oficial	14/03/25							X														
Wilfredo Montes	Oficial	14/03/25					X																

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO Y VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Jesus Martinez	Ayudante	14/03/25					X																	
Jose Medina	Conductor	14/03/25					X																	Jose Medina
David Cordero	Soldador	14/03/25								X														David Cord
Juan David Rodas	Ayudante	14/03/25								X														Juan D.
Marlon Nova	Ayudante	14/03/25					X			X														
Cristian Mendez	Ayudante	14/03/25					X			X														
Jean Martinez	Ayudante	15/03/25							X															
Wilfrido Morales	Oficial	15/03/25							X															
Jesus Manuel Paz	Ayudante	17/03/25					X																	Jesus P.
Luis Mora	Ayudante	17/03/25					X																	
Carlos Nova	Ayudante	17/03/25											X											Carlos A. Nova
Augusto Ariza	Oficial	17/03/25					X																	
Aristides Guzman	Master	17/03/25					X																	
Jhon Hincapie	Oficial	17/03/25					X																	
Wilfredo Arias	Ayudante	18/03/25											X											W. Arias
Wilfrido Morales	Oficial	18/03/25					X																	
Teobaldo Sierra	Ayudante	18/03/25							X															
Fernando Gonzalez	Oficial	18/03/25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Carlos Novoa Lambis	Ayudante	18/03/25											X									
Miguel Osorno	Ayudante	19/03/25					X															
Juan Saavedra	Ayudante	19/03/25						X														
Pablo Ovallos	Ayudante	19/03/25					X	X														
Miguel osorno	Ayudante	19/03/25					X															
Jesus Martinez	Ayudante	19/03/25						X														
Wilfrido Morales	Ayudante	19/03/25					X															
Williston Vitoria	Ayudante	20/03/25					X															
Juan David Rodas	Ayudante	20/03/25							X													
Marvin Novoa	Ayudante	20/03/25					X															
Carlos Novoa	Ayudante	20/03/25											X									
Ever Hincapie	Oficial	21/03/25					X															
Argemiro Ovallos	Oficial	21/03/25					X															
Carlos Novoa	Ayudante	21/03/25											X									
Andres Cujano	Maestro	21/03/25					X															
Juan Carlos Pino	Ayudante	21/03/25							X												Peto	
Juan David Rodas	Ayudante	21/03/25							X	X												
Jesus Martinez	Ayudante	21/03/25																				

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Pablo Dallos	Ayudante	21/03/25					X			X													
Teobaldo Guerra	Ayudante	25/03/25								X													
Juan David Rodas	Ayudante	25/03/25					X																
Juan Carlos Treco	Ayudante	25/03/25											X										
Argemiro Cuello	Oficial	25/03/25					X																
Marvin Novoa	ayudante	25/03/25								X													
Luis Muñoz	ayudante	26/03/25					X																
Luis Mora	Oficial	26/03/25					X																
Miguel Osorno	Ayudante	26/03/25											X										
Luis Mora	Oficial	26/03/25					X																
Juan Hincapie	oficial	27/03/25					X																
Kenneth Lopez	Ayudante	27/03/25					X																
Marvin Novoa	Ayudante	27/03/25					X																
Jesus Paz	Ayudante	27/03/25					X																
Carlos A. Novoa	Oficiante	27/03/25											X										
Teobaldo Guerra	Ayudante	27/03/25							X														
Juan Carlos Treco	Ayudante	27/03/25							X														
Wilfrido Morley	Oficial	27/03/25											X										

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUICO PARA MANOS			
Jesus Maestre	Soldador	27/03/25																		filtro		
Pablo Ballas	Ayudante	27/03/25							X													
Julian Tobon	Frigorero	20/03/25					X													Ocena		
Marvin Novoa	Ayudante	28/03/25							X													
Ever Pineapre	oficial	29/03/25					X															
Carlos Novoa	Ayudante	29/03/25					X															
Carlos Novoa	Ayudante	29/03/25																		Mascarilla vapores. Peto		
Jose Silva	Soldador	31/03/25					X			X												
David Cortes	Soldador	31/03/25					X															
Marvin Novoa	Ayudante	31/03/25								X												
Juan Carlos Treco	Ayudante	31/03/25								X												
Jesus Manuel Diaz	Ayudante	31/03/25									X											
Teobaldo Guerra	Ayudante	31/03/25					X															
Cristian Mendez	Ayudante	01/04/25					X			X												
Juan Carlos Treco	Ayudante	01/04/25					X		X											Peto		
Alfredo	oficial	02/04/25								X												
Luis Mava	oficial	02/04/25								X												
Luis Mora	oficial	02/04/25					X															

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Ever Hincapie	oficial	03-04-25									X													Ever
Cristian Mendez	Ayudante	03-04-25							X															
Luis Mora	Ayudante	03-04-25												X										Luis
Juan Daniel R.	Ayudante	04-04-25					X																	Juan Daniel R
Ever Hincapie	oficial	04-04-25								X														Ever H
Carlos Novoa L.	Ayudante	05-04-25								X														Carlos Novoa
Juan Carlos Trico	Ayudante	05-04-25											X											
Marvin Novoa	Ayudante	05-04-25					X			X														
Juan Sebastian Saavedra	Ayudante	07-04-25							X															
Jhonny Mazate	Ayudante	07-04-25					X																	MAZATE
Marin Novoa	Ayudante	07-04-25							X															
Jesus marulanda	Soldador	07-04-25								X														
Luis Mora	oficial	07-04-25												X										
Tco guerra	Ayudante	07-04-25						X																Trabajo
Tco guerra	Ayudante	07-04-25							X															Trabajo
Cristian mendez	Ayudante	07-04-25						X																
Antolin Guzman	Maestro	09-04-25							X															
Luis Mora	oficial	07-04-25						X																Luis

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Pablo Dallos	Ayudante	07-04-25						X																
Pablo Dallos	Ayudante	07-04-25							X															
Geiner Morales	oficial	07-04-25						X																
Geiner Morales	oficial	07-04-25							X															
Ever Hincapie	oficial	07-04-25					X																	
Ever Hincapie	oficial	09-04-25							X															
Pedro Julio	oficial	09-04-25							X															
Rogelio	oficial	09-04-25							X															
Jose Silva	Soldador	09-04-25							X															
Luis Muñoz	Ayudante	09-04-25					X																	
Teobaldo Guerra	Ayudante	09-04-25								X	X													
Juan Rodas	Ayudante	09-04-25								X														
William Vivas	Ayudante	09-04-25												X										
Wilfrido Montes	Oficial	10-04-25					X																	
Pablo Dallos	Ayudante	10-04-25							X															
Hygemio Cuello	Master	10-04-25					X																	
Luis Mora Plaza	Ayudante	10-04-25												X										
Carlos Nova L.	Ayudante	10-04-25											X											

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

ANEXO 6.

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Consorcio Río Grande

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Codigo: R-HSE-08	
Version:01	
Fecha: 11 Nov del 2015	
Pagina 1 de 1	

Fecha: 20-Marzo-25 **Inspeccionado por:** Angie Altamiranda **Cargo:** Auxiliar HSE **Área:** Mirador del río Obra Mirador del Rio

Proyecto: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	**Nº del proyecto:** 0401-23

AREA	DESCRIPCION	Cumplimiento			ÁREA	DESCRIPCION	Cumplimiento		
		C	NC	NA			C	NC	NA
Oficinas generales	Instalaciones fisicas adecuadas	✓			Talleres de reparación	No hay elementos innecesarios	✓		
	Elementos de trabajo distribuidos adecuadamente	✓				Existe la distribucion de elementos dentro de la demarcación correspondiente	✓		
	Limpieza general	✓				Limpieza general	✓		
	Libre de elementos de trabajo(EPP, Herramientas..etc)	✓				Señalamiento claro de carteleras de salud ocupacional	✓		
	señalamiento claro, carteleras de salud ocupacional	✓				aplicación de las 5 eses	✓		
	Aplicacion de las 5 eses	✓			Area de almacenamiento	Adecuado apilamiento de materiales	✓		
Manejo de residuos	Separacion de residuos	✓				Señalizacion adecuada cuando aplique	✓		
	Uso de recipientes adecuados	✓				Areas de acceso y de transito libres de obstrucción	✓		
	Recipientes separados para trapos aceiitosos, residuosresiduos inflamables, quimicos y/o domesticcs	✓				Desague apropiado en el area de almacenamiento	✓		
	Aplicación de las 5 eses	✓				Libre y sin objetos materiales extrañcs	✓		
Maquinas, equipos y herramientas	En buen estado	✓				Aplicación de las 5 eses	✓		
	Limpios y libres de elementos innecesarios	✓			HALLAZGOS				
	Almacenamiento adecuado cuando esten o no en uso	✓			Seguir con el plan de manejo de residuos y Clasificación de los mismos.				
	aplicación de las 5 eses	✓							
Carriles de tránsito	Superficies en buen estado limpios y libres de elementos innecesarios	✓							
	Señales y demarcacion en salud ocupacional y libre de obstrucciones	✓							
Señalización General y demarcación de Area	Señalizacion de areas y demarcacion general	✓			RECOMENDACIONES				
	Señalamiento claro en los pasillos	✓							
	Señalización de emergencia	✓							
	Aplicación de las 5 eses	✓			C: CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA				

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN AMBIENTAL		Pag: 1 de 2
	Código: HSE-FOR-27	Versión: 0.0	Fecha: 23 de Ene de 2023

Fecha: DD 18 MM 03 AA 2025

Proyecto: Mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | Proyecto No: 0401-23

Responsable: Angie Altamiranda Martinez | Cargo: Auxiliar HSE

Área: Mirador del río - Barrancabermeja | Número del proyecto: 0401-23

ASPECTOS A EVALUAR	VALORACIÓN			OBSERVACIONES O CORRECCIONES
IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	
1. Están identificados todos los aspectos e impactos ambientales de la zona en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del área	✓			
MANEJO DE ESCOMBROS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de dispocisión de escombros, esta lejos de cuerpos de agua o sistemas de aguas lluvias.			✓	
2. Los escombros generados en las obras son dispuestos correctamente, no generan obstáculo para peatones y rutas de evacuación .			✓	
3. Los escombros son enviados a una escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente u otras obras para material de relleno.			✓	
4. Los escombros están "Limpios", no presentan contaminación o mezcla con residuos peligrosos.			✓	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de almacenamiento de residuos solidos estan lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			
2. Las canecas, bolsas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			
3. Se separan los residuos en punto ecológico con recipientes con código de colores de acuerdo a la normatividad vigente o requisitos del cliente	✓			
4. Se entregan los resduos a entidades competentes para su disposición final	✓			
5. Se ha divulgado al personal de la clasificación de los residuos y como debe manejarlos y disponerlos	✓			
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. Si tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			
2. Los contenedores de los residuos liquidos estan en buien estado, no existen fugas.	✓			
3. Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			
4. El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			
5. La zona de almacenamiento de residuos líquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias y/o los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			
6. Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos líquidos no presentan gritas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo.	✓			

ANEXO 7.

INSPECCION

PREOPERACIONALES,

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	CÓDIGO: HSE-FOR-07
		VERSIÓN: 0.0
		FECHA: 23/01/2023

Proyecto/Obra: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja

Inspección: Diaria: Semanal: Mensual: X

Semana desde: Marzo 1 - 2025	**Hasta:** Abril 10 - 2025	**Área/ubicación:** Mirador del río - Barrancabermeja
Inspeccionado Por: Andres Herrera	**Cargo:** Almacenista	**Firma:**
Reportado a: Angie Altamiranda.	**Cargo:** Auxiliar HSE	**Firma:** Angie Altamiranda.

CANTIDAD	ELEMENTOS	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		ESTADO
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
16	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	Pala cuadrada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	Palín	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Pala draga	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Poms	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
20	Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13	Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10	Corta frío	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Reglas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	Llaves metálicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	Escuadras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Juegos Destornillador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11	Martillo caucho	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	Pata cabras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

OBSERVACIONES

Responsable de corregir la condición por parte del contratista:		Para la fecha:	
Firma:			
Fecha verificación compromisos:			

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 1 Marzo - 2025 Hasta: 8 Marzo - 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
INSPECCIÓN: Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Anistade Cardenas - Maestro obra	Jorge Altamirando - HSE - Auxiliar
INSPECCIONO-CARGO	REVISÓ-CARGO
FIRMA	**FIRMA** Jorge Altamirando.

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 10 Marzo Hasta: 15 Marzo - 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
INSPECCIÓN: Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

	Angie Altamirando - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO Anibal Cuervo	REVISO-CARGO
FIRMA	**FIRMA** Angie Altamirando.

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 17 Marzo Hasta: 22 Marzo - 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
INSPECCIÓN: Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Aristides Guzmán - Maestro obra	Angie Altamirando - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
FIRMA	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 24 marzo Hasta: 29 marzo
ACTIVIDAD O ÁREA: Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
INSPECCIÓN: Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Anibal Cortes - Maestro Obra	Jorge Altamirando - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISÓ-CARGO
FIRMA	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 31 Mar 20 Hasta: 5 Abril
ACTIVIDAD O ÁREA: Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
INSPECCIÓN: Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Anstides Cuzman – Maestro Obra.	Angie Alejandra – Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO
FIRMA	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18 VERSION: 0.0

PROYECTO: Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 7 Abril Hasta: 11 Abril
ACTIVIDAD O ÁREA: Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
INSPECCIÓN: Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Aristoteles Cuzumin - Maestro Obra	Jorge Altamirando - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISÓ-CARGO
FIRMA	**FIRMA** Jorge Altamirando

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69

OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	ÁREA
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.° del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 10 Marzo Hasta: 15 Marzo	Marca:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?	✓		X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Anderlider Guzman		**NOMBRE** Angie Altamiranda	
CARGO Maestro Obra		**CARGO** Auxiliar HSE	
10 Marzo / 2025		10 Marzo / 2025	
FECHA	**FIRMA**	**FECHA**	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69

OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	**ÁREA**
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.º del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 1 Marzo Hasta: 8 Marzo	Marca:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Aristides Guzmán		**NOMBRE** Angie Altamiranda	
CARGO Maestro Obra		**CARGO** Auxiliar HSE	
Marzo 1 / 2025		Marzo 1 / 2025	Angie Altamiranda
FECHA	**FIRMA**	**FECHA**	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69

OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	**ÁREA**
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.º del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 17 Marzo Hasta: 22 Marzo	Marca:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Aristides Guzman		**NOMBRE** Angie Altamirando	
CARGO Maestro Obra		**CARGO** Auxiliar HSE	
17 Marzo / 2025		17 Marzo / 2025	
FECHA	**FIRMA**	**FECHA**	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69

OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	**ÁREA**
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.° del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 24 Marzo Hasta: 29 Marzo	Marca:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Aristobel Guzman		**NOMBRE** Angie Altamirada	
CARGO Maestro Obra		**CARGO** Auxiliar HSE	
24 Marzo / 2025		24 Marzo / 2025	
FECHA	**FIRMA**	**FECHA**	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69

OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	ÁREA
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.º del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 31 Marzo Hasta: 5 Abril	Marca:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Angie Diaz Guzman		**NOMBRE** Angie Altamiranda	
CARGO Maestro obra		**CARGO** Supervisor HSE	
31 Marzo / 2025	AA	31 Marzo / 2025	Angie Altamiranda
FECHA	**FIRMA**	**FECHA**	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69

OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	ÁREA
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.º del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 7 Abril Hasta: 11 Abril	Marca:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Aristides Guzman		NOMBRE Angie Altamirando	
CARGO Maestro Obra		CARGO Auxiliar HSE	
7 Abril / 2025		7 Abril / 2025	Angie Altamirando.
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE SALTARIN	Codigo: HSE-FOR-77
		Fecha: 23/01/2023
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 1 Marzo - 8 Marzo ACTIVIDAD O AREA: Tanque contra incendio - agua potable
Inspección: Diaria: Semanal: X Quincenal: Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVEL DE ACEITE CAJA VELOCIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CORREAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANDOS DE DIRECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUBO DE ESCAPE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIVELA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAMIENTO INYECTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERZA DE IMPACTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUGAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Anstides Guzman - Maestro Obra	Angel Hernandez - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE SALTARIN	Codigo: HSE-FOR-77
		Fecha: 23/01/2023
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 10 Marzo - 15 Marzo ACTIVIDAD O AREA: Tanque contaminado - agua potable
inspección: Diaria: Semanal: X Quincenal: Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVEL DE ACEITE CAJA VELOCIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CORREAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANDOS DE DIRECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUBO DE ESCAPE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIVELA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAMIENTO INYECTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERZA DE IMPACTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUGAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Anastidez Guzman - Maestro obra.	Angie Altamirando - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE SALTARIN	Codigo: HSE-FOR-77
		Fecha: 23/01/2023
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 22 Marzo - 29 Marzo ACTIVIDAD O AREA: Tanque contra incendios y agua potable
inspección: Diaria: Semanal: X Quincenal: Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVEL DE ACEITE CAJA VELOCIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CORREAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANDOS DE DIRECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUBO DE ESCAPE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIVELA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAMIENTO INYECTOR	✓			r			✓			✓			✓			✓					
FUERZA DE IMPACTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUGAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Arnoldo Guzmán - Maestro obra.	Angel Altamirando - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 1 Marzo - 8 Marzo
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE																					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS																					
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Dauwy Cordero - Soldador	Angie Castañeda - Asesor HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 10 marzo - 15 marzo
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE																					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS																					
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

DAVID Cordero - Soldador	Jorge Alexander - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 17 Mar 20 - 22 Mar 20
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE																					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS																					
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

David Cordero - Soldador	Angye Altamirano - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 24 Marzo - 29 marzo
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE																					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS																					
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

David Pardero - Soldador	Angie Betancourth - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 31 Mayo - 5 Abril
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE																					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS																					
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

David Cordero - Soldador	Angie Hernandez - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0901 - 23
FECHA DE INSPECCION: 7 Abril - 11 Abril
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE																					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS																					
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

David Cordero - Soldador	Jorge Altamirano - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 1 Marzo - 2025 / 8 Marzo
ACTIVIDAD O ÁREA: Area Soldadura.
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 10 Mayo - 15 Mayo / 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Area Soldadura.
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 17 Marzo - 22 Marzo/2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Area Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓				✓			✓			✓			✓			✓				
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓				✓			✓			✓			✓			✓				

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Ramador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0701-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 24 Marzo - 29 Marzo - 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Area Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 31 Marzo - 5 Abril / 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Area Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓		✓				✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 7 Abril - 11 Abril / 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Area Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-IN-11
		VERSION:03

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

PLACA: FWX-417 **MARCA:** INO

FECHA DE INSPECCIÓN: Marzo 15 - 2025

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SATISFACTORIO-NO SATISFACTORIO/ NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De parqueo	✓			✓			✓			✓			/			✓					
Stop	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS																					
Llantas (lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Suspensión, terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS																					
Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos transportados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con kit de manejo de derrames	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los recipientes de los productos transportados se cuentan identificados o señalizados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los recipientes se encuentran bien asegurados garantizando su estabiliadad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los recipientes que transportan productos químicos no se presentan daños, fugas, se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OBSEVACIONES																					

Jose Luis Medina - Conductor	Angie Alejandra Martinez - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Marzo 01 - 2025

PERIODO: DEL 01 Marzo AL 08 Marzo DEL 2025

TRONZADORA N° 1

MARCA : Dewalt.

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACIÓN (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SECURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Marzo 10 - 2025

PERIODO: DEL 10 Marzo AL 15 Marzo DEL 2025

TRONZADORA Nº 1

MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Marzo 17 - 2025

PERIODO: DEL 17 Marzo AL 22 Marzo DEL 2025

TRONZADORA Nº 1

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Jesus Muñoz													
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: ———————————————

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Marzo 24 - 2025

PERIODO: DEL 24 Marzo AL 29 Marzo DEL 2025

TRONZADORA Nº 2

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Marzo 31 - 2025

PERIODO: DEL 31 Marzo AL 5 Abril DEL 2025

TRONZADORA Nº 2

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Abril 7 - 2025

PERIODO: DEL 7 Abril AL 11 Abril DEL 2025

TRONZADORA N° 2

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL DE RETROCARGADORA O PAJARITA	CÓDIGO: HSE-FOR-99
		VERSIÓN: 0.0

OBRA: Mirador del Río
EQUIPO: Retroexcavadora
OPERADOR: Robinson Gutierrez
INSPECCIONADO POR: Robinson Gutierrez

MODELO: 30U
MARCA: Urtachi
SERIE: AHGM1414JO
FECHA DE INSPECCIÓN: 1 Marzo - 31 Marzo / 2025

	ITEM	APLICA		LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		SI	NO	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D
SISTEMA ELECTRICO	Encendido	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Luces	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	TABLERO DE INDICADORES	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador de temperatura del motor	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador de presiòn de aceite del motor	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador o Amperimetro	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Pito	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Alarma de retroceso	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
MOTOR																															
SISTEMA HIDRAULICO	Cilindros	✓				✓					✓				✓				✓				✓				✓				
	Mangueras	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Bombas Hidraulicas	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO																														
CABINA	Protección Abierta	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Protección Cerrada		X																												
	Cinturón de seguridad			✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Extintor de incendio		X																												
	Asiento			✓				✓				✓				✓				✓				✓							
OTROS	Rodamiento						✓				✓				✓				✓				✓				✓				
	Hoja Topadora	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Sistema Ripper			✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Llantas		X																												
	Cuchilla			✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Escarificador			✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Rodillo		X																												
FIRMAS	FIRMA DEL MECANICO Y/O OPERADOR			Robinson				Robinson				Robinson				Robinson				Robinson				Robinson							
	Vo.Bo. HSE			Angie Abondo				Angie Abondo				Angie Abondo				Angie Abondo				Angie Abondo				Angie Abondo							

OBSERVACIONES:

B: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR D: DEFICIENTE

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL DE RETROCARGADORA O PAJARITA	CÓDIGO: HSE-FOR-99
		VERSIÓN: 0.0

OBRA: Mirador del Rio
EQUIPO: Retro excavadora
OPERADOR: Alexander Gutierrez
INSPECCIONADO POR: Alexander Gutierrez

MODELO: 30U
MARCA: Urtachi
SERIE: AH6M194JD
FECHA DE INSPECCIÓN: 01 Abril - 10 Abril / 2025

	ITEM	APLICA		LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		SI	NO	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D
SISTEMA ELECTRICO	Encendido	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Luces	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	TABLERO DE INDICADORES	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador de temperatura del motor	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador de presiòn de aceite del motor	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador o Amperimetro	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Pito	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Alarma de retroceso		X																												
MOTOR																															
SISTEMA HIDRAULICO	Cilindros	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓					
	Mangueras	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Bombas Hidraulicas	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO																														
CABINA	Protección Abierta	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Protección Cerrada		✓																												
	Cinturón de seguridad	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Extintor de incendio		✓																												
	Asiento	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
OTROS	Rodamiento					✓				✓				✓				✓				✓				✓					
	Hoja Topadora	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Sistema Ripper	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Llantas		✓																												
	Cuchilla	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Escarificador	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Rodillo		✓																												
FIRMAS	FIRMA DEL MECANICO Y/O OPERADOR			Alexander				Alexander				Alexander				Alexander				Alexander				Alexander							
	Vo.Bo. HSE			Angel Alfaro				Angel Alfaro				Angel Alfaro				Angel Alfaro				Angel Alfaro				Angel Alfaro							

OBSERVACIONES:

B: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR D: DEFICIENTE

ANEXO 8.

INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA, BOTIQUIN Y EXTINTOR

Consorcio Río Grande

INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Codigo: R-HSE-34
Versión:01
Fecha:17 de Dic de 2015
Pagina: 1 de 1

TIPO DE CAMILLA: Rigida de Plastico Duro **CAMILLA No.:** 1 **ÁREA:** Carpa principal de la obra

PROYECTO: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **Nº DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: Desde: 1 Marzo - 2025 Hasta: 31 Marzo - 2025

No	CAMILLA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES		
		B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT
1	Estado de la Lona	✓			✓			✓			✓			✓		
2	Estado de la Estrucura	✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de integridad de la Madera	NO APLICA			NO APLICA			NO APLICA			NO APLICA			NO APLICA		
4	Estado de Integridad de estructura plástica	✓			✓			✓			✓			✓		
5	Estado de las Correas de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓		
6	Estado de los Sujetadores para Cargue	✓			✓			✓			✓			✓		
7	Estado de los Soportes de Descanso	✓			✓			✓			✓			✓		
8	Estado de las crucetas de seguidad	✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES

INSPECCIONÓ: Jorge Altamirano CARGO: Auxiliar HSE

B: BUENO M: MALO MT:REQUIERE MANTENIMIENTO

FIRMA INTTERVENTORÍA

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-03
		VERSIÓN 0.0

PROYECTO: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | **No del PROYECTO:** 0401-23

ÁREA: Ubicado en la carpa principal de la obra

Fecha inspección: 17 Marzo - 2025

Inspección relacionada con: ( ) Rutinaria ( ) Planeada (X) Vigia

EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECA	ASAM	BOQU	CILI
1	Bodega	Multiproposito ABC	20 Lbs	Abril 2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2				Abril 2025									
3													
4													
5													

PRES: Presión de carga
MANO: Estado manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado manguera
INST: Etiqueta de instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado boquilla
CILI: Estado cilindro o cuerpo

OBSERVACIONES: _____

Angie Alhammadi.

Realizada por Angie Alhammadi.
Cargo Auxiliar HSE

Interventoría

Consorcio Río Grande

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Codigo: R-HSE-07

Version: 01

Nombre del proyecto: Mirador del Río

Ubicación: Contenedor (Oficina)p

Fecha de revisión: 24 Mayo - 2025

Inspeccionado por: Angie Altamirando

Cargo: Auxiliar HSE

Cédula: 1102884306

N°	ELEMENTOS	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO		C	R.C.	N/A	OBSERVACIONES
			MES	AÑO				
1	Gasa esteril sobre x6	3	–	–			✓	
2	Gasa esteril sobre x3	1	–	–			✓	
3	Esparadrapo de tela rollo 4*5 o 3*10	1	–	–			✓	
4	Venda Elástica 5" X 5"	1	12	2028	✓			
5	Guantes de látex caja por 50 pares	1	06	2028	✓			
6	Vendas elástica 2" X 5"	1	10	2028	✓			
7	Vendas elástica 3" X 5"	1	11	2025	✓			
8	Vendas de algodón 3" X 5"	1	11	2025	✓			
9	Vendas de algodón 5" X 5"	1	11	2025	✓			
10	Yodopovidona (jabón quirúrgico(frasco 120 ml	1	11	2028	✓			
11	Solución salina 500 cc	2	1	2028	✓			
12	Termómetro digital	1	–	–			✓	
13	Alcohol antiséptico frasco 375 ml	1	09	2025	✓			
14	Bajalenguas	1	–	–			✓	
15	Maleta brigadista	1	–	–			✓	

CRITERIOS: C: CUMPLE / RC: REQUIERE CAMBIO / N/A: NO APLICA

Aprobado Por: Carlos Rangel

Cargo: INTERVENTOR HSE

Firma Interventoría

OBSERVACIONES ADICIONALES:

ANEXO 9.

PAUSAS ACTIVAS

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	13	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Marzo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de Obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Pausas Activas

OBJETIVO: Evitar lesiones musculoesqueléticas, mantenerse alerta y realizar las actividades de forma eficiente y segura.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
2	Jesus Ruiz	A.T.I	Jesus R.
3	EVER Hinestroza U	Oficial	Ever
4	Williston Viloria	Ayt.	Williston Viloria
5	Juan Sebastian Saavedra	Ayudante	Juan
6	Juancarlos Tirado	AT.T.C	Juancarlos Tirado
7	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
8	PABLO CARLOS R	AYUDANTE	
9	Jesus A. Martinez Campo	Ayudante	
10	Teobaldo Cuetra Martinez	Ayudante	Teobaldo
11	Luis Muñoz Perez	AYUDANTE	
12	Elmer Morales Herrera	Oficial	
13	Wilfredo Morales	OF	
14	MIGUEL A	Ayudante	Miguel
15	Luis Enrique Mora	Oficial	
16			
17			
18			
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

ANEXO 10.

INCAPACIDADES

CONSULTORIO OFTALMOLOGICO
Dr. Juan Camilo Parra Restrepo
Dra. Luz María Gómez Peña
Oftalmólogos Glaucomatólogos

PARRA OFTALMOLOGOS LTDA.
CM CARLOS ARDILA LULLE Torre A Piso 4 Mod.11 Cons.401. Telf: 6569674 -PBX 6384160 - Ext.1415 .
FOSCAL INTERNACIONAL. Piso 3. Cons 308 Telf: 6394829-6394838. PBX: 6798989 Ext. 8345-8346.
EMAIL: parraoftalmologosltda@gmail.com
Floridablanca - Colombia

Fecha (dd/mm/aaaa)
14/03/2025

Señor(a): ELKIN DARIO LEAL HERAZO. IDENT. # :91429377 TIPO :CC F. CITA:14/03/2025

T. diagnostico: **REPETIDO** **Dx: H401** **GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO**

INCAPACIDAD MEDICA POR 1 MES A PARTIR DE LA CIRUGIA ---
FECHA D EINICIO 13/ MARZO 2025, FECHA FINAL 13 ABRIL 2025

Dr. Juan Camilo Parra
MD. Oftalmólogo
Reg: 975

CLÍNICA FOSCAL