SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES		Código: SST088 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES SAS	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Obra. FECHA: Marzo - 2025.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes HORA: 10: 45 am.

ITEM	ELEMENTO	BUENO	MALO	NO APLICA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	ANTISEPTICOS					
1	Soluciones Yodadas (Isodine, prepodine)	B				OK
2	Alcohol al 70%	B				OK
3	Jabón Antibacterial	B				OK.
	MATERIAL DE CURACIÓN					
4	Gasas	B				OK
5	Vendas	B				OK
6	Aplicadores	B				OK
7	Bajalenguas	B				OK
8	Algodón	B				OK
9	Micropore y esparadrapo	B				OK
10	Oclusor ojo Nexcare (parche para ojo)	B				OK.
	INSTRUMENTOS ADICIONALES					
14	Tapabocas	B				OK
15	Guantes	B				OK
16	Gafas protectoras (Monogafas)	B				OK
17	Bolsas de plástico (rojas y verdes)	B				OK
18	Tijeras	B				OK
19	Linterna	B				OK
20	Jeringas (De 10 ml)	B				OK
21	Termómetro	B				OK
22	Toallas higiénicas	B				OK
23	Vasos desechables	B				OK
24	Libreta y lápiz	B				OK
	ELEMENTOS DE EMERGENCIAS					
25	Camilla rigida			Na		
26	Juego de inmovilizadores: cuello, miembros superiores, miembros inferiores			Na		
27	Linterna de emergencias			Na		
28	Listado de todos los empleados de la oficina con RH			Na		En Cartelera.
29	Megafono			Na		Pito
30	Listado de telefonos de emergencia: - Organismos de socorro - Administracion del edificio - Mantenimiento			Na.		En Cartelera.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	Codigo: SST088 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES SAS	NIT. 900356860-0

AREA O PUESTO: Almacen. FECHA: Marzo -2025.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes T HORA: 10:30 am.

ITEM	ELEMENTO	BUENO	MALO	NO APLICA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	ANTISEPTICOS					
1	Soluciones Yodadas (Isodine, prepodine)	B				Buen estado
2	Alcohol al 70%	B				Buen estado
3	Jabón Antibacterial	B				Buen estado.
	MATERIAL DE CURACIÓN					
4	Gasas	B				Buen estado
5	Vendas	B				Buen estado
6	Aplicadores	B				Buen estado
7	Bajalenguas	B				Buen estado
8	Algodón	B				Buen estado
9	Micropore y esparadrapo	B				Buen estado
10	Oclusor ojo Nexcare (parche para ojo)	B				Buen Estado
	INSTRUMENTOS ADICIONALES					
14	Tapabocas	B				OK
15	Guantes	B				OK
16	Gafas protectoras (Monogafas)	B				OK
17	Bolsas de plástico (rojas y verdes)	B				OK
18	Tijeras	B				OK
19	Linterna	B				OK
20	Jeringas (De 10 ml)	B				OK
21	Termómetro	B				OK
22	Toallas higiénicas	B				OK
23	Vasos desechables	B				OK
24	Libreta y lápiz	B				OK.
	ELEMENTOS DE EMERGENCIAS					
25	Camilla rigida			Na.		
26	Juego de inmovilizadores: cuello, miembros superiores, miembros inferiores			NA		
27	Linterna de emergencias			Na		
28	Listado de todos los empleados de la ofcina con RH			Na		en Cartelera
29	Megafono			Na		Pisto.
30	Listado de telefonos de emergencia: - Organismos de socorro - Administracion del edificio - Mantenimiento			Na.		en Cartelera

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: SST057
Fecha: 02-02-2024
Versión: 1
Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 900356860-0

AREA O PUESTO: Almacen — FECHA: Marzo - 2025.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes T. — HORA: 9:40 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			Comple.
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			Comple
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			Comple
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			Comple.
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	N.A.
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			Si
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			Si
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			Si comple.
9	¿La pintura está en buen estado?	B			si comple.
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			Si comple.
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			N.A	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A.	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A.	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			Si comple.
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B.			Si Comple.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: SST057
Fecha: 02-02-2024
Versión: 1
Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 900356860-0

AREA O PUESTO: Admón. — FECHA: Marzo 2025.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes T — HORA: 9:50 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			Comple
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			Comple
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			Comple
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			Comple
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			Comple
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			Comple
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			Comple
9	¿La pintura está en buen estado?	B			Comple
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			Comple.
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			N.A	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			Comple
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B			Comple

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Codigo: SST087 | Fecha: 02-02-2024 | Versión: 1 | Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 900356860-0

AREA O PUESTO: Sustancias Quimicas — FECHA: Marzo - 2025.

QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes — HORA: 10:00 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			
9	¿La pintura está en buen estado?	B			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			N.A	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B			



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Codigo: SST087 | Fecha: 02-02-2024 | Versión: 1 | Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 900356860-0

AREA O PUESTO: Obra. — FECHA: Marzo - 2025

QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes T. — HORA: 10:15 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			
9	¿La pintura está en buen estado?	B			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			N.A	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A.	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A.	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B.			

