

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera mixta	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		1,30 x fondo 0,80 x alto 2,05mt, Acero Inoxidable	
CAPACIDAD		Mínimo 1000 litros	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		cada 6 meses	
OBSERVACIONES		ninguna	

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Congelador	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		Inoxidable	
CAPACIDAD		Mínimo 250 litros	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		Cada 6 meses	
OBSERVACIONES		ninguna	

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		electrolux	
CAPACIDAD		100 litros	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		Cada 6 meses	
OBSERVACIONES		ninguna	


PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		phillips 1 División congelación y 3 refrigeración	
CAPACIDAD		150 litros	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		Cada 6 meses	
OBSERVACIONES		ninguna	

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		1 División congelación y 3 refrigeración	
CAPACIDAD		150 litros	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		Cada 6 meses	
OBSERVACIONES		ninguna	

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Báscula electrónica industrial	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		Diseñada para trabajo continuo, con plataforma robusta. Plataforma en acero inoxidable.	
CAPACIDAD		150 kg	
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO		Cada 6 meses	
OBSERVACIONES		Ninguna	


PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
Convenio	8224	AÑO	2024
EQUIPO	Báscula electrónica industrial		
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	Material: acero inoxidable. División/ precisión mínima: 50 g., Precisión máxima: 100g. Dimensión plataforma de mínimo 80cm x 60 cm o más. Indicador: electrónico con función de TARA/HOLD.		
CAPACIDAD	Capacidad máxima entre 150 kg o más.		
FECHAS ESTIMADA DE MANTENIMIENTO	Cada 6 meses		
OBSERVACIONES	ninguna		



PLAN DE MANTENIMIENTO DE QUIPOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
CONVENIO	8224	AÑO	2024
EQUIPO		nevera vertical de refrigeración	
FECHA DEL MANTENIMIENTO		6 de julio de 2024	
FECHA ESTIMADA PROXIMO MANTENIMIENTO		cada 2 meses	
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO		<ul style="list-style-type: none"> - limpieza del condensador - nivelación del gas 	
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO		Luis Alvaro Avendaño 	
NOMBRE Y CARGO DE PROFESIONAL QUE ATIENDE		 Vanessa Barrantes/nutricionista	




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CCENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
COVENIO	8224	AÑO	2024
EQUIPO	Congelador tropi cream		
FECHA DEL MANTENIMIENTO	7/08/2024		
FECHA ESTIMADA PROXIMO MANTENIMIENTO	febrero 2025		
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	lavado condensador aceitada motor ventilador revisión instalación eléctrica		
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO	Edison Rodríguez 		
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE	Vanessa Barrantes Nutricionista		




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CCENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
COVENIO	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera electrolux	
FECHA DEL MANTENIMIENTO		7/08/24	
FECHA ESTIMADA PROXIMO MANTENIMIENTO		febrero 2025	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO		Revisión contactos limpieza condensador limpieza y revisión eléctrica	
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO		Edinson Rodriguez 	
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE		Vanessa Barrante Nutricionista	



PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CCENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
COVENIO	8224	AÑO	2024
EQUIPO	Nevera phillips 1 y 2		
FECHA DEL MANTENIMIENTO	7/08/24		
FECHA ESTIMADA PROXIMO MANTENIMIENTO	febrero 2025		
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	Revisión contactos limpieza condensador limpieza instalación eléctrica		
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO	Edinson Rodriguez 		
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE	Vanessa Barantes Asistenta		




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CCENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
COVENIO	8224	AÑO	2024
EQUIPO	Nevera vertical de refrigeración		
FECHA DEL MANTENIMIENTO	15/10 /2024		
FECHA ESTIMADA PROXIMO MANTENIMIENTO	Enero 2025		
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	mantenimiento preventivo limpieza condensador		
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO	Juan Avendaño		
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE	Venessa Barante, Nutricionista dietista		



PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CCENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
COVENIO	8224	AÑO	2024
EQUIPO	Bascula piso 200 Kg		
FECHA DEL MANTENIMIENTO	23/12/2024		
FECHA ESTIMADA PROXIMO MANTENIMIENTO	abril 2025		
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	cambio celda cambio batería calibración		
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO	Yeison Tovar 		
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE	Vanessa Barrantes		

Bogotá ;24 de Diciembre 2024

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO
Nit. 900310195-2
DIREC : DIAGONAL 19 D #36-04
CIUDAD : BOGOTA
CONTACTO :

Por medio del presente documento se declara conformidad en ajuste y verificación de peso Mediante masas patrones certificadas siguiente instrumento de pesaje electronico:

Numero de carta : 806
Magnitud : Masas y balanzas
Instrumento : Bascula pedestal
Marca: Silver max
serial : ns
Modelo : BAB-30X40AC
Capacidad Máxima: 150 kg
División de escala : 20 G
Carga mínima : 10 G.
Clase : III

IMAGEN



DESCRIPCION DEL PATRON	CERTIFICADO	LABORATORIO	CANT. EQUIPO AJUSTADOS DE PESO
MASAS PATRON 20 KG	LDM-CEM-0783-23	DOMAT	BASCULA PEDESTAL

Cordialmente;

Lizeth Paola García Bautista
LIZETH PAOLA GARCIA BAUTISTA
Representante Legal
Nit.901563602-8
MACHINES HG SAS
TEL. (601) 6025581



PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CCENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
COVENIO	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera philips	
FECHA DEL MANTENIMIENTO		26/12/2024	
FECHA ESTIMADA PROXIMO MANTENIMIENTO		febrero 2025	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO		Macilla especial para taponar	
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO		Edison Rodriguez x 	
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE		Jocessa Barrantes	



PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO

UNIDAD OPERATIVA		CCENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
COVENIO	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Bascula capacidad 600 Kg OOMAT	
FECHA DEL MANTENIMIENTO		22/01/2025	
FECHA ESTIMADA PROXIMO MANTENIMIENTO		22/01/2026	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO		calibración bascula	
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO		Yeison Tovar	
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE		Vanessa Barrantes	

Bogotá ; 22 de Enero 2025

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nit. 900310195-2

DIREC : CLL 35 SUR 23 F 06

CIUDAD : BOGOTA

CONTACTO : 3202234339

Por medio del presente documento se declara conformidad en ajuste y verificación de peso Mediante masas patrones certificadas siguiente instrumento de pesaje electronico:

Numero de carta : 807

Magnitud : Masas y balanzas

Instrumento : Bascula Inalámbrica

Marca : N/A

serial : N/A

Modelo : N/A

Capacidad Máxima: 600 kg

División de escala : 200 G

Carga mínima : 10 G.

Clase : III

IMAGEN



DESCRIPCION DEL PATRON	CERTIFICADO	LABORATORIO	CANT. EQUIPO AJUSTADOS DE PESO
MASAS PATRON 20 KG	LDM-CEM-0783-23	DOMAT	BASCULA INALAMBRICA

Cordialmente;

Lizeth Paola García Bautista

LIZETH PAOLA GARCIA BAUTISTA

Representante Legal

Nit.901563602-8

MACHINES HG SAS

TEL. (601) 6025581



324 2104089



info@machineshg.com



CRA 86F # 51B-17 SUR BOGOTA

www.machineshg.com



Dg 49a sur # 86d-42 Bogota



Tel. 601-6025581



Cel. 3219782221-3177136485



PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
UNIDAD OPERATIVA		CCENTRO TRANSITORIO CUNDINAMARCA	
COVENIO	8224	AÑO	2024
EQUIPO		Nevera vertical de refrigeración	
FECHA DEL MANTENIMIENTO		26/03/2025	
FECHA ESTIMADA PROXIMO MANTENIMIENTO		Julio 2025	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO		Revisión y limpieza de condensador Aceite motor ventilador Revisión de instalación eléctrica	
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO		Edison Rodríguez 	
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE		Vanessa Barrantes Martínez 	

Bogotá D.C. 31 de marzo de 2025.

CUENTA DE COBRO.

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO

Nit. 900310195

DEBE A:

EDISON RODRIGUEZ PACO, Con C.C. 79.452.781 de Bogotá, Por Concepto de mantenimiento preventivo del equipo de refrigeración (Conservación) de dos puertas, en acero inoxidable, ubicada en la cocina de la Fundación Construyendo Futuro en el barrio (Cundinamarca).

El valor de: **DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 250.000)**

Favor consignar a la cuenta de Ahorros de NEQUI Numero: 3187220127



EDISON RODRIGUEZ PACO.

Celular: 318 722 0127
edison26rodriguez@hotmail.com

Bogotá D.C. 31 de marzo de 2025.

CERTIFICACIÓN REVISIÓN

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO.

NIT: 900310195

Yo **EDISON RODRIGUEZ PACO**, Con C.C. 79.452.781 de Bogotá, certifico que realice un mantenimiento preventivo del equipo de refrigeración (Conservación) de dos puertas, en acero inoxidable, ubicada en la cocina de la Fundación Construyendo Futuro en el barrio (Cundinamarca).

Garantía tres meses a partir de la fecha del 26 de marzo de 2025.

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edison', with a large, stylized flourish extending from the end of the name.

EDISON RODRIGUEZ PACO.