
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RM INGENIEROS SAS
INSPECCION EXTINTORES

Código: GSST-PR -01
Fecha: 03/05/2024
Versión: 01

Contrato :	1764-24 -Ministerio-2025		
Inspección realizada por:	Sandra Rubio	**Nº Inspección:**	2
Fecha:	8- Enero 2025	**Ciudad:**	Bogotá.

INDIQUE EN LA CASILLA DE VERIFICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO: B: BUENO | R: REGULAR | M: MALO | NT: NO TIENE | NA: NO APLICA | NR: NO SE PUEDE REVISAR O NO ES VISIBLE

No.	UBICACIÓN	TIPO	CAPACIDAD (LIBRAS)	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												OBSERVACIONES	IMAGEN
					CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	MANÓMETRO	BOQUILLA O CORNETA	MANGUERA	PING O ARO DE SEGURIDAD	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O PISO	FECHA DE RECARGA	ESTADO ACTUAL	
					PINTURA	GOLPES	ETIQUETA FECHA/TIPO/USO											
1	Ministerio	ABC	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	25-05-24	Bueno	—
2	Sotano	ABC	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	24-05-24	Bueno	—
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		



FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: N/A
EJECUCCIÓN: N/A
____ NO: N/A POR QUE NO SE CUMPLIO?

FECHA DE CUMPLIO SI:

FECHA DE VERIFICACIÓN: N/A
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: N/A
FIRMA:

Powered by CamScanner


SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RM INGENIEROS SAS
INSPECCION EXTINTORES

Código: GSST-PR -01
Fecha: 03/05/2024
Versión: 01

Contrato : 1704 - 24	Ministerio		
Inspección realizada por:	Sandra Rubio	**Nº Inspección:** 1	
Fecha: 10 - Dic. 2024		**Ciudad:**	Bogotá

INDIQUE EN LA CASILLA DE VERIFICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO: B: BUENO | R: REGULAR | M: MALO | NT: NO TIENE | NA: NO APLICA | NR: NO SE PUEDE REVISAR O NO ES VISIBLE

No.	UBICACIÓN	TIPO	CAPACIDAD (LIBRAS)	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL: CILINDRO – PINTURA	CILINDRO – GOLPES	CILINDRO – ETIQUETA FECHA/TIPO/USO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	MANÓMETRO	BOQUILLA O CORNETA	MANGUERA	PING O ARO DE SEGURIDAD	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O PISO	FECHA DE RECARGA	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	IMAGEN
1	Sotano	ABC	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PISO	24-05-24	Bueno		
2	Ministerio	ABC	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PISO	25-05-24	Bueno		
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			



FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA EJECUCCIÓN: N/A
FECHA DE CUMPLIO SI: N/A
NO: N/A POR QUE NO SE CUMPLIO?

FECHA DE VERIFICACIÓN: N/A
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: N/A
FIRMA:

Powered by CamScanner