INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

RM INGENIEROS S A S	SG-SST RM INGENIEROS SAS	CODI: SG-0034
		VERSIÓN: 01
	INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES	FECHA: 12-3-23

ACTIVIDAD A REALIZAR:	Cambio de Mantenimiento	PROYECTO:	Minsterio

DIA DESDE:	13	DIA HASTA:	18	MES:	Enero	AÑO:	2025

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

HERRAMIENTAS A INSPECCIONAR		DIA:			DIA: 14			DIA: 14			DIA: 15			DIA: Mar			DIA: 16			DIA:			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Pinzas	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.		/		✓			✓			✓				✓		✓			—			
Martillo	Mango limpio, sin astillas.		/		✓			✓			✓				✓		✓			—			
Caja de herramienta	Limpia y con mango de agarre, organizada.		/		✓			✓			✓				✓		✓			—			
Escalera de Madera / metálica	Armazón fuerte y recto, en buen estado y bien aseguradas al armazón, pasos completos y sin fisuras ni desgastes.		/				✓			✓			✓				✓			—			
Cinceles	Protector, punta lisa y rebaba.		/				✓			✓			✓				✓			—			
Cortafrio	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.		/				✓			✓			✓				✓			—			
Cizalla	Mango de agarre en buen estado,		/				✓			✓			✓				✓			—			
	Sistema de presión en buen estado.		/				✓			✓			✓				✓			—			
Destornillador	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.		/				✓			✓			✓				✓			—			
Espátula	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.		/		✓			✓			✓				✓		—			—			
Extensión eléctrica	Certificación, tomas y estado de los cables.		/		✓			✓			✓				✓		—			—			
Flexometro	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.		/		✓			✓			✓				✓		—			—			
Hombre solo	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.		/				✓			✓			✓				✓			—			
Limas	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.		/				✓			✓			✓				✓			—			
Linternas	Bateria, foco.		/				✓			✓			✓				✓			—			
Barras	Mango sin grasa o sucio.		/				✓			✓			✓				✓			—			
Palas	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento.		/				✓			✓			✓				✓			—			
Picas	Mango sin astillas, base metálica cóncava en buen estado		/				✓			✓			✓				✓			—			
Mntenimientos	En buenas condiciones		/				✓			✓			✓				✓			—			
Nivel	En buenas condiciones		/				✓			✓			✓				✓			—			
Escuadra	En buenas condiciones		/				✓			✓			✓				✓			—			
Otros			/				✓			✓			✓				✓						

PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSPECCION

NOBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
Ferney Parra	Encargado	1022988272	
Alvaro padilla	Almacen	1093803764	

Powered by CamScanner

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

RM INGENIEROS S.A.S	SG-SST RM INGENIEROS SAS		CODIGO: SG-0034
	INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES		VERSION: 01
			FECHA: 12-1-23

ACTIVIDAD A REALIZAR:	Cimbra Ventaneria P.30 19			PROYECTO:	Hinsterio		
DIA DESDE:	7	DIA HASTA:	11	MES:	Enero	AÑO:	2024

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

HERRAMIENTAS A INSPECCIONAR		DIA: 7			DIA: 8			DIA: 9			DIA: 10			DIA: 11			DIA:			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Pinzas	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios				✓			✓			✓			✓						
Martillo	Mango limpio, sin astillas				✓			✓			✓			✓						
Caja de herramienta	Limpia y con mango de agarre, organizada				✓			✓			✓			✓						
Escalera de Madera / metálica	Armazón fuerte y recto, en buen estado y bien aseguradas al armazón, pasos completos y sin fisuras ni desgastes.				✓			✓			✓			✓						
Cinceles	Protector, punta lisa y rebaba				✓			✓			✓			✓						
Cortafrio	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo				✓			✓			✓			✓						
Cizalla	Mango de agarre en buen estado,						✓			✓			✓			✓				
	Sistema de presión en buen estado.						✓			✓			✓			✓				
Destornillador	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa				✓			✓			✓			✓						
Espátula	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.				✓			✓			✓			✓						
Extensión eléctrica	Certificación, tomas y estado de los cables.				✓			✓			✓			✓						
Flexometro	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				✓			✓			✓			✓						
Hombre solo	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.						✓			✓			✓			✓				
Limas	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				✓			✓			✓			✓						
Linternas	Bateria, foco						✓			✓			✓			✓				
Barras	Mango sin grasa o sucio.						✓			✓			✓			✓				
Palas	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento.						✓			✓			✓			✓				
Picas	Mango sin astillas, base metálica cóncava en buen estado						✓			✓			✓			✓				
Mntenimientos	En buenas condiciones.						✓			✓			✓			✓				
Nivel	En buenas condiciones.				✓			✓			✓			✓			✓			
Escuadra	En buenas condiciones.				✓			✓			✓			✓			✓			
Otros											—									

PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
Cesar Augusto Amaya	Oficial	80.121 775	
Gregorio Leiva	Of	79718252	
Alejandro Calderón	Oficial	74039532	

Powered by CamScanner

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

RM INGENIEROS S A S	SG-SST RM INGENIEROS SAS	COD: SG-0034
		VERSIÓN: 01
	INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES	FECHA: 12-1-23

ACTIVIDAD A REALIZAR:	Cambio Ventanería	PROYECTO:	Hipasepo

DIA DESDE:	2	DIA HASTA:	04	MES:	Enero	AÑO:	2025

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

HERRAMIENTAS A INSPECCIONAR		DIA:			DIA: 2			DIA: 3			DIA: 4			DIA:			DIA:			DIA:			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Pinzas	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.																						
Martillo	Mango limpio, sin astillas.																						
Caja de herramienta	Limpia y con mango de agarre, organizada.																						
Escalera de Madera / metálica	Armazón fuerte y recto, en buen estado y bien aseguradas al armazón, pasos completos y sin fisuras ni desgastes.																						
Cinceles	Protector, punta lisa y rebaba.																						
Cortafrio	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.																						
Cizalla	Mango de agarre en buen estado,																						
	Sistema de presión en buen estado.																						
Destornillador	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.																						
Espátula	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.																						
Extensión eléctrica	Certificación, tomas y estado de los cables.																						
Flexometro	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.																						
Hombre solo	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.																						
Limas	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.																						
Linternas	Bateria, foco.																						
Barras	Mango sin grasa o sucio.																						
Palas	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento.																						
Picas	Mango sin astillas, base metálica cóncava en buen estado																						
Mntenimientos	En buenas condiciones.																						
Nivel	En buenas condiciones.																						
Escuadra	En buenas condiciones.																						
Otros																							

PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSPECCION

NOBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
Oscar Augusto Amaya	Oficial	80.121.775	
Gregorio Leon	OF	79118252	
Alejandro Calderón	Oficial	79134532	

Powered by CamScanner