GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FEBRERO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

INFORME

FEBRERO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO 4155 DEL 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

INFORME

FEBRERO DEL 2025

INTEGRANTES

MOTONIVELADORA # 30.	JOSE PEÑA
RETROEXCAVADORA#40	JULIO GIRALDO
VOLQUETA #37	CESAR BARRAGAN
VOLQUETA #38	DEINER PEÑA
VOLQUETA #40	ANDERSON ESPITIA
VOLQUETA #15	MAURICIO PATIÑO
VIBROCOMPACTADOR #8	JHON PULIDO

FRENTE DE TRABAJO

IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

INFORME

FEBRERO DEL 2025

VIAS INTERVENIDAS

- ✓ **CHARCO RICO-SAN FRANSISCO**
- ✓ **LAS ANIMAS**

FRENTE DE TRABAJO

IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO

IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

N°	TRAMO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)	Fecha
1	CHARCO RICO-SAN FRANCISCO	16	10/02/25 21/02/25
2	LAS ANIMAS	2	24/02/25 28/02/25

FRENTE DE TRABAJO

IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 27/02/2025 al 28/02/2025	Ibagué – San Simón	180
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		180 M3

FRENTE DE TRABAJO

IBAGUÉ

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO IBAGUE

FEBRERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE IBAGUÉ

PERIODO COMPRENDIDO FEBRERO EL 10 DE ENERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRWERO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
   5.2 SECTOR 2: ..... ¡Error! Marcador no definido.
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 6
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   8.1 ACTIVIDADES EN LA VEREDA APARCO Y CHARCO RICO 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ibagué – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del corregimiento 12 y 13 del Municipio de Ibagué, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los dos sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ibagué es un municipio, ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado del Tolima. Es la capital del departamento de Tolima. Se encuentra a una altitud promedio de 1285 m.s.n.m; su área urbana se divide en 13 comunas y su zona rural en más de 17 corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, son las vías del Municipio de Ibagué, con 24.8 kilómetros:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	SINAI	3
2	COLEGIO	3
3	CHEMBE	0.8
4	PALMILLA	3
5	JAGU	3
6	BELLEZA	3
7	CARRIZALES PARTE ALTA	2
8	PORVENIR	2
9	CARRIZALES PARTE BAJA	1
10	LA ESPERANZA	4
11	MURRAPOZA	4
12	SAN CAYETANO BAJO	4
13	DIAMANTE	1.5
14	SAN CAYETANO ALTO	3
15	CHARCO RICO	6

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades en la vereda Charco Rico con el kit de maquinaria amarilla en el municipio de Ibagué. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 4 Km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 15 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado los siguientes kilómetros de vía correspondiente al municipio de Ibagué:

N°	VEREDA	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
1	CHARCO RICO ALTO -SANFRANCISCO	16
1	ANIMAS	2
	TOTAL KM	**18**

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 27/02/2025 al 28/02/2025	Ibagué – San Simón	180
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		180 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	JEISON GIOVANNI ALVIS
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOSE PEÑA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO CESAR GIRALDO
OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON PULIDO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DEINER PEÑA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	MAURICIO PATIÑO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CESAR BARRAGAN
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	ANDERSON ESPITIA

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	CAT (#30)	1
VIBROCOMPACTADOR	8	1
RETROEXCAVADORA	40	1
VOLQUETA	15 ,37,38 Y 40	4

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN LA VEREDA CHARCO RICO

	
VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO	VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO



VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO




VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO




VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

	
VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO	VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO
	
VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO	VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

	
VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO	VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO
	
VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO	VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

	
VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO	VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO
	
VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO	VEREDA CHARCO RICO – SAN FRANCISCO

	
LAS ANIMAS	LAS ANIMAS


	
LAS ANIMAS	LAS ANIMAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

	
LAS ANIMAS	LAS ANIMAS
	
LAS ANIMAS	LAS ANIMAS

	
LAS ANIMAS	LAS ANIMAS
	
LAS ANIMAS	LAS ANIMAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

	
LAS ANIMAS	LAS ANIMAS
	
LAS ANIMAS	LAS ANIMAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

	
LAS ANIMAS	LAS ANIMAS
	
SAN SIMON	SAN SIMON

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

	
SAN SIMON	SAN SIMON

JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
COORDINADOR DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO — **MUNICIPIO: IBAGUE**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	560

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
10/02/2025	K0+000	K1+600	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
11/02/2025	K1+600	K3+200	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
12/02/2025	K3+200	K4+800	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
13/02/2025	K4+800	K6+400	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
14/02/2025	K6+400	K8+000	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
17/02/2025	K8+000	K9+600	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
18/02/2025	K9+600	K11+200	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
19/02/2025	K11+200	K12+800	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
20/02/2025	K12+800	K14+400	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
21/02/2025	K14+400	K16+000	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**560**	

CARRETERA: LAS ANIMAS — **MUNICIPIO: IBAGUE**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	280

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
24/02/2025	K0+000	K0+300	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
25/02/2025	K0+300	K0+600	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
26/02/2025	K0+600	K0+900	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
27/02/2025	K0+900	K1+500	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
28/02/2025	K1+500	K2+000	15,37,38,40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**280**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**840**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO — **MUNICIPIO: IBAGUE**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	80.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
10/02/2025	K0+000	K1+600	1.600	5	8.000	Se laboro Normalmente.
11/02/2025	K1+600	K3+200	1.600	5	8.000	Se laboro Normalmente.
12/02/2025	K3+200	K4+800	1.600	5	8.000	Se laboro Normalmente.
13/02/2025	K4+800	K6+400	1.600	5	8.000	Se laboro Normalmente.
14/02/2025	K6+400	K8+000	1.600	5	8.000	Se laboro Normalmente.
17/02/2025	K8+000	K9+600	1.600	5	8.000	Se laboro Normalmente.
18/02/2025	K9+600	K11+200	1.600	5	8.000	Se laboro Normalmente.
19/02/2025	K11+200	K12+800	1.600	5	8.000	Se laboro Normalmente.
20/02/2025	K12+800	K14+400	1.600	5	8.000	Se laboro Normalmente.
21/02/2025	K14+400	K16+000	1.600	5	8.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					80.000	

CARRETERA: LAS ANIMAS — **MUNICIPIO: IBAGUE**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	11.600
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
24/02/2025	K0+000	K0+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
25/02/2025	K0+300	K0+600	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
26/02/2025	K0+600	K0+900	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
27/02/2025	K0+900	K1+500	600	6	3.600	Se laboro Normalmente.
28/02/2025	K1+500	K2+000	500	7	3.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					11.600	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					80.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO — **MUNICIPIO: IBAGUE**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **16.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
10/02/2025	K0+000	K1+600	1.600	1	1.600	Se laboro Normalmente.
11/02/2025	K1+600	K3+200	1.600	1	1.600	Se laboro Normalmente.
12/02/2025	K3+200	K4+800	1.600	1	1.600	Se laboro Normalmente.
13/02/2025	K4+800	K6+400	1.600	1	1.600	Se laboro Normalmente.
14/02/2025	K6+400	K8+000	1.600	1	1.600	Se laboro Normalmente.
17/02/2025	K8+000	K9+600	1.600	1	1.600	Se laboro Normalmente.
18/02/2025	K9+600	K11+200	1.600	1	1.600	Se laboro Normalmente.
19/02/2025	K11+200	K12+800	1.600	1	1.600	Se laboro Normalmente.
20/02/2025	K12+800	K14+400	1.600	1	1.600	Se laboro Normalmente.
21/02/2025	K14+400	K16+000	1.600	1	1.600	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**16.000**	

CARRETERA: LAS ANIMAS — **MUNICIPIO: IBAGUE**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **2.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
24/02/2025	K0+000	K0+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
25/02/2025	K0+300	K0+600	300	1	300	Se laboro Normalmente.
26/02/2025	K0+600	K0+900	300	1	300	Se laboro Normalmente.
27/02/2025	K0+900	K1+500	600	1	600	Se laboro Normalmente.
28/02/2025	K1+500	K2+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**2.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**16.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024
Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024
Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO IBAGUE

FEBRERO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 | MODELO: MOTO 30 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS | LOCALIZACION: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO | FRENTE DE TRABAJO: IBAGUE

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2428,2		2432		2435		2438		2441					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X					
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2432,2		2435,2		2437,7		2441,2		2443,7					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le sirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: MOTO 30 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO FRENTE DE TRABAJO: IBAGUE

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2025 FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	2443,7		2446,9		2449,9		2451,9		2455,0					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X					
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2446,9		2449,9		2451,9		2455,0		2457,3					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le sirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: MOTO 30 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. ANDRES HERNANDEZ LOCALIZACION: LAS ANIMAS FRENTE DE TRABAJO: IBAGUE

PERIODO: 24 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2457,3		2459,5		2461,7		2463,9		2466,0					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X					
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2459,5		2461,7		2463,9		2466,0		2470,0					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le sirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: VIBRO 8 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: CHARCORICO - SAN FRANCISCO FRENTE DE TRABAJO: IBAGUE

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1791,5		1792,8		1794,8		1796,8		1798,8					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X					
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1792,8		1794,8		1796,8		1798,8		1800,5					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Jhon		Jhon		Jhon		Jhon		Jhon					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le sirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: VIBRO 8 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO FRENTE DE TRABAJO: IBAGUE

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1800,5		1803,8		1806,1		1808,4		1811,7					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X					
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1803,8		1806,1		1808,4		1811,7		1815,0					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Jhon		Jhon		Jhon		Jhon		Jhon					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le sirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: VIBRO 8 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: LAS ANIMAS FRENTE DE TRABAJO: IBAGUE

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1815,0		1817,3		1819,6		1821,9		1824,2					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X					
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos		X		X		X		X		X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1817,3		1819,6		1821,9		1824,2		1826,2					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le sirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 691**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	15	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: CHARCO RICO SAN FRANCISCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: IBAGUE**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		152062		152097		152125		152144		152160						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin		X		X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X					
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X					
	Tacos		X		X		X		X		X					
	Gato		X		X		X		X		X					
	Linterna recargable		X		X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACION OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	152097		######		152144		152160		152182						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Mauricio Ramos	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 691**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	15	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: IBAGUE**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		152182		152192		152217		152255		152294						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin		X		X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X					
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X					
	Tacos		X		X		X		X		X					
	Gato		X		X		X		X		X					
	Linterna recargable		X		X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACION OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	152192		######		152255		152294		152332						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Marvin Rentería	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 691**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	15	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LAS ANIMAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: IBAGUE**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		152332		152400		152445		152470		152518						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin		X		X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X					
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X					
	Tacos		X		X		X		X		X					
	Gato		X		X		X		X		X					
	Linterna recargable		X		X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-sonorte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	152400		######		152470		152518		152574						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Mauricio Pinilla	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA:** LTL 737	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO:** 2023	**FRENTE DE TRABAJO:** CHARCO RICO - SAN FRANCISCO
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		**LOCALIZACION:** IBAGUÉ
Licencia de conduccion:	1105612425		**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00							
		30669		30694		30719		30744		30769							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X							
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X							
	Tacos	X		X		X		X		X							
	Gato	X		X		X		X		X							
	Linterna recargable	X		X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabin	X		X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X							
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X							
	Soportes motor	X		X		X		X		X							
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X							
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X							
	Stop Traseros	X		X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X							
	Espejos laterales	X		X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X							
	Pito Normal	X		X		X		X		X							
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X							
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X							
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Limpia brisas	X		X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X							
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X							
	Velocímetro	X		X		X		X		X							
	Batería y cables	X		X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X							
	Repuesto	X		X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X							
	Estado de correas		X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Radiador	X		X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X							
	Mangueras	X		X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL	30694		30719		30744		30769		30794							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP		
Operador	Firma: Jhonny Peña		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 23 DE ENERO AL 26 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 737**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: IBAGUÉ**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00							
		30794		30846		30888		30930		30952							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X							
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X							
	Tacos	X		X		X		X		X							
	Gato	X		X		X		X		X							
	Linterna recargable	X		X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabir	X		X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X							
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X							
	Soportes motor	X		X		X		X		X							
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X							
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X							
	Stop Traseros	X		X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X							
	Espejos laterales	X		X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X							
	Pito Normal	X		X		X		X		X							
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X							
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X							
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Limpia brisas	X		X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X							
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X							
	Velocímetro	X		X		X		X		X							
	Batería y cables	X		X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X							
	Repuesto	X		X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X							
	Estado de correas		X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Radiador	X		X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X							
	Mangueras	X		X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL	30846		30888		30930		30952		30994							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Daiver Lara		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 737**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LAS ANIMAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: IBAGUÉ**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00								
		30994		31059		31120		31187		31235								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabir	X		X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X								
	Estado de correas		X		X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X								
	HORA FINALIZACION OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	31059		31120		31187		31235		31290								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Jeiner Parra	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: IBAGUE**
Licencia de conduccion: 93389423			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		23889		23954		24123		24259		24417						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabir	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas		X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACION OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	23954		24123		24259		24417		24606						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: IBAGUE**
Licencia de conduccion: 93389423			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		24606		24771		24934		25097		25256						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabin	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas		X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACION OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	24771		24934		25097		25256		25419						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LAS ANIMAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: IBAGUE**
Licencia de conduccion: 93389423			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
		25419		25519		25704		25804								
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabir	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas		X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACION OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	25519		25704		25804		25908								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARL.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 739**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	40	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: CHARCO RICO - SAN FRANCISCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: IBAGUE**
Licencia de conduccion: 1110552559			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		20636		20636		20734		20803		20859						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabir	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas		X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-sonorte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACION OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	20636		20734		20803		20859		20960						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Anderson Espitia	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA:** LTL 739	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	40	**MODELO:** 2023	**FRENTE DE TRABAJO:** CHARCO RICO - SAN FRANCISCO
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		**LOCALIZACION:** IBAGUE
Licencia de conduccion:	1110552559		**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		20960		21098		21236		21374		21512						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabir	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas		X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACION OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	21098		21236		21374		21512		21650						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Anderson Espitia	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025			
CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 739**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	40	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LAS ANIMAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: IBAGUE**
Licencia de conduccion: 1110552559			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		21650		21730		21910		21990		22066						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabir	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas		X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del vol	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACION OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	21730		21910		21990		22066		22145						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Anderson Espitia	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO IBAGUE

FEBRERO DE 2025

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: *CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.*

MUNICIPIO: Ibagué
VEREDA: Chaparrico - Salitre

A los día(s) 02 del mes de Febrero de 2025, se reunieron el Sr (a) Jeison Giraldo Lozano como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Jorge Eliecer Ruiz en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Jorge Ruiz

Representante de la(s) Comunidad(es)
C.C.No. 9922328

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No. 1105072907.

VERSION 1

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

UNIÓN TEMPORAL MA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Nombre de la vía Saldaña – Chaparrico.

Fecha: 02/02/25

5882364 Jonbeliesen Ibañes	Arley Perdomo 93.372934
Jorge Pulecio L.	Wilber Hernando Borda 14296198
4881247 Carlos Hernandez	Adrian Vargas R cc 5.828.199
17632857. Juan Pablo	Alexander Cruz 2586378
14209773 Carlos Alberto Calderón	Edgar F Arias 93453098.
Gonalul M Martinez 73086986	Melquicedec Ruiz 5828827
Bercenet Molano CC. 65'780277.	
2234792 Luis Alberto R.	1005722257
Killian Alberto Gomez. 1.110.560.842.	Danilo 93868072

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: IBAGUE
VEREDA: El Corito = Las Animas

A los día(s) 20 del mes de febre de 2025, se reunieron el Sr (a) Jeison G. Alvis Lozano como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Luz Diaz en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Luz Diaz.
Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 1110547268

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No. 1140512407.

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007C
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Luz Diaz, con Cédula de Ciudadanía N° 1110547268, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietaria, del predio La Hacienda de la vereda Las Animas, del municipio Ibague autorizo al Ingeniero (a) Jesus Giovanni quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 15, 37, 38,
Retroexcavadora 40,
Motoniveladora 30,
Cargador ____,
Vibrocompactador 8,
Excavadora ____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Luz Diaz

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. 1110547268

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, Luz Diaz, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1105472688, Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio La Hacienda, ubicado en la vereda Las Animas, del municipio Ibague. autorizo al Ingeniero (a) Jason Alvis quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 4, mediante la ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024. Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

	Luz Diaz
Firma Administrador o Propietario	**Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)**
C.C. No.	**C.C. No.** 1105472688

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007B
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: IBAGUE

VEREDA: El Gallo - ANIMAS

A los 28 Días del mes de FEBRERO de 2025, se reunieron Luz Diaz. como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) El Gallo - ANIMAS Municipio(s) de IBAGUE. y el Sr Jeison Giovanni Aus como Inspector vial designado por **MARV 4,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue:

Se realiza mantenimiento con conformación

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Luz Diaz

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 1110547268

Inspector MARV 4
C.C. No. 1105129407

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO IBAGUE

FEBRERO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4135DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

MUNICIPIO: IBAGUE VEREDA : IBAGUE COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: IBAGUE - CHARCO RICO - SAN FRANCISCO - LAS ANIMAS

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(1)		DOMINGO (2)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	38	JOSE PEÑA															0,000
2	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO															0,000
3	VIBROCOMPACTADOR	8	JHON PULIDO															0,000
4	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO															0,000
5	VOLQUETA	37	CESAR BARRAGAN															0,000
6	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA															0,000
7	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES(6)		VIERNES (7)		SABADO(8)		DOMINGO (9)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	38	JOSE PEÑA															0,000
2	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO															0,000
3	VIBROCOMPACTADOR	8	JHON PULIDO															0,000
4	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO											40				40,000
5	VOLQUETA	37	CESAR BARRAGAN															0,000
6	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA											13,876				13,876
7	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA											9,484				9,484

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(10)		MARTES(11)		MIERCOLES(12)		JUEVES(13)		VIERNES(14)		SABADO(15)		DOMINGO (16)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	38	JOSE PEÑA	55						60								115,000
2	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO	35						30								65,000
3	VIBROCOMPACTADOR	8	JHON PULIDO	20						18								38,000
4	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO											17,002				17,002
5	VOLQUETA	37	CESAR BARRAGAN											15,56				15,560
6	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA											21,298				21,298
7	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA											30,013				30,013

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(17)		MARTES(18)		MIERCOLES(19)		JUEVES(20)		VIERNES(21)		SABADO(22)		DOMINGO (23)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	38	JOSE PEÑA			60						40						100,000
2	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO			30						20						50,000
3	VIBROCOMPACTADOR	8	JHON PULIDO			20						10						30,000
4	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO											40				40,000
5	VOLQUETA	37	CESAR BARRAGAN					33,987				18,844						52,831
6	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA															0,000
7	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA											22,223				22,223

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(24)		MARTES(25)		MIERCOLES (26)		JUEVES(27)		VIERNES(28)		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	38	JOSE PEÑA			55												55,000
2	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO			25,014												25,014
3	VIBROCOMPACTADOR	8	JHON PULIDO			15,998												15,998
4	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO															0,000
5	VOLQUETA	37	CESAR BARRAGAN															0,000
6	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA															0,000
7	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA							40								40,000

796,299

OBSERVACIONES: Viene 70,119 gl del mes de Febrero. Se trasladan 154 gl para el mes de Marzo

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

FRENTE CHAPARRAL								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
7	8-feb-25	11:15:20	101745	**40,000**	$ 420.000,00	ESTACION DISTRACOM	Mauricio Patiño V#15	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
8	8-feb-25	11:45:07	101756	**43,045**	$ 451.973,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
9	8-feb-25	11:53:59	101758	**60,430**	$ 634.515,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
10	8-feb-25	12:03:41	101760	**13,876**	$ 145.698,00	ESTACION DISTRACOM	Deiner Peña V#38	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
11	8-feb-25	11:00:54	101740	**60,519**	$ 635.450,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
12	8-feb-25	10:59:53	101742	**94,286**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
23	8-feb-25	11:38:39	101752	**9,484**	$ 99.582,00	ESTACION DISTRACOM	Anderson Espitia V#40	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
52	15-feb-25	11:14:12	102173	**17,002**	$ 178.521,00	ESTACION DISTRACOM	Mauricio Patiño V#15	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
53	15-feb-25	11:43:32	102175	**60,141**	$ 631.481,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
54	15-feb-25	11:53:41	102178	**62,003**	$ 651.032,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
55	15-feb-25	12:02:11	102179	**21,298**	$ 223.629,00	ESTACION DISTRACOM	Deiner Peña V#38	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
56	15-feb-25	11:36:38	102176	**30,013**	$ 315.137,00	ESTACION DISTRACOM	Anderson Espitia V#40	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
57	15-feb-25	11:56:55	102177	**15,560**	$ 163.380,00	ESTACION DISTRACOM	Julio Cesar Barragan V#37	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
75	19-feb-25	16:17:53	102419	**33,987**	$ 356.864,00	ESTACION DISTRACOM	Julio Cesar Barragan V#37	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
79	21-feb-25	10:51:08	102534	**18,844**	$ 197.862,00	ESTACION DISTRACOM	Julio Cesar Barragan V#37	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
80	22-feb-25	10:48:35	102591	**40,000**	$ 420.000,00	ESTACION DISTRACOM	Mauricio Patiño V#15	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
81	22-feb-25	11:19:40	102602	**60,786**	$ 638.253,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
82	22-feb-25	11:29:38	102604	**40,913**	$ 429.587,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
83	22-feb-25	12:30:42	102623	**59,157**	$ 621.149,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
84	22-feb-25	13:14:20	102634	**36,613**	$ 384.437,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
85	22-feb-25	13:20:37	102636	**22,223**	$ 233.342,00	ESTACION DISTRACOM	Anderson Espitia V#40	FRENTE IBAGUE CHARCORICO
86	27-feb-25	9:01:33	102879	**40,000**	$ 420.000,00	ESTACION DISTRACOM	Anderson Espitia V#40	FRENTE IBAGUE CHARCORICO

TOTAL MES	880,180
MES ANTERIOR	70,119
TOTAL ACPM	950,299

CONSUMO MES	796,299
REMANENTE	154,000

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 08/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 321,640 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 08 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101745
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI691
Kilometros:	152212
Cedula:	800113672
Hora:	11:15:20
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$10500
Total:	$420000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1005690434

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101756
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:45:07
Combustible:	DIESEL
Volumen:	43.0450
Precio:	$10500
Total:	$451973
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101758
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:53:59
Combustible:	DIESEL
Volumen:	60.4300
Precio:	$10500
Total:	$634515
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101760
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL737
Kilometros:	30826
Cedula:	800113672
Hora:	12:03:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	13.8760
Precio:	$10500
Total:	$145698
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

1110530340

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101740
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:00:54
Combustible:	DIESEL
Volumen:	60.5190
Precio:	$10500
Total:	$635450
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101742
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:59:53
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2860
Precio:	$10500
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101752
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 1731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137134826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL739
Kilometros:	20616
Cedula:	800113672
Hora:	11:38:39
Combustible:	DIESEL
Volumen:	9.4840
Precio:	$10500
Total:	$99582
Panel:	MPC501
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

IBAGUE.

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 15/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 206,017 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102173
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/15
Vencimiento:	2025/03/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OT1691
Kilometros:	152309
Cedula:	800113672
Hora:	11:14:12
Combustible:	DIESEL
Volumen:	17.0020
Precio:	$10500
Total:	$178521
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1005690434

Vol 50 #15

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102175
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/15
Vencimiento:	2025/03/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:43:32
Combustible:	DIESEL
Volumen:	60.1410
Precio:	$10500
Total:	$631481
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102178
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/15
Vencimiento:	2025/03/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:53:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	62.0030
Precio:	$10500
Total:	$651032
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102179
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/15
Vencimiento:	2025/03/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL737
Kilometros:	30911
Cedula:	800113672
Hora:	12:02:11
Combustible:	DIESEL
Volumen:	21.2980
Precio:	$10500
Total:	$223629
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

1110530340

Nombre:

distracom

Remision de Venta
No. REFK 102176
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/15
Vencimiento:	2025/03/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL739
Kilometros:	20960
Cedula:	800113672
Hora:	11:36:38
Combustible:	DIESEL
Volumen:	50.0130
Precio:	$10500
Total:	$515137
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Volqueta 40

IBAGUE

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102177
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/15
Vencimiento:	2025/03/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL736
Kilometros:	24535
Cedula:	800113672
Hora:	11:56:55
Combustible:	DIESEL
Volumen:	15.5600
Precio:	$10500
Total:	$163380
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Volqueta 37

IBAGUE

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 19/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 33,987 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 19 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

Remision de Venta
No. REFK 102419
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137431826

Fecha remision: 2025/02/19
Vencimiento: 2025/03/21
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LTL736
Kilometros: 24926
Cedula: 800113672

Hora: 16:17:53
Combustible: DIESEL
Volumen: 33.9870
Precio: $10500
Total: $356864

Panel: MFC500
Dispositivo: HAND283 03
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Volante 37

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 21/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 18,844 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 21 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102534
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/21
Vencimiento:	2025/03/23
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL736
Kilometros:	25170
Cedula:	800113672
Hora:	10:51:08
Combustible:	DIESEL
Volumen:	18.8440
Precio:	$10500
Total:	$197862
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

#37 volquete

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 22/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 259,692 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 22 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102591
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/22
Vencimiento:	2025/03/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OT1691
Kilometros:	152470
Cedula:	800113672
Hora:	10:48:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$10500
Total:	$420000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1005690474

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102602
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/22
Vencimiento:	2025/03/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:19:40
Combustible:	DIESEL
Volumen:	60.7860
Precio:	$10500
Total:	$638253
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

*CO...)
Remisi... Venta
No. REFK 102604
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/22
Vencimiento:	2025/03/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:29:38
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.9130
Precio:	$10500
Total:	$429587
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102623
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/22
Vencimiento:	2025/03/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:30:42
Combustible:	DIESEL
Volumen:	59.1570
Precio:	$10500
Total:	$621149
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

35

*COPIA(
Remision de Venta
No. REFK 102634
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/22
Vencimiento: 2025/03/24
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: IBAGUE
Control: Ibague
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 13:14:20
Combustible: DIESEL
Volumen: 36.6130
Precio: $10500
Total: $384437

Panel: MFC500
Dispositivo: HAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Ibague V 20

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102636
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/22
Vencimiento: 2025/03/24
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LTL739
Kilometros: 21492
Cedula: 80013672

Hora: 13:20:37
Combustible: DIESEL
Volumen: 22.2230
Precio: $10500
Total: $233342

Panel: MFC500
Dispositivo: HAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Validado

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 27/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 40,000 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 27 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102879
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 1731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/27
Vencimiento: 2025/03/29
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LTL739
Kilometros: 21936
Cedula: 800113672

Hora: 09:01:33
Combustible: DIESEL
Volumen: 40.0000
Precio: $10500
Total: $420000

Panel: MFC199
Dispositivo: HAND283-03
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Valvula 40.