GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

HERVEO

FEBRERO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

INTEGRANTES

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	JORGE MONTOYA
VOLQUETA #36	JHON SUAREZ
RETROEXCAVADORA ORUGA	CRISTIAN MORALES

FRENTE DE TRABAJO

HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

HERVEO - DELGADITAS

FRENTE DE TRABAJO

HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO

HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL VOLUMEN REMOVIDO	M3
HERVEO	1260
HERVEO DELGADITAS	3465
TOTAL VOLUMEN (M3)	**4725**

FRENTE DE TRABAJO

HERVEO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO HERVEO

FEBRERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE HERVEO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
2. VIAS DEL MUNICIPIO 5
2.1 SECTOR 1: 5
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
3.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
4. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
4.1 PERSONAL UTILIZADO 6
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
8.1 ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE HERVEO 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Herveo - Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Herveo, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las Veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

La emergencia se encuentra ubicada en el País de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y de democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una República que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá sede del Gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Herveo es un municipio de Colombia en el departamento de Tolima ubicado en el norte del departamento de Tolima, en la Formentera con el departamento de Caldas se encuentra en una altitud y promedio de 2.250 MSNM y su extensión total es de 342 km2.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

2. VIAS DEL MUNICIPIO

2.1 SECTOR 1:

El sector 1, en la zona que comunica el municipio de Herveo con veredas de Herveo:

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades de mantenimiento de la vía en el sector 1, con la maquinaria amarilla (una Retroexcavadora).

Durante el periodo comprendido se realizan las actividades de mejoramiento y parcheo de la vía, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca.

3.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han avanzada las siguientes actividades en el municipio de Herveo:

FECHA	MUNICIPIO	CANTIDAD DE VIAJES	VOLUMEN DE MATERIAL (M3)
Del 06/02/2025 al 14/02/2025	Herveo	180	1260
TOTAL INTERVENCIÓN		180	1260

FECHA	MUNICIPIO	CANTIDAD DE VIAJES	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
Del 20/02/2025 al 28/02/2025	Herveo	495	3465
TOTAL INTERVENCIÓN		495	3465

4. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

4.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON SUAREZ
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON MONTOYA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	CRISTIAN MORALES

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
VOLQUETA	36	1
RETROEXCAVADORA	NKJ36918	1
RETROEXCAVADORA ORUGA	3	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE HERVEO



HERVEO



HERVEO




HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




HERVEO



HERVEO



HERVEO



HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERVEO



HERVEO



HERVEO



HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERVO



HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERVEO



HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERVEO



HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERVEO



HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERVEO



HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



HERVEO

JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
SUPERVISOR DE CAMPO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO HERVEO

FEBRERO DE 2025

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 20 DE FEBRERO AL 25 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	PLACA: LTL 735	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: HERVEO
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		LOCALIZACION: HERVEO
Licencia de conduccion: 1110550941			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	26160		26295		26330		26388		26404						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	26295		26330		26388		26404		26451						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 20 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 735**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: HERVEO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: HERVEO**
Licencia de conduccion: 1110550941			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL							25465		25600		25788		25993		
	DIA															**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X		
	Caja de Herramienta							X		X		X		X		
	Tacos							X		X		X		X		
	Gato							X		X		X		X		
	Linterna recargable							X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							25600		25788		25993		26160		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Jhon Sierra	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 735**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: HERVEO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: HERVEO**
Licencia de conduccion: 1110550941			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
	KILOMETRAJE INICIAL	25217		25255		25276		25296		25380						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	25255		25276		25296		25380		25465						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Jhon Suarez	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 06 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 735**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: HERVEO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: HERVEO**
Licencia de conduccion: 1110550941			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL							25156		25183		25191		25209			
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X			
	Caja de Herramienta							X		X		X		X			
	Tacos							X		X		X		X			
	Gato							X		X		X		X			
	Linterna recargable							X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X			
	Nivel del aceite							X		X		X		X			
	Soportes motor							X		X		X		X			
	Estado del exhosto							X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X			
	De trabajo traseras							X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X			
	Stop Traseros							X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X			
	Espejos laterales							X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X			
	Pito Normal							X		X		X		X			
	Frenos de Servicio							X		X		X		X			
	Freno de emergencia							X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X			
	Estado de la puertas							X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X			
	Limpia brisas							X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X			
	Estado de los asientos							X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X			
	Velocímetro							X		X		X		X			
	Batería y cables							X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X			
	Repuesto							X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X			
	Estado de correas							X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X			
	Radiador							X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X			
	Mangueras							X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL							25183		25191		25209		25217			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Jhon Naves		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: 2024 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: HERVEO FRENTE DE TRABAJO: HERVEO

PERIODO: 06 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO 2025 FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2025

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							17,0		19,1		24,2		29,4	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2							X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4							X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								19,1		24,2		29,4		34,5	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: 2024 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: HERVEO FRENTE DE TRABAJO: HERVEO

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2025 FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2025

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	34,5		38,7		42,8		49,2		54,3		59,1		64,5	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		38,7		42,8		49,2		54,3		59,1		64,5		68,5	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: 2024 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: HERVEO FRENTE DE TRABAJO: HERVEO

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO 2025 FECHA: 19 DE ENERO DEL 2025

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	68,5		72,7		77,2		82,0		86,2		89,4		93,7	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		72,7		77,2		82,0		86,2		89,4		93,7		98,6	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: 2024 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: HERVEO FRENTE DE TRABAJO: HERVEO

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025 FECHA: 24 DE FEBRERO 2025

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	98,6		102,6		106,4		112,6							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		102,6		106,4		112,6		115,8							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO HERVEO

FEBRERO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE HERVEO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
58	15-feb-25	11:52:56	102180	**94,286**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE HERVEO
59	15-feb-25	12:09:03	102182	**24,252**	$ 254.646,00	ESTACION DISTRACOM	Jhon Suarez V#36	FRENTE HERVEO
60	15-feb-25	12:08:50	102183	**94,286**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE HERVEO
61	15-feb-25	12:20:17	102184	**15,643**	$ 164.252,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE HERVEO
76	19-feb-25	16:34:23	102422	**48,801**	$ 512.411,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE HERVEO
77	19-feb-25	16:29:17	102423	**72,620**	$ 762.510,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE HERVEO
78	19-feb-25	16:41:46	102424	**37,545**	$ 394.223,00	ESTACION DISTRACOM	Jhon Suarez V#36	FRENTE HERVEO

TOTAL MES	387,433
REMANENTE CUNDAY	120,000
TOTAL ACPM	507,433

CONSUMO MES	447,433
REMANENTE	60,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2024

MUNICIPIO: HERVEO VEREDA : HERVEO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: HERVEO - DELGADITAS

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(1)		DOMINGO (2)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36918	ARTURO GOMEZ																	0,000
2	VOLQUETA	36	JHON SUAREZ																	0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES(6)		VIERNES (7)		SABADO(8)		DOMINGO (9)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36918	ARTURO GOMEZ							30	Arturo					30	Arturo			60,000
2	VOLQUETA	36	JHON SUAREZ													20	Jhon Suarez			20,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(10)		MARTES(11)		MIERCOLES(12)		JUEVES(13)		VIERNES(14)		SABADO(15)		DOMINGO (16)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36918	ARTURO GOMEZ			20	Arturo													20,000
2	VOLQUETA	36	JHON SUAREZ							20	Jhon Suarez			24,252	Jhon Suarez					44,252
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(17)		MARTES(18)		MIERCOLES(19)		JUEVES(20)		VIERNES(21)		SABADO(22)		DOMINGO (23)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36918	JORGE MONTOYA	30						20				20						70,000
2	RETRO ORUGA	8	CRISTIAN MORALES									60								60,000
3	VOLQUETA	36	JHON SUAREZ					37,545	Jhon Suarez							15	Jhon Suarez			52,545
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(24)		MARTES(25)		MIERCOLES (26)		JUEVES(27)		VIERNES(28)		SABADO( )		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36918	JORGE MONTOYA			20				30										50,000
2	RETRO ORUGA	8	CRISTIAN MORALES			60														60,000
3	VOLQUETA	36	JHON SUAREZ							10,636	Jhon Suarez									10,636
																				0,000

447,433

OBSERVACIONES: Viene 120 gl del Municipio de Cunday. Se traslada 60 gl para el mes de Marzo

VoBo SUPERVISOR (A): _____ **VoBo COORDINADOR:** _____

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Herveo
FECHA : 15/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Fresno la cantidad de 228,467 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102180
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/15
Vencimiento:	2025/03/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CASABIAN
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:52:56
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2860
Precio:	$10500
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(2)
Remision de Venta
No. REFK 102182
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/15
Vencimiento:	2025/03/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CASABIAC
Kilometros:	0
Cedula:	800113372
Hora:	12:09:03
Combustible:	DIESEL
Volumen:	24.2520
Precio:	$10500
Total:	$254646
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Jhonsuarez

Recibi:
#36

Nombre:
Hervco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102183
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/15
Vencimiento:	2025/03/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CUNDA1
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:08:50
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2860
Precio:	$10500
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Hervco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102184
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/15
Vencimiento:	2025/03/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	JUNDA1
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:20:17
Combustible:	DIESEL
Volumen:	15.6430
Precio:	$10500
Total:	$164252
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Hervco

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Herveo
FECHA : 19/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Fresno la cantidad de 158,966 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 19 de Febrero del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz Supervisor del contrato 0947 de 2024 Gobernación del Tolima	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador Contrato 4155 de 2024. MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102422
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/19
Vencimiento: 2025/03/21
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: HERBEO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 16:34:23
Combustible: DIESEL
Volumen: 48.8010
Precio: $10500
Total: $512411

Panel: MFC500
Dispositivo: HAND283-03
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102423
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/19
Vencimiento: 2025/03/21
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: HERBEO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 16:29:17
Combustible: DIESEL
Volumen: 72.6200
Precio: $10500
Total: $762510

Panel: MFC501
Dispositivo: HAND283-03
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102424
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/19
Vencimiento: 2025/03/21
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LTL735
Kilometros: 25862
Cedula: 800113672

Hora: 16:41:46
Combustible: DIESEL
Volumen: 37.5450
Precio: $10500
Total: $394223

Panel: MFC501
Dispositivo: HAND283-03
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:
Jhon Suarez
Recibi: #36
HERBEO
Nombre:

115