
CONSORCIO ING SAMAR 2024	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	SNR

1.04 DESMONTE DE CIELORRASO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	SNR

1.10 DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		  

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

1.55 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		
		
		

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

1.57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
    	  	     

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

1.67 GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
  	 	


1.73 CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM

NP 02 Mantenimiento de cielorraso en fibra mineral .Incluye nivelación de estructura, cambio de estructura en mal estado, instalación de cuelgas y reinstalación de láminas en buen estado.

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		
	 	
		

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	SNR
















TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

5.02 PAÑETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
	  	  

6.16 ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR









12.02 ALFAGÍA EN CONCRETO 25CM

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	SNR

14.13 ALISTADO DE PISO 2CM

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	

19.01 ASEO GENERAL DE OBRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
	  	    

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

1.11 DESMONTE DE CUBIERTA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

1.15 DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

1.17 DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO
11.03 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON POLIUREA E=1,5MM

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

6.21 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22
6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM

ANTES	DURANTE	DESPUES
 	  	  

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

7.01 ESTUCO EXTERIOR
10.04 PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]

ANTES	DURANTE	DESPUES
	   	 

10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

20.02 MANTENIMIENTO REJA METALICA

ANTES	DURANTE	DESPUES
	  	   

12.10 MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO ING SAMAR 2024	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	SNR

NP-01 RETIRO DE PINTURA Y ESTUCO.INCLUYE APLICACIÓN DE IMPRIMANTE		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
	 	 