








1.04 DESMONTE DE CIELORRASO		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


1.07 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		











1.26 DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		








1.34 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		





1.37 DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		









1.44 DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)


ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		












1.49 DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		












1.50 DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		



1.57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		




1.58 RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


1.61 EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		






1.62 LLENO MATERIAL DE SITIO		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


1.67 GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		

1.73 CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


5.03 PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
	 	

7.02 ESTUCO PLASTICO INTERIOR		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		





8.05 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		












10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		

13.10 VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		

14.10 PISO GRANITO MARMOL		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		



		

16.02 TUBERÍA PVCP 1/2"		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

16.07 PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml 16.11 PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


		

16.34 SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

17.12 SALIDA SANITARIA INODORO 4"		
17.15 SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"		
17.16 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR







17.21 TUBERÍA PVCS 2"		
17.23 TUBERÍA PVCS 4"		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		