









CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

1.07 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		




1.10 DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


1.21 DESMONTE DE PUERTA EN MADERA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146


1.51 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		


1.67 GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		



		



1.10 MUEBLE BAJO MESÓN COCINA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		



2.17 MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

2.19 CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

3.11 DIVISIÓN SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		



4.03 CIELORRASO EN VINIL Y FOIL DE ALUMINIO 61CMX61CM		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


7.02 ESTUCO PLASTICO INTERIOR		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		



13.10 VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146




CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR





		


14.20 GUARDAESCOBA GRANITO MARMOL 8-10 CM		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

16.12 TAPA REGISTRO 20X20CM		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		



16.28 SANITARIO TIPO AHORRADOR		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

19.01 ASEO GENERAL DE OBRA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		


1.27 DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		






1.32 DESMONTE DE MURO EN DRYWALL		
12.07 MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=10CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


1.33 DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		



1.10 DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS




ANTES	DURANTE	DESPUES
		

1.66 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		


6.21 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR


		


7.03 RESANE		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR










7.05 CERÁMICA FORMATO 30X60CM		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		



TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146


1.08 PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO. Promedio 3 ml		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


1.09 PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS. Promedio 3 ml		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


16.19 LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

16.23 LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

17.11 SALIDA SANITARIA BAÑO 2"		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		




17.14 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

17.27 SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

17.29 ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


20.6 DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION CARTELERA EN MADERA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

20.10 DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACION ARCHIVADOR DE PISO		
20.14 DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS (Nevera, Microondas, Congelador, estufa, dispensador de agua)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		
		

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR


20.15 DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION ARCHIVADORES DE PARED		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

20.16 TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
		


TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

NP-28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" ENTRAMADO 15X15CM, PARA VANOS DE PATIO, INC ESCOTILLA DE ACCESO

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	 

NP-29 DESMONTE DE MUEBLE BAJO DE COCINA. INC ENTREPAÑOS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		


NP-30 ALISTADO DE PISO 5 - 11 CM



ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

NP-31 DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=8-12CM)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		


NP-32 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLE DISCAPACITADOS		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

NP-33 DESMONTE DE PUNTOS HIDRAULICOS		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR


NP-34 MONTAJE DE PUERTA EN MADERA		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

NP-35 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT EXISTENTE, INCLUYE ACCESORIOS NUEVOS		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

NP-36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL CROMADA. INC. DESMONTE LLAVE EXISTENTE		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS
GALERIASCel.: 311 2887795
Tel: (1) 7576146

CONSORCIO ING SAMAR 2024	REGISTRO FOTOGRÁFICO	SNR

NP-37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MEZCLADOR DE 8" PARA LAVAPLATOS EXISTENTE		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

NP-38 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=5CM. Sin refuerzo		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
	