ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9577-2024
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA NOSTRA
Dirección de la Unidad Operativa:	DIAGONAL 52 B SUR # 26 - 80 BOGOTÁ TUNJUELITO - BARRIO EL CARMEN
Teléfono de la Unidad Operativa:	3143302532
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cnostra@tecnologicodelsur.edu.co - ccasanostra9577@outlook.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	ADRIANA DEL PILAR AMÓRTEGUI

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	4	2025	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:		Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	x

Descripción del evento:

1. Mantenimiento correctivo de planta electrica por falta de cargador de bateria
2. Demolicion de medio muro en cuarto de mantenimiento
3. Cambio de piso y mantenimiento de techo en area de cafeteria para cumplimiento de normatividad de servicio de alimentos

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
Mantenimiento correctivo de planta electrica por falta de cargador de bateria	14/04/2025	22/04/2025	No presenta afectación al servicio	No presenta riesgo ni afectación al servicio	NO	0	NA
Demolicion de medio muro en cuarto de mantenimiento	24/04/2025	30/04/2025	No presenta afectación al servicio	No presenta riesgo ni afectación al servicio	NO	0	NA
Cambio de piso y mantenimiento de techo en area de cafeteria para cumplimiento de normatividad de servicio de alimentos	8/04/2025	22/04/2025	No presenta afectación al servicio	No presenta riesgo ni afectación al servicio	NO	0	NA

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

Total actividades programadas para el periodo:	3	

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	ADRIANA DEL PILAR AMÓRTEGUI	Nombres y Apellidos:	ALEJANDRO ZAMORA SÁNCHEZ
Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	ARQUITECTO - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma:		Firma:	