SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONAL DE RADIAL

Código: OL-SGSST-FP010	Versión: 1	Fecha Elaboración: 15-05-2022	Fecha modificación: 15-05-2023

Semana de inspección desde: 01/04/24 Hasta: 06/04/24

Obra: Fiscalia VIII.

Nombre de quien verifica	William Cu.
Nombre de quien manipula	Yeison G.
Descripción de la actividad	Corte de Madera. para encofrado



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
	Sierra radial y accesorios												
1	La sierra radial está libre de fisuras, quemaduras, grietas o deformaciones	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
2	La sierra radial cuenta con guarda de seguridad autorregulable que se abre o cierra para adaptarse al corte	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
3	El mando de la radial esta en buenas condiciones	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4	La tuerca del disco esta finamente apretada	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
5	Señaliza o delimita el área de trabajo	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
6	El disco es el apropiado para la labor, se encuentra en buenas condiciones e instalado en el sentido indicado por la sierra radial	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
7	Aseo del equipo	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Sistema eléctrico												
8	El cable eléctrico está libre de empalmes, cortes, quemadoras o hilos expuestos	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
9	El enchufe se encuentra en buen estado y no se ha alterado el polo a tierra en caso de tenerlo	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
10	El pulsador de encendido se encuentra en buenas condiciones	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Trabajador												
11	El operador manifiesta y no se evidencia estar bajo el estado de alcohol o sustancias psicoactivas	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
12	El operador dispone de todos los EPP necesarios, monogafas, tapa oídos, botas de seguridad	/	M	/	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Firma del trabajador	Yeison G.		Yeison G.									
	Firma del trabajador												
	Firma del encargado SST	William Cu.		William Cu.									


Observaciones:

Bauker

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONAL DE PULIDORA			
	Código: OL-SGSST-FP-012	Versión: 2	Fecha Elaboración: 10-01-2022	Fecha modificación: 15-03-2023

Semana de inspección desde: 01 04 2024 Hasta: 05 04 2024



Obra:	Fiscalia URI
Nombre de quien verifica	William Ch.
Nombre de quien manipula	Galvis P.
Descripción de la actividad	Corte de bloque.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
	Pulidora y accesorios												
1	La pulidora está libre de fisuras, quemaduras, grietas o deformaciones	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
2	La pulidora cuenta con mango auxiliar o mango de apoyo	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
3	La pulidora cuenta con guarda de seguridad que ajusta firmemente y se puede graduar al Angulo de salida del material particulado	B	M	B	M		M	/	M	B	M	B	M
4	Se cuenta con la llave para soltar la brida de ajuste del disco de la pulidora	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
5	La pulidora cuenta con la placa de identificación legible indicando las RPM (velocidad de trabajo)	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
6	El disco o accesorio es el apropiado para la labor, se encuentra libre de fisuras, grietas, deformaciones o daños	B	M		M	B	M	/	M	B	M	B	M
7	Las RPM (velocidad de trabajo) del disco o accesorio son iguales o mayores a las RPM de la pulidora.	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
8	El disco o accesorio se encuentra dentro de la vida útil de trabajo.	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
9	Aseo del equipo	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
	Sistema eléctrico												
10	El cable eléctrico está libre de empalmes, cortes, quemadoras o hilos expuestos.	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
11	El enchufe se encuentra en buen estado y no se ha alterado el polo a tierra en caso de tenerlo	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
12	El pulsador de encendido se encuentra en buenas condiciones	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
	Trabajador												
13	El operador manifiesta y no se evidencia estar bajo el estado de alcohol o sustancias psicoactivas	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
14	El operador dispone de todos los EPP necesarios, monogafas, careta, tapa oídos, botas de seguridad	B	M	B	M	B	M	/	M	B	M	B	M
	Firma del trabajador												
	Firma del trabajador												
	Firma del encargado SST							William Ch.					
	Firma del jefe inmediato												

Observaciones:

Bosch.
N.J


Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONAL DE PULIDORA			
	Código: OL-SGSST-FP-012	Versión: 2	Fecha Elaboración: 10-01-2022	Fecha modificación: 15-03-2023

Semana de inspección desde: 01 04 2024 Hasta: 05 04 2024

Obra: Fiscalia UTI.

Nombre de quien verifica	William Cu.
Nombre de quien manipula	Yerson G.
Descripción de la actividad	Corte de bloque



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
	Pulidora y accesorios						
1	La pulidora está libre de fisuras, quemaduras, grietas o deformaciones	/					
2	La pulidora cuenta con mango auxiliar o mango de apoyo	/					
3	La pulidora cuenta con guarda de seguridad que ajusta firmemente y se puede graduar al Angulo de salida del material particulado	/					
4	Se cuenta con la llave para soltar la brida de ajuste del disco de la pulidora	/					
5	La pulidora cuenta con la placa de identificación legible indicando las RPM (velocidad de trabajo)	/					
6	El disco o accesorio es el apropiado para la labor, se encuentra libre de fisuras, grietas, deformaciones o daños	/					
7	Las RPM (velocidad de trabajo) del disco o accesorio son iguales o mayores a las RPM de la pulidora.	/					
8	El disco o accesorio se encuentra dentro de la vida útil de trabajo.	/					
9	Aseo del equipo	/					
	Sistema eléctrico						
10	El cable eléctrico está libre de empalmes, cortes, quemadoras o hilos expuestos.	/					
11	El enchufe se encuentra en buen estado y no se ha alterado el polo a tierra en caso de tenerlo	/					
12	El pulsador de encendido se encuentra en buenas condiciones	/					
	Trabajador						
13	El operador manifiesta y no se evidencia estar bajo el estado de alcohol o sustancias psicoactivas	/					
14	El operador dispone de todos los EPP necesarios, monogafas, careta, tapa oídos, botas de seguridad	/					
	Firma del trabajador	Yerson G.					
	Firma del trabajador						
	Firma del encargado SST	William Cu.					
	Firma del jefe inmediato						


Observaciones:

Mañana N-24

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONAL DE TALADRO			
	Código: OL-SGSST-FP016	Versión: 2	Fecha Elaboración: 03-02-2021	Fecha modificación: 15-03-2023

Semana de inspección desde: 01/04/24 Hasta: 05/04/24	
Obra: Fiscalia URI	
Responsable SST	William Cu.
Responsable COPASST	
Descripción de la actividad	Estructuración de piso
Area:	piso 3.



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
	Equipo												
1	El taladro está libre de fisuras, quemaduras, grietas o deformaciones									✓			
2	El taladro cuenta con mango auxiliar o mango de apoyo									✓			
3	El taladro cuenta con control de velocidad									✓			
4	El taladro cuenta con sistema de cambiar el giro del mandril (reversa)									✓			
5	Cuenta con llave para abrir el mandril									✓			
6	La broca o accesorio es el apropiado para el material de la labor									✓			
7	La broca o accesorio esta libre de deformaciones, fisuras o quemaduras.									✓			
8	Aseo del equipo									✓			
	Sistema eléctrico												
9	El cable eléctrico está libre de empalmes, cortes, quemadoras o hilos expuestos									✓			
10	El enchufe se encuentra en buen estado y no se ha alterado el polo a tierra en caso de tenerlo									✓			
11	El pulsador de encendido se encuentra en buenas condiciones									✓			
	Trabajador												
11	El operador manifiesta y no se evidencia estar bajo el estado de alcohol o sustancias psicoactivas									✓			
12	El operador dispone de todos los EPP necesarios, monogafas, tapa oídos, botas de seguridad									✓			
	Firma del trabajador									Version 6.			
	Firma del trabajador												
	Firma del encargado SST									William Cu.			
	Firma del jefe inmediato												
Observaciones:													

Bosch.
N.25

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONAL DE TALADRO

Código: OL-SGSST-FP016	Versión: 2	Fecha Elaboración: 03-02-2023	Fecha modificación: 15-03-2023

Semana de inspección desde: 01/04 Hasta: 06/04/24


Obra: fiscalia URI.

Responsable SST: William Cu

Responsable COPASST:

Descripción de la actividad: perforación de muro

Area: piso 2



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
	Equipo												
1	El taladro está libre de fisuras, quemaduras, grietas o deformaciones	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
2	El taladro cuenta con mango auxiliar o mango de apoyo	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
3	El taladro cuenta con control de velocidad	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4	El taladro cuenta con sistema de cambiar el giro del mandril (reversa)	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
5	Cuenta con llave para abrir el mandril	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
6	La broca o accesorio es el apropiado para el material de la labor	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
7	La broca o accesorio esta libre de deformaciones, fisuras o quemaduras.	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
8	Aseo del equipo	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Sistema eléctrico												
9	El cable eléctrico está libre de empalmes, cortes, quemadoras o hilos expuestos	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	
10	El enchufe se encuentra en buen estado y no se ha alterado el polo a tierra en caso de tenerlo	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
11	El pulsador de encendido se encuentra en buenas condiciones	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Trabajador												
11	El operador manifiesta y no se evidencia estar bajo el estado de alcohol o sustancias psicoactivas	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
12	El operador dispone de todos los EPP necesarios, monogafas, tapa oidos, botas de seguridad	✓	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Firma del trabajador	Nelson G.											
	Firma del trabajador												
	Firma del encargado SST	William Cu											
	Firma del jefe inmediato												

Observaciones:

Bosch.
N.38.

Escaneado con CamScanner