ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9665 de 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Multietnias
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidad
Nombre de la Unidad Operativa:	La Fortuna
Dirección de la Unidad Operativa:	Kilometro 59 via Bogotá - Giraardot, Finca La Fortuna
Teléfono de la Unidad Operativa:	3112281314
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cclafortuna9665@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Lady Johanna Escobar Gonzalez

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	3	2025	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:	x	Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	

Descripción del evento:

Dando alcance a la visita de supervisión se realizaron las siguientes actividades:

1 - Se realizo enchape de piso.
2 - Medias cañas lavandería.
3 - Adecuación de lavadora industrial en la zona de lavandería.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
Enchape de piso en lavanderia	3/1/2025	3/31/2025	Se arregla enchape de piso en lavanderia segun indicaciones sdis	N.A	NO	N.A	Se arregla enchape de piso en lavanderia segun indicaciones sdis
Medias cañas en lavanderia	3/1/2025	3/31/2025	Se realizan medias cañas en lavanderia segun indicaciones sdis	N.A	NO	N.A	Se realizan medias cañas en lavanderia segun indicaciones sdis
Adecuación de lavadora industrial en lavanderia	3/1/2025	3/31/2025	Se hace adecuación de lavadora industrial en lavanderia segun indicaciones sdis	N.A	NO	N.A	Se hace adecuación de lavadora industrial en lavanderia segun indicaciones sdis

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
Total actividades programadas para el periodo:	3	

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

N.A

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	Lady Johanna Escobar Gonzalez	Nombres y Apellidos:	Harold Yesid Jiménez Rodríguez
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Profesional de Apoyo a la Supervisión - Arquitecto
Firma:		Firma:	