“REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUERIDA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL**”**.’’

CONSORCIOINGENARTK XXI
DEL 12 FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2025.

Revisión	**Modificaciones**	**Fecha**
0	Emitido para el Cliente	15/03/2025

Elaboración – Revisión – Aprobación



Revisión	**Elaborado por:**		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
	Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
0	Profesional SST Contratista Sandra Milena Monroy		Director de obra Ariel Montealegre		Profesional SST Interventoría	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 7
2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 7
2.1 LOCALIZACIÓN 7
3 OBJETIVO GENERAL 8
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9
4.1 DATOS DEL CONSTRUCTOR 9
4.2 ALCANCE 9
5 NORMATIVIDAD 10
6 RESPONSABILIDADES 13
7 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 13
8 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 13
9. INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS. 18
9.1 CAPACITACIONES Y CAHRLAS DE SEGURIDAD SEGÚ CRONOGRAMA 18
10. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 21
10.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO. 21
10.2 EXÁMENES OCUPACIONALES 21
10.3 EXÁMENES DE EGRESO 22
11.POLITICAS DEL SG-SST 23
11.1 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 23
12. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 23
12.1 COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL 24
12.2 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 25
12.3 ACTIVIDADES DE RIESGO. 25
12.4 INSTALACIÓN DE LOCATIVAS. 25
12.5 SERVICIOS DE BAÑOS EN LA OBRA. 26
12.6 INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA. 26
12.7 DOTACIÓN Y EPP. 26
12.8 EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 27
12.9 CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS 28

13. CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACION..... 29
14. ACTIVIDADES EN LOS FRENTES DE OBRA 29
15. CONCLUSIONES 30

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos del constructor
Tabla 2. Información personal en obra
Tabla 3. Consolidado del personal
Tabla 4. Capacitaciones- charlas de seguridad
Tabla 5. Información de exámenes médicos
Tabla 6. Integrantes copasst por parte de la empresa
Tabla 6. Integrantes copasst por parte de los trabajadores
Tabla 7. Integrantes CCL por parte de la empresa.
Tabla 7. Integrantes CCL por parte de los trabajadores

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. RELACIÓN DE PERSONA-EXAMENES Y AFILIACIONES.
ANEXO 2. INDUCCIONES PERSONAL NUEVO.
ANEXO 3. PLANILLAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
ANEXO 4. CHARLAS D SGURIDAD- CAPACITACIONES.
ANEXO 5. INSPECCIONES SST.
ANEXO 6. ATS-PERMISOS ALTURAS.
ANEXO 7. FICHAS TECNICAS EQUIPOS ALTURAS.
ANEXO 8. PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
ANEXO 9. CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD.
ANEXO 10. PAZ Y SALVOS EXAMEN DE EGRESO

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Inducción al personal en frente de obra Buenavista. 32
Foto 2. Inducción al personal en frente de obra Arcoíris. 32
Foto 3. Inducción al personal en frente de obra San Luis. 32
Foto 4. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris. 32
Foto 5. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris. 32
Foto 6. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris. 32
Foto 7. Diligenciamiento de permisos de obra Arcoíris. 33
Foto 8. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista. 33

Foto 9. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista 33
Foto 10. Charla de seguridad en frente de obra María Goretti..... 33
Foto 11. Charla de seguridad en frente de obra Nogal de la esperanza. 33
Foto 12. Diligenciamiento de permisos y charla de seguridad de obra Arcoíris. 33
Foto 13. Diligenciamiento de permisos y charla de seguridad de obra Arcoíris. 34
Foto 14. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris..... 34
Foto 15. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris..... 34
Foto 16. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris..... 34
Foto 17. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris..... 34
Foto 18. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista. 34
Foto 19. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista. 35
Foto 20. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista. 35
Foto 21. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista. 35
Foto 22. Charla de seguridad y diligenciamiento de ATS en frente de obra Juan XXIII. 35
Foto 23. Charla de seguridad y diligenciamiento de ATS en frente de obra Juan XXIII. 35
Foto 24. Charla de seguridad y diligenciamiento de ATS en frente de obra Juan XXIII. 35
Foto 25. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Juan XXIII. 36
Foto 26. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Juan XXIII. 36
Foto 27. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Juan XXIII. 36
Foto 28. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Juan XXIII. 36
Foto 29. Charla de seguridad pausas activas frente de obra Nogal de la esperanza. 36
Foto 30. Charla de seguridad pausas activas frente de obra Nogal de la esperanza. 36
Foto 31. Charla de seguridad en frente de obra Nogal de la esperanza. 37
Foto 32.Jornada de orden aseo y limpieza en frente de obra Nogal de la esperanza. 37
Foto 33. Charla de seguridad y diligenciamiento de ATS en frente de obra San Luis. 37
Foto 34. Charla de seguridad en frente de obra Simón Bolívar 37
Foto 35. Charla de seguridad y pausas activas en frente de obra Simón Bolívar. 37
Foto 36. Charla de seguridad y pausas activas en frente de obra Simón Bolívar. 37
Foto 37. Inspección de equipos de alturas en los frentes de obra. 38
Foto 38. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Tibabita. 38
Foto 39. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Tibabita. 38
Foto 40. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal..... 38
Foto 41.Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal. 38
Foto 42. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal..... 38
Foto 43. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal..... 38
Foto 44. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal..... 38
Foto 45. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal..... 38
Foto 46. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal..... 39
Foto 47. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal..... 39
Foto 48.Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal..... 39

Foto 49. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal. 39
Foto 50. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal. 39
Foto 51.Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal. 39
Foto 52.Entrega de EPP en frente de obra Verbenal. 39
Foto 53.Inspeccion de herramientas en frente de obra Verbenal. 39
Foto 54. Instalación de señalización en frente de obra Verbenal. 39
Foto 55. Instalación de señalización en frente de obra Verbenal. 40
Foto 56. Instalación de señalización en frente de obra Verbenal. 40
Foto 57. Instalación de cerramiento perimetral en frente de obra Verbenal**.** 40
Foto 58. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra El Verbenal. 40
Foto 59. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra El Verbenal. 40
Foto 60.Instalación de punto de hidratación en frente de obra El Verbenal. 40
Foto 61. Inspección de punto ecológico en frente de obra El Verbenal. 40
Foto 62. Lavado de manos en frente de obra el Verbenal. 40
Foto 63. Inspección de unidad de baño sanitaria en frente de obra el Verbenal. 40
Foto 64. Lavado de manos el frente de obra Tibabita. 41
Foto 65.Inspección de herramientas en el frente de obra Tibabita. 41
Foto 66. Inspección de unidad de baño sanitaria en el frente de obra Tibabita. 41
Foto 67. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Tibabita. 41
Foto 68. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Tibabita. 41
Foto 69. Inspección de punto ecológico en frente de obra Tibabita. 41
Foto 70. Lavado de manos el frente de obra Simón Bolívar 41
Foto 71. Inspección de unidad de baño sanitaria en frente de obra Simón Bolívar 41
Foto 72. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Simón Bolívar 41
Foto 73. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Simón Bolívar 42
Foto 74. Inspección de punto ecológico en frente de obra Simón Bolívar 42
Foto 75.instalacion de señalización en frente de obra Simón Bolívar 42
Foto 76. Lavado de manos el frente de obra San Luis. 42
Foto 77. Inspección de unidad de baño el frente de obra San Luis. 42
Foto 78.Inspección de Kit de emergencias en frente de obra San Luis. 42
Foto 79. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra San Luis**.** 42
Foto 80. Lavado de manos en frente de obra el Nogal. 42
Foto 81. Inspección de unidad de baño sanitaria en frente de obra el Nogal. 42
Foto 82. Señalizacion en frente de obra Nogal. 43
Foto 83. Señalizacion en frente de obra Nogal. 43
Foto 84. Inspeccion puntos ecologicos en frente de obra Nogal. 43
Foto 85. Puntos de hidratacion en frente de obra Nogal. 43
Foto 86. Puntos de hidratacion en frente de obra Nogal. 43
Foto 87. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Nogal 43
Foto 88.Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Nogal 43

Foto 89. Instalacion de manto en frente de obra Nogal. 43
Foto 90. Jornada de orden aseo y limpieza en frente de obra Nogal. 43
Foto 91. Jornada de orden aseo y limpieza en frente de obra Nogal**.** 44
Foto 92.Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Juan XXIII. 44
Foto 93. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Juan XXIII. 44
Foto 95.Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Juan XXIII. 44
Foto 96 Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Buena vista. 44
Foto 97. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Buena vista. 44
Foto 98. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Buena vista 44
Foto 99. Jornada de orden aseo y limpieza en los frentes de obra Buena Vista. 44
Foto 100.Señalizacion de cajas de inspeccion los frente de obra. 44
Foto 101. Inspeccion de unidad de baño sanitaria en frente de obra Arcoiris. 45
Foto 102.Inspeccion de unidad de baño sanitaria en frente de obra Arcoiris. 45
Foto 103. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Arcoiris. 45
Foto 104. Inspeccion de punto ecologico sanitaria en frente de obra Arcoiris. 45
Foto 105. Inspeccion de punto de hidratación sanitaria en frente de obra Arcoiris. 45
Foto 106. Jornada de orden y aseo en frente de obra Arcoiris. 45
Foto 107. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Centro tierra de saberes. 45
Foto 108. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Centro tierra de saberes. 45
Foto 109. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Centro tierra de saberes. 45
Foto 110. Manateniemeito de cancha frente de obra Centro de tierra de saberes. 46
Foto 111. Manateniemeito de cancha frente de obra Centro de tierra de saberes. 46
Foto 112.Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Centro de tierra de saberes. 46
Foto 113. Inspección de pinto ecológico frente de obra Centro de tierra de saberes 46
Foto 114. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Centro de tierra de saberes. 46
Foto 115. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Centro de tierra de saberes. 46
Foto 116. Insprccion de unidad de baños sanitarios frente de obra Centro de tierra de saberes 46
Foto 117. Instalacion de señalizacion preventiva informativa y de obligatoriedad los frentes de obra. 46
Foto 118. Señalizacion y cerramieto de perimetral en el frente de obra. 46
Foto 119. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Nogal. 47
Foto 120. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Nogal. 47
Foto 121. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Nogal**.** 47

1 INTRODUCCIÓN

La secretaria de integración social requiere realizar las obras de mantenimiento y optimizar de los inmuebles administrados por la secretaria distrital de la integración social (SDIS) mediante visitas, diagnóstico y ejecución de las obras correspondientes a reparaciones locativas con el fin de contar con equipamientos dignos, adecuados y seguros así como, atender las emergencias y todas aquellas obras que se requieran, en las unidades operativas y sedes de SDIS o donde la entidad solicite su intervención. El lugar de ejecución del contrato será en las 20 unidades operativas y sedes de la SDIS o donde la entidad solicite su intervención.

El CONSORCIO INGENARTK XXI Tiene como objetivo principal el aseguramiento de la ejecución de actividades del Contrato de acuerdo con los requisitos establecidos, a través de la mejora de las condiciones de bienestar de todos los colaboradores y partes interesadas, para lo cual se planifica, implementa, mantiene y mejora el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, establecidos en el Contrato para dar cumplimiento a las exigencias establecidas, los pliegos de condiciones, la legislación Colombiana y otros requisitos, con el fin de minimizar y mitigar la accidentalidad y enfermedades laborales asociados a la ejecución de las actividades del proyecto tanto a nivel administrativo como operativo.

En el presente Informe del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo Y medio N°2 se consignan las acciones desarrolladas durante el período correspondiente del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025. Una de las funciones fundamentales del contratista es ejecutar los programas de diagnósticos y diseños para el cumplimiento de requisitos legales y contractuales del contrato de obra, así como informar a la interventoría de la gestión de los profesionales que se encuentran en las diferentes áreas y cumplir con las directrices relacionadas con la parte ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo Por lo anteriormente expuesto, este Informe se presenta con el fin de mostrar las actividades relacionados con el componente SST y AMBIENTAL dando cumplimiento a lo establecido.

2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

2.1 LOCALIZACIÓN

El lugar de ejecución del contrato será en las siguientes unidades operativas y sedes de la SDIS o donde la entidad solicite su intervención, ubicadas dentro de las 20 localidades del Distrito capital, conformidad con la distribución de grupos. El consorcio está a cargo del grupo N 1 la cual consignan en las localidades:

1.USAQUEN-2. CHAPINERO-11. SUBA-12. BARRIOS UNIDOS-13. TEUSAQUILLO.



Imagen No.1 https://www.google.com/search?q=mapa+de+las+localidades+de+bogota&rlz.

3 OBJETIVO GENERAL

El presente documento tiene como objeto la presentación de la gestión **"**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUERIDA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO" durante todo el periodo de duración del proyecto.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Informar sobre las actividades de SST ejecutadas en el periodo para mantener un ambiente laboral seguro, mediante la prevención y el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa.

- Dar a conocer las actividades de identificación, evaluación y control de los agentes y factores de riesgo presentes en el medio de trabajo, que pueden causar alteraciones reversibles o permanentes en la salud de los trabajadores.
- Informar sobre las medidas y estrategias previstas para atender futuras emergencias teniendo en cuenta las experiencias y evaluaciones del periodo informado.
- Incluir las actividades realizadas con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Seguridad y salud en el trabajo para el contrato.

4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

4.1 DATOS DEL CONSTRUCTOR

Tabla 1. Datos del constructor.

PROYECTO:	CTO-9360 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA:	**"**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUERIDA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO **"**
LOCALIZACIÓN:	Localidades Suba-Usaquén-Chapinero-Barrios Unidos—Teusaquillo.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INGENARTK XXI**
NIT	901.607.766-8
REPRESENTANTE LEGAL:	OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL:	Carrera 7 Bis A N 124-81
TELÉFONO:	310858229
NÚMERO CENTROS DE TRABAJO:	(1) Uno
CLASE DE RIESGO POR SEDE:	V
VALOR CONTRATADO:	($ M/CTE)
PLAZO ESTIMADO TOTAL:	7 meses para etapa de construcción Total, de tiempo 7 meses
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	12 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de marzo de 2025

Fuente: Consorcio Ingenartk XXI

4.2 ALCANCE

El presente informe recopila las actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo realizadas por el contratista del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025.

DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la muerte o daño a la propiedad.

Higiene ocupacional o Industrial: Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales.

Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a personas, daño a la propiedad o perdida en el proceso.

Investigación de accidente de trabajo: técnica utilizada para el análisis de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición.

Normas de seguridad: son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación de maquinaria y herramientas.

Plan de emergencias: conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controla el desarrollo de los acontecimientos y determinar las casas y las medidas de control para evitar su repetición.

EPP: Elemento de protección personal.

5 NORMATIVIDAD

Es responsabilidad de **Consorcio Ingenartk XXI,** mantener los medios que brinden la seguridad a sus trabajadores, para lo cual el presente SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) está soportado en las siguientes disposiciones de ley del gobierno colombiano, según normatividad vigente:

- Código Sustantivo del Trabajo/1950. Art. 34: Establece la solidaridad entre el Beneficiario de la obra y el contratista, en labores inherentes a su actividad, en cuanto a prestaciones e indemnizaciones. Art. 57: Determina obligaciones del patrono en cuanto a procurar locales apropiados y elementos de protección contra ATEL, así como atención en primeros Auxilios. Art. 58: Observar medidas preventivas de Higiene y acatar órdenes para la prevención de ATEL. Art. 309, define qué es obra o actividades de construcción. Art. 313, suspensión del trabajo por lluvia. Art. 349, Reglamento de Higiene y Seguridad.
- Ley 9/1979; Por la cual se dictan medidas sanitarias. Él título III habla de las disposiciones de la Seguridad y Salud en el Trabajo y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.

- Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; Organiza el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores.
- Ley 962/2005. El Congreso Nacional derogó la obligación de las empresas de registrar ante el Ministerio de la Protección Social el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Artículo 55. Supresión de la revisión y aprobación del reglamento de higiene y seguridad por el Ministerio de Protección Social.
- Ley 1010/2006. Adopta medidas para prevenir, corregir el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo.
- Ley 776 de 2001. Establece y define el derecho a las prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional.
- Ley 436/95. Establece la Utilización del Asbesto en Condiciones Seguras.
- Ley 1562 de 11 julio de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto 1772 /1994. Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales.
- Decreto 1834 de 1994. Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional De Riesgos Profesionales.
- Decretos 1831 y 1832/94. Determinan las tablas de clasificación de actividades económicas y de enfermedades profesionales.
- Decreto 2150 de 1995. Artículo 116 se refiere a la inscripción de las empresas clasificadas como de alto riesgo (clases 4 y 5) a las Direcciones Regionales y Seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes del 5 de febrero de 1996.
- Decretos 1832 de 1994 y 2100 de 1995. Que determinan las tablas de clasificación de actividades económicas y de enfermedades profesionales.
- Decreto 917/99; Manual único de calificación de invalidez.
- Decreto 1607/2002. Modifica Tabla Clasificación actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales.
- Decreto 586/1983. Por el cual se crea el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto 614/1984. Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Seguridad y Salud en el Trabajo en el país.
- Decreto 2800 del 2003. Reglamenta el literal b) del art. 13 del Decreto 1295/94 afiliación al. S.G.R.P para trabajadores independientes
- Decreto 2943 DE 2013. "por el cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999" el empleador solo pagará los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general.
- Resolución 1401/2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
- Resolución 2346/2007. por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

- Resolución 2646/2008. por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.
- Resolución 652 del 30 de abril de 2012. Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 02413 de 1979. Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción.
- Resolución 1016 /89. Reglamento para la organización y funcionamiento y forma de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución 2013/1986. Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo.
- Resolución 1792/1990. Por la cual se adopta valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
- Resolución 1356 de 18 de julio de 2012. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012.
- Resolución 1918/2009. Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 1075/92. Dispone el establecimiento de actividades en el Marco del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionados con el control de la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo.
- Resolución 3941 de 1994 del Ministerio de Trabajo. Determina que la práctica de la prueba de embarazo como prerrequisito para que la mujer pueda acceder a un empleo u ocupación queda prohibida, excepto para aquellos empleadores de actividades catalogadas legalmente como de alto riesgo.
- Resolución 2569/99. Establece los criterios técnicos para la determinación del origen de las enfermedades y de los accidentes.
- Resolución 1409 de 23 de Julio de 2012. Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas en el Trabajo en Alturas.
- Resolución 3368 de 2014 "Por la cual se modifica parcialmente la resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones" Entrenador de Trabajo Seguro en Alturas.
- Decreto 1072 de 2015: Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo. Capítulo 6 (Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). Por el cual se definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- Decreto 1990 de diciembre de 2016: El cual modifica las reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla de autoliquidación de aportes; se fijan plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, respectivamente.

- Decreto 052 de 2017 SG-SST: Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Resolución 0312 de 2019: Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
- Resolución 692 de 2022 por medio de la cual se adopta el protocolo general de Bioseguridad.
- Boletín No 378 de 2022 Minsalud hace recomendación de uso de tapabocas en espacios cerrados.
- Resolución 1238 de 2022 Por medio de la cual se dictan medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19.

6 RESPONSABILIDADES

Director de obra, Residentes de obra, Residente SST, inspectores SST, inspectores Técnicos. Maestro de obra, oficiales y ayudantes de construcción.

7 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

CONSORCIO INGENARTK XXI quien ejecuta el CTO No. 9360 DE 2023, dando Cumplimiento a este subprograma durante el periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025. Se realizó actividades de promoción y prevención, además de control para minimizar riesgos identificados en obra, el propósito es evitar que sucedan o se presenten accidentes de trabajo, además preservar la salud, el bienestar y la vida de cada persona dentro del proyecto; con base a lo anterior se capacito a los trabajadores sobre la necesidad de asistir a controles o citas programadas por médicos especialistas al realizar el examen de ingreso, igualmente conservar dietas balanceadas y estilos de vida saludable, asistir a valoraciones por Visiometria, optometría, examen general con énfasis osteomuscular; de esta manera se logran mejores resultados, ya que se cuenta con personal muy saludable y por ende los resultados en tareas programadas son más efectivos.

8 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Se realizaron las afiliaciones y los pagos de Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales del personal, según lo establecido en la Resolución 1747 de 2008 y el Decretó 1670 de

2007. Durante este periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025 ingresaron tres (3) trabajadores (5) ingresos retiros en el periodo. En el Anexo 01 Se relaciona listado de personal y afiliaciones a la Seguridad Social o en su defecto pagos correspondientes al periodo del presente informe.

Tabla 2. Tabla de Información personal Administrativo-Operativo

PERIDO DEL 12 DE FEBERO DEL 2024 AL 11 DE MARZO DEL 2025											
PERSONAL NUEVO MARCOS PINTO LEON											
NO	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	DATOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHAS DE AFILIACION ARL O PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	AFP
1	MARCOS PINTO LEON	91177224	VICTOR MANUEL CUERVO	79.231.480	OFICIAL	SURA	11/02/2024	13/02/2024		NUEVA EPS	COLPENSIONES
PERSONAL NUEVO CONSORCIO INGENARTK XXI											
NO	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	DATOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHAS DE AFILIACION ARL O PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	AFP
2	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	PEDRO FERNANDO NUÑEZ VILLAMIZAR	91.287.050	AYUDANTE	SURA	AFILIACION	13/02/2024		SALUD TOTAL	PORVENIR
PERSONAL ANTIGUO OPERATIVO EMPRESA INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS											
NO	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	DATOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHAS DE AFILIACION ARL O PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	AFP
3	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	RAFAEL ENRIQUE BARRAGAN CORONADO	1.019.074.926	AYUDANTE DE OBRA	SURA	17/01/2025	13/02/2024		NUEVA EPS	PROTECCION
PERSONAL ANTIGUO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO											
NO	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	DATOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHAS DE AFILIACION ARL O PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	AFP
1	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	JUAN CARLOS RODRIGUEZ LIZARAZO	1.012.341.093	INGENIERO RESIDENTE	SURA	7/01/2025			FAMISANAR	PORVENIR
2	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	SANDRA MILENA MONROY RODRIGUEZ	53.114.837	RESIDENTE SST	SURA	15/01/2025			EPS SANITAS	PORVENIR

3	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	LAURA YERALDIN RAMIREZ OCAMPO	1.006.118.750	INSPECTORA SST	SURA	20/01/2025			SALUD TOTAL	PORVENIR
4	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO	79.614.406	DIRECTOR DE OBRA	SURA	21/01/2025			NUEVA EPS	COLPENSIONES
5	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	NATHALIA RAMIREZ ARDILA	1.018.436.724	RESIDENTE AMBIENTAL	SURA					COLPENSIONES
6	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	JULIO ALEXIS ALONSO GONZALEZ	80.407.409	MAESTRO DE OBRA	SURA	30/01/2025			EPS COMPENSAR	COLPENSIONES
7	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	JOSE GASPAR JIMENEZ HERNANDEZ	9.655.203	MAESTRO DE OBRA	SURA	30/01/2025			EPS SANITAS	PORVENIR
8	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	JHON FREDY PALOMINO MEDINA	1.092.337.671	RESIDENTE DE OBRA	SURA	31/01/2025			EPS SANITAS	PORVENIR
9	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	RICARDO GUATAQUIRA RODRIGUEZ	80.503.676	AYUDANTE DE OBRA	SURA	5/02/2025				

PERSONAL ANTIGUO OPERATIVO EMPRESA MARCOS PINTO LEON

NO	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	DATOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHAS DE AFILIACION ARL O PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	AFP
1	MARCOS PINTO LEON	91177224	JOSE ELBER DARIO CRUZ	79.820.019	PAGAR	OFICIAL DE OBRA	SURA	10/01/2025		FAMISANAR	PORVENIR
2	MARCOS PINTO LEON	91177224	JHON HELIBERTO GALEANO MARIN	1.098.661.849	OFICIAL DE OBRA	SURA	4/01/2025	16/01/2025		FAMISANAR	PORVENIR
3	MARCOS PINTO LEON	91177224	JOSE JOAQUIN GARZON CUERVO	80.422.353	AYUDANTE DE OBRA	SURA	1/12/2024	16/01/2025		FAMISANAR	COLFONDOS
4	MARCOS PINTO LEON	91177224	PEDRO JOSE GARZON	80.720.424	OFICIAL DE OBRA	SURA	10/01/2025	16/01/2025		SANITAS	PROTECCIÓN
5	MARCOS PINTO LEON	91177224	EDWIN ZAMORA	1.022.927.399	AUXILIAR DE OBRA	SURA	15/03/2025	18/01/2025		CAPITAL SALUD	PORVENIR
6	MARCOS PINTO LEON	91177224	MARCOS PINTO LEON	91177224	SUBCONTRATISTA	SURA	9/01/2025	16/01/2025		EPS SURA	COLPENSIONES
7	MARCOS PINTO LEON	91177224	JORGE ENRIQUE ARANZAZU	80.252.926	TECNICO	SURA	15/03/2025	16/01/2025		NUEVA EPS	PORVENIR
8	MARCOS PINTO LEON	91177224	JOSE DEL CARMEN ORTEGON BUSTAMANTE	92227308	OFICIAL DE OBRA	SURA	3/01/2025	31/01/2025		SALUD TOTAL	PORVENIR
9	MARCOS PINTO LEON	91177224	FERNANDO LUIZ SOLAR	1192809853	AYUDANTE	SURA	3/01/2025	31/01/2025		EPS SURA	PORVENIR
10	MARCOS PINTO LEON	91177224	NELSON RUEDA RAMIREZ	91.299.413	AYUDANTE	SURA	3/01/2025	31/01/2025		NUEVA EPS MOVILIDAD	COLPENSIONES

PERSONAL ANTIGUO OPERATIVO EMPRESA INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS

NO	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	DATOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHAS DE AFILIACION ARL O PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	AFP
1	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	ALFONSO BECERRA MOSQUERA	11.810.906	AYUDANTE	SURA	24/10/2024	27/01/2025		EPS COMPENSAR	PROTECCION
2	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	ANDRES CAMIILO MENA PALACIOS	1.003.927.531	AYUDANTE	SURA	25/01/2025	27/01/2025		SALUD TOTAL	PORVENIR
3	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	ANDRIS JOEL CABARCAS ORTIZ	1.046.272.014	AYUDANTE	SURA	25/01/2025	27/01/2025		NUEVA EPS	PORVENIR
4	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	DAVISON MOSQUERA BERRIO	11.805.171	AYUDANTE	SURA	15/01/2025	27/01/2025		SALUD TOTAL	COLPENSIONES
5	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ RENTERIA	11.801.137	AYUDANTE	SURA	16/09/2022	27/01/2025		FAMISANAR	COLPENSIONES
6	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	LUIS FERNANDO VELASQUEZ LOZANO	1.014.279.810	INSTALADOR	SURA	22/10/2024	27/01/2025		FAMISANAR	PORVENIR
7	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	JESUS DAVID ESCANDON VASQUEZ	1.050.040.902	INSTALADOR	SURA	7/11/2024	27/01/2025		NUEVA EPS	PORVENIR
8	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	BRAYAN ANTONIO ARIAS ROJANO	1.052.981.709	INSTALADOR	SURA	1/10/2024	27/01/2025		EPS SURA	PROTECCION
9	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	LARRY VALENCIA GAMBIOA	11.813.359	SUSCONTRATISTA	SURA	25/08/2022	27/01/2025		FAMISANAR	PROTECCION
10	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILAR	901613099	CARLOS ANDRES HERRERA FERRER	1.001.830.642	INSTALADOR	SURA	26/01/2025	28/01/2025		SALUD TOTAL	

11	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	JORGE ALEXANDER MOSQUERA GRUESO	1.014.477.471	INSTALADOR	SURA	30/01/2025	31/01/2025		SALUD TOTAL	PORVENIR
PERSONAL ANTIGUO OPERATIVO SOLUCIONES ARKOS SAS											
NO	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	DATOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHAS DE AFILIACION ARL O PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	AFP
1	SOLUCIONES ARKOS SAS	900662157	FERNANDO ALBA RESTREPO	80.222.781	INSTALADOR DE VENTANERIA	SURA	4/02/2025	7/02/2025		NUEVA EPS	PROTECCION
2	SOLUCIONES ARKOS SAS	900662157	JHON JAIRO VILLAMIL HERNANDEZ	79.591.661	INSTALADOR DE VENTANERIA	SURA	16/01/2025	7/02/2025		NUEVA EPS	COLPENSIONES
PERSONAL INGRESO Y RETIRO EN EL MES											
NO	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	DATOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHAS DE AFILIACION ARL O PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	AFP
1	CESAR AGUSTO MARTINEZ CLAVIJO	79553127	CESAR AGUSTO MARTINEZ CLAVIJO	79.553.127	SUBCONTRATISTA	POSITIVA	20/02/2025	21/02/2025	7/03/2025	FAMISANAR	PROTECCION
2	CESAR AGUSTO MARTINEZ CLAVIJO	79553127	CESAR AGUSTO SUAREZ CANTOR	79.715.862	AYUDANTE DE OBRA	POSITIVA	20/02/2025	21/02/2025	7/03/2025	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
3	CESAR AGUSTO MARTINEZ CLAVIJO	79553127	GULLERMO BARRERA VEGA	79.949.048	AYUDANTE DE OBRA	POSITIVA	25/02/2025	25/02/2025	7/03/2025	NUEVA EPS	PROTECCION
4	CESAR AGUSTO MARTINEZ CLAVIJO	79553127	RUBEN DARIO BENAVIDEZ BETANCOUR	79.546.559	AYUDANTE DE OBRA	POSITIVA	25/02/2025	25/02/2025	7/03/2025	FAMISANAR	COLFONDOS
5	CESAR AGUSTO MARTINEZ CLAVIJO	79553127	YOAN EDUARDO VARGAS MELO	1.020.746.059	AYUDANTE DE OBRA	POSITIVA	25/02/2025	25/02/2025	7/03/2025	SALUD TOTAL	PORVENIR
PERSONAL RETIRADO											
NO	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	DATOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHAS DE AFILIACION ARL O PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	AFP
1	MARCOS PINTO LEON	91177224	JOHN FREDY PARADA RODRIGUEZ	80.254.055	PINTOR	SURA	13/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	FAMISANAR	PORVENIR
2	MARCOS PINTO LEON	91177224	FREDY JOVAN GRANADOS VELANDIA	80.252.763	TECNICO	SURA	14/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	EPS COMPENSAR	PORVENIR
3	MARCOS PINTO LEON	91177224	HARVIY GUERRA SILVA	13.543.817	AYUDANTE DE OBRA	SURA	4/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	SALUD TOTAL	COLFONDOS
4	MARCOS PINTO LEON	91177224	JONY SMITH SAAVEDRA CONTRERAS	80.254.511	OFICIAL DE OBRA	SURA	14/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	FAMISANAR	COLPENSIONES

5	MARCOS PINTO LEON	91177224	OSCAR FABIAN FIERRO LARA	1.022.947.288	OFICIAL DE OBRA	SURA	14/01/2025	16/01/2025	15/02/2025	FAMISANAR	PROTECCIÓN

Fuente: CONSORCIO INGENARTK XXI

Tabla 3. Consolidado de Personal

EMPRESA	PERSONAL TOTAL ACTIVO	TOTAL, INGRESOS EN EL PERIODO	TOTAL, INGRESOS RETIROS EN EL PERIODO	TOTAL, PERSONAL ROTATIVO/TRASLADO	TOTAL, PERSONAL RETIRADO
CONSORCIO INGENARTK XXI	32	3	5	0	5
Totales activos: 35 Trabajadores.					

Fuente: CONSORCIO INGENARTK XXI.

9. INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS.

Para el presente periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025, se realizó el proceso de inducción y notificación de riesgos a todos los trabajadores que ingresaron a los frentes de obra. notificación de riesgos). Donde se socializaron los siguientes temas:

- ✓ Política de Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente.
- ✓ Sistema general de riesgos profesionales y seguridad social (EPS, AFP y ARL).
- ✓ Política de no consumo de alcohol, farmacodependencia y tabaquismo
- ✓ Riesgos Ocupacionales del cargo (Notificación de riesgos)
- ✓ Inspecciones de Seguridad Industrial
- ✓ Uso y cuidado de los elementos de protección personal
- ✓ Reporte de accidentes laborales, incidentes actos y condiciones inseguras 26
- ✓ Respuesta a emergencias.
- ✓ Manejo de herramientas.
- ✓ Participación en capacitaciones y charlas de seguridad y salud ocupacional
- ✓ Reglamento de Higiene y seguridad Industrial
- ✓ Medicina preventiva y del trabajo.

9.1 CAPACITACIONES Y CAHRLAS DE SEGURIDAD SEGÚ CRONOGRAMA

En el periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025, se realizaron las siguientes charlas y capacitación a todos los trabajadores en las instalaciones de la oficina y de la obra. Donde se socializaron los siguientes temas: **Ver (Anexo 04)**

Tabla 4. Capacitaciones y charlas según plan de capacitación

No	CHARLA	FECHA	N PARTICIPANTES
1	La importancia de hidratarse- temperaturas extremas	12/02/2025	9
2 3	Inspeccionar antes de iniciar actividades los EPP-EPCC	13/02/2025	11
4	Jornada de orden aseo y limpieza	14/02/2025	9
5	Manejo de cilindro de gas.	15/02/2025	6
6	Trabajo en caliente alturas	17/02/2025	7
7	Autocuidado estilos de vida saludable	17/02/2025	2
8	Condiciones climáticas	18/02/2025	8
9	Riegos mecánico- riesgo biomecánico	19/02/2025	10
10	Caídas al mismo nivel uso de EPP	19/02/2025	2
11	Actos y condiciones inseguras	21/02/2025	2
12	Condiciones climáticas	21/02/2025	2
13	La importancia del uso de los EPP-EPCC- retroalimentación de las condiciones en el trabajo seguro en alturas	22/02/2025	2
14	La seguridad es Responsabilidad de todos	24/02/2025	3
15	Riesgo de ruido- protección auditiva- protección de manos- protección de ojos	24/02/2025	2
16	Condiciones climáticas- importancia hidratarse	25/02/2025	3
17	Uso adecuado de los EPP- EL conducta regular que se maneja en el jardín	25/02/2025	5
18	Riego biológico- riesgo eléctrico	26/02/2025	6
19	Identificación de peligros evaluación de riesgos y sus medidas	26/02/2025	5
20	Uso de los elementos de protección personal	26/02/2025	3
21	Primeros auxilios- excavación manual	27/02/2025	6
22	Fatiga visual	27/02/2025	5
23	El exceso de confianza y la seguridad en el trabajo	27/02/2025	3
24	Que puedo hacer para evitar resbalones tropiezos y caídas	28/02/2025	3
25	Uso de EPP- Hidratarse	28/02/2025	3
26	Identificación de riegos en el área de	28/02/2025	6

	trabajo		
27	Condiciones de trabajo orden aseo	01/03/2025	3
28	Orden aseo y limpieza	01/03/2025	6
29	Uso de elementos de protección personal	03/03/2025	4
30	Riesgo locativo	03/03/2025	4
31	Uso adecuado de escaleras	03/03/2025	4
32	Riesgo biomecánico	05/03/2025	4
33	Riesgo eléctrico	05/03/2025	4
34	Importancia de hidratarse- pausas activas	05/03/2025	4
35	Jornada de orden aseo y limpieza	07/03/2025	5
36	Actos y condiciones inseguras- uso adecuado de EPP	07/03/2025	5
37	Jornada de orden aseo y limpieza	07/03/2025	5
38	Conciencia ambiental	07/03/2025	4
39	Actos y condiciones inseguras- uso adecuado de EPP	08/03/2025	5
40	Uso adecuado de las escaleras caídas a distinto nivel	10/03/2025	5
41	Uso adecuado de escaleras- caída a distinto nivel	10/03/2025	5
42	Uso de los elementos de protección personal	10/03/2025	4
43	Riesgo eléctrico	12/03/2025	2
44	Riesgo eléctrico- uso adecuado de los equipos	12/03/2025	5
45	Riesgo eléctrico- uso adecuado de los equipos	12/03/2025	5
46	La seguridad es responsabilidad de todos	13/03/2025	3
47	Conciencia ambiental	14/03/2025	2
48	Jornada de orden y limpieza- separación de residuos	14/03/2025	5
49	Autocuidado estilos de vida saludable	14/03/2025	3
50	Uso de los equipos contra caídas- uso de los EPP	14/03/2025	1
51 52	Jornada de orden aseo y limpieza	15/03/2025	1
53	Primeros auxilios	24/03/2025	3
54	Uso de EPP	24/03/2025	3
55	Uso de EPP	26/03/2025	3

56	Buen uso de escalares	26/03/2025	3
57	La importancia de la hidratación	26/03/2025	3

Fuente: CONSORCIO INGENARTK XXI.

10. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

10.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO.

Dentro de las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, se realizaron las siguientes:

10.2 EXÁMENES OCUPACIONALES

Durante el periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025, a todos los trabajadores que ingresaron se les practicó el correspondiente examen ocupacional de ingreso, exámenes que tienen como fin evaluar el estado de salud de los trabajadores que ingresan a laborar al proyecto, para detectar posibles sintomatologías o enfermedades de base que puedan agravarse con las condiciones laborales a las cuales se vea expuesta la persona. La toma de los certificados médicos de los trabajadores se realiza dando cumplimiento a la Resolución 1016/89 y 2346 de 2007. El contratista verificó que se encontraran firmados por médicos con su respectiva Licencia en Salud Ocupacional y las IPS debidamente aprobadas por las autoridades competentes (Secretaria Distrital de Salud como entidad Gubernamental delegada por el Ministerio de la Protección Social) como Prestadores de Servicios Médicos especializados en Salud Ocupacional. **(Ver anexo 1)**

Tabla 5. Información de Exámenes

TIPO DE EXAMEN	No DE EXÁMENES REALIZADOS EN EL PERIODO
Ingreso	5
Ingreso Rotativo	0
Periodico	0
Post Incapacidad	0
Egreso (Cartas entregadas a los trabajadores)	10
TOTAL EXÁMENES REALIZADOS EN EL PERIODO	5

Fuente: CONSORCIO INGENARTK XXI

PERIDO DEL 12 DE FEBERO DEL 2024 AL 11 DE MARZO DEL 2025									
PERSONAL NUEVO MARCOS PINTO LEON									
NO	**NOMBRE DE LA EMPRESA**	**NIT DE LA EMPRESA**	**DATOS DEL TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHAS DE EXAMEN**	**CONCEPTO MEDICO**	**EXAMEN ENFOCADO EN ALTURAS**	**CENTRO MEDICO**
1	MARCOS PINTO LEON	91177224	VICTOR MANUEL CUERVO	79.231.480	OFICIAL	10/02/2025	APTO(Hábitos Estilos de vida saludable)	NO	CROMA MEDICAL
PERSONAL NUEVO CONSORCIO INGENARTK XXI									
NO	**NOMBRE DE LA EMPRESA**	**NIT DE LA EMPRESA**	**DATOS DEL TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHAS DE EXAMEN**	**CONCEPTO MEDICO**	**EXAMEN ENFOCADO EN ALTURAS**	**CENTRO MEDICO**
2	CONSORCIO INGENARTK XXI	901607766	PEDRO FERNANDO NUÑEZ VILLAMIZAR	91.287.050	AYUDANTE	5/12/2024	APTO(Hábitos Estilos de vida saludable)	NO	ENTORNO COMPAÑÍA LA IPS DE LAS BUENAS EMPRESAS
PERSONAL ANTIGUO OPERATIVO EMPRESA INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS									
NO	**NOMBRE DE LA EMPRESA**	**NIT DE LA EMPRESA**	**DATOS DEL TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHAS DE EXAMEN**	**CONCEPTO MEDICO**	**EXAMEN ENFOCADO EN ALTURAS**	**CENTRO MEDICO**
3	INSTALACION DE CUBIERTA Y FACHADAS LOS 3 PILARES SAS	901613099	RAFAEL ENRIQUE BARRAGAN CORONADO	1.019.074.926	AYUDANTE DE OBRA	16/01/2025	APTO(Estilos de vida saludable)	SI	CIMA IPS OCUPACIONAL
PERSONAL CESAR AGUSTO MARTINEZ CLAVIJO									
NO	**NOMBRE DE LA EMPRESA**	**NIT DE LA EMPRESA**	**DATOS DEL TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHAS DE EXAMEN**	**CONCEPTO MEDICO**	**EXAMEN ENFOCADO EN ALTURAS**	**CENTRO MEDICO**
4	CESAR AGUSTO MARTINEZ CLAVIJO	79553127	CESAR AGUSTO MARTINEZ CLAVIJO	79.553.127	SUBCONTRATISTA	24/02/2025	APTO(Estilos de vida saludable)	NO	ALIADOS EN SALUD OCUPACIONAL
5	CESAR AGUSTO MARTINEZ CLAVIJO	79553127	CESAR AGUSTO SUAREZ CANTOR	79.715.862	AYUDANTE DE OBRA	6/05/2024	APTO(Estilos de vida saludable)	NO	DR GUILLERMO ERNESTO GOELKEL

Fuente: CONSORCIO INGENARTK XXI

10.3 EXÁMENES DE EGRESO

Todos los trabajadores que ingresan a laborar, tienen el derecho a practicarse un examen de retiro, una vez finalicen actividades en obra; para tal fin desde el mismo momento de ingresar a laborar, el

Residente SST en la actividad de **INDUCCIÓN** informa al derecho que tienen y atendido requerimiento de ley, al finalizar el contrato de trabajo, se notifica por escrito el derecho que le asiste al trabajador, entregándoles la orden para la realización del Examen de Egreso, igualmente se les informa que la no practica de dicho examen durante los cinco días posteriores al retiro, exonera a la empresa a reclamaciones futuras por enfermedades, contraídas durante el trabajo desarrollado.

10.4 AUSENTISMO LABORAL ESTADISTISCAS DE AUSENTISMO POR AT ACUMULADAS.

Para el periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025, no se presentaron accidentes laborales en la población trabajadora del contratista.

11.POLITICAS DEL SG-SST

Para el presente periodo el **CONSORCIO INGENARTK XXI**, cuenta con la socializo de las políticas de Seguridad y Salud en el trabajo, así como políticas de NO consumo de alcohol, drogas psicoactivas y tabaquismo. como mecanismo de divulgación y conocimiento a los trabajadores.

11.1 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Para el presente periodo el **CONSORCIO INGENARTK XXI**, cuenta con la divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial, el cual se encuentran debidamente firmados por su respectivo representante legal. Igualmente se socializan durante la inducción de ingreso de los trabajadores.

12. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, constituye un medio importante para promocionar la Salud laboral en todos los niveles de la empresa, buscar acuerdos con las directivas y responsables del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. La resolución 2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y si la empresa cuenta con menos de 10 trabajadores de planta se nombrara un vigía. **"**Los vigías ocupacionales cumplen las mismas funciones

de los comités de salud ocupacional". (Decreto 1295 de 1994, artículo 35, parágrafo**)**. Este comité servirá de apoyo para velar por la promoción y vigilancia de las normas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de minimizar los riesgos laborales, durante la ejecución de la obra. Se eligieron los integrantes del Copasst por parte de los trabajadores se relacionan a continuación:

Tabla 6. Integrantes copasst por parte de la empresa

N	INTEGRANTES DEL COPASST	CARGO
1	NATHALIA RAMIREZ ARDILA	Principal
2	JUAN CARLOS RODRIGUEZ LIZARAZO	Suplente

Fuente: CONSORCIO INGENARTK XXI

Tabla 6. Integrantes copasst por parte de los trabajadores

N	INTEGRANTES DEL COPASST	CARGO
1	JULIO ALEXIS ALONSO GONZALEZ	Principal
2	JOSE GASPAR JIMENEZ HERNANDEZ	Suplente

Fuente: CONSORCIO INGENARTK XXI

Para el periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025, se realizó la ultima reunión del Copasst donde se trataron los siguientes temas: **Ver anexo 9**

1.Orden aseo y limpieza
2.Detenccion de peligros
3.Todos los accidentes de trabajo se deben reportar
4. Protección personal de los trabajadores EPP.

12.1 COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL

Se conformó el Comité de Convivencia con el personal de la empresa , el cual va hacer delgado por el Representante Legal en las instalaciones de la empresa se reunió el Representante Legal y sus trabajadores para conformar el Comité de Convivencia Laboral, dando cumplimiento a lo Establecido en la Resolución 1356 del 2012 que modifica los artículos 3,4,9, 14 de la resolución 652 de 2012, Resolución 2646 del 2008, Ley 1010 del 2006, a los requisitos y normas legales vigentes de Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia y en especial las que le confieren el literal b) del artículo 83 de la Ley 9a de 1979 y el numeral 7 del artículo 6° del Decreto 4108 de 2011. Se eligieron los integrantes del CCL por parte de los trabajadores se relacionan a continuación:

Tabla 7. Integrantes CCL por parte de la empresa.

N	INTEGRANTES DEL CCL	CARGO
1	SANDRA MILENA MONROY RODRIGUEZ	Principal

2	LAURA YERALDIN RAMIREZ OCAMPO	Suplente

Fuente: CONSORCIO INGENARTK XXI.

Tabla 7. Integrantes CCL por parte de los trabajadores

N	INTEGRANTES DEL CCL	CARGO
1	JHON FREDY PALOMINO MEDINA	Principal
2	RICARDO GUATAQUIRA RODRIGUEZ	Suplente

Fuente: CONSORCIO INGENARTK XXI

12.2 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Dando cumplimiento de este subprograma se busca evaluar y controlar los factores de riesgos de seguridad ambientales presentes en sitios de trabajo que ocasionan perjuicio a la salud de los trabajadores del N° **COP 9360 de 2023 y** que puedan generar o crear enfermedades laborales, el objeto general es prevenir de alguna manera la generación y proliferación de enfermedades en obra. Durante los periodos se realizarán actividades encaminadas al cumplimiento de este subprograma, como jornadas constantes de adecuación y manteamiento a frentes de obra, al igual que jornadas de orden aseo y limpieza.

12.3 ACTIVIDADES DE RIESGO.

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. Las que se catalogan como tal son: trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas y trabajos con sustancias químicas peligrosas. Durante el periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025 se realizó procedimientos para las actividades de alturas de igual manera se hizo diligenciamiento de ATS, permisos de trabajos en alturas, inspección de equipos de protección contra caída en donde se realizaron actividades de pintura e instalación de teja. **Ver anexo 6**

12.4 INSTALACIÓN DE LOCATIVAS.

Durante el periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025, en las instalaciones de cada uno de los frentes de la obra nos asignaron un cuarto para el cambio de vestuario para nuestros colaboradores, este espacio se utilizará según el tiempo de ejecución de la obra.

12.5 SERVICIOS DE BAÑOS EN LA OBRA.

Durante el periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025, en las instalaciones de cada uno de los frentes de la obra nos asignaron una unidad de baño sanitaria, los cuales se les realizaran el aseo, mantenimiento y desinfección dos veces a la semana, dejándolos aptos para uso de quienes laboran en la obra, igualmente se controla los riesgos biológicos que puedan afectar a quienes usamos este servicio.

12.6 INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA.

Durante el periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025 en la obra se realizó inspecciones de elementos de protección personal, kit de emergencia, inspección de herramientas manuales, inspección de obra en general, inspecciones de elementos de protección personal, se realizaron jomadas de orden aseo y limpieza, de igual forma se inspecciona actividades de alto riesgo en donde se le hace las recomendaciones a cada Sub contratista en los frentes de obra**. Ver anexo 5**

12.7 DOTACIÓN Y EPP.

Las entregas y reposiciones de dotación se realizarán conforme lo ordena el Código Sustantivo del Trabajo (tres dotaciones al año). Así mismo el contratista hace entrega de los elementos de protección personal a todos los colaboradores que ingresaron durante el presente periodo y que hacen parte del proyecto, de estos se realizara la reposición cuando se amerite de entrega de dotación y EPP.

El contratista permanente realiza la verificación del porte de los elementos de protección personal, de acuerdo con las matrices de riesgos y la de elementos de protección personal.

A continuación, se describe los elementos de protección personal suministrados:

- ✓ Casco de seguridad (color amarillo para personal operativo y casco blanco para personal directivo y administrativo)
- ✓ Overol en dos piezas (camisa y pantalón)
- ✓ Botas de seguridad punta de acero o composite en cuero
- ✓ Guantes de vaqueta reforzado
- ✓ Guantes de caucho

- ✓ Guantes poliuretano
- ✓ Protector para sistema el respiratorio (tapabocas)
- ✓ Protector auditivo (de inserción para personal en general
- ✓ Protección para ojos (mono gafas, de seguridad)

12.8 EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Para el periodo 12 de febrero al 26 de marzo del 2025 en el frente de obra Nogal se contó con el respectivo kit o equipos para atención de Emergencias como: extintores multipropósito y Solkaflam, camillas rígidas y botiquines portátiles instalados y señalizados según norma.

Con relación a los frentes de obra relacionados a continuación: El recreo, Juan XXIII, Verbenal, Arcoíris estos elementos de Kit de emergencias nos acogeremos a los elementos de cada sede ya que se acordó esto con las coordinadoras de cada sede del jardín. Los mismos se encuentran a cargo del inspector SST ya residente SST, además se cuenta con otros elementos como listas de instituciones de apoyo en caso de emergencias o accidentes (MEDEVAC), y reglamento de Higiene y Seguridad Industrial los cuales se encuentra distribuidos así;

- **Botiquín**

Se cuenta con un botiquín dotado con implementos básicos de:

- ✓ Limpieza y desinfección
- ✓ Protección de tejidos
- ✓ Materiales de inmovilización.
- ✓ Material de apoyo
- ✓ Condiciones de Uso

- **Extintor**

El frente de obra cuenta con un extintor con polvo químico seco tipo ABC multipropósito para extinguir fuego de:

- ✓ TIPO A: solidos, madera, telas y papel
- ✓ TIPO B: combustibles, grasas, pinturas y líquidos inflamables y combustibles.

- ✓ TIPO C: equipos eléctricos.


- **Camilla e inmovilizadores**
- El frente de obra cuenta con una camilla rígida y férulas inmovilizadoras.

12.9 CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Está constituida por un grupo de voluntarios organizados, con conocimiento y práctica, que apoyan el PLAN DE EMERGENCIAS, a través de la prevención y control de las situaciones de riesgo que puedan generar una emergencia dentro de las instalaciones de la empresa, buscando salvaguardar el bienestar de todos los empleados. (**Ver anexo 12)**

- PREVENCIÓN de accidentes
- CONTROL general de riesgos.
- ACTUAR En forma oportuna y eficaz en las emergencias.

Diagrama conformación Brigadas de emergencias.



INTEGRANTES BRIGADA DE EMERGENCIA		
N	**INTEGRANTES**	**CARGO**
1	SANDRA MILENA MONROY	Jefe de Brigada

2	JUAN CARLOS RODRIGUEZ LIZARAZO	Brigadista de Prevención y Control de Incendios
3	JHON FREDY PALOMINO MEDINA	Brigadista de Evacuación
4	LAURA YERALDIN RAMIREZ OCAMPO	Brigadista de primeros auxilios

Fuente: CONSORCIO INGENARTK XXI

13. CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACION.

En todos los frentes de obra del contrato al momento de empezar la etapa de mantenimiento se contará con puntos de acopio de igual manera se realizará la respectiva señalización tanto preventivas, informativas como de obligatoriedad, de la misma manera se mantendrá el cerramiento en las obras con poli-sombra, cinta peligro y señalizadores tubulares los cuales buscaban:

- Garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores.
- Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales.
- Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura.

14. ACTIVIDADES EN LOS FRENTES DE OBRA

En el periodo del 12 de febrero al 26 de marzo del 2025, tenemos abiertos los siguintes frentes de obra en los cuales realizamos las siguintes actividades técnicas relacionados a continuación:

GRUPO	LOCALIADAD	JARDIN INFANTIL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
GRUPO 1	BARRIOS UNIDOS	NOGAL DE LA ESPERANZA	Actividades de pintura, Mantenimiento de cubierta
GRUPO 1	BARRIOS UNIDOS	MARIA GORETTI	Actividades de pintura
GRUPO 1	CHAPINERO	SAN LUIS	Actividades cubierta
GRUPO 1	CHAPINERO	JUAN XXIII	Mantenimiento de cubierta
GRUPO 1	SUBA	ARCOIRIS	Mantenimiento de pintura estructura-instalación cubierta
GRUPO 1	USAQUEN	VERBENAL	Mantenimiento de pintura
GRUPO 1	USAQUEN	BUENAVISTA	Manteniendo de malla

GRUPO 1	USAQUEN	TIBABITA	Instalación de ventaneria
GRUPO 1	SUBA	HELVETIA	Instalación de ventaneria
GRUPO 1	USAQUEN	SIMON BOLIVAR	Retiro de techo
GRUPO 1	TEUSAQUILLO	CENTRO TIERRA DE SABARES	Mantenimiento de cancha

15. CONCLUSIONES

- **El CONSORCIO INGENARTK XXI**, dando estricto cumplimiento a compromisos contractuales y legales adquiridos para el desarrollo del proyecto, se continua llevando a cabo por parte del área SST, las inducciones de ingreso a los nuevos trabajadores, haciendo énfasis en la divulgación de las Políticas SST, Sistemas de Seguridad Social en Salud y Notificación de Riesgos Laborales; Políticas de Alcohol / Tabaquismo y no consumo de Sustancias Psicoactivas, Normas de Seguridad, Notificación a Examen Médico entre otras.
- Para el periodo, se realizó la afiliación respectiva a ARL, EPS y AFP, CCF, como también se realizaron exámenes médicos ocupacionales al personal que ingresó al proyecto, se tienen en cuenta las recomendaciones o restricciones dadas por especialistas en la inducción se menciona estilos de vida saludables para que los trabajadores se empiecen a buscar desde que ingresan a la Empresa.
- En el frente de obra, se mantienen kits de emergencia (Camilla, Botiquín, Extintor), listado de teléfonos de emergencia y MEDEVAC, y, reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Se efectuaron los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, SSSI, correspondiente a los trabajadores antiguos que participan en la ejecución del contrato 9360 - 2024, se verificó la seguridad social de los subcontratistas.
- Se realizó entrega de los Elementos de Protección Personal, EPP, a los nuevos trabajadores, también se hizo reposición a personal antiguo que lo requirió, este proceso se refuerza con charlas sobre el uso, cuidado y mantenimiento de los mismos EPP.

- En los respectivos frentes de obra, se verificaron el orden aseo y el aseo a los mismos, el estado de los kits de emergencias; para contrarrestar o mitigar posibles eventualidades que se puedan presentar.
- Se verifico el orden y aseo en la obra y campamentos el estado de los kits de emergencias, para contrarrestar y mitigar posibles eventualidades que se puedan presentar, se verifico el aseo y la desinfección de las unidades de baño.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST Y AVANCES DE OBRA

<table>
<tr>
<td>
Foto 1. Inducción al personal en frente de obra Buenavista.
FUENTE: Elaboración propia</td>
<td>
Foto 2. Inducción al personal en frente de obra Arcoíris.
FUENTE: Elaboración propia</td>
<td>
Foto 3. Inducción al personal en frente de obra San Luis.
FUENTE: Elaboración propia</td>
</tr>
<tr>
<td>
Foto 4. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris.
FUENTE: Elaboración propia</td>
<td>
Foto 5. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris.
FUENTE: Elaboración propia</td>
<td>
Foto 6. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris.
FUENTE: Elaboración propia</td>
</tr>
</table>

		
Foto 7. Diligenciamiento de permisos de obra Arcoíris. **FUENTE:** Elaboración propia	**Foto 8.** Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista. **FUENTE:** Elaboración propia	**Foto 9.** Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista **FUENTE:** Elaboración propia
		
Foto 10. Charla de seguridad en frente de obra María Goretti. **FUENTE:** Elaboración propia	**Foto 11.** Charla de seguridad en frente de obra Nogal de la esperanza. **FUENTE:** Elaboración propia	**Foto 12.** Diligenciamiento de permisos y charla de seguridad de obra Arcoíris. **FUENTE:** Elaboración propia



Foto 13. Diligenciamiento de permisos y charla de seguridad de obra Arcoíris.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 14. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 15. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 16. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 17. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Arcoíris.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 18. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista.
FUENTE: Elaboración propia

 **Foto 19**. Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 20.** Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 21.** Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Buenavista. **FUENTE** E elaboración propia
 **Foto 22**. Charla de seguridad y diligenciamiento de ATS en frente de obra Juan XXIII. FUENTE: Elaboración propia	 **Foto 23.** Charla de seguridad y diligenciamiento de ATS en frente de obra Juan XXIII. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 24.** Charla de seguridad y diligenciamiento de ATS en frente de obra Juan XXIII. **FUENTE:** Elaboración propia

 **Foto 25.**Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Juan XXIII. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 26.** Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Juan XXIII. **FUENTE:** Elaboración n propi a	 **Foto 27.** Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Juan XXIII. **FUENTE:** Elaboración propia
 **Foto 28.** Charla de seguridad pausas activas en frente de obra Juan XXIII. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 29.** Charla de seguridad pausas activas frente de obra Nogal de la esperanza. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 30.** Charla de seguridad pausas activas frente de obra Nogal de la esperanza. **FUENTE:** Elaboración propia

 **Foto 31**. Charla de seguridad en frente de obra Nogal de la esperanza. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 32**.Jornada de orden aseo y limpieza en frente de obra Nogal de la esperanza. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 33.** Charla de seguridad y diligenciamiento de ATS en frente de obra San Luis. **FUENTE:** Elaboración propia
 **Foto 34.** Charla de seguridad en frente de obra Simón Bolívar **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 35.**Charla de seguridad y pausas activas en frente de obra Simón Bolívar. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 36.** Charla de seguridad y pausas activas en frente de obra Simón Bolívar. **FUENTE:** Elaboración propia



Foto 37. Inspección de equipos de alturas en los frentes de obra.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 38. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Tibabita.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 39. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Tibabita.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 40. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 41. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 42. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 43. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 44. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 45. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 46. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 47. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 48.Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 49. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 50. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE : Elaboración propia



Foto 51.Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Verbenal.
FUENTE: E elaboración propia



Foto 52. Entrega de EPP en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 53.Inspeccion de herramientas en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 54. Instalación de señalización en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 55. Instalación de señalización en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 56. Instalación de señalización en frente de obra Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia.



Foto 57. Instalación de cerramiento perimetral en frente de obra Verbenal**.**
FUENTE: Elaboración propia



Foto 58. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra El Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 59. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra El Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 60.Instalación de punto de hidratación en frente de obra El Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 61. Inspección de punto ecológico en frente de obra El Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 62. Lavado de manos en frente de obra el Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 63. Inspección de unidad de baño sanitaria en frente de obra el Verbenal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 64. Lavado de manos el frente de obra Tibabita.
FUENTE**: Elaboración propia**



Foto 65. Inspección de herramientas en el frente de obra Tibabita.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 66. Inspección de unidad de baño sanitaria en el frente de obra Tibabita.
FUENTE**: Elaboración propia**



Foto 67. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Tibabita.
FUENTE**: Elaboración propia**



Foto 68. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Tibabita.

FUENTE**: Elaboración propia**



Foto 69. Inspección de punto ecológico en frente de obra Tibabita.
FUENTE**: Elaboración propia**



Foto 70. Lavado de manos el frente de obra Simón Bolívar
FUENTE**: Elaboración propia**



Foto 71. Inspección de unidad de baño sanitaria en frente de obra Simón Bolívar
FUENTE**: Elaboración propia**



Foto 72. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Simón Bolívar
FUENTE**: Elaboración propia**

 **Foto 73.** Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Simón Bolívar **FUENTE**: Elaboración propia	 **Foto 74.** Inspección de punto ecológico en frente de obra Simón Bolívar **FUENTE**: Elaboración propia	 **Foto 75.**instalacion de señalización en frente de obra Simón Bolívar **FUENTE**: Elaboración propia
 **Foto 76.** Lavado de manos el frente de obra San Luis. **FUENTE**: Elaboración propia	 **Foto 77.**Inspección de unidad de baño el frente de obra San Luis. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 78.**Inspección de Kit de emergencias en frente de obra San Luis. **FUENTE**: Elaboración propia
 **Foto 79.** Inspección de Kit de emergencias en frente de obra San Luis**.** **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 80.** Lavado de manos en frente de obra el Nogal. **FUENTE:** Elaboración propia	 **Foto 81.** Inspección de unidad de baño sanitaria en frente de obra el Nogal. **FUENTE:** Elaboración propia



Foto 82. Señalizacion en frente de obra Nogal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 83. Señalizacion en frente de obra Nogal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 84. Inspeccion puntos ecologicos en frente de obra Nogal.
FU ENTE: Ela boración propia



Foto 85. Puntos de hidratacion en frente de obra Nogal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 86. Puntos de hidratacion en frente de obra Nogal.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 87. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Nogal
FUENTE : Elaboración propia



Foto 88. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Nogal
FUENTE: Elaboración propia



Foto 89. Instalacion de manto en frente de obra Nogal.
FUENTE: Elab oración propia



Foto 90. Jornada de orden aseo y limpieza en frente de obra Nogal.
FUENTE: Elaboración p ropia



Foto 91. Jornada de orden aseo y limpieza en frente de obra Nogal**.**
FUENTE: **Elaboración propia**



Foto 92. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Juan XXIII.
FUENTE: Ela boración propia



Foto 93. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Juan XXIII.
FUENTE: *Elaboración propia*



Foto 94. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Juan XXIII.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 95 Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Buena vista.
FUENTE: Ela boració n propia



Foto 96. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Buena vista.
FUENTE: **Elabor ación propia**



Foto 97. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Buena vista

FUENTE: *Elaboración propia*



Foto 98. Jornada de orden aseo y limpieza en los frentes de obra Buena Vista.
FUENTE*: Elaboracion propia*



Foto 99. Señalizacion de cajas de inspeccion los frente de obra.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 100. Inspeccion de unidad de baño sanitaria en frente de obra Arcoiris.
FUENTE**: Elaborac ión propia**



Foto 101. Inspeccion de unidad de baño sanitaria en frente de obra Arcoiris.

FUENTE: Ela boración propia.



Foto 102. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Arcoiris.
FUENTE: Ela boración propia



Foto 103. Inspeccion de punto ecologico sanitaria en frente de obra Arcoiris.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 104. Inspeccion de punto de hidratación sanitaria en frente de obra Arcoiris.

FUENTE: Elaboración propia



Foto 105. Jornada de orden y aseo en frente de obra Arcoiris.
FUENTE: Elaboración propia



Foto 106. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Centro tierra de saberes.
FUENTE: **Elaboración propia**



Foto 107. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Centro tierra de saberes.

FUENTE: **Elaboración propia**



Foto 108. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Centro tierra de saberes.
FUENTE: Elaborac ión propia



Foto 109. Manateniemeito de cancha frente de obra Centro de tierra de saberes.
FUENTE: **Elaboración propia**



Foto 110. Manateniemeito de cancha frente de obra Centro de tierra de saberes.

FUENTE: **Elaboración propia**



Foto 111. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Centro de tierra de saberes.

FUENTE: Elaboración propia



Foto 112. Inspección de pinto ecológico frente de obra Centro de tierra de saberes
FUENTE: Elaboración propia



Foto 113. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Centro de tierra de saberes.

FUENTE: Elaboración propia



Foto 114. Inspección de Kit de emergencias en frente de obra Centro de tierra de saberes.
FUENTE**: Elaboración propia**



Foto 115. Insprccion de unidad de baños sanitarios frente de obra Centro de tierra de saberes

FUENTE: Elaboración propia



Foto 116. Instalacion de señalizacion preventiva informativa y de obligatoriedad los frentes de obra.

FUENTE: **Elaboración propia**



Foto 117. Señalizacion y cerramieto de perimetral en el frente de obra.
FUENTE: **Elaboración propia**

		
Foto 118. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Nogal. FUENTE: **Elaboración propia**	**Foto 119**. Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Nogal. FUENTE: **Elaboración propia**	**Foto 120.** Charla de seguridad y pausas activas al personal en frente de obra Nogal**.** **FUENTE:** Elaboración propia