	INSPECCIONES EPP, EPCC, DOTACION	CÓDIGO: F-S-30
		VERSIÓN: 0
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENCIA: 08-01-2024

Ciudad	Obra	Responsable de la inspección		Fecha: día	mes	año
Puerto Salgar	Torre Faj 3	Maribel Torriago		15	04	24

Empleado controlado	Elementos inspeccionados															
Nombres	Casco de seguridad	Gafas de seguridad	Procteto A. de inserción	Protector A. Tipo Copa	Guantes de Nilon Nitrilo	Guantes de Vaqueta	Botas seguridad	Botas de Caucho con puntera	Chaleco Reflectivo	Dotacion	Dotacion invierno	Mascarilla mediacara Filtros	Careta esmerilar	EPCC	Observaciones
Eglis Herrera	✓	✓	✓	X	N.A ✓		✓		N.A	✓	N.A	N.A	N.A	N.A	Se solicita cambio de botas.
Jose Lora	✓	✓	✓	X	N.A ✓		✓		N.A	✓	N.A	N.A	N.A	N.A	al oficial Eglis
Ruben Santana	✓	✓	✓	X	N.A ✓		✓		N.A	✓	N.A	N.A	N.A	N.A	Herrera, se
															encuentran rotas
															la suela.

Medidas Correctivas	Responsable	Fecha de verificación día	mes	año
	Maribel Torriago residente SST	15	04	2024

Estado del Elemento: B: Bueno M.E: mal estado N.E. No existe N.A: No aplica MP: mantenimiento preventivo

Powered by CamScanner