INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS MENORES

Versión: 0

LUGAR: Puerto salgar FECHA: Del 22 al 27 abril 2024.

TIPO DE EQUIPO:

Pulidora ☐ Tranzadora ☐ Planta eléctrica ☐ Taladro ☒ Cortadora de Concreto ☐

Sierra circular ☐ Vibro para concreto ☐ Dobladora ☐ Maquina de soldar ☐ Cortadora de Ladrillo ☐

Pistola Neumatica ☐ Compresor ☐ Mesciadora Electrica ☐ Apisonador ☐ Otro _____

	PARTES A INSPECCIONAR	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIÓN
		Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
1	Estructura				✓									✓									marca= Hilti
2	Eléctrico				✓									✓		✓							
3	Manual				✓		✓																serial = T21
4	Conexión eléctrica				✓									✓									
5	Pasa cordón						✓									✓							V= 120V
6	Enchufe				✓									✓									
1	Interruptor eléctrico				✓									✓									
2	Fijación del interruptor				✓									✓									
3	Soporte y estructura				✓									✓									
4	Indicador del servicio				✓									✓									
5	Mandril				✓									✓									
6	Selector de giro				✓									✓									
7	Guardas						✓									✓							
8	Motor				✓									✓									
9	Porta Electrodos						✓									✓							
10	Ruedas o anclaje						✓									✓							
11	Mangueras						✓									✓							
12	Acoples						✓									✓							
13	Motor de Aranque						✓									✓							
14	Boton de Encendido				✓									✓									
15	Boquillas de Aire						✓									✓							
16	Regulador de Caudal						✓									✓							
17	Regulador de avanico						✓									✓							
18	Bateria						✓									✓							
19	Tanque de Combustible						✓									✓							
20	Bolante de Giro						✓									✓							
21	Encendedor Retractil				✓									✓									
22	Plancha Apisonadora						✓																
23	Placha Apisonadora						✓																
24	Anti Latigo						✓									✓							
25	Aceite						✓									✓							
26	Sistema Hidraulico						✓									✓							
27	Fugas						✓									✓							
28																							
29																							
30																							

INSPECCIONADO POR:

Nombre:		Reviso:	Manbel Tarriago	Aprobo:	
Cargo:		Cargo:	SST	Cargo:	
Firma:		Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS MENORES

Versión: 0

LUGAR: Puesto salgar FECHA: Del 15 al 28 abril.

TIPO DE EQUIPO:

Pulidora ☐ Tranzadora ☐ Planta eléctrica ☐ Taladro ☒ Cortadora de Concreto ☐

Sierra circular ☐ Vibro para concreto ☐ Dobladora ☐ Maquina de soldar ☐ Cortadora de Ladrillo ☐

Pistola Neumatica ☐ Compresor ☐ Mesciadora Electrica ☐ Apisonador ☐ Otro _____

	PARTES A INSPECCIONAR	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIÓN
		Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
1	Estructura				✓			✓			✓												marca = Hilt.
2	Eléctrico				✓			✓			✓												serial = T21
3	Manual				✓			✓			✓												V.= 120 V.
4	Conexión eléctrica				✓			✓			✓												
5	Pasa cordón				N		✓			✓			✓										
6	Enchufe				✓			✓			✓												
1	Interruptor eléctrico				✓			✓			✓												
2	Fijación del interruptor				✓			✓			✓												
3	Soporte y estructura				✓			✓			✓												
4	Indicador del servicio				✓			✓			✓												
5	Mandril				✓			✓			✓												
6	Selector de giro						✓			✓			✓										
7	Guardas				✓			✓			✓												
8	Motor				✓		N.A.			✓			✓										
9	Porta Electrodos				N		A			✓			✓										
10	Ruedas o anclaje						✓			✓			✓										
11	Mangueras						✓			✓			✓										
12	Acoples						✓			✓			✓										
13	Motor de Aranque						✓			✓			✓										
14	Boton de Encendido				✓			✓			✓												
15	Boquillas de Aire						✓			✓			✓										
16	Regulador de Caudal						✓			✓			✓										
17	Regulador de avanico						✓			✓			✓										
18	Bateria						✓			✓			✓										
19	Tanque de Combustible						✓			✓			✓										
20	Bolante de Giro						✓			✓	✓		✓										
21	Encendedor Retractil				✓		✓	✓		✓	✓		✓										
22	Plancha Apisonadora						✓			✓			✓										
23	Placha Apisonadora						✓			✓			✓										
24	Anti Latigo						✓			✓			✓										
25	Aceite						✓			✓			✓										
26	Sistema Hidraulico						✓			✓			✓										
27	Fugas						✓			✓			✓										
28																							
29																							
30																							

INSPECCIONADO POR:

Nombre:	Jhon Alfonso.	Reviso:	Maribel Torrago	Aprobo:	
Cargo:	Oficial.	Cargo:	SST.	Cargo:	
Firma:		Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner