

2025 02 11 15,211,225.00

VARGAS BARRERA LIZET YOHANA

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE

ESE HOSPITAL DPTAL NTRA SÑRA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPI NIT. 900750333		COMPROBANTE DE EGRESO No. 20,991	
Fecha : 11/febrero/2025	Pagado a : 1015471679-6 VARGAS BARRERA LIZET YOHANA		
La Suma de : QUINCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE *****		Valor \$	15,211,225.00
Banco : 51 DAVIVIENDA	Cheque : PE		
Cuenta : 04 462169999366			
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO SERV-ASISTENC No. 22,843.00 Fact 01-2025		Valor Bruto \$16,372,000.00	Valor Neto \$ 15,211,225.00
Codigo	Descripcion	Valor	
301	ICA SERVICIOS ICA 5.9 X1000	96,595.00	
RSI	SERVICIOS 4%	654,880.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
119	90	113	106
COD. ARTICULO		ARTÍCULO	VALOR
245020801		Servicios prestados a las empresas y ser	16,372,000.00
TOTAL IMPUESTOS		TOTAL DESCUENTOS	
		TASA PRODEP \$ 409,300.00	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005001	BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0560462	0.00	15,211,225.00
240101002	SERVICIOS	15,620,525.00	0.00
240722001	PRODEPORTES Y RECREACION 2*5%	0.00	409,300.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 19:27

Usuario Imprime: TATIANA

Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DPTAL NTRA SÑRA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPI		COMPROBANTE	
NIT. 900750333		DE EGRESO No. 20,991	
Fecha : 11/febrero/2025	Pagado a : 1015471679-6 VARGAS BARRERA LIZET YOHANA		
La Suma de : QUINCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE *****		Valor \$	15,211,225.00
Banco : 51 DAVIVIENDA			
Cuenta : 04 462169999366	Cheque : PE		
Recibi: _____	Huella dactilar		
Nombre: _____			
C.C. No. _____ de _____			
Firma: _____			
OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIO POR ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN CONTRATO 104-2025			
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA

Pág. 1

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
240101002	SERVICIOS	0.00	15,620,525.00
243605001	retencion del 4%	0.00	654,880.00
243627002001	301-ICA SERVICIOS 5.9 X 1000	0.00	96,595.00
589723001	SERVICIOS	16,372,000.00	0.00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"

TIPO DE DOCUMENTO:	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:
FORMATO	SUPERVISOR CONTRATO		CONTROL INTERNO
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION	PAGINA
EV-ES-F-004	3	20/08/2020	1 DE 1

El Supervisor del contrato de prestación de Servicios No.104/2025, celebrado con **LIZETH YOHANA VARGAS BARRERA**, identificado con Cedula 1.015.471.679

CERTIFICA:


Que se recibió de **LIZETH YOHANA VARGAS BARRERA**, quien cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto contractual N.º 104 de 2025 que tiene por objeto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES INCLUYENDO PLANTA Y EQUIPO DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Y DE LOS PUESTOS DE SALUD HATO Y SIETE TROJES DEL MUNICIPIO DE FUNZA**. El cual se soporta con documento equivalente a Factura N.º 01 - 2025, por un valor total de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE, (\$ 16.372.000).

DETALLE	BIENES	SERVICIOS
Valor Contrato Inicial	\$24,515,000	\$125,692,000
No. CDP	106	
No. RP	113	
ADICIÓN		
Valor Adicionado		
CDP Adición	-	
CRP Adición	-	
Plazo de Ejecución	SEIS MESES	
Plazo de Ejecución	SEIS MESES	
Valor Contrato Inicial + Adición	\$24,515,000	\$125,692,000
Valor Ejecutado		
Valor Factura Actual		16,372,000
Total Ejecutado		16,372,000
Saldo por ejecutar	24,515,000	109,320,000
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial + Adición)%	0%	13%

Se expide en la ciudad de Funza, el treinta y un (31) días del mes de enero del año dos mil Veinticinco (2025).

VICTOR ARMANDO PAREDES GONZALEZ
Supervisor del Contrato

Aprobó: Dr. Jairo Velásquez Chacón – Subgerente Administrativo y Financiero.
Elaboró: Víctor Paredes González.



EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"


NIT: 900750333-1

CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA:	31 de enero de 2025	DOCUMENTO EQUIVALENTE FACTURA	Nº 01 - 2025	
SUPERVISOR:	VICTOR PAREDES GONZALEZ	REMISION	N/A	
CONTRATO:	104-2025	CDP	106	
		RP	113	
RAZON SOCIAL	LIZETH YOHANA VARGAS BARRERA	VALOR DE ADQUISICION SERVICIOS		
ITEM	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES				
1	1	Mantenimiento planta Electrica DOOSAN. (Hospital Sede Central)	\$995,000	\$995,000
2	1	Mantenimiento de la planta Electrica del centro de salud. EL HATO	\$780,000	\$780,000
3	1	Mantenimiento de la planta Electrica del centro de salud. SIETE TROJES	\$780,000	\$780,000
4	1	Mantenimiento de la planta Electrica de la unidad movil	\$500,000	\$500,000
5	1	Mantenimiento calderines de la ESE	\$830,000	\$830,000
6	1	Mantenimiento Sistema agua potable Hospital	\$870,000	\$870,000
7	1	Mantenimiento Sistema agua potable centro de salud EL HATO	\$540,000	\$540,000
8	1	Mantenimiento Sistema agua potable centro de salud SIETE TROJES	\$540,000	\$540,000
9	1	Mantenimiento UPS Sala de cirugia	\$800,000	\$800,000
10	1	Mantenimiento UPS Centro de salud el HATO	\$530,000	\$530,000
11	1	Mantenimiento UPS Centro de salud SIETE TROJES	\$530,000	\$530,000
12	1	Mantenimiento compresor odontologia hospital	\$680,000	\$680,000
13	1	Mantenimiento compresor unidad movil	\$360,000	\$360,000
14	1	Mantenimiento compresor odontologia Hato	\$530,000	\$530,000
15	1	Mantenimiento compresor odontologia Siete Trojes	\$530,000	\$530,000
16	1	Mantenimientos bombas contra incendios hospital	\$1,050,000	\$1,050,000
17	1	Mantenimientos bombas contra incendios Siete Trojes	\$780,000	\$780,000
18	1	Mantenimientos bombas contra incendios Hato	\$780,000	\$780,000
19	1	Mantenimiento de banco de condensadores del hospital	\$1,460,000	\$1,460,000
20	1	Mantenimiento de supresor del hospital	\$867,000	\$867,000
21	1	Mantenimiento de supresor del centro de salud Hato	\$820,000	\$820,000
22	1	Mantenimiento de supresor del centro de salud Siete Trojes	\$820,000	\$820,000
Se anexa informe y registro fotografico a la carpeta de mantenimiento de Infraestructura y Dotación. E informe de visita mes de enero.		SUB TOTAL	\$ 16,372,000	
		IVA POR EL CONTRATISTA	\$ -	
		TOTAL	\$ 16,372,000	
 VICTOR PAREDES GONZALEZ				
Aprobó:				
JAIRO VELASQUEZ CHACON - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA**NIT 900.750.333-1****CONTRATO 104-2025****DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA****No 01-2025**

CONTROL DE PAGOS POR COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN RÉGIMEN SIMPLIFICADO (Decreto 522 de marzo de 2003)				
FECHA: 30/ENERO/2025				
PRESTADOR DEL SERVICIO			LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	
CC 1,015,471,679			DIRECCIÓN: CALLE 1 N 24 70 TORRE 13	
Email:			lizetyohanavargas@gmail.com	
CONCEPTO				
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNITARIO	TOTALES
1	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DOOSAN DEL HOSPITAL	1	\$ 995,000	\$ 995,000
2	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CENTRO DE SALUD EL HATO	1	\$ 780,000	\$ 780,000
3	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CENTRO DE SALUD SIETE TROJES	1	\$ 780,000	\$ 780,000
4	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DE UNIDAD MOVIL	1	\$ 500,000	\$ 500,000
5	MANTENIMIENTO CALDERINES	1	\$ 830,000	\$ 830,000
6	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE HOSPITAL	1	\$ 870,000	\$ 870,000
7	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE SIETE TROJES	1	\$ 540,000	\$ 540,000
8	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE EL HATO	1	\$ 540,000	\$ 540,000
9	MANTENIMIENTO DE UPS DE SALAS DE CITUGIA	1	\$ 800,000	\$ 800,000
10	MANTENIMIENTO UPS SIETE TROJES	1	\$ 530,000	\$ 530,000
11	MANTENIMIENTO UPS EL HATO	1	\$ 530,000	\$ 530,000
12	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR ODONTOLOGICO HOSPITAL	1	\$ 680,000	\$ 680,000
13	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR ODONTOLOGICO UNIDAD MOVIL	1	\$ 360,000	\$ 360,000
14	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR ODONTOLOGICO EL HATO	1	\$ 530,000	\$ 530,000
15	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR ODONTOLOGICO SIETE TROJES	1	\$ 530,000	\$ 530,000
16	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO HOSPITAL	1	\$ 1,050,000	\$ 1,050,000
17	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOCENTRO DE SALUD SIETE TROJES	1	\$ 780,000	\$ 780,000

18	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRO DE SALUD EL HATO	1	\$ 780,000	\$ 780,000
19	MANTENIMIENTO DE BANCO DE CONDENSADORES DEL HOSPITAL	1	\$ 1,460,000	\$ 1,460,000
20	MANTENIMIENTO SUPRESOR DEL HOSPITAL	1	\$ 867,000	\$ 867,000
21	MANTENIMIENTO SUPRESOR DEL CENTRO DE SALUD EL HATO	1	\$ 820,000	\$ 820,000
22	MANTENIMIENTO SUPRESOR DEL CENTRO DE SALUD SIETE TROJES	1	\$ 820,000	\$ 820,000
SUBTOTAL				
			VALOR TOTAL	\$ 16,372,000
			IMPUESTO ASUMIDO	
			TOTAL A PAGAR	\$ 16,372,000
LIZET YOHANA VARGAS BARRERA CEDULA 1.015.471.679 de Bogotá				
Favor consignar o transferir a la cuenta de ahorros No. 91.212.994.290 de banco BANCOLOMBIA				

DECLARANTE DE RENTA SI ☒ NO ☐

LES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
	VAREGAS BARRERA LIZET YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 77A BIS 144 6 APT 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6813177	No

LES DE LA LIQUIDACION

Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
12	1156279114	9479589279	Planilla	2025/01/23	2024/12/27	BANCO DAVIVIENDA	0	\$667,600

DETALLADA DE APORTES

PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Acción	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días
PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$2,300,000	\$368,000			\$2,300,000	\$287,500			\$2,300,000	\$12,100			\$2,300,000	\$0		
de PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$3,300,000	\$368,000			\$2,300,000	\$287,500			\$2,300,000	\$12,100			\$2,300,000	\$0		
afiliado: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				\$3,300,000	\$368,000			\$2,300,000	\$287,500			\$2,300,000	\$12,100			\$2,300,000	\$0		
1499 VAREGAS LIZET				\$2,300,000	\$368,000	EP5017	30	\$2,300,000	\$287,500		0	\$2,300,000	\$12,100	14-23	30	\$2,300,000	\$0		
Afiliados(1)				\$2,300,000	\$368,000			\$2,300,000	\$287,500			\$2,300,000	\$12,100			\$2,300,000	\$0		

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	VARGAS BARBERA LIZET YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 77A BIS 141-4 APT 302	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5911177	No

LES DE LA LIQUIDACION

Clave	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
1156279114	9479589279		1		2025/01/21	2024/12/27	BANCO DAVIVIENDA	0	\$667,600

E PAGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)			1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
ES	900,336,004	7	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
ADORAS: 1)			1	\$12,100	\$0	\$0	\$12,100
COMPAÑIA DE SEGUROS	860,011,153	6	1	\$12,100	\$0	\$0	\$12,100
ADORAS: 1)			1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500
EPS017	830,003,564	7	1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500
			1	\$667,600	\$0	\$0	\$667,600

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA
CC 1.015.471.679
T.P.091030-089274 CND

INFORME DE ACTIVIDADES VISITA 1 DEL 2025

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS) PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES INCLUYENDO PLANTA Y EQUIPO DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Y DE LOS PUESTOS DE SALUD HATO Y SIETE TROJES DEL MUNICIPIO DE FUNZA

SEGÚN CONTRATO DE MANTENIMIENTO No 104-2025

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO:

1.PLANTA HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

MARCA: DOOSAN
POTENCIA: 312 KVA
GENERADOR: STANDFOR
SERIE: EDIOA105697
HOROMETRO: 25.5
MANTEMINIENTO: PREVENTIVO

Se realiza mantenimiento preventivo a la planta eléctrica, encontrando que el nivel de aceite del motor diésel, estaba lleno. Se inspecciona el radiador del motor encontrándose en buen estado. El nivel del líquido refrigerante se encuentra lleno. Las aspas del ventilador del motor diésel se encuentran en buen estado. Se desconecta la batería y se limpian los bornes de conexión, nuevamente se ajustan y se revisa el voltaje de las baterías con multímetro industrial para una lectura de 26.9 V de corriente directa, para una lectura satisfactoria. Se revisa el cargador de baterías, se realiza una limpieza y desinfección de este, se deja en buen estado.

Se aprecia que los filtros no se encuentran flojos y que no presentan fugas de aceite. Se inspecciona el motor diésel verificando que por ningún lado presenta fugas de combustible ACPM. Se hace cambio de aceite necesario. Se revisa que todas las mangueras de líquido refrigerante, combustible y aceite no presenten rotos o presentes fugas de líquidos. El empaque del motor se encuentra sin fugas de aceite ni líquido refrigerante. El tanque de combustible se encuentra al 90% de capacidad.

Todos los cables eléctricos de control de la planta eléctrica se encuentran en buenas condiciones, no presentan recalentamiento, no presentan fisuras en el aislamiento de caucho, en los terminales no se encuentran sulfatados. Por ello todo el sistema eléctrico y de control se encuentra en buenas condiciones. Se realiza una limpieza general de la planta eléctrica.

UNA VEZ REALIZADAS TODAS LAS ANTERIORES ACTIVIDADES SE PROCEDE A PRENDER LA PLANTA ELÉCTRICA, MANUALMENTE, PARA ARROJARNOS LAS SIGUIENTES PARAMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO DE LA PLANTA ELÉCTRICA.

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND

La planta respondió adecuadamente al prenderla manual y automáticamente, arrojando los siguientes parámetros eléctricos:

Voltaje entre fases R, S 220 Voltios



Voltaje entre fases R, T 220 Voltios

Voltaje entre fases S, T 220 Voltios

Voltaje entre fase y neutro T, N 110 Voltios

Está trabajando con una frecuencia de 60.3 Hertz en vacío, Lectura de frecuencia optima ya que la planta está en vacío, cuando la planta entre a trabajar con carga eléctrica del hospital la frecuencia se nivela a 60 Hertz. La planta no presenta ruidos extraños al estar en funcionamiento. La temperatura de la planta eléctrica alcanza los 36° C. La bobina de parada y arranque se encuentra en perfecto funcionamiento.

REVISION GENERAL



2. PLANTA PUESTO DE SALUD HATO

MARCA: YANGDONG

POTENCIA: 45 KVA

GENERADOR: MPMC

SERIE: MLC01024

HOROMETRO: 251 HW

Dirección: cll1 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND

Se realiza mantenimiento preventivo a la planta eléctrica, encontrando que el nivel de aceite del motor diésel, estaba lleno. Se inspecciona el radiador del motor encontrándose en buen estado. El nivel del líquido refrigerante se encuentra lleno. Las aspas del ventilador del motor diésel se encuentran en buen estado. Se desconecta la batería y se limpian los bornes de conexión, nuevamente se ajustan

se revisa el voltaje de las baterías con multímetro industrial para una lectura de 13.7 V de corriente directa, para una lectura satisfactoria. Después de revisar la lectura de las baterías, se verifica y se procede a realizar lectura dando que se adecuo correctamente a su sitio. Se inspecciona el cargador de baterías, se realiza una limpieza y desinfección de este, se deja en buen estado.

Se aprecia que los filtros no se encuentran flojos y que no presentan fugas de aceite. Se inspecciona el motor diésel verificando que por ningún lado presenta fugas de combustible ACPM. Se hace cambio de aceite necesario. Se revisa que todas las mangueras de líquido refrigerante, combustible y aceite no presenten rotos o presentes fugas de líquidos. El empaque del motor se encuentra sin fugas de aceite ni líquido refrigerante. El tanque de combustible se encuentra al 98% de capacidad.

Todos los cables eléctricos de control de la planta eléctrica se encuentran en buenas condiciones, no presentan recalentamiento, no presentan fisuras en el aislamiento de caucho, en los terminales no se encuentran sulfatados, igual se aprieta borneria necesaria. Por ello todo el sistema eléctrico y de control se encuentra en buenas condiciones. Se realiza una limpieza general de la planta eléctrica.

UNA VEZ REALIZADAS TODAS LAS ANTERIORES ACTIVIDADES SE PROCEDE A PRENDER LA PLANTA ELÉCTRICA, MANUALMENTE, PARA ARROJARNOS LAS SIGUIENTES PARAMETROS


Voltaje entre fases R, S 220 Voltios
Voltaje entre fases R, T 220 Voltios
Voltaje entre fases S, T 220 Voltios
Voltaje entre fase y neutro T, N 110 Voltios

Está trabajando con una frecuencia de 62 Hertz en vacío, Lectura de frecuencia optima ya que la planta está en vacío, cuando la planta entre a trabajar con carga eléctrica del hospital la frecuencia se nivela a 60 Hertz. La planta no presenta ruidos extraños al estar en funcionamiento. La temperatura de la planta eléctrica alcanza los 48° C. La bobina de parada y arranque se encuentra en perfecto funcionamiento.

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND



3.PLANTA PUESTO DE SALUD SIETE TROJES

MARCA: YANGDONG

POTENCIA: 45 KVA

GENERADOR: MPMC

SERIE: 04084ED

HOROMETRO:119HW

Se realiza mantenimiento preventivo a la planta eléctrica, encontrando que el nivel de aceite del motor diésel, estaba lleno. Se inspecciona el radiador del motor encontrándose en buen estado. El nivel del líquido refrigerante se encuentra lleno. Las aspas del ventilador del motor diésel se encuentran en buen estado. Se desconecta la batería y se limpian los bornes de conexión, nuevamente se ajustan y se revisa el voltaje de las baterías con multímetro industrial para una lectura de 13.6 V de corriente directa, para una lectura satisfactoria. Se inspecciona el cargador de baterías, se realiza una limpieza y desinfección de este, se deja en buen estado.

Se aprecia que los filtros no se encuentran flojos y que no presentan fugas de aceite. Se inspecciona el motor diésel verificando que por ningún lado presenta fugas de combustible ACPM. Se hace cambio de aceite necesario. Se revisa que todas las mangueras de líquido refrigerante, combustible y aceite no presenten rotos o presentes fugas de líquidos. El empaque del motor se encuentra sin fugas de aceite ni líquido refrigerante. El tanque de combustible se encuentra al 95% de capacidad.

Todos los cables eléctricos de control de la planta eléctrica se encuentran en buenas condiciones, no presentan recalentamiento, no presentan fisuras en el aislamiento de caucho, en los terminales no se encuentran sulfatados, igual se aprieta bornería necesaria. Por ello todo el sistema eléctrico y de control se encuentra en buenas condiciones. Se realiza una limpieza general de la planta eléctrica.

Dirección: cll1 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND

Se realiza la instalación de una transferencia manual/automática para el puesto de salud de siete trojes se realizan pruebas siendo esta exitosa.

UNA VEZ REALIZADAS TODAS LAS ANTERIORES ACTIVIDADES SE PROCEDE A PRENDER LA PLANTA ELÉCTRICA, MANUALMENTE, PARA ARROJARNOS LAS SIGUIENTES PARAMETROS:

La planta respondió adecuadamente al prenderla manual y automáticamente, arrojando los siguientes parámetros eléctricos:

Voltaje entre fases R, S 220 Voltios



Voltaje entre fases R, T 220 Voltios

Voltaje entre fases S, T 220 Voltios

Voltaje entre fase y neutro T, N 110 Voltios

Está trabajando con una frecuencia de 62 Hertz en vacío, Lectura de frecuencia optima ya que la planta está en vacío, cuando la planta entre a trabajar con carga eléctrica del hospital la frecuencia se nivela a 60 Hertz. La planta no presenta ruidos extraños al estar en funcionamiento. La temperatura de la planta eléctrica alcanza los 78° C. La bobina de parada y arranque se encuentra en perfecto funcionamiento.

REVISION GENERAL



Dirección: cll1 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND

4. PLANTA UNIDAD MOVIL HONDA

Se realiza mantenimiento preventivo a la planta eléctrica, encontrando que el nivel de aceite del motor diésel, estaba lleno. Se inspecciona el radiador del motor encontrándose en buen estado. El nivel del líquido refrigerante se encuentra lleno. Las aspas del ventilador del motor diésel se encuentran en buen estado. Se desconecta la batería y se limpian los bornes de conexión, nuevamente se ajustan

se revisa el voltaje de las baterías con multímetro industrial para una lectura de 13.7 V de corriente directa, para una lectura satisfactoria. Después de revisar la lectura de las baterías, se verifica y se procede a realizar lectura dando que se adecuo correctamente a su sitio. Se inspecciona el cargador de baterías, se realiza una limpieza y desinfección de este, se deja en buen estado.

Se aprecia que los filtros no se encuentran flojos y que no presentan fugas de aceite. Se inspecciona el motor diésel verificando que por ningún lado presenta fugas de combustible ACPM. Se hace cambio de aceite necesario. Se revisa que todas las mangueras de líquido refrigerante, combustible y aceite no presenten rotos o presentes fugas de líquidos. El empaque del motor se encuentra sin fugas de aceite ni líquido refrigerante. El tanque de combustible se encuentra al 100% de capacidad.

Todos los cables eléctricos de control de la planta eléctrica se encuentran en buenas condiciones, no presentan recalentamiento, no presentan fisuras en el aislamiento de caucho, en los terminales no se encuentran sulfatados, igual se aprieta borneria necesaria. Por ello todo el sistema eléctrico y de control se encuentra en buenas condiciones. Se realiza una limpieza general de la planta eléctrica.

Se realiza cambio de baterías, cambio de aceite, se recomienda colocar conexiones de cables de carga de batería.



Dirección: cl11 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND


5. MANTENIMIENTO CALDERINES DEL HOSPITAL

Se realiza mantenimiento preventivo a equipo, encontrándose que la bomba de circulación se había dañado, por ende, se procede a cambiar de bomba por otra bomba en buen estado, se hacen pruebas y equipo queda otra vez en operación.

Se procede a realizar limpieza general. Se realiza la revisión de la bomba de recirculación, revisión de bobinado, revisión de tablero, revisión de rodamiento, revisión de ventabiola, revisión de sello, revisión de empaquetadura, revisión de turbina, revisión de conexiones y revisión de empaques. Se procede a ser lo mismo con la Bomba de alimentación, revisión de bobinado, revisión de tablero, revisión de rodamiento, revisión de ventabiola, revisión de sello, revisión de empaquetadura, revisión de turbina, Revisión de conexiones y revisión de empaques.

Se inspecciona válvulas, revisión de conexiones de gas, que enciende a 56° y apaga en 62°C, revisión de quemador, sensor de encendido y sensor de apagado. Cuenta con la limpieza general, inspección del circuito eléctrico, del reloj programable, de la bomba de recirculación, de entrada y salida de agua. Revisión de alimentación a los calderines, de alimentación a la bomba, ajuste de terminales, revisión de voltaje de alimentación y del sistema eléctrico revisión de fugas.

REVISON GENERAL EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE



6. MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA

Se realiza revisión de motobombas, embobinado, sello, empaquetadura, rodamientos, turbina, terminales del motor, revisión de contactos y revisión de arrancadores eléctricos, encontrándose en buen estado las bombas. Se realiza instalación de 3 bomba en el hospital, se realizan pruebas y

Dirección: cll1 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA


CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND

queda operativa. En el próximo mantenimiento se cambiará el cheque de la 2 bomba ya que es normal que después de tanto tiempo por la presión se desgaste la válvula y se dañe.

Se realiza mantenimiento general del equipo. Se examina y se reajusta juntas y bornes, se inspecciona y no se encuentra óxido o corrosión. Se verifica la caja y el cuerpo de la bomba encontrándose en buen estado. Antes de encender se verifican voltajes, elementos térmicos, se revisa si tiene el rodamiento dañado o algo defectuoso. Se procede a la limpieza del equipo, limpieza del arrancador e interruptores. Se inspecciona el tablero eléctrico encontrándose en buenas condiciones.

Una bomba se encuentra fuera de servicio.



7.MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE DE PUESTO DE SALUD HATO

Se realiza revisión de motobombas, embobinado, sello, empaquetadura, rodamientos, turbina, terminales del motor, revisión de contactos y revisión de arrancadores eléctricos, encontrándose en buen estado. El cableado y la parte eléctrica está bien conectada y funcionando correctamente. Se realiza mantenimiento general del equipo. Se examina y se reajusta juntas y bornes, se inspecciona y no se encuentra óxido o corrosión. Se verifica la caja y el cuerpo de la bomba encontrándose en buen estado. Antes de encender se verifican voltajes, elementos térmicos, se revisa si tiene el rodamiento dañado o algo defectuoso, encontrándose sin defectos.

Se procede a la limpieza del equipo, limpieza del arrancador e interruptores. Se inspecciona el tablero eléctrico, encontrándose ok. Se procede a encender el equipo, se diagnostica que tiene una buena presión de agua, que no presenta fugas y mantiene el voltaje, se verifica y la presión de salida es de 35 PSI. Se deja equipo funcionando al 100% se debe revisar que los tanques de agua potable no se bajen del 50% de su capacidad. Se encuentran ruidos internos, probablemente falta de sello mecánico, rodamientos.

Dirección: cl11 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.


E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND

REVISION GENERAL



8.MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA POTABLE DE PUESTO DE SALUD SIETE TROJES

Se realiza revisión de motobombas, embobinado, sello, empaquetadura, rodamientos, turbina, terminales del motor, revisión de contactos y revisión de arrancadores eléctricos, encontrándose en buen estado. El cableado y la parte eléctrica está bien conectada y funcionando correctamente. Se realiza mantenimiento general del equipo. Se examina y se reajusta juntas y bornes, se inspecciona y no se encuentra oxido o corrosión. Se verifica la caja y el cuerpo de la bomba encontrándose en buen estado. Antes de encender se verifican voltajes, elementos térmicos, se revisa si tiene el rodamiento dañado o algo defectuoso, encontrándose sin defectos.

Dirección: cl11 n-24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA



CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND



9.MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS SALA DE CIRUGIAS

Se realiza mantenimiento preventivo a la UPS de sala de cirugías, se revisa los conectores, la conexión de baterías, revisión del ventilador, del voltaje de baterías, voltaje de entrada, voltaje de salida, en el voltaje de salida no se evidencia salida de voltaje, se pasa a revisar baterías y tarjetas, encontrándose descargadas, la ups no enciende, en el próximo mantenimiento se hará el mantenimiento correctivo con repuestos. Todos los cables eléctricos de control del equipo se encuentran en buenas condiciones, no presentan recalentamiento, no presentan fisuras en el aislamiento de caucho y en los terminales no se encuentran sulfatados.





Dirección: cll1 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

10.MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS DEL PUESTO DE SALUD DEL HATO

Se realiza mantenimiento preventivo a las UPS del hato, se revisa los conectores, la conexión de baterías, revisión del ventilador, del voltaje de baterías, voltaje de entrada, voltaje de salida, en el voltaje de salida no se evidencia salida de voltaje, se pasa a revisar baterías y tarjetas, encontrándose descargadas, la ups no enciende, en el próximo mantenimiento se hará el mantenimiento correctivo con repuestos. Todos los cables eléctricos de control del equipo se encuentran en buenas condiciones, no presentan recalentamiento, no presentan fisuras en el aislamiento de caucho y en los terminales no se encuentran sulfatados.




11.MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS DEL PUESTO DE SALUD DE SIETE TROJES

Se realiza mantenimiento preventivo a las UPS, se revisa los conectores, la conexión de baterías, revisión del ventilador, del voltaje de baterías, voltaje de entrada, voltaje de salida, conectores de las tarjetas, revisión de bornes de entrada, bornes de salida y revisión de fusibles, encontrándose en buen estado. Se procede a realizar una limpieza general del equipo tanto interna como externa. Todos los cables eléctricos de control del equipo se encuentran en buenas condiciones, no presentan recalentamiento, no presentan fisuras en el aislamiento de caucho, en los terminales no se encuentran sulfatados, igual se aprieta borneria necesaria. Se verifica entrada y salida del del voltaje siendo optima. Por ello todo el sistema eléctrico y de control se encuentra en buenas condiciones. Se realiza una limpieza general.

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA



CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND



12.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CONTRA INCENDIO HOSPITAL

Revisión sistema Revisión de turbinas Revisión de tubería Revisión de tablero eléctrico
Revisión de sistema de regulación Revisión de manómetros Revisión de contactos eléctrico
Revisión de señalización Revisión de voltajes Revisión de presión sistema. Revisión de fugas
Mantenimiento general Revisión de conexiones eléctricas Revisión conexiones de entrada
Revisión de conexiones de salida Revisión de fugas de agua Revisión de presión en el sistema
Revisión de sistemas de seguridad Revisión de voltajes Revisión de funcionamiento Revisión
de sistemas electrónicos.



Dirección: cl11 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com


ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND

13.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRO DE SALUD HATO

Revisión sistema Revisión de turbinas Revisión de tubería Revisión de tablero eléctrico
Revisión de sistema de regulación Revisión de manómetros Revisión de contactos eléctrico
Revisión de señalización Revisión de voltajes Revisión de presión sistema Revisión de fugas
Mantenimiento general Revisión de conexiones eléctricas Revisión conexiones de entrada
Revisión de conexiones de salida Revisión de fugas de agua Revisión de presión en el sistema
Revisión de sistemas de seguridad Revisión de voltajes Revisión de funcionamiento Revisión
de sistemas electrónicos




14.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRO DE SALUD SIETE TROJES

Revisión sistema Revisión de turbinas Revisión de tubería Revisión de tablero eléctrico
Revisión de sistema de regulación Revisión de manómetros Revisión de contactos eléctrico
Revisión de señalización Revisión de voltajes Revisión de presión sistema. Revisión de fugas
Mantenimiento general Revisión de conexiones eléctricas Revisión conexiones de entrada
Revisión de conexiones de salida Revisión de fugas de agua Revisión de presión en el sistema
Revisión de sistemas de seguridad Revisión de voltajes Revisión de funcionamiento Revisión
de sistemas electrónicos.

Dirección: cl11 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

T.P 091030-089274 CND



15.COMPRESOR ODONTOLOGICO DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Se realiza mantenimiento encontrando los filtros saturados, se realiza limpieza de contactos pesostato ajuste y revisión de sistema eléctrico, purga del depósito de aire.




E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA
CC 1.015.471.679
T.P 091030-089274 CND


16. COMPRESOR UNIDAD MOVIL

Se realiza mantenimiento encontrando que el compresor no arranca el presostato no opera por contactos quemados, se realiza limpieza de contactos pesostato ajuste y revisión de sistema eléctrico



17. COMPRESOR ODONTOLOGICO DEL CENTRO DE SALUD SIETE TROJES

Se realiza mantenimiento encontrando que el compresor no arranca el presostato no opera por contactos quemados, se realiza limpieza de contactos pesostato ajuste y revisión de sistema eléctrico



Dirección: cl11 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.
E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com


ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND

18. COMPRESOR ODONTOLOGICO DEL CENTRO DE SALUD EL HATO

Se realiza mantenimiento encontrando que el compresor no arranca el presostato no opera por contactos quemados, se realiza limpieza de contactos presostato ajuste y revisión de sistema eléctrico



19. BANCO DE CONDENSADOS

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN	DETALLE
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	
TENSIÓN DE TRABAJO	220 V
POTENCIA FUA	5 KVAR
POTENCIA AUTOMÁTICA	45 KVAR
FASES DE CAPACITADORES	R, S, T DE DESCARGA RÁPIDA Y CONTINUA
TIPO DE MICROPROCESADOR	RELÉ ELECTRÓNICO CON SEIS(6) PASOS DE CORRECCIÓN AUTOMÁTICO
TIPO DE CONTACTORES	TRIFÁSICOS SEGÚN NORMA IEC947
TIPO DE CAPACITORES	SEGÚN NORMA IEC-B31
BATERÍAS	PARA ALARMAS REMPLAZABLE
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO	
TEMPERATURA AMBIENTE	-10 a 55 pc / HR 90%
TIPO DE TRABAJO	LINEAL


Dirección: cl11 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND



20. SUPRESOR DE TRASCIENTES DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

FICHA TECNICA

Especificaciones Eléctricas	
Voltaje	120/208V CA 50V
Frecuencia	50/60 Hz
Tecnología contra transitorios	Diseño MOV de 40mm
Capacidad recomendada del interruptor termomagnético	30A, 120V
Datos de Desempeño	
Corriente nominal de descarga (IN)	10/20 kA1
Voltaje máximo de operación continua (MCOV)	L-N 150V
	L-G 300V
	N-G 150V
	L-L 300V
Voltaje nominal de protección (VPR)	L-N 1000V
	L-G 1500V
	N-G 800V
	L-L 1500V
Máxima corriente transitoria, por modo (por fase)	150kA (150kA)
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de conexión	Cableado en paralelo, bloque de terminales de doble hilo de alimentación directa. Acepta cable hasta #3 AWG
Diagnóstico	Estatus de protección en tiempo real con LEDs y alarma audible
Supervisión remota	Contactos secos - N.O./N.C. Clasificación de forma C a 7 Amps @ 240V CA o 50V CD

Dirección: cll1 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND

Supresor de traspasos y corrector de onda electromagnética en la subestación del hospital nuestra señora de las mercedes, se realiza revisión y se encuentra un funcionamiento normal, los niveles de tensión se encuentran normales, sin evento alguno.



21. SUPRESOR DE TRASCIENTES CENTRO DE SALUD SIETE TROJES

FICHA TECNICA

Dirección: cl11 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA
CC 1.015.471.679
T.P 091030-089274 CND

Especificaciones Eléctricas	
Voltaje	120/240V CA 50V
Frecuencia	50/60 Hz
Tecnología contra transitorios	Doble MOV de 40mm
Capacidad recomendada del interruptor termomagnético	30A, 120V
Datos de Desempeño	
Corriente nominal de descarga (IN)	10/20 kA/1
Voltaje máximo de operación continua (MCOV)	L-N 150V
	L-G 300V
	N-G 150V
	L-L 300V
Voltaje nominal de protección (VPR)	L-N 1000V
	L-G 1500V
	N-G 800V
	L-L 1000V
Máxima corriente transitoria, por modo (por fase)	150kA (150kA)
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de conexión	Cableado en paralelo, bloque de terminales de doble hilo de alimentación directa. Acepta cable hasta #3 AWG
Diagnóstico	Estado de protección en tiempo real con LEDs y alarma audible
Supervisión remota	Contactos secos - N.O./N.C. Clasificación de forma C a 7 Amps @ 240V CA o 30V CD

Supresor de transientes y corrector de onda electromagnética en la subestación del centro de salud siete trojes, se realiza revisión y se encuentra un funcionamiento normal, los niveles de tensión se encuentran normales, sin evento alguno.



22. SUPRESOR DE TRASCIENTES CENTRO DE SALUD EL HATO

FICHA TECNICA

Dirección: cl11 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com


ING: LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC 1.015.471.679

T.P 091030-089274 CND

Especificaciones Eléctricas	
Voltaje	120/208V CA 3ØY
Frecuencia	50/60 Hz
Tecnología contra transitorios	Diseño MOV de 40mm
Capacidad recomendada del interruptor termomagnético	30A, 120V
Datos de Descarga	
Corriente nominal de descarga (IN)	10/20 kA1
Voltaje máximo de operación continua (MCOV)	L-N 150V
	L-G 300V
	N-G 150V
	L-L 300V
Voltaje nominal de protección (VPR)	L-N 1000V
	L-G 1500V
	N-G 600V
	L-L 1500V
Máxima corriente transitoria, por modo (por fase)	150kA (150kA)
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de conexión	Cableado en paralelo, bloque de terminales de doble hilo de alimentación directa. Acepta cable hasta #3 AWG
Diagnóstico	Estatus de protección en tiempo real con LEDs y alarma sonora
Supervisión remota	Contactos secos - N.O./N.C. Clasificación de forma C a 7 Amps @ 240V CA o 30V CD

Supresor de transientes y corrector de onda electromagnética en la subestación del centro de salud el hato. se realiza revisión y se encuentra un funcionamiento normal, los niveles de tensión se encuentran normales, sin evento alguno.



Cordialmente,

Lizeth V.

LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

C.C. No. 1.015.471.679

Celular: 3174382633

Email: lizetyohanavargas@gmail.com

Dirección: cll1 n 24-70 torre 13 Madrid/ Cundinamarca teléfono. 3174382633.

E- mail. lizetyohanavargas@gmail.com

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC.No 1.015.471.679

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS

CIUDAD FUNZA DIA 20 MES 01 AÑO 2025
 CLIENTE ESE Hospital N.tra de las Mercedes de FUNZA
 DIRECCION _____
 PLANTA ELECTRICA: DIESEL DOOSAN SERIE: E0J0A 10F58
 POTENCIA: 312.5 KWA GENERADOR _____ HOROMETRO: 288
 CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento preventivo
 NOMBRE DEL TECNICO: Anuar Gutierrez

I PROBLEMA REPORTADO

II ESTADO DEL EQUIPO

	Estado		Estado
1. Motor	<u>Full</u>	m. Presenta fugas de aceite	<u>NO</u>
a. Nivel de aceite	<u>OK</u>	n. Estado de filtros de aire	<u>OK</u>
b. Estado radiador	<u>Full</u>	o. Estado de mangueras	<u>OK</u>
c. Nivel de agua radiador	<u>OK</u>	p. Estado de precalentador	<u>OK</u>
d. Aspas de ventilador	<u>OK</u>	q. Estado empaque de motor	<u>OK</u>
e. Bornes batería	<u>OK</u>	r. Estado filtro de combustible	<u>OK</u>
f. Estado filtros de aceite	<u>OK</u>	s. Nivel de combustible	<u>90%</u>
g. Carga de batería	<u>26.9</u>	t. Conexión de cableado de control	<u>OK</u>
h. Cargador funcionando	<u>OK</u>	u. Filtro de combustible de separador de agua	<u>OK</u>
i. Correas tensionadas del ventilador	<u>OK</u>	v. Bobina de marcha y parada	<u>OK</u>
j. Correas tensionadas del alternador	<u>OK</u>	w. Revisión tablero de control	<u>OK</u>
k. presenta fugas de liquido refrigerante	<u>NO</u>	x. Revisión de conexiones de generador	<u>OK</u>
l. Presenta fugas de combustible	<u>NO</u>		

III CONDICIONES DE ENTREGA

	Estado	estado	
a. Presenta ruidos extraños	<u>NO</u>	voltaje	R,S <u>220</u>
b. Presión de aceite	<u>75</u>	voltaje	R,T <u>220</u>
c. Temperatura de agua	<u>76%</u>	voltaje	S,T <u>120</u>
d. Voltaje en el Alternador	<u>OK</u>	voltaje	R,N <u>110</u>
e. Instrumentos en el tablero	<u>OK</u>	voltaje	S,N <u>110</u>
f. indicador de restricción de aire	<u>—</u>	voltaje	T,N <u>110</u>
g. bobina de marcha y parada	<u>—</u>	amperios	R <u>—</u>
		amperios	S <u>—</u>
		amperios	T <u>—</u>
		frecuencia:	<u>—</u>

IV REPARACIÓN EFECTUADA

Mantenimiento preventivo

V RECOMENDACIONES

RECIBE A SATISFACCIÓN

T.A

TECNICO

Anuar

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC.No 1.015.471.679

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS

CIUDAD FUNZA EL HATO. DIA 22 MES 01 AÑO 2021
 CLIENTE Puesto Salud el HATO FUNZA.
 DIRECCION _____
 PLANTA ELECTRICA: YANCONONG SERIE: 9410511
 POTENCIA: 75 KW GENERADOR _____ HOROMETRO: 275
 CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento preventivo
 NOMBRE DEL TECNICO: Anuar Gutierrez C.
 I PROBLEMA REPORTADO _____

II ESTADO DEL EQUIPO

	Estado		Estado
1. Motor			
a. Nivel de aceite	<u>Full</u>	m. Presenta fugas de aceite	<u>NO</u>
b. Estado radiador	<u>OK</u>	n. Estado de filtros de aire	<u>OK</u>
c. Nivel de agua radiador	<u>Full</u>	o. Estado de mangueras	<u>OK</u>
d. Aspas de ventilador	<u>OK</u>	p. Estado de precalentador	<u>OK</u>
e. Bornes batería	<u>OK</u>	q. Estado empaque de motor	<u>OK</u>
f. Estado filtros de aceite	<u>OK</u>	r. Estado filtro de combustible	<u>OK</u>
g. Carga de batería	<u>13.7</u>	s. Nivel de combustible	<u>98%</u>
h. Cargador funcionando	<u>OK</u>	t. Conexión de cableado de control	<u>OK</u>
i. Correas tensionadas del ventilador	<u>OK</u>	u. Filtro de combustible de separador de agua	<u>OK</u>
j. Correas tensionadas del alternador	<u>OK</u>	v. Bobina de marcha y parada	<u>—</u>
k. presenta fugas de liquido refrigerante	<u>NO</u>	w. Revisión tablero de control	<u>OK</u>
l. Presenta fugas de combustible	<u>NO</u>	x. Revisión de conexiones de generador	<u>OK</u>

III CONDICIONES DE ENTREGA

	Estado	estado	
a. Presenta ruidos extraños	<u>NO</u>	voltaje R,S	<u>220</u>
b. Presión de aceite	<u>72 psi</u>	voltaje R,T	<u>220</u>
c. Temperatura de agua	<u>42°C</u>	voltaje S,T	<u>220</u>
d. Voltaje en el Alternador	<u>OK</u>	voltaje R,N	<u>110</u>
e. Instrumentos en el tablero	<u>OK</u>	voltaje S,N	<u>110</u>
f. indicador de restricción de aire	<u>—</u>	voltaje T,N	<u>110</u>
g. bobina de marcha y parada	<u>—</u>	amperios R	<u>—</u>
		amperios S	<u>—</u>
		amperios T	<u>—</u>
		frecuencia:	<u>—</u>

IV REPARACIÓN EFECTUADA

Mantenimiento preventivo

V RECOMENDACIONES

/ / / / / /

RECIBE A SATISFACCIÓN

[Firma]

TECNICO

[Firma]

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC.No 1.015.471.679

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS

CIUDAD 7 Trojes FUNZIT DIA 21 MES 1 AÑO 2021
 CLIENTE puesto Salud 7 Trojes
 DIRECCION 7 Trojes
 PLANTA ELECTRICA: MDMC Y ANCG DON G SERIE: Y 412 050
 POTENCIA: 75 KW GENERADOR — HOROMETRO: 122.4
 CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento preventivo.
 NOMBRE DEL TECNICO: Andres Gutierrez
 I PROBLEMA REPORTADO ninguno

II ESTADO DEL EQUIPO

	Estado		Estado
1. Motor			
a. Nivel de aceite	<u>Full</u>	m. Presenta fugas de aceite	<u>N/O</u>
b. Estado radiador	<u>OK</u>	n. Estado de filtros de aire	<u>OK</u>
c. Nivel de agua radiador	<u>Full</u>	o. Estado de mangueras	<u>OK</u>
d. Aspas de ventilador	<u>OK</u>	p. Estado de precalentador	<u>OK</u>
e. Bornes batería	<u>OK</u>	q. Estado empaque de motor	<u>OK</u>
f. Estado filtros de aceite	<u>OK</u>	r. Estado filtro de combustible	<u>OK</u>
g. Carga de batería	<u>13.6</u>	s. Nivel de combustible	<u>95%</u>
h. Cargador funcionando	<u>OK</u>	t. Conexión de cableado de control	<u>OK</u>
i. Correas tensionadas del ventilador	<u>OK</u>	u. Filtro de combustible de separador de agua	<u>OK</u>
j. Correas tensionadas del alternador	<u>OK</u>	v. Bobina de marcha y parada	<u>—</u>
k. presenta fugas de líquido refrigerante	<u>NO</u>	w. Revisión tablero de control	<u>OK</u>
l. Presenta fugas de combustible	<u>NO</u>	x. Revisión de conexiones de generador	<u>OK</u>

III CONDICIONES DE ENTREGA

	Estado		estado
a. Presenta ruidos extraños	<u>N/O</u>	voltaje	R,S <u>220</u>
b. Presión de aceite	<u>71 mm</u>	voltaje	R,T <u>220</u>
c. Temperatura de agua	<u>78°C</u>	voltaje	S,T <u>220</u>
d. Voltaje en el Alternador	<u>—</u>	voltaje	R,N <u>110</u>
e. Instrumentos en el tablero	<u>—</u>	voltaje	S,N <u>110</u>
f. indicador de restricción de aire	<u>OK</u>	voltaje	T,N <u>110</u>
g. bobina de marcha y parada	<u>—</u>	amperios	R <u>—</u>
		amperios	S <u>—</u>
		amperios	T <u>—</u>
		frecuencia:	<u>—</u>

IV REPARACIÓN EFECTUADA

V RECOMENDACIONES

RECIBE A SATISFACCIÓN

TECNICO

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA

CC.No 1.015.471.679

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS

CIUDAD FUNZA DIA 20 MES 01 AÑO 2025
 CLIENTE ESE Hsta San Carlos Mercedes de FUNZA
 DIRECCION _____
 PLANTA ELECTRICA: UNIDAD MOVIIL Honda SERIE: CN F0 61
 POTENCIA: 15 KW GENERADOR _____ HOROMETRO: _____
 CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento preventivo
 NOMBRE DEL TECNICO: Arnar Gutierrez
 I PROBLEMA REPORTADO _____

II ESTADO DEL EQUIPO

	Estado		Estado
1. Motor			
a. Nivel de aceite	<u>Full</u>	m. Presenta fugas de aceite	<u>NO</u>
b. Estado radiador	<u>—</u>	n. Estado de filtros de aire	<u>OK</u>
c. Nivel de agua radiador	<u>—</u>	o. Estado de mangueras	<u>—</u>
d. Aspas de ventilador	<u>—</u>	p. Estado de precalentador	<u>—</u>
e. Bornes batería	<u>OK</u>	q. Estado empaque de motor	<u>OK</u>
f. Estado filtros de aceite	<u>OK</u>	r. Estado filtro de combustible	<u>OK</u>
g. Carga de batería	<u>00</u>	s. Nivel de combustible	<u>Full</u>
h. Cargador funcionando	<u>00</u>	t. Conexión de cableado de control	<u>—</u>
i. Correas tensionadas del ventilador	<u>—</u>	u. Filtro de combustible de separador de agua	<u>OK</u>
j. Correas tensionadas del alternador	<u>—</u>	v. Bobina de marcha y parada	<u>—</u>
k. presenta fugas de liquido refrigerante	<u>—</u>	w. Revisión tablero de control	<u>—</u>
l. Presenta fugas de combustible	<u>NO</u>	x. Revisión de conexiones de generador	<u>—</u>

III CONDICIONES DE ENTREGA

	Estado	estado	
a. Presenta ruidos extraños	<u>—</u>	voltaje R,S	<u>000</u>
b. Presión de aceite	<u>—</u>	voltaje R,T	<u>000</u>
c. Temperatura de agua	<u>—</u>	voltaje S,T	<u>000</u>
d. Voltaje en el Alternador	<u>—</u>	voltaje R,N	<u>00</u>
e. Instrumentos en el tablero	<u>—</u>	voltaje S,N	<u>00</u>
f. indicador de restricción de aire	<u>—</u>	voltaje T,N	<u>00</u>
g. bobina de marcha y parada	<u>—</u>	amperios R	<u>—</u>
		amperios S	<u>—</u>
		amperios T	<u>—</u>
		frecuencia:	<u>—</u>

IV REPARACIÓN EFECTUADA Limpieza

V RECOMENDACIONES Cambio de batería, cambio de aceite
colocar conexiones de cables de carga de batería

RECIBE A SATISFACCIÓN

FA

TECNICO

Arnar Gutierrez

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO					
"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"					
ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCIÓN			ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	FURZA.			
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINA	
	LYB1234			1 DE 1	
ORDEN DE TRABAJO					
FECHA: 20-01-2015		NÚMERO DE ORDEN:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	HORA DE INICIO:		1 P.M.	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	HORA DE FINALIZACIÓN:		2 P.M.	
CALIBRACIÓN	☐	TIEMPO TOTAL DE PARADA:			
INSTALACIÓN	☐				
DESINSTALACIÓN	☐				
REVISIÓN	☒				
SOLICITUD DE SERVICIO TÉCNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:			
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MEDIA ☐	ALTA ☒		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
NOMBRE:	Caldetín	MARCA:	Spectrum		
MODELO:		SERIE:	011363702		
PLACA HOSPITAL:		ÁREA:	terrazza		
FALLA ENCONTRADA					
Ninguna					
TRABAJO REALIZADO					
Limpeza anti-moho general.					
REPUESTOS UTILIZADOS					
Ninguna					
RESULTADOS					
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐			
REALIZADO POR:			RECIBIDO POR:		
FIRMA	[Firma]		FIRMA	[Firma]	
NOMBRE	Anur Gutierrez		NOMBRE	T.A.	
CARGO	Técnico		CARGO		
FECHA	20-01-2015		FECHA		
HORA	2 P.M.		HORA		

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCIÓN		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	FUNSA		
	CÓDIGO FVS1234	VERSIÓN	FECHA	PAGINA 1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA: Enero 20-2015		NUMERO DE ORDEN:		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	HORA DE INICIO:		10 AM
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	HORA DE FINALIZACIÓN:		11 AM
CALIBRACIÓN	☐	TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
INSTALACIÓN	☐			
DESINSTALACIÓN	☐			
REVISIÓN	☒			
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MECA ☐	ALTA ☒	
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:	Sistema aigua HP	MARCA:	EVANS	
MODELO:	SIATOS 3510	SERIE:		
PLACA HOSPITAL:		AREA:	Sofano	
FALLA ENCONTRADA				
una bomba fuera de servicio				
TRABAJO REALIZADO				
Revisión 3 bombas de 4 HP. Encendido 2 sistema d 3.3 A limpieza y mantenimiento				
REPUESTOS UTILIZADOS				
Mm. gano				
RESULTADOS:				
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Anver Gutierrez	NOMBRE		
CARGO	Mantenimiento	CARGO	T.A.	
FECHA	20-01-2015	FECHA		
HORA	11 AM	HORA		

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	E1 Huto		
	CODIGO	VERSION	FECHA	PAGINA
	LVB1234			1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA:		ENCERO 22-2025		NUMERO DE ORDEN:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	HORA DE INICIO:		11 A.M.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	HORA DE FINALIZACIÓN:		12 A.M.
CALIBRACIÓN	☐	TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
INSTALACIÓN	☐			
DESINSTALACIÓN	☐			
REVISIÓN	☒			
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MEDIA ☐	ALTA ☒	
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:	Sistema de Agua	MARCA:	BARNES	
MODELO:	AD24E1.5782	SERIE:	1788282007	
PLACA HOSPITAL:		AREA:	Cuarto Mayordomía	
FALLA ENCONTRADA				
Ninguna				
TRABAJO REALIZADO				
Mantenimiento limpieza y control de agua y ambiente				
REPUESTOS UTILIZADOS				
Ninguno				
RESULTADOS				
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Anuar Gutierrez	NOMBRE	T.A.	
CARGO	Tecnico Mantenimiento	CARGO		
FECHA	22-01-2025	FECHA		
HORA	12 A.M.	HORA		

INGLIZET YCHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	7 frota		PAGINA
	CODIGO	VERSION	FECHA	TUET
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA: Enero 21-2021		NUMERO DE ORDEN:		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒	HORA DE INICIO:		10 AM
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		HORA DE FINALIZACIÓN:		11 AM.
CALIBRACIÓN		TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
INSTALACIÓN				
DESINSTALACIÓN				
REVISIÓN				
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MEDIA ☐	ALTA ☒	
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:	Sistema agua	MARCA:	BARNES	
MODELO:	HE 1.530	SERIE:	2407 09 2041	
PLACA HOSPITAL:		AREA:		
FALLA ENCONTRADA				
Ninguna				
TRABAJO REALIZADO				
Ante mano, limpieza y alineación de dos Bombas BARNES 3.8 HP a 220 V. tengo 200 Lts. con cond. 118.				
REPUESTOS UTILIZADOS				
Ninguno				
RESULTADOS				
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Andrés Gutierrez	NOMBRE	T.A.	
CARGO	tecnico	CARGO		
FECHA	21-01-2021	FECHA		
HORA	11 PM	HORA		

INGLIZET YOHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	FOLIO 217		
	CODIGO	VERSION	FECHA	PAGINA
	LVB1234			1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA: 20-01-2015		NUMERO DE ORDEN:		
Mantenimiento Preventivo ☒ Mantenimiento Correctivo ☐ Calibración ☐ Instalación ☐ Desinstalación ☐ Revisión ☒		HORA DE INICIO:		12 M
		HORA DE FINALIZACIÓN:		12:30 P.M.
		TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MEDIA ☐	ALTA ☒	
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:	UPS cirugía	MARCA:	2ATSEI	
MODELO:		SERIE:	5461-2911202717	
PLACA HOSPITAL:		AREA:	Cirugía	
FALLA ENCONTRADA				
Ninguna				
TRABAJO REALIZADO				
Limpieza mantenimiento poderos				
vul type cable 220V vul type botones 216 VAC				
Soldado vul type 110V 5217.				
REPUESTOS UTILIZADOS				
Ninguno				
RESULTADOS				
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Proveedores	NOMBRE	T.A.	
CARGO	tecnico	CARGO		
FECHA	20-01-2015	FECHA		
HORA		HORA		

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	FUNZA		
	CODIGO	VERSION	FECHA	PAGINA
	1981234			1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA: Enero 20-2025		NUMERO DE ORDEN:		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	HORA DE INICIO:		11 AM
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	HORA DE FINALIZACIÓN:		12 AM
CALIBRACIÓN	☐	TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
INSTALACIÓN	☐			
DESINSTALACIÓN	☐			
REVISIÓN	☒			
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MEDIA ☐	ALTA ☒	
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:	Sistema contra incendios	MARCA:	Jockey	
MODELO:	FST 242	SERIE:	24 SIEMENS	
PLACA HOSPITAL:		AREA:	Sotano	
FALLA ENCONTRADA				
Ninguna				
TRABAJO REALIZADO				
Limpieza mantenimiento sistema frígida				
REPUESTOS UTILIZADOS				
Ninguno				
RESULTADOS				
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Amador	NOMBRE	T.A.	
CARGO	Tecnico	CARGO		
FECHA	20-01-2025	FECHA		
HORA	12 AM	HORA		

INGLIZET YOHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	El Hato		
	CODIGO	VERSION	FECHA	PAGINA
	CVB1234			1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA: Enero 22-2025		NUMERO DE ORDEN:		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐ CALIBRACIÓN ☐ INSTALACIÓN ☐ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☒		HORA DE INICIO:		9 AM
		HORA DE FINALIZACIÓN:		10 AM
		TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MECA ☐	ALTA ☒	
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:	Sistema Centralizado	MARCA:	BARNES	
MODELO:	USE 311-20	SERIE:	415466483017	
PLACA HOSPITAL:		AREA:	Cuanto maguana	
FALLA ENCONTRADA				
Ninguna				
TRABAJO REALIZADO				
Mantenimiento limpieza de controles				
REPUESTOS UTILIZADOS				
Ninguno				
RESULTADOS				
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Aniver Gutierrez	NOMBRE	T. A.	
CARGO	tecnico mantenimiento	CARGO		
FECHA	22-01-2025	FECHA		
HORA	10 AM	HORA		

ING LIZET YOHANA VARGAS BARBERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	7 trujes		
	CÓDIGO LVB1234	VERSION	FECHA	PAGINA 1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA: Enero 21-2025		NUMERO DE ORDEN:		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	HORA DE INICIO:		9 AM
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	HORA DE FINALIZACIÓN:		10 AM
CALIBRACIÓN	☐	TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
INSTALACIÓN	☐			
DESINSTALACIÓN	☐			
REVISIÓN	☒			
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MEDIA ☐	ALTA ☒	
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:	Sistema Contra Incendio	MARCA:	WEG W22	
MODELO:		SERIE:	15663912	
PLACA HOSPITAL:		AREA:	50 fango bombas.	
FALLA ENCONTRADA				
Ninguna				
TRABAJO REALIZADO				
Cambio de Bombas de 10 HP. 7.12.				
REPUESTOS UTILIZADOS				
Ninguno				
RESULTADOS				
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Armando Jirón	NOMBRE	T.A	
CARGO	Técnico	CARGO		
FECHA	21-01-2025	FECHA		
HORA	10 AM	HORA		

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO														
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"														
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:											
	FORMATO	FUNDIA		PAGINA 1 DE 1											
CODIGO LVB1234	VERSION	FECHA													
ORDEN DE TRABAJO															
FECHA: 20-01-2015		NUMERO DE ORDEN:													
<table border="1"><tr><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</td><td>☒</td></tr><tr><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>CALIBRACION</td><td>☐</td></tr><tr><td>INSTALACION</td><td>☐</td></tr><tr><td>DESINSTALACION</td><td>☐</td></tr><tr><td>REVISION</td><td>☒</td></tr></table>		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CALIBRACION	☐	INSTALACION	☐	DESINSTALACION	☐	REVISION	☒	HORA DE INICIO: 3 PM	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒														
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐														
CALIBRACION	☐														
INSTALACION	☐														
DESINSTALACION	☐														
REVISION	☒														
		HORA DE FINALIZACION: 4 PM													
		TIEMPO TOTAL DE PARADA:													
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:													
PRIORIDAD: <table border="1"><tr><td>BAJA</td><td>☐</td><td>MEDIA</td><td>☐</td><td>ALTA</td><td>☒</td></tr></table>				BAJA	☐	MEDIA	☐	ALTA	☒						
BAJA	☐	MEDIA	☐	ALTA	☒										
INFORMACION DEL EQUIPO															
NOMBRE: Compresor Odontologica		MARCA: A.B.M.													
MODELO:		SERIE: F67215900041													
PLACA HOSPITAL:		AREA: FERRERIA													
FALLA ENCONTRADA															
Hingido															
TRABAJO REALIZADO															
Limpieza de compresor odontologica de 220V de 7 HP a 150261 Fuerza de trabajo															
REPUESTOS UTILIZADOS															
RESULTADOS															
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐													
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:													
FIRMA		FIRMA													
NOMBRE	Amor Gutierrez	NOMBRE	T.A.												
CARGO	Tecnico	CARGO													
FECHA	20-01-2015	FECHA													
HORA	4 PM	HORA													

INGLIZET YCHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	Hospital Funza		
	CODIGO	VERSION	FECHA	PAGINA
	1981234			1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA:		ENCERO 20-2025		NUMERO DE ORDEN:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐ CALIBRACION ☐ INSTALACION ☐ DESINSTALACION ☐ REVISION ☒		HORA DE INICIO:		9 AM
		HORA DE FINALIZACION:		9:30 AM
		TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:		BAJA ☒ ☒ MEDIA ☐ ALTA ☐		
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:		Unidad Med		MARCA:
MODELO:		Compartor		SERIE:
PLACA HOSPITAL:				AREA:
FALLA ENCONTRADA				
1. Manifiesto				
TRABAJO REALIZADO				
Limpieza y mantenimiento				
REPUESTOS UTILIZADOS				
Ninguno				
RESULTADOS				
EQUIPO OPERATIVO		EQUIPO NO OPERATIVO		
☐		☒		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Phungutima	NOMBRE	T.O.	
CARGO	Tecnico	CARGO		
FECHA	20-01-2025	FECHA		
HORA	9:30 AM	HORA		

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO:	51 Huto		
	CÓDIGO	VERSION	FECHA	PAGINA
	1.0.0.0			1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA:		Enero 22-2015		NUMERO DE ORDEN:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐ CALIBRACIÓN ☐ INSTALACIÓN ☐ DESINSTALACIÓN ☐ REVISIÓN ☒		HORA DE INICIO:		2 P.M.
		HORA DE FINALIZACIÓN:		3 P.M.
		TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MEDIA ☐	ALTA ☒	
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:	Compresor oditor	MARCA:	DINIAJ PRAM 6.	
MODELO:		SERIE:	DC 167	
PLACA HOSPITAL:		AREA:	terrace	
FALLA ENCONTRADA				
Ninguna				
TRABAJO REALIZADO				
Limpieza al interior de compresores de 150 LBS. PSI				
REPUESTOS UTILIZADOS				
Ninguno				
RESULTADOS				
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Apur g. tora	NOMBRE	T.A	
CARGO	tecnico	CARGO		
FECHA	22-01-2015	FECHA		
HORA	3 P.M.	HORA		

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	7 frascos		
	CÓDIGO	VERSION	FECHA	PAGINA
	151734			1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA: Enero 21-2015		NUMERO DE ORDEN:		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	HORA DE INICIO:		2 P.M.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	HORA DE FINALIZACIÓN:		3 P.M.
CALIBRACIÓN	☐	TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
INSTALACIÓN	☐			
DESINSTALACIÓN	☐			
REVISIÓN	☒			
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MEDIA ☐	ALTA ☒	
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:	Compresor odontológico	MARCA:	CLINICAL. CTC.	
MODELO:		SERIE:	150161	
PLACA HOSPITAL:		AREA:	Sistema Angstrom	
FALLA ENCONTRADA				
Sin falla				
TRABAJO REALIZADO				
Limpieza y ajuste salida de aire a 100 lbs PSI				
compresor de 150 lbs PSI				
REPUESTOS UTILIZADOS				
RESULTADOS				
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Abner Gutierrez	NOMBRE	T.A.	
CARGO	Técnico	CARGO		
FECHA	21-01-2015	FECHA		
HORA	3 P.M.	HORA		

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO															
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"															
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:												
	FORMATO	FUNZA														
	CODIGO	VERSION	FECHA	PAGINA												
	LVBT234			1 DE 1												
ORDEN DE TRABAJO																
FECHA: Enero 20-2015		NUMERO DE ORDEN:														
<table border="1"> <tr><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</td><td>☒</td></tr> <tr><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>CALIBRACION</td><td>☐</td></tr> <tr><td>INSTALACION</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DESINSTALACION</td><td>☐</td></tr> <tr><td>REVISION</td><td>☒</td></tr> </table>		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CALIBRACION	☐	INSTALACION	☐	DESINSTALACION	☐	REVISION	☒	HORA DE INICIO:		2 P.M.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒															
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐															
CALIBRACION	☐															
INSTALACION	☐															
DESINSTALACION	☐															
REVISION	☒															
		HORA DE FINALIZACION:		3 P.M.												
		TIEMPO TOTAL DE PARADA:														
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:														
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MEDIA ☐	ALTA ☒													
INFORMACION DEL EQUIPO																
NOMBRE:	Banco Condor	MARCA:	TECAM.													
MODELO:	APS 120	SERIE:	111 1490													
PLACA HOSPITAL:		AREA:	tercera													
FALLA ENCONTRADA																
ninguna																
TRABAJO REALIZADO																
limpiar ajustes Asper																
Frenado correcto monte																
REPUESTOS UTILIZADOS																
ninguno																
RESULTADOS																
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐														
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:														
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>													
NOMBRE	Anver Gilman	NOMBRE	T.A.													
CARGO	tecnico	CARGO														
FECHA	20-01-2015	FECHA														
HORA	3 p.m.	HORA														

ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION		AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	7. FOTOCOPIA		
	CODIGO	VERSION	FECHA	PAGINA
	EVBT234			1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO				
FECHA:		Enero 21 2025		NUMERO DE ORDEN:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐ CALIBRACION ☐ INSTALACION ☐ DESINSTALACION ☐ REVISION ☒		HORA DE INICIO:		11:30
		HORA DE FINALIZACION:		12:00
		TIEMPO TOTAL DE PARADA:		
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:		
PRIORIDAD:		BAJA ☐ ☐ MEDIA ☐ ☐ ALTA ☒		
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE:	SupraJoy	MARCA:	TGM	
MODELO:	MWPT 1252	SERIE:	1509001	
PLACA HOSPITAL:		AREA:	corte electronico	
FALLA ENCONTRADA				
Ninguna				
TRABAJO REALIZADO				
Limpieza mantenimiento calibracion del equipo a 220V 12000 150Vh.				
REPUESTOS UTILIZADOS				
Ninguno				
RESULTADOS				
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐		
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	
NOMBRE	Adriana	NOMBRE	T.A.	
CARGO	tecnico	CARGO		
FECHA	21-01-2025	FECHA		
HORA	12:00	HORA		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO					
"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"					
ING LIZET YOHANA VARGAS BARRERA	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION			AREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	FUNDA.			PAGINA
	CODIGO	VERSION	FECHA	1 DE 1	
	CVB224				
ORDEN DE TRABAJO					
FECHA: 20-07-2021		NUMERO DE ORDEN:			
Mantenimiento Preventivo ☒ Mantenimiento Correctivo ☐ Calibración ☐ Instalación ☐ Desinstalación ☐ Revisión ☒		HORA DE INICIO:		12:30 PM	
		HORA DE FINALIZACIÓN:		1 PM	
		TIEMPO TOTAL DE PARADA:			
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:			
PRIORIDAD:		BAJA ☐	MEDIA ☐	ALTA ☒	
INFORMACION DEL EQUIPO					
NOMBRE:		SUPRESOR		MARCA:	SURGER
MODELO:				SERIE:	1061 CMM
PLACA HOSPITAL:				AREA:	Cueto de Tula
FALLA ENCONTRADA					
NINGUNA					
TRABAJO REALIZADO					
Limpieza control 220 V					
Fugando corriente					
TP 124 - 0925 o 220 V.					
REPUESTOS UTILIZADOS					
NINGUNO					
RESULTADOS					
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐			
REALIZADO POR:			RECIBIDO POR:		
FIRMA	<i>[Signature]</i>		FIRMA	<i>[Signature]</i>	
NOMBRE	Anriquez		NOMBRE	T.A.	
CARGO	Tecnico		CARGO		
FECHA	20-07-2021		FECHA		
HORA	1 PM		HORA		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
INGLIZET YOHANA VARGAS BARRERA	TIPO DE DOCUMENTO:	DIRECCION	
	FORMATO	El Hato	
	CODIGO	VERSION	FECHA
	LVET/24		PAGINA 1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO			
FECHA: Enero 22-2025		NUMERO DE ORDEN:	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CALIBRACIÓN INSTALACIÓN DESINSTALACIÓN REVISIÓN		HORA DE INICIO: 12.00 HORA DE FINALIZACIÓN: 1.00 P.M. TIEMPO TOTAL DE PARADA:	
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO N°:		EMPRESA RESPONSABLE:	
PRIORIDAD:	BAJA ☐	MEDEA ☐	ALTA ☒
INFORMACION DEL EQUIPO			
NOMBRE:	Supresor	MARCA:	LEVINTON.
MODELO:	Mom DT14	SERIE:	
PLACA HOSPITAL:		AREA:	corte electrico
FALLA ENCONTRADA			
Hinguro			
TRABAJO REALIZADO			
Limpieza Mantenimiento			
REPUESTOS UTILIZADOS			
Hinguro			
RESULTADOS			
EQUIPO OPERATIVO ☒		EQUIPO NO OPERATIVO ☐	
REALIZADO POR:		RECIBIDO POR:	
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	Anur Gutierrez	NOMBRE	T.A
CARGO	tecnico	CARGO	
FECHA	22-01-2025	FECHA	
HORA	1.00 PM	HORA	