Tauramena, diciembre 06 junio del 2025

Señores:

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Calle 5 # 14 – 34

INFORME DE ACTIVIDADES N° 1

NUMERO DE CONTRATO:	211 DE 11 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA:	TRANSPORTES PAIS S.A.S
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
VALOR:	$ 92.781.600
PLAZO DE EJECUCION:	DOCIENTOS CUARENTA (240) DIAS
FECHA DE INICIACION:	23 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE INFORME:	19 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2025
FECHA DEL PRESENTE:	06 JUNIO DE 2025
SUPERVISOR:	MARIA SONIA TORRES MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

TRANSPAIS
TODO UN PAIS POR RECORRER

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Prestar el servicio especial de pasajeros en una (1) camioneta diésel/gasolina, doble cabina con doble transmisión. Modelo 2018 en adelante, placa blanca, con buen estado de motor, pintura, tapicería y aire acondicionado (full equipo). Capacidad mínima de cuatro (4) pasajeros.
2. El contratista deberá presentar los siguientes documentos al día del vehículo: -Certificado de movilización y revisión técnico - mecánica y ambiental vigente. -Seguro obligatorio SOAT vigente. -Acreditar póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual en los términos de la sección 5, Artículo 2.2.1.6.5.1. del Decreto 1079 de 2015. -Certificado de afiliación a Empresa de transporte público mixto Especial debidamente autorizada por el ministerio de Transporte.
3. El vehículo debe estar en perfecto estado de funcionamiento, mantenimiento, conservación y limpieza, además el vehículo debe cumplir con todas las condiciones exigidas por el Ministerio de Transporte y estar dotados de todos los respectivos equipos reglamentarios de carreteras.
4. Garantizar los servicios del(os) conductor (es) y combustible (s) 24 horas 7 días durante el plazo de ejecución.
5. El mantenimiento del vehículo correrá a cargo del contratista.
6. Horario: Disponibilidad las 24 horas del día, los 30 días del mes.
7. El conductor deberá contar con su respectiva licencia al día para la conducción del vehículo.
8. Diligenciar las respectivas planillas de movilización de acuerdo con la programación de visitas establecida por el supervisor del contrato.
9. El cilindraje del vehículo tipo camioneta deberá ser como mínimo 2.200 CC.
10. El contratista deberá reemplazar el vehículo de manera inmediata, por otro, de igual o mejores condiciones, cuando se presenten fallas mecánicas, siniestros y/o reparaciones.
11. El proponente deberá adjuntar la resolución que acredite la habilitación del ministerio de trasporte para prestar el servicio público de transporte terrestre en la modalidad especial.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

No.		ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
ACT	OBLIG		
1	1,2 y 3	-Diligenciamiento preoperacional diario del vehículo.	**ANEXO 1** -Inspección preoperacional diario del vehículo.
2	2	-Se verifica en SIMIT el estado del conductor respecto al tema de comparendos, se realizan pagos de seguridad social y para fiscales	**ANEXO 2** -Certificado de SIMIT. -Planilla de seguridad social.

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

3	**3,5**	-Se realiza seguimiento al plan de mantenimiento del vehículo, se realizan sus respectivos mantenimientos tanto preventivos como correctivos. Durante este tiempo no se ha realizado ningún mantenimiento por lo tanto no hay anexos -Inspección mensual del estado del vehículo, inspección de botiquín, extintor, kit ambiental, extintor, kit de aseo.	**ANEXO 3** -Registros de inspección del vehículo, extintor, kit ambiental, kit de aseo.
4	**4**	-Al vehículo se le suministra el combustible necesario para la prestación del servicio.	**ANEXO 4** Recibos de tanqueo de combustible
5	**6 y 8**	-El vehículo se encuentra disponible según lo pactado en el contrato, los recorridos se registran en planilla de recorrido diario. Disponibilidad las 24 Horas.	**ANEXO 5** -Planilla de recorrido diario.
6	**7**	-El conductor cuenta con su respectiva licencia de conducción de acuerdo con el tipo de vehículo a conducir y se verifica estado vigente. -El conductor asignado con contrato laboral para el servicio es el señor Andres Fandiño Garcia	**ANEXO 6** -Licencia de conducción del conductor.
7	**10**	-Se cuenta con un procedimiento para el respectivo plan de acción en caso de presentarse una falla o siniestro y así poder reemplazar el vehículo de manera que no se afecte el servicio.	**ANEXO 7** -Procedimiento de emergencia en caso de varada en vía publica

1. LOGROS/ IMPACTO
1. Se realiza inspección del vehículo al momento del ingreso y de manera periódica con el fin de verificar el estado del vehículo y así garantizar un oportuno y excelente servicio.

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

2. La empresa Transpais S.A.S, comprometida con el estado de salud de nuestro conductor y en cumplimiento de la normatividad laboral se realizó exámenes médicos de ingreso al trabajador y su respetiva afiliación a seguridad social y para fiscales.
3. Se garantiza que nuestro conductor reciba inducción y capacitación creando conciencia de la importancia de cumplir con todos los protocolos establecidos.
4. El personal recibe capacitación, charlas y participa de campañas de seguridad vial, nuestras políticas entre ellas se hace énfasis en la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, riesgos, consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, funciones y responsabilidades del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo además como está conformado, la identificación de riesgos y peligros asociados a la actividad que desempeña.

2. OBSERVACIONES

1. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a nivel mundial, no bajamos la guardia y tomamos medidas básicas como: Reportar sintomatología, uso de tapa bocas, vidrios abajo mientras se encuentre personas dentro del vehículo, limpieza diaria del vehículo, lavado de manos, uso de alcohol, distanciamiento social, adicional no olvidar y tener presente las normas y reglas de tránsito y transporte como lo es: No hablar por celular mientras conduce, uso de cinturón de seguridad de todos los ocupantes, respetar límites de velocidad, política de no alcohol y política de seguridad vial.

3. ANEXOS

ANEXO 1: Inspección preoperacional diario del vehículo.

ANEXO 2: Certificado de SIMIT, Planilla de seguridad social.

ANEXO 3: Inspección del vehículo

ANEXO 4: N/A

ANEXO 5: Planilla de recorrido diario.

ANEXO 6: Licencia de conducción del conductor.

ANEXO 7: Procedimiento de emergencia en caso de varada en vía pública. TP-HSEQ-PR-34

CONTRATISTA:

Daniela Correa P.

Daniela Dayanna Correa Prada
CC: 1.020.837.180 de Bogotá
Representante Legal
Transportes País S.A.S

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

ANEXO #3

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	TP HSEQ FO 38
		1/05/2024
	INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS	VERSION 02
		Pagina 2 de 2

EQUIPOS DE EMERGENCIA

	DESCRIPCIÓN	C	NC	N/A	OBSERVACIÓN
KIT AMBIENTAL	Tela o material absorbente	✓			
	2 guantes de nitrilo	✓			
	1 bolsa roja	✓			
	1 bolsa verde	✓			
	1 balde plástico	✓			
	1 pala plástica	✓			
EXTINTOR	Tipo ABC (Capacidad 20 Lbs)	✓			
	Boquilla en buen estado	✓			
	Simbolos correspondientes a clases de fuego	✓			
	Presión normal de trabajo	✓			
	Cilindro en buen estado (sin golpes, sin oxido ni corrosión)	✓			
	Fecha ultima recarga vigente	✓			
	Soporte en buen estado, y de fácil acceso al extintor	✓			

	CONTENIDO		FECHA VIGENCIA	C	NC	N/A	OBSERVACIÓN
BOTIQUÍN	Antiseptico liquido solucion	1		✓			
	Agua oxigenada	1		✓			
	Suero fisiológico	1		✓			
	Guantes quirurgicos	2		✓			
	Tapabocas	3		✓			
	Gasa estéril	3		✓			
	Compresas	2		✓			
	Vendas triangulares	1		✓			
	Venda elástica grande, mediana y pequeña	3		✓			
	Aplicadores	10		✓			
	Baja lengua	10		✓			
	Esparadrapo	1		✓			
	Curas	10		✓			
	Tijeras rompe todo	1		✓			
	Suero oral	2		✓			
	Parche ocular	3		✓			
	Alcohol	1		✓			
	Algodón	1		✓			
	Mascarilla facial de bolsillo para RCP	1		✓			
	Inmovilizador cervical	1		✓			
	Juego de ferulas de inmovilización de cartón plast	1		✓			
	Camilla plegable			✓			
KIT DE ASEO	2 paño o bayetilla			✓			
	Aromatizante			✓			
	Bolsa de agua 300 cc			✓			
	Shampo			✓			
	Bolsa para residuos sólidos (basura)			✓			
	Escoba para aseo en seco			✓			
	Elementos de desinfección			✓			

OBSERVACIONES

Prenda dos. - aire acondicionado - Guardabanos. - testigos doble. - Refrigerante Engrasada - Revisar por debajo.

INSPECCIONADO POR:	
FIRMA	
NOMBRE	Alexandra Pinzon
CARGO	Coordinador HSE.

CONDUCTOR:	
FIRMA	
NOMBRE	Andres Fandiño
CARGO	Conductor

SEGUIMIENTO

DESCRIPCION HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE

Powered by CamScanner

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Codigo TP-HSEQ-FO-37
		Fecha 1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Version 02
		Pagina 1 de 1

SEMANA DEL 21 al 27 de Abril MARCA Toyota MODELO 2020 TIPO Camioneta PLACA GUR 966.

CONDUCTOR Andres Medina UBICACION Alcaldia EMPRESA Alcaldia Municipal.

ITEM	CONCEPTO		LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SABADO C	SABADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC
LUCES	* Frontales de servicio						✓		✓		✓		✓			
	* Direccionales delanteras de parqueo						✓		✓		✓		✓			
	* Direccionales traseras de parqueo						✓		✓		✓		✓			
	* De Stop y señal trasera						✓		✓		✓		✓			
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)						✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)						✓		✓		✓		✓			
	* Direccion / suspension (terminales)						✓		✓		✓		✓			
	* Cinturon de seguridad						✓		✓		✓		✓			
	Puertas en buen estado						✓		✓		✓		✓			
	* Pito, Alarma de retorceso						✓		✓		✓		✓			
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)						✓		✓		✓		✓			
	Sistema de monitoreo GPS						✓		✓		✓		✓			
	Botiquin						✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)						✓		✓		✓		✓			
	Indicadores						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado de correas						✓		✓		✓		✓			
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)						✓		✓		✓		✓			
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos						✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto						✓		✓		✓		✓			
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)						✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales)						✓		✓		✓		✓			
	Freno de mano						✓		✓		✓		✓			
	* Motor						✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado						✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios en buen estado						✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio						✓		✓		✓		✓			
	Radiador						✓		✓		✓		✓			
	Tanque combustible abrazaderas soportes						✓		✓		✓		✓			
	Mangueras						✓		✓		✓		✓			
	fugas de hidráulico y aceite						✓		✓		✓		✓			
OTRO	KILOMETRAJE	INICIAL					159371		159372		159600		159631			
		FINAL					159372		159600		159631		159800			
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR						Andres M		Andres M		Andres M		Andres M			
	FIRMA SUPERVISOR															

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme

Powered by CamScanner

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Codigo TP-HSEQ-FO-37
		Fecha 1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Version 02
		Pagina 1 de 1

SEMANA DEL 26 al 30 de Abril MARCA Toyota MODELO 2010 TIPO Camioneta PLACA GU966.

CONDUCTOR [illegible] UBICACION Alcaldía EMPRESA Alcaldía Municipal

ITEM	CONCEPTO		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio		X		X		X									
	* Direccionales delanteras de parqueo		X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo		X		X		X									
	* De Stop y señal trasera		X		X		X									
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)		X		X		X									
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)		X		X		X									
	* Direccion / suspension (terminales)		X		X		X									
	* Cinturon de seguridad		X		X		X									
	Puertas en buen estado		X		X		X									
	* Pito, Alarma de retorceso		X		X		X									
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)		X		X		✓									
	Sistema de monitoreo GPS		X		X		X									
	Botiquin		✓		X		X									
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)		✓		X		X									
	Indicadores		X		X		X									
ESTADO MECANICO	Estado de correas		X		X		X									
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)		X		X		X									
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos		X		X		X									
	Llanta de repuesto		X		X		X									
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)		X		X		X									
	* Dirección (terminales)		X		X		X									
	Freno de mano		X		X		X									
	* Motor		X		X		X									
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X									
	Caja de cambios en buen estado		X		X		X									
	* Freno de servicio		X		X		X									
	Radiador		X		X		X									
	Tanque combustible abrazaderas soportes		X		X		X									
	Mangueras		X		X		X									
	fugas de hidráulico y aceite		X		X		X									
OTRO	KILOMETRAJE	INICIAL	159851		159877		160041									
		FINAL	159877		160041		160083									
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR		[illegible]		[illegible]		[illegible]									
	FIRMA SUPERVISOR		[illegible]		[illegible]		[illegible]									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme

Powered by CamScanner

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Codigo TP-HSEQ-FO-37
		Fecha 1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Version 02
		Pagina 1 de 1

SEMANA DEL 01 al 04 de 2025 MARCA Toyota MODELO 2020 TIPO Camioneta PLACA EUR966

CONDUCTOR Andres Alandugo UBICACION Alcalde EMPRESA Alcalde

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓					
	* De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccion / suspension (terminales)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Pito, Alarma de retorceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema de monitoreo GPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓					
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección (terminales)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Caja de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓					
	Radiador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque combustible abrazaderas soportes	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓					
	fugas de hidráulico y aceite														
OTRO	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Andres M		Andres M		Andres M		Andres M		Andres M		Andres M		Andres M	
	FIRMA SUPERVISOR														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme

Powered by CamScanner

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Codigo TP-HSEQ-FO-37
		Fecha 1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Version 02
		Pagina 1 de 1

SEMANA DEL 5 al 11 Mayo de 2025 MARCA: Toyota MODELO: 2020 TIPO: Camioneta PLACA: GUR966

CONDUCTOR: Carlos Alfredo UBICACION: Timaco EMPRESA: Alcatraz

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras de parqueo	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo	X		X		X		X		X					
	* De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)	X		X		X		X		X					
	* Direccion / suspension (terminales)	X		X		X		X		X					
	* Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X					
	Puertas en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Pito, Alarma de retorceso	X		X		X		X		X					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)	X		X		X		X		X					
	Sistema de monitoreo GPS	X		X		X		X		X					
	Botiquin	X		X		X		X		X					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)	X		X		X		X		X					
	Indicadores	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Estado de correas	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos	X		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X					
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)	X		X		X		X		X					
	* Dirección (terminales)	X		X		X		X		X					
	Freno de mano	X		X		X		X		X					
	* Motor	X		X		X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X					
	Radiador	X		X		X		X		X					
	Tanque combustible abrazaderas soportes	X		X		X		X		X					
	Mangueras	X		X		X		X		X					
	fugas de hidráulico y aceite														
OTRO	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme

Powered by CamScanner

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Codigo TP-HSEQ-FO-37
		Fecha 1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Version 02
		Pagina 1 de 1

SEMANA DEL 12 al 18 Mayo de 2025 MARCA Toyota MODELO 2020 TIPO Camioneta PLACA GUL966

CONDUCTOR Andres Martino UBICACION Tumaco EMPRESA: Alcaldia.

ITEM	CONCEPTO	LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SABADO C	SABADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC
LUCES	* Frontales de servicio	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓					
	* De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccion / suspension (terminales)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Pto. Alarma de retorceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema de monitoreo GPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓					
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección (terminales)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Caja de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓					
	Radiador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque combustible abrazaderas soportes	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓					
	fugas de hidráulico y aceite														
OTRO	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Andres		Andres		Andres		Andres		Andres		0			
	FIRMA SUPERVISOR														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme

Powered by CamScanner

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Codigo TP-HSEQ-FO-37
		Fecha 1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Version 02
		Pagina 1 de 1

SEMANA DEL 19 al 25 de 2025 MARCA: Toyota MODELO: 2020 TIPO: Camioneta PLACA: GUC 916

CONDUCTOR: Andres Montaño UBICACION: Timana EMPRESA: Alcaldia

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras de parqueo	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo	X		X		X		X		X					
	* De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)	X		X		X		X		X					
	* Direccion / suspension (terminales)	X		X		X		X		X					
	* Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X					
	Puertas en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Pito, Alarma de retorceso	X		X		X		X		X					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)	X		X		X		X		X					
	Sistema de monitoreo GPS	X		X		X		X		X					
	Botiquin	X		X		X		X		X					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)	X		X		X		X		X					
	Indicadores	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Estado de correas	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos	X		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X					
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)	X		X		X		X		X					
	* Dirección (terminales)	X		X		X		X		X					
	Freno de mano	X		X		X		X		X					
	* Motor	X		X		X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X					
	Radiador	X		X		X		X		X					
	Tanque combustible abrazaderas soportes	X		X		X		X		X					
	Mangueras	X		X		X		X		X					
	fugas de hidráulico y aceite														
OTRO	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Andres		Andres		Andres		Andres		Andres					
	FIRMA SUPERVISOR														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme

Powered by CamScanner

TRANSPAIS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Codigo: TP-HSEQ-FO-37
		Fecha: 1/05/2024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Version 02
		Pagina: 1 de 1

SEMANA DEL 26 al 31 Mayo de 2025 MARCA: Toyota MODELO: 2020 TIPO: Camioneta PLACA: GUE966

CONDUCTOR: Andres Tandazo UBICACION: Alcalde EMPRESA: Alcalde

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓					
	* De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccion / suspension (terminales)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Pito, Alarma de retorceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema de monitoreo GPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓					
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección (terminales)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Caja de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓					
	Radiador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque combustible abrazaderas soportes	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓					
	fugas de hidráulico y aceite														
OTRO	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme

Powered by CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TRANSPORTES PAIS S.A.S. identificado(a) con NI 901123192 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIR ANDRES FANDIÑO GARCIA identificado(a) con CC 1115919023

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9485892369	1396789119	E	2025-06-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$2,083,613	4%	$83,400
9485892369	1396789119	E	2025-06-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,083,613	16%	$333,400
9485892369	1396789119	E	2025-06-06	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																		$2,083,613		$0
9485892369	1396789119	E	2025-06-06	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																		$2,083,613		$0
9485892369	11396789119	E	2025-06-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																		$0	0%	$0
9485892369	1396789119	E	2025-06-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-05	30																		$0	0%	$0
9485892369	1396789119	E	2025-06-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,083,613	6.96%	$145,100
9485892369	1396789119	E	2025-06-06	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,083,613	4%	$83,400

Este certificado se expide el día 2025-06-06 a las 14:03.

aportes en línea

Certificado de Aportes


Se certifica que TRANSPORTES PAIS S.A.S. identificado(a) con NI 901123192 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIR ANDRES FANDIÑO GARCIA identificado(a) con CC 1115919023

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip			
9485892369	1470643280	E	2025-05-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																			$2,083,613	4%	$83,400
9485892369	1470643280	E	2025-05-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																			$2,083,613	16%	$333,400
9485892369	1470643280	E	2025-05-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																			$2,083,613		$0
9485892369	1470643280	E	2025-05-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																			$2,083,613		$0
9485892369	1470643280	E	2025-05-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																			$0	0%	$0
9485892369	1470643280	E	2025-05-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																			$0	0%	$0
9485892369	1470643280	E	2025-05-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																			$2,083,613	6.96%	$145,100
9485892369	1470643280	E	2025-05-09	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																			$2,083,613	4%	$83,400

Este certificado se expide el día 2025-05-13 a las 04:03.

ANEXO 5:

PLANILLA RECORRIDO DIARIO



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLANILLA DE RECORRIDO DIARIO

TIPO DE VEHICULO Camioneta PLACA 6UE 986 MODELO 2010 CONDUCTOR Andres Fandiño CELULAR 3223240612

EMPRESA Alcaldia Tauramena RELEVADOR NIA VES Real

NIT

ITEM	RECORRIDO	INICIO SERVICIO MAÑANA (HORA MILITAR)			INICIO SERVICIO TARDE (HORA MILITAR)			NOMBRE CONDUCTOR(ES)	KILOMETRAJE RECORRIDO			NOMBRE PERSONA TRANSPORTADA	V°B° SERVICIO RECIBIDO
		HORA ENTRADA	TIEMPO DESCANSO	HORA SALIDA	HORA ENTRADA	TIEMPO DESCANSO	HORA SALIDA		KM INICIAL	KM FINAL	KM TOTAL		
1	Tauramena	06:00 am			16:00				159311159313	1			
2	Tauramena - Uramo	06:00 am			16:00				159311159608	228			
3	Tauramena - batallon	06:00 am			16:00				159601159631	31			
4	Tauramena - Yopal	06:00 am			16:00				159631159860	169			
5	Disponible												
6	Tauramena	06:00 am			16:00				159861159886	25			
7	Tauramena - Yopal	06:00 am			16:00				159913160041	164			
8	Tauramena	06:00 am			16:00				160041160083	42			
9													
10													


TOTAL KM RECORRIDO

FIRMA DEL CONDUCTOR

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE

3107730518

info@transportespais.com.co



TRANSPAIS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: TP-HSEQ-FO-14
Fecha: 01/01/2024
Version 02
Pagina 1 de 1

PLANILLA DE RECORRIDO DIARIO

TIPO DE VEHICULO: Camioneta. PLACA: GUE966 MODELO: 2020 CONDUCTOR: Andres Fandiño CELULAR: 3223240827.
EMPRESA: Alcaldia Tauramena. RELEVADOR: N/A. MES: Mayo.
NIT:

ITEM	RECORRIDO	INICIO SERVICIO MAÑANA (HORA MILITAR)			INICIO SERVICIO TARDE (HORA MILITAR)			NOMBRE CONDUCTOR(ES)	KILOMETRAJE RECORRIDO			NOMBRE PERSONA TRANSPORTADA	V°B° SERVICIO RECIBIDO
		HORA ENTRADA	TIEMPO DESCANSO	HORA SALIDA	HORA ENTRADA	TIEMPO DESCANSO	HORA SALIDA		KM INICIAL	KM FINAL	KM TOTAL		
1	Tauramena - Yopal	06:00					18:00		160713	160818	105		
2	Tauramena - Yopal	06:00					18:00		160300	160401	101		
3	Disponible	06:00					18:00						
4	Disponible	06:00					18:00						
5	Tauramena	06:00					18:00		160640	160701	61		
6	Tauramena	06:00					18:00		160701	160788	87		
7	Tauramena	06:00					18:00		160788	160844	56		
8	Tauramena - Yopal	06:00					18:00		160844	161053	209		
9	Tauramena	06:00					18:00		161053	161127	74		
10	Disponible	06:00					18:00						
11	Disponible	06:00					18:00						
12	Tauramena	06:00					18:00		161330	161371	41		
13	Tauramena	06:00					18:00		161371	161416	55		
14	Tauramena	06:00					18:00		161416	161471	45		
15	Tauramena	06:00					18:00		161419	161467	48		
16	Tauramena	06:00					18:00		161519	161584	65		
17	Disponible	06:00					18:00						
18	Disponible	06:00					18:00						
19	Tauramena - Igua	06:00					18:00		161641	161755	114		
20	Tauramena - Yopal	06:00					18:00		161755	161997	242		
21	Tauramena	06:00					18:00		161997	162041	44		
22	Tauramena - batallón	06:00					18:00		162041	162077	36		
23	Tauramena - Sur	06:00					18:00		162077	162417	350		
24	Disponible	06:00					18:00						
25	Disponible	06:00					18:00						
26	Tauramena - villarosa	06:00					18:00		162417	162561	125		
27	Tauramena - Corrana	06:00					18:00		162552	162760	228		
28	Tauramena - Yopal	06:00					18:00		162680	162891	119		
29	Tauramena - Sur	06:00					18:00		162891	163150	259		
30	Tauramena	06:00					18:00		163150	163160	10		
31	Disponible	06:00					18:00						

TOTAL KM RECORRIDOS

FIRMA DEL CONDUCTOR

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

TRANSPAIS
TODO UN PAIS POR RECORRER

TRANSPAIS
TODO UN PAIS POR RECORRER

ANEXO 6:
Licencia de conducción





CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

ANEXO 7:

CONTENIDO

Contenido

OBJETIVO..... 17
ALCANCE..... 17
En caso de una varada en carretera se debe tener en cuenta el siguiente protocolo..... 18
VARADA EN CARRETERA - FLUJOGRAMA..... 19

OBJETIVO.

Este pueblo pretende ser una guía de actuación en la que se establezcan los pasos mínimos que se deben seguir en caso de una varada y los requisitos mínimos de seguridad a contemplar por parte de los conductores, así como de los usuarios de los vehículos en caso de una varada en carretera.

ALCANCE.

Aplica para todo pasajero y personal de transportes país SAS, que haga uso del servicio de transporte de la empresa.

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co

En caso de una varada en carretera se debe tener en cuenta el siguiente protocolo

- guarde la calma y la compostura
- coloque las luces estacionarias

estacione su vehículo, si le es posible, lo más lejos de la calzada; estacione y sigue las instrucciones de seguridad

- Coloque las señales respectivas para evitar que otro vehículo, colisione con el suyo
- quiero hablar Cuba baje del vehículo, descienda con precaución del vehículo y coloque su chaleco reflexivo; realice una inspección para establecer la criticidad, revise la posible causa de la varada, no tardé más de 15 minutos revisando el vehículo, recuerda que viajan varias personas del vehículo, y que Espere que us que usted pueda dar un informe sobre la situación.
- Se requiere personal especializado para la reparación, en caso de que se comunique con Nike con el coordinador operativo, para que envíe un mecánico, coordiné la logística de ayuda que requiere.
- Con lo que se en un sitio seguro mientras llega la ayuda. Realice el acorde tratamiento de lugar dónde quedó estacionado.

- Realice evaluación de los riesgos a los que está expuesto antes de realizar cualquier mantenimiento, si usted mismo puede realizar la reparación o el mantenimiento.
- Asegura el vehículo con conos, cinta de peligro, tenga a la mano una paleta de pare y siga y colóquese su chaleco reflexivo sin importar la hora.
- Tome la decisión acertada, analice si es necesario trasbordar o si la falla la puede solucionar rápidamente.

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co


- Antes de tomar la decisión realice un programa o planificación de las materiales herramientas elementos de protección personal (guantes overol manga larga debidamente abotonado y si es necesario gafas de seguridad)
- revise que la iluminación de la falla sea la adecuada (mantenga siempre una linterna para varadas en la noche)
- no introduzca las manos ni otra parte del cuerpo cuando el vehículo se encuentre prendido
- No reemplace las pinzas o dispositivos por otros impropios
- explique a los pasajeros la causa exacta e infórmeles la acción a seguir y el tiempo aproximado que deberán esperar para poder continuar el recorrido ya sea en el mismo vehículo o en el otro de trasbordo.
- Sea cual sea la decisión tomada pide excusas a los pasajeros por los inconvenientes e incomodidades que pueda causar debido a la situación presentada
- si la decisión tomada, es que los pasajeros deben esperar a que usted se desvare debido a que el tiempo que usted tarda en desbaratarse es muy corto
  y no vale la pena incomodarlos trasbordando los de vehículo informe al pasajero el tiempo exacto que tarda en realizar el desvare.
- Realice la reparación (usted está autorizado para realizar las siguientes actividades) cambiar llantas, bajar ejes, cambiar filtros, tensionar frenos, suspender llantas, cambiar cruceta, cambiar mangueras y correas).

SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE EN BAHÍAS O FUERA DE LA CALZADA

- hola verifique la reparación
- continué con el viaje

VARADA EN CARRETERA - FLUJOGRAMA

CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co



CRA 15 N° 4 - 41
TAURAMENA CASANARE
3107730518
info@transportespais.com.co