

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit
900.893.805-8



FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS				REPORTE RP-01-2025	
1. REPORTE DE MANTENIMIENTO					
FECHA	22 DE MAYO DE 2025				
Datos del cliente	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS CANTAGALLO				
Dirección	Cantagallo - Bolívar				
Teléfono	613-2274				
2. DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	OCM056	MARCA	NISSAN	LINEA	NP300 FRONTIER
MODELO	2009	CILINDRAJE	2476	CLASE	CAMIONETA
CHASIS	3N6CD35A9ZK370662			MOTOR	YD25-654659P
3. TIPO DE SERVICIO					
Correctivo	☒	Preventivo	☒	Otro	☐
Si marcó otro especifique cual:					
4. ESTADO DEL EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO					
Vehículo fuera de servicio					
5. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS					
5.1. Se realizó cambio de aceite.					
5.2. Calibración alineación y balanceo					
5.3. Se realizó el cambio de pastillas					
5.4. Se realizó cambio de bandas.					
5.5. Se realizó cambio de filtro de combustible.					
5.6. Se suministró el cambio de líquido de frenos hidráulicos.					
5.7. Se realizaron cambio de dos llantas					
6. REPUESTOS UTILIZADOS					
6.1. Filtro de aceite					
6.2. Filtro para aire acondicionado					
6.3. Pastillas para freno					
6.4. llantas					
7. OBSERVACIONES					
Se deja el vehículo en óptimas condiciones para su funcionamiento.					
Encargado del mantenimiento					
Nombre: GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.					
Rp. L. BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA					
Cargo: CONTRATISTA					
Firma:					
Claudia Alicia Barajas Ruiz					

Calle 3 N 7-123 Barrio Nuevo Galán

08. EVIDENCIAS DEL MANTENIMIENTO

8.1. ALINEACIÓN Y BALANCEO



GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit
900.893.805-8



8.2. CAMBIO DE ACEITE MAS FLITROS.



Calle 3 N 7-123 Barrio Nuevo Galán

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit
900.893.805-8



FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS					REPORTE RP-02-2025	
1. REPORTE DE MANTENIMIENTO						
FECHA	22 DE MAYO DE 2025					
Datos del cliente	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS CANTAGALLO					
Dirección	Cantagallo - Bolívar					
Teléfono	613-2274					
2. DATOS DEL VEHÍCULO						
TIPO DE VEHÍCULO	AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO FLUVIAL					
MARCA	YAMAHA	MODELO	F100BET	No SERIE	60CX-1013959	
TIPO	FUERA DE BORDA	POTENCIA	100	R.P.M	100	
HELICES	3 PALAS	PATA	LARGA	CAPACIDAD DE CARGA	1200KG	
3. TIPO DE SERVICIO						
Correctivo	X	Preventivo	x	Otro		
Si marcó otro especifique cual:						
4. ESTADO DEL EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO						
Vehículo fuera de servicio						
5. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS						
5.1. se realiza cambio de aceite yamaluba aceite para motores nauticos 4 tiempos (9)						
5.2. cambio de dos filtros						
5.3. arreglo a todo costo de bomba achique,						
5.4. suministro de 2 balineras,						
5.5. suministro de 2 retenedores,						
5.6. cambio de un juego de escobillas.						
5.7. compra de valvulas para transmisiones de motores fuera de alcance						
5.8. Cambio de bateria nueva duncan 950 para 1 motor de la ambulancia acuática						
6. REPUESTOS UTILIZADOS						
6.1. Balineras						
6.2. Retenedores						
6.3. Escobillas						
6.4. Filtros						
7. OBSERVACIONES						
Se deja el vehículo en óptimas condiciones para su funcionamiento.						
Encargado del mantenimiento						
Nombre: GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.						
Rp. L. BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA						
Cargo: CONTRATISTA						
Firma:						
Claudia Alicia Barajas Ruiz						

Calle 3 N 7-123 Barrio Nuevo Galán

08 FOTOS DEL VEHÍCULO

8.1. FOTOS DE LA AMBULANCIA



GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit
900.893.805-8



8.2. SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LAS HELICES Y MOTOR



Calle 3 N 7-123 Barrio Nuevo Galán