Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO SUBPROCESO: NO APLICA	DESPACHO ALCALDE-DIGER
	ACTA DE VISITA DE CAMPO	VERSIÓN: 3 FV: 09/2023

10	05	25	5:00pm	CONCEPTO TÉCNICO		S/A		N/A	X		CONSECUTIVO INTERNO	No.	0525- 129		
URBANO		X	RURAL			COORDENADAS					RESPUESTA A SOLICITUD	No.			

BARRIO/VEREDA	Altos de camilo Jones			DIRECCIÓN/PREDIO	N7 3 Casa 07		
USUARIO	Cristian Valencia			N° IDENTIFICACIÓN	1.088.266.797	TELÉFONO	3203906865
MOTIVO DE VISITA		EVALUACIÓN	X	SEGUIMIENTO		EMERGENCIA		OTRO	

DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN

VIVIENDA	X	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		VÍA			CENTRO DE SALUD		EMPRESA		ACUEDUCTO		COLEGIO				
LOTE		CASALOTE		CASA	X	APARTAMENTO		ENRAMADA		OTRO		SERVICIOS PÚBLICOS		DESCRIBA			
N° PISOS		N° HOGARES		NOMBRE DE JEFE DE HOGAR			PT	PS	AR	OTRO		ENERGÍA					
1	X	1	X	Cristian Valencia			X					ALCANTARILLADO					
2		2										ACUEDUCTO					
3		3										GAS					
4		4										COMUNICACIONES					

NOTA: La presente Acta de Visita surte los mismos efectos y reúne los requisitos de un Informe o Concepto Técnico. Sentencia T274 de 2012.

ASPECTOS ENCONTRADOS

Se evidencia deslizamiento activo del talud lindante con la vivienda en el marco de las fuertes lluvias presentadas en el sector.
Como medida de control, se tienen muros de contención configurados en pantalla sin continuidad sobre el area de influencia.

RECOMENDACIONES Y/O MEDIDAS PREVENTIVAS

- Reportar cualquier situación de emergencia
- Seguimiento expediente del caso y solicitar acciones por obras públicas y CDAGA.
- Rehabilitación del muro de contención para evitar perdidas materiales y de vida.

REQUIERE ASISTENCIA HUMANITARIA		SI		NO	X	TIPO DE ASISTENCIA		ESPECIE			ECONÓMICA						
ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA (ESPECIE)								FECHA DE ENTREGA		MM	AA	AA					
Fibrocemento N 6		Hoja zinc		Kit de Aseo			Frazadas			Mercados			Plástico				
Fibrocemento N 8		Amarras		Kit de Cocina			Colchonetas			Otro:							

REQUIERE EVACUACIÓN	SI		NO	X	EL USUARIO ACATA LA NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN	SI		NO	

NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN. De conformidad con la presente visita, se le solicita que a fin de salvaguardar su integridad y la de su núcleo familiar, evacúe la vivienda por las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo que se presentan. De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 en su artículo 2, *los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.*

FUNCIONARIO O CONTRATISTA		BENEFICIARIO ASISTENCIA HUMANITARIA		USUARIO	
NOMBRE:	Brandon Sanchez	NOMBRE:		NOMBRE:	Ch. Firm D. Valencia
NOMBRE:	Janet Manzano.	CÉDULA:		CÉDULA:	1088262797
NOMBRE:		FIRMA:		FIRMA:	Cristian Valencia
NOMBRE:				TELEFONO	3203906865
NOMBRE:		APROBACIÓN DIRECTOR OPERATIVO (A)			

REMISIÓN POR COMPETENCIA	
ENTIDAD	RELACIONAR ASUNTO
Obras publicas	Rehabilitación muro de contención
CDAGA	Tala de arboles