Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO SUBPROCESO: NO APLICA	VERSIÓN: 3	DESPACHO ALCALDE-DIGER
	ACTA DE VISITA DE CAMPO	FV: 09/2023	

13	05	25	2:40pm	CONCEPTO TÉCNICO	S/A		N/A	X		CONSECUTIVO INTERNO		No. 20250514-0-1							
URBANO	X	RURAL		COORDENADAS						RESPUESTA A SOLICITUD		No.							
BARRIO/VEREDA		Boca Canoa					DIRECCIÓN/PREDIO			Mz 2 Cs 14 Segundo Piso									
USUARIO		Deyanin Enrique +					N° IDENTIFICACIÓN			29.820.179		TELÉFONO		3103814369					
MOTIVO DE VISITA		EVALUACIÓN		SEGUIMIENTO			EMERGENCIA			OTRO		Pqrs							

DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN

VIVIENDA		INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		VÍA			CENTRO DE SALUD		EMPRESA		ACUEDUCTO		COLEGIO						
LOTE		CASALOTE		CASA		APARTAMENTO		ENRAMADA		OTRO		SERVICIOS PÚBLICOS		DESCRIBA					
N° PISOS		N° HOGARES		NOMBRE DE JEFE DE HOGAR				PT	PS	AR	OTRO	ENERGÍA							
1		1										ALCANTARILLADO							
2		2										ACUEDUCTO							
3		3										GAS							
4		4										COMUNICACIONES							

NOTA: La presente Acta de Visita surte los mismos efectos y reúne los requisitos de un Informe o Concepto Técnico. Sentencia T274 de 2012.

ASPECTOS ENCONTRADOS

De evidencia drenaje de la quebrada Cordoncillo en coordenadas (4,861332, -75,662358), el cual entrega sus aguas a sumidero con poca capacidad hidraulica y arrastre de material vegetal causando la inundación de la via y el dificil acceso de carros y transeuntes

RECOMENDACIONES Y/O MEDIDAS PREVENTIVAS

- Reportar Situación de emergencia
- Oficiar a Obras Publicas para mtto de canales de entrega de aguas lluvias y del reconformo a la q. Cordoncillo
- Oficiar SDGRS para caracterización del drenaje. y limpieza de residuos

REQUIERE ASISTENCIA HUMANITARIA		SI		NO	X	TIPO DE ASISTENCIA	ESPECIE		ECONÓMICA	
ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA (ESPECIE)							FECHA DE ENTREGA	MM	AA	AA
Fibrocemento N 6		Hoja zinc		Kit de Aseo		Frazadas		Mercados		Plástico
Fibrocemento N 8		Amarras		Kit de Cocina		Colchonetas		Otro:		

REQUIERE EVACUACIÓN	SI		NO	X	EL USUARIO ACATA LA NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN	SI		NO	

NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN. De conformidad con la presente visita, se le solicita que a fin de salvaguardar su integridad y la de su núcleo familiar, evacúe la vivienda por las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo que se presentan. De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 en su artículo 2, *los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.*

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	BENEFICIARIO ASISTENCIA HUMANITARIA	USUARIO
NOMBRE: Brandon Sanchez	NOMBRE:	NOMBRE: Deyanin Enriquez
NOMBRE:	CÉDULA:	CÉDULA: 29820179
NOMBRE:	FIRMA:	FIRMA: Deyanin Enriquez
NOMBRE:		TELEFONO 3103814369
NOMBRE:	APROBACIÓN DIRECTOR OPERATIVO (A)	

REMISION POR COMPETENCIA

ENTIDAD	RELACIONAR ASUNTO
Obras Publicas SDGRS	Mtto Canales y Sumideros Caracterizacion manejo de aguas

Deyanin 1974180@gmail.com.