Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO SUBPROCESO: NO APLICA	VERSIÓN: 3	DESPACHO ALCALDE-DIGER
	ACTA DE VISITA DE CAMPO	FV: 09/2023	

20	05	25	9:00am	CONCEPTO TÉCNICO		S/A		N/A	X		CONSECUTIVO INTERNO		No.	0525 - 130					
URBANO		X	RURAL			COORDENADAS					RESPUESTA A SOLICITUD		No.	/					
BARRIO/VEREDA							DIRECCIÓN/PREDIO			Vía la Romelia - El Pollo									
USUARIO			Oscar Tapata							N° IDENTIFICACIÓN				TELÉFONO					
MOTIVO DE VISITA			EVALUACIÓN			SEGUIMIENTO				EMERGENCIA	X		OTRO						

DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN

VIVIENDA			INFRAESTRUCTURA PÚBLICA			VÍA	X		CENTRO DE SALUD			EMPRESA		ACUEDUCTO			COLEGIO		
LOTE		CASALOTE		CASA		APARTAMENTO			ENRAMADA		OTRO			SERVICIOS PÚBLICOS			DESCRIBA		
N° PISOS		N° HOGARES		NOMBRE DE JEFE DE HOGAR				PT	PS	AR	OTRO			ENERGÍA					
1		1												ALCANTARILLADO					
2		2												ACUEDUCTO	X				
3		3												GAS					
4		4												COMUNICACIONES					

NOTA: La presente Acta de Visita surte los mismos efectos y reúne los requisitos de un Informe o Concepto Técnico. Sentencia T274 de 2012.

ASPECTOS ENCONTRADOS

Se evidencia Colapso de gaviones en coordenadas (4°50'14" N, 75°41'9"O) debido al asentamiento del talud en la parte superior del mismo producto de las fuertes precipitaciones presentadas ocasionando la ruptura de la tubería de acueducto que abastece el consumo Cerrado Colibrí.

RECOMENDACIONES Y/O MEDIDAS PREVENTIVAS

- Levantar concepto tecnico sobre las condiciones de riesgo existentes para remitir a Invias y solicitar la intervención y rehabilitación de los gaviones
- Acciones de bioingeniería para mitigar los Aderes erosivos

REQUIERE ASISTENCIA HUMANITARIA			SI			NO	X	TIPO DE ASISTENCIA		ESPECIE			ECONÓMICA						
ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA (ESPECIE)												FECHA DE ENTREGA		AAAA	MM	DD			
Fibrocemento N 6		Hoja zinc		Kit de Aseo				Frazadas				Mercados					Plástico		
Fibrocemento N 8		Amarras		Kit de Cocina				Colchonetas				Otro:							

REQUIERE EVACUACIÓN		SI		NO	X	EL USUARIO ACATA LA NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN		SI		NO	

NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN. De conformidad con la presente visita, se le solicita que a fin de salvaguardar su integridad y la de su núcleo familiar, evacúe la vivienda por las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo que se presentan. De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 en su artículo 2, *los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.*

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	BENEFICIARIO ASISTENCIA HUMANITARIA	USUARIO
NOMBRE: Brandon Sanchez	NOMBRE:	NOMBRE: Claudia P. Patiño
NOMBRE:	CÉDULA:	CÉDULA: 31415532
NOMBRE:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:		TELEFONO
NOMBRE:	APROBACIÓN DIRECTOR OPERATIVO (A)	

REMISIÓN POR COMPETENCIA

ENTIDAD	RELACIONAR ASUNTO
Arcasco Compañía Servicios Domiciliarios S.A.S.E.S.P. notificaciones@arcasco.com	
Invias 8002118011 notificaciones@arcasco.com	Solicitud intervencion de los gaviones directol.tecnico@arcasco.com